

# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



## BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

**Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC)**  
**40, rue de la Préfecture**  
**58000 NEVERS**

## Propriétaire

PREFECTURE DE LA NIEVRE  
40, rue de la Préfecture  
58000 NEVERS

## Demandeur

PREFECTURE DE LA NIEVRE - Mme Catherine CARVALHO  
40, rue de la Préfecture  
58000 NEVERS

## SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Programme des travaux : cf. chapitre 1

**Date du rapport :** 14/02/2022

**Date de visite :** 19/10/2020 ; 03/02/2022

**Nombre de pages :** 118

**Fait à :** DIJON

**Référence du dossier :**  
2007CGEDI000028 (154Y0)

**Référence du rapport :** 154Y0/22/311

**Nombre de prélèvements :** 69

**Le présent rapport est établi par**  
Anthony CHAUMAT

dont les compétences sont certifiées par  
: **SOCOTEC Certification France**

**Certificat de compétence :**  
n° DTI/1503-005

**Contrat d'assurance :**  
AXA /  
n° 37503519275087 / échéance  
31/12/2022

*Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.*

# Sommaire

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE.....</b>                                                | <b>3</b>   |
| 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE .....                                                | 3          |
| 2. PERIMETRE DU REPERAGE.....                                                                    | 3          |
| <b>II. CONCLUSIONS .....</b>                                                                     | <b>3</b>   |
| <b>III. OBJET DE LA MISSION .....</b>                                                            | <b>4</b>   |
| 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....                                                       | 4          |
| 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....                                                             | 4          |
| <b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION .....</b>                                                       | <b>6</b>   |
| 1. PRESTATIONS REALISEES.....                                                                    | 6          |
| 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....                                                   | 6          |
| 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE .....                                              | 6          |
| 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION..... | 7          |
| 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION .....                                  | 7          |
| <b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>                                                  | <b>8</b>   |
| 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....                                             | 8          |
| 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE .....                | 8          |
| 3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF.....              | 12         |
| 4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....          | 12         |
| <b>VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT .....</b>               | <b>13</b>  |
| <b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....</b>                                                    | <b>14</b>  |
| <b>ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS .....</b>                                                          | <b>27</b>  |
| <b>ANNEXE 3 - PV ANALYSES .....</b>                                                              | <b>30</b>  |
| <b>ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPETENCES .....</b>                                                | <b>115</b> |
| <b>ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>                                                  | <b>117</b> |

## I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

### 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

En 2020, le projet initial prévoyait le réaménagement de la zone d'accueil de la préfecture au rez-de-chaussée du bâtiment F.

Les travaux prévus sont les suivants :

- travaux de démolition (dépose des cloisons entre guichet)
- réfection des sols,
- dépose et reprise des faux plafonds,
- réfection des murs,
- remise aux normes électriques.

En 2022, il nous a été demandé de compléter le diagnostic amiante car le programme de travaux a évolué.

Certains locaux initialement non concernés par les travaux ont fait l'objet d'un complément de repérage dans le même cadre : circulation, DEGT, archives, sanitaire H, sanitaire F.

Le remplacement des menuiseries extérieures en aluminium de la zone travaux a également été ajouté.

Par ailleurs, il est prévu d'utiliser la gaine de ventilation et de cheminée de l'ancien local groupe électrogène du sous-sol, pour passer des conduits de ventilation jusqu'en toiture terrasse, ou un caisson de ventilation sera installé (posé).

### 2. PERIMETRE DU REPERAGE

Intérieur du bâtiment (rez-de-chaussée, accueil, bureaux)

## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

| Niveau            | Local                                                 | Matériau ou produit     |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Façade nord-ouest | 7 fenêtres châssis (archives, local baie, sanitaires) | Joint de vitrage marron |

Certains composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies, le cas échéant, doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante (§IV.3)

### III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

*Rappel réglementaire :*

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

#### 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bureaux

Date de construction : Date du permis de construire non connue

Immeuble de bureau R+2, structure en béton, remplissage léger des baies, allèges et impostes au R+1 et R+2, toiture terrasse

#### 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

| Niveaux | Locaux                  |
|---------|-------------------------|
| RDC     | hall                    |
| RDC     | guichet accueil         |
| RDC     | bureau 1                |
| RDC     | zone guichets 1,2,3,4,5 |
| RDC     | bureau / CAISSE         |
| RDC     | bureau 2                |
| RDC     | bureau 3                |
| RDC     | bureau 4                |
| RDC     | local baie              |
| RDC     | archives                |



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| RDC               | sanitaires F |
| RDC               | sanitaires H |
| RDC               | circulation  |
| RDC               | DEGT         |
| Façade nord-ouest |              |
| Façade sud-est    |              |
| Toiture terrasse  |              |

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse :** ITGA Lille (Cofrac : 1-5971)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

### 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Sans accompagnateur

### 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

| Observations                                           | Oui | Non | Sans<br>Objet |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | -   | -   | X             |
| Vide sanitaire accessible                              |     |     | X             |
| Combles ou toiture accessibles et visitables           |     |     | X             |

### Parties non visitées

| Localisation                                                                                                                                                                                                         | Parties du local | Raison                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Examen complet des pléniums impossible (zone accueil)                                                                                                                                                                | Toutes           | risque de détérioration des faux-plafonds           |
| les vides de construction, les matériaux et produits (réseaux) enterrés, horizontaux noyés en dalle, verticaux noyés dans les murs, les réseaux passant sous le bâtiment et sous la voirie privative, les fondations | Toutes           | inaccessibles sans travaux préalables de démolition |

### Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Remarques :

**Nous avons effectué une première intervention en 2020 avec l'édition d'un rapport de repérage amiante avant travaux n°154Y0/20/1997 du 03/11/2020.**

**En 2022, l'évolution de la zone d'intervention et du programme de travaux nous a conduits à compléter le rapport de repérage amiante avant travaux.**

Occupation des locaux : Vide

#### 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

| Documents demandés                                                                            | Documents remis                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | -                                                   |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | -                                                   |
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés                                      | Rapport amiante n° 154YO/20/1997 daté du 03/11/2020 |

Observations :

**Néant**

#### 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

| Etage                 | Intitulé du plan      |
|-----------------------|-----------------------|
| plan actuel extérieur | plan actuel extérieur |
| plan actuel RDC       | plan actuel RDC       |

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.  
Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

| N° Matériau | Localisation                                                              | Composant                                                |                         | N° Prélèvement | Conclusion (justification)                        | Quantité*        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| ZPSO-052    | Façade nord-ouest - 7 fenêtres châssis (archives, local baie, sanitaires) | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de vitrage marron | P062; P063     | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | 7 unités<br>2 kg |

*\* la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.*

### 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

| N° Matériau | Localisation                                                                                            | Composant                                                    |                                              | N° Prélèvement | Conclusion (justification)                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| ZPSO-001    | RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5; RDC - bureau / CAISSE | Colle de carrelage                                           | Colle de carrelage gris (50*100cm)           | P001; P004     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-002    | RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5; RDC - bureau / CAISSE | Colle de carrelage                                           | Colle de carrelage vert (30*30cm)            | P002; P003     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-003    | RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - allèges de fenêtres côté cours                          | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché                     | Colle + enduit sur blocs de béton cellulaire | P005; P006     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-004    | RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - habillage poteaux entre fenêtres côté cours             | Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle | Revêtement mural sur plaques de pâte         | P007; P008     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| N° Matériau | Localisation                                                                                                       | Composant                                                              |                                                                                     | N° Prélèvement | Conclusion (justification)                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| ZPSO-005    | RDC - zone guichets 1,2,3,4,5<br>- doublage du murs extérieur côté rue de la Préfecture et retour d'angle plafond  | Enduit de jointoiement des plaques de plâtre                           | Enduit - bande placo                                                                | P009           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-005-2  | RDC - bureau 3 - cloisons en plaques de plâtre avec zone guichets                                                  | Enduit de jointoiement des plaques de plâtre                           | Enduit - bande placo                                                                | P013; P014     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-006    | RDC - hall; RDC - guichet accueil;<br>RDC - bureau 1;<br>RDC - zone guichets 1,2,3,4,5                             | Colle de carrelage                                                     | Colle de plinthe marbre (100*10cm)                                                  | P010; P011     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-007    | RDC - bureau 2 - cloison en brique avec zone guichet                                                               | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché                               | Enduit plâtre + peinture (sur brique)                                               | P012           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-008    | RDC - bureau / CAISSE                                                                                              | Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non         | Panneaux de cloison bois aggloméré + revêtement aluminisé                           | P015           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-009    | RDC - bureau / CAISSE                                                                                              | Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non         | Panneaux de cloisons bois aggloméré + revêtement stratifié bleu                     | P016           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-011    | RDC - bureau 2 - cloison avec circulation                                                                          | Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non         | Panneaux de cloisons en bois + enduit beige                                         | P017           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-012    | RDC - zone guichets 1,2,3,4,5<br>- entourages des poteaux centraux                                                 | Entourage de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériau sandwich) | Colle des plaques marbrées                                                          | P018; P019     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-013    | RDC - hall; RDC - guichet accueil;<br>RDC - bureau 1;<br>RDC - zone guichets 1,2,3,4,5<br>- périphérie du bâtiment | Panneaux et plaques                                                    | Faux plafonds blancs (60*60cm)                                                      | P020           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-014    | RDC - hall; RDC - guichet accueil;<br>RDC - bureau 1;<br>RDC - zone guichets 1,2,3,4,5                             | Panneaux et plaques                                                    | Faux plafond blancs (60*60cm)                                                       | P021           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-015    | RDC - guichet accueil - cloison avec bureau 1                                                                      | Enduit de jointoiement des plaques de plâtre                           | Enduit - bande placo                                                                | P022           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-016    | RDC - bureau / CAISSE                                                                                              | Dalle de sol                                                           | Dalle de sol bleue souple (50*50cm) + colle (sur plancher technique bois aggloméré) | P023           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| N° Matériau | Localisation                                                                                            | Composant                                |                                                               | N° Prélèvement | Conclusion (justification)                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| ZPSO-017    | RDC - bureau / CAISSE - marches                                                                         | Nez de marche                            | Nez de marche noire                                           | P024           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-019    | RDC - bureau 3                                                                                          | Dalle de sol                             | Dalle de sol souple bleue + colle jaune + ragréage            | P025           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-020    | RDC - bureau 2                                                                                          | Dalle de sol                             | Dalle de sol orange souple (50*50cm) + colle jaune + ragréage | P026           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-021    | RDC - bureau 2                                                                                          | Panneaux et plaques                      | Faux plafond blanc (60*60cm)                                  | P027           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-022    | RDC - bureau 4                                                                                          | Colle non bitumineuse                    | Dalle de moquette gris + colle + ragréage                     | P028; P029     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-023    | RDC - bureau 4 - angle décroisé non refait                                                              | Colle non bitumineuse                    | Moquette marron + colle jaune + ragréage                      | P030           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-024    | RDC - bureau 3; RDC - bureau 4 - murs extérieurs non doublés                                            | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit plâtreux + peinture (sur béton)                        | P031; P032     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-025    | RDC - bureau 4 - cloisons avec bureau 3 et avec circulation                                             | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Colle + enduit sur carreaux de plâtre                         | P033; P034     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-026    | RDC - local baie; RDC - archives; RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H - doublage des murs extérieurs | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Colle + enduit sur carreaux de plâtre                         | P035; P053     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-027    | RDC - local baie; RDC - archives; RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H; RDC - circulation             | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Colle + enduit sur carreaux de plâtre                         | P036; P054     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-028    | RDC - local baie                                                                                        | Panneaux et plaques                      | Faux plafond blanc                                            | P037           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-029    | RDC - local baie                                                                                        | Dalle de sol                             | Dalle de sol marron + colle jaune + ragréage                  | P038           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-030    | RDC - archives                                                                                          | Colle non bitumineuse                    | Colle jaune + ragréage (sous moquette marron)                 | P039           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-031    | RDC - circulation                                                                                       | Colle de carrelage                       | Colle du carrelage dalle grise (75*25cm)                      | P040           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-032    | RDC - DEGT                                                                                              | Colle de carrelage                       | Colle de carrelage dalle noire (60*30cm)                      | P041           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-033    | RDC - circulation                                                                                       | Colle de carrelage                       | Colle de plinthes grises                                      | P042           | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| N° Matériau | Localisation                                                                                    | Composant                                                    |                                                           | N° Prélèvement   | Conclusion (justification)                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| ZPSO-034    | RDC - DEGT                                                                                      | Colle de carrelage                                           | Colle de plinthes noires                                  | P043             | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-035    | RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H                                                          | Colle de carrelage                                           | Colle de carrelage bleu et jaune (4*2cm)                  | P044; P045       | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-036    | RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H                                                          | Colle de faïence                                             | Colle de faïence blanche (25*20cm) apparente              | P046; P047       | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-037    | RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H                                                          | Colle de faïence                                             | Colle de faïence bleu et blanche (2*2cm) recouverte       | P048; P049       | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-038    | RDC - archives - sur murs et cloisons                                                           | Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle | Colle du revêtement mural jaune                           | P050             | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-039    | RDC - circulation; RDC - DEGT - sur murs et cloisons                                            | Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)          | Enduit + peinture gouttelette                             | P051; P052; P058 | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-040    | RDC - archives                                                                                  | Panneaux et plaques                                          | Faux plafonds blancs (30*30cm)                            | P055             | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-041    | RDC - circulation                                                                               | Panneaux et plaques                                          | Faux plafonds blanc - laine minérale (60*60cm)            | P056             | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-044    | RDC - DEGT - escalier - encloisonnement ajouté                                                  | Bandes calicot                                               | Enduit - bande placo + peinture gouttelette               | P057             | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-045    | RDC - bureau 4; RDC - circulation - pléniums - sur conduits de chauffage                        | Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)                  | Calorifugeage laine minérale + bande bitumée              | P059             | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-046    | RDC - circulation - pléniums - sur tôle des moteurs                                             | -                                                            | Colle de mousse marron (sur tôle) anti-vibratile          | P060             | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-047    | RDC - bureau 4 - gaine ventilation et cheminée (ancien local groupe)                            | Enduit à base de plâtre projeté                              | Enduit plâtreux + peinture (sur blocs de béton aggloméré) | P061             | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-053    | Façade nord-ouest - autour des 7 fenêtres châssis (archives, local baie, sanitaires)            | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure             | Joint de menuiserie gris (rigide)                         | P064             | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-054    | Façade nord-ouest - RDC - 7 baies coulissantes ; Façade sud-est - RDC - 8 fenêtres et une porte | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)     | Joint de vitrage souple noir                              | P065; P067       | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-055    | Façade nord-ouest - RDC - autour des 7 baies coulissantes vitrées                               | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure             | Joint de menuiserie souple gris clair + compribande       | P066             | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |



| N° Matériau | Localisation                                                             | Composant                                        |                                   | N° Prélèvement | Conclusion (justification)                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| ZPSO-056    | Façade sud-est - RDC - autour des 8 fenêtres et de la porte en aluminium | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Joint de menuiserie gris (rigide) | P068; P069     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

### 3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

| N° Matériau | Localisation                                                                                 | Composant                                                                                     |                                                               | N° Prélèvement | Conclusion (justification)                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| ZPSO-010    | RDC - bureau / CAISSE - châssis vitré sur cloison                                            | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)                                      | Joint de vitrage plastique noir                               |                | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ZPSO-018    | RDC - bureau 3; RDC - bureau 4                                                               | Panneaux et plaques                                                                           | Faux plafond blanc (60*60cm) - Armstrong année 2006           |                | Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)                 |
| ZPSO-042    | RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H                                                       | Panneaux et plaques                                                                           | Faux plafond blanc (60*60cm) - Armstrong année 1999           |                | Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)                 |
| ZPSO-043    | RDC - DEGT                                                                                   | Panneaux et plaques                                                                           | Faux plafonds blancs (60*60cm) - Armstrong année 2003         |                | Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)                 |
| ZPSO-048    | RDC - bureau 4; sous-sol à exutoire en toiture - ventilation ancien local groupe électrogène | Conduit en fibres-ciment                                                                      | Conduit de ventilation en béton                               |                | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ZPSO-049    | RDC - bureau 4; sous-sol à exutoire en toiture - évacuation fumée ancien groupe électrogène  | Conduit                                                                                       | Conduit de cheminée en boisseau brique                        |                | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ZPSO-050    | Toiture terrasse - sur ventilation/cheminée du local groupe électrogène au sous-sol          | Élément complémentaire de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières...) | Chapeau en béton (sur conduits de cheminée et de ventilation) |                | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ZPSO-051    | RDC - bureau 4; sous-sol à exutoire en toiture - évacuation fumée ancien groupe électrogène  | Conduit en fibres-ciment                                                                      | Gaine métallique (dans boisseau en brique)                    |                | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |

### 4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

| N° Matériau | Localisation | Composant |  | Conclusion (justification) |
|-------------|--------------|-----------|--|----------------------------|
| Néant       |              | -         |  |                            |

## VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION




Matériaux : ZPSO-001

Prélèvement : P001; P004

Description : Colle de carrelage gris (50\*100cm)

Localisation : RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5; RDC - bureau / CAISSE

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-002

Prélèvement : P002; P003

Description : Colle de carrelage vert (30\*30cm)

Localisation : RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5; RDC - bureau / CAISSE

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003

Prélèvement : P005; P006

Description : Colle + enduit sur blocs de béton cellulaire

Localisation : RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - allèges de fenêtres côté cours

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-004

Prélèvement : P007; P008

Description : Revêtement mural sur plaques de pâte

Localisation : RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - habillage poteaux entre fenêtres côté cours

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005

Prélèvement : P009

Description : Enduit - bande placo

Localisation : RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - doublage du murs extérieur côté rue de la Préfecture et retour d'angle plafond

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006

Prélèvement : P010; P011

Description : Colle de plinthe marbre (100\*10cm)

Localisation : RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-007

Prélèvement : P012

Description : Enduit plâtre + peinture (sur brique)

Localisation : RDC - bureau 2 - cloison en brique avec zone guichet

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005-2

Prélèvement : P013; P014

Description : Enduit - bande placo

Localisation : RDC - bureau 3 - cloisons en plaques de plâtre avec zone guichets

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008

Prélèvement : P015

Description : Panneaux de cloison bois aggloméré + revêtement aluminisé

Localisation : RDC - bureau / CAISSE

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009

Prélèvement : P016

Description : Panneaux de cloisons bois aggloméré + revêtement stratifié bleu

Localisation : RDC - bureau / CAISSE

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-010

Prélèvement :

Description : Joint de vitrage plastique noir

Localisation : RDC - bureau / CAISSE - châssis vitré sur cloison

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-011

Prélèvement : P017

Description : Panneaux de cloisons en bois + enduit beige

Localisation : RDC - bureau 2 - cloison avec circulation

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-012  
Prélèvement : P018; P019  
Description : Colle des plaques marbrées  
Localisation : RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - entourages des poteaux centraux  
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-013  
Prélèvement : P020  
Description : Faux plafonds blancs (60\*60cm)  
Localisation : RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1;  
RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - périphérie du bâtiment  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014  
Prélèvement : P021  
Description : Faux plafond blancs (60\*60cm)  
Localisation : RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-015  
Prélèvement : P022  
Description : Enduit - bande placo  
Localisation : RDC - guichet accueil - cloison avec bureau 1  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016  
Prélèvement : P023  
Description : Dalle de sol bleue souple (50\*50cm) + colle (sur plancher technique bois aggloméré)  
Localisation : RDC - bureau / CAISSE  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017  
Prélèvement : P024  
Description : Nez de marche noire  
Localisation : RDC - bureau / CAISSE - marches  
Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-018

Prélèvement :

Description : Faux plafond blanc (60\*60cm) - Armstrong année 2006

Localisation : RDC - bureau 3; RDC - bureau 4

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-020

Prélèvement : P026

Description : Dalle de sol orange souple (50\*50cm) + colle jaune + ragréage

Localisation : RDC - bureau 2

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-019

Prélèvement : P025

Description : Dalle de sol souple bleue + colle jaune + ragréage

Localisation : RDC - bureau 3

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021

Prélèvement : P027

Description : Faux plafond blanc (60\*60cm)

Localisation : RDC - bureau 2

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-022

Prélèvement : P028; P029

Description : Dalle de moquette gris + colle + ragréage

Localisation : RDC - bureau 4

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-023

Prélèvement : P030

Description : Moquette marron + colle jaune + ragréage

Localisation : RDC - bureau 4 - angle décroisé non refait

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-024

Prélèvement : P031; P032

Description : Enduit plâtreux + peinture (sur béton)  
Localisation : RDC - bureau 3; RDC - bureau 4 - murs extérieurs non doublés  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-025

Prélèvement : P033; P034


Description : Colle + enduit sur carreaux de plâtre  
Localisation : RDC - bureau 4 - cloisons avec bureau 3 et avec circulation  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026

Prélèvement : P035; P053

Description : Colle + enduit sur carreaux de plâtre  
Localisation : RDC - local baie; RDC - archives; RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H - doublage des murs extérieurs  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027

Prélèvement : P036; P054

Description : Colle + enduit sur carreaux de plâtre  
Localisation : RDC - local baie; RDC - archives; RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H; RDC - circulation  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-028

Prélèvement : P037

Description : Faux plafond blanc  
Localisation : RDC - local baie  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-029

Prélèvement : P038

Description : Dalle de sol marron + colle jaune + ragréage  
Localisation : RDC - local baie  
Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-030

Prélèvement : P039

Description : Colle jaune + ragréage (sous moquette marron)

Localisation : RDC - archives

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-031

Prélèvement : P040

Description : Colle du carrelage dalle grise (75\*25cm)

Localisation : RDC - circulation

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-032

Prélèvement : P041

Description : Colle de carrelage dalle noire (60\*30cm)

Localisation : RDC - DEGT

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-033

Prélèvement : P042

Description : Colle de plinthes grises

Localisation : RDC - circulation

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-034

Prélèvement : P043

Description : Colle de plinthes noires

Localisation : RDC - DEGT

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-035

Prélèvement : P044; P045

Description : Colle de carrelage bleu et jaune (4\*2cm)

Localisation : RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-035

Prélèvement : P044; P045

Description : Colle de carrelage bleu et jaune (4\*2cm)

Localisation : RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-036

Prélèvement : P046; P047

Description : Colle de faïence blanche (25\*20cm) apparente

Localisation : RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-036

Prélèvement : P046; P047

Description : Colle de faïence blanche (25\*20cm) apparente

Localisation : RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-037

Prélèvement : P048; P049

Description : Colle de faïence bleu et blanche (2\*2cm) recouverte

Localisation : RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-037

Prélèvement : P048; P049

Description : Colle de faïence bleu et blanche (2\*2cm) recouverte

Localisation : RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-038

Prélèvement : P050

Description : Colle du revêtement mural jaune

Localisation : RDC - archives - sur murs et cloisons

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-039  
Prélèvement : P051; P052; P058  
Description : Enduit + peinture gouttelette  
Localisation : RDC - circulation; RDC - DEGT - sur murs et cloisons  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-040  
Prélèvement : P055  
Description : Faux plafonds blancs (30\*30cm)  
Localisation : RDC - archives  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-041  
Prélèvement : P056  
Description : Faux plafonds blanc - laine minérale (60\*60cm)  
Localisation : RDC - circulation  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-042  
Prélèvement :  
Description : Faux plafond blanc (60\*60cm) - Armstrong année 1999  
Localisation : RDC - sanitaires F; RDC - sanitaires H  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-043  
Prélèvement :  
Description : Faux plafonds blancs (60\*60cm) - Armstrong année 2003  
Localisation : RDC - DEGT  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-044  
Prélèvement : P057  
Description : Enduit - bande placo + peinture gouttelette  
Localisation : RDC - DEGT - escalier - encloisonnement ajouté  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-045

Prélèvement : P059


Description : Calorifugeage laine minérale + bande bitumée  
Localisation : RDC - bureau 4; RDC - circulation - pléniums - sur conduits de chauffage  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-046

Prélèvement : P060

Description : Colle de mousse marron (sur tôle) anti-vibratile  
Localisation : RDC - circulation - pléniums - sur tôle des moteurs  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-047

Prélèvement : P061

Description : Enduit plâtreux + peinture (sur blocs de béton aggloméré)  
Localisation : RDC - bureau 4 - gaine ventilation et cheminée (ancien local groupe)  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-048

Prélèvement :


Description : Conduit de ventilation en béton  
Localisation : RDC - bureau 4; sous-sol à exutoire en toiture - ventilation ancien local groupe électrogène  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-048

Prélèvement :

Description : Conduit de ventilation en béton  
Localisation : RDC - bureau 4; sous-sol à exutoire en toiture - ventilation ancien local groupe électrogène  
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-048

Prélèvement :

Description : Conduit de ventilation en béton  
Localisation : RDC - bureau 4; sous-sol à exutoire en toiture - ventilation ancien local groupe électrogène  
Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-049

Prélèvement :

Description : Conduit de cheminée en boisseau brique  
Localisation : RDC - bureau 4; sous-sol à exutoire en toiture -  
évacuation fumée ancien groupe électrogène  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-049

Prélèvement :

Description : Conduit de cheminée en boisseau brique  
Localisation : RDC - bureau 4; sous-sol à exutoire en toiture -  
évacuation fumée ancien groupe électrogène  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-050

Prélèvement :


Description : Chapeau en béton (sur conduits de cheminée et  
de ventilation)  
Localisation : Toiture terrasse - sur ventilation/cheminée du  
local groupe électrogène au sous-sol  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-051

Prélèvement :

Description : Gaine métallique (dans boisseau en brique)  
Localisation : RDC - bureau 4; sous-sol à exutoire en toiture -  
évacuation fumée ancien groupe électrogène  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-052


Prélèvement : P062; P063

Description : Joint de vitrage marron

Localisation : Façade nord-ouest - 7 fenêtres châssis (archives, local baie, sanitaires)

Résultat : Présence d'amiante

Quantité : 7 U - 2 m3



Matériaux : ZPSO-052

Prélèvement : P062; P063

Description : Joint de vitrage marron

Localisation : Façade nord-ouest - 7 fenêtres châssis (archives, local baie, sanitaires)

Résultat : Présence d'amiante

Quantité : 7 U - 2 m3



Matériaux : ZPSO-053

Prélèvement : P064

Description : Joint de menuiserie gris (rigide)

Localisation : Façade nord-ouest - autour des 7 fenêtres châssis (archives, local baie, sanitaires)

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-054

Prélèvement : P065; P067


Description : Joint de vitrage souple noire

Localisation : Façade nord-ouest - RDC - 7 baies coulissantes ;

Façade sud-est - RDC - 8 fenêtres et une porte

Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-054

Prélèvement : P065; P067

Description : Joint de vitrage souple noire

Localisation : Façade nord-ouest - RDC - 7 baies coulissantes ;

Façade sud-est - RDC - 8 fenêtres et une porte

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-055

Prélèvement : P066

Description : Joint de menuiserie souple gris clair + compribande

Localisation : Façade nord-ouest - RDC - autour des 7 baies  
coulissantes vitrées

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-056

Prélèvement : P068; P069

Description : Joint de menuiserie gris (rigide)

Localisation : Façade sud-est - RDC - autour des 8 fenêtres et  
de la porte en aluminium

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-056

Prélèvement : P068; P069

Description : Joint de menuiserie gris (rigide)

Localisation : Façade sud-est - RDC - autour des 8 fenêtres et de la  
porte en aluminium

Résultat : Absence d'amiante

## ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

vers BATIMENT E "WAGON"

## Extérieur - menuiseries en aluminium




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Anthony CHAUMAT

Dossier n° 2007CGEDI000028 (154Y0) du 03/11/2020

Adresse du bien : Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC)

40, rue de la Préfecture (Non communiqué) 58000 NEVERS

## Rez-de-chaussée




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Anthony CHAUMAT  
Dossier n° 2007CGEDI000028 (154Y0) du 03/11/2020  
Adresse du bien : Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC)  
40, rue de la Préfecture (Non communiqué) 58000 NEVERS

## ANNEXE 3 - PV ANALYSES





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51600 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51600  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                            |
| Dossier client   |                                                                         |
| Echantillon      | P001 - Colle de carrelage gris 100*50 - Ensemble circulation + guichets |
| Description ITGA | Colle grise en vrac                                                     |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Colle grise en vrac | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51601 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51601  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                           |
| Dossier client   |                                                                        |
| Echantillon      | P002 - Colle de carrelage vert 30*30 - Ensemble circulation + guichets |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène             |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Carrelage                                                       | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |
| Colle grise non séparable + matériau<br>compact gris hétérogène | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51602 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51602  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                           |
| Dossier client   |                                                                        |
| Echantillon      | P003 - Colle de carrelage vert 30*30 - Ensemble circulation + guichets |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise en vrac                                        |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Carrelage           | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |
| Colle grise en vrac | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51603 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51603  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                            |
| Dossier client   |                                                                         |
| Echantillon      | P004 - Colle de carrelage gris 100*50 - Ensemble circulation + guichets |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise en vrac                                         |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Carrelage           | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |
| Colle grise en vrac | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 2                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51604 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51604  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                              |
| Dossier client   |                                                                           |
| Echantillon      | P005 - Panneaux d'allèges en syporex + enduit - Murs extérieur côté cours |
| Description ITGA | Matériau blanc / Matériau blanc hétérogène                                |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Matériau blanc            | META (1) le 27/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |
| Matériau blanc hétérogène | META (1) le 27/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51605 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51605  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                              |
| Dossier client   |                                                                           |
| Echantillon      | P006 - Panneaux d'allèges en syporex + enduit - Murs extérieur côté cours |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau blanc en vrac                    |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac non<br>séparable + matériau blanc en vrac<br>non séparable | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51606 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51606  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                                      |
| Dossier client   |                                                                                                   |
| Echantillon      | P007 - Revêtement murale + colle + plaque de plâtre - Habillage poteaux murs extérieur côté cours |
| Description ITGA | Moquette bleue / Colle polymère jaune / Peintures multiples / Carton / Matériau plâtreux blanc    |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Moquette bleue non séparable +<br>colle polymère jaune non séparable +<br>peintures multiples non séparable +<br>carton non séparable + matériau<br>plâtreux blanc | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51607 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51607  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                                                      |
| Dossier client   |                                                                                                                   |
| Echantillon      | P008 - Revêtement murale + colle + plaque de plâtre - Habillage poteaux murs extérieur côté cours                 |
| Description ITGA | Moquette bleue / Colle polymère jaune en faible quantité / Peintures multiples / Carton / Matériau plâtreux blanc |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Moquette bleue                                                                                                                                      | META (2) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 2                         |
| Colle polymère jaune en faible<br>quantité non séparable + peintures<br>multiples non séparable + carton non<br>séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51608 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51608  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                                 |
| Dossier client   |                                                                                              |
| Echantillon      | P009 - Enduit de bande placo - Doublage murs extérieur côté route                            |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                                              | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Peinture non séparable + enduit<br>plâtreux blanc en vrac non séparable<br>+ carton non séparable + papier non<br>séparable + matériau plâtreux blanc<br>en vrac non séparable | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51609 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51609  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX        |
| Dossier client   |                                                     |
| Echantillon      | P010 - Colle plinthe grise 15*100 - Cloison bureaux |
| Description ITGA | Peinture / Colle grise en vrac                      |

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Peinture non séparable + colle grise<br>en vrac | META (1) le 27/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51610 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51610  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX              |
| Dossier client   |                                                           |
| Echantillon      | P011 - Colle plinthe grise 15*100 - Cloison bureaux       |
| Description ITGA | Colle grise / Couche plâtreuse blanche en faible quantité |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Colle grise + couche plâtreuse<br>blanche en faible quantité non<br>séparable | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51611 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51611  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                         |
| Dossier client   |                                                                                      |
| Echantillon      | P012 - Enduit sur cloison brique - Bureaux                                           |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en faible quantité en vrac |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Peinture non séparable + enduit<br>plâtreux blanc en vrac + matériau<br>rouge en faible quantité en vrac non<br>séparable | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 2                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51612 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51612  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                                 |
| Dossier client   |                                                                                              |
| Echantillon      | P013 - Enduit de bande placo - Cloison bureaux                                               |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                                              | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Peinture non séparable + enduit<br>plâtreux blanc en vrac non séparable<br>+ papier non séparable + carton non<br>séparable + matériau plâtreux blanc<br>en vrac non séparable | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51613 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51613  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                                                          |
| Dossier client   |                                                                                                                       |
| Echantillon      | P014 - Enduit de bande placo - Enduit de bande placo                                                                  |
| Description ITGA | Toile fibreuse blanche / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|  Toile fibreuse blanche non séparable<br>+ peinture non séparable + enduit<br>plâtreux blanc en vrac non séparable<br>+ papier non séparable + carton non<br>séparable + matériau plâtreux blanc<br>en vrac non séparable | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51614 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51614  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                            |
| Dossier client   |                                                                                         |
| Echantillon      | P015 - Panneaux de cloison bois aggloméré + revêtement métallique + colle - Guichet     |
| Description ITGA | Matériau compact marron avec couche d'aluminium / Colle polymère jaune / Bois aggloméré |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                          | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Matériau compact marron avec<br>couche d'aluminium non séparable +<br>colle polymère jaune non séparable +<br>bois aggloméré non séparable | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51615 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51615  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                       |
| Dossier client   |                                                                                    |
| Echantillon      | P016 - Panneaux de cloison bois aggloméré + revêtement bleu + colle - Guichet      |
| Description ITGA | Matériau compact marron / Colle polymère jaune / Bois aggloméré avec couche souple |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Matériau compact marron + colle<br>polymère jaune non séparable + bois<br>aggloméré avec couche souple non<br>séparable | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51616 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51616  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX |
| Dossier client   |                                              |
| Echantillon      | P017 - Enduit sur cloison bois - Bureaux     |
| Description ITGA | Peinture / Bois aggloméré en vrac            |

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Peinture non séparable + bois<br>aggloméré en vrac non séparable | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51617 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51617  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX      |
| Dossier client   |                                                   |
| Echantillon      | P018 - Colle plaque de marbre - Habillage poteaux |
| Description ITGA | Colle blanche avec couche en toile                |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Colle blanche avec couche en toile | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51618 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51618  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX      |
| Dossier client   |                                                   |
| Echantillon      | P019 - Colle plaque de marbre - Habillage poteaux |
| Description ITGA | Colle blanche en vrac avec couche en toile        |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Colle blanche en vrac avec couche en<br>toile | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51619 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51619  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX |
| Dossier client   |                                              |
| Echantillon      | P020 - Dalle de faux plafond - Zone accueil  |
| Description ITGA | Enduit blanc / Matériau fibreux beige        |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                      | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Enduit blanc non séparable +<br>matériau fibreux beige | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51620 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51620  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX |
| Dossier client   |                                              |
| Echantillon      | P021 - Dalle de faux plafond - Zone bureaux  |
| Description ITGA | Enduit blanc / Matériau fibreux beige        |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                      | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Enduit blanc non séparable +<br>matériau fibreux beige | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51621 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51621  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX        |
| Dossier client   |                                                     |
| Echantillon      | P022 - Plaques de plâtre - Cloison accueil          |
| Description ITGA | Peinture / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                     | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Peinture non séparable + carton non<br>séparable + matériau plâtreux blanc<br>en vrac | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51622 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51622  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                      |
| Dossier client   |                                                                                   |
| Echantillon      | P023 - Lé plastique bleu en dalle + colle + plancher - Bureau caisse              |
| Description ITGA | Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Bois aggloméré |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                            | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Revêtement souple gris                                                                     | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |
| ▶ Colle polymère jaune en faible<br>quantité non séparable + bois<br>aggloméré non séparable | META (2) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51623 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51623  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                     |
| Dossier client   |                                                                                  |
| Echantillon      | P024 - Nez de marche - Bureau caisse                                             |
| Description ITGA | Revêtement souple noir / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                    | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Revêtement souple noir + colle<br>polymère jaune en faible quantité<br>avec poussières non séparable | META (2) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 2                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51624 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51624  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                                     |
| Dossier client   |                                                                                                  |
| Echantillon      | P025 - Lé plastique bleu en dalle + colle + ragréage - Bureau                                    |
| Description ITGA | Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en vrac hétérogène |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Revêtement souple bleu                                | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |
| ▶ Colle polymère jaune non séparable<br>+ ragréage rose | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |
| ▶ Matériau gris en vrac hétérogène                      | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51625 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51625  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                                                                              |
| Dossier client   |                                                                                                                                           |
| Echantillon      | P026 - Lé plastique orange en dalle + colle + ragréage - Bureau                                                                           |
| Description ITGA | Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture en faible quantité / Matériau blanc en faible quantité en vrac |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                                    | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Revêtement souple orange                                                                                                                                             | META (1) le 27/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |
| Colle polymère jaune non séparable<br>+ ragréage gris + peinture en faible<br>quantité non séparable + matériau<br>blanc en faible quantité en vrac non<br>séparable | META (1) le 27/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51626 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51626  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX     |
| Dossier client   |                                                  |
| Echantillon      | P027 - Dalle faux plafond - Bureau               |
| Description ITGA | Enduit blanc / Matériau fibreux beige / Peinture |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Enduit blanc non séparable +<br>matériau fibreux beige + peinture<br>non séparable | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51627 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51627  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                          |
| Dossier client   |                                                                                       |
| Echantillon      | P028 - Colle moquette grise + ragréage - Bureau                                       |
| Description ITGA | Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                      | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Moquette grise avec couche bitumineuse | META (2) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |
| Colle polymère jaune                   | META (2) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |
| Ragréage gris en vrac                  | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51628 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51628  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                                                        |
| Dossier client   |                                                                                                                     |
| Echantillon      | P029 - Colle moquette grise + ragréage - Bureau                                                                     |
| Description ITGA | Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en vrac hétérogène |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Moquette grise avec couche bitumineuse                                                   | META (2) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |
| Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51629 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51629  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                                        |
| Dossier client   |                                                                                     |
| Echantillon      | P030 - Colle moquette marron + ragréage - Bureau                                    |
| Description ITGA | Moquette marron avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Moquette marron avec couche en<br>toile                       | META (2) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |
| Colle polymère jaune non séparable<br>+ ragréage gris en vrac | META (1) le 27/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51630 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51630  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX |
| Dossier client   |                                              |
| Echantillon      | P031 - Enduit sur murs extérieur - Côté rue  |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac     |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Peinture non séparable + enduit<br>plâtreux blanc en vrac | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51631 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51631  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX |
| Dossier client   |                                              |
| Echantillon      | P032 - Enduit sur murs extérieur - Côté rue  |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac     |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Peinture non séparable + enduit<br>plâtreux blanc en vrac | META (1) le 27/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51632 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51632  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX              |
| Dossier client   |                                                           |
| Echantillon      | P033 - Enduit sur cloisons en carreaux de plâtre - Bureau |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac                  |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Peinture non séparable + enduit<br>plâtreux blanc en vrac | META (1) le 27/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51633 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51633  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX              |
| Dossier client   |                                                           |
| Echantillon      | P034 - Enduit sur cloisons en carreaux de plâtre - Bureau |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac                             |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 2                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51634 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51634  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                  |
| Dossier client   |                                                               |
| Echantillon      | P035 - Enduit sur cloisons en carreaux de plâtre - Local info |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac                      |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Peinture non séparable + enduit<br>plâtreux blanc en vrac | META (1) le 27/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51635 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51635  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                 |
| Dossier client   |                                                              |
| Echantillon      | P036 - Enduit sur cloison en carreaux de plâtre - Local info |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac                                |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac | META (1) le 27/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51636 EN DATE DU 28/10/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885  
 Echantillon ITGA : IT072010-51636  
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

#### Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX                  |
| Dossier client   |                                                               |
| Echantillon      | P037 - Dalle de faux plafond - Local info                     |
| Description ITGA | Enduit blanc / Matériau fibreux beige / Couche fibreuse grise |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Enduit blanc non séparable +<br>matériau fibreux beige + couche<br>fibreuse grise non séparable | META (1) le 28/10/2020                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de  
l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2809 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2809  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P038 - Dalle de sol marron + colle jaune + ragréage - RDC - local baie                                        |
| Description ITGA | Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène / <b>Couche blanche</b>    |

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                            | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▶ Revêtement souple marron                                                                                   | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : BKB        |
| ▶ Colle polymère jaune non séparable<br>+ Ragréage gris en vrac hétérogène<br>+ Couche blanche non séparable | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : BKB<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22


Page 1 / 2

---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2809 EN DATE DU 07/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2810 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2810  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P039 - Colle jaune + ragréage (sous moquette marron) - RDC - archives                                         |
| Description ITGA | Moquette marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène                                     |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                           | Technique analytique<br>(Méthode de préparation<br>et date d'analyse)                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Moquette marron + Colle polymère<br>jaune non séparable + Ragréage gris<br>en vrac hétérogène non séparable | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : BKB<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Fatima EL JATTIOU Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2811 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2811  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P040 - Colle du carrelage dalle grise (75*25cm) - RDC - circulation                                           |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise hétérogène                                                                            |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique


La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Carrelage                | Non analysé                                                                                 |                               |                      |                      |
| ▶ Colle grise hétérogène | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : BKB       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2812 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2812  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - _PREFECTURE_NIEVRE_- _batiment_F_- _RDC_3125                                                       |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Batiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P041 - Colle de carrelage dalle noire (60*30cm) - RDC - DECT                                                  |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / <b>Couche plâtrée blanche</b>                                    |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation<br>et date d'analyse)                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Carrelage                                                                     | Non analysé                                                                                 |                               |                      |                       |
| ▶ Colle grise en vrac hétérogène +<br>Couche plâtrée blanche non<br>séparable | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : MXP<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 2

---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2812 EN DATE DU 07/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2813 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2813  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Préfecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P042 - Colle de plinthes grises - RDC - circulation                                                           |
| Description ITGA | Peintures multiples / Colle beige                                                                             |

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Peintures multiples non séparable +<br>Colle beige | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyse : MXP<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de  
l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2814 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2814  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P043 - Colle de plinthes noires - RDC - DEGT                                                                  |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise hétérogène / Couche plâtreuse blanche                                                 |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                    | Technique analytique<br>(Méthode de préparation<br>et date d'analyse)                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Carrelage                                                            | Non analysé                                                                                 |                               |                      |                       |
| ▶ Colle grise hétérogène + Couche<br>plâtreuse blanche non séparable | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : MXP<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 2



---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2814 EN DATE DU 07/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2815 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2815  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P044 - Colle de carrelage bleu et jaune (4*2cm) - RDC - sanitaires H                                          |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche grise hétérogène / Joint cassant gris                             |

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Peinture non séparable + Colle grise<br>+ Couche grise hétérogène non<br>séparable + Joint cassant gris non<br>séparable | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyse : MXP<br>(2) |
| Carrelage                                                                                                                | Non analysé                                                                                 |                               |                      |                      |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 2

---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2815 EN DATE DU 07/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie  
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
 Tél : 03.20.86.20.72  
 Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
 Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2816 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
 Echantillon ITGA : IT022202-2816  
 Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - _PREFECTURE_NIEVRE_- _batiment_F_- _RDC_3125                                                       |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Batiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P045 - Colle de carrelage bleu et jaune (4*2cm) - RDC - sanitaires F                                          |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Joint cassant gris                                    |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Peinture non séparable + Colle grise<br>en vrac hétérogène + Joint cassant<br>gris non séparable | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyse : MXP<br>(2) |
| Carrelage                                                                                        | Non analysé                                                                                 |                               |                      |                      |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22


Page 1 / 2

---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2816 EN DATE DU 07/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de  
l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2817 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2817  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P046 - Colle de faïence blanche (25*20cm) apparente - RDC - sanitaires H                                      |
| Description ITGA | Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc                                                                 |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                    | Technique analytique<br>(Méthode de préparation<br>et date d'analyse)                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Carrelage                                            | Non analysé                                                                                 |                               |                      |                       |
| ▶ Colle beige + Joint cassant blanc<br>non séparable | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : MXP<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 2

---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2817 EN DATE DU 07/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de  
l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2818 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2818  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P047 - Colle de faïence blanche (25*20cm) apparente - RDC - sanitaires F                                      |
| Description ITGA | Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche                                                              |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Carrelage                                               | Non analysé                                                                                 |                               |                      |                       |
| ▶ Colle beige + Couche plâtrée<br>blanche non séparable | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : MXP<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22


Page 1 / 2

---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2818 EN DATE DU 07/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2819 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2819  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - _PREFECTURE_NIEVRE_- _batiment_F_- _RDC_3125                                                       |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Batiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P048 - Colle de faïence bleu et blanche (2*2cm) recouverte - RDC - sanitaires H                               |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / <b>Couche plâtrée blanche</b>                                    |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Carrelage                                                                     | Non analysé                                                                                 |                               |                      |                       |
| ▶ Colle grise en vrac hétérogène +<br>Couche plâtrée blanche non<br>séparable | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : MXP<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 2



---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2819 EN DATE DU 07/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2820 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2820  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P049 - Colle de faïence bleu et blanche (2*2cm) recouverte - RDC - sanitaires F                               |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche                                                   |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                 | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Peinture non séparable + Colle<br>beige + Couche plâtrée blanche<br>non séparable | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyse : RSC<br>(2) |
| Carrelage                                                                         | Non analysé                                                                                 |                               |                      |                      |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22


Page 1 / 2

---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2820 EN DATE DU 07/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2821 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2821  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P050 - Colle du revêtement mural jaune - RDC - archives - sur murs et cloisons                                |
| Description ITGA | Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac                                                 |

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                 | Technique analytique<br>(Méthode de préparation<br>et date d'analyse)                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture avec couche en toile non<br>séparable + Enduit plâtreux blanc<br>en vrac | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : RSC<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2822 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2822  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P051 - Enduit + peinture gouttelette - RDC - circulation - cloisons                                           |
| Description ITGA | Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac                                                   |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation<br>et date d'analyse)                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peintures multiples en vrac non<br>séparable + Enduit plâtreux blanc<br>en vrac | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : RSC<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Fatima EL JATTIOU Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2823 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2823  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P052 - Enduit + peinture gouttelette - RDC - DEGT - mur support beton                                         |
| Description ITGA | Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac                                                   |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peintures multiples en vrac non<br>séparable + Enduit plâtreux blanc<br>en vrac | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : RSC<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Fatima EL JATTIOU Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2824 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2824  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P053 - Colle + enduit sur carreaux de plâtre - RDC - sanitaires H - doublage des murs extérieurs              |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac                                                                                 |

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


#### Résultat :

| Fraction Analysée               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : RSC<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2825 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2825  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P054 - Colle + enduit sur carreaux de plâtre - RDC - sanitaires F                                             |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac                                                                                 |

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


#### Résultat :

| Fraction Analysée               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : RSC<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Fatima EL JATTIOU Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de  
l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2826 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2826  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P055 - Faux plafonds blancs (30*30cm) - RDC - archives                                                        |
| Description ITGA | Enduit blanc / Matériau fibreux beige / Peinture                                                              |

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                                 | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Enduit blanc non séparable +<br>Matériau fibreux beige + Peinture<br>non séparable | MOLP + META (A) le<br>07/02/2022<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 4 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : RSC<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 2



---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2826 EN DATE DU 07/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de  
l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2827 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2827  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P056 - Faux plafonds blanc - laine minérale (60*60cm) - RDC - circulation                                     |
| Description ITGA | Peinture / Matériau fibreux jaune avec poussières                                                             |

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                                 | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture non séparable + Matériau<br>fibreux jaune avec poussières | MOLP + META (A) le<br>07/02/2022<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 4 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : RSC<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 2

---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2827 EN DATE DU 07/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2828 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2828  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P057 - Enduit - bande placo + peinture goutelette - RDC - DEGT - escalier - encloisonnement ajote             |
| Description ITGA | Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier                             |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                     | Technique analytique<br>(Méthode de préparation<br>et date d'analyse)                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peintures multiples en vrac non<br>séparable + Enduit plâtreux blanc<br>en vrac avec couche en papier | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : CTD<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Fatima EL JATTIOU Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2829 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2829  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P058 - Enduit + peinture gouttelette - RDC - circulation - imposte porte avec DEGT                            |
| Description ITGA | Peintures multiples / Bois aggloméré en vrac                                                                  |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée      | Technique analytique<br>(Méthode de préparation<br>et date d'analyse)                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Peintures multiples    | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyse : CTD        |
| Bois aggloméré en vrac | Non analysé                                                                                 |                               |                      |                      |


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2830 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2830  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - _PREFECTURE_NIEVRE_- batiment_F_-RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Batiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P059 - Calorifugeage laine minerale + bande bitumee - RDC - circulation - plenums - sur conduits de chauffage |
| Description ITGA | Carton bitumé / Matériau fibreux rose                                                                         |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


#### Résultat :

| Fraction Analysée                                        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                                 | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▶ Carton bitumé non séparable +<br>Matériau fibreux rose | MOLP + META (B) le<br>07/02/2022<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 4 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : CTD<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de  
l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2831 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2831  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - batiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Batiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P060 - Colle de mousse marron (sur tole) anti-vibratile - RDC - circulation - plenums - sur tole des moteurs  |
| Description ITGA | Matériau mousse marron en vrac / Colle polymère jaune en vrac                                                 |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                 | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Matériau mousse marron en vrac +<br>Colle polymère jaune en vrac non<br>séparable | META (B) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : CTD<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2832 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2832  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028_-_PREFECTURE_NIEVRE_-_batiment_F_-_RDC_3125                                                                                       |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Batiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS                              |
| Echantillon      | P061 - Enduit plâtreux + peinture (sur blocs de beton agglomeré) - RDC - bureau 4 - gaine ventilation et<br>cheminee (ancien local groupe) |
| Description ITGA | Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac                                                                                           |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                 | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture en vrac non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc en vrac | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : CTD<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2833 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2833  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P062 - Joint de vitrage marron - Facade nord-ouest - fenetre chassis aluminium archives                       |
| Description ITGA | Matériau compact gris en vrac hétérogène                                                                      |

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


#### Résultat :

| Fraction Analysée                           | Technique analytique<br>(Méthode de préparation<br>et date d'analyse)                       | Résultat                        | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Matériau compact gris en vrac<br>hétérogène | META (A) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Présence de<br>fibres d'amiante | Chrysotile           | Autres fibres inhalables<br>distinguées par M. (1)<br>Analyse : MXP<br>(2) |

(1) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2834/m1 EN DATE DU 09/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Ce rapport d'analyse annule et remplace le rapport d'analyse numéro IT022202-2834 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2834  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC 3125                                                       |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture 58000 NEVERS |
| Echantillon      | P063 - Joint de vitrage marron - Facade nord-ouest - fenetre chassis sanitaires H)                         |
| Description ITGA | Matériau mou gris en vrac avec poussières / <b>Peinture en faible quantité</b>                             |

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                           | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                                | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Matériau mou gris en vrac avec<br>poussières + Peinture en faible<br>quantité non séparable | META (B) le 08/02/2022<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 6 | <b>Présence de<br/>fibres d'amiante</b> | <b>Chrysotile</b>    | Analyste : RSC<br>(1) |

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

#### Explication des modifications par rapport à la version précédente du document :

L'échantillon a été réanalysé à la suite d'une demande client et les résultats précédemment émis ne peuvent pas être intégralement confirmés. En vous demandant de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée, sachez que nous mettons tout en œuvre afin que cette situation ne se reproduise pas.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 2

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2834/m1 EN DATE DU 09/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Validé par : Matthias SIX Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971



Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2835 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2835  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - _PREFECTURE_NIEVRE_- _batiment_F_- _RDC_3125                                                                             |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Batiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS                       |
| Echantillon      | P064 - Joint de menuiserie gris (rigide) - Facade nord-ouest - autour des 7 fenestres chassis (archives, local<br>baie, sanitaires) |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau mou gris                                                                                             |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peintures multiples non séparable +<br>Matériau mou gris | META (B) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : CTD<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22


Page 1 / 2

---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2835 EN DATE DU 07/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
 Tél : 03.20.86.20.72  
 Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
 Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2836 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
 M. Anthony CHAUMAT  
 Parc Technologique de Dijon  
 1 rue Louis de Broglie  
 21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
 Echantillon ITGA : IT022202-2836  
 Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE NIEVRE - bâtiment F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P065 - Joint de vitrage souple noire - Facade nord-ouest - baies coulissantes                                 |
| Description ITGA | Matériau souple noir                                                                                          |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique


La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée    | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Matériau souple noir | META (B) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyse : CTD        |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2837 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2837  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - _PREFECTURE_NIEVRE - _batiment_F - _RDC_3125                                                                        |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Batiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS                  |
| Echantillon      | P066 - Joint de menuiserie souple gris clair + compribande - Facade nord-ouest - RDC - autour des 7 baies coulissantes vitrées |
| Description ITGA | Matériau souple beige avec couche en mousse et poussières                                                                      |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique


La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                              | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ Matériau souple beige avec couche<br>en mousse et poussières | META (B) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : CTD       |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2838 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2838  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - PREFECTURE_NIEVRE - batiment_F - RDC_3125                                                          |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Batiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS |
| Echantillon      | P067 - Joint de vitrage souple noire - Facade sud-est - fenetre aluminium                                     |
| Description ITGA | Matériau souple noir avec poussières                                                                          |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique


La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Matériau souple noir avec<br>poussières | META (B) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyse : CTD        |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 1





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2839 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2839  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - _PREFECTURE_NIEVRE_- _batiment_F_- _RDC_3125                                                             |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Batiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS       |
| Echantillon      | P068 - Joint de menuiserie gris (rigide) - Facade sud-est - RDC - autour des 8 fenetres et de la porte en aluminium |
| Description ITGA | <b>Peintures multiples / Matériau mou gris avec poussières / Matériau beige en vrac</b>                             |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                     | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peintures multiples non séparable +<br>Matériau mou gris avec poussières +<br>Matériau beige en vrac non<br>séparable | META (B) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : CTD<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 2

---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2839 EN DATE DU 07/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de  
l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78



Accréditation n° 1-5971  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2840 EN DATE DU 07/02/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)  
M. Anthony CHAUMAT  
Parc Technologique de Dijon  
1 rue Louis de Broglie  
21000 DIJON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0222-3058  
Echantillon ITGA : IT022202-2840  
Reçu au laboratoire le : 04/02/2022

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2007-028 - _PREFECTURE_NIEVRE_- _batiment_F_- _RDC_3125                                                             |
| Dossier client   | 2007CGEDI000028 (154Y0) - Batiment F (accueil guichet - bureaux RDC) 40, rue de la Prefecture<br>58000 NEVERS       |
| Echantillon      | P069 - Joint de menuiserie gris (rigide) - Facade sud-est - RDC - autour des 8 fenetres et de la porte en aluminium |
| Description ITGA | <b>Peinture / Matériau mou gris avec poussières / Matériau beige en faible quantité</b>                             |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                       | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▶ Peinture non séparable + Matériau<br>mou gris avec poussières + Matériau<br>beige en faible quantité non<br>séparable | META (B) le 07/02/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : CTD<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 / 2

---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022202-2840 EN DATE DU 07/02/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste



---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 2 / 2

## ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certifie par la présente que :

**Anthony CHAUMAT**

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

| DOMAINE TECHNIQUE      | INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEBUT DE VALIDITE | FIN DE VALIDITE |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| AMIANTE                | Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20/12/2019        | 19/12/2024      |
| AMIANTE - avec mention | Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement | 20/12/2019        | 19/12/2024      |

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique et d'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis



ACCREDITATION N° 4-0085  
PORTÉE DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Directeur Opérationnel **Guillaume Roy**

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence d'un Formule des certificats disponible sur le site Internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr)  
SOCOTEC Certification France – SAS au capital de 100 000 euros – RCS Créteil 490 984 309 – 1 rue René Anjoly – 94250 Gentilly – [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr)

## ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE



Assurance et Banque

Votre intermédiaire  
**MARSH SAS**  
Département Construction  
Tour Ariane  
5, Place des Pyramides  
La Défense 9  
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

**Votre contrat**

Construction : Responsabilité  
civile professionnelle et  
exploitation

**Vos références**

Contrat : **37503519275087**  
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**ATTESTATION D'ASSURANCE**

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME  
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 20/12/2021  
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE  
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.