

CASERNE PAMANDZI -

LOGEMENT	TYPE	SURF (M²)	PLACO (DÉMONTAGE PLAFONDS, SUSPENTES, ISOLATION ET REPOSE À L'IDENTIQUE)	M²	MISE EN PEINTURE PLAFONDS HORS PIÈCES HUMIDES (COULEUR MAT) + MURS : PEINTURE SATINÉE	M²
39850001024001	F6	140.001			- Chambre : 12,75 m² : Infiltration plafond ; - Escalier : 4,97m² : Plafond à repeindre ; - Chambre : 9,67m² : Infiltration plafond , - Cellier : 7,24m² : Plafond ; - Salle d'eau Rdc : 5,78m² : Plafond fissuré - Séjour : 24,49 m² : Plafond fissuré ; - Cuisine : 13,97 m² : Plafond fissuré ;	78,87
39850001018003	F5	103.00			Couloir : 5 m² : infiltration plafond	5
39850001017005	F5	102.9975			WC : 1,84 m² : Infiltration dans l'angle bas du mur – côté gauche	1,84
39850001016007	F5	102.9975			- Terrasse : infiltration au plafond ; - Séjour : Infiltration sur un mur : 2,65m x 2,170m	5,75
39850001016008	F5	103.00	- chambre gauche : 14,8 m² - chambre en face de l'escalier : 10,64 m²	25,44	cage d'escalier : 4,84 m²	4,84
39850001021010	F4	85.997			- Chambre : 13,32 m² : Infiltration plafond	13,32
39850001020011	F4	85.997	- Chambre 2ème droite : 13,22 m² : Infiltration murale + plafond ; - Chambre 1ère droite : 9,75 m² : Infiltration au plafond + peinture écaillée, enduit qui se décolle	22,97	- Salle d'eau : 5,69 m² : Infiltration ; - Cuisine : 12,58 m² ; - WC : 2,14 m² ; - Escalier : H : 5,55 m² , L : 2,20 m² , I : 2,17 m² : Infiltration au mur au niveau des nacos ;	46,9
39850001020012	F4	85.997	- Chambre face escalier : 9,80 m² : Infiltration - placo qui se décolle ;	9,8	- Chambre gauche escalier : 13,10 m² : Infiltration en haut à gauche placard ; - Cuisine : 12,51 m² : Infiltration en haut à gauche niveau VMC ; - Escalier : H : 5,5 m² , L : 2,20 m² ; I : 2,18 m² : Mur droite taché et peinture écaillée ; - Chambre droite escalier : 10,38 m² : Infiltration mur face	62,37
39850001019130	F5	103.00			cage d'escalier : 4,84 m²	4,84
39850001022015	F4	85.997	- Chambre 1ère droite : 9,48 m² : Grosses infiltrations au niveau du plafond ;	9,48	- Chambre 2ème droite : 10,38 m² : Infiltration en haut porte entrée à droite - Wc : 2,14 m² : Infiltration au niveau de l'ouverture ; - Escalier : H : 5,55 m² , L : 2,20 m² , I : 2,17 m² : Infiltration	39,02
39850001022016	F5	102.9975			- Wc à l'étage : 1,99 m² : Infiltration plafond - Couloir à l'étage : 12,40 m² : Infiltration au plafond	14,39
39850001010017	F4	85.997	- Escalier : 4,78m2 : Dégât des eaux plafond ; - Chambre enfant : 9,62m2 : Plusieurs infiltrations eaux	14,4	Chambre : 13,34m2 : légère infiltration plafond	13,34
39850001010018	F4	86.00	- chambre gauche : 11,81 m² - chambre en face de l'escalier : 9,46 m²	21,27	Escalier : H : 5,59 m, L : 2,20m, I : 2,18 m : Infiltration fenêtre,	26,6
39850001009019	F4	85.997			- Cuisine : 10,73m2 : Infiltration côté gauche fenêtre ; - WC : 2,13m2 : Infiltration en haut à gauche ; - Escalier : H : 5,59m, L : 2.21m, I : 2,20m : Infiltration plafond ; - Couloir étage : H : 2,70m, L : 3,99m, I : 2,59m : Infiltration en haut à gauche ; - Séjour : 19,84m2 : Infiltration en bas fenêtre	87,78
39850001009020	F4	86.00	Chambre gauche : 11,81 m²	11,81	- Cage d'escalier : 4,65 m² - Couloir : 4,65 m² - Chambre en face escalier : 9,46 m² - Chambre de droite : fissures : 10,15 m² - SDB : fissures : 4,6 m²	33,51
39850001012023	F4	85.997			- Escalier : H : 5,57m, L : 2.19m, I : 2,19m : Infiltration plafond ; - Chambre 1ère droite : 13,26m2 : Infiltration d'eau au plafond ; - Chambre en face de l'escalier : 9,48m2 : Infiltration d'eau au plafond - Chambre près de la SDB : 10,15 m²	49,45
39850001012024	F4	86.00			- Cage d'escalier : 4,65 m² - Couloir : 4,65 m² - Chambre gauche : 11,81 m² - Chambre en face de l'escalier : 9,45 m²	30,56

39850001011025	F4	85.997			- Cuisine : 12,58m2 : Infiltration en bas à gauche fenêtre ; - Salon : 19,68m2 : Infiltration bas droite fenêtre	32,26
39850001011026	F4	86.00			SDB : 4,59 m²	4,59
39850001013027	F4	85.997			- WC : 2,10m2 : Infiltration par le naco ; Séjour : 19,84m2 : Fuite/infiltration	21,94
39850001003029	F4	85.997			- Escalier : Infiltration au plafond – H : 5,59m, L : 2,20m, I : 2,15m - SAM : Infiltration bas fenêtre : 20,03 m²	46,47
39850001003030	F4	87	- Chambre : Dégat des eaux à gauche porte : 10,47m2 ; - WC : Plafond fissuré + cloqué : 2,22m2 ;	21,99	- Salle à manger : 19,84 m² ; - Cellier : 4,03 m² - Entrée + couloir : 9,3 m²	33,17
39850001002031	F4	85.997			- Chambre 1ère droite : 10,88 m² : Peinture écaillée, enduit qui se décolle ; Escalier : H : 5,59 m – L : 2,19m I : 2,19m : Infiltration niveau des nacos ; Chambre 2ème droite : 9,39 m² : Peinture écaillée.	47,08
39850001002032	F4	85.997			Chambre : 10,82 m² : Peinture écaillée, enduit décollé.	10,82
39850001001033	F4	85.997			Infiltration eau murs escaliers	27
39850001014036	F4	85.997			- WC : 2,16 m2 : Plafond tâché ; - Séjour : 19,84 m² : Dégâts des eaux gauche fenêtre	22
39850001005037	F4	86.00			- SDB : 4,60 m² - Chambre gauche : 11,81 m² - Chambre près de la SDB : 10,15 m²	26,56
39850001005038	F4	86.00			Cage d'escalier (étanchéité nacos) : 4,65 m²	4,65
39850001004039	F4	85.997			Escalier : H : 5,59 m, L : 2,20m, I : 2,18 m	26,81
39850001004040	F4	86.00			- Chambre gauche : 11,81 m² - SDB : 4,60 m² - Chambre près de la SDB : 10,15 m²	26,56
39850001015042	F5	103.00			- Chambre gauche : 14,8 m² - Chambre en face de l'escalier : 10,3 m² - Chambre droite : 10,64 m² - SDB : 4,64 m² - Cage d'escalier : 4,84 m²	45,22
39850001006044	F3	78.004			- Escalier : H : 5,58m, L : 2,19m, I : 2,18 m : Infiltration par la fenêtre dès qu'il pleut ; Salle à manger : Grosses infiltrations au plafond : 18,25m2	44,9
39850001007046	F5	102.9975			- Chambre Gche escalier : H : 2,70m, L : 4,10m, I : 2,86m, - Salle d'eau : Infiltration plafond : 4,64m2 Escalier : H : 5,59 m, L : 2,20m, I : 2,18 m : Infiltration fenêtre, poches d'eau apparentes	62,9
			TOTAL	137,16	TOTAL	1001,31