

Caractérisation de la présence d'amiante et de HAP dans les enrobés

Rapport

► 1. Description des structures de voirie analysées

Type de structure ou de matériau	Enrobés		
Zone d'implantation (section de voirie)	A620 PR 10+700		
Couche N° (1 = Roulement)	1	2	3
Identification de l'échantillon	31A062000_PR_010_0700_G_		
Epaisseur de la couche	8 cm	12 cm	27 cm
Présence d'amiante	Fibres d'amiante non détectées		
Présence d'HAP	Non détectés		



Annexe 1 : Rapports d'analyse du laboratoire



ALcontrol Laboratories

SOCOTEC Toulouse - SSP (E61B0)
Cécile LACOUTURE

Rapport d'analyse

Page 2 sur 9

Projet NUIT DU 21 MARS - A620G INTERIEUR
Référence du projet DIRSO
Réf. du rapport 12500378 - 1

Date de commande 22-03-2017
Date de début 23-03-2017
Rapport du 13-04-2017

Code	Matrice	Réf. échantillon					
001	Matériaux de type enrobé	9+000					
002	Matériaux de type enrobé	9+500					
003	Matériaux de type enrobé	10+000					
004	Matériaux de type enrobé	10+300					
005	Matériaux de type enrobé	10+700					
Analyse	Unité	Q	001	002	003	004	005
concassage de matériau avec amiante suspectée	-		#	#	#	#	#
matière sèche	% massique		90.4	97.6	98.5	97.9	98.3
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES							
acénaphthène	mg/kg MS	Q	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
acénaphthylène	mg/kg MS	Q	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
anthracène	mg/kg MS	Q	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
benzo(a)anthracène	mg/kg MS	Q	0.56	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
benzo(a)pyrène	mg/kg MS	Q	0.50	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS	Q	0.81	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS	Q	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
chrysène	mg/kg MS	Q	0.70	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
dibenzo(ah)anthracène	mg/kg MS	Q	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
phénanthrène	mg/kg MS	Q	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
fluoranthène	mg/kg MS	Q	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
fluorène	mg/kg MS	Q	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
indéno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg MS	Q	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
naphtalène	mg/kg MS	Q	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pyrène	mg/kg MS	Q	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
benzo(ghi)pérylène	mg/kg MS	Q	0.65	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Somme des HAP (16) - EPA	mg/kg MS		<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0
RECHERCHE QUALITATIVE D'AMIANTE (GENNEVILLIERS)							
résultats d'amiante	-	Q	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe	voir annexe
amiante détecté		Q	non	non	non	non	non

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.