



## Dossier Technique Amiante (DTA)

Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique

Révision n°3

Immeuble :	<b>Quartier Centre de Détention - ZONE 9</b>
Adresse :	<b>Bâtiment K 68 bd Einstein 44300 NANTES</b>
Date de création ou de mise à jour:	<b>23/04/2024</b>
Référence du présent DTA	<b>21618452</b>

**Document établi ou mis à jour par :**

**B. CRESSANT, société Bureau Veritas**

# Sommaire

<b><u>PRINCIPES GENERAUX</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>MATERIAUX ET PRODUITS CONCERNES PAR LE REPERAGE</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>MODALITES DE COMMUNICATION.</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b><u>ENREGISTREMENT DE LA COMMUNICATION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE.</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b><u>CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE</u></b>	<b><u>8</u></b>
<b><u>ANNEXE : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DTA</u></b>	<b><u>9</u></b>

# Principes généraux

---

Le dossier technique "Amiante" (DTA) est un document qui doit être tenu à jour par le propriétaire afin de garder la trace des actions engagées dans le cadre des obligations vis-à-vis de la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l'amiante.

Le présent document détaille le contenu du dossier technique que doit constituer tout propriétaire immobilier ainsi que les modalités de communication et de gestion des dossiers.

## Le DTA doit contenir les pièces suivantes :

- **LES RAPPORTS DE REPERAGE ET LEURS ANNEXES**

*Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante sont annexés au DTA.*

- **LE CAS ECHEANT :**

*La date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ou des mesures conservatoires mises en œuvre.*

*Ces informations sont constituées par les rapports et la fiche récapitulative contenus dans le présent DTA.*

- **LA FICHE D'ENREGISTREMENT DE LA COMMUNICATION DU DTA** (complétée par le propriétaire):

*Pour garder une traçabilité de la communication du dossier technique "Amiante", le propriétaire enregistre les différentes diffusions à toute personne physique et morale.*

- **LA FICHE RECAPITULATIVE**, indiquant notamment la localisation et l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, l'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement et les mesures conservatoires associées le cas échéant ainsi que les modalités de consultation du DTA.

*La fiche récapitulative est un document qui peut être dissocié du dossier technique amiante :*

*"Lorsque le dossier technique "amiante" existe, le fiche récapitulative constitue l'état mentionné à l'article L.1334-13 du code de la santé publique".*

## Modalités de mise à jour du DTA et de sa fiche récapitulative :

### **Note importante :**

*Le "dossier technique amiante" est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien.*

*Il est aussi mis à jour lors de toute opération de repérage, de surveillance portant sur ces matériaux et produits contenant de l'amiante.*

*Toute autre information relative à ces matériaux ou produits portée à la connaissance du propriétaire doit également y figurer.*

*La fiche récapitulative doit également être mise à jour par le propriétaire et communiquée dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.*

## Principaux textes réglementaires

---

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1334-14 à R1334-29-9 et annexe 13-9.

Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 – articles R1337-2 à R1337-5

Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante ».

Code du travail - Section 3 Risques d'exposition à l'amiante - articles R4412-94 à R4412-148.

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante modifié par Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013;

Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.

Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante

Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante

Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante (rectificatif)

## Matériaux et produits concernés par le repérage

Le « dossier technique Amiante » est établi sur la base du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, accessibles sans travaux destructifs :

### Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20 du Code de la Santé Publique

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

### Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21 du Code de la Santé Publique

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
<b>1. Parois verticales intérieures</b>	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
<b>2. Planchers et plafonds</b>	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers.	Dalles de sol.
<b>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
<b>4. Éléments extérieurs</b>	
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

#### **Note importante :**

**Si à l'occasion de travaux qu'elle réalise, une entreprise met en évidence la présence de matériaux amiantés, non répertoriés dans le présent Dossier Technique Amiante, elle est tenue d'en informer le propriétaire qui enregistrera cette information dans le dossier et prendra les dispositions nécessaires.**

## Modalités de communication.

---

Selon le Code de la Santé Publique (Chapitre IV – Section 2), les propriétaires sont tenus d'effectuer la recherche de matériaux contenant de l'amiante (matériaux cités plus haut), d'évaluer leur état de conservation afin de déterminer si des travaux s'avèreraient nécessaires.

Les propriétaires doivent aussi s'engager dans une démarche de gestion de ces matériaux et de respect des règles de sécurité à mettre en œuvre lors d'interventions sur ces matériaux (se référer au Code du Travail pour plus de précisions).

Afin de protéger les riverains des chantiers de démolition ils doivent par ailleurs procéder à une recherche de l'amiante plus complète en cas de démolition de tout ou partie des immeubles.

### **Le Dossier technique Amiante est :**

**1°) Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ;**

**2°) Communiqué** par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, **sur leur demande** et dans le cadre de leurs attributions respectives :

- a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1 ;
- b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;
- c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ;
- d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
- e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
- g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;
- h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

**Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.**

## Enregistrement de la communication du Dossier Technique Amiante.

---

Date	Entreprise informée	Nom + Signature

## Contenu du Dossier Technique Amiante

---

**Le Dossier Technique Aмиante, doit être constitué des documents suivants :**

Rapports de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante  
Rapports d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante  
Rapports de mesures d'empoussièrement  
Documents relatifs aux travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante (plans de retrait ou de confinement, rapports de fin d'intervention)  
Documents relatifs aux mesures conservatoires mises en place  
Rapports d'examen visuels des surfaces traitées

Ces documents sont archivés en annexe du présent document.



## ANNEXE : Documents constitutifs du DTA

Numéro de référence du rapport de repérage	Date du rapport	Nom de la société et opérateur de repérage	Objet du repérage
APG 79 101 101	21/03/2006	G.PIOVANI Philippe GAUDEBERT	Intégration au DTA
08 0185/10	01/06/2008	ARIA : B. MARIGNY	Travaux
08 0185/03	06/07/2010	ARIA : B. MARIGNY	Travaux
08 0185/13	06/07/2010	ARIA : B. MARIGNY	Travaux
2012 0449	20/07 et 01/10/2012	DT BATI - B. MARIGNY	Travaux
11350/13/13568	29/10/2013	SOCOTEC : Guillaume MANDIN	Travaux
003208 277934861/RH	30/03/2015	BUREAU VERITAS : R. HERVOUET	Prélèvements et analyses
003208 2782315-1/1/FG/REV1	01/12/2015	BUREAU VERITAS : F. GUIHO	Travaux
003208 2793145/36/1/FJ	30/10/2015	BUREAU VERITAS : F. JEZEQUELOU	Intégration au DTA
003435 6319541-1/RH	22/12/2015	BUREAU VERITAS : R. HERVOUET	Prélèvements et analyses
003435 6386467/1/1/1/AB	16/08/2016	BUREAU VERITAS : A. BERTIN	Prélèvements et analyses

DOCUMENTS MENTIONNES DANS LES ARCHIVES NON ANNEXES AU PRESENT DOSSIER			
INTITULE DU DOCUMENT	DATE	REFERENCE DU DOCUMENT	NOM DE LA SOCIETE
Plan de retrait d'amiante non friable	17/02/2011	V 11/02/n°28 NF	SIB



**BUREAU  
VERITAS**

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE**  
**Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**  
**Arrêté du 21.12.2012**

- Le présent document est appelé « fiche récapitulative » du Dossier Technique Amiante, il présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
- La fiche récapitulative est mise à jour, lors de toute opération de repérage, de surveillance ou de travaux portant sur des matériaux et produits contenant de l'amiante. Toute autre information relative à ces matériaux et produits repérés portée à la connaissance du propriétaire doit également y figurer.
- Elle mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux et produits contenant de l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduits à la découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l'amiante.
- Elle doit être communiquée dans un délai de un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, à l'employeur.
- Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bâti.

N° de Révision	Date de création	Référence du présent document	Document établi par
0	21/03/2006	APG 79 101 101	G.PIOVANI Philippe GAUDEBERT

HISTORIQUE DES DATES DE MISES A JOUR			
N° de Révision	Date de révision	Objet de la mise à jour Référence du document	Document mis à jour par
1	30/10/2015	003208 2793145/36/2/FJ	JEZEQUELOU Florian
2	28/04/2017	7029539	X. PRIEUR
3	23/04/2024	21618452	B. CRESSANT

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**  
**Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**  
**Arrêté du 21.12.2012**

## 1. Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

**Propriétaire :**

**Nom :** UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS

**Adresse :** 1 Boulevard Archimede Champs sur Marne 77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

**Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué :**

**Nom :** Quartier Centre de Détention - ZONE 9

**Adresse :** Bâtiment K 68 bd Einstein 44300 NANTES

**Date du permis de construire :** Non transmis

**Année de construction :** 1981

**date de réhabilitation ou description des modifications :** Non transmis

**Détenteur du Dossier Technique Amiante :**

Nom :

Fonction :

Service :

Adresse complète :

Téléphone :

**Modalités de consultation de ce dossier :**

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) :

Horaires :

Contact si déférent du détenteur du dossier :

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**  
**Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**  
**Arrêté du 21.12.2012**

## 2. Rapports de repérage ayant donné lieu au repérage

Numéro de référence du rapport de repérage	Date du rapport	Nom de la société et opérateur de repérage	Objet du repérage
APG 79 101 101	21/03/2006	G.PIOVANI Philippe GAUDEBERT	Intégration au DTA
08 0185/10	01/06/2008	ARIA : B. MARIGNY	Travaux
08 0185/03	06/07/2010	ARIA : B. MARIGNY	Travaux
08 0185/13	06/07/2010	ARIA : B. MARIGNY	Travaux
2012 0449	20/07 et 01/10/2012	DT BATI - B. MARIGNY	Travaux
11350/13/13568	29/10/2013	SOCOTEC : Guillaume MANDIN	Travaux
003208 277934861/RH	30/03/2015	BUREAU VERITAS : R. HERVOUET	Prélèvements et analyses
003208 2782315-1/1/FG/REV1	01/12/2015	BUREAU VERITAS : F. GUIHO	Travaux
003208 2793145/36/1/FJ	30/10/2015	BUREAU VERITAS : F. JEZEQUELOU	Intégration au DTA
003435 6319541-1/RH	22/12/2015	BUREAU VERITAS : R. HERVOUET	Prélèvements et analyses
003435 6386467/1/1/1/AB	16/08/2016	BUREAU VERITAS : A. BERTIN	Prélèvements et analyses

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**  
**Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**  
**Arrêté du 21.12.2012**

### 3. Liste des parties de l'immeuble ayant donné lieu au repérage

Parties d'immeuble visitées :

BATIMENT	NIVEAU	ZONES OU LOCAUX VISITES	CIRCONSTANCES DE LA VISITE
ZONE 9	R-1	Vide sanitaire	/
ZONE 9	RDC	Economat	/
ZONE 9	RDC	CLSI	/
ZONE 9	RDC	Ateliers	/
ZONE 9	RDC	Chaufferie	/
ZONE 9	RDC/R+1	Bureaux administratifs	/
ZONE 9	RDC/R+1	Parloirs	/
ZONE 9	RDC/R+1	Administration	/
ZONE 9	RDC/R+1	Direction	/
ZONE 9	RDC/R+1	Cuisine	/
ZONE 9	R+1	Buanderie	/
ZONE 9	RDC/R+1	Patios	/
ZONE 9	Extérieur	Façades	/
ZONE 9	Extérieur	Toiture	/

Tous les locaux doivent être obligatoirement visités

**Parties d'immeuble non visités :** Sans objet

*Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.*

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**  
**Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**  
**Arrêté du 21.12.2012**

#### 4. Identification de matériaux et produits contenant de l'amiante

##### 4.a. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date du repérage	Matériau	Repérage	Localisation du matériau ou produit	Présence amiante	Critère	Observation	Etat de conservation	Mesure obligatoire associée
		---> SANS OBJET						

L'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**  
**Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**  
**Arrêté du 21.12.2012**

**4.b. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

Date du repérage	Matériau	Repérage	Localisation du matériau ou du produit	Critère	Observations	Etat de conservation	Mesure préconisée par l'opérateur
---> P (prélèvement): matériau ayant fait l'objet d'une analyse par prélèvement; S: (sondage): matériau associé à un prélèvement; IV (inspection visuelle): autre							
21/03/2006	Dalles vinyles beiges*	APG79 101 101 1 (Rapport N° APG79 101 101)	ZONE 9 – RDC : Bureau infrastructure, Zone CLSI – R+1 : parloirs K.1.44, K.1.45, K.1.46, K.1.47, K.1.48, K.1.49, Bureaux SPIP, Bureaux K.1.06, K.1.07, K1.09, K1.10, K1.12, K1.13 (Cf plans)	Résultat d'analyse	Dalles recouvertes partiellement dans les bureaux administratifs. Dalles recouvertes de moquette dans les bureaux SPIP	Bon état	/
21/03/2006	Dalles vinyles vertes	APG79 101 101 5 (Rapport N° APG79 101 101)	ZONE 9 – R+1 – Bureaux services techniques, boxs avocats, circulation administration, Bureau K.1.08 (Cf plans)	Résultat d'analyse	Dalles recouvertes partiellement dans les bureaux des services techniques	Bon état	/
20/07 et 01/10/2012	Conduit d'aération vertical en fibres-ciment	P67 (Rapport N° 2012 0449)	ZONE 9 – R+1 – Parloir femmes K.1.54 (Cf plans)	Résultat d'analyse	/	/	/
20/07 et 01/10/2012	Dalles vinyles vertes	P124 (Rapport N° 2012 0449)	ZONE 9 – R+1 – Parloir femmes K.1.54 (Cf plans)	Résultat d'analyse	/	/	/
2012	Conduit de ventilation horizontal	P5 (Rapport d'analyse N° IT071203-12224)	ZONE 9 – RDC – Local TGBT 1 (Cf plans)	Résultat d'analyse	/	/	/
20/10/2015	Entourages de poteaux	IV1	ZONE 9 – Extérieur – Toiture	Jugement personnel	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau non dégradé, risque de dégradation faible ou à terme	EP



**BUREAU  
VERITAS**

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**  
**Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**  
**Arrêté du 21.12.2012**

Date du repérage	Matériau	Repérage	Localisation du matériau ou du produit	Critère	Observations	Etat de conservation	Mesure préconisée par l'opérateur
20/10/2015	Conduit d'aération vertical en fibres-ciment	IV2	ZONE 9 – R+1 – Local d'accès machinerie (Cf plans)	Jugement personnel	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau non dégradé, risque de dégradation faible ou à terme	EP
20/10/2015	Conduit vertical en fibres-ciment	IV3	ZONE 9 – R+2 – Machinerie (Cf plans)	Jugement personnel	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau non dégradé, risque de dégradation faible ou à terme	EP

*Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.*



**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**  
**Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**  
**Arrêté du 21.12.2012**

**4.c. Matériaux et produits hors liste A et hors liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

Date du repérage	Type de repérage	Matériau	Repérage	Localisation du matériau ou du produit	Etat de conservation	Type de recommandation
03/07/2008	Travaux	Enduit mural	08 0185/10/P02 (Rapport N° 08 0185/10)	Ensemble de la façade du bâtiment	/	/
03/07/2008	Travaux	Colle de faïence	08 0185/10/P03 (Rapport N° 08 0185/10)	Ensemble de la façade du bâtiment	/	/
03/07/2008	Travaux	Enduit mural	08 0185/10/P04 (Rapport N° 08 0185/10)	Rampes de l'escalier	/	/
03/07/2008	Travaux	Mousse de vase d'expansion	08 0185/03/P05 (Rapport N° 08 0185/03)	RDC - Chaufferie	/	/
03/07/2008	Travaux	Mastic vitrier de fenêtres	08 0185/03/P06 (Rapport N° 08 0185/03)	RDC - Chaufferie	/	/
03/07/2008	Travaux	Joints de circuit d'eau	08 0185/03/P07 et P08 (Rapport N° 08 0185/03)	RDC - Chaufferie	/	/
06/07/2010	Travaux	Enduit mural	08 0185/13/P01 (Rapport N° 08 0185/13)	Vestiaires hommes	/	/
06/07/2010	Travaux	Enduit mural	08 0185/03/P14 (Rapport N° 08 0185/03)	Façade extérieure (poteau)	/	/
06/07/2010	Travaux	Enduit mural	08 0185/03/P15 (Rapport N° 08 0185/03)	Façade extérieure (côté patio)	/	/



**BUREAU  
VERITAS**

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**  
**Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**  
**Arrêté du 21.12.2012**

Date du repérage	Type de repérage	Matériau	Repérage	Localisation du matériau ou du produit	Etat de conservation	Type de recommandation
2012	Travaux	Enduit gris avec peinture	P02 (Rapport d'analyse N° IT071203-12219)	Local TGBT 1 – Mur du fond	/	/
2012	Travaux	Enduit gris avec peinture	P03 (Rapport d'analyse N° IT071203-12219)	Local TGBT 1 – Mur de droite	/	/
20/07 et 01/10/2012	Travaux	Mastic vitrier	P66 (Rapport N° 2012 0449)	R+1 - Parloir familles	/	/
20/07 et 01/10/2012	Travaux	Colle bitumineuse noire	P69 (Rapport N° 2012 0449)	R+1 - Parloir familles	/	/
20/07 et 01/10/2012	Travaux	Colle noire	P124 (Rapport N° 2012 0449)	R+1 - Parloir familles	/	/
10/10/2013	Travaux	Colle de faïence	13S046715-004 (Rapport N° 11350/13/13568)	RDC – Cuisine des surveillants	/	/
10/10/2013	Travaux	Peinture ou enduit	13S046715-005 (Rapport N° 11350/13/13568)	RDC – Futur local archives	/	/

*L'état de conservation et les mesures associées pour ce type de matériaux ne sont pas définis par la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.*

*Ces états de conservation et ces recommandations sont données à titre informatif et peuvent être adaptées, par analogie, avec ceux et celles concernant les matériaux de la liste B.*

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**  
**Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**  
**Arrêté du 21.12.2012**

## 5. Les évaluations périodiques

### 5.a. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de la visite	Matériau	Repérage	Localisation du matériau ou produit	Etat de conservation	Mesures d'empoussièrement

*L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont réalisées.*

## **FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**

### **Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**

### **Arrêté du 21.12.2012**

#### **Obligations issues des grilles d'évaluation de l'état de conservation :**

##### **Score 1 :**

Une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation doit être effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

##### **Score 2 :**

Des mesures d'empoussièrement dans l'air par un organisme accrédité doivent être réalisées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation

- Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante prévue à l'article dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
- Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

##### **Score 3 :**

Des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

## FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

### Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique

### Arrêté du 21.12.2012

#### 5.b. Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de la visite	Matériau	Repérage	Localisation du matériau ou du produit	Observations	Etat de conservation et de risque de dégradation / recommandation de gestion adaptée	Mesures associées
20/10/2015	Dalles vinyles beiges	APG79 101 101 1 (Rapport N° APG79 101 101)	ZONE 9 – RDC : Bureau infrastructure, Zone CLSI – R+1 : parloirs K.1.51, Circulations parloirs, K.1.44, K.1.45, K.1.46, K.1.47, K.1.48, K.1.49, Bureaux SPIP, Bureaux K.1.06, K.1.07, K.1.09, K.1.10, K.1.12, K.1.13 (Cf plans)	Dalles recouvertes partiellement dans les bureaux administratifs. Dalles recouvertes de moquette dans les bureaux SPIP	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau dégradé ponctuellement, risque de dégradation faible ou à terme	EP
20/10/2015	Dalles vinyles vertes	APG79 101 101 5 (Rapport N° APG79 101 101)	ZONE 9 – R+1 – Bureaux services techniques, boxs avocats, circulation administration, Bureau K.1.08 (Cf plans)	Dalles recouvertes partiellement dans les bureaux des services techniques	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau dégradé ponctuellement, risque de dégradation faible ou à terme	EP
20/10/2015	Conduit d'aération vertical en fibres-ciment	P67 (Rapport N° 2012 0449)	ZONE 9 – R+1 – Parloir femmes K.1.54 (Cf plans)	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau non dégradé, risque de dégradation faible ou à terme	EP
20/10/2015	Dalles vinyles vertes	P124 (Rapport N° 2012 0449)	ZONE 9 – R+1 – Parloir femmes K.1.54 (Cf plans)	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau dégradé ponctuellement, risque de dégradation faible ou à terme	EP
20/10/2015	Conduit de ventilation horizontal	P5 (Rapport d'analyse N° IT071203-12224)	ZONE 9 – RDC – Local TGBT 1 (Cf plans)	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau dégradé ponctuellement, risque de dégradation faible ou à terme	EP
20/10/2015	Entourages de poteaux	IV1	ZONE 9 – Extérieur – Toiture	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau non dégradé, risque de dégradation faible ou à terme	EP
20/10/2015	Conduit vertical en fibres-ciment	IV2	ZONE 9 – R+1 – Local d'accès machinerie (Cf plans)	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau non dégradé, risque de dégradation faible ou à terme	EP
20/10/2015	Conduit vertical en fibres-ciment	IV3	ZONE 9 – R+2 – Machinerie (Cf plans)	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau non dégradé, risque de dégradation faible ou à terme	EP



**BUREAU  
VERITAS**

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**  
**Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**  
**Arrêté du 21.12.2012**

Date de la visite	Matériau	Repérage	Localisation du matériau ou du produit	Observations	Etat de conservation et de risque de dégradation / recommandation de gestion adaptée	Mesures associées
09/04/2024	Dalles vinyles beiges	APG79 101 101 1 (Rapport N° APG79 101 101)	ZONE 9 – RDC : Bureau infrastructure, Zone CLSI – R+1 : parloirs K.1.51, Circulations parloirs, K.1.44, K.1.45, K.1.46, K.1.47, K.1.48, K.1.49, Bureaux SPIP, Bureaux K.1.06, K.1.07, K.1.09, K.1.10, K.1.12, K.1.13 (Cf plans)	Dalles recouvertes partiellement dans les bureaux administratifs. Dalles recouvertes de moquette dans les bureaux SPIP	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau dégradé ponctuellement, risque de dégradation faible ou à terme	EP
09/04/2024	Dalles vinyles vertes	APG79 101 101 5 (Rapport N° APG79 101 101)	ZONE 9 – R+1 – Bureaux services techniques, boxs avocats, circulation administration, Bureau K.1.08 (Cf plans)	Dalles recouvertes partiellement dans les bureaux des services techniques	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau dégradé ponctuellement, risque de dégradation faible ou à terme	EP
09/04/2024	Conduit d'aération vertical en fibres-ciment	P67 (Rapport N° 2012 0449)	ZONE 9 – R+1 – Parloir femmes K.1.54 (Cf plans)	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau non dégradé, risque de dégradation faible ou à terme	EP
09/04/2024	Dalles vinyles vertes	P124 (Rapport N° 2012 0449)	ZONE 9 – R+1 – Parloir femmes K.1.54 (Cf plans)	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau dégradé ponctuellement, risque de dégradation faible ou à terme	EP
09/04/2024	Conduit de ventilation horizontal	P5 (Rapport d'analyse N° IT071203-12224)	ZONE 9 – RDC – Local TGBT 1 (Cf plans)	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau dégradé ponctuellement, risque de dégradation faible ou à terme	EP
09/04/2024	Entourages de poteaux	IV1	ZONE 9 – Extérieur – Toiture	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau non dégradé, risque de dégradation faible ou à terme	EP
09/04/2024	Conduit vertical en fibres-ciment	IV2	ZONE 9 – R+1 – Local d'accès machinerie (Cf plans)	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau non dégradé, risque de dégradation faible ou à terme	EP
09/04/2024	Conduit vertical en fibres-ciment	IV3	ZONE 9 – R+2 – Machinerie (Cf plans)	/	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, matériau non dégradé, risque de dégradation faible ou à terme	EP

## FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

### Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique

### Arrêté du 21.12.2012

#### Recommandations issues des grilles d'évaluation de l'état de conservation :

##### **EP : Evaluation périodique :**

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Cette évaluation périodique consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer

##### **AC1 : Action corrective de premier niveau :**

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante.
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

##### **AC2 : Action corrective de deuxième niveau consistant à:**

Cette action concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Cette action corrective de second niveau consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique.
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**  
**Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**  
**Arrêté du 21.12.2012**

**5.c. Evaluation des matériaux et produits hors liste A et hors liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

Date de la visite	Matériau ou produit concerné	Référence du matériau et produit	Localisation	Etat de conservation	Mesures d'empoussièrement
20/10/2015	Enduit mural	08 0185/10/P02 (Rapport N° 08 0185/10)	Ensemble de la façade du bâtiment	Bon état	/
20/10/2015	Colle de faïence	08 0185/10/P03 (Rapport N° 08 0185/10)	Ensemble de la façade du bâtiment	Bon état	/
20/10/2015	Enduit mural	08 0185/10/P04 (Rapport N° 08 0185/10)	Rampes de l'escalier	Bon état	/
20/10/2015	Enduit mural	08 0185/03/P14 (Rapport N° 08 0185/03)	Façade extérieure (poteau)	Bon état	/
20/10/2015	Enduit mural	08 0185/03/P15 (Rapport N° 08 0185/03)	Façade extérieure (côté patio)	Bon état	/
20/10/2015	Enduit gris avec peinture	P02 (Rapport d'analyse N° IT071203-12219)	Local TGBT 1 – Mur du fond	Bon état	/
20/10/2015	Enduit gris avec peinture	P03 (Rapport d'analyse N° IT071203-12219)	Local TGBT 1 – Mur de droite	Bon état	/
20/10/2015	Mastic vitrier	P66 (Rapport N° 2012 0449)	R+1 - Parloir familles	Bon état	/
20/10/2015	Colle bitumineuse noire	P69 (Rapport N° 2012 0449)	R+1 - Parloir familles	Bon état	/
20/10/2015	Colle noire	P124 (Rapport N° 2012 0449)	R+1 - Parloir familles	Bon état	/
20/10/2015	Colle de faïence	13S046715-004 (Rapport N° 11350/13/13568)	RDC – Cuisine des surveillants	Bon état	/
20/10/2015	Peinture ou enduit	13S046715-005 (Rapport N° 11350/13/13568)	RDC – Futur local archives	Bon état	/



**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**  
**Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**  
**Arrêté du 21.12.2012**

## 6. Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires

### 6.a. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou produit	Localisation précise	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Dates des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art R 1334-29-3 du code de la santé publique)

### 6.b. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou produit	Localisation précise	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Dates des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art R 1334-29-3 du code de la santé publique)

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**  
**Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**  
**Arrêté du 21.12.2012**

**6.c. Matériaux et produits hors liste A et hors liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

<b>Matériau ou produit Description</b>	<b>Localisation précise</b>	<b>Nature des travaux ou des mesures conservatoires</b>	<b>Dates des travaux ou des mesures conservatoires</b>	<b>Entreprises intervenantes</b>	<b>Indiquer Les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art R 1334-29-3 du code de la santé publique)</b>
Mousse de vase d'expansion	RDC - Chaufferie	Retrait	Non communiqué	Non communiqué	Non communiqué
Mastic vitrier de fenêtres	RDC - Chaufferie	Retrait	Non communiqué	Non communiqué	Non communiqué
Joints de circuit d'eau	RDC - Chaufferie	Retrait	Non communiqué	Non communiqué	Non communiqué
Enduit mural	Vestiaires hommes	Retrait	29/03/2011	SIB	Non communiqué

## **FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE**

### **Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**

### **Arrêté du 21.12.2012**

## **7. Les recommandations générales de sécurité**

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### *Informations générales*

#### **a) Dangerosité de l'amiante**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres.

Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires).

Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires.

D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre).

Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle.

Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

## **FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE**

### **Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**

### **Arrêté du 21.12.2012**

#### **b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation**

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

#### *Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail*

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail.

Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129.

Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

## **FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE**

### **Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**

### **Arrêté du 21.12.2012**

#### *Recommandations générales de sécurité*

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### *Gestion des déchets contenant de l'amiante*

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### **a. Conditionnement des déchets**

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières.

Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

## **FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE**

### **Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique**

### **Arrêté du 21.12.2012**

#### **b. Apport en déchèterie**

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans.

Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

#### **c. Filières d'élimination des déchets**

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

#### **d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante**

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

#### **e. Traçabilité**

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861).

Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité.

Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Site:	Quartier Centre de Détention – ZONE 9 Bâtiment K
Etage:	R-1
N° de rapport:	003208 2793145/36/1/FJ
Date visite:	20/10/2015
Réalisé par:	F. JEZEQUELOU
N° de planche	1/4

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**

[illegible]










