

DISTRICT Amiens-Valencien


CEI de Valenciennes

AN23

59-1518-TD

CONTRÔLE ANNUEL D'OUVRAGE

Pont cadre, portique



Contrôle annuel :**Famille** Pont

Département Nord

Type Cadre et portique

Service DIR Nord

Matériau Béton armé

District DISTRICT Amiens-Valenciennes

CEI CEI de Valenciennes

DONNÉES GÉNÉRALES

Nom : 59-1518-TD	Identifiant national : 593000080142591
Route : AN23	Pr + abs : 32 452

VISITE		
Date de la visite	24-01-2022	Conditions climatiques soleil 0°
Noms des visiteurs	debuire, de Freitas	

VISITE DE CONTRÔLE DE L'OUVRAGE

Parties d'ouvrage	Observations générales
Zone d'influence	
Équipements	
Éléments de protection	
Drainage	
Structure tablier	
Structure appuis	

BILAN

Désordres nouveaux ou évolutions graves :	Non
Demande de visite complémentaire :	Non
Travaux d'entretien à prévoir :	Non