

# DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

**Référence : TMP\_20240328143459**

Le 28/03/2024



Bien : **Bâtiment**  
Adresse : **4 avenue Victor Hugo  
31130 BALMA**  
Numéro de lot :  
Référence Cadastre : **NC**

## PROPRIETAIRE

ESID DE LYON  
CNTFE  
53102 MAYENNE CEDEX

## DEMANDEUR

Date de visite :  
Opérateur de repérage : **MASSIP Alain**

## Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants  
NF X46-035



Numéro de rapport	<b>TMP_20240328143459 P</b>
Propriétaire	<b>ESID DE LYON</b>
Donneur d'ordre	
Adresse de l'immeuble	<b>4 avenue Victor Hugo 31130 BALMA</b>
Bâtiment ou installation	<b>Bâtiment</b>
Date de la commande	<b>28/03/2024</b>
La ou le(s) date(s) de la visite	<b>22/03/2024</b>
Date d'édition du rapport de repérage	<b>28/03/2024</b>
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	<b>110</b>
Liste des documents transmis par le donneur d'ordre	<b>Néant</b>

### Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise



Opérateur de repérage :

**MASSIP Alain**  
**BUREAU VERITAS EXPLOITATION 12, rue Michel**  
**Labrousse - BP 64797**  
**31047 TOULOUSE**  
**Le 28/03/2024**



## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>4</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : .....	4
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE : .....	4
LISTE DES DOCUMENTS REMIS : .....	4
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>4</b>
<b>ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE .....</b>	<b>4</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	5
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X .....	14
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS) .....	14
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE .....	14
<b>METHODOLOGIE EMPLOYEE .....</b>	<b>14</b>
INTERPRETATION DES RESULTATS .....	18
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE .....	18
<b>RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES .....</b>	<b>18</b>
<b>ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS .....</b>	<b>105</b>
<b>ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE ET AUTRES DOCUMENTS .....</b>	<b>107</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>108</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE .....</b>	<b>110</b>

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **TMP\_20240328143459**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	<b>ESID DE LYON</b>
Demeurant :	<b>CNTFE 53102 MAYENNE CEDEX</b>
Représenté par :	
Donneur d'ordre du repérage :	
Coordonnées du donneur d'ordre :	
Opérateur ayant réalisé le repérage :	<b>Monsieur MASSIP Alain</b>
Nom et adresse de l'entreprise :	<b>BUREAU VERITAS EXPLOITATION Bât 15 12, rue Michel Labrousse - BP 64797 31047 TOULOUSE</b>
N° de Siret :	<b>79018467500367</b>
RCP-compagnie-n° de police :	<b>MSIG Insurance Europe AG - F210.16.0414.</b>

### 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	
Adresse complète :	<b>4 avenue Victor Hugo 31130 BALMA</b>
Référence Cadastre :	<b>NC</b>

### 1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire :	Construction :
Fonction principale du bâtiment :	<b>Bâtiment</b>	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

### 1.5 Liste des documents remis :

**Programme de travaux**

**Statut : remis**

Titre
Programme de travaux

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

**RENOVATION TOTALE DU BATIMENT RC ET R+1**

## 3 Élément de la mission de repérage

3.1	Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :
-----	---

Local	Etage	Visité	Justification de non visite
RDC PIECE 28	RDC	OUI	
RDC PIECE 28	RDC	OUI	
RDC PIECE 28	RDC	OUI	
RDC PIECE 28	RDC	OUI	
RDC PIECE 28	RDC	OUI	
RDC PIECE 28	RDC	OUI	
RDC PIECE 29	RDC	OUI	
RDC PIECE 29	RDC	OUI	
RDC PIECE 29	RDC	OUI	
RDC PIECE 29	RDC	OUI	
RDC PIECE 30	RDC	OUI	
RDC PIECE 30	RDC	OUI	
RDC PIECE 30	RDC	OUI	
RDC PIECE 30	RDC	OUI	
RDC PIECE 30	RDC	OUI	
RDC PIECE 30	RDC	OUI	
RDC PIECE 30	RDC	OUI	
RDC PIECE 37	RDC	OUI	
RDC PIECE 37	RDC	OUI	
RDC PIECE 37	RDC	OUI	
RDC PIECE 37	RDC	OUI	
RDC PIECE 37	RDC	OUI	
RDC PIECE 37	RDC	OUI	
RDC PIECE 26	RDC	OUI	
RDC PIECE 26	RDC	OUI	
RDC ESCALIER 40	RDC	OUI	
RDC PIECE 26	RDC	OUI	
RDC PIECE 26	RDC	OUI	
RDC PIECE 26	RDC	OUI	
RDC PIECE 27	RDC	OUI	
RDC PIECE 27	RDC	OUI	
RDC ESCALIER 40	RDC	OUI	
RDC ESCALIER 40	RDC	OUI	
RDC ESCALIER 40	RDC	OUI	
RDC PIECE 24	RDC	OUI	
RDC PIECE 24	RDC	OUI	
RDC PIECE 24	RDC	OUI	
RDC PIECE 24	RDC	OUI	
RDC PIECE 24	RDC	OUI	
RDC PIECE 25	RDC	OUI	
RDC PIECE 25	RDC	OUI	
RDC PIECE 25	RDC	OUI	
RDC PIECE 25	RDC	OUI	
RDC PIECE 43	RDC	OUI	
RDC PIECE 43	RDC	OUI	
RDC CIRCUTION 19	RDC	OUI	
RDC CIRCUTION 20	RDC	OUI	
RDCPIECE 47	RDC	OUI	
RDC PIECE 47	RDC	OUI	
RDC PIECE 47	RDC	OUI	

RDC PIECE 47	RDC	OUI	
RDC PIECE 47	RDC	OUI	
RDC PIECE 47	RDC	OUI	
RDC PIECE 48	RDC	OUI	
RDC PIECE 48	RDC	OUI	
RDC PIECE 48	RDC	OUI	
RDCPIECE 48	RDC	OUI	
RDC PIECE 48	RDC	OUI	
RDC PIECE 48	RDC	OUI	
RDC PIECE 50	RDC	OUI	
RDC PIECE 50	RDC	OUI	
RDC PIECE 50	RDC	OUI	
RDC PIECE 50	RDC	OUI	
RDC PIECE 18	RDC	OUI	
RDC PIECE 18	RDC	OUI	
RDC PIECE 18	RDC	OUI	
RDC PIECE 18	RDC	OUI	
RDCPIECE 43	RDC	OUI	
RDC PIECE 43	RDC	OUI	
RDC PIECE 43	RDC	OUI	
RDCPIECE 16	RDC	OUI	
RDC PIECE 16	RDC	OUI	
RDC PIECE 17	RDC	OUI	
RDC PIECE 17	RDC	OUI	
RDC PIECE 16	RDC	OUI	
RDC PIECE 16	RDC	OUI	
RDC PIECE 14	RDC	OUI	
RDC PIECE 14	RDC	OUI	
RDC PIECE 14	RDC	OUI	
RDC PIECE 14	RDC	OUI	
RDC PIECE 15	RDC	OUI	
RDC PIECE 15	RDC	OUI	
RDC PIECE 14	RDC	OUI	
RDC PIECE 14	RDC	OUI	
RDC ESCALIER 06	RDC	OUI	
RDC ESCALIER 06	RDC	OUI	
RDC PIECE 09	RDC	OUI	
RDC PIECE 09	RDC	OUI	
RDC PIECE 09	RDC	OUI	
RDC PIECE 09	RDC	OUI	
RDC PIECE 09	RDC	OUI	
RDC PIECE 09	RDC	OUI	
RDC PIECE 09	RDC	OUI	
RDC PIECE 09	RDC	OUI	
RDC PIECE 09	RDC	OUI	
R+1 PIECE 106	R+1	OUI	
R+1 PIECE 106	R+1	OUI	
R+1 PIECE 106	R+1	OUI	
R+1 PIECE 106	R+1	OUI	
R+1 PIECE 106	R+1	OUI	
R+1 PIECE 106	R+1	OUI	



R+1 PIECE 107	R+1	OUI	
R+1 PIECE 107	R+1	OUI	
R+1 PIECE 107	R+1	OUI	
R+1 PIECE 107	R+1	OUI	
R+1 PIECE 102	R+1	OUI	
R+1 PIECE 102	R+1	OUI	
R+1 PIECE 102	R+1	OUI	
R+1 PIECE 102	R+1	OUI	
R+1 PIECE 102	R+1	OUI	
R+1 PIECE 103	R+1	OUI	
R+1 PIECE 103	R+1	OUI	
R+1 PIECE 103	R+1	OUI	
R+1 PIECE 103	R+1	OUI	
R+1 PIECE 108	R+1	OUI	
R+1 PIECE 108	R+1	OUI	
R+1 PIECE 108	R+1	OUI	
R+1 PIECE 108	R+1	OUI	
R+1 PIECE 109	R+1	OUI	
R+1 PIECE 109	R+1	OUI	
R+1 PIECE 109	R+1	OUI	
R+1 PIECE 109	R+1	OUI	
R+1 PIECE 109	R+1	OUI	
R+1 PIECE 110	R+1	OUI	
R+1 PIECE 110	R+1	OUI	
R+1 PIECE 110	R+1	OUI	
R+1 PIECE 110	R+1	OUI	
R+1 PIECE 110	R+1	OUI	
R+1 PIECE 110	R+1	OUI	
R+1 PIECE 111	R+1	OUI	
R+1 PIECE 111	R+1	OUI	
R+1 PIECE 111	R+1	OUI	
R+1 PIECE 112	R+1	OUI	
R+1 PIECE 112	R+1	OUI	
R+1 PIECE 112	R+1	OUI	
R+1 PIECE 112	R+1	OUI	
R+1 PIECE 112	R+1	OUI	
R+1 PIECE 112	R+1	OUI	
R+1 PIECE 113	R+1	OUI	
R+1 PIECE 113	R+1	OUI	
R+1 PIECE 113	R+1	OUI	
R+1 PIECE 113	R+1	OUI	
R+1 PIECE 145	R+1	OUI	
R+1 PIECE 145	R+1	OUI	
R+1 PIECE 145	R+1	OUI	
R+1 PIECE 145	R+1	OUI	
R+1 PIECE 145	R+1	OUI	
R+1 PIECE 145	R+1	OUI	
R+1 PIECE 143	R+1	OUI	
R+1 PIECE 143	R+1	OUI	
R+1 PIECE 142	R+1	OUI	
R+1 PIECE 142	R+1	OUI	
R+1 PIECE 142	R+1	OUI	

R+1 PIECE 142	R+1	OUI	
R+1 PIECE 142	R+1	OUI	
R+1 PIECE 142	R+1	OUI	
R+1 ESCALIER 41	R+1	OUI	
R+1 ESCALIER 41	R+1	OUI	
R+1 PIECE 14	R+1	OUI	
R+1 PIECE 14	R+1	OUI	
R+1 PIECE 14	R+1	OUI	
R+1 PIECE 14	R+1	OUI	
R+1 PIECE 14	R+1	OUI	
R+1 PIECE 14	R+1	OUI	
R+1 PIECE 15	R+1	OUI	
R+1 PIECE 40	R+1	OUI	
R+1 PIECE 40	R+1	OUI	
R+1 PIECE 40	R+1	OUI	
R+1 PIECE 40	R+1	OUI	
R+1 PIECE 39	R+1	OUI	
R+1 PIECE 39	R+1	OUI	
R+1 PIECE 39	R+1	OUI	
R+1 PIECE 18	R+1	OUI	
R+1 PIECE 18	R+1	OUI	
R+1 PIECE 18	R+1	OUI	
R+1 PIECE 18	R+1	OUI	
R+1 PIECE 18	R+1	OUI	
R+1 PIECE 19	R+1	OUI	
R+1 PIECE 19	R+1	OUI	
R+1 PIECE 19	R+1	OUI	
R+1 PIECE 36	R+1	OUI	
R+1 PIECE 36	R+1	OUI	
R+1 PIECE 36	R+1	OUI	
R+1 PIECE 36	R+1	OUI	
R+1 PIECE 36	R+1	OUI	
R+1 PIECE 35	R+1	OUI	
R+1 PIECE 37	R+1	OUI	
R+1 PIECE 20	R+1	OUI	
R+1 PIECE 20	R+1	OUI	
R+1 PIECE 20	R+1	OUI	
R+1 PIECE 20	R+1	OUI	
R+1 PIECE 20	R+1	OUI	
R+1 PIECE 21	R+1	OUI	
R+1 PIECE 21	R+1	OUI	
R+1 PIECE 38	R+1	OUI	
R+1 PIECE 38	R+1	OUI	
R+1 PIECE 38	R+1	OUI	
R+1 PIECE 38	R+1	OUI	
R+1 PIECE 38	R+1	OUI	
R+1 PIECE 37	R+1	OUI	



R+1 PIECE 37	R+1	OUI	
R+1 PIECE 34	R+1	OUI	
R+1 PIECE 34	R+1	OUI	
R+1 PIECE 34	R+1	OUI	
R+1 PIECE 34	R+1	OUI	
R+1 PIECE 34	R+1	OUI	
R+1 PIECE 34	R+1	OUI	
R+1 PIECE 34	R+1	OUI	
R+1 PIECE 33	R+1	OUI	
R+1 PIECE 33	R+1	OUI	
R+1 PIECE 22	R+1	OUI	
R+1 PIECE 22	R+1	OUI	
R+1 PIECE 22	R+1	OUI	
R+1 PIECE 22	R+1	OUI	
R+1 PIECE 22	R+1	OUI	
R+1 PIECE 22	R+1	OUI	
R+1 PIECE 24	R+1	OUI	
R+1 PIECE 24	R+1	OUI	
R+1 PIECE 24	R+1	OUI	
R+1 PIECE 24	R+1	OUI	
R+1 PIECE 24	R+1	OUI	
R+1 PIECE 24	R+1	OUI	
R+1 PIECE 25	R+1	OUI	
R+1 PIECE 25	R+1	OUI	
R+1 PIECE 25	R+1	OUI	
R+1 PIECE 32	R+1	OUI	
R+1 PIECE 32	R+1	OUI	
R+1 PIECE 32	R+1	OUI	
R+1 PIECE 32	R+1	OUI	
R+1 PIECE 32	R+1	OUI	
R+1 PIECE 30	R+1	OUI	
R+1 PIECE 30	R+1	OUI	
R+1 PIECE 30	R+1	OUI	
R+1 PIECE 29	R+1	OUI	
R+1 PIECE 29	R+1	OUI	
R+1 PIECE 29	R+1	OUI	
R+1 PIECE 29	R+1	OUI	
R+1 PIECE 29	R+1	OUI	
R+1 PIECE 29	R+1	OUI	
R+1 PIECE 29	R+1	OUI	
R+1 PIECE 26	R+1	OUI	
R+1 PIECE 26	R+1	OUI	
R+1 PIECE 26	R+1	OUI	
R+1 PIECE 26	R+1	OUI	
R+1 PIECE 26	R+1	OUI	
R+1 PIECE 26	R+1	OUI	
R+1 PLACARD	R+1	OUI	
RDC PIECE 39	RDC	OUI	
RDC PIECE 39	RDC	OUI	



RDC PIECE 39	RDC	OUI	
RDC PIECE 39	RDC	OUI	
RDC PIECE 39	RDC	OUI	
RDC PIECE 12	RDC	OUI	
RDC PIECE 12	RDC	OUI	
RDC PIECE 12	RDC	OUI	
RDC PIECE 12	RDC	OUI	
RDC PIECE 12	RDC	OUI	
RDC PIECE 12	RDC	OUI	
RDC PIECE 13	RDC	OUI	
RDC PIECE 13	RDC	OUI	
RDC PIECE 13	RDC	OUI	
RDC PIECE 10	RDC	OUI	
RDC PIECE 10	RDC	OUI	
RDC PIECE 10	RDC	OUI	
RDC PIECE 10	RDC	OUI	
RDC PIECE 11	RDC	OUI	
RDC PIECE 11	RDC	OUI	
RDC PIECE 07	RDC	OUI	
RDC PIECE 07	RDC	OUI	
RDC PIECE 07	RDC	OUI	
RDC PIECE 07	RDC	OUI	
RDC PIECE 07	RDC	OUI	
RDC PIECE 08	RDC	OUI	
RDC PIECE 08	RDC	OUI	
RDC PIECE 44	RDC	OUI	
RDC PIECE 44	RDC	OUI	
RDC PIECE 44	RDC	OUI	
RDC PIECE 44	RDC	OUI	
RDC PIECE 44	RDC	OUI	
RDC PIECE 46	RDC	OUI	
RDC PIECE 46	RDC	OUI	
RDC PIECE 46	RDC	OUI	
RDC PIECE 46	RDC	OUI	
RDC PIECE 45	RDC	OUI	
RDC PIECE 03	RDC	OUI	
RDC PIECE 03	RDC	OUI	
RDC PIECE 03	RDC	OUI	
RDC PIECE 03	RDC	OUI	
RDC PIECE 03	RDC	OUI	
RDC PIECE 04	RDC	OUI	
RDC PIECE 04	RDC	OUI	
RDC PIECE 04	RDC	OUI	
RDC PIECE 04	RDC	OUI	
RDC PIECE 05	RDC	OUI	
RDC PIECE 05	RDC	OUI	
RDC PIECE 20	RDC	OUI	
RDC PIECE 20	RDC	OUI	

RDC PIECE 20	RDC	OUI	
RDC PIECE 20	RDC	OUI	
RDC PIECE 20	RDC	OUI	
RDC PIECE 20	RDC	OUI	
RDC PIECE 21	RDC	OUI	
RDC PIECE 21	RDC	OUI	
RDC PIECE 21	RDC	OUI	
RDC PIECE 21	RDC	OUI	
RDC PIECE 21	RDC	OUI	
RDC PIECE 21	RDC	OUI	
RDC PIECE 22	RDC	OUI	
RDC PIECE 22	RDC	OUI	
RDC PIECE 22	RDC	OUI	
RDC PIECE 22	RDC	OUI	
RDC PIECE 22	RDC	OUI	
RDC ENTREE 41	RDC	OUI	
RDC ENTREE 41	RDC	OUI	
RDC ENTREE 41	RDC	OUI	
RDC CIRCULATION 51	RDC	OUI	
RDC CIRCULATION 51	RDC	OUI	
RDC CIRCULATION 02	RDC	OUI	
RDC CIRCULATION 02	RDC	OUI	
RDC ENTREE 01	RDC	OUI	
RDC ENTREE 02	RDC	OUI	
RDC ENTREE 03	RDC	OUI	
RDC ENTREE 04	RDC	OUI	
R+1 CIRCULATION 44	R+1	OUI	
R+1 SANITAIRES 16	R+1	OUI	
R+1 SANITAIRES 16	R+1	OUI	
R+1 SANITAIRES 16	R+1	OUI	
R+1 SANITAIRES 16	R+1	OUI	
R+1 SANITAIRES 16	R+1	OUI	
R+1 SANITAIRES 16	R+1	OUI	
R+1 SANITAIRES 16	R+1	OUI	
R+1 DOUCHE 17	R+1	OUI	
R+1 DOUCHE 17	R+1	OUI	
R+1 DOUCHE 17	R+1	OUI	
R+1 DOUCHE 17	R+1	OUI	
R+1 DOUCHE 17	R+1	OUI	
R+1 DOUCHE 17	R+1	OUI	
R+1 DOUCHE 17	R+1	OUI	
R+1 ESCALIER 31	R+1	OUI	
R+1 ESCALIER 31	R+1	OUI	
R+1 ESCALIER 31	R+1	OUI	
R+1 ESCALIER 31	R+1	OUI	
R+1 CIRCULATION 28	R+1	OUI	
R+1 CIRCULATION 28	R+1	OUI	
R+1 CIRCULATION 28	R+1	OUI	
R+1 CIRCULATION 28	R+1	OUI	
R+1 SANITAIRE 27	R+1	OUI	
R+1 SANITAIRE 27	R+1	OUI	



R+1SANITAIRE 27	R+1	OUI	
R+1SANITAIRE 27	R+1	OUI	
R+1SANITAIRE 27	R+1	OUI	
EXTERIEUR 34	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 34	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 33	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 30	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 29	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 29	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 29	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 28	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 28	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 26	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 26	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 23	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 23	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 16	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 16	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 12	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 10	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 009	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 009	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 007	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 007	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 037	EXTERIEUR	OUI	
EXTERIEUR 037	EXTERIEUR	OUI	
RDC PIECE 031	RDC	OUI	
RDC PIECE 031	RDC	OUI	
RDC PIECE 031	RDC	OUI	
RDC PIECE 031	RDC	OUI	
RDC PIECE 031	RDC	OUI	
RDC PIECE 032	RDC	OUI	
RDC PIECE 054	RDC	OUI	
RDC PIECE 054	RDC	OUI	
RDC PIECE 054	RDC	OUI	
RDC PIECE 054	RDC	OUI	
RDC PIECE 054	RDC	OUI	
RDC PIECE 034	RDC	OUI	
RDC PIECE 034	RDC	OUI	
RDC PIECE 034	RDC	OUI	
RDC PIECE 034	RDC	OUI	
RDC PIECE 034	RDC	OUI	
RDC PIECE 034	RDC	OUI	
RDC PIECE 033	RDC	OUI	
RDC PIECE 033	RDC	OUI	
RDC PIECE 033	RDC	OUI	
RDC PIECE 033	RDC	OUI	
RDC PIECE 033	RDC	OUI	
RDC PIECE 033	RDC	OUI	
RDC PIECE 035	RDC	OUI	
RDC PIECE 035	RDC	OUI	

RDC PIECE 035	RDC	OUI	
RDC PIECE 035	RDC	OUI	
RDC PIECE 035	RDC	OUI	
RDC PIECE 036	RDC	OUI	
RDC PIECE 036	RDC	OUI	
RDC PIECE 036	RDC	OUI	
RDC PIECE 032	RDC	OUI	
RDC PIECE 032	RDC	OUI	
RDC PIECE 032	RDC	OUI	
RDC PIECE 032	RDC	OUI	
RDC PIECE 032	RDC	OUI	
RDC PIECE 032	RDC	OUI	
RDC PIECE 038	RDC	OUI	
RDC PIECE 038	RDC	OUI	
RDC PIECE 038	RDC	OUI	
RDC PIECE 038	RDC	OUI	
RDC PIECE 038	RDC	OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X	
Marque :	Niton
Modèle :	FEnX2
Numéro de série :	23-1010
Date de changement de source :	05/12/2022
Nature du radionucléide :	Cd-109
Activité de la source :	850Mbq
Limite de quantification de l'appareil	0,31 mg/cm <sup>2</sup>
Etalon 1	
Fabricant de l'étalon : NIST	Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm <sup>2</sup>	Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm <sup>2</sup>
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm <sup>2</sup>	Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm <sup>2</sup>
N° NIST de l'étalon : SRM2575	N° NIST de l'étalon : SRM2574

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)				
N° de mesure	valeur mesurée (mg/cm <sup>2</sup> )	Incertitude de mesure élargie (mg/cm <sup>2</sup> )	Date	Observation
1	0,36	0,1	22/03/2024	Etalonnage de début de diagnostic
472	0,98	0,1	22/03/2024	Etalonnage de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique	
Nom :	
Adresse :	
Numéro d'accréditation :	

4 Méthodologie Employée
Vérification de justesse de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur vérifie la justesse de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

### **Identification du bien objet de la mission**

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

### **Identification des locaux**

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;

Une gaine d'ascenseur est considérée comme un seul local


### **Identification des zones**

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de repérage (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

### **Identification des revêtements**

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont



donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

#### **Identification des unités de repérage et substrat**

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage se définit à minima avec les critères suivants :

- Niveau (rez de chaussée, étage X...) ;
- Le local ;
- La zone ;
- Produit ou matériau ;
- Le substrat ;
- Le revêtement.

Dans chaque local, toutes les surfaces concernées par les travaux susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Constituent des unités de repérage distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'un façade (unité de repérage discontinue) ;

Conformément à la NF X 46-035, sont exclus du présent repérage :

- Les PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits...) ;
- Le polystyrène
- Les carrelages, faïences et plinthes carrelées

**NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.**

**Relevé des mesures :**

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Il est effectué à minima 2 mesures dont à minima 1 mesure par local, par unité de repérage, à l'aide de l'appareil à fluorescence X

#### 4.1 Interprétation des résultats

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats des mesures sont exprimés en mg/cm<sup>2</sup> de plomb avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur mesurée et l'incertitude de mesure élargie (ex : 13,4 +/- 0,41).

**Toute mesure < à la LQ de l'appareil (0,31 mg/cm<sup>2</sup>) doit être interprétée comme étant inférieure à 0,31 mg/cm<sup>2</sup>.**

#### 4.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb, dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

### 5 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet de mesures sont classées dans le tableau des mesures suivant.

#### R+1 PLACARD

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm <sup>2</sup> )	Incertitude de mesure élargie mg/cm <sup>2</sup>	Observations
277		MONTANT	BOIS	PEINTURE		0,01	0,01	
276		MUR	PLATRE	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			2					
Commentaire sur le local			Néant					

#### Localisation (Livetime)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1	Zone	Elément	Substrat	Revêtement	Hauteur			Observations
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 20 (0,465)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
333	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 109 (6,44)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
136	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 22 (6,44)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
232	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 033 (6,45)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
445	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,05	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 28 (6,48)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
7	C	MUR	PLATRE	MOQUETTE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 25 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
46	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC CIRCUTION 20 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
54		MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 106 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
112	B	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 110 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
141	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 113 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
153	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 ESCALIER 41 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
171	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 36 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
201	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 25 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
243	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
244	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>2</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 20 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
335	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
336	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>2</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 22 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
349	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC CIRCULATION 02 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
362	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 SANITAIRES 16 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
372	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 CIRCULATION 28 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
389	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 SANITAIRE 27 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
396	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
397	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>2</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 035 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
453	B	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,03	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### RDC PIECE 038 (6,48)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
469	C	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,03	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### RDC PIECE 43 (6,49)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
80	B	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,01	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 26 (6,49)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
275	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### RDC PIECE 13 (6,49)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
290	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### RDC PIECE 08 (6,49)



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
307	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,05	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 03 (6,49)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
322	A	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC CIRCULATION 51 (6,49)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
359		MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC ENTREE 04 (6,49)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
366	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 033 (6,49)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
446	A	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 032 (6,49)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
463	C	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 145 (8,9)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
162	C	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 111 (6405)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
145	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,09	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 30 (6413)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
255	A	MONTANT	BOIS	PEINTURE		0,07	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### EXTERIEUR 037 (6415)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
421		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 145 (6418)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
158	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,05	0,02	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 103 (6425)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
127	A	PORTE	METAL	PEINTURE		0,06	0,02	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 109 (6426)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
135	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,05	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### RDC PIECE 29 (6427)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
9	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,08	0,02	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### RDC ENTREE 41 (6427)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
357	D	PORTE	BOIS	VERNIS		0,04	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### RDC PIECE 25 (6431)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
48	D	MONTANT	BOIS	PEINTURE		0,06	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 20 (6431)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
208	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,06	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 37 (6433)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
22	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 14 (6434)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
96	A	PORTE	METAL	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 113 (6434)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
155	D	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 107 (6435)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
116	D	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 12 (6435)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
284	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,05	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 07 (6435)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
301	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 25 (6437)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
245	A	MONTANT	BOIS	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

(6438)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2						0,36	0,05	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 110 (6438)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
138	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,05	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 10 (6438)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
293	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 26 (6439)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
29	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 142 (6439)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
166	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,06	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 24 (6439)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
238	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 32 (6439)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
248	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,05	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 47 (6441)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
60	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,05	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 36 (6441)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
200	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 29 (6441)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
259	A	PORTE GAINÉ TECHNIQUE	BOIS	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 034 (6441)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
439	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 035 (6441)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
455	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 18 (6442)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
78	C	RADIATEUR	FONTE	PIENTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 113 (6442)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
156	D	MONTANT	BOIS	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 14 (6442)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
174	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,05	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 29 (6442)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
258	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,06	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 48 (6443)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
66	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,05	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 16 (6443)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
87	A	PORTE	METAL	PEINTURE		0,05	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 106 (6443)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
110	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,05	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 102 (6443)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
119	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 34 (6443)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
224	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,05	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 44 (6443)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
309	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 SANITAIRES 16 (6443)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
370	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 DOUCHE 17 (6443)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
377	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 054 (6443)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
433	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 50 (6445)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
69	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,05	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 107 (6445)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
117	D	MONTANT	BOIS	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 103 (6445)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
128	A	MONTANT	BOIS	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 112 (6445)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
148	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 39 (6445)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
279	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 03 (6445)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
321	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 20 (6445)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
332	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 43 (6446)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
52		PORTE	BOIS	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 38 (6446)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
216	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,05	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 04 (6446)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
326	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,07	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 035 (6446)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
451	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,05	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 30 (6447)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
256	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,08	0,03	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 46 (6447)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
315	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 26 (6448)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
269	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 032 (6449)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
460	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,06	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 29 (6454)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
10	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,16	0,03	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 038 (6455)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
466	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,05	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 111 (6456)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
146	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 25 (6458)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
49	D	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 25 (6465)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
246	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 48 (6472)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
63	B	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,01	0	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 110 (6472)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
139	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,06	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 30 (6474)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
17	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDCPIECE 47 (6474)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
56	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,05	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDCPIECE 43 (6474)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
79	A	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 37 (6475)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
23	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 108 (6475)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
130	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 39 (6475)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
188	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,22	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 26 (6476)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
31	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 25 (6476)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
45	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
47	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		2						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 17 (6476)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
85	A	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,06	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 12 (6476)



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
285	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 28 (6477)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
6	B	MUR	PLATRE	MOQUETTE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 29 (6477)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
12	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 30 (6477)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
16	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDCPIECE 16 (6477)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
82	A	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 112 (6477)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
149	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,1	0,03	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 142 (6477)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
167	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 32 (6477)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
249	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 21 (6477)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
344	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 27 (6478)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
35	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,07	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 18 (6478)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
76	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,05	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 107 (6478)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
118	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 103 (6478)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
126	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 111 (6478)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
143	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
144	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
Nombre total d'unités de repérage		2						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 143 (6478)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
164	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 15 (6478)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
179	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
180	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>2</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 26 (6478)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
271	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 SANITAIRES 16 (6478)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
371	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 28 (6479)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
8	D	MUR	PLATRE	MOQUETTE		0,05	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 29 (6479)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
11	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
13	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>2</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 37 (6479)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
27	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 26 (6479)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
33	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC ESCALIER 40 (6479)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
38		MARCHE	BETON	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 18 (6479)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
75	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 103 (6479)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
124	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 ESCALIER 41 (6479)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
172	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 39 (6479)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
187	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 21 (6479)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
214	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 20 (6479)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
334	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 DOUCHE 17 (6479)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
378	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 SANITAIRE 27 (6479)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
395	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 033 (6479)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
448	C	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,06	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 26 (6481)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
32	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,05	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 27 (6481)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
36	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,05	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC ESCALIER 40 (6481)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
39		MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC CIRCUTION 19 (6481)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
53		MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 50 (6481)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
70	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 16 (6481)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
83	B	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,04	0,01	
84	C	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		2						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 17 (6481)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
86	B	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 15 (6481)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
93	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 14 (6481)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
176	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 40 (6481)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
186	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,11	0,03	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 39 (6481)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
189	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 18 (6481)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
192	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 21 (6481)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
213	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 30 (6481)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
253	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
254	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>2</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 29 (6481)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
260	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### RDC PIECE 21 (6481)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
342	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### RDC PIECE 22 (6481)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
350	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
351	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>2</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### RDC ENTREE 41 (6481)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
356	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 DOUCHE 17 (6481)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
380	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 CIRCULATION 28 (6481)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
390	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 SANITAIRE 27 (6481)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
394	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 035 (6481)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
452	A	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 28 (6482)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
5	A	MUR	PLATRE	MOQUETTE		0,05	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 37 (6482)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
24	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 47 (6482)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
57	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,1	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 50 (6482)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
71	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
72	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		2						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 143 (6482)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
163	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 14 (6482)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
175	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,06	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 19 (6482)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
197	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 20 (6482)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
209	A	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 34 (6482)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
225	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 22 (6482)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
235	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 24 (6482)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
239	A	MUR	PLATRE	TOILE DE VERRE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 29 (6482)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
263	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		1,58	0,18	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 26 (6482)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
272	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 13 (6482)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
289	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 05 (6482)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
330	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 SANITAIRES 16 (6482)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
374	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,05	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 031 (6482)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
428	A	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,01	0	
430	C	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>2</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 054 (6482)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
435	B	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 036 (6482)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
457	B	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 038 (6482)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
468	B	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,04	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 30 (6483)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
20	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,05	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 24 (6483)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
40	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 47 (6483)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
59	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 14 (6483)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
89	A	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 15 (6483)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
94	B	MUR	PLATRE	PIENTURE		0,06	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 107 (6483)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
115	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 19 (6483)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
198	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 35 (6483)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
205	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 37 (6483)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
206	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 33 (6483)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
230	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 22 (6483)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
233	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,06	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 05 (6483)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
331	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 20 (6483)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
337	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 22 (6483)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
348	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,08	0,03	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 ESCALIER 31 (6483)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
386	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 054 (6483)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
437	D	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 036 (6483)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
456	A	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 032 (6483)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
462	B	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 24 (6484)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
41	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 09 (6484)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
106	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 106 (6484)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
111	A	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 109 (6484)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
134	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 113 (6484)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
154	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 39 (6484)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
282		PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 10 (6484)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
294	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,05	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 11 (6484)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
299	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 07 (6484)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
303	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 03 (6484)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
323	C	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 04 (6484)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
329	D	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,01	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 21 (6484)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
341	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,09	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC ENTREE 41 (6484)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
354	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
355	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		2						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 CIRCULATION 44 (6484)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
367		MUR	PLATRE	PEINTURE		0,11	0,03	
368						0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			1					
Commentaire sur le local			Néant					

#### R+1 DOUCHE 17 (6484)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
379	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage					1			
Commentaire sur le local					Néant			

#### RDC PIECE 031 (6484)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
429	B	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage					1			
Commentaire sur le local					Néant			

#### RDC PIECE 034 (6484)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
440	A	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,01	0	
Nombre total d'unités de repérage					1			
Commentaire sur le local					Néant			

#### RDC PIECE 038 (6484)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
467	A	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage					1			
Commentaire sur le local					Néant			

#### RDC PIECE 24 (6485)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
42	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 48 (6485)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
64	C	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 14 (6485)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
90	B	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 109 (6485)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
133	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 38 (6485)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
217	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 24 (6485)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
241	C	MUR	PLATRE	TOILE DE VERRE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 11 (6485)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
298	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 04 (6485)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
328	C	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 22 (6485)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
347	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 ESCALIER 31 (6485)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
385	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

EXTERIEUR 037 (6485)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
422		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 031 (6485)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
431	D	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 034 (6485)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
443	D	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 033 (6485)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
449	D	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 09 (6486)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
105	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 145 (6486)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
160	B	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 14 (6486)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
178	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 19 (6486)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
196	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 37 (6486)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
222	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 32 (6486)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
250	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 10 (6486)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
295	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 44 (6486)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
311	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,05	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 04 (6486)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
327	B	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC CIRCULATION 02 (6486)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
361	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 054 (6486)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
434	A	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 038 (6486)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
470	D	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,04	0,02	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 145 (6487)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
159	A	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,01	0	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 20 (6487)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
211	C	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,03	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 38 (6487)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
219	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 34 (6487)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
226	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,05	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### RDC PIECE 10 (6487)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
297	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 07 (6487)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
302	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
304	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>2</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 44 (6487)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
313	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,06	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 46 (6487)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
316	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 ESCALIER 31 (6487)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
387	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 CIRCULATION 28 (6487)								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
392	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 24 (6488)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
44	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 36 (6488)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
203	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 37 (6488)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
221	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 33 (6488)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
229	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 12 (6488)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
288	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 08 (6488)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
306	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 21 (6488)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
343	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC ENTREE 03 (6488)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
365	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,06	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 DOUCHE 17 (6488)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
381	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 48 (6489)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
62	A	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 14 (6489)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
92	B	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 106 (6489)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
113	C	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,05	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 102 (6489)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
121	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 18 (6489)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
193	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 44 (6489)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
310	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 46 (6489)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
317	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC ENTREE 02 (6489)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
364	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 034 (6489)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
441	B	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 032 (6489)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
461	A	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 09 (6491)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
108	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 112 (6491)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
151	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 142 (6491)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
168	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 40 (6491)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
184	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 36 (6491)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
202	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 20 (6491)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
210	B	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 24 (6491)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
240	B	MUR	PLATRE	TOILE DE VERRE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 39 (6491)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
280	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 03 (6491)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
324	D	MUR	PLATRE	PAPIER PEINT		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 034 (6491)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
442	C	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 033 (6491)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
447	B	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,04	0,02	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 108 (6492)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
131	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 18 (6492)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
194	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 34 (6492)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
227	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,08	0,03	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### RDC PIECE 054 (6492)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
436	C	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,02	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### RDC PIECE 032 (6492)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
464	D	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,02	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 102 (6494)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
122	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 38 (6494)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
218	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 22 (6494)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
234	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 32 (6494)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
251	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 SANITAIRES 16 (6496)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
373	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC CIRCULATION 51 (6497)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
360		MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 12 (6498)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
286	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 142 (6499)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
169	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,05	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 21 (6499)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
340	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,08	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 37 (6501)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
26	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,17	0,05	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 47 (6501)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
58	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,23	0,05	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 43 (6503)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
81	A	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,59	0,1	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 102 (6503)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
123	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,12	0,03	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 22 (6503)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
236	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,18	0,04	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 24 (6503)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
242	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,1	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 24 (6504)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
43	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDCPIECE 48 (6504)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
65	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,22	0,07	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 20 (6504)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
212	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,12	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 34 (6504)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
228	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,19	0,04	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 37 (6506)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
21	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 26 (6506)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
28	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,07	0,02	
34	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		2						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 47 (6506)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
61	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,06	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 50 (6506)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
73	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,14	0,04	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 14 (6506)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
91	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 18 (6506)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
195	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,07	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 07 (6506)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
305	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,14	0,04	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 45 (6506)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
318	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,72	0,12	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 30 (6508)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
18	A	PORTE 2	METAL	PEINTURE		0,14	0,03	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 50 (6508)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
68	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,09	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 28 (6509)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 30 (6509)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
14	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 18 (6509)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
74	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,07	0,02	
77	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,1	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		2						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 16 (6509)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
88	A	MONTANT	BOIS	PEINTURE		0,09	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 09 (6509)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
107	D	RADIATEUR 2	FONTE	PEINTURE		0,15	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 102 (6509)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
120	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 112 (6509)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
147	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,05	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 142 (6509)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
165	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 14 (6509)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
173	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,09	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 18 (6509)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
190	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 38 (6509)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
215	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,1	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 32 (6509)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
252	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,14	0,03	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 29 (6509)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
266	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,06	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 26 (6509)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
274	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,24	0,06	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 44 (6509)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
312	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,59	0,09	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 SANITAIRES 16 (6509)								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
375	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,16	0,04	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 DOUCHE 17 (6509)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
376	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,07	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 SANITAIRE 27 (6509)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
393	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,08	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 031 (6509)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
427	A	PORTE	METAL	PEINTURE		0,12	0,03	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 032 (6509)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
432	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,14	0,03	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 034 (6509)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
438	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 28 (6511)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3	A	PORTE	METAL	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC ESCALIER 40 (6511)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
37		BALUSTRE	METAL	PEINTURE		0,3	0,05	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 43 (6511)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
51		MONTANT	METAL	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 14 (6511)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
97	A	MONTANT	BOIS	PEINTURE		0,1	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 09 (6511)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
102	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,1	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 106 (6511)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
114	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 110 (6511)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
137	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,05	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 145 (6511)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
157	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 40 (6511)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
181	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,09	0,02	
185	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,13	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		2						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 36 (6511)



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
199	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,09	0,02	
204	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,05	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>2</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 34 (6511)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
223	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,09	0,02	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 22 (6511)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
231	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,09	0,02	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 24 (6511)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
237	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,06	0,01	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### R+1 PIECE 26 (6511)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
268	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,08	0,02	

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>1</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### RDC PIECE 39 (6511)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
278	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,11	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 12 (6511)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
287	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,1	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 10 (6511)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
292	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,06	0,02	
296	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,12	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		2						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 46 (6511)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
314	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,1	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 20 (6511)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
338	D	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,14	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 21 (6511)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
339	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,08	0,03	
345	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,09	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		2						
Commentaire sur le local		Néant						

EXTERIEUR 28 (6511)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
408		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,17	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

EXTERIEUR 16 (6511)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
414		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

EXTERIEUR 007 (6511)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
420		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 035 (6511)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
450	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,08	0,02	
454						0,1	0,03	
Nombre total d'unités de repérage			1					
Commentaire sur le local			Néant					

RDC PIECE 038 (6511)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
465	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 09 (6512)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
104	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 20 (6512)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
207	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 44 (6512)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
308	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 CIRCULATION 28 (6512)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
388	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,13	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 033 (6512)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
444	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,1	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 09 (6514)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
103	C	RADIATEUR 1	FONTE	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 108 (6514)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
132	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 110 (6514)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
142	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,05	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 145 (6514)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
161	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 142 (6514)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
170	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 14 (6514)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
177	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,05	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 38 (6514)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
220	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 12 (6514)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
283	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,11	0,03	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 22 (6514)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
346	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,11	0,03	
352	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,08	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>2</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 SANITAIRES 16 (6514)								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
369	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 DOUCHE 17 (6514)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
382	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 ESCALIER 31 (6514)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
384		BALUSTRE	METAL	PEINTURE		0,47	0,06	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### EXTERIEUR 33 (6514)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
401		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,06	0,01	
402						0,11	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			1					
Commentaire sur le local			Néant					

#### EXTERIEUR 30 (6514)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
403		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### EXTERIEUR 29 (6514)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
404		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,03	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### EXTERIEUR 28 (6514)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
407		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,11	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### EXTERIEUR 16 (6514)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
413		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,01	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### EXTERIEUR 12 (6514)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
415		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,01	0	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### EXTERIEUR 007 (6514)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
419		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,01	0	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 031 (6514)



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
426	A	PORTE	METAL	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC PIECE 032 (6514)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
459	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,11	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### EXTERIEUR 29 (6516)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
406		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,17	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### RDC ESCALIER 06 (6517)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
99		BALUSTRE	METAL	PEINTURE		0,22	0,04	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 112 (6517)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
152	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		0,05	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 32 (6517)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
247	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 07 (6517)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
300	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,11	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 04 (6517)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
325	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,07	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC ENTREE 01 (6517)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
363	A	PORTE	BOIS	VERNIS		0,11	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

EXTERIEUR 29 (6517)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
405		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,26	0,05	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

EXTERIEUR 26 (6517)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
409		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### EXTERIEUR 10 (6517)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
416		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,12	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### EXTERIEUR 009 (6517)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
417		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,09	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### EXTERIEUR 009 (6519)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
418		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0,08	0,02	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 39 (6729)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
281	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 108 (6962)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
129	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### EXTERIEUR 34 (7001)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
399		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0	0,04	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC ESCALIER 40 (7168)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
30		NEZ DE MARCHE	PLOMB	BRUT		65,44	2,95	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC ESCALIER 06 (7178)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
100		NEZ DE MARCHE	PLOMB	BRUT		58,93	2,8	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 09 (7238)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
101	A	PORTE	METAL	PEINTURE		0	0,08	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### EXTERIEUR 26 (7241)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
410		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0	0,08	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 30 (8823)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
15	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,1	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

RDC PIECE 30 (8825)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
19	A	MONTANT 2	BOIS	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 40 (8827)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
182	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,04	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 18 (8837)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
191	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,06	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

R+1 PIECE 110 (8886)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
140	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 036 (8886)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
458	D	MUR	TOILE DE VERRE	PEINTURE		0,04	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 40 (8893)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
183	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

RDC PIECE 13 (8894)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
291	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 26 (8897)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
273	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,03	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

R+1 PIECE 112 (8898)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
150	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### EXTERIEUR 23 (8921)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
411		PORTE	METAL	PEINTURE		0,02	0,01	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 48 (8923)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
67	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,11	0,03	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 106 (8923)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
109	A	PORTE	BOIS	PEINTURE		0,14	0,03	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### R+1 PIECE 29 (8926)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
257	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,13	0,03	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### RDC PIECE 03 (8926)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
320	A	MONTANT	METAL	PEINTURE		0,08	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### EXTERIEUR 23 (8928)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
412		PORTE	METAL	PEINTURE		0,02	0,01	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### EXTERIEUR 34 (8931)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
400		GRILLE DE FENTRE	METAL	PEINTURE		0	0,08	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 29 (9371)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
261	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		1,07	0,14	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1 PIECE 29 (9852)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
262	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		1,16	0,15	
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### R+1SANITAIRE 27 (9882)



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
398	C	RADIATEUR	FONTE	PEINTURE		1,63	0,2	
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>1</b>						
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>						

#### LEGENDE

<b>Localisation de la mesure</b>	<b>HG</b> : en Haut à Gauche <b>MG</b> : au Milieu à Gauche <b>BG</b> : en Bas à Gauche	<b>HC</b> : en Haut au Centre <b>C</b> : au Centre <b>BC</b> : en Bas au Centre	<b>HD</b> : en Haut à Droite <b>MD</b> : au Milieu à Droite <b>BD</b> : en Bas à Droite
----------------------------------	---	---	---

## ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 4 avenue Victor Hugo 31130 BALMA	
N° dossier :	TMP_20240328143459				
N° planche :	1/2	Version :	0      Type :      Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	RDC N°3






PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 4 avenue Victor Hugo 31130 BALMA
N° dossier :	TMP_20240328143459			
N° planche :	2/2	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : R+1N°4



## ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse et autres documents

Document : Document 1



FICHE D'INTERVENTION							
Intervenant/Intégrité : ALAIN MASSIP CE Exécuteur : 0727512 Société de l'intervention : BUREAU VERITAS EXPLOITATION				Date de début : 20/02/2024 08:00 Date de fin : 20/02/2024 12:00 Temps alloué : 4			
INFORMATIONS SUR LE CONTRAT							
Client Contractuel : ESD DE LYON N° d'ID de client : 2353735				Responsable d'Affaire : ANTHONY VERCHER			
CE Gestionnaire : 0797512 GEP Réglementaire M				Code produit : E23			
Type de contrat : Ponsuel				Document d'accréditation :			
Description du contrat : DIAGNOSTICS AMIANTE PLOMB TERMITES				N° Contrat : 21334531			
MERULES - BALMA PAMIERS GER							
INFORMATIONS SUR LE SERVICE							
Code prestation : AM-RTV				Heures prévues/mises : 4			
Description de la prestation : Répérage amiante avant travaux conformément aux prestations techniques de la fiche mission jointe PMAAMRTV.				Heures réalisées : 0			
Périodicité :				L'heure d'intervention :			
Commentaires :							
INFORMATIONS SUR LE SITE D'INTERVENTION							
Nom : USD TOULOUSE - Antenne TOULOUSE				Code postal : 31130			
Adresse : 4 AVENUE VICTOR HUGO				Ville : BALMA			
Type : Client Externe				Pays : France			
Téléphone :				Code site : 310555045W Bâtiment : 0012			
INFORMATIONS SUR LE CONTACT DU SITE							
Civilité : Monsieur				Numéro de téléphone : 06 50 49 42 33			
Nom : ADROIT				Numéro de fax :			
Prénom : JEAN MICHEL				Numéro de portable :			
Fonction :				Adresse e-mail : jean-michel.adroit@infra-del.gov.fr			
INFORMATIONS SUR L'ACTIVITE							
Type d'activité : Facturable				Qualification requise :			
Sous-type d'activité : Intervention sur site				Compétence requise :			
CNC (Planification) : NATHALIE LE BAIL-MARTINS				Matériel associé à l'activité :			
Commentaires internes de planification :							
Commentaires activité :							
Informations sécurité :							
Informations sur les assets de l'activité							
Numéro de série		Numéro du client		Famille		Mainteneur	
INFORMATIONS SUR LE RAPPORTAGE							
Nom	Contact	Média	Nbre de copies	Email du contact	Adresse	Code (Postal)	Ville
ESD DE LYON	JEAN MICHEL ADROIT	Email	1	jean-michel.adroit@infra-del.gov.fr	CNTE	31102	MAYENNE
					CS 80168		CEDEX
INFORMATIONS SUR LES REMUNERATIONS TERRAIN PAR L'INTERVENANT							
Activité terminée le :							
Temps passé :							
Type d'axe	Valeur contractuelle	Montant	Valeur réelle	Ecart	Commentaires	Méthode de facturation	
Infos						Pas de facturation	
Opportunités commerciaux						Pas de facturation	

Commentaire :

## ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE



### ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

**BUREAU VERITAS SERVICES France SAS**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

**Bureau Veritas Exploitation SAS**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

#### 1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.  
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

#### 2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel: +33(0)1 40 67 42 42  
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne





Europe

- ERP
  - Neuf
  - Mise à jour du DPE,
  - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
  - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
  - Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
  - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
  - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
    - En cas de location / vente
    - Dans les parties communes
  - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
  - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
  - Etat des lieux,
  - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
  - Millièmes de copropriété,
  - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
  - Sécurité piscine,
  - Diagnostic technique Loi SRU,
  - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public.
- 3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**
- 4) **Conseil en performance énergétique.**
- 5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.**
- 6) **Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**
- 7) **Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) **Laboratoire** il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
  - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

**La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.**

**Paris, le 5 janvier 2024**

MSIG Insurance Europe AG  
65, rue de la Victoire - 75009 Paris  
Tél : 01 40 67 42 41 - Fax : 01 40 67 12 34  
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel: +33(0)1 40 67 42 42  
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne

## ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE



Fabrication, Distribution  
Assistance technique  
Maintenance d'équipements  
scientifiques

### Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **850 MBq** cette valeur limite est atteinte après **60 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

#### Nom de la société : BUREAU VERITAS

Modèle de l'analyseur : FEnX2  
Numéro de série analyseur : 23-1010  
Numéro de série de la source : RTV-1682-23  
Activité de la source (Mbq) : 850  
Date d'origine de la source : 05/12/2022  
Date de fin de validité de la source : 05/12/2027

FONDIS ELECTRONIC SAS  
26 av. Duguay-Trouin  
F-78961 VOISINS LE BRETONNEUX CEDEX  
Tél. : (0)1 34 521 030 - Fax : (0)1 30 573 325  
SIREN 428 583 637 - RCS Versailles  
TVA FR 15 428 583 637 - APE 4652Z



Fondis Electronic  
26, avenue Duguay Trouin,  
entrée D - CS 60507  
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30  
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25  
E-mail : [info@fondiselectronic.com](mailto:info@fondiselectronic.com)  
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.



BUREAU  
VERITAS

## SYNTHESE DES ATTESTATIONS

### RAPPORT N° TMP\_20240328143459

#### Autorisation ASN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIVISION DE MARSEILLE

Montrouge, le 16 mars 2018

CODEP-MRS-2018-003853

Etablissement suivi par : Michèle HERNANDEZ  
Téléphone : 04.88.22.66.32  
Courriel : michele.hernandez@asn.fr

Affaire suivie par : Aurélie GEFFROY

Monsieur Arnaud POINCLOUX  
Bureau Veritas Exploitation  
451 rue Denis Papin  
Immeuble Optimum – ZAC Blaise Pascal  
34000 Montpellier

**Objet :** Autorisation d'exercice d'une activité nucléaire à des fins non médicales  
Renouvellement de l'autorisation avec modifications : déménagement du stockage  
secondaire de l'implantation de Lescure d'Albigeois et création d'un stockage secondaire  
sur l'implantation de Nîmes

Référence à rappeler dans toute correspondance : T340373

Monsieur,

Comme suite à votre demande et en application de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique et de  
l'article L. 592-21 du code de l'environnement, je vous prie de trouver ci-joint l'autorisation qui vous a  
été accordée par l'Autorité de sûreté nucléaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

La directrice générale adjointe,

Anne-Cécile RIGAIL

Copies externes :  
- IRSN/UES (par courriel) : [autorisations@asn.fr](mailto:autorisations@asn.fr)

Copies internes :  
- ASN Bordeaux : J-F. Valladeau (par courriel)  
- ASN Marseille : AG ; MHE (par courriel)  
- Chrono / Minute

www.asn.fr  
36, boulevard des dames • CS 30466 • 13235 Marseille cedex 2  
Téléphone 04 88 22 66 27 • [marseille.asn@asn.fr](mailto:marseille.asn@asn.fr)





DIVISION DE MARSEILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DÉCISION N°CODEP-MRS-2018-003853 DU 16/03/2018 DU PRÉSIDENT DE  
L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE PORTANT RENOUVELLEMENT  
D'AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTIVITÉ NUCLÉAIRE A DES FINS NON  
MÉDICALES DELIVRÉE A BUREAU VERITAS EXPLOITATION**

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-21 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-8 et R. 1333-17 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-1 à R. 4451-144 ;

Après examen de la demande présentée le 10/01/2018 par la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, et cosignée par le chef d'établissement (*formulaire daté du 08/01/2018*),

**DECIDE :**

**Article 1 :** L'autorisation d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales est délivrée à la société **BUREAU VERITAS EXPLOITATION** (titulaire de l'autorisation).

La société **BUREAU VERITAS EXPLOITATION** est représentée par son directeur Région Occitanie, signataire de la demande.

Cette autorisation permet au titulaire de détenir et utiliser des radionucléides en sources scellées aux seules fins d'analyse par fluorescence X pour recherche de plomb dans les peintures.

**Article 2 :** L'exercice de l'activité nucléaire autorisée par la présente décision doit répondre aux caractéristiques et aux prescriptions mentionnées en annexes 1, 2 et 3 de la présente autorisation.

**Article 3 :** La réception des installations ne peut être prononcée par le titulaire qu'après la réalisation des contrôles initiaux prévus aux articles R. 1333-32 du code de la santé publique et R. 4451-29 du code du travail. Les non-conformités signalées lors de ces contrôles devront faire l'objet d'un suivi formalisé.

Tant que la réception des installations n'a pas été prononcée, la présente autorisation est limitée à :

- la détention des sources de rayonnements ionisants mentionnées dans la présente autorisation,
- l'utilisation des sources de rayonnements ionisants mentionnées dans la présente autorisation à la seule fin de réalisation des contrôles initiaux prévus aux articles R. 1333-32 du code de la santé publique et R. 4451-29 du code du travail.

**Article 4 :** La présente autorisation, enregistrée sous le numéro **T340373**, est référencée **CODEP-MRS-2018-003853**. Elle met fin aux dispositions de la décision du président de l'ASN n° CODEP-MRS-2017-007318 du 20/02/2017 portant autorisation d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales, délivrée à société **BUREAU VERITAS EXPLOITATION**.

36, boulevard des dames • CS 30466 • 13235 Marseille cedex 2  
Téléphone 04 88 22 66 27 • [marseille.asn@asn.fr](mailto:marseille.asn@asn.fr)

[www.asn.fr](http://www.asn.fr)

**Article 5 :** Cette autorisation, non transférable, est valable jusqu'au 15/03/2023.

Elle peut être renouvelée sur demande adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard six mois avant sa date d'expiration.

**Article 6 :** Les conditions d'exercice de l'activité nucléaire sont conformes aux dispositions du code de la santé publique et du code du travail, des arrêtés et décisions de l'ASN pris pour leur application, ainsi qu'aux dispositions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, sous peine des sanctions notamment prévues aux articles L. 1337-5 à 7 et R. 1333-35 et 37 du code de la santé publique.

**Article 7 :** La présente autorisation peut être déférée devant le Conseil d'État dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

**Article 8 :** La présente décision sera notifiée au titulaire de l'autorisation.

Fait à Montrouge, le 16 mars 2018

Pour le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire  
et par délégation,  
la directrice générale adjointe,



Anne-Cécile RIGAIL

**ANNEXE 1**  
**PORTÉE DE L'AUTORISATION**

**Détention et utilisation de sources radioactives scellées :**

**Sources radioactives scellées détenues et utilisées :**

Les radionucléides suivants (contenus ou non dans des appareils) peuvent être détenus et utilisés dans les limites des activités mentionnées ci-dessous :

Radionucléide	Activité maximale détenue	Activité maximale utilisée	Nombre de sources	Classification des sources
<sup>109</sup> Cd	1480 MBq	1480 MBq	1	Cat 5 AIEA
<sup>57</sup> Co	185 MBq	185 MBq	1	Cat 5 AIEA

*L'activité maximale détenue inclut, outre les sources utilisées, celles en attente de reprise par le fournisseur et celles en attente d'emploi par le titulaire (notamment celles destinées au rechargement des appareils).*

Ces sources radioactives scellées peuvent être détenues et utilisées aux seules fins d'analyse par fluorescence X pour recherche de plomb dans les peintures.

**Lieu de détention et d'utilisation des sources radioactives scellées :**

Le lieu de détention et d'utilisation des sources radioactives ou appareils en contenant est l'établissement mentionné ci-dessous :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION  
451 Rue Denis papin  
Immeuble Optimum – ZAC Blaise Pascal  
34000 Montpellier

Les sources radioactives ou appareils en contenant peuvent également être détenus et/ou utilisés dans les lieux ou types de lieux mentionnés ci-dessous :

- BUREAU VERITAS EXPLOITATION, 12 rue Michel Labrousse, 31047 Toulouse cedex
- BUREAU VERITAS EXPLOITATION, 87 rue St Firmin, résidence Wagner, 12850 Onet-le-Château
- BUREAU VERITAS EXPLOITATION, Centre commercial les Portes d'Albi, ZAC Fonlabour, 81000 Albi
- BUREAU VERITAS EXPLOITATION, immeuble le Capricorne, avenue du forum, ZI Croix sud, 11100 Narbonne
- BUREAU VERITAS EXPLOITATION, Le forum, bâtiment H, 32 rue Mallet-Sirvens, CS 19017, 30971 Nîmes
- Chantier avec retour quotidien dans l'une des agences susmentionnées.

Les utilisations en dehors des lieux ou types de lieux mentionnés ci-dessus sont interdites, sauf accord écrit préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire.

\*  
\* \*

**ANNEXE 2**  
**PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES**

**Dispositions relatives à tous les appareils émettant des rayonnements ionisants ou contenant une (des) source(s) radioactive(s) :**

Les appareils sont installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions du fabricant.

Les appareils sont maintenus en bon état de fonctionnement. Est interdite toute modification de l'appareil qui conduirait à dégrader les caractéristiques en matière de radioprotection. En particulier, l'altération des dispositifs de sécurité ou toute modification compromettant leur efficacité est interdite. Les opérations de maintenance de tout type d'appareil modifiant les conditions de radioprotection ne peuvent être réalisées que par une personne bénéficiant d'une autorisation pour ces opérations délivrée en application des articles L. 1333-8 et L. 1333-9 du code de la santé publique. Pour un appareil électrique, les opérations de maintenance ne peuvent débuter qu'après confirmation de son arrêt et la mise en place des dispositions physiques et organisationnelles visant à interdire sa remise en fonctionnement tant que les opérations ne sont pas terminées. Elles sont réalisées conformément aux instructions du fabricant.

Tout appareil présentant une défectuosité est clairement identifié. Son utilisation est suspendue jusqu'à ce que la réparation correspondante ait été effectuée et que son bon fonctionnement ait été vérifié.

La défectuosité et sa réparation sont consignées dans un registre présentant :

- les références de l'appareil concerné,
- la date de découverte de la défectuosité,
- une description de la défectuosité, des réparations effectuées, l'identification de l'entreprise/organisme qui les a accomplies,
- la date de vérification du bon fonctionnement de l'appareil, et l'identification de l'entreprise/organisme qui l'a réalisée.

Les opérations de chargement et déchargement de source radioactive dans les appareils ne peuvent être réalisées que par une personne bénéficiant d'une autorisation pour ces opérations délivrée en application de l'article L. 1333-8 et L. 1333-9 du code de la santé publique.

**Formation du personnel :**

Le titulaire de la décision s'assurera que les personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants, notamment celles amenées à manipuler les sources radioactives, les appareils en contenant, les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et/ou accélérateurs de particules, ont été préalablement formées à ces manipulations, qu'elles sont le cas échéant titulaires des diplômes ou certificats requis, et qu'elles ont connaissance des dispositions :

- destinées au respect des prescriptions de la présente autorisation,
- visant à assurer leur radioprotection et celle des personnes présentes à proximité,
- à prendre en cas de situation anormale.

**Consignes de sécurité :**

Les consignes de sécurité sont vérifiées par la personne compétente en radioprotection et doivent être affichées dans tous les lieux où sont détenus ou utilisés les sources radioactives, appareils en contenant, les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et/ou accélérateurs de particules. Ces consignes sont mises à jour autant que de besoin.

Lorsque les sources ou les appareils sont détenus ou utilisés en conditions de chantier, des consignes de sécurité intégrant les spécificités associées seront disponibles sur les lieux en question.



**Rapport de contrôle :**

Toute non-conformité mise en évidence lors des contrôles de radioprotection prévus par le code de la santé publique et le code du travail fait l'objet d'un traitement formalisé (correction, date de réalisation de la mesure associée).

**Événements significatifs en radioprotection :**

Tout événement significatif en radioprotection (tel que défini dans le guide relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transports de matières radioactives et le guide relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs impliquant la sûreté, la radioprotection ou l'environnement applicable aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives, disponibles notamment sur le site Internet de l'ASN) doit faire l'objet d'une déclaration et d'analyses dans les conditions définies dans lesdits guides.

Les événements qui n'entrent pas dans le champ des critères de déclaration sont recensés et analysés par le responsable de l'activité.

En cas de situation d'urgence, l'ASN peut être contactée (24h/24) au numéro vert suivant : 0800.804.135.

**Inventaire des sources radioactives détenues :**

L'inventaire des radionucléides sous forme de sources radioactives et des dispositifs en contenant détenus, établi au titre de l'article R. 1333-50 du code de la santé publique, permet notamment de connaître à tout instant :

- les nombre et type d'appareils ou sources détenus et l'activité cumulée détenue, ceci en vue de démontrer la conformité aux prescriptions fixées en annexe 1 ;
- la localisation d'un appareil ou d'une source donnée.

Cet inventaire est établi conformément aux dispositions de la décision n°2015-DC-0521 de l'ASN.

**Prêt de sources radioactives, d'appareils en contenant, d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants ou d'accélérateurs :**

Est considérée comme « prêt » d'une source ou d'un appareil, sa mise à disposition temporaire entre utilisateurs.

Le prêt est possible sous réserve :

- que la personne recevant l'appareil ou la source en prêt demeure dans les limites de son autorisation ; et
- qu'une convention, co-signée par les deux parties, soit établie préalablement au prêt. Cette convention précise au minimum les références des appareils ou sources prêtés et des décisions portant autorisation de détention et d'utilisation de ces types d'appareils ou sources, les modalités de radioprotection liées à la détention et l'utilisation des sources radioactives et appareils prêtés, notamment les contrôles associés.

Les conditions de l'enregistrement préalable mentionné à l'article R. 1333-47 du code de la santé publique pour les mouvements de sources radioactives lors des prêts sont définies dans la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2015-DC-0521 du 8 septembre 2015.

En outre, dans le cas des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants ou d'accélérateurs, le prêt est possible sous réserve :

- que l'appareil prêté ait des caractéristiques similaires du point de vue de la radioprotection à celles des appareils mentionnés dans l'autorisation de la personne recevant le prêt ;
- et que sa mise en œuvre ne modifie pas les conditions de radioprotection de l'installation,

**Utilisation de sources radioactives, d'appareils en contenant, d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants ou d'accélérateurs par des travailleurs étrangers :**

Conformément à l'article L. 1262-4 du code du travail, un employeur qui détache temporairement des travailleurs sur le territoire français est soumis, notamment, à l'ensemble des dispositions relatives à la santé et sécurité au travail prévues par ce même code.

**Documents devant être remis lors de toute livraison de radionucléide ou appareil en contenant et à conserver par l'acquéreur :**

L'acquéreur s'assure qu'il reçoit puis conserve le(s) document(s), listé(s) ci-dessous, qui le concerne(nt) :

a) Les instructions d'installation, d'opération et de sécurité de chaque appareil, de même que les recommandations d'entretien élaborées par le fabricant ou le fournisseur ;

b) Un document (certificat de source) émanant du fabricant ou du fournisseur attestant des caractéristiques de chaque source radioactives, notamment :

- du ou des radionucléides constituant la source ;
- de leur(s) activité(s) (Bq) à une date déterminée ;
- l'identité du fabricant et les références de la source radioactive.

En outre, pour les sources radioactives scellées, ce document atteste des caractéristiques complémentaires suivantes :

- du caractère scellé de la source, au sens du code de la santé publique ;
- le cas échéant, de la conformité aux normes ISO 2919 et NF ISO 9978 ;
- le cas échéant, de la conformité à des normes internationales.

L'acquéreur transmet le certificat de source à l'IRSN dans les 2 mois suivant la réception effective de la source scellée. Il est accompagné, le cas échéant, des références de l'enregistrement préalable mentionné à l'article R. 1333-47 du code de la santé publique.

c) Un engagement de reprise de la source radioactive scellée par le fournisseur.

**Signalisation, affichage :**

Toutes les informations prescrites ci-dessous doivent :

- être facilement visibles et lisibles de façon durable ;
- pouvoir être exposées aux intempéries sans dégradation notable.

**Sources radioactives scellées**

Informations présentes, par ordre d'importance et lorsque cela est possible, sur chacune des sources radioactives scellées distribuées, sur le porte-source et son contenant :

- i. un trèfle radioactif dont la géométrie et les proportions respectent celles présentées dans l'annexe de l'arrêté du 15 mai 2006,
- ii. le numéro de série de la source,
- iii. la nature du radionucléide,
- iv. l'activité de la source (en Bq) et la date à laquelle l'activité a été mesurée.

Dans tous les cas, le trèfle radioactif susmentionné, le radionucléide et l'activité de la source sont inscrits sur le dispositif contenant la source.

**Importation/exportation ou transfert au sein de l'Union européenne de sources radioactives scellées ou appareils en contenant :**

Sauf mention contraire à l'article 1 de la présente décision, l'importation et l'exportation de sources radioactives ou d'appareils en contenant sont interdites.

Dossier T340373 – Autorisation référencée CODEP-MRS-2018-003853

Page 7/8

L'interdiction d'exportation ne s'applique cependant pas dans le cas de la reprise par un fabricant ou fournisseur étranger de sources radioactives scellées périmées ou en fin d'usage.

Autres réglementations applicables :

La présente décision ne dispense pas son titulaire de se conformer aux dispositions des autres réglementations applicables.

ANNEXE 3  
**PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES**

**PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA  
DÉTENTION/UTILISATION DES SOURCES RADIOACTIVES**

**Dispositions relatives aux appareils portatifs ou mobiles contenant une (des) source(s) radioactive(s) :**

L'appareil ne peut être déplacé ou entreposé que lorsque le dispositif d'obturation est en position fermée et maintenu dans cette position par un dispositif de sécurité.

**Dans le cadre de l'activité de détection de plomb dans les peintures :**

Les appareils portatifs contenant une source radioactive destinée à la détection de plomb dans les peintures sont maintenus en permanence sous la surveillance de leur utilisateur. Lorsqu'ils ne sont pas ou ne vont pas immédiatement être utilisés, ils sont entreposés dans un coffre-fort dont la résistance au feu est supérieure ou égale à deux heures (scellé aux infrastructures s'il est aisément transportable) ou, à défaut, dans des conditions de sécurité équivalentes.

Les appareils pourront être utilisés uniquement dans le cadre de la lutte contre le saturnisme conformément aux recommandations et préconisations définies par les pouvoirs publics dans le cadre de cette action de santé publique.



# MSIG Insurance Europe AG



## ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

**BUREAU VERITAS SERVICES France SAS**  
8 Cours du Triangle  
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

**Bureau Veritas Exploitation SAS**  
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incombent à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

- 1) **Diagnostic amiante**
  - Repérage amiante avant travaux et démolition,
  - Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
  - Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
  - Réalisation ou mise à jour de DAPP,
  - Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
  - Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
  - Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
  - Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
  - Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
  - Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
  - Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
  - Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
  - Repérage amiante avant-vente,
  - Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
  - Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.
- 2) **Autres diagnostics**
  - Diagnostic radon bâtiments,
  - Diagnostic monoxyde de carbone,
  - Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
  - Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
  - Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
  - Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
  - Diagnostic de Performances Énergétiques – DPE,
  - Location
  - Cession immobilière
  - ERP\*
  - Neuf
  - Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel : +33(0)1 40 67 42 42  
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143002, APE 6512Z  
Siège social: Au sein Daternakem 11-27  
75008 Paris  
Allemagne



- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
  - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic murelle (DDT),
  - Etat parasitaire et diagnostic murelle (hors DDT),
  - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
  - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
  - En cas de location / vente
  - Dans les parties communes
  - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
  - Etat des lieux,
  - Métrages Loi Carrez/ La Bousin,
  - Millèmes de copropriété,
  - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
  - Sécurité piscine,
  - Diagnostic technique Loi SRU,
  - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
  - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.
- 3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**
  - 4) **Conseil en performance énergétique.**
  - 5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.**
  - 6) **Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**
  - 7) **Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 21 décembre 2021

MSIG Insurance Europe AG  
65, rue de la Victoire - 75009 Paris  
Tel : +33(0)1 40 67 42 42  
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel : +33(0)1 40 67 42 42  
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143002, APE 6512Z  
Siège social: Au sein Daternakem 11-27  
75008 Paris  
Allemagne

## Certification de compétences



### WE-CERT CERTIFICAT DE COMPÉTENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 01»

Décerné à : **MASSIP Alain**

Sous le numéro : **C2020-SE11-054**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>SANS MENTION</b> )	Du 15/09/2022 Au 21/12/2027
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>MENTION</b> )	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 15/09/2022 Au 21/12/2027
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 15/09/2022 Au 21/12/2027
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/09/2022 Au 21/12/2027
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>SANS MENTION</b> )	Du 15/09/2022 Au 21/12/2027
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>MENTION</b> )	Du 15/09/2022 Au 21/12/2027
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 15/09/2022 Au 21/12/2027
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 15/09/2022

Par WE-CERT

Mme. Julie HOFFMANN - Responsable de certification



WE-CERT "Qualit'compétences" - 16 rue de Villars, 57 100 THIONVILLE  
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com  
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021

## ATTESTATION SUR L'HONNEUR



I

### ATTESTATION

#### Article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation

Je soussigné, Alain MASSIR, Diagnostiqueur Immobilier, agissant au nom et pour le compte de BUREAU VERITAS EXPLOITATION, ayant son siège social 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Atteste sur l'honneur que la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION est en situation régulière au regard de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, contrats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique.

N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipement pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic

Fait à TOULOUSE le 25/05/2021