



## DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

|  |   |
|--|---|
| <b>A Adresse du bien</b>   | <b>B Propriétaire</b>   |
| 45 boulevard DU GENERAL LECLERC<br>59100 ROUBAIX   | Nom : <b>CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE</b><br>Adresse : <b>PLACE DU THEATRE BP 359 59020 LILLE CEDEX</b>   |
| <b>C Commanditaire de la mission</b>   |   |
| Nom : <b>CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE</b><br>Qualité :   | Adresse : <b>PLACE DU THEATRE BP 359 59020 LILLE CEDEX</b>  |
| <b>D L'appareil à fluorescence X</b>   |   |
| Nom du fabricant de l'appareil : <b>Niton</b><br>Modèle de l'appareil : <b>XLP-300 AW</b><br>N° de série : <b>16089</b>                      | Nature du radionucléide : <b>Cadmium 109</b><br>Date du dernier chargement de la source : <b>01/01/2012</b><br>Activité de la source à cette date : <b>1480 Mbq</b>           |
| <b>E Execution de la mission</b>   |   |
| Rapport N° : <b>6429689-1 P</b><br>Date d'intervention : <b>30/11/2016</b>   | Date du rapport : <b>14/12/2016</b>   |
| <b>F Nature des Travaux</b>  |   |
| TRAVAUX AFIN DE RENDRE L'ENSEMBLE DU SITE ACCESSIBLE ET TRAITEMENT DE LA SECURITE INCENDIE.<br>1ER ET 2EME ETAGES SONT CONCERNES UNIQUEMENT. |   |
| <b>G Périmètre de la mission</b>   |   |
| 1ER ET 2EME ETAGES SONT CONCERNES  |   |
| <b>H Cachet du diagnostiqueur</b>  |   |
| Signature<br>   | Société : <b>BUREAU VERITAS</b><br>Nom du diagnostiqueur : <b>BOUMERDAS CHERIF</b><br>Organisme d'assurance : <b>MSIG Insurance Europe AG</b><br>Police : <b>F210.16.0414</b> |

## SOMMAIRE

### PREMIERE PAGE DU RAPPORT

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ADRESSE DU BIEN .....             | 1 |
| PROPRIETAIRE .....                | 1 |
| COMMANDITAIRE DE LA MISSION ..... | 1 |
| L'APPAREIL A FLUORESCENCE X ..... | 1 |
| EXECUTION DE LA MISSION .....     | 1 |
| NATURE DES TRAVAUX .....          | 1 |
| PERIMETRE DE LA MISSION .....     | 1 |
| CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....    | 1 |

### CADRE REGLEMENTAIRE .....3

|   |   |
|---|---|
| PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION L4121-2 DU CODE DU TRAVAIL .....   | 3 |
| PREVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION R4412-59 ET SUIVANTS..... | 3 |

### RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION .....3

|  |   |
|--|---|
| L'AUTEUR DU DIAGNOSTIC .....   | 3 |
| AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR) ..... | 3 |
| ETALONNAGE DE L'APPAREIL .....   | 3 |
| LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL .....                                | 3 |
| DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER .....                             | 3 |
| LE BIEN OBJET DE LA MISSION .....                                      | 3 |
| OCCUPATION DU BIEN .....   | 4 |
| LISTE DES LOCAUX VISITES .....   | 4 |
| LISTE DES LOCAUX NON VISITES .....                                     | 4 |

### METHODOLOGIE EMPLOYEE .....4

|   |   |
|---|---|
| VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X ..... | 6 |
| RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE .....                | 6 |

### PRESENTATION DES RESULTATS .....6

### CROQUIS .....7

### RESULTATS DES MESURES .....9

### COMMENTAIRES .....12

### ANNEXES .....13

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| NOTICE D'INFORMATION.....         | 13 |
| AUTRES DOCUMENTS.....             | 14 |
| CERTIFICAT DE QUALIFICATION ..... | 14 |

# 1 CADRE REGLEMENTAIRE

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail  
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants

## 2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

### 2.1 L'auteur du diagnostic

|  |   |
|--|---|
| Nom et prénom :<br><b>BOUMERDAS CHERIF</b> | Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE, Le Guillaumet</b><br><b>60, avenue de Général de Gaulle 92046 PARIS LA DEFENSE</b><br>Numéro de Certification de qualification : <b>2781062</b><br>Date d'obtention : <b>12/04/2016</b> |
|--|---|

### 2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Autorisation ASN (DGSNR) :<br>Nom du titulaire :         | Date d'autorisation :<br>Expire-le : |
| Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : |                                      |

### 2.3 Etalonnage de l'appareil

|  |  |
|--|--|
| Fabriquant de l'étalon : <b>FONDIS ELECTRONIC</b><br>N° NIST de l'étalon : <b>2573</b> | Concentration : <b>1,04</b> mg/cm <sup>2</sup><br>Incertitude : <b>0,06</b> mg/cm <sup>2</sup> |
|--|--|

| Vérification de la justesse de l'appareil | N° mesure | Date       | Concentration (mg/cm <sup>2</sup> ) |
|---|-----------|------------|-------------------------------------|
| En début de mission                       | 1         | 30/11/2016 | 1,04                                |
| En fin de mission                         | 98        | 30/11/2016 | 1,04                                |
| Si une remise sous tension a lieu         |           |            |                                     |

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.  
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

### 2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Nom du laboratoire : <b>NC</b><br>Nom du contact : <b>NC</b> | Coordonnées : <b>NC</b> |
|--|-------------------------|

### 2.5 Description de l'ensemble immobilier

|  |   |
|--|---|
| Année de construction : <b>Antérieur au 1er janvier 1949</b><br>Nombre de bâtiments : <b>2</b> | Nombre de cages d'escalier : <b>1</b><br>Nombre de niveaux : <b>2</b> |
|--|---|

### 2.6 Le bien objet de la mission

|   |   |
|---|---|
| Adresse :<br><b>45 boulevard DU GENERAL LECLERC</b><br><b>59100 ROUBAIX</b> | Bâtiment : <b>A ET B</b><br>Entrée/cage n° : <b>Sans objet</b><br>Etage : <b>1er</b>                          |
| Type : <b>Immeuble</b>  | Situation sur palier :<br>Destination du bâtiment : <b>Bureaux</b><br>Accompagnateur : <b>Le propriétaire</b> |
| Nombre de Pièces :<br>Référence Cadastre : <b>NC</b>                        |   |

| 2.7 Occupation du bien |  |   |
|------------------------|--|---|
| L'occupant est         | <input type="checkbox"/> Propriétaire                              | Nom de l'occupant si différent du propriétaire :<br>Nom : |
|                        | <input type="checkbox"/> Locataire                                 |   |
|                        | <input checked="" type="checkbox"/> Sans objet, le bien est vacant |   |

| 2.8 Liste des locaux visités |                          |       |
|------------------------------|--------------------------|-------|
| N°                           | Local                    | Etage |
| 1                            | Couloir n°1              | 1er   |
| 2                            | Ensemble des bureaux n°1 | 1er   |
| 3                            | Sanitaires n°1           | 1er   |
| 4                            | Cage d'escalier          | 1er   |
| 5                            | Couloir n°2              | 2ème  |
| 6                            | Ensemble des bureaux n°2 | 2ème  |
| 7                            | Sanitaires n°2           | 2ème  |
| 8                            | Pallier n°1              | 1er   |
| 9                            | Pallier n°2              | 2ème  |

| 2.9 Liste des locaux non visités        |
|---|
| Néant, tous les locaux ont été visités. |

### 3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

#### Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

#### Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

#### Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.


#### Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



**Seules les surfaces directement accessibles sont testées.**

### **Identification des revêtements**

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

### **Identification des unités de diagnostic et substrat**

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;
- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.

#### Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

### 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats de nos mesures sont exprimés en mg/cm<sup>2</sup> de plomb de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et l'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41).

### 3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm<sup>2</sup> ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

## 4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :


- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

**NOTE** Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.


## 5 CROQUIS

### 1ER ETAGE





## 2EME ETAGE





## 6 RESULTATS DES MESURES

| Local : Couloir n°1 (1er)     |              |                     |          |                     |              |                    |                |
|-------------------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|
| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur |
| 6                             | Plafond      | Plafond             |          |                     | C            | 0,07               | 0,01           |
| 7                             |              |                     |          |                     | MD           | 0,11               | 0,01           |
| 10                            | Plafond      | Plafond Plenum      |          |                     | C            | 0,06               | 0,01           |
| 11                            |              |                     |          |                     | MD           | 0,07               | 0,01           |
| 4                             | Sol          | Plancher            |          |                     | C            | 0,05               | 0,01           |
| 5                             |              |                     |          |                     | MD           | 0,03               | 0,01           |
| 2                             | Toutes zones | Murs                |          |                     | C            | 0,37               | 0,01           |
| 3                             |              |                     |          |                     | MD           | 0,2                | 0,01           |
| 8                             | Toutes zones | Plinthes            |          |                     | C            | 0,07               | 0,01           |
| 9                             |              |                     |          |                     | MD           | 0,1                | 0,01           |
|                               |              |                     | Total    |                     | Non mesurées |                    |                |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                     | 5        |                     | 0            |                    |                |

| Local : Ensemble des bureaux n°1 (1er) |              |                     |          |                     |              |                    |                |
|--|--------------|---------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|
| N°                                     | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur |
| 12                                     | Plafond      | Plafond             |          |                     | C            | 0,1                | 0,01           |
| 13                                     |              |                     |          |                     | MD           | 0,05               | 0,01           |
| 20                                     | Plafond      | Plafond Plenum      |          |                     | C            | 0,14               | 0,01           |
| 21                                     |              |                     |          |                     | MD           | 0,24               | 0,01           |
| 14                                     | Sol          | Plancher            |          |                     | C            | 0,09               | 0,01           |
| 15                                     |              |                     |          |                     | MD           | 0,06               | 0,01           |
| 16                                     | Toutes zones | Murs                |          |                     | C            | 0,08               | 0,01           |
| 17                                     |              |                     |          |                     | MD           | 0,08               | 0,01           |
| 18                                     | Toutes zones | Plinthes            |          |                     | C            | 0,38               | 0,01           |
| 19                                     |              |                     |          |                     | MD           | 0,27               | 0,01           |
| 22                                     | Toutes zones | Poteau              | Métal    | Peinture            | - de 1 m     | 23,6               | 0,01           |
| Nombre d'unités de diagnostic          |              |                     | Total    | Non mesurées        |              |                    |                |
|  |              |                     | 6        | 0                   |              |                    |                |

| Local : Sanitaires n°1 (1er) |         |                     |          |                     |              |                    |                |
|------------------------------|---------|---------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|
| N°                           | Zone    | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur |
| 23                           | Plafond | Plafond             |          |                     | C            | 0,08               | 0,01           |
| 24                           |         |                     |          |                     | MD           | 0,08               | 0,01           |
| 31                           | Plafond | Plafond Plenum      |          |                     | C            | 0,17               | 0,01           |

|                               |              |          |       |              |    |      |      |
|-------------------------------|--------------|----------|-------|--------------|----|------|------|
| 32                            |              |          |       |              | MD | 0,05 | 0,01 |
| 25                            | Sol          | Plancher |       |              | C  | 0,09 | 0,01 |
| 26                            |              |          |       |              | MD | 0,1  | 0,01 |
| 27                            | Toutes zones | Murs     |       |              | C  | 0,11 | 0,01 |
| 28                            |              |          |       |              | MD | 0,06 | 0,01 |
| 29                            | Toutes zones | Plinthes |       |              | C  | 0,06 | 0,01 |
| 30                            |              |          |       |              | MD | 0,16 | 0,01 |
|                               |              |          | Total | Non mesurées |    |      |      |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |          | 5     | 0            |    |      |      |

| Local : Cage d'escalier (1er) |         |                             |          |                     |              |                    |                |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|
| N°                            | Zone    | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur |
| 33                            |         | Balustres                   |          | Peinture            | C            | 0,29               | 0,01           |
| 34                            |         |                             |          |                     | MD           | 0,2                | 0,01           |
| 37                            |         | Ensemble des balustres      |          | Peinture            | C            | 0,08               | 0,01           |
| 38                            |         |                             |          |                     | MD           | 0,07               | 0,01           |
| 39                            |         | Ensemble des contre-marches |          | Non peint           | C            | 0,27               | 0,01           |
| 40                            |         |                             |          |                     | MD           | 0,1                | 0,01           |
| 41                            |         | Ensemble des marches        |          | Non peint           | C            | 0,28               | 0,01           |
| 42                            |         |                             |          |                     | MD           | 0,06               | 0,01           |
| 43                            |         | Limon                       |          | Peinture            | C            | 0,07               | 0,01           |
| 44                            |         |                             |          |                     | MD           | 0,08               | 0,01           |
| 35                            |         | Main-courante               | Métal    | Peinture            | C            | 0,08               | 0,01           |
| 36                            |         |                             |          |                     | MD           | 0,15               | 0,01           |
| 45                            | Plafond | Plafond Plenum              |          |                     | C            | 0,07               | 0,01           |
| 46                            |         |                             |          |                     | MD           | 0,07               | 0,01           |
|                               |         |                             | Total    | Non mesurées        |              |                    |                |
| Nombre d'unités de diagnostic |         |                             | 7        | 0                   |              |                    |                |

| Local : Couloir n°2 (2ème)    |              |                     |          |                     |              |                    |                |
|-------------------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|
| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur |
| 47                            | Plafond      | Plafond             |          |                     | C            | 0,08               | 0,01           |
| 48                            |              |                     |          |                     | MD           | 0,08               | 0,01           |
| 55                            | Plafond      | Plafond Plenum      |          |                     | C            | 0,16               | 0,01           |
| 56                            |              |                     |          |                     | MD           | 0,06               | 0,01           |
| 49                            | Sol          | Plancher            |          |                     | C            | 0,1                | 0,01           |
| 50                            |              |                     |          |                     | MD           | 0,38               | 0,01           |
| 51                            | Toutes zones | Murs                |          |                     | C            | 0,23               | 0,01           |
| 52                            |              |                     |          |                     | MD           | 0,08               | 0,01           |
| 53                            | Toutes zones | Plinthes            |          |                     | C            | 0,25               | 0,01           |
| 54                            |              |                     |          |                     | MD           | 0,11               | 0,01           |
|                               |              |                     |          |                     |              |                    |                |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                     | Total    |                     | Non mesurées |                    |                |
|                               |              |                     | 5        |                     | 0            |                    |                |

### Local : Ensemble des bureaux n°2 (2ème)

| N°                                   | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat     | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 99                                   | Plafond      | Plafond             |              |                     | C            | 0,1                | 0,01           |
| 64                                   | Plafond      | Plafond Plenum      |              |                     | C            | 0,05               | 0,01           |
| 65                                   |              |                     |              |                     | MD           | 0,11               | 0,01           |
| 58                                   | Sol          | Plancher            |              |                     | C            | 0,05               | 0,01           |
| 59                                   |              |                     |              |                     | MD           | 0,1                | 0,01           |
| 60                                   | Toutes zones | Murs                |              |                     | C            | 0,39               | 0,01           |
| 61                                   |              |                     |              |                     | MD           | 0,32               | 0,01           |
| 62                                   | Toutes zones | Plinthes            |              |                     | C            | 0,08               | 0,01           |
| 63                                   |              |                     |              |                     | MD           | 0,05               | 0,01           |
| 100                                  | Toutes zones | Poteau              | Métal        | Peinture            | - de 1 m     | 21,3               | 0,01           |
| <b>Nombre d'unités de diagnostic</b> |              |                     | <b>Total</b> | <b>Non mesurées</b> |              |                    |                |
|                                      |              |                     | <b>6</b>     | <b>0</b>            |              |                    |                |

### Local : Sanitaires n°2 (2ème)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur |
|-------------------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 68                            | Plafond      | Plafond             |          |                     | C            | 0,05               | 0,01           |
| 69                            |              |                     |          |                     | MD           | 0,3                | 0,01           |
| 76                            | Plafond      | Plafond Plenum      |          |                     | C            | 0,09               | 0,01           |
| 77                            |              |                     |          |                     | MD           | 0,09               | 0,01           |
| 70                            | Sol          | Plancher            |          |                     | C            | 0,01               | 0,01           |
| 71                            |              |                     |          |                     | MD           | 0,17               | 0,01           |
| 72                            | Toutes zones | Murs                |          |                     | C            | 0,1                | 0,01           |
| 73                            |              |                     |          |                     | MD           | 0,08               | 0,01           |
| 74                            | Toutes zones | Plinthes            |          |                     | C            | 0,06               | 0,01           |
| 75                            |              |                     |          |                     | MD           | 0,19               | 0,01           |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                     | Total    |                     | Non mesurées |                    |                |
|                               |              |                     | 5        |                     | 0            |                    |                |

### Local : Pallier n°1 (1er)

| N° | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur |
|----|--------------|---------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 78 | Plafond      | Plafond             |          |                     | C            | 0,05               | 0,01           |
| 79 |              |                     |          |                     | MD           | 0,08               | 0,01           |
| 80 | Plafond      | Plafond Plenum      |          |                     | C            | 0,09               | 0,01           |
| 81 |              |                     |          |                     | MD           | 0,32               | 0,01           |
| 82 | Sol          | Plancher            |          |                     | C            | 0,25               | 0,01           |
| 83 |              |                     |          |                     | MD           | 0,09               | 0,01           |
| 84 | Toutes zones | Murs                |          |                     | C            | 0,05               | 0,01           |
| 85 |              |                     |          |                     | MD           | 0,09               | 0,01           |

|    |              |          |  |  |    |      |      |
|----|--------------|----------|--|--|----|------|------|
| 86 | Toutes zones | Plinthes |  |  | C  | 0,37 | 0,01 |
| 87 |              |          |  |  | MD | 0,06 | 0,01 |

| Nombre d'unités de diagnostic | Total | Non mesurées |
|-------------------------------|-------|--------------|
|                               | 5     | 0            |

### Local : Pallier n°2 (2ème)

| N° | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur |
|----|--------------|---------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 88 | Plafond      | Plafond             |          |                     | C            | 0,09               | 0,01           |
| 89 |              |                     |          |                     | MD           | 0,07               | 0,01           |
| 90 | Plafond      | Plafond Plenum      |          |                     | C            | 0,07               | 0,01           |
| 91 |              |                     |          |                     | MD           | 0,08               | 0,01           |
| 92 | Sol          | Plancher            |          |                     | C            | 0,08               | 0,01           |
| 93 |              |                     |          |                     | MD           | 0,11               | 0,01           |
| 94 | Toutes zones | Murs                |          |                     | C            | 0,07               | 0,01           |
| 95 |              |                     |          |                     | MD           | 0,1                | 0,01           |
| 96 | Toutes zones | Plinthes            |          |                     | C            | 0,03               | 0,01           |
| 97 |              |                     |          |                     | MD           | 0,29               | 0,01           |

| Nombre d'unités de diagnostic | Total | Non mesurées |
|-------------------------------|-------|--------------|
|                               | 5     | 0            |

| LEGENDE                 |                         |                        |                         |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Localisation            | HG : en Haut à Gauche   | HC : en Haut au Centre | HD : en Haut à Droite   |
|                         | MG : au Milieu à Gauche | C : au Centre          | MD : au Milieu à Droite |
| Nature des dégradations | BG : en Bas à Gauche    | BC : en Bas au Centre  | BD : en Bas à Droite    |
|                         | ND : Non dégradé        | NV : Non visible       |                         |
|                         | EU : Etat d'usage       | D : Dégradé            |                         |

|                               | Total | Non mesurées |
|-------------------------------|-------|--------------|
| Nombre d'unités de diagnostic | 49    | 0            |

## 7 COMMENTAIRES

Néant

## 8 ANNEXES

### NOTICE D'INFORMATION

#### **Les effets du plomb sur la santé**

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

#### **Comment se contamine-t-on ?**

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

##### **Sur les chantiers**

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

##### **Hors lieux de travail**

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

#### **Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?**

##### **Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)**

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

##### **Choisir un mode opératoire le moins polluant**

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

##### **Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)**

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - ! interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - ! rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - ! interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  - ! ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

##### **Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :**

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

#### **Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.**

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.

- Les guides de prévention :

Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur [www.preventionbtp.fr](http://www.preventionbtp.fr))

Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur [www.inrs.fr](http://www.inrs.fr))

**AUTRES DOCUMENTS**

**CERTIFICAT DE QUALIFICATION**



**BUREAU VERITAS  
Certification**

Certificat  
Attribué à

**Monsieur Chérif BOUMERDAS**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

| DOMAINES TECHNIQUES |  |                                 |                         |
|---------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
|                     | Références des arrêtés   | Date de Certification originale | Validité du certificat* |
| Amiante             | Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification  | 22/04/2015                      | 21/04/2020              |
| Plomb sans mention  | Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification | 12/04/2016                      | 11/04/2021              |

Date : 12/04/2016

*Jacques MATILLON* - Directeur Général

Numéro de certificat : 2781062




\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur [www.bureauveritas.fr/certification-diag](http://www.bureauveritas.fr/certification-diag)

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense



**cofrac**

CERTIFICATION  
DE PERSONNES

ACCREDITATION  
N°4-0087

Liste des sites et  
portées disponibles  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)