



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av  
de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tel : 03.20.86.20.72  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0224-12912 EN DATE DU 29/05/2024

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : EXIM - SARL FMDC DIAGNOSTICS 20 avenue Christian Doppler CS 70792 BAILLY 77704 MARNE- LA- VALLEE CEDEX 4	Réf. Commande ITGA : IT0224-12912  Réf. Commande Client : ESID-IDF 120928 23.05.24-90998-160668-40757-164057181
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/05/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID-IDF + - CASERNE JOFFRE DROUOT - rue du dahomey - 78000 - VERSAILLES  Réf échantillon client : P001 - Ciment + peinture - 1er SS - CTA - Sol - Revêtement de sol	Réf échantillon ITGA : IT022405-16711  Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture		
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 29/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SIS (3)
Réf dossier client : ESID-IDF + - CASERNE JOFFRE DROUOT - rue du dahomey - 78000 - VERSAILLES  Réf échantillon client : P002 - Enduit + peinture - 1er SS - CTA - Toutes zones - Revêtement mural	Réf échantillon ITGA : IT022405-16712  Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris		
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 29/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SIS (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0224-12912 EN DATE DU 29/05/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> ESID-IDF + - CASERNE JOFFRE DROUOT - rue du dahomey - 78000 - VERSAILLES <b>Réf échantillon client :</b> P003 - Ciment + peinture - 1er SS - Atelier - Sol - Revêtement de sol	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022405-16713 <b>Description ITGA :</b> Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture		
▶ Matériau gris en vrac hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 29/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SIS (2)
<b>Réf dossier client :</b> ESID-IDF + - CASERNE JOFFRE DROUOT - rue du dahomey - 78000 - VERSAILLES <b>Réf échantillon client :</b> P004 - Enduit + peinture - 1er SS - Atelier - Toutes zones - Revêtement mural	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022405-16714 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit en vrac		
▶ Peinture non séparable + Enduit en vrac	META (A) le 29/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SIS (2)
<b>Réf dossier client :</b> ESID-IDF + - CASERNE JOFFRE DROUOT - rue du dahomey - 78000 - VERSAILLES <b>Réf échantillon client :</b> P005 - Enduit + peinture - 1er SS - Atelier - Plafond - Revêtement de plafond	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022405-16715 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit en vrac		
▶ Peinture non séparable + Enduit en vrac	META (A) le 29/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (2)
<b>Réf dossier client :</b> ESID-IDF + - CASERNE JOFFRE DROUOT - rue du dahomey - 78000 - VERSAILLES <b>Réf échantillon client :</b> P006 - Colle de carrelage - 2ème SS - Local 1 - Sol - Revêtement de sol	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022405-16716 <b>Description ITGA :</b> Colle grise / Couche plâtreuse blanche en faible quantité		
▶ Colle grise + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 29/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)
<b>Réf dossier client :</b> ESID-IDF + - CASERNE JOFFRE DROUOT - rue du dahomey - 78000 - VERSAILLES <b>Réf échantillon client :</b> P007 - Colle de plinthes - 2ème SS - Local 1 - Toutes zones - Revêtement mural	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022405-16717 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Carrelage / Colle jaune		
Peinture non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle jaune	META (A) le 29/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0224-12912 EN DATE DU 29/05/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> ESID-IDF + - CASERNE JOFFRE DROUOT - rue du dahomey - 78000 - VERSAILLES <b>Réf échantillon client :</b> P008 - Enduit + peinture - 2ème SS - Circulation - Toutes zones - Revêtement mural	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022405-16718 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
<div> <div>Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac</div> <div> <div>META (A) le 29/05/2024</div> <div>Nombre de préparations : 1</div> <div>Nombre de supports d'analyse : 2</div> </div> </div>	<div> <div>Amiante non détecté (1) / -</div> <div>Analyste : OFP (2)</div> </div>		
<b>Réf dossier client :</b> ESID-IDF + - CASERNE JOFFRE DROUOT - rue du dahomey - 78000 - VERSAILLES <b>Réf échantillon client :</b> P009 - Enduit sur bande à joint - 2ème SS - Local 1 - Plafond - Revêtement de plafond	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022405-16719 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
<div> <div>Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac</div> <div> <div>META (A) le 29/05/2024</div> <div>Nombre de préparations : 1</div> <div>Nombre de supports d'analyse : 2</div> </div> </div>	<div> <div>Amiante non détecté (1) / -</div> <div>Analyste : YYC (2)</div> </div>		
<b>Réf dossier client :</b> ESID-IDF + - CASERNE JOFFRE DROUOT - rue du dahomey - 78000 - VERSAILLES <b>Réf échantillon client :</b> P010 - Lès + colle - 2ème SS - Circulation - Sol - Revêtement de sol	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022405-16720 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune avec poussières		
<div> <div>Peinture non séparable + Revêtement cassant beige + Colle polymère jaune avec poussières non séparable</div> <div> <div>META (A) le 29/05/2024</div> <div>Nombre de préparations : 1</div> <div>Nombre de supports d'analyse : 2</div> </div> </div>	<div> <div>Amiante non détecté (1) / -</div> <div>Analyste : SIS (3)</div> </div>		
<b>Réf dossier client :</b> ESID-IDF + - CASERNE JOFFRE DROUOT - rue du dahomey - 78000 - VERSAILLES <b>Réf échantillon client :</b> P011 - Colle de faïence - 2ème SS - Local 2 - Toutes zones - Revêtement mural	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022405-16721 <b>Description ITGA :</b> Matériau blanc en vrac		
<div> <div>Matériau blanc en vrac</div> <div> <div>META (A) le 29/05/2024</div> <div>Nombre de préparations : 1</div> <div>Nombre de supports d'analyse : 2</div> </div> </div>	<div> <div>Amiante non détecté (1) / -</div> <div>Analyste : YYC (2)</div> </div>		
<b>Réf dossier client :</b> ESID-IDF + - CASERNE JOFFRE DROUOT - rue du dahomey - 78000 - VERSAILLES <b>Réf échantillon client :</b> P012 - Colle de faïence - 2ème SS - Local 2 - Toutes zones - Revêtement mural	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022405-16722 <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise		
<div> <div>Carrelage</div> <div>---</div> </div>	<div> <div>Non analysé</div> <div>Analyste : YYC</div> </div>		
<div> <div>Colle grise</div> <div> <div>META (A) le 29/05/2024</div> <div>Nombre de préparations : 1</div> <div>Nombre de supports d'analyse : 2</div> </div> </div>	<div> <div>Amiante non détecté (1) / -</div> <div>Analyste : YYC</div> </div>		

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0224-12912 EN DATE DU **29/05/2024**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client :	ESID-IDF + - CASERNE JOFFRE DROUOT - rue du dahomey - 78000 - VERSAILLES	Réf échantillon ITGA : IT022405-16723		
Réf échantillon client :	P013 - Enduit + peinture - 2ème SS - Local 2 - Toutes zones - Revêtement mural	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac		META (A) le 29/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Matthias SIX Responsable de Laboratoire