



GIERES, le 03/10/2025

Société Alpine de Géotechnique

Adresse postale : B.P. 17 - 38610 GIERES

Tél. 04 76 44 75 72

E.mail : sage@sage-ingenierie.com

DIR Méditerranée

FONDATIONS-TERRASSEMENTS
AMENAGEMENTS EN MONTAGNE
GLISSEMENT DE TERRAINS - COULEES
EBOULEMENTS - AFFAISSEMENTS

Nos réf. : FB/AL – RP10856 - Compte-rendu de visite intermédiaire – 2 octobre 2025
GG/G5

Objet : RN85 Fontaine de la Forge – CHAUDON NORANTE (04) – Surveillance du glissement

Une visite sur site a été effectuée le 02/10/25 pour vérifier l'état de l'extensomètre AVAL FIL2.
Il s'avère que celui-ci est hors service car l'arbre sur lequel il était relié, est tombé (plus aucune racine)



Une intervention est prévue pour le fixer sur un autre appui plus sain (un des arbres situés à proximité).



N.B. : La centrale avait arrêté d'émettre quelques jours avant (d'où la visite). Lors de tests sur la centrale, une alerte SMS a été envoyée car le câble était toujours relié. Depuis le port AVAL FIL 2 est désactivé en attendant la remise en état de l'extensomètre.

Aucun désordre n'a été observé sur le site.

