

Rapport de Fin d'Intervention

ACADEMIE DE CAEN RECTORAT

168 rue Caponière

14000 CAEN

Nature des travaux :

Bâtiment : Bureaux des Inspecteurs

Désamiantage intérieur : Retrait de dalles de sol et colle amiantées.

Selon rapport de repérage de matériaux contenant de l'amiante avant travaux, par : BUREAU VERITAS –
Rapport n° 7245036/S1.23-2r du 26/03/2019

Plan R.A.A.T.ci-joint mis à jour

Maître d'ouvrage : ACADEMIE DE CAEN RECTORAT

168 rue Caponière

14000 CAEN

Déroulement du chantier : Sans incident et dans le respect du plan de retrait du 28 juillet 2021

Mesures d'empoussièrement : Prélèvements effectués par APAVE NORD OUEST (20 rapports joints).

Selon stratégie d'échantillonnage n° 21432599 du 20 Août 2021 établie par APAVE NORD OUEST :

- 5 mesures état initial
- 8 mesures environnementales
- 2 mesures qualité de l'eau avant rejet
- 5 mesures de 1^{ère} restitution

Gestion des déchets : Centre de stockage ISDD
VEOLIA - SOLICENDRE
346 route de Dozulé
14370 ARGENCES

3 certificats d'Acceptation Préalable et 4 Bordereaux de Suivi des Déchets Dangereux contenant de l'Amiante (comprenant référence certificats + déchets + n° scellés).

- Certificat n° 508841 - Dalles de sol
- Certificat n° 508842 - Colle
- Certificat n° 508840 - E.P.I Polyane Filtres

- BSDA n° 2021083001 – Dalles de sol
- BSDA n° 2021092001 – Dalles de sol
- BSDA n° 2021083002 - Colle
- BSDA n° 2021083003 - E.P.I. Polyane Filtres

Fait à CAEN, le 11 octobre 2021

OUEST AMIANTE
26, avenue de Thiès - 14000 CAEN
Tél. 09 73 03 16 14
SAS au capital de 5000 € - Siren 789 901 659
courriel : ouestamiente@ozone.net