

ANNEXES

ACCORD-CADRE MONO ATTRIBUTAIRE A BONS DE COMMANDE N°4

MAINTENANCE ET ENTRETIEN DE LA SERRURERIE

GRILLES ET LEUR SERRURE, MAINS COURANTES, AVALOIRS

Table des annexes :

Annexe n°1 : extrait du décret n°2021-1174 du 10 septembre 2021 délimitant le domaine de Palais-Royal sous la responsabilité de l'Etat

Annexe n°2 : plan du domaine avec indication toponymique

Annexe n°3 : plan détaillé du domaine

Annexe n°4 : plan serrurerie du Palais-Royal

Annexe n°5 : extrait de l'état sanitaire des grilles


Annexe n°1

Extrait du Décret n° 2021-1174 du 10 septembre 2021 complétant la liste de l'article R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux publié au JO de la république française le 12 septembre 2021.



« 8° Domaine du Palais-Royal (Paris I^{er}) :

« – carte :


Domaine national du Palais-Royal (Paris)




Domaine national du Palais Royal



Annexe CCTP n°3 – Plan détaillé des espaces







ANNEXE 5

Extrait de l'état sanitaire des serrureries verticales

Zonage des serrurereries verticales



ZONE 1 : passage Nemours (N) 5




Grille N5
demi-lune (mise à distance)
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Peinture			X à refaire
Barreaudage	X		
Scellement	X		



Zone 3 : Péristyle de Montpensier (PM)



Grille PM1
simple vantail

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance			X corrosion+++ manque 2 fers
Peinture		X	
Barreaudage	X		
Articulations	X à réviser		
Serrures	X à badge (carte magnétique)		
Scellement	X		



Grille PM2
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X corrosion	
Peinture			X corrosion +++ en partie basse
Barreaudage	X		
Gonds	sans objet car grille TOUJOURS ouverte		
Serrure	absence et sans nécessité		
Scellement	X		



Grille PM3 double vantaux

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X corrosion avancée poussière +++	
Peinture		X corrosion en partie basse	
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X révision à prévoir		
Serrures			X à vérifier car peut-être HS
Crémone (gâche, chapiteau, conduit, tige, boîte de crémone)	X révision à prévoir		
Scellement	X		



Grille PM4 double vantaux 2 arrêts de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X	
Peinture			X usure normale
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations		X révision à prévoir	
Serrures		A vérifier par Marjorie	
Crémone (gâche, chapiteau, conduit, tige, boîte de crémone)		A vérifier par Marjorie	
battement à bascule	X		
Scellement	X		



Grille PM5
double vantaux

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés corrosion ++ patine sale	
Peinture			X surtout en partie basse
Barreaudage	X		
Gonds		X corrosion	
Crémone (gâche, chapiteau, conduit, tige, boîte de crémone)	à réviser		
Scellement	X		



Grille PM6
double vantaux
2 arrêts de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X corrosion fixation à vérifier	
Peinture			X
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X à réviser + graissage		
Serrures			X absence
Crémone (gâche, chapiteau, conduit, tige, boîte de crémone)	X absence de petite quincaillerie révision		
battement à bascule	X		
Scellement	X		



Grille PM7 double vantaux

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X fixation à vérifier corrosion	
Peinture		X poussière et corrosion en partie basse	
Barreaudage	X		
Montant fixe		X corrosion	
Articulations		à réviser ?	
Serrures		absence de serrure	
Crémone (gâche, chapiteau, conduit, tige, boîte de crémone)		à réviser	
battement à bascule	X		
Scellement	X		




Grille PM8
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X corrosion en partie intérieure		
Peinture			X
Barreaudage	X		
Scellement	X		




Zone 4 galerie de Montpensier (M)



Zone 4 : 1^{ère} partie

Zone 4 : 2^{ème} partie

Zone 4 galerie de Montpensier (M): 1^{ère} partie



Les 3 grilles M30, M31 et M32 sont hors marché.

Grille M1
double vantaux

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X manque 1 fer de lance	
Peinture		X	
Barreaudage	X		
Montant fixe		X	
Gonds		X à réviser	
Crémone (gâche, chapiteau, conduit, tige, boîte de crémone)	X		
Scellement		X Côté droit haut à consolider	



Grille M2
fixe (accès condamné)

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X	
Peinture		X corrosion en partie basse	
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Scellement	X		



Grille M3
1 simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		patine sale	
Peinture		X corrosion en partie basse	
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X		
Scellement	X		



Grille M4
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X 1 fer de lance non identique	
Peinture		X	
Barreaudage	X		
Scellement	X à revoir		



Grille M5
fixe (accès condamné)

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X	
Peinture		X corrosion en partie basse	
Barreaudage	X		
Articulations		X porte condamnée	
Scellement	X mais à revoir		




Grille M6
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X 1 fer de lance à redresser	
Peinture		X corrosion en partie basse	
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations		X révision à prévoir petite quincaillerie manquante	
Serrures	X		
Scellement		X à revoir	



Grille M7
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés	
Peinture	X		
Barreaudage	X		
Scellement	X à revoir		



Grille M8
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés	
Peinture		X corrosion en partie basse	
Barreaudage		X vantail à réviser (tombant)	
Montant fixe	X		
Articulations		X à réviser	
Serrures	X		
Scellement	X		



Grille M9
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés	
Peinture	X		
Barreaudage	X		
Crémone (gâche, chapiteau, conduit, tige, boîte de crémone)	X		
Scellement	X		



Grille M10
fixe (accès condamné)

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X fer de lance non alignés	
Peinture		X corrosion en partie basse	
Barreaudage	X		
Articulations	porte condamnée		
Scellement	X		



Grille M11
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fer de lance		fer de lance à redresser	
Peinture		X corrosion en partie basse	
Barreaudage	X		
Scellement	X		



Grille M12
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés	
Peinture	X		
Barreaudage	X		
Scellement	X		



Grille M13
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X	
Peinture		X corrosion en partie basse	
Barreaudage		X déformation en partie basse	
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X		
Scellement	X à revoir		



Grille M14
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés	
Peinture	X		
Barreaudage	X		
Scellement	X à revoir		



Grille M15
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X		
Peinture	X		
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X à réviser		
Serrures	X		
Scellement	X		



Grille M16
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture	X quelques éclats		
Barreaudage	X		
Scellement	X		



Grille M17
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture		X très sale +++ fientes de pigeon +++ éclats	
Barreaudage		X 1 barreau cassé	
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement	X		



Grille M18
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture	X éclats		
Barreaudage	X		
Scellement		X 1 à vérifier	



Grille M19
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture	X éclats		
Barreaudage	X		
Scellement	X à réviser		



Grille M20
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture	X éclats		
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X Cylindre récent		
Scellement	X		



Grille M21
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture	X		
Barreaudage	X		
Scellement	X		



Grille M22
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture	X quelques éclats		
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement	X		




Grille M23
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture		X éclats +++ en partie basse	
Barreaudage	X		
Scellement	X		



Grille M24
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés	
Peinture		X poncée par erreur	
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement	X		



Grille M25
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X manque 1 fer non alignés à réviser	
Peinture		X poncée par erreur	
Barreaudage	X		
Scellement	X		




Grille M34
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture			X éclats +++ dégradée/mauvai se application
Barreaudage		X déformation et corrosion en partie basse	
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement	X		



Zone 4 galerie de Montpensier (M): 2^{ème} partie



Grille M35
fixe (accès condamné)

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés pointes cassées		
Peinture			X corrosion active en partie basse
Barreaudage		X corrosion active déformation en partie basse	
Articulations		X condamnée	
Serrures		X condamnée	
Scellement	X		



Grille M36
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture			X corrosion en partie basse
Barreaudage			X déformation + manque de matière corrosion
Scellement	X		



Grille M37
fixe (accès condamné)

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X usure importante	
Peinture			X corrosion en partie basse
Barreaudage		X corrosion active + déformation en cours en partie basse	
Scellement	X		



Grille M38
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture			X manques importants
Barreaudage		X pieds corrodés	
Scellement	X		



Grille M39
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X à réviser	
Peinture		X éclats corrosion	
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X Cylindre récent		
Scellement	X		



Grille M40
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture		X éclats	
Barreaudage	X		
Scellement	X		



Grille M41
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture		X éclats	
Barreaudage	X		
Scellement		X 1 manquant	



Grille M42
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture			X éclats +++ en partie basse
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X Cylindre récent		
Scellement		X à réviser	



Grille M43
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non aligné corrosion sur 1 fer		
Peinture		X éclats ++ corrosion	
Barreaudage	X		
Scellement	X		



Grille M44
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés 3 pointes cassées	
Peinture		X éclats + corrosion	
Barreaudage	X corrosion active sur 1 pied		
Scellement	X		



Grille M45
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés malfaçons	
Peinture		X altération en partie basse	
Barreaudage	X corrosion active sur les pieds		
Scellement		X 1 à refaire	



Grille M46
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X dont 2 très altérés	
Peinture			X éclats +++
Barreaudage		X déformation en partie basse	
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement	X		



Grille M47
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture			X corrosion éclats
Barreaudage	X		
Scellement	X		



Grille M48
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés	
Peinture			X corrosion en partie basse
Barreaudage	X		
Scellement	X		



Grille M49
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés	
Peinture			X corrosion et éclats en partie basse
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X		
Scellement	X		



Grille M50
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X		
Peinture		X corrosion	
Barreudage	X		
Scellement	X		



Grille M51
fixe (accès condamné)

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture		X éclats + perte	
Barreaudage		X corrosion active + déformation légère partie basse	
Montant fixe	X		
Articulations		porte condamnée	
Serrures		pas de serrure	
Scellement	X		



Grille M52
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X		
Peinture			X éclats + manques en partie basse
Barreaudage	X		
Scellement		X à réviser	



M53
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture		X éclats +++	
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement	X		



Grille M54
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X		
Peinture		X fientes +++ éclats	
Barreaudage		X corrosion active	
Scellement	X		



Grille M55
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X		
Peinture		X fientes +++ éclats	
Barreaudage	X		
Scellement	X		



Grille M56
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture		X éclats fientes +++	
Barreaudage	X		
Scellement	X		



Grille M57
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X		
Peinture	X quelques éclats		
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X		
Scellement		X à consolider	



Grille M58
simple vantail
fixe (accès condamné)

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture	X quelques éclats		
Barreaudage		X corrosion en partie basse	
Scellement		X à consolider	



Grille M59
simple vantail
1 arrêt de grille très encrassé avec corrosion
+++

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés	
Peinture		X éclats manques éparses de peinture	
Barreaudage		X corrosion en partie basse	
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X		
Scellement	X		



Grille M60
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés encrassés +++		
Peinture			X éclats ++++ corrosion
Barreaudage	X		
Scellement		X	



Grille M61
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X		
Peinture			X éclats+++ corrosion en partie haute encrassée++
Barreaudage		X corrosion en partie basse	
Scellement	X		



Grille M62
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X pas alignés perte de matière	
Peinture			X perte de matière +++ en parties haute et basse
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement	X		



Grille M63
fixe

À étudier une protection du genre plexiglass sur le barreaudage :
restaurant (chaises, tables..qui abiment la peinture par frottements)

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		x non alignés perte de matière	
Peinture			x perte de matière
Barreaudage		x déformation en cours corrosion en partie basse	
Scellement	x		




Grille M64
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X		
Peinture		X manque de peinture	
Barreaudage		X déformation en parties haute et basse	
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement	X		



Grille M65
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X		
Peinture			X corrosion éclats +++
Barreaudage		X corrosion en partie basse	
Scellement	X		



Grille M66
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non aligné		
Peinture			X beaucoup d'éclats dûs à la corrosion
Barreaudage		X déformation côté serrure	
Serrures		X pointes de la serrure à revoir car dangesosité	
Scellement	X		



Grille M67
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés pointe cassée	
Peinture			X perte corrosion
Barreaudage	X		
Scellement	X		



Grille M68
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture			X perte corrosion
Barreaudage		X corrosion en partie haute	
Scellement	X		



Grille M69
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X		
Peinture		X quelques éclats corrosion	
Barreaudage		X légère corrosion barreau tordu	
Scellement		X à revoir	



Grille M70
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture			X éclats +++ corrosion
Barreaudage	X légère corrosion en partie haute		
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement	X		



Grille M71
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture			X éclats ++ corrosion
Barreaudage			X corrosion +++ manque matière
Scellement		X	



Grille B1
simple vantail

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X perte dorure	
Peinture		X perte corrosion	
Barreaudage		X corrosion active en partie haute	
Articulations	A VERIFIER		
Serrures	A VERIFIER		
Scellement	X		



Grille B2 double vantaux

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X perte dorure corrosion	
Peinture			X perte corrosion
Barreaudage		X corrosion déformation	
Gonds	X corrosion		
Crémone (gâche, chapiteau, conduit, tige, boîte de crémone)			X HS coulisseau cassé
Scellement	X		



Grille B3
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X perte de dorure non alignés corrosion	
Peinture			X perte corrosion
Barreaudage		X corrosion active en partie haute	
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement	X		



Grille B4
simple vantail
1 arrêt de grille mais 1 insert manquant

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X 1 cassé 1 tordu perte de dorure	
Peinture			X perte de matière corrosion généralisée mais +++ en partie basse
Barreaudage		X déformation corrosion en partie basse	
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement	X		



Grille B5
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X début corrosion non alignés perte dorure 1 tordu	
Peinture			X perte corrosion
Barreaudage		X corrosion active en parties haute et basse	
Scellement	X		



Grille B6 simple vantail

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance			X non alignés début corrosion tordu perte dorure
Peinture			X perte corrosion
Barreaudage		X corrosion active 1 pied corrodé+++	
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures		A VERIFIER	
Scellement	X		



Grille B7
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés corrosion perte de dorure	
Peinture			X perte de matière
Barreaudage	X		
Scellement			X à refaire



Grille B8
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés tordus perte de dorure	
Peinture			X perte de matière corrosion
Barreaudage	X		
Montant fixe		X désaxé	
Serrures	X cylindre récent		
Scellement	X		



Grille B9
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X tordus non alignés perte de matière et de dorure	
Peinture			X corrosion sous peinture
Barreaudage	X		
Scellement			X à refaire



Grille B10
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X perte de dorure corrosion manque 3 points non alignés	
Peinture			X perte de matière corrosion
Barreaudage		X déformation corrosion	
Scellement	X		



Grille B11
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non aligné perte dorure	
Peinture			X perte matière corrosion
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement	X		



Grille B12
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X manque 2 pointes non alignés perte dorure	
Peinture			X perte de matière corrosion
Barreaudage	X		
Scellement		X	



Grille B13
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture			X manque matière
Barreaudage		X déformation	
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent pointes irrégulières		
Scellement	X		



Grille B14
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture			X perte+++ corrosion
Barreaudage	X		
Scellement		X	



Grille B15
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X perte matière corrosion non alignés	
Peinture			X perte matière corrosion
Barreaudage		X corrosion active	
Montant fixe		X corrosion active	
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement	X		



Grille B16
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés perte de matière corrosion	
Peinture			X corrosion perte de matière
Barreaudage		X corrosion active	
Scellement	X		



Grille B17
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X 1 fendu 1 où il manque de la matière non alignés manque dorure	
Peinture		X éclats corrosion	
Barreaudage		X déformation structurale pointes non complètes en partie basse	
Scellement		X 1 à refaire	



Grille B18
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance	X non alignés		
Peinture		X érosion	
Barreaudage	X corrosion active en partie basse		
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Crémone (gâche, chapiteau, conduit, tige, boîte de crémone)			
Scellement			X 1 à refaire



Grille B19
fixe (simple vantail condamné)

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X perte dorure non alignés corrosion	
Peinture		X éclats corrosion	
Barreaudage		X corrosion active en partie basse	
Scellement	X		



Grille B20
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance			X non alignés manque dorure 1 mal fixé
Peinture			X très mauvaise qualité
Barreaudage		X corrosion active en partie basse	
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement		X 1 à réviser	



Grille B21
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés corrosion décollement matière	
Peinture		X manque en partie basse éclats	
Barreaudage			X corrosion active+++ déformation en partie haute
Scellement	X à réviser		



Grille B22
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X non alignés craquellement dorure	
Peinture			X corrosion éclats
Barreaudage			X déformation en partie haute corrosion active
Scellement	X		



Grille B23
simple vantail fermé à clef
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance			X 2 fers mal fixés
Peinture			X corrosion éclats
Barreaudage		X faussé début corrosion en partie haute	
Montant fixe	X		
Articulations	à vérifier car grille fermée à clef		
Serrures	X cylindre récent		
Scellement			X à refaire



Grille B24
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance			X 1 fer à remplacer peinture écaillée
Peinture	X		
Barreaudage	X		
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	cylindre récent		
Scellement		X 1 à réviser	



Grille B25
fixe

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance			X non alignés peinture écaillée++ corrosion
Peinture		X éclats ++	
Barreaudage		X déformation corrosion active en partie haute et sur les pieds	
Scellement		X 1 à revoir	



Grille B26
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance		X peinture écaillée non alignés déformation	
Peinture			X manque+++ surépaisseur
Barreaudage			X déformation feuillure corrosion en partie haute et basse
Articulations	X		
Serrures		à vérifier	
Scellement	X		



Grille B27
simple vantail
1 arrêt de grille à resceller

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance			X 1 fer félé non alignés peinture écaillée corrosion +
Peinture			X corrosion active++ surcouche de peinture
Barreudage			X corrosion active feuillure
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	cylindre récent		
Scellement		X 1 à réviser	



Grille B28
simple vantail
1 arrêt de grille

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance			X corrosion non alignés
Peinture			X à refaire totalement
Barreaudage			X corrosion active déformante feuillure
Montant fixe	X		
Articulations	X		
Serrures	cylindre récent		
Scellement	X		



Grille B29
double vantaux

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance			X 1 fer à resceller corrosion perte de matière
Peinture			X corrosion active +++
Barreaudage		X	
Gonds	à vérifier car vantaux fermés		
Crémone (gâche, chapiteau, conduit, tige, boîte de crémone)	à vérifier car vantaux fermés		
Scellement	X		



Grille B30 simple vantail

ETAT	BON	MOYEN	MAUVAIS
Fers de lance			X manque 1 fer de lance très mauvais état corrosion+++ perte de matière
Peinture			X à refaire corrosion éclats +++
Barreaudage			X casse et déformation désolidarisation matière
Montant fixe			X casse et déformation désolidarisation matière
Articulations		à vérifier	
Serrures		à vérifier	
Scellement		X à réviser	

