


Note de synthèse du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Adresse : **15 Rue Malte Brun**
75020 PARIS
Référence cadastrale : **CK / 60**
Lot(s) de copropriété : **Sans objet** N° étage : **Sans objet**
Nature de l'immeuble : **Immeuble Complet**
Étendue de la prestation : **Parties Privatives**
Destination des locaux : **Autres bâtiments de culture et de loisirs**
Date permis de construire : **1948 - 1974**





Les renseignements ci-dessous utilisés seuls ne sauraient engager la responsabilité du Cabinet AGENDA, et en aucun cas ne peuvent se substituer au rapport de repérage original. La note de synthèse ne dispense pas de la lecture attentive de ce rapport.


L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

► Des investigations approfondies doivent être réalisées : composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés

RECAPITULATIF DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Méthode	EC	Photo
N°	DESIGNATION				
Parois verticales extérieures et façades					
325	Facade Joints	Batiment R+2 Foyer	Après analyse	EU	
326	Facade Verriere Joints	Batiment R+2 Foyer	Après analyse		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Méthode	EC	Photo
N°	DESIGNATION				
331	Facade Verre Joint	Batiment R 0 et Entresol Entrée Pompiers	Après analyse		
421	Façade Joints perimetre verriere	Batiment R+2 Foyer	Après analyse	EU	
422	Facade Verre Joint perimetre	Batiment R 0 et Entresol Entrée Pompiers	Après analyse	EU	

Méthode : Après analyse = Prélèvement d'un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité
 Sur décision de l'opérateur = Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau
 ou produit) / Marquage du matériau ou produit

EC : Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit (paramètre non défini réglementairement)

ND : Non dégradé

EU : État d'usage

D : Dégradé






LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITES

Néant

COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS QUI N'ONT PU ETRE INSPECTES

LOCALISATION	Justification	Photo
Batiment R+1 Degagement – Plafond Plénum	Elément non accessible	

ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE (ZPSO)

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DESIGNATION	Local	Paroi		
	Z18 : Facade Verre Joint				
331	Facade Verre Joint	Batiment R 0 et Entresol Entrée Pompiers		P18	
	Z27 : Facade Verriere Joints				
326	Facade Verriere Joints	Batiment R+2 Foyer		P27	
	Z50 : Facade Joints				
325	Facade Joints	Batiment R+2 Foyer		P50	
	Z56 : Façade Joints perimetre verriere				
421	Façade Joints perimetre verriere	Batiment R+2 Foyer		P56	
	Z57 : Facade Verre Joint perimetre				
422	Facade Verre Joint perimetre	Batiment R 0 et Entresol Entrée Pompiers		P57	

P/D : Prélèvement / Décision opérateur

ESTIMATION DE LA QUANTITE DE MPCA REPERES

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	EC	Quantité	Commentaire
N°	DESIGNATION				
Z18 : Facade Verre Joint					
331	Facade Verre Joint	Batiment R 0 et Entresol Entrée Pompiers			
Z27 : Facade Verriere Joints					
326	Facade Verriere Joints	Batiment R+2 Foyer		70 ml	Estimation
Z50 : Facade Joints					
325	Facade Joints	Batiment R+2 Foyer	EU		
Z56 : Façade Joints perimetre verriere					
421	Façade Joints perimetre verriere	Batiment R+2 Foyer	EU		
Z57 : Facade Verre Joint perimetre					
422	Facade Verre Joint perimetre	Batiment R 0 et Entresol Entrée Pompiers	EU		

EC : Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit (paramètre non défini réglementairement)

ND : Non dégradé

EU : État d'usage

D : Dégradé