










ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
ENSEIGNEMENT GENERAL RDC				
HALL D'ENTREE 	ISSUE DE SECOURS	Double porte issue de secours en moyen état Ventilation et vitrage condamnés par Komacel Système de fermeture ok	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			A REALISER : - Bloc porte tiercé semi vitrée barraudée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 barre anti-panique et crémone pompiers poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA8	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02
SALLE 23 	SALLE BANALISEE 10	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage Porte simple en aluminium en moyen état Ventilation (porte et fenêtre) comdamnés en komacel Etanchéité à revoir Un peu de graissage	A CONSERVER : - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
			A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
			A REALISER : - Bloc porte semi vitrée barreaudé avec imposte persienné de 90*270 à 1 vantail pare flamme 1/2 heure poignée en aluminium + serrure à cylindre avec bouton moleté - BPA9 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (Al: 1.00) - BFA6	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRE)
SALLE 24 	SALLE BANALISEE 11	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage Ventilation à nettoyer Porte simple en aluminium en moyen état Ventilation à nettoyer	A CONSERVER : - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
			A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage - Ventilation à nettoyer	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
			A REALISER : - Bloc porte semi vitrée barreaudé avec imposte persienné de 90*270 à 1 vantail pare flamme 1/2 heure poignée en aluminium + serrure à cylindre avec bouton moleté - BPA9 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (Al: 1.00) - BFA6	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRE)




ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
SALLE 22 	SALLE BANALISEE 9	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	A CONSERVER : - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
			A REPARER : - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02
			A REALISER : - Pas de menuiseries à réaliser	SANS OBJET
DEPOT 2 	DEPOT 2	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	A CONSERVER : - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
			A REPARER : - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02
			A REALISER : - Pas de menuiseries à réaliser	SANS OBJET
DEGAGEMENT 1 	DEGAGEMENT 1	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			A REALISER : - Bloc fenêtres vitré fixe avec imposte persienne de 150*170 (2 cas de passage ventilation CTA) (All: 1.00) - BFA5' - Bloc fenêtres avec imposte persienne et passage ventilation CTA de 150*170 (All: 1.00) - BFA5 (P)	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
DEGAGEMENT 2 	DEGAGEMENT 2	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer A REALISER : - Bloc fenêtres vitré fixe avec imposte persienne de 150*170 (2 cas de passage ventilation CTA) (All: 1.00) - BFA5'	SANS OBJET SANS OBJET TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 21 	SALLE BANALISEE 8	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer A REALISER : - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6	SANS OBJET SANS OBJET TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 20 	SALLE BANALISEE 7	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer A REALISER : - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6	SANS OBJET SANS OBJET TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS

LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE

BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL




DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
SALLE 15 	SALLE BANALISEE 2	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage A REALISER : - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6	SANS OBJET TRAVAUX EN TRANCHE FERME TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 14 	SALLE BANALISEE 1	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage Porte simple en aluminium en mauvais état	A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage A REALISER : - Bloc porte porte semi vitrée barreaudée à 1 vantail de 90*210 Pare flamme 1/2 heure, poignée en aluminium avec bouton moleté - BPA10 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6	SANS OBJET TRAVAUX EN TRANCHE FERME TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRE)
SALLE 16 	SALLE BANALISEE 3	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage Double porte en aluminium en mauvais état	A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage A REALISER : - Bloc porte semi vitrée barreaudé à deux vantaux avec imposte persienné de 150*270 poignée en aluminium avec bouton moleté - BPA3 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6	SANS OBJET TRAVAUX EN TRANCHE FERME TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRE)




ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
SALLE 17 	SALLE BANALISEE 4	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
			A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
			A REALISER : - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 18 	SALLE BANALISEE 5	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage Porte simple en aluminium en mauvais état	A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
			A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
			A REALISER : - Bloc porte porte semi vitrée barreaudée à 1 vantail de 90*210 Pare flamme 1/2 heure, poignée en aluminium avec bouton moleté - BPA10 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRE)
SALLE 19 	SALLE BANALISEE 6	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage Porte simple en aluminium en mauvais état	A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
			A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
			A REALISER : - Bloc porte porte semi vitrée barreaudée à 1 vantail de 90*210 Pare flamme 1/2 heure, poignée en aluminium avec bouton moleté - BPA10 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRE)


ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS


LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE

BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL

DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<p align="center">SALLE 13</p> 	SALLE ENSEIGNEMENT GENERAL	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage</p> <p>Porte simple en aluminium en mauvais état</p>	<p>A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok</p> <p>A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage</p> <p>A REALISER : - Bloc porte porte semi vitrée barreaudée à 1 vantail de 90°210 Pare flamme 1/2 heure, poignée en aluminium avec bouton moleté - BPA10 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150°170 (Al: 1.00) - BFA6</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE)</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRE)</p>
<p align="center">ATELIER MACONNERIE</p> 	ATELIER DE MAINTENANCE	SANS OBJET	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer</p> <p>A REALISER : - Bloc porte deux vantaux de 220°230 - BPM1 - Châssis type projection de 200°70 (Al: 2.00) - BFA12 - Châssis type projection de 120°70 (Al: 2.00) - BFA13</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02</p>
<p align="center">RESERVE MACONNERIE</p> 	RANGEMENT AUTO- PORTEE	SANS OBJET	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer</p> <p>A REALISER : - Bloc porte deux vantaux de 160°210 - BPM2</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02</p>

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
RESERVE 1 	SALLE AGENTS	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			A REALISER : - Châssis type jalousie à lames orientables de 80*60 (Al: 1.50) - BFA9	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
ACCES ESCALIER 1 	ACCES ESCALIER 1	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			A REALISER : - Bloc porte tiercé semi vitrée barraudée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 barre anti-panique et crémone pompiers poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA8	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02
ACCES ESCALIER 2 	ACCES ESCALIER 2	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			A REALISER : - Bloc porte tiercé semi vitrée barraudée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 barre anti-panique et crémone pompiers poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA8	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02


ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
	PATIO	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			A REALISER : - Bloc porte tiercé semi vitrée barraudée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 barre anti-panique et crémone pompiers poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA8	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02
NICHE GAZ	NICHE GAZ	SANS OBJET	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			A REALISER : - Bloc porte deux vantaux avec imposte persienné de 154*270- BPM3	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
ENSEIGNEMENT GENERAL R+1				
<p>SALLE 110</p> 	SALLE BANALISEE 16	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage</p> <p>Porte aluminium vitrage en moyen état Charnière pour portillon + fermeture en target pas de poignée</p>	<p>A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok</p> <p>A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire et un peu de graissage</p> <p>A REALISER : - Bloc porte porte semi vitrée barreaudée à 1 vantail de 90°210 Pare flamme 1/2 heure, poignée en aluminium avec bouton moleté - BPA10 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150°170 (AlI: 1.00) - BFA6</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE)</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRE)</p>
<p>SALLE 111</p> 	SALLE BANALISEE 17	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage</p> <p>Porte aluminium vitrage en moyen état</p>	<p>A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok</p> <p>A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire et un peu de graissage</p> <p>A REALISER : - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150°170 (AlI: 1.00) - BFA6</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p>
<p>SALLE 112</p> 	SALLE BANALISEE 18	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage</p>	<p>A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok</p> <p>A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire et un peu de graissage</p> <p>A REALISER : - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150°170 (AlI: 1.00) - BFA6</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p>

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS

LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE




BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL

DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
SALLE 113 	SALLE BANALISEE 19	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage	A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire et un peu de graissage A REALISER : - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (Al: 1.00) - BFA6	SANS OBJET TRAVAUX EN TRANCHE FERME TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 114 	SALLE BANALISEE 20	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage Porte aluminium vitrage en moyen état Pas de poignée et de serrure Etanchéité à revoir	A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire et un peu de graissage A REALISER : - Bloc porte porte semi vitrée barreaudée à 1 vantail de 90*210 Pare flamme 1/2 heure, poignée en aluminium avec bouton moleté - BPA10 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (Al: 1.00) - BFA6	SANS OBJET TRAVAUX EN TRANCHE FERME TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRE)
SALLE 115 	SALLE BANALISEE 21	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Pas de Poignée et système de fermeture Nettoyage à faire et un peu de graissage Porte aluminium vitrage en moyen état Pas de poignée et de serrure Etanchéité à revoir	A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Pas de Poignée et système de fermeture - Nettoyage à faire et un peu de graissage A REALISER : - Bloc porte porte semi vitrée barreaudée à 1 vantail de 90*210 Pare flamme 1/2 heure, poignée en aluminium avec bouton moleté - BPA10 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (Al: 1.00) - BFA6	SANS OBJET TRAVAUX EN TRANCHE FERME TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRE)

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS

LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE




BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL




DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<p align="center">SALLE 116</p> 	TP SCIENCE 1	<p>Fenêtre en bon état 95%</p> <p>Etanchéité à revoir</p> <p>Poignée et système de fermeture ok</p> <p>Nettoyage à faire et un peu de graissage</p> <p>Poignée manquante d'un seul volet</p>	<p>A CONSERVER :</p> <p>- Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REPARER :</p> <p>- Pas de menuiseries à réparer</p> <p>A REALISER :</p> <p>- Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (Al: 1.00) - BFA6</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p>
<p align="center">LABORATOIRE SCIENCES PHYSIQUES SVT</p> 	LABORATOIRE SCIENCES PHYSIQUES SVT	<p>Fenêtre en bon état 95%</p> <p>Etanchéité à revoir</p> <p>Poignée et système de fermeture ok</p> <p>Nettoyage à faire et un peu de graissage</p> <p>Poignée manquante des 4 volets</p> <p>Ventilation comdamnée par komacel</p>	<p>A CONSERVER :</p> <p>- Fenêtre en bon état 95%</p> <p>- Poignée et système de fermeture ok</p> <p>A REPARER :</p> <p>- Etanchéité à revoir</p> <p>- Nettoyage à faire et un peu de graissage</p> <p>A REALISER :</p> <p>- Pas de menuiseries à réaliser</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02</p> <p>SANS OBJET</p>
<p align="center">SALLE 120</p> 	TP EXAO 2	<p>Menuiseries extérieures neuves (type jalousie)</p>	<p>A CONSERVER :</p> <p>- Fenêtre en moyen état 95%</p> <p>- Poignée et système de fermeture ok pour la fenêtre</p> <p>A REPARER :</p> <p>- Persienne à changer pour le passage de la CTA</p> <p>A REALISER :</p> <p>- Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (Al: 1.00) - BFA6</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p>



ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS





LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE


BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL

DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<p align="center">SALLE 119</p> 	TP EXAO 1	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage Ventilation comdamnée par komacel</p>	<p>A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok</p> <p>A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire et un peu de graissage</p> <p>A REALISER : - Bloc fenêtres type jalousie à lames orientables de 150*170 (All: 1.00) - BFA11 - Bloc fenêtres type jalousie à lames orientables avec imposte persienne et passage ventilation CTA de 150*170 (All: 1.00) - BFA11 (P)</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p>
<p align="center">SALLE 121</p> 	TP SCIENCE 2	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage Poignée et système de fermeture ok Ventilation comdamnée par komacel</p>	<p>A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok</p> <p>A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire et un peu de graissage</p> <p>A REALISER : - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p>
<p align="center">HALL D'ENTREE</p> 	HALL D'ENTREE	<p>Double porte de sortie en mauvais état Système de fermeture mauvais état Nettoyage à faire et Etanchéité à revoir Nettoyage à faire et un peu de graissage Plus de double porte à l'entrée Patio il n'y a que le bati + ventilation</p>	<p>A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver</p> <p>A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer</p> <p>A REALISER : - Bloc porte semi vitrée barradée tiercé de 160*220, barre anti-panique et crémone pompiers ,poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA11</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02</p>

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
ENTRE CIRCULATION 	ENTRE CIRCULATION	Double porte de sortie en mauvais état Système de fermeture mauvais état Nettoyage à faire et Etanchéité à revoir Nettoyage à faire et un peu de graissage Plus de double porte à l'entrée Patio il n'y a que le bati + ventilation	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			A REALISER : - Bloc fenêtres vitré fixe avec imposte persienne de 150*170 (2 cas de passage ventilation CTA) (All: 1.00) - BFA5'	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
DEGAGEMENT 3 	DEGAGEMENT 3	Double porte de sortie en mauvais état Système de fermeture mauvais état Nettoyage à faire et Etanchéité à revoir Nettoyage à faire et un peu de graissage Plus de double porte à l'entrée Patio il n'y a que le bati + ventilation	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			A REALISER : - Bloc fenêtres vitré fixe avec imposte persienne de 150*170 (2 cas de passage ventilation CTA) (All: 1.00) - BFA5'	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 101 	SALLE BANALISEE 15	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage Poignée manquante de 2 volets Ventilation comdamnée par komacel	A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok pour la fenêtre - Porte en moyen état 95%	SANS OBJET
			A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire et un peu de graissage - Poignée manquante de 2 volets	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
			A REALISER : - Pas de menuiseries à réaliser	SANS OBJET

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
RANGEMENT 4	RANGEMENT 4	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage	A CONSERVER : - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
			A REPARER : - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire et un peu de graissage	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02
			A REALISER : - Pas de menuiseries à réaliser	SANS OBJET
SALLE 105	SALLE TERTIAIRE 2	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage Ventilation comdamnée par komacel Poignée manquante des volets	A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok pour la fenêtre - Porte en moyen état 95%	SANS OBJET
			A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire et un peu de graissage - Poignée manquante des volets	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
			A REALISER : - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 106	SALLE TERTIAIRE 1	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage Ventilation comdamnée par komacel Poignée manquante des volets	A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok pour la fenêtre - Porte en moyen état 95%	SANS OBJET
			A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire et un peu de graissage - Poignée manquante des volets	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
			A REALISER : - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
SALLE 107 	SALLE BANALISEE 14	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage Ventilation comdamnée par komacel Poignée manquante des volets Vitrage d'un volet éclaté-fissures apparentes	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			A REALISER : - Bloc fenêtres avec imposte persienne et passage ventilation CTA de 150*170 (All: 1.00) - BFA5 (P)	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 109 	SALLE INFORMATIQUE 1	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage Poignée manquante de 2 volets Ventillation comdamnée par komacel Porte aluminium vitrage en mauvais état Pas de poignée et de serrure Etanchéité à revoir	A CONSERVER : - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok pour la fenêtre - Porte en moyen état 95% - Poignée et serrure ok pour la porte	SANS OBJET
			A REPARER : - Persienne à changer pour le passage de la CTA - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire et un peu de graissage - Poignée manquante de 2 volets	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
			A REALISER : - Bloc porte porte semi vitrée barreaudée à 1 vantail de 90*210 Pare flamme 1/2 heure, poignée en aluminium avec bouton moleté - BPA10 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02 (PORTE) TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRE)
PASSERELLE VERS ESCALIER 1 ET 2  	PASSERELLE VERS ESCALIER 1 ET 2	Double porte en très mauvais état Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage 2 Portes simple en aluminium en mauvais état	A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			A REALISER : - Bloc porte tiercé semi vitrée barraudée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 barre anti-panique et crémone pompiers poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA8	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
	PASSERELLE		A CONSERVER : - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
	PASSERELLE	SANS OBJET	A REPARER : - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			A REALISER : - Bloc porte tiercé semi vitrée barraudée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 barre anti-panique et crémone pompiers poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA8	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 02