







ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
INTERNAT FILLE RDC				
<div>BUREAU AE FILLES</div> 	CHAMBRE PMR FILLES	Ventilation condamnée par contreplaqué Cause installation climatiseur Fenêtre moyen état Poignée manquant d'un seul volet Étanchéité à revoir Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver  <b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer  <b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte à âme pleine de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P')  - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P')	SANS OBJET          <b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRES)</b>  <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)</b>
<div>CHAMBRE AE FILLES</div> 	CHAMBRE BUREAU AE FILLES	Fenêtre en bon état 95% Étanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver  <b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer  <b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte à âme pleine de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P')  - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P')	SANS OBJET          <b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRES)</b>  <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)</b>





ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
CH1 = CHAMBRE 14 sur le plan 	CH1 = CHAMBRE 14 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok  <b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage  <b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	SANS OBJET   TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01   TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01
CH2 = CHAMBRE 15 sur le plan 	CH2 = CHAMBRE 15 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok  <b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage  <b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	SANS OBJET   TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01   TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
CH3 = CHAMBRE 16 sur le plan 	CH3 = CHAMBRE 16 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok  <b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage  <b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	SANS OBJET   TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01
CH4 = CHAMBRE 17 sur le plan 	CH4 = CHAMBRE 17 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok  <b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage  <b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA5 - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	SANS OBJET  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01

**ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS**

**LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE**




**BATIMENT K - INTERNAT**





DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
CH5 = CHAMBRE 18 sur le plan 	SALLE DE TRAVAIL 1	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	<b>SANS OBJET</b>
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	<b>SANS OBJET</b>
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6 - Bloc fenêtres type projection avec imposte à âme pleine de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P')	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</b>
CH6 = CHAMBRE 19 sur le plan 	SALLE DE TRAVAIL 1	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	<b>SANS OBJET</b>
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	<b>SANS OBJET</b>
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6 - Bloc fenêtres type projection avec imposte à âme pleine de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P')	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</b>
CIRCULATION 2 FILLES RDC  	ISSUE DE SECOURS 1	Double porte Issue de secours en moyen état 50% Système de fermeture hors service Etanchéité à revoir Nettoyage à faire	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	<b>SANS OBJET</b>
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	<b>SANS OBJET</b>
			<b>A REALISER :</b> - Bloc porte semi vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 148*270 avec barre anti-panique et crémone pompiers, poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA22	<b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b>

**ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS**



**LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE**





**BATIMENT K - INTERNAT**

DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
<p>CH7 = CHAMBRE 20 sur le plan</p> 	CH7 = CHAMBRE 20 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre en bon état 95%</li> <li>- Poignée et système de fermeture ok</li> </ul> <p><b>A REPARER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etanchéité à revoir</li> <li>- Nettoyage à faire</li> <li>- Un peu de graissage</li> </ul> <p><b>A REALISER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moustiquaire fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA5</li> <li>- Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15</li> </ul>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>
<p>CH8 = CHAMBRE 21 sur le plan</p> 	CH8 = CHAMBRE 21 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre en bon état 95%</li> <li>- Poignée et système de fermeture ok</li> </ul> <p><b>A REPARER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etanchéité à revoir</li> <li>- Nettoyage à faire</li> <li>- Un peu de graissage</li> </ul> <p><b>A REALISER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moustiquaire fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA5</li> <li>- Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15</li> </ul>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>
<p>CH9 = CHAMBRE 22 sur le plan</p> 	CH9 = CHAMBRE 22 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre en bon état 95%</li> <li>- Poignée et système de fermeture ok</li> </ul> <p><b>A REPARER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etanchéité à revoir</li> <li>- Nettoyage à faire</li> <li>- Un peu de graissage</li> </ul> <p><b>A REALISER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15</li> </ul>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>



ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
CH10 = CHAMBRE 23 sur le plan 	CH10 = CHAMBRE 23 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok  <b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage  <b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	SANS OBJET   TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01
CH11 = CHAMBRE 24 sur le plan  	CH11 = CHAMBRE 24 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok  <b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage  <b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	SANS OBJET  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01
DEGAGEMENT 2 FILLES RDC 	DEGAGEMENT FILLES RDC	Double porte Issue de secours en moyen état 50% Système de fermeture hors service Etanchéité à revoir Nettoyage à faire  Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok  <b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage  <b>A REALISER :</b> - Bloc porte semi vitrée deux vantaux à 2 vantaux avec imposte persienné de 150*270 avec barre anti-panique et crémone pompiers poignée en aluminium + serrure à cylindre	SANS OBJET  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01










ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
FOYER FILLES   	FOYER FILLES	Porte Issue de secours en moyen état 95% Système de fermeture moyen état 90% Nettoyage complet et un peu de graissage  Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok	<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95%	<b>SANS OBJET</b>
			<b>A REPARER :</b> - Persienne pour le passage de la CTA	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</b>
			<b>A REALISER :</b> - Bloc porte semi vitrée à 1 vantail de 90*225 poignée en aluminium avec bouton moleté - BPA23 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRES)</b>  <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (PORTE)</b>




ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
INTERNAT GARCONS RDC				
FOYER GARCONS   	FOYER GARCONS	Porte Issue de secours en moyen état 95% Système de fermeture bon état 90% Nettoyage complet et un peu de graissage  Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok	<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95%	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Persienne pour le passage de la CTA	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
			<b>A REALISER :</b> - Bloc porte semi vitrée à 1 vantail de 90*225 poignée en aluminium avec bouton moleté - BPA23 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6	TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRES)  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (PORTE)
DEGAGEMENT GARCONS RDC   	DEGAGEMENT GARCONS RDC	Double porte de sortie en moyen état 95% Système de fermeture bon état 90% Etanchéité à revoir  Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire et un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01
			<b>A REALISER :</b> - Bloc porte semi vitrée deux vantaux à 2 vantaux avec imposte persienné de 150*270 avec barre anti-panique et crémone pompiers poignée en aluminium + serrure à cylindre	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01



ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
CHAMBRE AE GARCONS 	CHAMBRE PMR	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte à âme pleine de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P')  - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P')	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRES)</b>  <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)</b>
BUREAU AE GARCONS 	CHAMBRE BUREAU AE GARCONS	Ventilation condamnée par contreplaqué Cause installation climatiseur Fenêtre moyen état Poignée manquante d'un seul volet Etanchéité à revoir Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte à âme pleine de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P')  - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P')	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRES)</b>  <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)</b>

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
<p>CHAMBRE 01</p> 	CHAMBRE 01	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok</p> <p><b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage</p> <p><b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>
<p>CHAMBRE 02</p> 	CHAMBRE 02	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok</p> <p><b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage</p> <p><b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>
<p>CHAMBRE 03</p> 	CHAMBRE 03	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok</p> <p><b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage</p> <p><b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>




ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
<p>CHAMBRE 04</p> 	CHAMBRE 04	<p>Fenêtre en bon état 95%</p> <p>Etanchéité à revoir</p> <p>Poignée et système de fermeture ok</p> <p>Nettoyage à faire</p> <p>Un peu de graissage</p>	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre en bon état 95%</li> <li>- Poignée et système de fermeture ok</li> </ul> <p><b>A REPARER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etanchéité à revoir</li> <li>- Nettoyage à faire</li> <li>- Un peu de graissage</li> </ul> <p><b>A REALISER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moustiquaire fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA5</li> <li>- Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15</li> </ul>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>
<p>CHAMBRE 05</p>  	CHAMBRE 05	<p>Fenêtre en bon état 95%</p> <p>Etanchéité à revoir</p> <p>Poignée et système de fermeture ok</p> <p>Nettoyage à faire</p> <p>Un peu de graissage</p>	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre en bon état 95%</li> <li>- Poignée et système de fermeture ok</li> </ul> <p><b>A REPARER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etanchéité à revoir</li> <li>- Nettoyage à faire</li> <li>- Un peu de graissage</li> </ul> <p><b>A REALISER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15</li> </ul>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>
<p>CIRCULATION 2 GARCONS RDC</p> 	ISSUE DE SECOURS 2	<p>Double porte de sortie en moyen état 95%</p> <p>Système de fermeture bon état 90%</p> <p>Etanchéité à revoir</p>	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de menuiseries à conserver</li> </ul> <p><b>A REPARER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de menuiseries à réparer</li> </ul> <p><b>A REALISER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloc porte semi vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 148*270 avec barre anti-panique et crémone pompiers, poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA22</li> </ul>	<p>SANS OBJET</p> <p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS					
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE					
BATIMENT K - INTERNAT					
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01	
CHAMBRE 06 	SALLE DE TRAVAIL 2	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET	
CHAMBRE 07 			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET	
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6 - Bloc fenêtres type projection avec imposte à âme pleine de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P')	TRAVAUX EN TRANCHE FERME	
CHAMBRE 08 	CHAMBRE 08	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET	
			<b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01	
			<b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01	

**ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS**

**LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE**




**BATIMENT K - INTERNAT**

DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
<p align="center">CHAMBRE 09</p> 	CHAMBRE 09	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok</p> <p><b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage</p> <p><b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>
<p align="center">CHAMBRE 10</p> 	CHAMBRE 10	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok</p> <p><b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage</p> <p><b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>
<p align="center">CHAMBRE 11</p> 	CHAMBRE 11	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok</p> <p><b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage</p> <p><b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>

## ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS





## LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE

## BATIMENT K - INTERNAT

DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
	LOCAL VACANT 1		<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
	LOCAL VACANT 1	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01
			<b>A REALISER :</b> - Pas de menuiseries à réaliser	SANS OBJET
	LOCAL VACANT 2		<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
	LOCAL VACANT 2	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01
			<b>A REALISER :</b> - Pas de menuiseries à réaliser	SANS OBJET
	LOCAL VACANT 3		<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
	LOCAL VACANT 3	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01
			<b>A REALISER :</b> - Pas de menuiseries à réaliser	SANS OBJET







ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01

INTERNAT FILLES R+1				
<p>BUREAU AE FILLES R+1</p>  	BUREAU AE FILLES R+1	<p>Fenêtre en moyen état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage</p> <p>Porte en moyen état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture hors service Plus de poigné et de serrure</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Porte en bon état 95%</p>	SANS OBJET
			<p><b>A REPARER :</b> Portes : - Etanchéité à revoir - Poignée et système de fermeture hors service - Poignée et serrure</p>	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01
			<p><b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte à âme pleine de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P')</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<p>CH102 = CHAMBRE AE FILLES sur le plan</p>  	CH102 = CHAMBRE AE FILLES sur le plan	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage</p> <p>Porte en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture hors service Plus de poigné et de serrure</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Porte en bon état 95%</p>	SANS OBJET
			<p><b>A REPARER :</b> Portes : - Etanchéité à revoir - Poignée et système de fermeture hors service - Poignée et serrure</p>	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01
			<p><b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte à âme pleine de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P') - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P')</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTES + FENETRES)  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)

**ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS**

**LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE**





**BATIMENT K - INTERNAT**



DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
CH103 = CHAMBRE 42 sur le plan  	CH103 = CHAMBRE 42 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage  Porte en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture hors service Plus de poigné et de serrure	<b>A CONSERVER :</b> - Porte en bon état 95%  - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok  <b>A REPARER :</b> Portes : - Etanchéité à revoir - Poignée et système de fermeture hors service - Plus de poignée et de serrure  Fenêtres : - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage  <b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	<b>SANS OBJET</b>   <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b>   <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b>
CH104 = CHAMBRE 43 sur le plan  	CH104 = CHAMBRE 43 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignet et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage  Porte en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture MOYEN Poignée et serrure OK	<b>A CONSERVER :</b> - Porte en bon état 95% - Poignée et serrure OK  - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok  <b>A REPARER :</b> Portes : - Etanchéité à revoir - Poignée et système de fermeture MOYEN  Fenêtres : - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage  <b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	<b>SANS OBJET</b>   <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b>   <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b>

**ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS**

**LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE**

**BATIMENT K - INTERNAT**




DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
CH105 = CHAMBRE 44 sur le plan  	CH105 = CHAMBRE 44 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage  Porte en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture MOYEN Poignée et serrure OK	<b>A CONSERVER :</b> - Porte en bon état 95% - Poignée et serrure OK  - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok  <b>A REPARER :</b> Portes : - Etanchéité à revoir - Poignée et système de fermeture MOYEN  Fenêtres : - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage  <b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	<b>SANS OBJET</b>          <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b>          <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b>
CH106 = CHAMBRE 45 sur le plan  	CH106 = CHAMBRE 45 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage  Porte en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture MOYEN Poignée et serrure OK	<b>A CONSERVER :</b> - Porte en bon état 95% - Poignée et serrure OK  - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok  <b>A REPARER :</b> Portes : - Etanchéité à revoir - Poignée et système de fermeture MOYEN  Fenêtres : - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage  <b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	<b>SANS OBJET</b>          <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b>          <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b>

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
CH107 = CHAMBRE 46 sur le plan  	CH107 = CHAMBRE 46 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage  Porte en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture MOYEN Poignée et serrure OK	<b>A CONSERVER :</b> - Porte en bon état 95% - Poignée et serrure OK  - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> Portes : - Etanchéité à revoir - Poignée et système de fermeture MOYEN  Fenêtres : - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01
			<b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 150*170 (Al: 1.00) - BFA5	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01



ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS	
--------------------------------------	--

**LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE**

BATIMENT K - INTERNAT	
-----------------------	--

DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
<p>CH108 = CHAMBRE 47 sur le plan</p> 	SALLE DE TRAVAIL 3	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage</p> <p>Porte en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture MOYEN Poignée et serrure OK</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Porte en bon état 95% - Poignée et serrure OK</p>	SANS OBJET
<p>CH109 = CHAMBRE 48 sur le plan</p> 		<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Poignée manquante d'un seul volet Nettoyage à faire Un peu de graissage</p> <p>Porte en moyen état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture MOYEN Poignée et serrure OK</p>	<p><b>A REPARER :</b> Portes : - Etanchéité à revoir - Poignée et système de fermeture MOYEN</p>	<p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (PORTE)</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PERSIENNE PASSAGE CTA)</p>
			<p><b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA6</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
ENTREE FILLES R+1	ISSUE DE SECOURS 3	<p>Porte en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture hors service Nettoyage complet</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver</p>	SANS OBJET
			<p><b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer</p>	SANS OBJET
			<p><b>A REALISER :</b> - Bloc porte semi vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 148*270 avec barre anti-panique et crémone pompiers, poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA22</p>	TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01







ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
CH111 = CHAMBRE 49 sur le plan 	CH111 = CHAMBRE 49 sur le plan	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage</p> <p>Porte en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture MOYEN Poignée et serrure OK</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Porte en bon état 95% - Poignée et serrure OK</p> <p>- Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok</p> <p><b>A REPARER :</b> Portes : - Etanchéité à revoir - Poignée et système de fermeture MOYEN</p> <p>Fenêtres : - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage</p> <p><b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (Al: 1.00) - BFA15</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>
CH112 = CHAMBRE 50 sur le plan 	CH112 = CHAMBRE 50 sur le plan	<p>Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage</p> <p>Porte en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture MOYEN Poignée et serrure OK</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Porte en bon état 95% - Poignée et serrure OK</p> <p>- Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok</p> <p><b>A REPARER :</b> Portes : - Etanchéité à revoir - Poignée et système de fermeture MOYEN</p> <p>Fenêtres : - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage</p> <p><b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 150*170 (Al: 1.00) - BFA5 - Moustiquaire fixe de 165*170 (Al: 1.00) - BFA15</p>	<p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>



**ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS**

**LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE**





**BATIMENT K - INTERNAT**



DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
CH114 = CHAMBRE 51 sur le plan 		CH114 = CHAMBRE 51 sur le plan	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte en bon état 95%</li> <li>- Poignée et serrure OK</li> <li>- Fenêtre en bon état 95%</li> <li>- Poignée et système de fermeture ok</li> </ul> <p><b>A REPARER :</b></p> <p>Portes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etanchéité à revoir</li> <li>- Poignée et système de fermeture MOYEN</li> </ul> <p>Fenêtres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etanchéité à revoir</li> <li>- Nettoyage à faire</li> <li>- Un peu de graissage</li> </ul> <p><b>A REALISER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moustiquaire fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA5</li> </ul>	<p><b>SANS OBJET</b></p> <p><b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b></p> <p><b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b></p>
CH115 = CHAMBRE 52 sur le plan 		CH115 = CHAMBRE 52 sur le plan	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte en bon état 95%</li> <li>- Fenêtre en bon état 95%</li> <li>- Poignée et système de fermeture ok</li> </ul> <p><b>A REPARER :</b></p> <p>Portes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etanchéité à revoir</li> <li>- Poignée et système de fermeture MOYEN</li> <li>- Pas de poignée et serrure hors service</li> </ul> <p>Fenêtres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etanchéité à revoir</li> <li>- Nettoyage à faire</li> <li>- Un peu de graissage</li> </ul> <p><b>A REALISER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15</li> </ul>	<p><b>SANS OBJET</b></p> <p><b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b></p> <p><b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b></p>

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS
--------------------------------------



LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE
------------------------------------------------------------------------------------------------------




BATIMENT K - INTERNAT	
-----------------------	--





DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX		DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
CH116 = CHAMBRE 53 sur le plan		CH116 = CHAMBRE 53 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Poigné manquant d'un seul volet Nettoyage à faire Un peu de graissage  Porte en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture MOYEN Pas de poignée et serrure hors service	<b>A CONSERVER :</b> - Porte en bon état 95%  - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
 	<b>A REPARER :</b> Portes : - Etanchéité à revoir - Poignée et système de fermeture MOYEN - Pas de poignée et serrure hors service  Fenêtres : - Etanchéité à revoir - Poigné manquant d'un seul volet - Nettoyage à faire - Un peu de graissage			TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01	
	<b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15			TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01	
CH117 = CHAMBRE 54 sur le plan		CH117 = CHAMBRE 54 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Poigné manquant d'un seul volet Nettoyage à faire Un peu de graissage  Porte en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture MOYEN Pas de poignée et serrure hors service	<b>A CONSERVER :</b> - Porte en bon état 95%  - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok	SANS OBJET
 	<b>A REPARER :</b> Portes : - Etanchéité à revoir - Poignée et système de fermeture MOYEN - Pas de poignée et serrure hors service  Fenêtres : - Etanchéité à revoir - Poigné manquant d'un seul volet - Nettoyage à faire - Un peu de graissage			TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01	
	<b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15			TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01	

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
CH118 = CHAMBRE 55 sur le plan  	CH118 = CHAMBRE 55 sur le plan	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Poigné manquant d'un seul volet Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en bon état 95% - Poignée et système de fermeture ok	<b>SANS OBJET</b>
			<b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Poigné manquant d'un seul volet - Nettoyage à faire - Un peu de graissage	<b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b>
			<b>A REALISER :</b> - Moustiquaire fixe de 165*170 (Al: 1.00) - BFA15	<b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b>
DEGAGEMENT 1 FILLES R+1  	DEGAGEMENT 1 FILLES R+1	Fenêtre en bon état 95% Etanchéité à revoir Poignée et système de fermeture ok Nettoyage à faire Un peu de graissage	<b>A CONSERVER :</b> - Fenêtre en moyen état 95% - Poignée et système de fermeture ok	<b>SANS OBJET</b>
			<b>A REPARER :</b> - Etanchéité à revoir - Nettoyage à faire - Un peu de graissage	<b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</b>
			<b>A REALISER :</b> - Pas de menuiseries à réaliser	<b>SANS OBJET</b>





ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01





INTERNAT GARCONS R+1				
	DEGAGEMENT GARCONS R+1			<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver  <b>SANS OBJET</b>
	DEGAGEMENT GARCONS R+1	FERMETURE PROVISoire EN CONTREPLAQUE		<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer  <b>SANS OBJET</b>
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné de 150*170 (All: 1.00) - BFA5	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</b>
	CHAMBRE AE GARCONS R+1			<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver  <b>SANS OBJET</b>
	CHAMBRE AE GARCONS R+1	FERMETURE PROVISoire EN CONTREPLAQUE		<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer  <b>SANS OBJET</b>
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte à âme pleine de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P') - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7 - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P')	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTES + FENETRES)</b>  <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)</b>





ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
<div>BUREAU AE GARCONS R+1</div> 	BUREAU AE GARCONS R+1	FERMETURE PROVISOIRE EN CONTREPLAQUE	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte à âme pleine de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 (P') - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>CHAMBRE 27</div> <div></div>	CHAMBRE 27	FERMETURE PROVISOIRE EN CONTREPLAQUE	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7 - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTES + FENETRES)  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)





ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
<p>CHAMBRE 28</p>  	CHAMBRE 28	FERMETURE PROVISoire EN CONTREPLAQUE	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7 - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTES + FENETRES)</b>  <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)</b>
<p>CHAMBRE 29</p>  	CHAMBRE 29	FERMETURE PROVISoire EN CONTREPLAQUE	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7 - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTES + FENETRES)</b>  <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)</b>









ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS					
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE					
BATIMENT K - INTERNAT					
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX		DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
CHAMBRE 30		CHAMBRE 30	FERMETURE PROVISOIRE EN CONTREPLAQUE	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
				<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7 - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15				<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTES + FENETRES)</b>  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)	
CHAMBRE 31		CHAMBRE 31	FERMETURE PROVISOIRE EN CONTREPLAQUE	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
				<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7 - Moustiquaire fixe de 150*170 (All: 1.00) - BFA5				<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTES + FENETRES)</b>  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)	

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
<div>CHAMBRE 32</div> <div></div> <div></div>		FERMETURE PROVISoire EN CONTREPLAQUE	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			<b>A REALISER :</b> - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (Al: 1.00) - BFA6 - Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné et passage ventilation CTA de 165*170 (Al: 1.00) - BFA15 (P)	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>CHAMBRE 33</div> <div></div> <div></div>	SALLE DE TRAVAIL 4	FERMETURE PROVISoire EN CONTREPLAQUE	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			<b>A REALISER :</b> - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7 - Bloc fenêtres type projection avec imposte vitrée fixe de 150*170 (Al: 1.00) - BFA6 - Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné et passage ventilation CTA de 165*170 (Al: 1.00) - BFA15 (P)	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
<div>CHAMBRE 34</div> <div></div> <div></div>	CHAMBRE 34	FERMETURE PROVISoire EN CONTREPLAQUE	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7 - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTES + FENETRES)</b>  <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)</b>
<div>CHAMBRE 35</div> <div></div> <div></div>	CHAMBRE 35	FERMETURE PROVISoire EN CONTREPLAQUE	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7 - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTES + FENETRES)</b>  <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)</b>

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
<div>CHAMBRE 36</div>  	CHAMBRE 36	FERMETURE PROVISOIRE EN CONTREPLAQUE	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7 - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTES + FENETRES)</b>  <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)</b>
<div>CHAMBRE 37</div>  	CHAMBRE 37	FERMETURE PROVISOIRE EN CONTREPLAQUE	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7 - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTES + FENETRES)</b>  <b>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)</b>

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
<div>CHAMBRE 38</div> <div></div>	CHAMBRE 38	FERMETURE PROVISOIRE EN CONTREPLAQUE	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7 - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTES + FENETRES)  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)
<div>CHAMBRE 39</div> <div></div>	CHAMBRE 39	FERMETURE PROVISOIRE EN CONTREPLAQUE	<b>A CONSERVER :</b> - Pas de menuiseries à conserver	SANS OBJET
			<b>A REPARER :</b> - Pas de menuiseries à réparer	SANS OBJET
			<b>A REALISER :</b> - Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné de 165*170 (All: 1.00) - BFA15 - Bloc porte vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 160*270 poignée en aluminium + serrure à cylindre - BPA7 - Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15	TRAVAUX EN TRANCHE FERME (PORTES + FENETRES)  TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 07 : MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT - MAIN COURANTE - SIGNALÉTIQUE				
BATIMENT K - INTERNAT				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER / A REPARER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 01
<p>CHAMBRE 40</p> 	CHAMBRE 40	FERMETURE PROVISOIRE EN CONTREPLAQUE	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de menuiseries à conserver</li> </ul> <p><b>A REPARER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de menuiseries à réparer</li> </ul> <p><b>A REALISER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloc fenêtres type projection avec imposte persienné de 165*170 (All: 1.00) - BFA15</li> <li>- Moustiquaire fixe de 165*170 (All: 1.00) - BFA15</li> </ul>	<p>SANS OBJET</p> <p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME (FENETRES)</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01 (MOUSTIQUAIRE)</p>
<p>ENTREE GARCON R+1</p> 	ISSUE DE SECOURS 4	<p>Porte en bon état 95%</p> <p>Etanchéité à revoir</p> <p>Poignée et système de fermeture hors service</p> <p>Nettoyage complet</p>	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de menuiseries à conserver</li> </ul> <p><b>A REPARER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de menuiseries à réparer</li> </ul> <p><b>A REALISER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloc porte semi vitrée deux vantaux avec imposte persienné de 148*270 avec barre anti-panique et crémone pompiers, poignée en aluminium + serrure à cylindre</li> </ul>	<p>SANS OBJET</p> <p>SANS OBJET</p> <p>TRAVAUX EN TRANCHE OPTIONNELLE 01</p>