














ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
ENSEIGNEMENT GENERAL RDC				
SALLE 23 	SALLE BANALISEE 10	Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre	<b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état + Plinthes  <b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser	A CONSERVER
SALLE 24  	SALLE BANALISEE 11	Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre	<b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état + Plinthes  <b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 22  	SALLE BANALISEE 9	Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre	<b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état + Plinthes  <b>A REALISER :</b> - Zone de travaux plomberie	TRAVAUX EN TRANCHE FERME






ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
DEPOT 1 	DEPOT 1	SANS OBJET	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser	A CONSERVER
DEPOT 2 	DEPOT 2	SANS OBJET	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser	A CONSERVER
DEGAGEMENT 1 	DEGAGEMENT 1	Carrelage + plinthe (Carreaux 5x5 cm) moyen état 80% PAS de Carrelage + Plinthes abimés	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage à refaire car zone de travaux en démolition	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 21 	SALLE BANALISEE 8	Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage à refaire car zone de travaux en démolition	TRAVAUX EN TRANCHE FERME





ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<p>SALLE 20</p> 	SALLE BANALISEE 7	<p>Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <p><b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage à refaire car zone de travaux en démolition</p>	<p>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</p>
<p>PATIO</p> 	PATIO	<p>Carrelage + plinthe (Carreaux 5x5 cm) moyen état 80% PAS de Carrelage + Plinthes abimés</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Carrelage + plinthe (Carreaux 5x5 cm) moyen état 80%</p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	A CONSERVER
<p>SALLE 15</p> 	SALLE BANALISEE 2	<p>Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état + Plinthes</p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	A CONSERVER
<p>SALLE 14</p> 	SALLE BANALISEE 1	<p>Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état + Plinthes</p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	A CONSERVER





**ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS**




**LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS**

**BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL**




DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<p align="center">SALLE 16</p>  	SALLE BANALISEE 3	<p>Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état + Plinthes</p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	<b>A CONSERVER</b>
<p align="center">SALLE 17</p> 	SALLE BANALISEE 4	<p>Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état + Plinthes</p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	<b>A CONSERVER</b>
<p align="center">SALLE 18</p> 	SALLE BANALISEE 5	<p>Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état + Plinthes</p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	<b>A CONSERVER</b>
<p align="center">SALLE 19</p> 	SALLE BANALISEE 6	<p>Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état + Plinthes</p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	<b>A CONSERVER</b>

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
DEGAGEMENT 2 	DEGAGEMENT 2	Carrelage + plinthe (Carreaux 5x5 cm) mauvais état Carrelage + Plinthes abimés et décollés	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à refaire	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 13 	SALLE ENSEIGNEMENT GENERAL	Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à refaire car passage des réseaux Eaux Usées Sous Dalle	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
ACCES ESCALIER 1 ET 2 	ACCES ESCALIER 1 ET 2	Carrelage + plinthe (Carreaux 5x5 cm) mauvais état Pas de Carrelage + Plinthes abimés	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à refaire	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
ATELIER MACONNERIE 	ATELIER DE MAINTENANCE	SANS OBJET	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Sols industriels anti-poussière et anti absorbant	TRAVAUX EN TRANCHE FERME




ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
 <p>RESERVE MACONNERIE</p>	RANGEMENT AUTO- PORTEE	SANS OBJET	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	A CONSERVER
 <p>RESERVE 1</p>	SALLE AGENTS	SANS OBJET	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	A CONSERVER
 <p>RESERVE 2</p>	VESTIAIRES PERSONNEL DE MAINTENANCE	SANS OBJET	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <p><b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à refaire car rajout de locaux supplémentaire dans la salle</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
 <p>SALLE ENSEIGNEMENT GENERAL 1</p>	STOCKAGE MAINTENANCE	SANS OBJET	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <p><b>A REALISER :</b> - Sols industriels anti-poussière et anti absorbant</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME





ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
LOCAL MENAGE 1 & 2 	LOCAL MENAGE 1 & 2	SANS OBJET	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à refaire	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SANITAIRES FEMMES 	SANITAIRES FEMMES	Carrelage + plinthe (Carreaux 5x5 cm) mauvais état Carrelage + Plinthes abimés et décollés	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à refaire car travaux de plomberie	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SANITAIRES HOMMES 	SANITAIRES HOMMES	Carrelage + plinthe (Carreaux 5x5 cm) mauvais état Carrelage + Plinthes abimés et décollés	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à refaire car travaux de plomberie	TRAVAUX EN TRANCHE FERME



ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
RANGEMENT 1 	RANGEMENT 1	SANS OBJET	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser	A CONSERVER
RANGEMENT 2 	RANGEMENT 2	SANS OBJET	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser	A CONSERVER
RANGEMENT 3 	RANGEMENT 3	SANS OBJET	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser	A CONSERVER
LOCAL TECHNIQUE 1 & 2 	LOCAL TECHNIQUE	SANS OBJET	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à réaliser	TRAVAUX EN TRANCHE FERME







ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
DEGAGEMENT 3 	DEGAGEMENT 3	SANS OBJET	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage à changer car zone de travaux en démolition	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
ENSEIGNEMENT GENERAL R+1				
SALLE 112 	SALLE BANALISEE 18	Chape + carrelage très bon état - NEUF Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre	<b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état - NEUF + Plinthes  <b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser	A CONSERVER
SALLE 111 	SALLE BANALISEE 17	Chape + carrelage très bon état - NEUF Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre	<b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état - NEUF + Plinthes  <b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser	A CONSERVER






ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<p>SALLE 110</p> 	SALLE BANALISEE 16	<p>Chape + carrelage très bon état - NEUF Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état - NEUF + Plinthes</p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	A CONSERVER
<p>SALLE 114</p> 	SALLE BANALISEE 20	<p>Chape + carrelage très bon état - NEUF Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état - NEUF + Plinthes</p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	A CONSERVER
<p>DEPOT 4</p> 	DEPOT 4	SANS OBJET	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	A CONSERVER
<p>DEPOT 5</p> 	WC PMR	SANS OBJET	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <p><b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à refaire car travaux de plomberie</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

**ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS**

**LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS**

**BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL**








DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<p align="center">SALLE 113</p> 	SALLE BANALISEE 19	<p>Chape + carrelage très bon état - NEUF Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état - NEUF + Plinthes</p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	<b>A CONSERVER</b>
<p align="center">SALLE 115</p> 	SALLE BANALISEE 21	<p>Chape + carrelage très bon état - NEUF Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état - NEUF + Plinthes</p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	<b>A CONSERVER</b>
<p align="center">SALLE 116</p> 	TP SCIENCE 1	<p>Dalle flex en mauvais état Dalle flex 60% qui sont décollées</p>	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <p><b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à refaire car mauvais état + enlèvement des paillasses élèves et professeurs</p>	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</b>
<p align="center">LABORATOIRE SCIENCES PHYSIQUES SVT 1 &amp; 2</p> 	LABORATOIRE SCIENCES PHYSIQUES SVT	<p>Chape + carrelage très bon état - NEUF Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état - NEUF + Plinthes</p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	<b>A CONSERVER</b>

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<div>SALLE 120</div> <div></div>	TP EXAO 2	Dalle flex en mauvais état Dalle flex 60% qui sont décollées	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER : - Chape + carrelage + plinthes à refaire car mauvais état + enlèvement des paillasses élèves et professeurs</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>SALLE 119</div> <div></div>	TP EXAO 1	Dalle flex en mauvais état Dalle flex 60% qui sont décollées	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER : - Chape + carrelage + plinthes à refaire car mauvais état + enlèvement des paillasses élèves et professeurs</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>SALLE 121</div> <div></div>	TP SCIENCE 2	Dalle flex en mauvais état Dalle flex 60% qui sont décollées	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER : - Chape + carrelage + plinthes à refaire car mauvais état + enlèvement des paillasses élèves et professeurs</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>ENTRE CIRCULATION R+1</div> <div></div>	ENTRE CIRCULATION R+1	Carrelage + plinthe (Carreaux 5x5 cm) moyen état 50% Carrelage + Plinthes abimés, décollés des fissures au sol	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER : - Chape + carrelage + plinthes à refaire car suppression des sanitaires filles &amp; garçons</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>HALL D'ENTREE</div> <div></div>	HALL D'ENTREE	Carrelage + plinthe (Carreaux 5x5 cm) moyen état 50% Carrelage + Plinthes abimés, décollés des fissures au sol	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER : - Chape + carrelage + plinthes à refaire car suppression des sanitaires filles &amp; garçons</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME



**ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS**

**LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS**



**BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL**

DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<p>SALLE 109</p> 	SALLE INFORMATIQUE 1	<p>Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> Chape + carrelage très bon état + Plinthes</p> <p><b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à refaire sur la nouvelle zone d'ouverture</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<p>SALLE 108</p>   	SALLE INFORMATIQUE 2	<p>Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <p><b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à refaire car retrécissement de la surface de la salle</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<p>SALLE 107</p>  	SALLE BANALISEE 14	<p>Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état - NEUF + Plinthes</p> <p><b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser</p>	A CONSERVER
<p>SALLE 106</p> 	SALLE TERTIAIRE 1	<p>Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre</p>	<p><b>A CONSERVER :</b></p> <p><b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à refaire car démolition du dépôt et du SAS</p>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME



ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
SALLE 105 	SALLE TERTIAIRE 2	Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à refaire car démolition du dépôt et du SAS	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</b>
SALLE 101 	SALLE BANALISEE 15	Chape + carrelage très bon état Niveau sol réhaussé d'environ 4 cm par rapport au sol de la circulation PAS de Carrelage + Plinthes abimés Sol propre	<b>A CONSERVER :</b> - Chape + carrelage très bon état - NEUF + Plinthes  <b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser	<b>A CONSERVER</b>
DEGAGEMENT 3 	DEGAGEMENT 3	Carrelage + plinthe (Carreaux 5x5 cm) mauvais état Carrelage + Plinthes abimés et décollés	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Chape + carrelage + plinthes à refaire car mauvais état	<b>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</b>
PASSERELLE VERS ESCALIER 1 ET 2 	PASSERELLE VERS ESCALIER 1 ET 2	Carrelage + plinthe (Carreaux 5x5 cm) moyen état Pas de Carrelage + Plinthes abimés	<b>A CONSERVER :</b> - Carrelage + plinthe (Carreaux 5x5 cm) moyen état + Plinthes  <b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser	<b>A CONSERVER</b>



ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
SANITAIRES GARCONS ET FILLES R+1 	LOCAL MENAGE 3	Carrelage + plinthe (Carreaux 5x5 cm) moyen état Pas de Carrelage + Plinthes abimés	<b>A CONSERVER :</b> - Carrelage + plinthe (Carreaux 5x5 cm) moyen état + Plinthes  <b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser	<b>A CONSERVER</b>
RANGEMENT 4 	RANGEMENT 4	SANS OBJET	<b>A CONSERVER :</b>  <b>A REALISER :</b> - Pas de travaux à réaliser	<b>A CONSERVER</b>