



Systeme de Sécurité Incendie Service
Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.
SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238727_AA__	Dépêche : WO-00238727
Nom contrat :	
N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003	Type de garantie:WT0900

Compte rendu de maintenance préventive N° WO-00238727

Le présent rapport représente la synthèse de la visite de maintenance réalisée conformément à nos engagements contractuels.

Contrat n°

CHAPEAU DI - H DI 06360-003

BAT PRINCIPAL - AEROPORT DE MERIGNAC 6 RUE HUBERT LATHAM - MERIGNAC

Le présent compte-rendu fait suite à la visite de maintenance réalisée par le technicien, Adam ADA débutée le 08/07/2024 et terminée le 08/07/2024.

Ce compte-rendu porte le numéro WO-00238727_AA_ et comporte tous les documents résumant les actions menées sur le site.

Lors de la visite, il a été procédé à des vérifications conformes au déroulé de mission décrit dans notre logiciel de suivi de maintenance. Les procédures appliquées sont référencées et décrites dans notre système qualité.



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238727_AA__

Dépêche : WO-00238727

Nom contrat :

N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003

Type de garantie: WT0900

AGENCE	SITE
Nom Agence: SSI Service - Agence Aquitaine Adresse: Z.I. La Briqueterie, 1, impasse du Bois de la Grange, Canejan, 33610 Téléphone: 0556000390 Email: adm_agence_aquitaine@ssiservice.fr	Nom Site: METEO FRANCE MERIGNAC BAT PRINCIPAL Installation: CHAPEAU DI - H DI 06360-003 Adresse: : BAT PRINCIPAL - AEROPORT DE MERIGNAC 6 RUE HUBERT LATHAM, 33700, MERIGNAC

Pour vos demandes de dépannage, contacter le **0972379111**

SYNTHESE DE L'INTERVENTION	
Intervention du : 08/07/2024 au 08/07/2024	Bon état de fonctionnement (limité à l'objet du contrat): ⁽¹⁾ OUI
Régistre de sécurité mis à jour:	⁽¹⁾ : Voir "Liste des constats relevés lors de l'intervention"
<hr/>	
Nom: Azzano	Interlocuteur sur site:
Prénom: Stephane	Téléphone: 0616086660
Fonction: Responsable technique	Email: stephane.azzano@vinci-facilities.com

Etat de l'installation à l'arrivée	
Etat de l'installation à notre arrivée	Défaut/Hors service
Commentaire	A mon arrivée, système en défaut de position sur les CCF BAT A, et e déménagement sur le DAE réarmement ouvrant terrasse.

Prise de contact	
Vous avez rencontré le client à votre arrivée ?	OUI
Modifications de site déclarées par le client ?	NON
Modifications d'exploitation du site ou affectation des locaux ?	NON
Evénements anormaux signalés par le client ?	NON
Evénements anormaux signalés sur la Main courante ?	NON

Prise en compte	
Présence Plans d'implantation et Scénario : ("Non", s'il manque un plan)	NON
Document(s) manquant(s) ou non à jour :	Pas de plan
Avez-vous constaté des défauts récurrents depuis la dernière visite ?	Historique Non Consultable

Système après intervention	
Type d'intervention	Fin de la mission
Régistre de sécurité mis à jour	OUI
A notre départ, le système est-il fonctionnel ?	OUI
Le type et le nombre de détecteurs sont en adéquation avec le risque incendie	OUI

MP - DFCI	
L'installation possède-t-elle des détecteurs ioniques	NON



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238727_AA__

Dépêche : WO-00238727

Nom contrat :

N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003

Type de garantie:WT0900

Récapitulatif des essais non fonctionnels

Famille	Équipement / Fonction	Cause	Commentaire
Compartimentage	03 - CCF BAT A	Clapet coupe feu réarmer, revoir le contact de fin de course	
Désenfumage	01 - OUVRANT RDC	Attention réarmement automatique du volet bas bureau B007 fonctionne pas toujours, il faut réarmer plusieurs fois et aider la fermeture de l'ouvrant. De plus le boîtier où se situe le moteur était rempli d'eau. Référence du moteur (MG30S 0600 AI, 24V/1A)	
Désenfumage	02 - OUVRANT R+1	Le premier ouvrant terrasse ne s'ouvre pas car il est bloqué par un tuyau.	

Essais de détection

Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
4250KR	14	14	14	0	0	0
C.SCAN+ O	17	17	17	0	0	0
DM MCP3A-R000SF-A207-01 (BAAS)	2	2	2	0	0	0
IA 011	4	4	4	0	0	0
IA 2000	1	1	1	0	0	0

Essais des DAS / Asservissements

Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture	2	2	2	0	0	0
CCF RUPTURE MOTORISE	10	10	10	0	0	0
DAC TIRER-LACHER TREUIL	1	1	1	0	0	0
DAS Exutoire de désenfumage	1	1	1	0	0	0
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS	3	3	3	0	0	0
DAS OUVRANT DE TOITURE	7	7	7	0	0	0
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	7	7	7	0	0	0

Essais des scénarios de mise en sécurité

Essais des fonctions en UCMC

Type de fonction	Total	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels
ZA	1	0	0	0
ZC	4	1	0	1
ZF	2	2	0	2

Essais équipements centraux

Type	Quantité	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés
EN 10S	1	1	1	0	0
TEN 5 CMSI	1	1	1	0	0
TEN 5 SDI	1	1	1	0	0



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238727_AA__

Dépêche : WO-00238727

Nom contrat :

N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003

Type de garantie:WT0900

TEN 5 SDI/BUREAU SUPPORT B005 RDC

Déclencheurs manuels

Equipement	Statut Test	Commentaire
4250KR-Z17/CIRCUL COTE BUREAU A203/R+2	Fonctionnel	
4250KR-Z09/CIRCUL COTE BUREAU C009/RDC	Fonctionnel	
DM MCP3A-R000SF-A207-01 (BAAS)-Z01/I.S. FACE BUREAU B005/RDC	Fonctionnel	
DM MCP3A-R000SF-A207-01 (BAAS)-Z15/CIRCUL COTE BUREAU A103/R+1	Fonctionnel	
4250KR-Z01/I.S. COTE BUREAU B011/RDC	Fonctionnel	
4250KR-Z01/I.S. FACE BUREAU B005/RDC	Fonctionnel	
4250KR-Z03/CIRCUL COTE BUREAU B103/R+1	Fonctionnel	
4250KR-Z03/I.S. COTE BUREAU B115/R+1	Fonctionnel	
4250KR-Z05/CIRCUL COTE BUREAU B201/R+2	Fonctionnel	
4250KR-Z05/I.S. COTE BUREAU B210/R+2	Fonctionnel	
4250KR-Z07/CIRCUL ESCALIER TOURE/R+3	Fonctionnel	
4250KR-Z09/I.S. COTE BUREAU C004/RDC	Fonctionnel	
4250KR-Z09/I.S. COTE BUREAU C006/RDC	Fonctionnel	
4250KR-Z11/CIRCUL COTE BUREAU C101/R+1	Fonctionnel	
4250KR-Z11/I.S. COTE BUREAU C106/R+1	Fonctionnel	
4250KR-Z13/I.S. COTE BUREAU A002/RDC	Fonctionnel	

Détecteurs ponctuels

Equipement	Statut Test	Commentaire
C.SCAN+ O-Z08/SALLE DE PREVISION B301/R+3	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z19/SALLE RADAR BAT D/BAT D	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z14/BUREAU A002/RDC	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z14/BUREAU A004/RDC	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z02/BUREAU A005/RDC	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z02/CIRCUL COTE ASCENSSEUR/RDC	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z12/LOCAL INFORMATIQUE C108/R+1	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z12/LOCAL INFORMATIQUE C108/R+1	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z04/CIRCUL COTE ASCENSSEUR/R+1	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z04/CHAMBRE DE VEILLE B101/R+1	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z04/CHAMBRE DE VEILLE B102a/R+1	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z04/CHAMBRE DE VEILLE B102b/R+1	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z04/CHAMBRE DE VEILLE B102c/R+1	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z06/CIRCUL COTE ASCENSSEUR/R+2	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z06/SALLE DE VEILLE B209/R+2	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z08/SALLE DE PREVISION B301/R+3	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z19/SALLE RADAR BAT D/BAT D	Fonctionnel	

Tableau répéteur



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238727_AA__

Dépêche : WO-00238727

Nom contrat :

N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003

Type de garantie:WT0900

Equipement	Statut Test	Commentaire
EN 10S/-/BUREAU C106	Fonctionnel	

Source de secours		
Equipement	Statut Test	Commentaire
Batterie 12V/18Ah/SDI	Fonctionnel	
Batterie 12V/18Ah/SDI	Fonctionnel	

Test des batteries		
TEN 5 SDI/BUREAU SUPPORT B005 RDC		
Gamme Batterie (Tension) - Centrale		
Quantité batterie		2
Tension nominale		12
Capacité nominale		18
Un0		25.3
Un1		25.25
Un2		1
Satisfaisant		
Gamme Batterie (capacité) - Centrale		
undefined		18
Isec1		0.3
Isec2		2.01
Satisfaisant		

TEN 5 CMSI/BUREAU SUPPORT B005 RDC		
Source de secours		
Equipement	Statut Test	Commentaire
Batterie 12V/18Ah/CMSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/18Ah/CMSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/12Ah/AES CMSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/12Ah/AES CMSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/12Ah/AES	Fonctionnel	
Batterie 12V/12Ah/AES	Fonctionnel	

DAS désenfumage		
Equipement	Statut Test	Commentaire
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS/COTE BUREAU B002	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS/COTE BUREAU B006	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS/COTE BUREAU B011	Fonctionnel	
DAS Exutoire de désenfumage/CAGE ESCALIER BAT A	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE/TERRASSE	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE/TERRASSE	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE/TERRASSE	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238727_AA__

Dépêche : WO-00238727

Nom contrat :

N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003

Type de garantie:WT0900

Equipement	Statut Test	Commentaire
DAS OUVRANT DE TOITURE/TERRASSE	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE/TERRASSE	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE/TERRASSE	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE/TERRASSE	Fonctionnel	

DAS compartimentage		
Equipement	Statut Test	Commentaire
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE/REARMEMENT CCF	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE/REARMEMENT CCF	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE/REARMEMENT CCF	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE	Fonctionnel	
CCF RUPTURE MOTORISE	Fonctionnel	
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture	Fonctionnel	
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	

Alimentation		
Equipement	Statut Test	Commentaire
AES/24/2/AES CMSI	Fonctionnel	
AES/24/2/TGBT a coté SSI	Fonctionnel	

Test des batteries	
TEN 5 CMSI/BUREAU SUPPORT B005 RDC	
Gamme Batterie (Tension) - Centrale	
Quantité batterie	2
Tension nominale	12
Capacité nominale	18
Un0	25.3
Un1	25
Un2	1
Satisfaisant	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238727_AA__

Dépêche : WO-00238727

Nom contrat :

N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003

Type de garantie:WT0900

Gamme Batterie (capacité) - Centrale	
undefined	18
Isec1	0.9
Isec2	2.4
Satisfaisant	
REVOIS : Déangement alimentation	
Renvoi du déangement secteur vers la centrale ?	OUI
Renvoi du déangement batterie vers la centrale ?	OUI
Renvois du déangement utilisation vers la centrale?	OUI
Satisfaisant	
Alimentation : Examen Electrique	
Bon calibrage des fusibles et des disjoncteurs	Satisfaisant
Contrôle des isolements par rapport à la terre	Satisfaisant
Satisfaisant	
Gamme Batterie (Tension) - Alimentation	
Un0	2
Un1	12
Un2	18
Isec1	25.2
Isec2	25
undefined	1
Satisfaisant	
AES/24/2/AES CMSI	
Gamme Batterie (Capacité) - Alimentation	
undefined	18
undefined	0.38
undefined	2.01
Satisfaisant	
REVOIS : Déangement alimentation	
Renvoi du déangement secteur vers la centrale ?	OUI
Renvoi du déangement batterie vers la centrale ?	OUI
Renvois du déangement utilisation vers la centrale?	OUI
Satisfaisant	
Alimentation : Examen Electrique	
Bon calibrage des fusibles et des disjoncteurs	Satisfaisant
Contrôle des isolements par rapport à la terre	Satisfaisant
Satisfaisant	
Gamme Batterie (Tension) - Alimentation	
Un0	2
Un1	12
Un2	12
Isec1	25.4



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00238727_AA__	Dépêche : WO-00238727
Nom contrat :	
N° contrat: SC017185_30000_H DI 06360-003	Type de garantie: WT0900

Isec2	25.3
undefined	1
Satisfaisant	
AES/24/2/TGBT a coté SSI	
Gamme Batterie (Capacité) - Alimentation	
undefined	12
undefined	0.7
undefined	1.2
Satisfaisant	

Domaine 7	Détection automatique d'incendie SDI et CMSI	Q7
COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE		

Titulaire de la certification
Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service* de maintenance de systèmes de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie sous le n°

Nom (ou raison sociale) : SSI Service - Agence Aquitaine,
Z.I. La Briqueterie, 1, impasse du Bois de la Grange,
Canejan, 33610

Représentée par :

Etablissement objet de l'installation

Nom (ou raison sociale) : METEO FRANCE MERIGNAC BAT PRINCIPAL, CHAPEAU DI - H DI 06360-003
CHAPEAU DI - H DI 06360-003
BAT PRINCIPAL - AEROPORT DE MERIGNAC 6 RUE HUBERT LATHAM,
33700, MERIGNAC

Nature de l'activité principale : Bureau

☐ Cette installation a fait l'objet d'une déclaration n°

Référentiel	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité N7 au référentiel APSAD R7 avec surveillance totale
APSAD R7	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité DC7 au référentiel APSAD R7
	<input type="checkbox"/> Déclaration d'installation présentant des écarts au référentiel APSAD R7

Norme	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité à la norme NF S 61-970
NF S 61-970	<input type="checkbox"/> Déclaration d'installation présentant des écarts à la norme NF S 61-970

☐ Cette installation n'a fait l'objet d'aucune déclaration

Modifications survenues depuis la visite précédente du

Description des événements, modifications (installation, locaux, exploitation, contenu, etc.), incidents survenus :

Aucun

Volumes non couverts, depuis la visite précédente, déclarés par l'exploitant :

Aucun

Dossier technique existant : ☐ oui (réf :) ☒ non

Etat du système

☐ dysfonctionnement SDI et CMSI

☐ inadéquation de la détection par rapport aux risques à surveiller

Commentaires éventuels

☒ un rapport spécifique est transmis au client en complément de ce document (réf : WO-00238727_AA_)

Améliorations proposées

☐ suivant le référentiel APSAD R7 ☐ suivant la norme NF S 61-970

☒ La description des observations et améliorations est formalisée en annexe de ce document (référence WO-00238727_AA_ nombre de pages :)

Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées aux évolutions du risque et leurs adéquations.

La (les) visite(s) de vérification a (ont) été effectuée(s) par : Adam ADA en présence de : Stephane Azzano le : 8/7/2024	À Canejan le : 8/7/2024 Signature et cachet de l'entreprise SSI Service - Agence Aquitaine Tel. : 0556000390, 0972379111 Z.I. La Briqueterie, 1, impasse du Bois de la Grange
---	--

Ce compte-rendu de vérification doit être dûment signé par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service en 2 exemplaires :
1 conservé par l'entreprise, 1 transmis à l'utilisateur qui le met à disposition de son assureur.

Cette vérification périodique, réalisée par une entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance de SDI et CMSI, ne saurait en aucun cas se substituer à la vérification réglementaire prévue pour certains types d'établissements.

* Certification délivrée par CNPP Cert., organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance. Route de la Chapelle-Réanville, CS 22265, F 27950 Saint-Marcel. www.cnpp.com

