



P5 R/502 Rev:11/
2010



Pol. Ind. Alberic C/ Labradores Parc. 106 46260 Alberic VALENCIA Tél: 962 443 646 Fax: 962 443 648

CERTIFICAT DE STRATIFICATION ET GARANTIE

D. Antonio Martinez Navarrete, de l'âge adulte, demeurant à Alberique (Valencia), et n ° NIF **20.782.577 - F**, au nom du **RAFIBRA** résidant dans **Alberique (Valence)**, Pol. Ind. C / Labradores 106, et avec CIF n ° B - 46.673.711, **CERTIFIÉ** :

Cela a été réalisée en:

NOM: STATION SERVICE BP MARCOUSSIS BEAUVERT
LIEU: 104 VOI EXPRESS LA FRANCILIENNE
POPULATION (Province): MARCOUSSIS (ILE DE FRANCE)

A l'achèvement de la stratification, de la paroi interne de la cuve métallique, par résine polyester ou vinylester renforcé de fibre de verre, indiqués dans la carte ci-jointe. (N ° 4 GA 65.000 L - N ° 5 SP/95 40.000 L).

RAFIBRA S. L. garantie pour 10 ans contre les défauts de matériaux de **STRATIFICATION** intérieur des réservoirs métalliques pour le stockage de l'essence et le diesel qui existent sur le marché au moment de la déposition des revêtements.

Est exclu de la garantie:

- Rupture du revêtement par la négligence ou l'abus, ainsi que les fissures et les trous dans le fond de l'anneau causés par la jauge ou d'autres objets.
- Les dommages causés à des tiers en raison de la mauvaise application de la matière, ou par négligence ou l'abus d'entre eux.
- Quand une autre entreprise, non autorisée par RAFIBRA., réalise des interventions, dans la cuve, ou faire toute sorte de preuve, test, etc. dans la même.
- Les dommages causés par la perte d'épaisseur dans les parois métalliques du réservoir après le revêtement.
- Les défauts qui surviennent à la suite de pertes d'épaisseur dans les parois métalliques internes de la cuve, après la stratification.
- Les défauts qui surviennent à la suite tests de pression, de vide, de chargement ou d'autres, qui forcent les résistances mécaniques.
- Si le réservoir a été stratifié par une autre entreprise, le défaut causé, due à une mauvaise adhérence du matériau appliqué par l'antérieur entreprise.
- L'assemblage de la partie supérieure (plaque, tampon, couvercle) du trou d'homme du réservoir ne garantit pas l'étanchéité, de sorte que la société RAFIBRA S.L. n'est pas responsable de l'infiltration d'eau par le haut.

Et pour détenteur du record mentionné ci-dessus, signé le présent CERTIFICAT DE GARANTIE, dans la ville Alberique, à 29 de OCTOBRE du 2.010.

Signé.: Antonio Martinez Navarrete
RAFIBRA, S.L.

