



Siège social :
10 avenue de l'Entreprise
Parc Saint-Christophe - Bât. Magellan 1
95862 CERGY PONTOISE
702 000 822 RCS PONTOISE
Société en commandite simple
au capital de 32 302 720 €

N° Indigo 0 825 02 18 18

BON DE VÉRIFICATION ET DE MAINTENANCE

B.V.M. N° : 02 9-002045-E

Feuillet : 1 / 1

ADRESSE DE FACTURATION

FACTURATION	17	014	118
APSAD			
ÉCHÉANCE			
NUMÉRO			
FACT. GLOBALE			
NUMÉRO DE DOSSIER			
N° RISQUE			
TYPE CONTRAT			
N° CONVENTION			
3208116 1	0447	SERVICE	004376
ADRESSE DE VÉRIFICATION			
NAT			

EG RETAIL

IMMEUBLE LE CERVIER B
12, AVENUE DES BEGUINES
CERGY

95866 CERGY PONTOISE CEDEX
Tel. 03 84 71 75 05
Siren : 439793811 A.P.E. : 2322

STATION BP VILLEVAUDE
31529
AIRE DE VILLEVAUDE AUTOROUTE A104

77410 CLAYE SOUILLY
Tel. 01 60 26 79 85
Siret :

POUR TOUTS RENSEIGNEMENTS, MERCI DE CONTACTER VOTRE AGENCE

DESENFUMAGE IDF OUEST
BAT. ROBERT SCHUMAN
3 RUE DE ROME

93110 ROSNY SOUS BOIS
Tel. 01.48.12.09.04

CODE	NAT	MATÉRIEL A VÉRIFIER	DÉSIGNATION	INSCRITE	QUANTITÉ	VÉRIFIÉE	RÉELLE	+ 10 ANS + 15 ANS	OBSERVATIONS
------	-----	---------------------	-------------	----------	----------	----------	--------	-------------------	--------------

PRENDRE RDV POUR TOUTE INTERVENTION
MISE EN POSSESSION PASSEPORT DE SECURITE ET
VERIFICATION OBLIGATOIRE DES EXTINCTEURS, STATEX
ET POTEAU INCENDIE GENERIQUE 1

ETRE EN POSSESSION PASSEPORT DE SECURITE ET
PAS DE VENTE SANS COMMANDE DU SIEGE BP
ET POTEAU INCENDIES

04 18 73

TOTAL
CONTROLE : Seuls ont été vérifiés, et feront l'objet d'une facturation, les appareils présentés par le client et figurant dans la colonne "QUANTITÉS VÉRIFIÉES". La vérification de ces appareils a été effectuée conformément aux prescriptions en vigueur.

PIÈCES DÉTACHÉES, CHARGES ET TRAVAUX DIVERS EFFECTUÉS OU FOURNIS DANS LE CADRE DE LA PRESTATION	QTE	PRIX UNITAIRE	MONTANT H.T.
---	-----	---------------	--------------

TRAITEMENT	RENSEIGNEMENT	RÉSERVÉ AU TRAITEMENT
☐ K ☐ D ☐ R ☐ S ☐ Z	REGISTRE ☐	508
☐	R.I.A. ☐	2019/347
☐	INFOCOM ☐	DESTINATION INFOCOM

DATE DE VÉRIFICATION	05/12/19	CODE COLLABORATEUR	1063615
----------------------	----------	--------------------	---------

CACHET ET SIGNATURE DU CLIENT	CACHET ET SIGNATURE DU COLLABORATEUR
-------------------------------	--------------------------------------

Signature du client après acceptation des conditions générales et spécifiques figurant au verso.

Leon culley

TOTAL H.T. €



Réf : I.PI001

Version : 0

Mise à jour : 01/10/08

Page : 1/1

Station 35
Pire de l'Alouette Adolphe
77410 clay society

1.1 Barrières de protection

2. FONCTIONNEMENT (détailier pour chaque point les anomalies éventuelles)

2.1 Rimgage

BON ☒ MAUVAIS ☐

Observations complémentaires

2.2 Débit

M³ / H

L / Mn

Avec une pression réduite à 1bars

Observations complémentaires

2.3 Pression

Statique Bars

Observations complémentaires

3 VANNE D'ISOLEMENT ENTERREE

OUI ☒ NON ☐

3.1 Manœuvrabilité (détailier les anomalies)

BON ☒ SANS ☐

Observations complémentaires

3.2 Étanchéité (détailier les anomalies)

BON ☒ FUYARD ☐

Observations complémentaires

PIN° 20 Marque : Baysal Sortie : Ø 100 X 1.6

Date : 05.12.19 Visa du Technicien : F.A

Ø 65 X 0.8
Ø 40 X 0.5

Buche in den die



Siege social :
10 avenue de l'Entreprise
Parc Saint-Christophe - Bat. Megellan 1
95862 CERGY PONTOISE
702 000 522 RCS PONTOISE
Société en commandite simple
au capital de 32 302 720 €

N° Indigo 0 825 02 18 18

POUR TOUTS RENSEIGNEMENTS, MERCI DE CONTACTER VOTRE AGENCE

ADRESSE DE FACTURATION

ADRESSE DE VERIFICATION

NAT


DESENFUMAGE IDF OUEST
BAT. ROBERT SCHUMAN
3 RUE DE ROME

93110 RDSNY SOUS BOIS
Tel. 01.48.12.09.04

EG RETAIL
IMMEUBLE LE CERVIER B
12, AVENUE DES BEGUINES
CERGY
95866 CERGY PONTOISE CEDEX
Tel. 05 57 43 09 17
Siren : 439793811 A.P.E. : 232Z

STATION BP VILLEVAUDE
31529 - EG RETAIL (FRANCE) SAS
AIRE DE VILLEVAUDE AUTOROUTE A104
77410 CLAYE SOUILLY
Tel. 01 60 26 79 85
Siret :

BON DE
VERIFICATION
ET DE
MAINTENANCE



Feuillet : 1 / 1

FACT.	77	014	NUMERO	118
FACTURATION	APSAD	ECHÉANCE	NUMÉRO	
NUMÉRO DE DOSSIER	N° RISQUE	TYPE CONTRAT	N° CONVENTION	
3208116 I	D447	SERVICE	0D4376	

CODE	NAT	MATÉRIEL À VÉRIFIER	INSCRITE	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		DÉSIGNATION		VÉRIFIÉE RÉELLE + 10 ANS + 15 ANS	

ENDRE RDV POUR TOUTE INTERVENTION					
UPÈMENT DE SECURITE					
RIFICATION OBLIGATOIRE DES EXTINCTEURS, STATEX					
961 P POTEAU INCENDIE GENERIQUE			1	✓	ETRE EN POSSESION PASSEPORT DE SECURITE ET PAS DE VENTE SANS COMMANDE DU SIEGE BP ET POTEAUX INCENDIES

en 2111 de Fonctionnaire

TOTAL	CONTROLE : Seuls ont été vérifiés, et feront l'objet d'une facturation, les appareils présentés par le client et figurant dans la colonne "QUANTITES VERIFIEES". La vérification de ces appareils a été effectuée conformément aux prescriptions en vigueur.	1	✓	✓	
-------	--	---	---	---	--

PIÈCES DÉTACHÉES, CHARGES ET TRAVAUX DIVERS EFFECTUÉS OU FOURNIS DANS LE CADRE DE LA PRESTATION	DÉSIGNATION DU MATÉRIEL	QTE	PRIX UNITAIRE	MONTANT H.T.	
---	-------------------------	-----	---------------	--------------	--

TRAITEMENT		RENSEIGNEMENT		RÉSERVÉ AU TRAITEMENT	
☐ K	☐ D	☐ R	☐ S	☐ Z	
☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	
REGISTRE		☐	6008		
R.I.A.		☐	2020/318		
INFOCOM		☐	DESTINATION INFOCOM		

DATE DE VERIFICATION	30/06/20	CODE COLLABORATEUR	216446
----------------------	----------	--------------------	--------

CACHET ET SIGNATURE DU CLIENT	CACHET ET SIGNATURE DU COLLABORATEUR
Signature du client après acceptation des conditions générales et spécifiques figurant au verso.	

Non
Covell 19

h - Thernard

RAPPORT DE VERIFICATION POTEAUX INCENDIE ☒ N° 1 BOUCHE INCENDIE ☐ N°

Réf : IMPR-3294 (I/P1001)

Version : 1

Mise à jour : 20/01/18

Page : 1/1

TECHNICIEN :	THENARD Laurent	Dossier n°	320 8116	R 447	Client :	Styria BP
AGENCE :	Rosny Sous-Bois	Responsable :			Adresse de	Villebeac Achard & Assoc
		Tel :			verification	77370 Claye Souilly
		Fax :				
		Date de visite et heure :	30/10/2010			
		Devis à établir :	☐ Oui ☒ Non			

1.1 ETAT GENERAL (détailier pour chaque point les anomalies éventuelles)

1.1 Identification - Verticalité - Absence de détérioration - Accessibilité - Ancrage/Socle - Capot de protection

BON ☒ MAUVAIS ☐

Observations complémentaires

1.2 Points visuels selon la Norme :

Hauteur H1 - Vanne de sectionnement à moins de 7m - Volume de dégagement - Orientation des demi-raccords

BON ☒

MAUVAIS ☐

Observations complémentaires

1.3 Absence de fuite d'eau - Absence d'eau dans le coffre pour la bouche et dans la colonne pour poteaux

BON ☒

FUYARD ☐

Observations complémentaires

1.4 Manœuvrabilité du volant de vanne.

BON ☒

DIFFICILE ☐

IMPOSSIBLE ☐

Observations complémentaires

1.5 Bouchon d'obturation - Joints de bouchon - chaînes.

BON ☒

ABSENT ☐

A REMPLACER ☐

Observations complémentaires

1.6 Vidange d'incongelabilité.

BON ☒

MAUVAIS ☐

Observations complémentaires

2 FONCTIONNEMENT (détailier pour chaque point les anomalies éventuelles)

2.1 Rincage (déquage)

BON ☒

MAUVAIS ☐

Observations complémentaires

2.2 Débit

126

M³/H

Avec une pression de 1bar

Observations complémentaires

2.3 Pressions

Statique

4,9

Bars

Dynamique

1

Bars

(au débit requis)

1

Bars

30 M3/H (DN 80)

60 M3/H (DN100)

120 M3/H (DN150)

Observations complémentaires

3 VANNE DE BARRAGE (vanne de sectionnement)

3.1 Manœuvrabilité (détailier les anomalies)

BON ☐

MAUVAIS ☐

Observations complémentaires

3.2 Étanchéité (détailier les anomalies)

BON ☐

FUYARD ☐

Observations complémentaires

Marque : P.A.N

Sortie : Ø 100

Ø 65

Ø 40

Date et Heure

30/10/2010

Visa du technicien

Chubb France

dél Rosny Sous Bois 08.83.78

01.70.17.11.42