



APAVE  
AGENCE DE GRENOBLE

16 avenue de Grugliasco BP 148  
38431 ECHIROLLES CEDEX  
N° SIRET : 90386907100360

DONNEUR D'ORDRE  
CAF Isère  
3 Rue des Alliés  
38100 GRENOBLE  
CONTACT : Madame ORTA Sandrine



## Suivi de l'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



<p>Numéro d'offre : <b>CAF Isère</b> Numéro de contrat : <b>C25056880.1</b> Numéro de rapport (n° de tâche) : <b>T250597250</b> Date : <b>16/09/2025</b></p>	<p>Lieu d'intervention :</p> <p><b>Bâtiment</b> <b>Siège CAF</b> <b>3 rue des Alliés</b> <b>38000 GRENOBLE</b></p> <p><b>Destinataire rapport :</b> <b>CAF Isère</b></p>	<p>Date d'intervention : Du <b>09/09/2025</b> au</p> <p>Intervenant : <b>Monsieur Olivier BERNIER</b></p> <p>Signature : </p>
--	--	--

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité*  
*Nombre de pages total du document : 28 pages*

## SOMMAIRE :

<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES .....</b>	<b>3</b>
DESIGNATION DU BATIMENT .....	3
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	3
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE .....	3
EXÉCUTION DE LA MISSION .....	3
SIGNATURE DE L'OPÉRATEUR DE REPERAGE .....	3
<b>RESULTATS DE L'EVALUATION .....</b>	<b>3</b>
EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE A .....	3
EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE B.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS NON EXAMINES .....	4
<b>PRECONISATIONS .....</b>	<b>4</b>
<b>COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION .....</b>	<b>5</b>
OBJECTIF .....	5
REFERENCES REGLEMENTAIRES .....	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	5
<b>PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION .....</b>	<b>6</b>
<b>RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) .....</b>	<b>6</b>
<b>ANNEXE CROQUIS.....</b>	<b>7</b>
<b>ANNEXE ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS.....</b>	<b>9</b>
<b>ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION .....</b>	<b>21</b>
<b>ANNEXE ATTESTATION DE COMPETENCE .....</b>	<b>26</b>
<b>ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>27</b>

**1 INFORMATIONS GÉNÉRALES**
**1.1 DESIGNATION DU BATIMENT**

Adresse : **Siège CAF**  
**3 rue des Alliés**  
**38000 GRENOBLE**  
 Étage :  
 Bâtiment :  
 Nature du bâtiment : **Bâtiment**

Numéro de Lot :  
 Référence Cadastre : **Non communiqué**  
 Date du Permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

**Annexes :**  
 Numéro de lot de Cave :  
 Numéro de lot de garage :

**1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE**

Nom : **CAF Isère**  
 Adresse : **3 Rue des Alliés 38100 GRENOBLE**

Nom : **CAF Isère**  
 Adresse : **3 Rue des Alliés 38100 GRENOBLE**

**1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION**

Evaluation réalisée par : **BERNIER Olivier**  
 N° certificat de qualification : **C3804**  
 Date d'obtention : **01/12/2023**  
 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :  
**QUALIEXPERT**

Organisme d'assurance professionnelle :  
**AXA FRANCE IARD**  
 Adresse assurance :  
**313 Terrasse de l'ARCHE**  
**92727 NANTERRE CEDEX**  
 N° de contrat d'assurance :  
**10800807204**  
 Date de validité :  
**31/12/2025**

Date de la commande : **09/09/2025**  
 Accompagnateur : **Aucun**

**1.4 SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT**

Nom du diagnostiqueur : **BERNIER Olivier**  
**AGENCE DE GRENOBLE 16 avenue de Grugliasco BP 148**  
**38431 ECHIROLLES CEDEX**

Lieu et date d'établissement du rapport  
 Fait à **ECHIROLLES CEDEX** le **16/09/2025**

Signature de l'opérateur


**2 RESULTATS DE L'EVALUATION**

Le présent document concerne l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante figurant aux listes A et/ou B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique.

**2.1 EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE A**

Etage	Local	Élément	Matériau / Produit	Résultat d'évaluation Score	Observation
R+1	Salle serveur	Conduit de fluide	Calorifugeage	1	

**Matériaux de la liste A / Obligations du propriétaire : Article R 1334-27/28/29 du Code de la Santé Publique**

**Score 1 : Evaluation périodique de l'état de conservation**

Elle doit être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

**2.2 EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE B**
**2.2.1 Matériaux et produits nécessitant une évaluation périodique (EP)**

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Observation
R+7	Toiture	Conduit de ventilation 1	Amiante ciment	
		Conduit de ventilation 4	Amiante ciment	
		Conduit de ventilation 3	Amiante ciment	
		Conduit de ventilation 2	Amiante ciment	
		Conduit de ventilation 5	Amiante ciment	
R+6	Demi-palier	Conduit de ventilation 1	Amiante ciment	
		Conduit de ventilation 1	Amiante ciment	
Sous sol	Cage d'escalier	Conduit de fluide	Amiante ciment - Peinture	
Sous sol	Parking Rez de voirie	Conduit de fluide	Amiante ciment - Peinture	
Sous sol	Réserve garage	Conduit de ventilation	Amiante ciment - Peinture	

**EP / Recommandation de gestion :** Le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate. Il convient de :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer

**2.2.2 Matériaux et produits nécessitant une action corrective de premier niveau (AC1)**

Aucun

**2.2.3 Matériaux et produits nécessitant une action corrective de second niveau (AC2)**

Aucun

**2.3 MATERIAUX OU PRODUITS NON EXAMINES**
**2.3.1 Liste des locaux non visités :**

Néant

**2.3.2 Liste des éléments non inspectés :**

Néant

**3 PRECONISATIONS**

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et tenu à la disposition :

- des occupants de l'immeuble, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail si l'immeuble comporte des locaux de travail et communiqué :
- aux opérateurs de repérage amiante pour les diagnostics avant démolition totale ou partielle.
- toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti
- aux personnes mentionnées à l'article 1334-29-5, paragraphe 2, 2<sup>ème</sup> alinéa.

Toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant, doit être avertie de la présence d'amiante.

L'opération d'évaluation devra être étendue aux locaux fermés ou non visités et aux éléments non inspectés s'ils existent

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. Elles comprennent notamment l'obligation d'élaborer une analyse de risque et un mode opératoire pour éviter toute action pouvant libérer des fibres dans l'air (ponçage, frottement, perçage, découpage...).

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

<b>4</b>	<b>COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION</b>
<b>4.1</b>	<b>OBJECTIF</b>

La prestation a pour objectif de réaliser l'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante figurant aux listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé Publique dont le propriétaire doit disposer pendant l'exploitation de son immeuble.

<b>4.2</b>	<b>REFERENCES REGLEMENTAIRES</b>
------------	----------------------------------

Décret n° 2010 – 1200 du 11 octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,  
 Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)  
 Articles R 1334-15 à R 1334-18, articles R 1334-20 et R1334-21 du Code de la Santé Publique  
 Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.  
 Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.  
 Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.  
 Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification  
 Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique)

<b>4.3</b>	<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b>
------------	--

**Date(s) de l'intervention :** 09/09/2025

**Moyens mis à disposition de l'opérateur :** Néant

**Commentaire :** Néant

**La prestation objet du présent rapport ne comprend aucun repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante.**

Le présent document concerne l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante figurant aux listes A et/ou B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, visibles et accessibles. Il n'exclut pas la présence d'amiante dans d'autres parties d'ouvrage.

## 5 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a uniquement évalué l'état de conservation des matériaux et produits figurant dans les listes A et/ou B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique cités dans le Dossier Technique Amiante du bâtiment ou dans le rapport de repérage transmis par le client.

Liste des matériaux ou produits évalués :


Etage	Local	Elément	Matériau / Produit
R+7	Toiture	Conduit de ventilation 1	Amiante ciment
		Conduit de ventilation 4	Amiante ciment
		Conduit de ventilation 3	Amiante ciment
		Conduit de ventilation 2	Amiante ciment
		Conduit de ventilation 5	Amiante ciment
R+6	Demi-palier	Conduit de ventilation 1	Amiante ciment
		Conduit de ventilation 1	Amiante ciment
R+1	Salle serveur	Conduit de fluide	Calorifugeage
Sous sol	Cage d'escalier	Conduit de fluide	Amiante ciment - Peinture
Sous sol	Parking Rez de voirie	Conduit de fluide	Amiante ciment - Peinture
Sous sol	Réserve garage	Conduit de ventilation	Amiante ciment - Peinture


## 6 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
30/03/2022	50630-96162	APAVE	Rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique à intégrer au Dossier technique amiante	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

### ANNEXE 1 CROQUIS

		Planche de repérage		
Client :	CAF Isère	Titre :	Toiture	
N° rapport :	T250597250			
N° planche :	1/1	Lieu d'intervention :	Siège CAF 3 rue des Alliés 38000 GRENOBLE	
Type :	Planche de repérage usuel en plan			
Date :	16/09/2025	Bâtiment :		
Intervenant :	BERNIER Olivier	Etage :		
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :		





**ANNEXE 2 ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS**
**EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES CALORIFUGEAGES N° 1**

**En cas de présence avérée d'amiante dans les calorifugeages  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Eléments d'information généraux			
N° de dossier	T250597250	Pièce ou zone homogène	Salle serveur
Date du contrôle	09/09/2025	Elément	Conduit de fluide
Bâtiment	Bâtiment	Repérage	Toutes zones
Etage	R+1	Conclusion	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages

Conclusions possibles	
1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages
2	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement
3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des calorifugeages

Protection physique	Etat de dégradation	Protection Physique	Niveau d'exposition aux circulations d'air	Niveau d'exposition aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>					1
	Calorifugeage en mauvais état <input type="checkbox"/>				3
			Faible <input checked="" type="checkbox"/>	Faible <input checked="" type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	2
		Non étanche (P) <input checked="" type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) <input checked="" type="checkbox"/>			Faible <input type="checkbox"/>	2
				Moyen <input type="checkbox"/>	2
				Fort <input type="checkbox"/>	2
		Pas de protection physique (NP) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	2
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	3
				Faible <input type="checkbox"/>	2
				Moyen <input type="checkbox"/>	3
				Fort <input type="checkbox"/>	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>					
			Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	2
		Non étanche (P) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	2
				Faible <input type="checkbox"/>	2
				Moyen <input type="checkbox"/>	2
				Fort <input type="checkbox"/>	2
	Calorifugeage en bon état <input type="checkbox"/>			Faible <input type="checkbox"/>	1
			Faible <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	2
				Fort <input type="checkbox"/>	2
		Pas de protection physique (NP) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	2
				Faible <input type="checkbox"/>	2
				Moyen <input type="checkbox"/>	3
				Fort <input type="checkbox"/>	3

**EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1**

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	C25056880.1 A
Date de l'évaluation	09/09/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	R+7
Pièce ou zone homogène	Toiture
Elément	Conduit de ventilation 1
Matériau / Produit	Amiante ciment
Repérage	Toutes zones
Destination déclarée du local	Toiture
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2	
	Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

**EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 2**

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux**  
**A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	C25056880.1 A
Date de l'évaluation	09/09/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	R+7
Pièce ou zone homogène	Toiture
Elément	Conduit de ventilation 4
Matériau / Produit	Amiante ciment
Repérage	Toutes zones
Destination déclarée du local	Toiture
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>
Ponctuelle <input type="checkbox"/>			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
Matériau dégradé <input type="checkbox"/>				
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

**EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 3**

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	C25056880.1 A
Date de l'évaluation	09/09/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	R+7
Pièce ou zone homogène	Toiture
Elément	Conduit de ventilation 3
Matériau / Produit	Amiante ciment
Repérage	Toutes zones
Destination déclarée du local	Toiture
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2	
	Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

**EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 4**

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	C25056880.1 A
Date de l'évaluation	09/09/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	R+7
Pièce ou zone homogène	Toiture
Elément	Conduit de ventilation 2
Matériau / Produit	Amiante ciment
Repérage	Toutes zones
Destination déclarée du local	Toiture
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2	
	Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

**EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 5**

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	C25056880.1 A
Date de l'évaluation	09/09/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	R+7
Pièce ou zone homogène	Toiture
Elément	Conduit de ventilation 5
Matériau / Produit	Amiante ciment
Repérage	Toutes zones
Destination déclarée du local	Toiture
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2	
	Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

**EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 6**

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	C25056880.1 A
Date de l'évaluation	09/09/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	R+6
Pièce ou zone homogène	Demi-palier
Elément	Conduit de ventilation 1
Matériau / Produit	Amiante ciment
Repérage	Toutes zones
Destination déclarée du local	Demi-palier
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2	
	Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	



**EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 7**

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	C25056880.1 A
Date de l'évaluation	09/09/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	R+6
Pièce ou zone homogène	Demi-palier
Elément	Conduit de ventilation 1
Matériau / Produit	Amiante ciment
Repérage	Toutes zones
Destination déclarée du local	Demi-palier
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2	
	Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

**EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 8**

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	C25056880.1 A
Date de l'évaluation	09/09/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	Sous sol
Pièce ou zone homogène	Cage d'escalier
Elément	Conduit de fluide
Matériau / Produit	Amiante ciment - Peinture
Repérage	Toutes zones
Destination déclarée du local	Cage d'escalier
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>		Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
Généralisée <input type="checkbox"/>				AC2

**EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 9**

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	C25056880.1 A
Date de l'évaluation	09/09/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	Sous sol
Pièce ou zone homogène	Parking Rez de voirie
Elément	Conduit de fluide
Matériau / Produit	Amiante ciment - Peinture
Repérage	Toutes zones
Destination déclarée du local	Parking Rez de voirie
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>		Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
Généralisée <input type="checkbox"/>				AC2


**EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 10**


**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	C25056880.1 A
Date de l'évaluation	09/09/2025
Bâtiment	Bâtiment
Etage	Sous sol
Pièce ou zone homogène	Réserve garage
Elément	Conduit de ventilation
Matériau / Produit	Amiante ciment - Peinture
Repérage	Toutes zones
Destination déclarée du local	Réserve garage
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2	
	Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2	

**ANNEXE 3 FICHES D'IDENTIFICATION**

<b>ELEMENT : Conduit de ventilation 1</b>		
<b>Emplacement</b>		
		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Pièce ou local</b>
CAF Isère	C25056880.1	R+7 - Toiture
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
Amiante ciment		BERNIER Olivier
<b>Localisation</b>		
Conduit de ventilation 1 - Toutes zones		
<b>Résultat amiante</b>		
Présence d'amiante ( )		
<b>Résultat de la grille d'évaluation</b>		
Evaluation périodique		

<b>ELEMENT : Conduit de ventilation 4</b>		
<b>Emplacement</b>		
		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Pièce ou local</b>
CAF Isère	C25056880.1	R+7 - Toiture
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
Amiante ciment		BERNIER Olivier
<b>Localisation</b>		
Conduit de ventilation 4 - Toutes zones		
<b>Résultat amiante</b>		
Présence d'amiante ( )		
<b>Résultat de la grille d'évaluation</b>		
Evaluation périodique		

**ELEMENT : Conduit de ventilation 3**
**Emplacement**

**Nom du client**

CAF Isère

**Numéro de dossier**

C25056880.1

**Pièce ou local**

R+7 - Toiture

**Matériau**

Amiante ciment

**Date de prélèvement**
**Nom de l'opérateur**

BERNIER Olivier

**Localisation**

Conduit de ventilation 3 - Toutes zones

**Résultat amiante**

Présence d'amiante ( )

**Résultat de la grille d'évaluation**

Evaluation périodique

**ELEMENT : Conduit de ventilation 2**
**Emplacement**

**Nom du client**

CAF Isère

**Numéro de dossier**

C25056880.1

**Pièce ou local**

R+7 - Toiture

**Matériau**

Amiante ciment

**Date de prélèvement**
**Nom de l'opérateur**

BERNIER Olivier

**Localisation**

Conduit de ventilation 2 - Toutes zones

**Résultat amiante**

Présence d'amiante ( )

**Résultat de la grille d'évaluation**

Evaluation périodique

**ELEMENT : Conduit de ventilation 5**
**Emplacement**

**Nom du client**

CAF Isère

**Numéro de dossier**

C25056880.1

**Pièce ou local**

R+7 - Toiture

**Matériau**

Amiante ciment

**Date de prélèvement**
**Nom de l'opérateur**

BERNIER Olivier

**Localisation**


Conduit de ventilation 5 - Toutes zones

**Résultat amiante**

Présence d'amiante ( )

**Résultat de la grille d'évaluation**

Evaluation périodique

**ELEMENT : Conduit de ventilation 1**
**Emplacement**

**Nom du client**

CAF Isère

**Numéro de dossier**

C25056880.1

**Pièce ou local**

R+6 - Demi-palier

**Matériau**

Amiante ciment

**Date de prélèvement**
**Nom de l'opérateur**

BERNIER Olivier

**Localisation**

Conduit de ventilation 1 - Toutes zones

**Résultat amiante**

Présence d'amiante ( )

**Résultat de la grille d'évaluation**

Evaluation périodique

**ELEMENT : Conduit de fluide**
**Emplacement**

**Nom du client**

CAF Isère

**Numéro de dossier**

C25056880.1

**Pièce ou local**

R+1 - Salle serveur

**Matériau**

Calorifugeage

**Date de prélèvement**
**Nom de l'opérateur**

BERNIER Olivier

**Localisation**

Conduit de fluide - Toutes zones

**Résultat amiante**

Présence d'amiante ()

**Résultat de la grille d'évaluation**

Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages

**ELEMENT : Conduit de fluide**
**Emplacement**

**Nom du client**

CAF Isère

**Numéro de dossier**

C25056880.1

**Pièce ou local**

Sous sol - Cage d'escalier

**Matériau**

Amiante ciment - Peinture

**Date de prélèvement**
**Nom de l'opérateur**

BERNIER Olivier

**Localisation**

Conduit de fluide - Toutes zones

**Résultat amiante**

Présence d'amiante ()

**Résultat de la grille d'évaluation**

Evaluation périodique



**ELEMENT : Conduit de fluide**
**Emplacement**

**Nom du client**

CAF Isère

**Numéro de dossier**

C25056880.1

**Pièce ou local**

Sous sol - Parking Rez de voirie

**Matériau**

Amiante ciment - Peinture

**Date de prélèvement**
**Nom de l'opérateur**

BERNIER Olivier

**Localisation**

Conduit de fluide - Toutes zones

**Résultat amiante**

Présence d'amiante ( )

**Résultat de la grille d'évaluation**

Evaluation périodique

**ELEMENT : Conduit de ventilation**
**Emplacement**

**Nom du client**

CAF Isère

**Numéro de dossier**

C25056880.1

**Pièce ou local**

Sous sol - Réserve garage

**Matériau**

Amiante ciment - Peinture

**Date de prélèvement**
**Nom de l'opérateur**

BERNIER Olivier

**Localisation**

Conduit de ventilation - Toutes zones

**Résultat amiante**

Présence d'amiante ( )

**Résultat de la grille d'évaluation**

Evaluation périodique

## ANNEXE 4 ATTESTATION DE COMPETENCE



**Certificat N° C3804**

**Monsieur Olivier BERNIER**

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com) conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention	Certificat valable Du 01/12/2023 au 30/11/2030	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 12/10/2023 au 11/10/2030	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 03/11/2023 au 02/11/2030	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 03/11/2023 au 02/11/2030	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 01/12/2023 au 30/11/2030	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique individuel	Certificat valable Du 01/12/2023 au 30/11/2030	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le vendredi 01 décembre 2023

Marjorie ALBERT

P/O Aurelie MARCELLIN



Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.  
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com).

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17 rue Borel - 81100 Castres  
Tél. : 05 63 73 06 13 - [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com)  
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

## ANNEXE 5 ATTESTATION d'ASSURANCE



Votre interlocuteur  
**CBT VERLINGUE**  
**(AGENCE D'ILLZACH)**  
**29335 QUIMPER CEDEX**

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64

📠 08 20 20 26 32

**SAS APAVE**  
**IMMEUBLE CANOPY**  
**6 RUE DU GENERAL AUDRAN**  
**92400 COURBEVOIE**

### Votre contrat

**RESPONSABILITE CIVILE**  
**ENTREPRISE**

### Vos références

Contrat  
**10800807204**

## ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

**SAS APAVE**  
**IMMEUBLE CANOPY**  
**6 RUE DU GENERAL AUDRAN**  
**92400 COURBEVOIE**

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

**APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France ( AICF )**  
**Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN**  
**92400 COURBEVOIE**

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

### Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

### A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

**Mathieu GODART**  
Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.

TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.