

Bureau Veritas Exploitation SAS

LA ROCHE SUR YON
11, impasse René Fonck
85000 LA ROCHE SUR YON France
Téléphone : 02 51 08 86 70
Mail : benoit.llinares@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
185 boulevard Marechal-Leclerc
85000 LA ROCHE SUR YON

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification périodique en exploitation des moyens de secours concourant à la sécurité incendie

DÉSENFUMAGE DDPP - LA ROCHE SUR YON



Intervention du 11/06/2024

Coordonnées du site :

Nom du site : Siege Multi occupants Leclerc
Latitude : 46.6767
Longitude : -1.4367



Lieu d'intervention : Siege Multi occupants Leclerc
185 boulevard Marechal-Leclerc
85000 LA ROCHE SUR YON

Numéro d'affaire : 8159035

Référence du rapport : 8159035/145.7.1.R

Rédigé le : 12/06/2024

Par : Benoit LLINARES

Ce document a été validé par son auteur

PREAMBULE **3**

Objet de la vérification
Rappel des principes d'intervention
Actions à mener
Personne(s) rencontrée(s)
Elément(s) objet(s) du présent rapport

RENSEIGNEMENTS GENERAUX **6**

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

Fiche n° 1 identification : RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS
Avis général : Satisfaisant. **6**

ASPECT DOCUMENTAIRE

Fiche n° 2 identification : ASPECT DOCUMENTAIRE
Avis général : Satisfaisant. **7**

DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

Fiche n° 3 identification : DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE
Avis général : Satisfaisant. **8**

MOYENS D'EVACUATION DES FUMEEES **9**

DESENFUMAGE NATUREL

Fiche n° 4 identification : DESENFUMAGE NATUREL
Avis général : Satisfaisant. **9**

Préambule

Objet de la vérification

Bureau Veritas Exploitation a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique en exploitation de vos installations.

Ce rapport comprend une ou plusieurs fiches suivant les installations vérifiées :

- La fiche « renseignements généraux » mentionne l'identification de l'établissement, son classement, le texte de référence, l'avis général et les éventuelles actions à entreprendre ;
- La fiche « aspect documentaire » mentionne les documents mis à disposition lors de la vérification, la déclaration des modifications apportées à l'installation et les éventuelles observations liées à cette fiche ;
- Une ou plusieurs fiche(s) « équipement » qui précise le(s) type(s) d'installation, caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Rappel des principes d'intervention

La vérification a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche « Renseignements généraux » ou « équipement ».

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les opérations d'entretien et de maintenance des appareils ou équipements ;
- la vérification de l'éclairage de sécurité qui fait l'objet d'une prestation indépendante ;
- la vérification des dégagements dont les caractéristiques ont été vérifiées à la conception de l'ouvrage.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil ou de l'équipement.

Le présent document n'est pas un rapport de vérification de conformité des installations.




Actions à mener




Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client doit prendre en compte ces avis et, le cas échéant, remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Le client doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Préambule

Note sur les pictogrammes utilisés :

| Critères | Pictogrammes | | |
|--|---|---|--|
| |  |  |  |
| ✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés | ✓ | ✓ | ✗ |
| ✓ 100% des essais réalisées ✓ 100 % des points vérifiés | ✓ | ✗ | ✗ ou ✓ |

| Pictogrammes | Avis général |
|---|---|
|  | Satisfaisant |
|  | Vérification partielle : certains points n'ont pas été vérifiés |
|  | Non satisfaisant : les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnés dans le récapitulatif des « listes récapitulatives des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier |

Personne(s) rencontrée(s)

Notre interlocuteur a été accueilli par : M. HEURTAUX.

Elément(s) objet(s) du présent rapport

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

✓ Fiche n° 1 : Identification : Siege Multi occupants Leclerc

Avis général : **Satisfaisant.**

ASPECT DOCUMENTAIRE

✓ Fiche n° 2 : Identification : Siege Multi occupants Leclerc

Avis général : **Satisfaisant.**

DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

✓ Fiche n° 3 : Identification : Siege Multi occupants Leclerc

Avis général : **Satisfaisant.**

DESENFUMAGE NATUREL

✓ Fiche n° 4 : Identification : Siege Multi occupants Leclerc

Avis général : **Satisfaisant.**

Texte de référence : Code du Travail et Code de la Construction et de l'Habitation

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **M. HEURTAUX**



Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Nombre de bâtiments : 1 | Nombre de niveaux : Sous-sol et R + 4 |
| Nature de l'établissement : Etablissement du Public | Recevant |
| Type : W | Catégorie : 5 |
| Effectif du public : 100 | Origine du classement : Registre de sécurité |
| Date de construction ou de rénovation : 2004 | |



Avis général : Satisfaisant.

Registre de sécurité

Registre de sécurité

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Type : Registre de sécurité | établi par : DDPP |
| Date du document : 2004 | |
| Présenté : Oui | |

Carnet de maintenance/d'entretien

Carnet de maintenance/d'entretien

| | |
|--------------------------------------|---|
| Type : Registre de sécurité | établi par : Extincteurs Nantais |
| Date du document : 25/05/2023 | |
| Présenté : Oui | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **M. HEURTAUX**

 **Avis général : Satisfaisant.**

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Personne chargée de la sécurité : M. IDIER | Composition du service de sécurité : Employés désignés |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **M. HEURTAUX**

 **Avis général : Satisfaisant.**

Caractéristiques

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Date de la dernière intervention de maintenance : | 22/03/2024 | par : ENSI |
| Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement : | Aucune modification n'a été portée à notre connaissance | Date de mise en exploitation : 2004 |

Nombre et commande - Exutoires

| | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|
| Emplacement | Asservis DI - Nombre | Non Asservis - Nombre |
| Cages d'escalier | | 3 |