



LEGENDE	
Symboles	Désignation
	Détecteur Optique de Fumée avec ICC
	Détecteur Thermovélocimétrique avec ICC
	Déclencheur manuel avec ICC
	Indicateur d'action
	Indicateur d'action étanche
	Tableau de Report d'Exploitation

## HOPITAL GEORGES CLEMENCEAU

Travaux de remplacement du SSI du bâtiment Grumbach

1 Rue Georges Clemenceau  
91750 CHAMPCUEIL

Bureau d'études  
100 rue de la République  
91000 ORGÈRES-EN-Josas  
01 69 11 11 11  
www.ssi-partners.fr  
Régist. sous le numéro 5

Maitre d'ouvrage  
17 Avenue du Maréchal de Lattre  
91000 ORGÈRES-EN-Josas

Coordinateur SSI  
EFFICIO  
800 Avenue Robert Schuman  
91000 ORGÈRES-EN-Josas

Bureau de contrôle  
100 rue de la République  
91000 ORGÈRES-EN-Josas  
01 69 11 11 11

Diffusé par	Indice	Date	Description de la révision
DBR	A	15/07/2025	1 <sup>ère</sup> mise à jour
DBR	B	27/08/2025	Mise à jour

Echelle :	Format :	Date de rédaction :	Rédaction :	Validation :	Approbation :
1/100	A0	15/07/2025	LMR	DBR	MNE

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

PLAN D'IMPLANTATION DETECTION INCENDIE R+2  
Nom de fichier : HGC-SSIP-GRU-R+2-PLAN-CFA-DCE-SSI-0002-B.DWG

PROJET	EMETTEUR	VOLUME	NIVEAU	TYPE	DISCIPLINE	PHASE	LOT	NUMERO	INDICE
HGC	SSIP	GRU	R+2	PLN	CFA	DCE	SSI	0002	B