



LEGENDE	
Symboles	Désignation
	Détecteur Optique de Fumée avec ICC
	Détecteur Thermovolumétrique avec ICC
	Déclencheur manuel avec ICC
	Indicateur d'action
	Indicateur d'action étanche
	Tableau de Report d'Exploitation

## HOPITAL GEORGES CLEMENCEAU

Travaux de remplacement du SSI du bâtiment Grumbach

1 Rue Georges Clemenceau  
91750 CHAMPCUEIL

EMETTEUR

SSI  
PARTNERS

Bureau d'études  
100 rue de la République  
4 avenue de la République  
91000 ORGÈRES-EN-JUSSIEUX  
03 45 41 11 11  
www.ssi-partners.fr  
Région Île-de-France

hm  
Hautmann

Maitre d'ouvrage  
10 rue de la République  
91000 ORGÈRES-EN-JUSSIEUX

EFFICIO

Coordinateur SSI  
10 rue de la République  
91000 ORGÈRES-EN-JUSSIEUX

DEKRA

Bureau de contrôle  
10 rue de la République  
91000 ORGÈRES-EN-JUSSIEUX

Diffusé par	Indice	Date	Description de la révision
DBR	B	15/07/2025	1 <sup>ère</sup> mise à jour
DBR	B	27/08/2025	Mise à jour

Echelle :	Format :	Date de rédaction :	Rédaction :	Validation :	Approbation :
1/100	A0	15/07/2025	LMR	DBR	MNE

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

PLAN D'IMPLANTATION DETECTION INCENDIE R+3  
Nom de fichier : HGC-SSIP-GRU-R+3-PLN-CFA-DCE-SSI-0003-B.DWG

PROJET	EMETTEUR	VOLUME	NIVEAU	TYPE	DISCIPLINE	PHASE	LOT	NUMERO	INDICE
HGC	SSIP	GRU	R+3	PLN	CFA	DCE	SSI	0003	A