



LEGENDE	
Symboles	Désignation
	Détecteur Optique de Fumée avec ICC
	Détecteur Thermovisocamétrique avec ICC
	Déclencheur manuel avec ICC
	Indicateur d'action
	Indicateur d'action étanche
	Tableau de Report d'Exploitation

HOPITAL GEORGES CLEMENCEAU

Travaux de remplacement du SSI du bâtiment Grumbach

1 Rue Georges Clemenceau
91750 CHAMPCUEIL

Bureau d'études
100 rue de la République
91000 Evry-Courcouronnes
01 69 11 11 11
www.ssi-partners.fr

Maitre d'ouvrage
Hôpital Georges Clemenceau
1 rue Georges Clemenceau
91750 Champcueil

Coordonnateur SSI
10 rue de la République
91000 Evry-Courcouronnes

Bureau de contrôle
10 rue de la République
91000 Evry-Courcouronnes

Diffusé par	Indice	Date	Description de la révision
DBR	A	15/07/2025	1 ^{ère} mise à jour
DBR	B	27/08/2025	Mise à jour

Echelle	Format	Date de rédaction	Rédaction	Validation	Approbation
1/100	A0	15/07/2025	LMR	DBR	MNE

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

PLAN D'IMPLANTATION DETECTION INCENDIE RDC
Nom de fichier: HSC-SSIP-GRU-RDC-PLN-CFA-DCE-SSI-0009-B-DWG

PROJET	EMETTEUR	VOLUME	NIVEAU	TYPE	DISCIPLINE	PHASE	LOT	NUMERO	INDICE
HGC	SSIP	GRU	RDC	PLN	CFA	DCE	SSI	0000	B