



LEGENDE	
Symboles	Désignation
	Détecteur Optique de Fumée avec ICC
	Détecteur Thermovélocimétrique avec ICC
	Déclencheur manuel avec ICC
	Indicateur d'action
	Indicateur d'action étanche

# HOPITAL GEORGES CLEMENCEAU

Travaux de remplacement du SSI du bâtiment Grumbach

1 Rue Georges Clémenceau  
91750 CHAMPCUEIL

EMETTEUR

Bureau d'études  
SSI PARTNERS  
4 avenue Laurent Cely  
92800 ASNIERES-SUR-SEINE  
06.58.81.76.36  
contact@ssipartners.fr  
https://www.ssipartners.fr

HENRI MONDOR  
Hôpital Georges Clemenceau  
Bâtiment Grumbach

Maître d'ouvrage  
CH Mondor  
51 Avenue du Maréchal de Lattre  
94000 CRETEIL

EFFICIO  
Bureau d'études  
SSI Partenaire

Coordinateur SSI  
EFFICIO  
655 avenue Roland Garros  
BP334 - 78530 BUC

Bureau de contrôle  
DEKRA Industrial - Agence Paris  
10112 rue du Bos Chaland  
91029 EVRY Cedex

Diffusé par	Indice	Date	Description de la révision
DBR	A	15/07/2025	Première émission

Echelle :	Format :	Date de rédaction :	Rédaction :	Validation :	Approbation :
1/150	A2	15/07/2025	LBR	DBR	MNE

## SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

PLAN D'IMPLANTATION DETECTION INCENDIE SS2

Nom de fichier HGC-SSIP-GRU-SS2-PLN-CFA-DCE-SSI-0006-A.DWG

PROJET	EMETTEUR	VOLUME	NIVEAU	TYPE	DISCIPLINE	PHASE	LOT	NUMERO	INDICE
HGC	SSIP	GRU	SS2	PLN	CFA	DCE	SSI	0006	A