

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 22498488/S1/5/AM-RTV_V2

Rédigé le : 02/04/2025

Annule et remplace : 22498488/S1/5/AM-RTV_V1
en date du 31/07/2024Référence au programme de travaux :
N°N°CH Le Jeune St Renan – Restructuration du secteur
médicosocial - PTD réalisé le 10/07/2023 par

DONNEUR D'ORDRE

SEMBREIZH**SABINE WEBER**17 RUE DE BREST
29290 ST RENAN

SITE D'INTERVENTION

CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE17 RUE DE BREST
29290 ST RENAN**KERNATOUS**

Latitude : 48.428731 / Longitude : -4.619204




SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Arnaud JEGOUIC	Diagnosticteur	9643066	Arnaud JEGOUIC
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	6
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	9
2.3. Obligations réglementaires	10
2.4. Remarque(s) complémentaire(s)	10
3. INFORMATIONS GENERALES	11
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	11
3.2. Parties prenantes	11
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	11
4.1. Références réglementaires	11
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
5.1. Date(s) de visite(s)	12
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	12
5.3. Conditions spécifiques	12
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	12
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	13
6.1. Matériaux et produits repérés	13
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	194
7. ANNEXES	195
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	195
7.2. Photos prélèvements	202
7.3. Photos sondages	249
7.4. Photos inaccessibilités	255
7.5. Photos observations	257
7.6. Attestation d'assurance	258
7.7. Certificat de compétence	260
7.8. Croquis de repérage	261
7.9. Rapport d'analyse du laboratoire	274

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Ouverture de la façade pour jonction avec le futur bâtiment Dépose des revêtement de sols, des cloisons, des revêtements de murs, des plafonds et des réseaux

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Eléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutremments, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutremments, Ossature, Rebouchages, Volets

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
54	Rez-de-chaussée bas -> Chauffage	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
54	Rez-de-chaussée bas -> Vestiaires femmes	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
54	Rez-de-chaussée bas -> Façades	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
51	Rez-de-chaussée bas -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc
54	Rez-de-chaussée bas -> Vide sanitaires	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
52	Rez-de-chaussée haut	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Plaques	Fibres-ciment	Beige
72	Rez-de-chaussée haut -> Salle à manger 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris
54	Rez-de-chaussée haut -> Salle à manger 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
72	Rez-de-chaussée haut -> Hall	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris
41	Rez-de-chaussée haut -> Détente	Equipements	Peintures	Bitumineux	Noir
72	Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris
79	Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
36	Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Conduits	Manchons	Toile	Noir
52	Rez-de-chaussée haut -> Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Plaques	Fibres-ciment	Beige
55	Rez-de-chaussée haut -> Façades	Aménagements extérieurs	Plaques de caniveau en fibres- ciment	Fibreux	Gris
51	Rez-de-chaussée haut -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc
54	Rez-de-chaussée haut -> Façades	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
76	1ier étage -> Chambre 258	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
76	1ier étage -> Chambre 258	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
69	1ier étage -> Escalier	Plafonds	Peintures décoratives	/	Beige
69	1ier étage -> Escalier	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc
76	1ier étage -> Chambre 281	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
76	1ier étage -> Chambre 259	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
76	1ier étage -> Chambre 259	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
76	1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
76	1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
76	1ier étage -> Chambre 262	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
76	1ier étage -> Chambre 262	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
76	1ier étage -> Chambre 264	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
76	1ier étage -> Chambre 264	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
76	1ier étage -> Chambre 266	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
76	1ier étage -> Chambre 266	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
76	1ier étage -> Chambre 277	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
76	1ier étage -> Chambre 277	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
76	1ier étage -> Chambre 280	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige
68	1ier étage -> Circulation	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc
68	1ier étage -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc
36	1ier étage -> Circulation	Conduits	Manchons	Toile	Noir
51	1ier étage -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc
40	Toiture -> Toiture	Eléments associés à la toiture	Faitages	Fibres-ciment	/

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Rez-de-chaussée bas (IA 3)	3- Parois verticales intérieures - Ensemble des portes coupe-feu	Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez-de-chaussée bas (IA 4)	3- Parois verticales intérieures - Ensemble des coffres de volet roulant	Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez-de-chaussée haut (IA 1)	2- Parois verticales extérieures et façades - Ensemble des menuiseries extérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez-de-chaussée haut (IA 2)	3- Parois verticales intérieures - Ensemble des coffrages. Attendre l'évacuation définitive des locaux.	Investigations destructives sur gaine maçonnée requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

2.4. Remarque(s) complémentaire(s)

Malgré des similitudes d'aspects et de mise en œuvre, nous avons obtenus des résultats hétérogènes au niveau de plusieurs prélèvements:

-Joint de menuiseries extérieures

P113: présence de fibres d'amiante

P123: absence de fibres d'amiante

-Enduit gravillonné

P129, P144: présence de fibres d'amiante

P024 et P025 (Rapport SOCOTEC 2301CBRLOBCI045229 du 25/01/2023), P13, P139, P140, P141, P142, P143, P145, P146 : absence de fibres d'amiante

Ces résultats discordants ne nous permettent pas de conclure de manière non ambiguë, de ce fait les réflexions sur les différentes ZPSO peuvent être prolongées.

En l'état, il a été considéré:

-la présence d'amiante sur l'ensemble des joints de menuiseries extérieures. Des prélèvements complémentaires peuvent être réalisés.

-la présence d'amiante sur les enduits gravillonnés du rez-de-chaussée haut sur les murs, cloisons et poteaux maçonnées.

Les joints de menuiseries extérieures ont été localisés, sur les cartographies, uniquement dans les zones où les menuiseries extérieures sont impactés par les travaux (Zones représentées par un aplat de couleur orange et violet sur les documents transmis par Mme Sabine WEBER le 22/04/2024, ci joint en annexe).

Le vide sanitaire sous le rez-de-chaussée bas est exclu du programme de travaux, les conduits de ventilation en fibres-ciment du vide sanitaire sont localisés uniquement en passage de maçonnerie.

Les conduits en fibres-ciment des vestiaires femmes et du vide sanitaire sont localisés jusqu'à la maçonnerie. Le tracé des conduits enterrés est inconnue. Une visite complémentaire après l'évacuation du remblais devra être effectuée pour localiser les conduits.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE
17 RUE DE BREST
29290 ST RENAN

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE	Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques	ERP de la 3ème et la 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
SABINE WEBER	Donneur d'ordre	SEMBREIZH	17 RUE DE BREST 29290 ST RENAN	+33644134972
Mickael MAGUEUR	Accompagnateur	CHU DE ST RENAN	17, RUE DE BREST 29200 ST RENAN	+33 6 80 53 22 72 - mickael.magueur@ch-saint-renan.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 03/07/2024 au 07/07/2024
Le 21/03/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / St Renan Programme Tome 1 - V2	/	10/07/2023	N°CH Le Jeune St Renan – Restructuration du secteur médicosocial - PTD	/
Repérage amiante avant travaux / Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	Socotec	25/01/2023	2301CBRLO	Absence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
 xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
 Sxx = Sondage n°xx
 xx* = élément témoin de la ZPSO
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
 AN = Analyse
 DC = Document consulté
 MA = Marquage
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P4* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	P4* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	P4* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	1	P1* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P1* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	P5* N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	P5* N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	P2* N	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	P2* N	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	P2* N	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	3	P3* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Plâtre	Blanc	3	P3* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	3	P3* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	P6* N	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	P6* N	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	S3	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	1	P22_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P22 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P22_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P22 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	P22_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P22 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Jaune	71	P23_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P23 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	42	P21_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P21 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	42	P21_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P21 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	42	P21_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P21 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	42	P20_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P20 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	42	P20_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P20 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	42	P20_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P20 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	P19_ant N	/	AN	Faïence grise format 15x15cm Prélèvement antérieur : P19 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	P19_ant N	/	AN	Faïence grise format 15x15cm Prélèvement antérieur : P19 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	15	P19* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	15	P19* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	1	P14 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P14 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	P14 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	P17 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	P17 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	3	P15 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Plâtre	Blanc	3	P15 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	3	P15 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	P16* N	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	P16* N	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	P16* N	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	P18 N	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	P18 N	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 218	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 219	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chambre 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 2	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P12_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P12 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 2	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	P12_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P12 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 2	Plafonds	Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	P12_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P12 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	P10_ant N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm Prélèvement antérieur : P10 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 2	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	P10_ant N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm Prélèvement antérieur : P10 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	16	P11_ant N	/	AN	Plinthe beige format 20cm Prélèvement antérieur : P11 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	16	P11_ant N	/	AN	Plinthe beige format 20cm Prélèvement antérieur : P11 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	3	P18_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P18 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Plâtre	Blanc	3	P18_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P18 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	3	P18_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P18 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 3	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 3	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 4	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 4	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Rangement 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	37	Idem P 64	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	37	Idem P 64	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Linge propre	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Linge propre	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vidoir	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	15	P23 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vidoir	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	15	P23 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vidoir	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	P20 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vidoir	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	P20 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Vidoir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	16	P21* N	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vidoir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	16	P21* N	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vidoir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	P22 N	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vidoir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	P22 N	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vidoir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	P22 N	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vidoir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	17	P25* N	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vidoir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	17	P25* N	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vidoir	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Plâtreux	Blanc	18	P24* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Machinerie ascenseur 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Machinerie ascenseur 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Machinerie ascenseur 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Machinerie ascenseur 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Réserve	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	58	/	S8	PN	Armaflex	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve	Conduits	Enveloppes de calorifuges	PVC	/	61	/	S9	PN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	61	/	S9	PN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Soins	Conduits	Enveloppes de calorifuges	PVC	/	61	/	S10	PN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Soins	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	61	/	S10	PN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Soins	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	62	/	S11	MA	Faux plafond armstrong 1998	Non
Rez-de-chaussée bas - > Soins	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Soins	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Linge sale	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	Noir, Blanc	19	P26* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Linge sale	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Plâtreux	Blanc	18	P27 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Linge sale	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Linge sale	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Linge sale	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Linge sale	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Sanitaire 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Sanitaire 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Sanitaire 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Sanitaire 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Sanitaire 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	17	Idem P 25	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Sanitaire 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	17	Idem P 25	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Sanitaire 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Sanitaire 2	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Sanitaire 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Sanitaire 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Sanitaire 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	17	Idem P 25	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Sanitaire 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	17	Idem P 25	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Salle mortuaire	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Salle mortuaire	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Salle mortuaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Salle mortuaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Bureau service technique	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Bureau service technique	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Bureau service technique	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Bureau service technique	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	16	Idem P 21	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Poubelles	Plafonds	Flocages	Cotonneux, Duveteux	Gris	48	P110* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Poubelles	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	9	P108* N	/	AN	Carrelage gris format 20x20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Poubelles	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	9	P108* N	/	AN	Carrelage gris format 20x20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Poubelles	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	10	P109* N	/	AN	Plinthe grise format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Poubelles	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	10	P109* N	/	AN	Plinthe grise format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve change	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve change	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve change	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve change	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Plafonds	Peintures décoratives	/	Beige	24	P34* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	24	P34* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	21	P30* N	/	AN	Carrelage beige antidérapant format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	21	P30* N	/	AN	Carrelage beige antidérapant format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	P31* N	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	P31* N	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	17	P32 N	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	17	P32 N	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Beige	23	P33* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	23	P33* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	23	P33* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Compact	Beige	26	P36* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton	/	25	P35* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	25	P35* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Conduits	Conduits	PVC	/	63	/	S14	PN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Conduits	Conduits	PVC	/	63	/	S34	PN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Atelier	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve technique	Conduits	Conduits	PVC	/	63	/	S13	PN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve technique	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve technique	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Chaufferie	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	54	/	S29	AN	conduit enterré dans le plancher bas	Oui
Rez-de-chaussée bas - > Chaufferie	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	54	/	S30	AN	conduit de ventilation vertical dans le plafond	Oui
Rez-de-chaussée bas - > Vestiaires femmes	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	15	P41 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vestiaires femmes	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	15	P41 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vestiaires femmes	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	P38 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vestiaires femmes	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	P38 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vestiaires femmes	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	16	P39 N	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vestiaires femmes	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	16	P39 N	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vestiaires femmes	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	P40 N	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Vestiaires femmes	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	P40 N	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vestiaires femmes	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	P40 N	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vestiaires femmes	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	17	P52 N	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vestiaires femmes	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	17	P52 N	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vestiaires femmes	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	54	Idem P 117	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée bas - > Vestiaires hommes	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vestiaires hommes	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Beige	27	Idem P 48	/	AN	Carreau de plâtre	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	27	Idem P 48	/	AN	Carreau de plâtre	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve 2	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Beige	34	P49* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Beige	27	Idem P 48	/	AN	Carreau de plâtre	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	27	Idem P 48	/	AN	Carreau de plâtre	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Machinerie ascenseur 2	Conduits	Conduits	Métallique	/	64	/	S18	PN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Machinerie ascenseur 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	P50* N	/	AN	Enduit de rebouchage autour de conduit	Non
Rez-de-chaussée bas - > Machinerie ascenseur 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	32	Idem P 46	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve boissons	Conduits	Conduits	PVC	/	63	/	S16	PN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve boissons	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	58	/	S17	PN	Amalflex	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve boissons	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Rouge	33	P47* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve boissons	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Beige	27	P48* N	/	AN	Carreau de plâtre	Non
Rez-de-chaussée bas - > Réserve boissons	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	27	P48* N	/	AN	Carreau de plâtre	Non
Rez-de-chaussée bas - > Ménage	Conduits	Conduits	PVC	/	63	/	S15	PN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Ménage	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Beige	27	Idem P 48	/	AN	Carreau de plâtre	Non
Rez-de-chaussée bas - > Ménage	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	27	Idem P 48	/	AN	Carreau de plâtre	Non
Rez-de-chaussée bas - > TGBT	Conduits	Conduits	PVC	/	63	/	S21	PN	passage plancher haut	Non
Rez-de-chaussée bas - > TGBT	Revêtements de sol	Plaques en fibres-ciment	Fibreux	/	31	P45* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > TGBT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	32	P46* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Local déchets contaminés	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	58	/	S12	PN	Armaflex	Non
Rez-de-chaussée bas - > Local déchets contaminés	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Local déchets contaminés	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	12	P12* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	12	P12* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	9	P9 N	/	AN	Carrelage gris format 20x20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	9	P9 N	/	AN	Carrelage gris format 20x20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	P7 N	/	AN	Enduit de rebouchage autour de conduit	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	10	P10 N	/	AN	Plinthe grise format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	10	P10 N	/	AN	Plinthe grise format 20cm	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	11	P11* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	11	P11* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	11	P11* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	13	P13* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	3	P28 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Plâtre	Blanc	3	P28 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	3	P28 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Beige	27	P37 N	/	AN	Carreau de plâtre	Non
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	27	P37 N	/	AN	Carreau de plâtre	Non
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	13	P145 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	80	P146* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	Conduits	Mastics	Dur	Marron	8	P8* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints de dilatation	Fibreux	Blanc	20	P29* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	/	59	/	S6	PN	Fabrication: 2009	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	/	59	/	S7	PN	Fabrication: 2009	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Faux plafonds	Plaques	Laine de roche	Blanc	60	/	S4	MA	Fabrication: 2004	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Faux plafonds	Plaques	Laine de roche	Blanc	60	/	S5	MA	Fabrication: 2004	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	9	P15_ant N	/	AN	Carrelage gris format 20x20cm Prélèvement antérieur : P15 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	9	P15_ant N	/	AN	Carrelage gris format 20x20cm Prélèvement antérieur : P15 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	3	P14_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P14 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Plâtre	Blanc	3	P14_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P14 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	3	P14_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P14 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	13	P24_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P24 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	13	P25_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P25 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	10	P16_ant N	/	AN	Plinthe grise format 20cm Prélèvement antérieur : P16 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	10	P16_ant N	/	AN	Plinthe grise format 20cm Prélèvement antérieur : P16 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	47	P17_ant N	/	AN	Parement pierre Prélèvement antérieur : P17 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Gris	47	P17_ant N	/	AN	Parement pierre Prélèvement antérieur : P17 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Circulation	Equipements	Joints	Fibreux	Marron	56	Idem P 130	/	AN	Joint de filasse radiateur	Non
Rez-de-chaussée bas - > Local technique sécurité	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	32	Idem P 46	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Façades	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	54	/	S31	AN	conduit de ventilation du vide sanitaire	Oui
Rez-de-chaussée bas - > Façades	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	54	/	S32	AN	conduit de ventilation du vide sanitaire	Oui
Rez-de-chaussée bas - > Façades	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	54	/	S33	AN	conduit de ventilation du vide sanitaire	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	51	/	S51	AN	localisés uniquement dans les zones où les menuiseries extérieures sont impactées par les travaux	Oui
Rez-de-chaussée bas - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	51	/	S52	AN	localisés uniquement dans les zones où les menuiseries extérieures sont impactées par les travaux	Oui
Rez-de-chaussée bas - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	51	/	S53	AN	localisés uniquement dans les zones où les menuiseries extérieures sont impactées par les travaux	Oui
Rez-de-chaussée bas - > Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	Beige	49	P121* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Granuleux	Beige	50	P122* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Ciment	Gris	50	P122* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	74	P123* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	Beige	49	P26_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P26 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée bas - > Escalier 2	Plafonds	Peintures décoratives	/	Beige	30	P44* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée bas - > Escalier 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	30	P44* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Escalier 2	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Bleu	28	P42* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Escalier 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	29	P43* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Escalier 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	29	P43* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vide sanitaires	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Métallique	/	66	/	S20	PN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vide sanitaires	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	66	/	S20	PN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vide sanitaires	Plafonds	Panneaux vissés	Bois	/	65	/	S19	PN	Fibralith	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vide sanitaires	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	/	35	P51* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vide sanitaires	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	35	P51* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vide sanitaires	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	/	35	P133 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vide sanitaires	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	35	P133 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée bas - > Vide sanitaires	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	54	Idem P 117	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée haut	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Plaques	Fibres-ciment	Beige	52	/	S37	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	Beige	49	P124 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton	/	25	Idem P 35	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 223	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	25	Idem P 35	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	47	Idem P 104	/	AN	Parement pierre	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 224	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Gris	47	Idem P 104	/	AN	Parement pierre	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P56 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	P56 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	P56 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	1	P53 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P53 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	P53 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	P57 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	P57 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	3	P54 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Plâtre	Blanc	3	P54 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	3	P54 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	P55 N	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	P55 N	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	P55 N	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	P58 N	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	P58 N	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Plâtreux	Blanc	18	/	S23	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	S22	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 230	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 233	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 234	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 235	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 236	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	Idem P 6	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 237	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 238	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 239	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 240	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 241	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	42	P136* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	42	P136* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	42	P136* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 242	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 243	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 243	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 243	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 243	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 243	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 243	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 243	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 243	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 243	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 244	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 244	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 244	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 244	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 244	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 244	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 244	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 244	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 244	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 245	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 245	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 245	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 245	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 245	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 245	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 245	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 245	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 245	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 246	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	15	P01_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P01 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 246	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	15	P01_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P01 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 246	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 246	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 246	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 246	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 246	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 246	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 246	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 246	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 246	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 247	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	42	P134 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 247	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	42	P134 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 247	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	42	P134 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 247	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 247	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 247	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 247	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 247	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 247	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 247	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 247	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 247	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 248	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 248	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 248	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 248	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 248	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 248	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 248	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 248	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 248	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 249	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 249	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 249	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 249	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 249	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 249	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 249	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 249	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 249	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 250	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 250	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 250	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 250	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 250	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 250	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 250	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 250	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 250	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 251	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	15	P02_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P02 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 251	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	15	P02_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P02 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 251	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 251	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 251	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 251	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 251	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 251	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 251	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 251	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 251	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 252	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 252	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 252	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 252	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 252	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 252	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 252	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 252	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 252	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	15	P82 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	15	P82 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	42	P80 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	42	P80 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	42	P80 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	P83 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	P83 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	P81 N	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	P81 N	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	P81 N	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	P84 N	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	P84 N	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	17	P85 N	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	17	P85 N	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 253	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 254	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 254	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 254	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 254	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 254	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 254	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 254	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 254	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 254	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 255	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 255	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 255	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 255	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 255	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 255	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 255	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 255	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 255	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 256	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	77	P135* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 256	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	77	P135* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 256	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	77	P135* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 256	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 256	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 256	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 256	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 256	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 256	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 256	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 256	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 256	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 257	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 257	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 257	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 257	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 257	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 257	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 257	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 257	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Chambre 257	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bains 1	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	15	P67 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bains 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	15	P67 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bains 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	P63 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bains 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	P63 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bains 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	37	P64* N	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bains 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	37	P64* N	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bains 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	6	P65 N	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Bains 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	6	P65 N	/	AN	Faïence grise format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bains 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	3	P66 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bains 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Plâtre	Blanc	3	P66 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bains 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	3	P66 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge propre 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge propre 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge propre 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge propre 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Vidoir	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Vidoir	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Vidoir	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Vidoir	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Vidoir	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Vidoir	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Vidoir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	17	Idem P 25	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Vidoir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	17	Idem P 25	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Vidoir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	17	Idem P 25	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Vidoir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	17	Idem P 25	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Vidoir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Vidoir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Vidoir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Vidoir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 3	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 3	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge propre 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge propre 2	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge propre 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge propre 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Sanitaires 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Sanitaires 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Sanitaires 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Sanitaires 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Sanitaires 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Sanitaires 2	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Sanitaires 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Sanitaires 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge sale	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	17	P68 N	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge sale	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	17	P68 N	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge sale	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge sale	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Linge sale	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge sale	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge sale	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge sale	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge sale	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Linge sale	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bains 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	37	Idem P 64	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bains 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	37	Idem P 64	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Sanitaires	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Sanitaires	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Sanitaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	17	Idem P 25	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Sanitaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	17	Idem P 25	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Sanitaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Sanitaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Salle à manger 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	72	Idem P 129	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Salle à manger 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	9	Idem P 108	/	AN	Carrelage gris format 20x20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Salle à manger 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	9	Idem P 108	/	AN	Carrelage gris format 20x20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Salle à manger 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	10	Idem P 109	/	AN	Plinthe grise format 20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Salle à manger 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	10	Idem P 109	/	AN	Plinthe grise format 20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Office	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	38	P69* N	/	AN	Carrelage beige antidérapant 10x10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Office	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	38	P69* N	/	AN	Carrelage beige antidérapant 10x10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Office	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	37	P70 N	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Office	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	37	P70 N	/	AN	Plinthe beige format 20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Office	Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Souple	Noir	39	P71* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Salle à manger 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	54	Idem P 117	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 2	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > WC 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > WC 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	17	Idem P 25	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	17	Idem P 25	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > WC 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > WC 2	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > WC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	17	Idem P 25	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > WC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	17	Idem P 25	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > WC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > WC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bureau médecin	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	1	P78 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bureau médecin	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P78 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bureau médecin	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	P78 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Pharmacie	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Pharmacie	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Pharmacie	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Pharmacie	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bibliothèque	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bibliothèque	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bibliothèque	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bibliothèque	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 2	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	15	P77 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	15	P77 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	P73 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 2	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	P73 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	P74 N	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	P74 N	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	17	P75 N	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Soins 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	17	P75 N	/	AN	Faïence blanche format 15x15cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	P76 N	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	P76 N	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Soins 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	P76 N	/	AN	Pièce humide	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bureau personnel soignant	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bureau personnel soignant	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bureau personnel soignant	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bureau personnel soignant	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Local SSI	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Local SSI	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Local SSI	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Local SSI	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Hall	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	72	Idem P 129	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Hall	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	9	Idem P 108	/	AN	Carrelage gris format 20x20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Hall	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	9	Idem P 108	/	AN	Carrelage gris format 20x20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Hall	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	10	Idem P 109	/	AN	Plinthe grise format 20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Hall	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	10	Idem P 109	/	AN	Plinthe grise format 20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Hall	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Hall	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Activité	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Activité	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Détente	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	15	P03_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P03 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Détente	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	15	P03_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P03 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
Rez-de-chaussée haut - > Détente	Equipements	Peintures	Bitumineux	Noir	41	P79* P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Détente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Jaune	43	P86* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Détente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	43	P86* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Détente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	43	P86* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Détente	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	P87* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Détente	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	P87* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Détente	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Détente	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Détente	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Détente	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Salon de coiffure	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Salon de coiffure	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 3	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 3	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bureau animatrice	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Bureau animatrice	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 4	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 4	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Rangement 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut -> Séjour	Plafonds	Peintures décoratives	/	Beige	30	P137 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut -> Séjour	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	30	P137 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut -> Séjour	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut -> Séjour	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut -> Séjour	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut -> Séjour	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Conduits	Conduits	PVC	/	63	/	S24	PN	/	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	/	59	/	S26	PN	Fabrication: 2009	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	/	59	/	S27	PN	Fabrication: 2009	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	58	/	S28	PN	Armaflex	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Faux plafonds	Plaques	Laine de roche	Blanc	60	/	S25	MA	Fabrication: 2004	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	72	P129* P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	79	P144* P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	9	P60 N	/	AN	Carrelage gris format 20x20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	9	P60 N	/	AN	Carrelage gris format 20x20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	10	P61 N	/	AN	Plinthe grise format 20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	10	P61 N	/	AN	Plinthe grise format 20cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	Beige	49	P132 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	13	P139 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	13	P140 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	13	P141 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	13	P142 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	13	P143 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Conduits	Mastics	Dur	Marron	8	P59 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Conduits	Manchons	Toile	Noir	73	P62* N	/	AN	Bande étanchéité passage conduit	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Equipements	Joints	Fibreux	Marron	56	P130* N	/	AN	Joint de filasse radiateur	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints de dilatation	Fibreux	Blanc	20	P131 N	/	AN	joint gris souple sur isolant blanc	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	12	Idem P 12	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	12	Idem P 12	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Conduits	Manchons	Toile	Noir	36	Idem P 106	/	AN	Bande étanchéité passage conduit	Oui
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 50	/	AN	Enduit de rebouchage autour de conduit	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	11	Idem P 11	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	11	Idem P 11	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	11	Idem P 11	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	Idem P 31	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	47	Idem P 104	/	AN	Parement pierre	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Gris	47	Idem P 104	/	AN	Parement pierre	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Plâtreux	Blanc	18	Idem P 24	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton	/	25	Idem P 35	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Circulation	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	25	Idem P 35	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Plaques	Fibres-ciment	Beige	52	/	S57	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Aménagements extérieurs	Plaques de caniveau en fibres-ciment	Fibreux	Gris	55	/	S1	AN	Plaque de regard eaux pluviales en pied de conduit	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Aménagements extérieurs	Plaques de caniveau en fibres-ciment	Fibreux	Gris	55	/	S2	AN	Plaque de regard eaux pluviales en pied de conduit	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	/	75	/	S45	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	51	/	S46	AN	localisés uniquement dans les zones où les menuiseries extérieures sont impactées par les travaux	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	51	/	S47	AN	localisés uniquement dans les zones où les menuiseries extérieures sont impactées par les travaux	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	51	/	S48	AN	localisés uniquement dans les zones où les menuiseries extérieures sont impactées par les travaux	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	51	/	S49	AN	localisés uniquement dans les zones où les menuiseries extérieures sont impactées par les travaux	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	51	/	S50	AN	localisés uniquement dans les zones où les menuiseries extérieures sont impactées par les travaux	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	/	75	/	S59	PN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Plaques	Fibres-ciment	Beige	52	P114* P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	51	P113* P	/	AN	localisés uniquement dans les zones où les menuiseries extérieures sont impactées par les travaux	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	54	P117* P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Aménagements extérieurs	Plaques de caniveau en fibres-ciment	Fibreux	Gris	55	P119* P	/	AN	Plaque de regard eaux pluviales en pied de conduit	Oui
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	Beige	49	P112 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Granuleux	Beige	50	P115 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Ciment	Gris	50	P115 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	Beige	49	P118 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Souple	/	53	P116* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Souple	/	53	P120 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Noir	78	P138* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée haut - > Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Gris	78	P138* N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 258	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 258	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 258	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 258	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 258	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 258	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 258	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 258	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 258	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 258	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 258	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 258	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 258	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 258	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 258	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 258	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 258	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 258	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 258	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 258	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 258	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 258	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 258	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 258	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 258	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 258	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 258	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 258	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Escalier	Plafonds	Peintures décoratives	/	Beige	69	P125* P	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Escalier	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	69	P125* P	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Escalier	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	P126 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Escalier	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	P126 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Escalier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	29	P107 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Escalier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	29	P107 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	P127 N	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
1ier étage -> Escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	P127 N	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
1ier étage -> Chambre 281	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 281	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 281	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 259	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 259	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 259	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 259	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 259	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 259	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 259	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 259	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 259	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 259	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 259	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 259	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 259	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 259	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 259	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 259	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 259	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 259	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 259	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 259	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 259	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 259	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 259	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 259	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 259	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 259	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 259	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 259	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	P07_ant N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm Prélèvement antérieur : P07 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	P07_ant N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm Prélèvement antérieur : P07 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	P08_ant N	/	AN	Plinthe beige format 10cm Prélèvement antérieur : P08 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	P08_ant N	/	AN	Plinthe beige format 10cm Prélèvement antérieur : P08 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 260	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 260	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 260	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 260	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 260	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 260	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 260	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 260	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 260	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 260	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 260	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 260	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 260	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 260	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 260	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 260	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 260	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 261	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 261	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 261	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 261	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 261	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 261	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 261	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 261	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 261	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 261	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 261	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 261	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 261	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 261	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 261	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 261	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 261	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 261	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 261	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 261	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 261	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 261	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 262	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 262	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 262	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 262	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 262	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 262	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 262	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 262	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 262	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 262	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 262	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 262	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 262	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 262	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 262	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 262	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 262	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 262	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 262	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 262	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 262	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 262	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 262	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 262	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 262	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 262	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 262	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 262	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 263	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	42	/	S38	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 263	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	42	/	S38	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 263	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	42	/	S38	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 263	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 263	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 263	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 263	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 263	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 263	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 263	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 263	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 263	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 263	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 263	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 263	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 263	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 263	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 263	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 263	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 263	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 263	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 263	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 263	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 263	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 263	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 264	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 264	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 264	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 264	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 264	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 264	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 264	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 264	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 264	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 264	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 264	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 264	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 264	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 264	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 264	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 264	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 264	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 264	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 264	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 264	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 264	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 264	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 264	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 264	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 264	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 264	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 264	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 264	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 265	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 265	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 265	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 265	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 265	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 265	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 265	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 265	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 265	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 265	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 265	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 265	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 265	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 265	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 265	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 265	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 265	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 265	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 265	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 265	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 265	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 265	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 266	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 266	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 266	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 266	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 266	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 266	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 266	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 266	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 266	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 266	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 266	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 266	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 266	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 266	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 266	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 266	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 266	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 266	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 266	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 266	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 266	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 266	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 266	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 266	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 266	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 266	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 266	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 266	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 267	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	42	/	S39	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 267	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	42	/	S39	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 267	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	42	/	S39	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 267	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 267	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 267	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 267	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 267	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 267	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 267	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 267	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 267	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 267	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 267	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 267	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 267	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 267	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 267	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 267	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 267	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 267	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 267	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 267	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 267	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 267	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 268	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	42	/	S43	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 268	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	42	/	S43	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 268	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	42	/	S43	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 268	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 268	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 268	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 268	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 268	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 268	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 268	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 268	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 268	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 268	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 268	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 268	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 268	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 268	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 268	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 268	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 268	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 268	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 268	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 268	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 268	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 268	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 269	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 269	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 269	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 269	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 269	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 269	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 269	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 269	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 269	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 269	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 269	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 269	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 269	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 269	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 269	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 269	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 269	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 269	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 269	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 269	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 269	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 269	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 270	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	42	/	S44	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 270	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	42	/	S44	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 270	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	42	/	S44	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 270	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 270	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 270	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 270	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 270	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 270	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 270	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 270	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 270	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 270	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 270	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 270	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 270	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 270	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 270	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 270	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 270	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 270	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 270	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 270	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 270	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 270	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 271	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 271	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 271	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 271	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 271	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 271	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 271	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 271	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 271	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 271	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 271	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 271	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 271	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 271	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 271	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 271	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 271	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 271	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 271	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 271	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 271	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 271	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 272	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P103 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 272	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	P103 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 272	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	P103 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 272	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	77	P101 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 272	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	77	P101 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 272	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	77	P101 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 272	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	P102 N	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 272	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	P102 N	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 272	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	P102 N	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 272	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 272	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 272	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 272	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 272	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 272	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 272	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 272	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 272	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 272	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 272	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 272	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 272	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 273	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	42	/	S42	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 273	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	42	/	S42	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 273	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	42	/	S42	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 273	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 273	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 273	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 273	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 273	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 273	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 273	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 273	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 273	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 273	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 273	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 273	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 273	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 273	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 273	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 273	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 274	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 274	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 274	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 274	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 274	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 274	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 274	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 274	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 274	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 274	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 274	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 274	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 274	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 274	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 274	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 274	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 274	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 274	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 274	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 274	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 274	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 274	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 275	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 275	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 275	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 275	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 275	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 275	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 275	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 275	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 275	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 275	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 275	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 275	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 275	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 275	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 275	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 275	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 275	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 275	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 275	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 275	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 275	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 275	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 276	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	42	/	S41	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 276	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	42	/	S41	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 276	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	42	/	S41	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 276	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 276	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 276	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 276	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 276	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 276	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 276	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 276	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 276	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 276	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 276	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 276	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 276	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 276	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 276	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 276	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 276	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 276	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 276	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 276	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 276	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 276	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 277	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 277	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 277	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 277	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 277	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 277	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 277	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 277	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 277	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 277	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	Idem P 88	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 277	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 277	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	Idem P 88	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 277	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 277	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 277	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 277	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 277	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 277	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 277	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 277	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 277	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 277	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 277	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 277	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 277	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 277	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 277	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 277	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 278	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	42	/	S40	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 278	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	42	/	S40	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 278	Revêtements de sol	Ragréages	/	Rose	42	/	S40	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 278	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 278	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 278	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 278	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 278	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 278	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 278	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 278	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 278	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 278	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 278	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 278	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 278	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 278	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 278	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 278	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 278	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 278	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 278	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 278	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 278	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 278	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 279	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 279	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 279	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 279	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 279	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 279	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 279	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 279	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 279	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 279	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 279	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 279	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 279	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 279	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 279	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 279	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 279	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 279	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 279	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 279	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 279	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 279	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	Idem P 93	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 280	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P90 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 280	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	P90 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 280	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	P90 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 280	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	P91 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 280	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	P91 N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Chambre 280	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Beige	76	P88* P	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Chambre 280	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	76	P88* N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 280	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	76	P88* N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Chambre 280	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	P89 N	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 280	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	P89 N	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 280	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	P89 N	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Chambre 280	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	P92 N	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
1ier étage -> Chambre 280	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	P92 N	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Chambre 280	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	45	P93* N	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 280	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	45	P93* N	/	AN	Faïence blanche format 20x20cm	Non
1ier étage -> Chambre 280	Gaines et coffres horizontaux	Panneaux vissés	Bois	/	57	/	/	PN	Coffre volet roulant	Non
1ier étage -> Chambre 280	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 280	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 280	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 280	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 280	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> Chambre 280	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	Idem P 16	/	AN	Pièce humide	Non
1ier étage -> TGBT	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> TGBT	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Linge propre	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Linge propre	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Linge sale	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Linge sale	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Bains	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P98 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Bains	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	4	P98 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Bains	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	4	P98 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Bains	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	21	P94 N	/	AN	Carrelage beige antidérapant format 5x5cm	Non
1ier étage -> Bains	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	21	P94 N	/	AN	Carrelage beige antidérapant format 5x5cm	Non
1ier étage -> Bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	46	P95* N	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non
1ier étage -> Bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	46	P95* N	/	AN	Plinthe beige format 10cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	44	P96 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Blanc	44	P96 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Bains	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	2	P97 N	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Bains	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	P97 N	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Bains	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	2	P97 N	/	AN	Pièce sèche	Non
1ier étage -> Sanitaires 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	P04_ant N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm Prélèvement antérieur : P04 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
1ier étage -> Sanitaires 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	P04_ant N	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm Prélèvement antérieur : P04 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Sanitaires 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Blanc	22	P05_ant N	/	AN	Plinthe beige format 10cm Prélèvement antérieur : P05 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
1ier étage -> Sanitaires 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	22	P05_ant N	/	AN	Plinthe beige format 10cm Prélèvement antérieur : P05 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
1ier étage -> Sanitaires 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Sanitaires 2	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Vidoir	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Vidoir	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Circulation	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	68	P100* P	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	68	P100* P	/	AN	/	Oui
1ier étage -> Circulation	Conduits	Manchons	Toile	Noir	36	P106* P	/	AN	Bande étanchéité passage conduit	Oui
1ier étage -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	11	P99 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	11	P99 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	11	P99 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	47	P104* N	/	AN	Parement pierre	Non
1ier étage -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	/	Gris	47	P104* N	/	AN	Parement pierre	Non
1ier étage -> Circulation	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton	/	25	P105 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Circulation	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	25	P105 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Circulation	Conduits	Mastics	Dur	Marron	8	P128 N	/	AN	/	Non
1ier étage -> Circulation	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	/	/	59	/	S58	PN	Fabrication: 2009	Non
1ier étage -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	11	P06_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P06 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	11	P06_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P06 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
1ier étage -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	11	P06_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P06 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
1ier étage -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	11	P09_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P09 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
1ier étage -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	11	P09_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P09 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
1ier étage -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	11	P09_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P09 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - 25/01/2023	Non
1ier étage -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non
1ier étage -> Circulation	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	5	Idem P 5	/	AN	Carrelage beige format 5x5cm	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ier étage -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 50	/	AN	Enduit de rebouchage autour de conduit	Non
1ier étage -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	51	/	S54	AN	localisés uniquement dans les zones où les menuiseries extérieures sont impactées par les travaux	Oui
1ier étage -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	51	/	S55	AN	localisés uniquement dans les zones où les menuiseries extérieures sont impactées par les travaux	Oui
1ier étage -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	51	/	S56	AN	localisés uniquement dans les zones où les menuiseries extérieures sont impactées par les travaux	Oui
Toiture -> Toiture	Eléments associés à la toiture	Faitages	Fibres-ciment	/	40	P72* P	/	AN	/	Oui
Toiture -> Toiture	Eléments associés à la toiture	Rives	Bois	/	67	/	S35	PN	Cache moineaux	Non
Toiture -> Toiture	Eléments associés à la toiture	Rives	Bois	/	67	/	S36	PN	Cache moineaux	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
40	Eléments associés à la toiture	Faitages	150 ml
68	Plafonds	Peintures décoratives	175 m²
68	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	175 m²
69	Plafonds	Peintures décoratives	15 m²
69	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	15 m²
52	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Plaques	100 m²
72	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	150 m²
79	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	5 U
36	Conduits	Manchons	14 U
41	Equipements	Peintures	1 U
51	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	50 U
54	Conduits	Conduits	50 ml
55	Aménagements extérieurs	Plaques de caniveau en fibres-ciment	5 U
76	Revêtements de sol	Dalles de sol	150 m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rez-de-chaussée bas	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 200	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 201	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 202	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 204	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 205	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 206	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 207	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 208	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 209	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 210	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 211	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 212	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 213	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 214	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 215	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 216	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 217	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 218	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 219	/
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 220	/
Rez-de-chaussée bas -> Rangement 1	/
Rez-de-chaussée bas -> Rangement 2	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rez-de-chaussée bas -> Rangement 3	/
Rez-de-chaussée bas -> Rangement 4	/
Rez-de-chaussée bas -> Bains	/
Rez-de-chaussée bas -> Linge propre	/
Rez-de-chaussée bas -> Vidoir	/
Rez-de-chaussée bas -> Machinerie ascenseur 1	/
Rez-de-chaussée bas -> Réserve	/
Rez-de-chaussée bas -> Soins	/
Rez-de-chaussée bas -> Linge sale	/
Rez-de-chaussée bas -> Sanitaire 1	/
Rez-de-chaussée bas -> Sanitaire 2	/
Rez-de-chaussée bas -> Salle mortuaire	/
Rez-de-chaussée bas -> Bureau service technique	/
Rez-de-chaussée bas -> Poubelles	/
Rez-de-chaussée bas -> Réserve change	/
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	/
Rez-de-chaussée bas -> Réserve technique	/
Rez-de-chaussée bas -> Chaufferie	/
Rez-de-chaussée bas -> Vestiaires femmes	/
Rez-de-chaussée bas -> Vestiaires hommes	/
Rez-de-chaussée bas -> Réserve 1	/
Rez-de-chaussée bas -> Réserve 2	/
Rez-de-chaussée bas -> Machinerie ascenseur 2	/
Rez-de-chaussée bas -> Réserve boissons	/
Rez-de-chaussée bas -> Ménage	/
Rez-de-chaussée bas -> TGBT	/
Rez-de-chaussée bas -> Local déchets contaminés	/
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rez-de-chaussée bas -> Local technique sécurité	/
Rez-de-chaussée bas -> Escalier 1	/
Rez-de-chaussée bas -> Façades	/
Rez-de-chaussée bas -> Escalier 2	/
Rez-de-chaussée bas -> Vide sanitaires	/
Rez-de-chaussée haut	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 221	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 222	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 223	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 224	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 225	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 226	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 227	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 228	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 229	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 231	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 232	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 233	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 234	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 235	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 236	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 237	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 238	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 239	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 240	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 241	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 242	/


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rez-de-chaussée haut -> Escalier 1	/
Rez-de-chaussée haut -> Escalier 2	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 243	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 244	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 245	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 246	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 247	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 248	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 249	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 250	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 251	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 252	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 253	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 254	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 255	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 256	/
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 257	/
Rez-de-chaussée haut -> Bains 1	/
Rez-de-chaussée haut -> Rangement 1	/
Rez-de-chaussée haut -> Linge propre 1	/
Rez-de-chaussée haut -> Vidoir	/
Rez-de-chaussée haut -> Sanitaires 1	/
Rez-de-chaussée haut -> Soins 1	/
Rez-de-chaussée haut -> Sanitaires 2	/
Rez-de-chaussée haut -> Linge sale	/
Rez-de-chaussée haut -> Salle à manger 1	/
Rez-de-chaussée haut -> Office	/
Rez-de-chaussée haut -> Local pain	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rez-de-chaussée haut -> Salle à manger 2	/
Rez-de-chaussée haut -> Rangement 2	/
Rez-de-chaussée haut -> WC 1	/
Rez-de-chaussée haut -> WC 2	/
Rez-de-chaussée haut -> Vidoir	/
Rez-de-chaussée haut -> Surveillante	/
Rez-de-chaussée haut -> Bureau médecin	/
Rez-de-chaussée haut -> Pharmacie	/
Rez-de-chaussée haut -> Bibliothèque	/
Rez-de-chaussée haut -> Soins 2	/
Rez-de-chaussée haut -> Bureau personnel soignant	/
Rez-de-chaussée haut -> Local SSI	/
Rez-de-chaussée haut -> Hall	/
Rez-de-chaussée haut -> SAS	/
Rez-de-chaussée haut -> Activité	/
Rez-de-chaussée haut -> Détente	/
Rez-de-chaussée haut -> Salon de coiffure	/
Rez-de-chaussée haut -> Rangement 3	/
Rez-de-chaussée haut -> Bureau animatrice	/
Rez-de-chaussée haut -> Rangement 4	/
Rez-de-chaussée haut -> Vidoir	/
Rez-de-chaussée haut -> Soins 3	/
Rez-de-chaussée haut -> Linge propre 2	/
Rez-de-chaussée haut -> Linge sale	/
Rez-de-chaussée haut -> Bains 2	/
Rez-de-chaussée haut -> Sanitaires	/
Rez-de-chaussée haut -> Séjour	/
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rez-de-chaussée haut -> Façades	/
1ier étage	/
1ier étage -> Chambre 258	/
1ier étage -> Escalier	/
1ier étage -> Chambre 281	/
1ier étage -> Chambre 259	/
1ier étage -> Chambre 260	/
1ier étage -> Chambre 261	/
1ier étage -> Chambre 262	/
1ier étage -> Chambre 263	/
1ier étage -> Chambre 264	/
1ier étage -> Chambre 265	/
1ier étage -> Chambre 266	/
1ier étage -> Chambre 267	/
1ier étage -> Chambre 268	/
1ier étage -> Chambre 269	/
1ier étage -> Chambre 270	/
1ier étage -> Chambre 271	/
1ier étage -> Chambre 272	/
1ier étage -> Chambre 273	/
1ier étage -> Chambre 274	/
1ier étage -> Chambre 275	/
1ier étage -> Chambre 276	/
1ier étage -> Chambre 277	/
1ier étage -> Chambre 278	/
1ier étage -> Chambre 279	/
1ier étage -> Chambre 280	/
1ier étage -> Soins	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
1ier étage -> TGBT	/
1ier étage -> Linge propre	/
1ier étage -> Linge sale	/
1ier étage -> Bains	/
1ier étage -> Sanitaires 1	/
1ier étage -> Sanitaires 2	/
1ier étage -> Vidoir	/
1ier étage -> Circulation	/
1ier étage -> Façades	/
Toiture	/
Toiture -> Toiture	/

7.2. Photos prélèvements

P4	ZPSO 4
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P4	ZPSO 4
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P1	ZPSO 1
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	


P1	ZPSO 1
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	

P5	ZPSO 5
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P5	ZPSO 5
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P2	ZPSO 2
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P2	ZPSO 2
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P2	ZPSO 2
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P2	ZPSO 2
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P2	ZPSO 2
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P2	ZPSO 2
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P3	ZPSO 3
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	


P3	ZPSO 3
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	

P6	ZPSO 6
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P6	ZPSO 6
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 203	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P19	ZPSO 15
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 218	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	


P19	ZPSO 15
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 218	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	


P14	ZPSO 1
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 218	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	


P14	ZPSO 1
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 218	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	


P17	ZPSO 5
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 218	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P17	ZPSO 5
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 218	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P15	ZPSO 3
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 218	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	

P15	ZPSO 3
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 218	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	

P18	ZPSO 6
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 218	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P18	ZPSO 6
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 218	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P23	ZPSO 15
Rez-de-chaussée bas -> Vidoir	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	


P23	ZPSO 15
Rez-de-chaussée bas -> Vidoir	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	


P20	ZPSO 5
Rez-de-chaussée bas -> Vidoir	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P20	ZPSO 5
Rez-de-chaussée bas -> Vidoir	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P21	ZPSO 16
Rez-de-chaussée bas -> Vidoir	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P21	ZPSO 16
Rez-de-chaussée bas -> Vidoir	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P22	ZPSO 14
Rez-de-chaussée bas -> Vidoir	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P22	ZPSO 14
Rez-de-chaussée bas -> Vidoir	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P25	ZPSO 17
Rez-de-chaussée bas -> Vidoir	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P25	ZPSO 17
Rez-de-chaussée bas -> Vidoir	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P24	ZPSO 18
Rez-de-chaussée bas -> Vidoir	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P24	ZPSO 18
Rez-de-chaussée bas -> Vidoir	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	


P26	ZPSO 19
Rez-de-chaussée bas -> Linge sale	
	
Portes coupe-feu -> Joints (bandes) (Liste B)	


P26	ZPSO 19
Rez-de-chaussée bas -> Linge sale	
	
Portes coupe-feu -> Joints (bandes) (Liste B)	


P26	ZPSO 19
Rez-de-chaussée bas -> Linge sale	
	
Portes coupe-feu -> Joints (bandes) (Liste B)	


P27	ZPSO 18
Rez-de-chaussée bas -> Linge sale	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P27	ZPSO 18
Rez-de-chaussée bas -> Linge sale	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	


P110	ZPSO 48
Rez-de-chaussée bas -> Poubelles	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

P110	ZPSO 48
Rez-de-chaussée bas -> Poubelles	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	


P108	ZPSO 9
Rez-de-chaussée bas -> Poubelles	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P108	ZPSO 9
Rez-de-chaussée bas -> Poubelles	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P109	ZPSO 10
Rez-de-chaussée bas -> Poubelles	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P109	ZPSO 10
Rez-de-chaussée bas -> Poubelles	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P34	ZPSO 24
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	


P34	ZPSO 24
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	


P30	ZPSO 21
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P30	ZPSO 21
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P32	ZPSO 17
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P32	ZPSO 17
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P33	ZPSO 23
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P33	ZPSO 23
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P36	ZPSO 26
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	

P36	ZPSO 26
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	


P35	ZPSO 25
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P35	ZPSO 25
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P41	ZPSO 15
Rez-de-chaussée bas -> Vestiaires femmes	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	

P41	ZPSO 15
Rez-de-chaussée bas -> Vestiaires femmes	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	


P38	ZPSO 5
Rez-de-chaussée bas -> Vestiaires femmes	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P38	ZPSO 5
Rez-de-chaussée bas -> Vestiaires femmes	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P39	ZPSO 16
Rez-de-chaussée bas -> Vestiaires femmes	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P39	ZPSO 16
Rez-de-chaussée bas -> Vestiaires femmes	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P40	ZPSO 14
Rez-de-chaussée bas -> Vestiaires femmes	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


P40	ZPSO 14
Rez-de-chaussée bas -> Vestiaires femmes	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


P52	ZPSO 17
Rez-de-chaussée bas -> Vestiaires femmes	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P52	ZPSO 17
Rez-de-chaussée bas -> Vestiaires femmes	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P49	ZPSO 34
Rez-de-chaussée bas -> Réserve 2	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P49	ZPSO 34
Rez-de-chaussée bas -> Réserve 2	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P50	ZPSO 7
Rez-de-chaussée bas -> Machinerie ascenseur 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P50	ZPSO 7
Rez-de-chaussée bas -> Machinerie ascenseur 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P47	ZPSO 33
Rez-de-chaussée bas -> Réserve boissons	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	


P47	ZPSO 33
Rez-de-chaussée bas -> Réserve boissons	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	


P48	ZPSO 27
Rez-de-chaussée bas -> Réserve boissons	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Panneaux de cloisons	


P48	ZPSO 27
Rez-de-chaussée bas -> Réserve boissons	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Panneaux de cloisons	


P45	ZPSO 31
Rez-de-chaussée bas -> TGBT	
	
Revêtements de sol -> Plaques en fibres-ciment	


P45	ZPSO 31
Rez-de-chaussée bas -> TGBT	
	
Revêtements de sol -> Plaques en fibres-ciment	


P46	ZPSO 32
Rez-de-chaussée bas -> TGBT	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P46	ZPSO 32
Rez-de-chaussée bas -> TGBT	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P12	ZPSO 12
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	

P12	ZPSO 12
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	


P9	ZPSO 9
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P9	ZPSO 9
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P7	ZPSO 7
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P7	ZPSO 7
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P10	ZPSO 10
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P10	ZPSO 10
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P11	ZPSO 11
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P11	ZPSO 11
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P13	ZPSO 13
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P13	ZPSO 13
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P28	ZPSO 3
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	

P28	ZPSO 3
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	

P37	ZPSO 27
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Panneaux de cloisons	


P37	ZPSO 27
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Panneaux de cloisons	

P145	ZPSO 13
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P145	ZPSO 13
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P146	ZPSO 80
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P146	ZPSO 80
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P8	ZPSO 8
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Conduits -> Mastics	

P8	ZPSO 8
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Conduits -> Mastics	

P29	ZPSO 20
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints de dilatation	

P29	ZPSO 20
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints de dilatation	

P121	ZPSO 49
Rez-de-chaussée bas -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P121	ZPSO 49
Rez-de-chaussée bas -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P122	ZPSO 50
Rez-de-chaussée bas -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs Colle	


P122	ZPSO 50
Rez-de-chaussée bas -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs Colle	

P123	ZPSO 74
Rez-de-chaussée bas -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P123	ZPSO 74
Rez-de-chaussée bas -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	


P51	ZPSO 35
Rez-de-chaussée bas -> Vide sanitaires	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P51	ZPSO 35
Rez-de-chaussée bas -> Vide sanitaires	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	


P124	ZPSO 49
Rez-de-chaussée haut	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P124	ZPSO 49
Rez-de-chaussée haut	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P56	ZPSO 4
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P56	ZPSO 4
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P53	ZPSO 1
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	


P53	ZPSO 1
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	


P57	ZPSO 5
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P57	ZPSO 5
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P54	ZPSO 3
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	

P54	ZPSO 3
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	


P55	ZPSO 2
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P55	ZPSO 2
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


P58	ZPSO 6
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P58	ZPSO 6
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P136	ZPSO 42
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 242	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	

P136	ZPSO 42
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 242	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	

P134	ZPSO 42
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 247	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	


P134	ZPSO 42
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 247	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	

P82	ZPSO 15
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 253	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	

P82	ZPSO 15
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 253	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	


P80	ZPSO 42
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 253	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	

P80	ZPSO 42
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 253	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	

P83	ZPSO 5
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 253	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P83	ZPSO 5
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 253	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P81	ZPSO 14
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 253	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P81	ZPSO 14
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 253	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P84	ZPSO 22
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 253	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P84	ZPSO 22
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 253	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P85	ZPSO 17
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 253	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P85	ZPSO 17
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 253	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P135	ZPSO 77
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 256	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Ragrèages	

P135	ZPSO 77
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 256	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Ragrèages	

P67	ZPSO 15
Rez-de-chaussée haut -> Bains 1	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	

P67	ZPSO 15
Rez-de-chaussée haut -> Bains 1	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	


P63	ZPSO 5
Rez-de-chaussée haut -> Bains 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P63	ZPSO 5
Rez-de-chaussée haut -> Bains 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P64	ZPSO 37
Rez-de-chaussée haut -> Bains 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P64	ZPSO 37
Rez-de-chaussée haut -> Bains 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P65	ZPSO 6
Rez-de-chaussée haut -> Bains 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P65	ZPSO 6
Rez-de-chaussée haut -> Bains 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P66	ZPSO 3
Rez-de-chaussée haut -> Bains 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	


P66	ZPSO 3
Rez-de-chaussée haut -> Bains 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	


P69	ZPSO 38
Rez-de-chaussée haut -> Office	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P69	ZPSO 38
Rez-de-chaussée haut -> Office	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P70	ZPSO 37
Rez-de-chaussée haut -> Office	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P70	ZPSO 37
Rez-de-chaussée haut -> Office	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P71	ZPSO 39
Rez-de-chaussée haut -> Office	
	
Eviers métalliques -> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	

P71	ZPSO 39
Rez-de-chaussée haut -> Office	
	
Eviders métalliques -> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	


P78	ZPSO 1
Rez-de-chaussée haut -> Bureau médecin	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	

P78	ZPSO 1
Rez-de-chaussée haut -> Bureau médecin	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	

P77	ZPSO 15
Rez-de-chaussée haut -> Soins 2	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	

P77	ZPSO 15
Rez-de-chaussée haut -> Soins 2	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	


P73	ZPSO 5
Rez-de-chaussée haut -> Soins 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P73	ZPSO 5
Rez-de-chaussée haut -> Soins 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P74	ZPSO 22
Rez-de-chaussée haut -> Soins 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P74	ZPSO 22
Rez-de-chaussée haut -> Soins 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P75	ZPSO 17
Rez-de-chaussée haut -> Soins 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P75	ZPSO 17
Rez-de-chaussée haut -> Soins 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P76	ZPSO 14
Rez-de-chaussée haut -> Soins 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P76	ZPSO 14
Rez-de-chaussée haut -> Soins 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P79	ZPSO 41
Rez-de-chaussée haut -> Détente	
	
Equipements -> Peintures	

P79	ZPSO 41
Rez-de-chaussée haut -> Détente	
	
Equipements -> Peintures	

P86	ZPSO 43
Rez-de-chaussée haut -> Détente	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


P86	ZPSO 43
Rez-de-chaussée haut -> Détente	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


P87	ZPSO 44
Rez-de-chaussée haut -> Détente	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P87	ZPSO 44
Rez-de-chaussée haut -> Détente	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P137	ZPSO 30
Rez-de-chaussée haut -> Séjour	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	

P137	ZPSO 30
Rez-de-chaussée haut -> Séjour	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	


P129	ZPSO 72
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P129	ZPSO 72
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P144	ZPSO 79
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P144	ZPSO 79
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P60	ZPSO 9
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P60	ZPSO 9
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P61	ZPSO 10
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P61	ZPSO 10
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P132	ZPSO 49
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P132	ZPSO 49
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P139	ZPSO 13
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P139	ZPSO 13
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P140	ZPSO 13
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P140	ZPSO 13
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P141	ZPSO 13
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P141	ZPSO 13
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P142	ZPSO 13
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P142	ZPSO 13
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P143	ZPSO 13
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P143	ZPSO 13
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P59	ZPSO 8
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Conduits -> Mastics	

P59	ZPSO 8
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Conduits -> Mastics	

P62	ZPSO 73
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Conduits -> Manchons	

P62	ZPSO 73
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Conduits -> Manchons	

P130	ZPSO 56
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Equipements -> Joints	


P130	ZPSO 56
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Equipements -> Joints	

P131	ZPSO 20
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints de dilatation	

P131	ZPSO 20
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints de dilatation	


P114	ZPSO 52
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Plaques (Liste B)	

P114	ZPSO 52
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Plaques (Liste B)	

P113	ZPSO 51
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P113	ZPSO 51
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P117	ZPSO 54
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P117	ZPSO 54
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P119	ZPSO 55
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Aménagements extérieurs -> Plaques de caniveau en fibres-ciment	

P119	ZPSO 55
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Aménagements extérieurs -> Plaques de caniveau en fibres-ciment	

P112	ZPSO 49
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P112	ZPSO 49
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P115	ZPSO 50
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs Colle	

P115	ZPSO 50
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs Colle	


P118	ZPSO 49
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P118	ZPSO 49
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P116	ZPSO 53
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P116	ZPSO 53
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P120	ZPSO 53
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P120	ZPSO 53
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P138	ZPSO 78
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité Joints d'étanchéité	

P138	ZPSO 78
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité Joints d'étanchéité	


P125	ZPSO 69
1ier étage -> Escalier	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	

P125	ZPSO 69
1ier étage -> Escalier	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	

P126	ZPSO 5
1ier étage -> Escalier	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P126	ZPSO 5
1ier étage -> Escalier	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P107	ZPSO 29
1ier étage -> Escalier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P107	ZPSO 29
1ier étage -> Escalier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P127	ZPSO 22
1ier étage -> Escalier	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	


P127	ZPSO 22
1ier étage -> Escalier	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P103	ZPSO 4
1ier étage -> Chambre 272	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P103	ZPSO 4
1ier étage -> Chambre 272	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


P101	ZPSO 77
1ier étage -> Chambre 272	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Ragréages	

P101	ZPSO 77
1ier étage -> Chambre 272	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Ragréages	


P102	ZPSO 2
1ier étage -> Chambre 272	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P102	ZPSO 2
1ier étage -> Chambre 272	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P90	ZPSO 4
1ier étage -> Chambre 280	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P90	ZPSO 4
1ier étage -> Chambre 280	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P91	ZPSO 5
1ier étage -> Chambre 280	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P91	ZPSO 5
1ier étage -> Chambre 280	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P88	ZPSO 76
1ier étage -> Chambre 280	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P88	ZPSO 76
1ier étage -> Chambre 280	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P89	ZPSO 2
1ier étage -> Chambre 280	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P89	ZPSO 2
1ier étage -> Chambre 280	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


P92	ZPSO 22
1ier étage -> Chambre 280	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P92	ZPSO 22
1ier étage -> Chambre 280	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P93	ZPSO 45
1ier étage -> Chambre 280	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P93	ZPSO 45
1ier étage -> Chambre 280	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P98	ZPSO 4
1ier étage -> Bains	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


P98	ZPSO 4
1ier étage -> Bains	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P94	ZPSO 21
1ier étage -> Bains	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P94	ZPSO 21
1ier étage -> Bains	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P95	ZPSO 46
1ier étage -> Bains	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P95	ZPSO 46
1ier étage -> Bains	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P96	ZPSO 44
1ier étage -> Bains	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P96	ZPSO 44
1ier étage -> Bains	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P97	ZPSO 2
1ier étage -> Bains	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P97	ZPSO 2
1ier étage -> Bains	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P100	ZPSO 68
1ier étage -> Circulation	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	

P100	ZPSO 68
1ier étage -> Circulation	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	

P106	ZPSO 36
1ier étage -> Circulation	
	
Conduits -> Manchons	


P106	ZPSO 36
1ier étage -> Circulation	
	
Conduits -> Manchons	

P99	ZPSO 11
1ier étage -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P104	ZPSO 47
1ier étage -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P104	ZPSO 47
1ier étage -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P105	ZPSO 25
1ier étage -> Circulation	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P105	ZPSO 25
1ier étage -> Circulation	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P128	ZPSO 8
1ier étage -> Circulation	
	
Conduits -> Mastics	


P128	ZPSO 8
1ier étage -> Circulation	
	
Conduits -> Mastics	

P128	ZPSO 8
1ier étage -> Circulation	
	
Conduits -> Mastics	


P72	ZPSO 40
Toiture -> Toiture	
	
Eléments associés à la toiture -> Faitages	

P72	ZPSO 40
Toiture -> Toiture	
	
Eléments associés à la toiture -> Faitages	

7.3. Photos sondages

S3	ZPSO 57
Rez-de-chaussée bas -> Chambre 210	
	
Gaines et coffres horizontaux -> Panneaux vissés (Liste B)	


S10	ZPSO 61
Rez-de-chaussée bas -> Soins	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	


S11	ZPSO 62
Rez-de-chaussée bas -> Soins	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S14	ZPSO 63
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S34	ZPSO 63
Rez-de-chaussée bas -> Atelier	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S13	ZPSO 63
Rez-de-chaussée bas -> Réserve technique	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S29	ZPSO 54
Rez-de-chaussée bas -> Chaufferie	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S29	ZPSO 54
Rez-de-chaussée bas -> Chaufferie	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S30	ZPSO 54
Rez-de-chaussée bas -> Chaufferie	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S30	ZPSO 54
Rez-de-chaussée bas -> Chaufferie	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S18	ZPSO 64
Rez-de-chaussée bas -> Machinerie ascenseur 2	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S16	ZPSO 63
Rez-de-chaussée bas -> Réserve boissons	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S17	ZPSO 58
Rez-de-chaussée bas -> Réserve boissons	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	


S15	ZPSO 63
Rez-de-chaussée bas -> Ménage	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S12	ZPSO 58
Rez-de-chaussée bas -> Local déchets contaminés	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

S6	ZPSO 59
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Portes coupe-feu -> Joints (bandes) (Liste B)	


S7	ZPSO 59
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Portes coupe-feu -> Joints (bandes) (Liste B)	

S4	ZPSO 60
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


S5	ZPSO 60
Rez-de-chaussée bas -> Circulation	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


S31	ZPSO 54
Rez-de-chaussée bas -> Façades	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S31	ZPSO 54
Rez-de-chaussée bas -> Façades	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S33	ZPSO 54
Rez-de-chaussée bas -> Façades	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S33	ZPSO 54
Rez-de-chaussée bas -> Façades	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S20	ZPSO 66
Rez-de-chaussée bas -> Vide sanitaires	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

S19	ZPSO 65
Rez-de-chaussée bas -> Vide sanitaires	
	
Plafonds -> Panneaux vissés (Liste B)	

S37	ZPSO 52
Rez-de-chaussée haut	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Plaques (Liste B)	


S23	ZPSO 18
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

S22	ZPSO 57
Rez-de-chaussée haut -> Chambre 230	
	
Gaines et coffres horizontaux -> Panneaux vissés (Liste B)	


S24	ZPSO 63
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S26	ZPSO 59
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Portes coupe-feu -> Joints (bandes) (Liste B)	

S27	ZPSO 59
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Portes coupe-feu -> Joints (bandes) (Liste B)	


S28	ZPSO 58
Rez-de-chaussée haut -> Circulation	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	


S59	ZPSO 75
Rez-de-chaussée haut -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	


S35	ZPSO 67
Toiture -> Toiture	
	
Éléments associés à la toiture -> Rives	


S35	ZPSO 67
Toiture -> Toiture	
	
Éléments associés à la toiture -> Rives	


S36	ZPSO 67
Toiture -> Toiture	
	
Éléments associés à la toiture -> Rives	

Rez-de-chaussée bas		IA 3
3- Parois verticales intérieures		
Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Ensemble des portes coupe-feu Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

Rez-de-chaussée bas		IA 4
3- Parois verticales intérieures		
Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Ensemble des coffres de volet roulant Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

Rez-de-chaussée haut		IA 1
2- Parois verticales extérieures et façades		
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Ensemble des menuiseries extérieures Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

Rez-de-chaussée haut		IA 2
3- Parois verticales intérieures		
Investigations destructives sur gaine maçonnée requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Ensemble des coffrages. Attendre l'évacuation définitive des locaux. Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

Rez-de-chaussée haut -> Bureau médecin		OBS 1
03 - Parois verticales intérieures		
Plinthes		
		<p><u>Observation :</u></p> <p>Plinthe clouée, absence de colle</p>

7.6. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûre

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsplatz 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agos.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel / Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 / juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 92076 Paris La Défense - 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michel - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.7. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à
JEGOUIC Arnaud

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	12/04/2021	11/04/2028
Amiante avec mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	12/04/2021	11/04/2028

Date : 02/04/2021
 Numéro de certificat : 9643066
Laurent Croguennec, Président





 BUREAU
VERITAS

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



cofrac
 CERTIFICATION
DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
 Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

7.8. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE 17 RUE DE BREST 29290 ST RENAN	
Localisation Rez-de-chaussée bas	Date visite	Du 03/07/2024 au 07/07/2024
	Auteur	Arnaud JEGOUIIC
	N° dossier	22498488/S1/5
	Planche	1 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		





PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE 17 RUE DE BREST 29290 ST RENAN	
Localisation Rez-de-chaussée bas	Date visite	Du 03/07/2024 au 07/07/2024
	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	22498488/S1/5
	Planche	2 / 12
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif Sondage RTV / RDEM Inaccessibilité Observation		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE 17 RUE DE BREST 29290 ST RENAN	
Localisation	Date visite	Du 03/07/2024 au 07/07/2024
Rez-de-chaussée bas	Auteur	Arnaud JEGOUIIC
	N° dossier	22498488/S1/5
	Planche	3 / 12
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Autre,Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation


LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE 17 RUE DE BREST 29290 ST RENAN	
Localisation Rez-de-chaussée bas	Date visite	Du 03/07/2024 au 07/07/2024
	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	22498488/S1/5
	Planche	4 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Joints d'étanchéité — Conduits (Liste B)		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE 17 RUE DE BREST 29290 ST RENAN	
Localisation Rez-de-chaussée haut	Date visite	Du 03/07/2024 au 07/07/2024
	Auteur	Arnaud JEGOUIIC
	N° dossier	22498488/S1/5
	Planche	5 / 12
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE 17 RUE DE BREST 29290 ST RENAN	
Localisation	Date visite	Du 03/07/2024 au 07/07/2024
Rez-de-chaussée haut	Auteur	Arnaud JEGOUIIC
	N° dossier	22498488/S1/5
	Planche	6 / 12
	Indice	1

Vue utilisée :

Sondage
Inaccessibilité
RTV / RDEM
Observation

Matériaux et produits contenant de l'amiante :




LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif


- Prélèvement négatif

- Sondage

 Inaccessibilité


● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE 17 RUE DE BREST 29290 ST RENAN	
Localisation	Date visite	Du 03/07/2024 au 07/07/2024
Rez-de-chaussée haut	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	22498488/S1/5
	Planche	7 / 12
	Indice	1
<div><u>Vue utilisée :</u></div> <div>Prélèvement positif</div>		
<div><u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u></div>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE 17 RUE DE BREST 29290 ST RENAN	
Localisation Rez-de-chaussée haut	Date visite	Du 03/07/2024 au 07/07/2024
	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	22498488/S1/5
	Planche	8 / 12
Index		
1		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
— Plaquages (Liste B)		
— Plaquages (Liste B)		
- - - Enduits lissés, projetés ou talochés		
● Manchons		
■ Peintures		
..... Joints d'étanchéité		
■ Conduits (Liste B)		
● Plaquages de caniveau en fibres-ciment		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE 17 RUE DE BREST 29290 ST RENAN	
Localisation 1ier étage	Date visite	Du 03/07/2024 au 07/07/2024
	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	22498488/S1/5
	Planche	9 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		





PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE 17 RUE DE BREST 29290 ST RENAN	
Localisation 1ier étage	Date visite	Du 03/07/2024 au 07/07/2024
	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	22498488/S1/5
	Planche	10 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : <div><div></div>Peintures décoratives,Enduits lissés, projetés ou talochés</div> <div><div></div>Plaques (Liste B)</div> <div>Plaques (Liste B)</div> <div><div></div>Manchons</div> <div><div></div>Jointes d'étanchéité</div> <div><div></div>Dalles de sol (Liste B)</div> <div><div></div>Dalles de sol (Liste B)</div>		




LEGENDE	<div></div> Prélèvement positif	<div></div> Prélèvement négatif	<div></div> Sondage	<div></div> Inaccessibilité	<div></div> Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE 17 RUE DE BREST 29290 ST RENAN	
Localisation Toiture	Date visite	Du 03/07/2024 au 07/07/2024
	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	22498488/S1/5
	Planche	11 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE 17 RUE DE BREST 29290 ST RENAN	
Localisation Toiture	Date visite	Du 03/07/2024 au 07/07/2024
	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	22498488/S1/5
	Planche	12 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
<div>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</div> <div>--- Faitages</div>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.9. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Arnaud JEGOUIC

26 Rue de l'Eau Blanche

29200 BREST

Notre référence : AR-24-NS-043435-01

Numéro de dossier : 24W019874**Référence de dossier : 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W019874-001 - Référence *BV3KR7501 Réf. Prel : P1 Rez-de-chaussée bas - Chambre 203/Revêtements de sol - (Plastique/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-002 - Référence *BV3KR7502 Réf. Prel : P2 Rez-de-chaussée bas - Chambre 203/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-003 - Référence *BV3KR7503 Réf. Prel : P3 Rez-de-chaussée bas - Chambre 203/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-004 - Référence *BV3KR7504 Réf. Prel : P4 Rez-de-chaussée bas - Chambre 203/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-005 - Référence *BV3KR7505 Réf. Prel : P5 Rez-de-chaussée bas - Chambre 203/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-006 - Référence *BV3KR7506 Réf. Prel : P6 Rez-de-chaussée bas - Chambre 203/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-007 - Référence BV3KR7507 Réf. Prel : P7 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-008 - Référence BV3KR7508 Réf. Prel : P8 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Conduits - (Dur/Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-009 - Référence BV3KR7509 Réf. Prel : P9 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Revêtements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-010 - Référence BV3KR7510 Réf. Prel : P10 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-011 - Référence BV3KR7511 Réf. Prel : P11 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-012 - Référence BV3KR7512 Réf. Prel : P12 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-013 - Référence BV3KR7513 Réf. Prel : P13 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Granuleux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-014 - Référence BV3KR7514 Réf. Prel : P14 Rez-de-chaussée bas - Chambre 218/Revêtements de sol - (Plastique/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-015 - Référence BV3KR7515 Réf. Prel : P15 Rez-de-chaussée bas - Chambre 218/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-016 - Référence BV3KR7516 Réf. Prel : P16 Rez-de-chaussée bas - Chambre 218/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-017 - Référence *BV3KR7517 Réf. Prel : P17 Rez-de-chaussée bas - Chambre 218/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-018 - Référence *BV3KR7518 Réf. Prel : P18 Rez-de-chaussée bas - Chambre 218/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-019 - Référence *BV3KR7519 Réf. Prel : P19 Rez-de-chaussée bas - Chambre 218/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-020 - Référence *BV3KR7520 Réf. Prel : P20 Rez-de-chaussée bas - Vidoir/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-021 - Référence *BV3KR7521 Réf. Prel : P21 Rez-de-chaussée bas - Vidoir/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-022 - Référence *BV3KR7523 Réf. Prel : P22 Rez-de-chaussée bas - Vidoir/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-023 - Référence *BV3KR7524 Réf. Prel : P23 Rez-de-chaussée bas - Vidoir/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-024 - Référence *BV3KR7525 Réf. Prel : P24 Rez-de-chaussée bas - Vidoir/Conduits - (Plâtreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-025 - Référence *BV3KR7522 Réf. Prel : P25 Rez-de-chaussée bas - Vidoir/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-026 - Référence *BV3KR7526 Réf. Prel : P26 Rez-de-chaussée bas - Linge sale/Portes coupe-feu - (Blanc, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-027 - Référence BV3KR7527 Réf. Prel : P27 Rez-de-chaussée bas - Linge sale/Conduits - (Plâtreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-028 - Référence BV3KR7528 Réf. Prel : P28 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-029 - Référence BV3KR7529 Réf. Prel : P29 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-030 - Référence BV3KR7530 Réf. Prel : P30 Rez-de-chaussée bas - Atelier/Revêtements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-031 - Référence BV3KR7531 Réf. Prel : P31 Rez-de-chaussée bas - Atelier/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-032 - Référence BV3KR7532 Réf. Prel : P32 Rez-de-chaussée bas - Atelier/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-033 - Référence BV3KR7533 Réf. Prel : P33 Rez-de-chaussée bas - Atelier/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-034 - Référence BV3KR7534 Réf. Prel : P34 Rez-de-chaussée bas - Atelier/Plafonds - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-035 - Référence BV3KR7535 Réf. Prel : P35 Rez-de-chaussée bas - Atelier/Conduits - (Liant plâtre + carton/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-036 - Référence BV3KR7536 Réf. Prel : P36 Rez-de-chaussée bas - Atelier/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Compact/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-037 - Référence BV3KR7537 Réf. Prel : P37 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-038 - Référence BV3KR7538 Réf. Prel : P38 Rez-de-chaussée bas - Vestiaires femmes/Revêtements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-039 - Référence BV3KR7539 Réf. Prel : P39 Rez-de-chaussée bas - Vestiaires femmes/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-040 - Référence BV3KR7540 Réf. Prel : P40 Rez-de-chaussée bas - Vestiaires femmes/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-041 - Référence BV3KR7541 Réf. Prel : P41 Rez-de-chaussée bas - Vestiaires femmes/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-042 - Référence BV3KR7542 Réf. Prel : P42 Rez-de-chaussée bas - Escalier 2/Revêtements de sol - (Bleu), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-043 - Référence BV3KR7543 Réf. Prel : P43 Rez-de-chaussée bas - Escalier 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-044 - Référence BV3KR7544 Réf. Prel : P44 Rez-de-chaussée bas - Escalier 2/Plafonds - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-045 - Référence BV3KR7545 Réf. Prel : P45 Rez-de-chaussée bas - TGBT/Revêtements de sol - (Fibreux/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-046 - Référence BV3KR7546 Réf. Prel : P46 Rez-de-chaussée bas - TGBT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-047 - Référence BV3KR7547 Réf. Prel : P47 Rez-de-chaussée bas - Réserve boissons/Revêtements de sol - (Rouge), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-048 - Référence BV3KR7548 Réf. Prel : P48 Rez-de-chaussée bas - Réserve boissons/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-049 - Référence BV3KR7549 Réf. Prel : P49 Rez-de-chaussée bas - Réserve 2/Revêtements de sol - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-050 - Référence BV3KR7550 Réf. Prel : P50 Rez-de-chaussée bas - Machinerie ascenseur 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-051 - Référence BV3KR7551 Réf. Prel : P51 Rez-de-chaussée bas - Vide sanitaires/Conduits - (Bitumineux/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-052 - Référence BV3KR7552 Réf. Prel : P52 Rez-de-chaussée bas - Vestiaires femmes/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-053 - Référence BV3KR7553 Réf. Prel : P53 Rez-de-chaussée haut - Chambre 230/Revêtements de sol - (Plastique/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-054 - Référence BV3KR7554 Réf. Prel : P54 Rez-de-chaussée haut - Chambre 230/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-055 - Référence BV3KR7555 Réf. Prel : P55 Rez-de-chaussée haut - Chambre 230/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-056 - Référence BV3KR7556 Réf. Prel : P56 Rez-de-chaussée haut - Chambre 230/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-057 - Référence BV3KR7557 Réf. Prel : P57 Rez-de-chaussée haut - Chambre 230/Revêtements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-058 - Référence BV3KR7558 Réf. Prel : P58 Rez-de-chaussée haut - Chambre 230/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-059 - Référence BV3KR7559 Réf. Prel : P59 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Conduits - (Dur/Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-060 - Référence BV3KR7560 Réf. Prel : P60 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Revêtements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-061 - Référence BV3KR7561 Réf. Prel : P61 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-062 - Référence BV3KR7562 Réf. Prel : P62 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Conduits - (Toile/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-063 - Référence BV3KR7563 Réf. Prel : P63 Rez-de-chaussée haut - Bains 1/Revêtements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-064 - Référence BV3KR7564 Réf. Prel : P64 Rez-de-chaussée haut - Bains 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-065 - Référence BV3KR7565 Réf. Prel : P65 Rez-de-chaussée haut - Bains 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-066 - Référence BV3KR7566 Réf. Prel : P66 Rez-de-chaussée haut - Bains 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-067 - Référence BV3KR7567 Réf. Prel : P67 Rez-de-chaussée haut - Bains 1/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-068 - Référence BV3KR7568 Réf. Prel : P68 Rez-de-chaussée haut - Linge sale/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-069 - Référence BV3KR7569 Réf. Prel : P69 Rez-de-chaussée haut - Office/Revêtements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-070 - Référence BV3KR7570 Réf. Prel : P70 Rez-de-chaussée haut - Office/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-071 - Référence BV3KR7571 Réf. Prel : P71 Rez-de-chaussée haut - Office/Eviers métalliques - (Souple/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-072 - Référence BV3KR7572 Réf. Prel : P72 Toiture - Toiture/Eléments associés à la toiture - (Fibres-ciment/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-073 - Référence BV3KR7573 Réf. Prel : P73 Rez-de-chaussée haut - Soins 2/Revêtements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-074 - Référence BV3KR7574 Réf. Prel : P74 Rez-de-chaussée haut - Soins 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-075 - Référence BV3KR7575 Réf. Prel : P75 Rez-de-chaussée haut - Soins 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-076 - Référence BV3KR7576 Réf. Prel : P76 Rez-de-chaussée haut - Soins 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-077 - Référence BV3KR7577 Réf. Prel : P77 Rez-de-chaussée haut - Soins 2/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-078 - Référence BV3KR7578 Réf. Prel : P78 Rez-de-chaussée haut - Bureau médecin/Revêtements de sol - (Plastique/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-079 - Référence BV3KR7579 Réf. Prel : P79 Rez-de-chaussée haut - Détente/Equipements - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-080 - Référence BV3KR7580 Réf. Prel : P80 Rez-de-chaussée haut - Chambre 253/Revêtements de sol - (Plastique/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-081 - Référence BV3KR7581 Réf. Prel : P81 Rez-de-chaussée haut - Chambre 253/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-082 - Référence BV3KR7582 Réf. Prel : P82 Rez-de-chaussée haut - Chambre 253/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-083 - Référence BV3KR7583 Réf. Prel : P83 Rez-de-chaussée haut - Chambre 253/Revêtements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-084 - Référence BV3KR7584 Réf. Prel : P84 Rez-de-chaussée haut - Chambre 253/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-085 - Référence BV3KR7585 Réf. Prel : P85 Rez-de-chaussée haut - Chambre 253/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-086 - Référence BV3KR7586 Réf. Prel : P86 Rez-de-chaussée haut - Détente/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-087 - Référence BV3KR7587 Réf. Prel : P87 Rez-de-chaussée haut - Détente/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-088 - Référence BV3KR7588 Réf. Prel : P88 1ier étage - Chambre 280/Revêtements de sol - (Plastique/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-089 - Référence BV3KR7589 Réf. Prel : P89 1ier étage - Chambre 280/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-090 - Référence BV3KR7590 Réf. Prel : P90 1ier étage - Chambre 280/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-091 - Référence BV3KR7591 Réf. Prel : P91 1ier étage - Chambre 280/Revêtements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-092 - Référence BV3KR7592 Réf. Prel : P92 1ier étage - Chambre 280/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-093 - Référence BV3KR7593 Réf. Prel : P93 1ier étage - Chambre 280/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-094 - Référence BV3KR7594 Réf. Prel : P94 1ier étage - Bains/Revêtements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-095 - Référence BV3KR7595 Réf. Prel : P95 1ier étage - Bains/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-096 - Référence BV3KR7596 Réf. Prel : P96 1ier étage - Bains/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-097 - Référence BV3KR7597 Réf. Prel : P97 1ier étage - Bains/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-098 - Référence BV3KR7598 Réf. Prel : P98 1ier étage - Bains/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-099 - Référence BV3KR7599 Réf. Prel : P99 1ier étage - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-100 - Référence BV3KR7600 Réf. Prel : P100 1ier étage - Circulation/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-101 - Référence BV3KR7601 Réf. Prel : P101 1ier étage - Chambre 272/Revêtements de sol - (Plastique/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-102 - Référence BV3KR7602 Réf. Prel : P102 1ier étage - Chambre 272/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-103 - Référence BV3KR7603 Réf. Prel : P103 1ier étage - Chambre 272/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-104 - Référence BV3KR7604 Réf. Prel : P104 1ier étage - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-105 - Référence BV3KR7605 Réf. Prel : P105 1ier étage - Circulation/Conduits - (Liant plâtre + carton/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-106 - Référence BV3KR7606 Réf. Prel : P106 1ier étage - Circulation/Conduits - (Toile/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-107 - Référence *BV3KR7607 Réf. Prel : P107 1ier étage - Escalier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-108 - Référence *BV3KR7608 Réf. Prel : P108 Rez-de-chaussée bas - Poubelles/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-109 - Référence *BV3KR7609 Réf. Prel : P109 Rez-de-chaussée bas - Poubelles/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-110 - Référence *BV3KR7610 Réf. Prel : P110 Rez-de-chaussée bas - Poubelles/Plafonds - (Cotonneux, Duveteux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-111 - Référence *BV3KR7611 Réf. Prel : P112 Rez-de-chaussée haut - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-112 - Référence *BV3KR7612 Réf. Prel : P113 Rez-de-chaussée haut - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-113 - Référence *BV3KR7613 Réf. Prel : P114 Rez-de-chaussée haut - Façades/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Fibres-ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-114 - Référence *BV3KR7614 Réf. Prel : P115 Rez-de-chaussée haut - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Granuleux/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-115 - Référence *BV3KR7615 Réf. Prel : P116 Rez-de-chaussée haut - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple, Silicone/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-116 - Référence *BV3KR7616 Réf. Prel : P117 Rez-de-chaussée haut - Façades/Conduits*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-117 - Référence *BV3KR7617 Réf. Prel : P118 Rez-de-chaussée haut - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-118 - Référence *BV3KR7618 Réf. Prel : P119 Rez-de-chaussée haut - Façades/Aménagements extérieurs - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-119 - Référence *BV3KR7619 Réf. Prel : P120 Rez-de-chaussée haut - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple, Silicone/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-120 - Référence *BV3KR7620 Réf. Prel : P121 Rez-de-chaussée bas - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-121 - Référence *BV3KR7621 Réf. Prel : P122 Rez-de-chaussée bas - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Granuleux/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-122 - Référence *BV3KR7622 Réf. Prel : P123 Rez-de-chaussée bas - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-123 - Référence *BV3KR7623 Réf. Prel : P124 Rez-de-chaussée haut/Façades lourdes y compris poteaux - (Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-124 - Référence *BV3KR7624 Réf. Prel : P125 1ier étage - Escalier/Plafonds - (Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-125 - Référence *BV3KR7625 Réf. Prel : P126 1ier étage - Escalier/Revêtements de sol (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-126 - Référence *BV3KR7626 Réf. Prel : P127 1ier étage - Escalier/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-127 - Référence BV3KR7627 Réf. Prel : P128 1^{er} étage - Circulation/Conduits - (Dur/Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-128 - Référence BV3KR7628 Réf. Prel : P129 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Granuleux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-129 - Référence BV3KR7629 Réf. Prel : P130 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Equipements - (Fibreux/Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-130 - Référence BV3KR7630 Réf. Prel : P131 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-131 - Référence BV3KR7631 Réf. Prel : P132 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Façades lourdes y compris poteaux - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W019874-132 - Référence BV3KR7632 Réf. Prel : P133 Rez-de-chaussée bas - Vide sanitaires/Conduits - (Bitumineux/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS**
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01	Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17	Page1/40
Référence laboratoire N° : 24RB022471	Référence de suivi du dossier N° : 24W019874	
Reçu au laboratoire le : 18/07/2024	Date de réception : 16/07/2024	
Date d'analyse : 19/07/2024		
Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24W019874-001 - BV3KR7501 Réf. Prel : P1 Rez-de-chaussée bas - Chambre 203/Revêtements de sol - (Plastique/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24W019874-002 - BV3KR7502 Réf. Prel : P2 Rez-de-chaussée bas - Chambre 203/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24W019874-003 - BV3KR7503 Réf. Prel : P3 Rez-de-chaussée bas - Chambre 203/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page2/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	24W019874-004 - BV3KR7504 Réf. Prel : P4 Rez-de-chaussée bas - Chambre 203/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D4QH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
005	24W019874-005 - BV3KR7505 Réf. Prel : P5 Rez-de-chaussée bas - Chambre 203/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24W019874-006 - BV3KR7506 Réf. Prel : P6 Rez-de-chaussée bas - Chambre 203/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24W019874-007 - BV3KR7507 Réf. Prel : P7 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page3/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008 (1)	24W019874-008 - BV3KR7508 Réf. Prel : P8 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Conduits - (Dur/Marron)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) (foncé)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24W019874-009 - BV3KR7509 Réf. Prel : P9 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24W019874-010 - BV3KR7510 Réf. Prel : P10 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D4QH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
011	24W019874-011 - BV3KR7511 Réf. Prel : P11 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page4/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception :16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / D4QH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D4QH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
012 (2)	24W019874-012 - BV3KR7512 Réf. Prel : P12 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Plafonds - (Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	24W019874-013 - BV3KR7513 Réf. Prel : P13 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Granuleux/Gris)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
014	24W019874-014 - BV3KR7514 Réf. Prel : P14 Rez-de-chaussée bas - Chambre 218/Revêtements de sol - (Plastique/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page5/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	24W019874-015 - BV3KR7515 Réf. Prel : P15 Rez-de-chaussée bas - Chambre 218/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24W019874-016 - BV3KR7516 Réf. Prel : P16 Rez-de-chaussée bas - Chambre 218/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
017	24W019874-017 - BV3KR7517 Réf. Prel : P17 Rez-de-chaussée bas - Chambre 218/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page6/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	24W019874-018 - BV3KR7518 Réf. Prel : P18 Rez-de-chaussée bas - Chambre 218/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
019	24W019874-019 - BV3KR7519 Réf. Prel : P19 Rez-de-chaussée bas - Chambre 218/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24W019874-020 - BV3KR7520 Réf. Prel : P20 Rez-de-chaussée bas - Vidoir/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24W019874-021 - BV3KR7521 Réf. Prel : P21 Rez-de-chaussée bas - Vidoir/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page7/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	24W019874-022 - BV3KR7523 Réf. Prel : P22 Rez-de-chaussée bas - Vidoir/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
023	24W019874-023 - BV3KR7524 Réf. Prel : P23 Rez-de-chaussée bas - Vidoir/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page8/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception :16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	24W019874-024 - BV3KR7525 Réf. Prel : P24 Rez-de-chaussée bas - Vidoir/Conduits - (Plâtreux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24W019874-025 - BV3KR7522 Réf. Prel : P25 Rez-de-chaussée bas - Vidoir/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24W019874-026 - BV3KR7526 Réf. Prel : P26 Rez-de-chaussée bas - Linge sale/Portes coupe-feu - (Blanc, Noir)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (polymérisé) (noir) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau souple (polymérisé) (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	24W019874-027 - BV3KR7527 Réf. Prel : P27 Rez-de-chaussée bas - Linge sale/Conduits - (Plâtreux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page9/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	24W019874-028 - BV3KR7528 Réf. Prel : P28 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	24W019874-029 - BV3KR7529 Réf. Prel : P29 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux/Blanc)	Matériau (pulvérulent) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (blanc)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
030	24W019874-030 - BV3KR7530 Réf. Prel : P30 Rez-de-chaussée bas - Atelier/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24W019874-031 - BV3KR7531 Réf. Prel : P31 Rez-de-chaussée bas - Atelier/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 10/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24W019874-032 - BV3KR7532 Réf. Prel : P32 Rez-de-chaussée bas - Atelier/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (gris) en traces	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (gris)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24W019874-033 - BV3KR7533 Réf. Prel : P33 Rez-de-chaussée bas - Atelier/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Beige					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 11/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (gris)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
034	24W019874-034 - BV3KR7534 Réf. Prel : P34 Rez-de-chaussée bas - Atelier/Plafonds - (Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	24W019874-035 - BV3KR7535 Réf. Prel : P35 Rez-de-chaussée bas - Atelier/Conduits - (Liant plâtre + carton/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (vert)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 12/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	24W019874-036 - BV3KR7536 Réf. Prel : P36 Rez-de-chaussée bas - Atelier/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Compact/Beige)	Matériau dur (blanc)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24W019874-037 - BV3KR7537 Réf. Prel : P37 Rez-de-chaussée bas - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24W019874-038 - BV3KR7538 Réf. Prel : P38 Rez-de-chaussée bas - Vestiaires femmes/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24W019874-039 - BV3KR7539 Réf. Prel : P39 Rez-de-chaussée bas - Vestiaires femmes/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page13/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception :16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	24W019874-040 - BV3KR7540 Réf. Prel : P40 Rez-de-chaussée bas - Vestiaires femmes/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
041	24W019874-041 - BV3KR7541 Réf. Prel : P41 Rez-de-chaussée bas - Vestiaires femmes/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042 (1)	24W019874-042 - BV3KR7542 Réf. Prel : P42 Rez-de-chaussée bas - Escalier 2/Revêtements de sol - (Bleu)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 14/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043 (1)	24W019874-043 - BV3KR7543 Réf. Prel : P43 Rez-de-chaussée bas - Escalier 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	24W019874-044 - BV3KR7544 Réf. Prel : P44 Rez-de-chaussée bas - Escalier 2/Plafonds - (Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045 (1)	24W019874-045 - BV3KR7545 Réf. Prel : P45 Rez-de-chaussée bas - TGBT/Revêtements de sol - (Fibreux/)	Matériau semi-dur (fibreux) (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	24W019874-046 - BV3KR7546 Réf. Prel : P46 Rez-de-chaussée bas - TGBT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24W019874-047 - BV3KR7547 Réf. Prel : P47 Rez-de-chaussée bas - Réserve boissons/Revêtements de sol - (Rouge)	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01 Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17 Page15/40
Référence laboratoire N° : 24RB022471 Référence de suivi du dossier N° : 24W019874
Reçu au laboratoire le : 18/07/2024 Date de réception :16/07/2024
Date d'analyse : 19/07/2024
Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	24W019874-048 - BV3KR7548 Réf. Prel : P48 Rez-de-chaussée bas - Réserve boissons/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	24W019874-049 - BV3KR7549 Réf. Prel : P49 Rez-de-chaussée bas - Réserve 2/Revêtements de sol - (Beige)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24W019874-050 - BV3KR7550 Réf. Prel : P50 Rez-de-chaussée bas - Machinerie ascenseur 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	24W019874-051 - BV3KR7551 Réf. Prel : P51 Rez-de-chaussée bas - Vide sanitaires/Conduits - (Bitumineux/)	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (vert) ; matériau pulvérulent (gris)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	24W019874-052 - BV3KR7552 Réf. Prel : P52 Rez-de-chaussée bas - Vestiaires femmes/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01 Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17 Page16/40
Référence laboratoire N° : 24RB022471 Référence de suivi du dossier N° : 24W019874
Reçu au laboratoire le : 18/07/2024 Date de réception :16/07/2024
Date d'analyse : 19/07/2024
Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
053	24W019874-053 - BV3KR7553 Réf. Prel : P53 Rez-de-chaussée haut - Chambre 230/Revêtements de sol - (Plastique/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054 (1)	24W019874-054 - BV3KR7554 Réf. Prel : P54 Rez-de-chaussée haut - Chambre 230/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	24W019874-055 - BV3KR7555 Réf. Prel : P55 Rez-de-chaussée haut - Chambre 230/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 17/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
056	24W019874-056 - BV3KR7556 Réf. Prel : P56 Rez-de-chaussée haut - Chambre 230/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
057	24W019874-057 - BV3KR7557 Réf. Prel : P57 Rez-de-chaussée haut - Chambre 230/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 18/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	24W019874-058 - BV3KR7558 Réf. Prel : P58 Rez-de-chaussée haut - Chambre 230/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	24W019874-059 - BV3KR7559 Réf. Prel : P59 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Conduits - (Dur/Marron)	Matériau dur (gris) (foncé)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	24W019874-060 - BV3KR7560 Réf. Prel : P60 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	24W019874-061 - BV3KR7561 Réf. Prel : P61 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062 (1)	24W019874-062 - BV3KR7562 Réf. Prel : P62 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Conduits - (Toile/Noir)	Matériau dur (granulaire) (gris) en traces ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 19/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	24W019874-063 - BV3KR7563 Réf. Prel : P63 Rez-de-chaussée haut - Bains 1/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau (pulvérulent) (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	24W019874-064 - BV3KR7564 Réf. Prel : P64 Rez-de-chaussée haut - Bains 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	24W019874-065 - BV3KR7565 Réf. Prel : P65 Rez-de-chaussée haut - Bains 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	24W019874-066 - BV3KR7566 Réf. Prel : P66 Rez-de-chaussée haut - Bains 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	24W019874-067 - BV3KR7567 Réf. Prel : P67 Rez-de-chaussée haut - Bains 1/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 20/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068	24W019874-068 - BV3KR7568 Réf. Prel : P68 Rez-de-chaussée haut - Linge sale/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
069	24W019874-069 - BV3KR7569 Réf. Prel : P69 Rez-de-chaussée haut - Office/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	24W019874-070 - BV3KR7570 Réf. Prel : P70 Rez-de-chaussée haut - Office/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24W019874-071 - BV3KR7571 Réf. Prel : P71 Rez-de-chaussée haut - Office/Eviers métalliques - (Souple/Noir)	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (collant) (noir)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01 Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17 Page 21/40
Référence laboratoire N° : 24RB022471 Référence de suivi du dossier N° : 24W019874
Reçu au laboratoire le : 18/07/2024 Date de réception : 16/07/2024
Date d'analyse : 19/07/2024
Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072 (3) (4)	24W019874-072 - BV3KR7572 Réf. Prel : P72 Toiture - Toiture/Eléments associés à la toiture - (Fibres-ciment/)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
073	24W019874-073 - BV3KR7573 Réf. Prel : P73 Rez-de-chaussée haut - Soins 2/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	24W019874-074 - BV3KR7574 Réf. Prel : P74 Rez-de-chaussée haut - Soins 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
075	24W019874-075 - BV3KR7575 Réf. Prel : P75 Rez-de-chaussée haut - Soins 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau de type colle (transparent) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 22/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076	24W019874-076 - BV3KR7576 Réf. Prel : P76 Rez-de-chaussée haut - Soins 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc	Matériau de type peinture (orange) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
077	24W019874-077 - BV3KR7577 Réf. Prel : P77 Rez-de-chaussée haut - Soins 2/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	24W019874-078 - BV3KR7578 Réf. Prel : P78 Rez-de-chaussée haut - Bureau médecin/Revêtements de sol - (Plastique/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 23/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	24W019874-079 - BV3KR7579 Réf. Prel : P79 Rez-de-chaussée haut - Détente/Equipements - (Bitumineux/Noir)	Matériau (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
080	24W019874-080 - BV3KR7580 Réf. Prel : P80 Rez-de-chaussée haut - Chambre 253/Revêtements de sol - (Plastique/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081 (1)	24W019874-081 - BV3KR7581 Réf. Prel : P81 Rez-de-chaussée haut - Chambre 253/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01 Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17 Page 24/40
Référence laboratoire N° : 24RB022471 Référence de suivi du dossier N° : 24W019874
Reçu au laboratoire le : 18/07/2024 Date de réception : 16/07/2024
Date d'analyse : 19/07/2024
Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
082 (1)	24W019874-082 - BV3KR7582 Réf. Prel : P82 Rez-de-chaussée haut - Chambre 253/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	24W019874-083 - BV3KR7583 Réf. Prel : P83 Rez-de-chaussée haut - Chambre 253/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 25/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
084	24W019874-084 - BV3KR7584 Réf. Prel : P84 Rez-de-chaussée haut - Chambre 253/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
085	24W019874-085 - BV3KR7585 Réf. Prel : P85 Rez-de-chaussée haut - Chambre 253/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	24W019874-086 - BV3KR7586 Réf. Prel : P86 Rez-de-chaussée haut - Détente/Cloison (légères et préfabriquées) - (Jaune)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 26/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087	24W019874-087 - BV3KR7587 Réf. Prel : P87 Rez-de-chaussée haut - Détente/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
088	24W019874-088 - BV3KR7588 Réf. Prel : P88 1ier étage - Chambre 280/Revêtements de sol - (Plastique/Beige)	Matériau souple de type dalle de sol (beige)(i)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 27/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
089	24W019874-089 - BV3KR7589 Réf. Prel : P89 1ier étage - Chambre 280/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (orange) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
090	24W019874-090 - BV3KR7590 Réf. Prel : P90 1ier étage - Chambre 280/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01 Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17 Page28/40
Référence laboratoire N° : 24RB022471 Référence de suivi du dossier N° : 24W019874
Reçu au laboratoire le : 18/07/2024 Date de réception :16/07/2024
Date d'analyse : 19/07/2024
Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
091	24W019874-091 - BV3KR7591 Réf. Prel : P91 1ier étage - Chambre 280/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	24W019874-092 - BV3KR7592 Réf. Prel : P92 1ier étage - Chambre 280/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	24W019874-093 - BV3KR7593 Réf. Prel : P93 1ier étage - Chambre 280/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	24W019874-094 - BV3KR7594 Réf. Prel : P94 1ier étage - Bains/Revêtements de sol - (Gris)					

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 29/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	24W019874-095 - BV3KR7595 Réf. Prel : P95 1er étage - Bains/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
096	24W019874-096 - BV3KR7596 Réf. Prel : P96 1er étage - Bains/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 30/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097 (1)	24W019874-097 - BV3KR7597 Réf. Prel : P97 1ier étage - Bains/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
098	24W019874-098 - BV3KR7598 Réf. Prel : P98 1ier étage - Bains/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 31/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
099 (1)	24W019874-099 - BV3KR7599 Réf. Prel : P99 1ier étage - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
100 (1)	24W019874-100 - BV3KR7600 Réf. Prel : P100 1ier étage - Circulation/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
101	24W019874-101 - BV3KR7601 Réf. Prel : P101 1ier étage - Chambre 272/Revêtements de sol - (Plastique/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 32/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
102 (1)	24W019874-102 - BV3KR7602 Réf. Prel : P102 1ier étage - Chambre 272/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
103	24W019874-103 - BV3KR7603 Réf. Prel : P103 1ier étage - Chambre 272/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 33/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
104	24W019874-104 - BV3KR7604 Réf. Prel : P104 1ier étage - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (fibreuse) (beige)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105 (1)	24W019874-105 - BV3KR7605 Réf. Prel : P105 1ier étage - Circulation/Conduits - (Liant plâtre + carton/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau fibreux de type isolant (vert) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
106 (1) (5)	24W019874-106 - BV3KR7606 Réf. Prel : P106 1ier étage - Circulation/Conduits - (Toile/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
107 (1)	24W019874-107 - BV3KR7607 Réf. Prel : P107 1ier étage - Escalier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108	24W019874-108 - BV3KR7608 Réf. Prel : P108 Rez-de-chaussée bas - Poubelles/Revêtement de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 34/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
109	24W019874-109 - BV3KR7609 Réf. Prel : P109 Rez-de-chaussée bas - Poubelles/Revêtement de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110	24W019874-110 - BV3KR7610 Réf. Prel : P110 Rez-de-chaussée bas - Poubelles/Plafonds - (Cotonneux, Duveteux/Gris)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111	24W019874-111 - BV3KR7611 Réf. Prel : P112 Rez-de-chaussée haut - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112 ⁽¹⁾	24W019874-112 - BV3KR7612 Réf. Prel : P113 Rez-de-chaussée haut - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01 Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17 Page35/40
Référence laboratoire N° : 24RB022471 Référence de suivi du dossier N° : 24W019874
Reçu au laboratoire le : 18/07/2024 Date de réception :16/07/2024
Date d'analyse : 19/07/2024
Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
113 (3)	24W019874-113 - BV3KR7613 Réf. Prel : P114 Rez-de-chaussée haut - Façades/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Fibres-ciment/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
114 (2)	24W019874-114 - BV3KR7614 Réf. Prel : P115 Rez-de-chaussée haut - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Granuleux/Beige)	Matériau dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
115	24W019874-115 - BV3KR7615 Réf. Prel : P116 Rez-de-chaussée haut - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple, Silicone/)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (transparent) ; matériau de type colle (jaune)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	24W019874-116 - BV3KR7616 Réf. Prel : P117 Rez-de-chaussée haut - Façades/Conduits	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 36/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
117	24W019874-117 - BV3KR7617 Réf. Prel : P118 Rez-de-chaussée haut - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Beige)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
118	24W019874-118 - BV3KR7618 Réf. Prel : P119 Rez-de-chaussée haut - Façades/Aménagements extérieurs - (Fibreux/Gris)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
119	24W019874-119 - BV3KR7619 Réf. Prel : P120 Rez-de-chaussée haut - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple, Silicone/)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (transparent)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	24W019874-120 - BV3KR7620 Réf. Prel : P121 Rez-de-chaussée bas - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Beige)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 37/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
121 (2)	24W019874-121 - BV3KR7621 Réf. Prel : P122 Rez-de-chaussée bas - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Granuleux/Beige)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122 (2)	24W019874-122 - BV3KR7622 Réf. Prel : P123 Rez-de-chaussée bas - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc)	Matériau souple (blanc)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
123	24W019874-123 - BV3KR7623 Réf. Prel : P124 Rez-de-chaussée haut/Façades lourdes y compris poteaux - (Beige)	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124 (6)	24W019874-124 - BV3KR7624 Réf. Prel : P125 1ier étage - Escalier/Plafonds - (Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MOLP / FR9N	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
125	24W019874-125 - BV3KR7625 Réf. Prel : P126 1ier étage - Escalier/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (marron)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 38/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
126	24W019874-126 - BV3KR7626 Réf. Prel : P127 1ier étage - Escalier/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
127	24W019874-127 - BV3KR7627 Réf. Prel : P128 1ier étage - Circulation/Conduits - (Dur/Marron)	Matériau semi-dur (marron)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
128	24W019874-128 - BV3KR7628 Réf. Prel : P129 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Granuleux/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) + (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
129	24W019874-129 - BV3KR7629 Réf. Prel : P130 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Equipements - (Fibreux/Marron)	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
130	24W019874-130 - BV3KR7630 Réf. Prel : P131 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux/Blanc)	Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Page 39/40

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client: 24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
131	24W019874-131 - BV3KR7631 Réf. Prel : P132 Rez-de-chaussée haut - Circulation/Façades lourdes y compris poteaux - (Beige)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
132	24W019874-132 - BV3KR7632 Réf. Prel : P133 Rez-de-chaussée bas - Vide sanitaires/Conduits - (Bitumineux/)	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / FR9N	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.
- (5) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (6) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur (fibreux) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-026264-01

Référence laboratoire N° : 24RB022471

Reçu au laboratoire le : 18/07/2024

Date d'analyse : 19/07/2024

Référence dossier Client:24W019874 - 1510797476/22498488/S1/5/4_22498488/1/6

Date d'émission de rapport : 23/07/2024 20:17

Référence de suivi du dossier N° : 24W019874

Date de réception : 16/07/2024

Page 40/40

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Andreea Cojocaru
Team leader CRO007



7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tel : 0230821209
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6090

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-4910 EN DATE DU 07/11/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - BREST 26 Rue de l'Eau Blanche 29200 Brest	Réf. Commande ITGA : IT3824-4910 Réf. Commande Client : 1510797476/22498488/S1/5/5_22498488/1/6
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/11/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 22498488	Réf échantillon ITGA : IT382411-512		
Réf échantillon client : BV3KU0979 - [Revêtements de sol] - [rel : P134 Rez-de-chaussée haut - Chambre 247 Revêtements de sol]	Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose		
Peinture en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 07/11/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 07/11/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (5)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-4910 EN DATE DU 07/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 22498488 Réf échantillon ITGA : IT382411-513			
Réf échantillon client : BV3KU0980 - [Revêtements de sol] - [rel : P135 Rez-de-chaussée haut - Chambre 256 Revêtements de sol] Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Raqréage gris / Ragréage rose			
▀ Revêtement souple gris	META (A) le 07/11/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
▀ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 07/11/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (5)
▀ Ragréage rose	META (A) le 07/11/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
Réf dossier client : 22498488 Réf échantillon ITGA : IT382411-514			
Réf échantillon client : BV3KU0981 - [Revêtements de sol] - [rel : P136 Rez-de-chaussée haut - Chambre 242 Revêtements de sol] Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Raqréage rose / Ragréage gris en faible quantité / Matériau blanc en faible quantité			
▀ Revêtement souple gris	META (A) le 07/11/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
▀ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Ragréage gris en faible quantité non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 07/11/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (5)
Réf dossier client : 22498488 Réf échantillon ITGA : IT382411-515			
Réf échantillon client : BV3KU0982 - [Plafonds] - [rel : P137 Rez-de-chaussée haut - Séjour Plafonds] Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac			
▀ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 07/11/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3824-4910 EN DATE DU 07/11/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 22498488		Réf échantillon ITGA : IT382411-516	
Réf échantillon client : BV3KU0983 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P138 Rez-de-chaussée haut - Façades Menuiseries extérieures]		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en faible quantité (1) / Matériau souple gris / Matériau souple noir
▀ Matériau plâtreux blanc en faible quantité	META (A) le 07/11/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO
▀ Matériau souple gris	META (B) le 07/11/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
▀ Matériau souple noir	META (B) le 07/11/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO

(1) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Eline GARNIER Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-1031 EN DATE DU 27/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - BREST 26 Rue de l'Eau Blanche 29200 Brest	Réf. Commande ITGA : IT3825-1031 Réf. Commande Client : 15100797476/22498488/s1/5/5_22498488/1/6
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 15100797476/22498488/S1/5/5_22498488/1/6	Réf échantillon ITGA : IT382503-3843		
Réf échantillon client : P139 (BV3KU1002) - Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - Rez de chaussée haut --> Circulation	Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène / Papier en faible quantité		
Enduit beige en vrac hétérogène + Papier en faible quantité non séparable	META (A) le 27/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (2)
Réf dossier client : 15100797476/22498488/S1/5/5_22498488/1/6	Réf échantillon ITGA : IT382503-3844		
Réf échantillon client : P140 (BV3KU1003) - Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - Rez de chaussée haut --> Circulation	Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène		
Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 27/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (2)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-1031 EN DATE DU 27/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 15100797476/22498488/S1/5/5_22498488/1/6	Réf échantillon ITGA : IT382503-3845		
Réf échantillon client : P141 (BV3KU1004) - Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - Rez de chaussée haut --> Circulation	Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène		
▀ Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 27/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (2)
Réf dossier client : 15100797476/22498488/S1/5/5_22498488/1/6	Réf échantillon ITGA : IT382503-3846		
Réf échantillon client : P142 (BV3KU1005) - Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - Rez de chaussée haut --> Circulation	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris hétérogène / Papier en faible quantité		
▀ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable + Papier en faible quantité non séparable	META (A) le 27/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (2)
Réf dossier client : 15100797476/22498488/S1/5/5_22498488/1/6	Réf échantillon ITGA : IT382503-3847		
Réf échantillon client : P143 (BV3KU1006) - Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - Rez de chaussée haut --> Circulation	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau gris hétérogène		
▀ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 27/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (3)
Réf dossier client : 15100797476/22498488/S1/5/5_22498488/1/6	Réf échantillon ITGA : IT382503-3848		
Réf échantillon client : P144 (BV3KU1007) - Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - Rez de chaussée haut --> Circulation	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris hétérogène		
▀ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 27/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LAO (2)
Réf dossier client : 15100797476/22498488/S1/5/5_22498488/1/6	Réf échantillon ITGA : IT382503-3849		
Réf échantillon client : P145 (BV3KU1008) - Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - Rez de chaussée bas --> Circulation	Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac hétérogène		
▀ Peinture non séparable + Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 27/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EOC (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-1031 EN DATE DU 27/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 15100797476/22498488/S1/5/5_22498488/1/6	Réf échantillon ITGA : IT382503-3850		
Réf échantillon client : P146 (BV3KU1009) - Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - Rez de chaussée bas --> Circulation	Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène		
▪ Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 27/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LAO (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.


Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

~~l'attribution~~ aménagement int
gration avec le projet.

Reçage Diag.
ANIMATE



I f^{ll}
 ii
 f^{ll}
 iii
 m
 u
 ..
 m
 xk
 C:
 (h
 o)
 m
 z
 t
 o
 a
 'A'
 i.
 o
 (ii :o O
 2 2
 mcm
 f; i .: I:
 zoo
 N c g!
 :g g i!
 im
 3 : u
 r-
 m
 o
 i m
 8 i m
 !?
 o