

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES FONTAINES A EAU

IMMEUBLE FLANDRE
17 – 19 avenue de Flandre
75019 PARIS

AILES	ETAGES	PIECES	QUANTITES	VIDANGES
Tanger	9 ^{ème}	9019	1	Sans évacuation Gobelet cartons
Tanger	7 ^{ème}	7014	1	Avec évacuation
Tanger	5 ^{ème}	5010	1	Avec évacuation
Tanger	3 ^{ème}	3010	1	Avec évacuation
Sud	2 ^{ème}	2105	1	Sans évacuation Gobelet cartons
Sud	2 ^{ème}	2109	1	Sans évacuation Gobelet cartons
Flandre	2 ^{ème}	2316	1	Sans évacuation Gobelet cartons
Tanger	1er	1012	1	Avec évacuation
Flandre	1er	Mezzanine Hall	1	Avec évacuation
Flandre	Rez-de-chaussée	25 Flandre	1	Avec évacuation Gobelet cartons
Sud	Soubassement	Escavie	1	Avec évacuation Gobelet cartons
Tanger	SB	Salle d'exposition Escavie	1	Sans évacuation Gobelet cartons
Flandre	RESTAURATION	Réfectoire	2	Sans évacuation
Tanger	1SS	ATELIER	1	Avec évacuation

IMMEUBLE ARGONNE
17 – 19 place de l'Argonne
75019 PARIS

BATIMENTS	ETAGES	PIECES	QUANTITES	VIDANGES
A	10 ^{ème}	1035	1	Sans évacuation
A	9 ^{ème}	9045	1	Sans évacuation
A	8 ^{ème}	8031	1	Sans évacuation
C	RDC	R 200.2	1	Sans évacuation
B	5 ^{ème}	Local photocopieur	1	Sans évacuation
B	4 ^{ème}	Local photocopieur	1	Sans évacuation
B	3 ^{ème}	Local photocopieur	1	Sans évacuation
B	2 ^{ème}	Local photocopieur	1	Sans évacuation
B	1 ^{er}	Local photocopieur	1	Sans évacuation
B	RDC	Hall – Côté Logistique	1	Sans évacuation
C	Entresol	Espace Détente ESS	1	Avec évacuation
C	Entresol	Hall derrière Accueil ESS	1	Avec évacuation
C	RDC	Hall du bâtiment C	1	Sans évacuation

ANTENNES DE PREVENTION

ANTENNES	ADRESSES	QUANTITES	VIDANGES
77	104 allée des Amaryllis 77196 DAMMARIE LES LYS	1	Sans évacuation
91	507 place des Champs Elysées 91026 EVRY	1	Sans évacuation
92	105 rue des Trois Fontanots 92022 NANTERRE	1	Sans évacuation
94	Cours Louis Lumière 94300 VINCENNES	1	Avec ou sans évacuation (A confirmer)
95	9 chaussée Jules César 95523 CERGY PONTOISE	1	Sans évacuation