



Qtité à fab.	Visa fab.	Date

Tôle 20/10 DD11 2500x1250				-		21LCM000127	
MATIERE		TRAITEMENT		FINITION		CODE MAGASIN	
OBSERVATIONS GENERALES							
- ETAT DES FILETS DES INSERTS: Les filets des inserts ne doivent comporter aucune trace de protection autre que la leur - ETAT DE SURFACE: Aucune arrete agressive - TOLERANCE DE POSITION: 1mm/m sauf indication contraire -TOLERANCE DE FORME: 1mm/m sauf indication contraire							
B		16/05/2025		GRT		MODIF POUR COTE GAUCHE UNIQUEMENT	
Ind		Date		Dess.		Modification(s)	
<div><div>ECLPN</div><div>Etablissement Central Logistique de la Police Nationale Atelier Central Automobile 1 rue Faraday - 87022 Limoges Cedex 9 - BP 81600</div></div>							
		ISO 2768-m		Ech. : 1 : 1		Date : 23/01/2026	
Tel. : 05 55 10 50 41		Fax : 05 55 10 50 54					
S/E		RENFORT_BLI_PASSE_ROUE_ARR_G				Masse (estimation) =0,31kg	
						Surface = m²	
Ens.		ENS_INSERT_RENFORT_BLI_PASSE_ROUE_AV				Dessinateur : QUB	
						Vérificateur :	
Véh.		Bibliothèque Iveco VME VMG				Format : A2	
						Numéro de plan : 80STR001031	
						Ind B	
Ce dessin est la propriété du ministère de l'intérieur (ECLPN Limoges) et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.							