


Qtité à fab.	Visa fab.	Date

Tôle 20/10 DD11 2500x1250						21LCM000127			
MATIERE		TRAITEMENT		FINITION		CODE MAGASIN			
OBSERVATIONS GENERALES  - ETAT DES FILETS DES INSERTS: Les filets des inserts ne doivent comporter aucune trace de protection autre que la leur  - ETAT DE SURFACE: Aucune arrete agressive  - TOLERANCE DE POSITION: 1mm/m sauf indication contraire  -TOLERANCE DE FORME: 1mm/m sauf indication contraire									
				A		19/06/2024		QUB	
				Ind		Date		Dess.	
								Modification(s)	
<div>ECLPN</div>		Etablissement Central Logistique de la Police Nationale Atelier Central Automobile 1 rue Faraday - 87022 Limoges Cedex 9 - BP 81600							
		ISO 2768-m		Ech. : 4 : 5		Date : 23/01/2026			
				Tel. : 05 55 10 50 41		Fax : 05 55 10 50 54			
S/E		RENFORT_BLI_PASSE_ROUE				Masse (estimation) =0,75kg			
						Surface = m²			
Ens.		ENS_RENFORT_BLI_PASSE_ROUE				Dessinateur : QUB			
						Vérificateur :			
Véh.		Bibliothèque Iveco VME VMG				Format : A2			
						Numéro de plan : 80STR001041			
						Ind A			
Ce dessin est la propriété de l'intérieur (ECLPN Limoges) et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.									