


Qtité à fab.	Visa fab.	Date

Tôle 20/10 DD11 2500x1250				-		21LCM000127			
MATIERE		TRAITEMENT		FINITION		CODE MAGASIN			
OBSERVATIONS GENERALES									
- ETAT DES FILETS DES INSERTS: Les filets des inserts ne doivent comporter aucune trace de protection autre que la leur - ETAT DE SURFACE: Aucune arrete agressive - TOLERANCE DE POSITION: 1mm/m sauf indication contraire -TOLERANCE DE FORME: 1mm/m sauf indication contraire									
A		07/05/2024		QUB					
Ind		Date		Dess.		Modification(s)			
Etablissement Central Logistique de la Police Nationale Atelier Central Automobile 1 rue Faraday - 87022 Limoges Cedex 9 - BP 81600									
<div>ISO 2768-m</div> <div>Ech. : 1 : 1</div> <div>Date : 23/01/2026</div> <div>Tel. : 05 55 10 50 41</div> <div>Fax : 05 55 10 50 54</div>									
S/E		RENFORT_BLINDAGE_BAS_AV				Masse (estimation) =0,49kg			
						Surface = m²			
Ens.		-				Dessinateur : QUB		Vérificateur :	
Véh.		Daily 50C18 3520/H3 VME GN 2024				Format : A2		Numéro de plan : 80STR278011	Ind A
Ce dessin est la propriété du ministère de l'intérieur (ECLPN Limoges) et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.									