


Qtité à fab.	Visa fab.	Date

Tôle 20/10 DD11 2500x1250						21LCM000127					
MATIERE		TRAITEMENT		FINITION		CODE MAGASIN					
OBSERVATIONS GENERALES											
- ETAT DES FILETS DES INSERTS: Les filets des inserts ne doivent comporter aucune trace de protection autre que la leur - ETAT DE SURFACE: Aucune arrete agressive - TOLERANCE DE POSITION: 1mm/m sauf indication contraire - TOLERANCE DE FORME: 1mm/m sauf indication contraire											
								C	12/01/2026	EMG	
								B	12/05/2025	GRT	Modifications percages AJOUT LUCARNES AU DESSUS DES TROUS PROCHE DES PLIS
								A	05/03/2025	GRT	
Ind	Date	Dess.	Modification(s)								

<div>ECLPN</div>		Etablissement Central Logistique de la Police Nationale Atelier Central Automobile 1 rue Faraday - 87022 Limoges Cedex 9 - BP 81600			
------------------	--	---	--	--	--

		ISO 2768-m	Ech. : 4 : 25	Date : 23/01/2026	Tel. : 05 55 10 50 41	Fax : 05 55 10 50 54
S/E	TRAVERSE_FIX_MEU_HAB_G				Masse (estimation) =6,43kg	
					Surface = m²	
Ens.	-				Dessinateur : GRT	Vérificateur :
Véh.	Daily 50C18 3520/H3 VME GN 2024				Format : A2	Numéro de plan : 80STR278122
						Ind C

Ce dessin est la propriété du ministère de l'intérieur (ECLPN Limoges) et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.