Qtité à fab.	Visa fab.	Date











Tole 20/10 AW 5754 H111 2500x1250			21LAM000021
MATIERE	TRAITEMENT	FINITION	CODE MAGASIN

OBSERVATIONS GENERALES

- ETAT DES FILETS DES INSERTS: Les filets des inserts ne doivent comporter aucune trace de protection autre que la leur
- ETAT DE SURFACE: Aucune arrete agressive
- TOLERANCE DE POSITION: 1mm/m sauf indication contraire
-TOLERANCE DE FORME: 1mm/m sauf indication contraire

Ind	Date	Dess.	Modification(s)
C	05/11/2025	ROH	DEPLACEMENT DES PATTES CHANGEMENT Ø TROU
B	11/06/2025	GRT	
A	23/12/2024	ROH	

ECLPN

Etablissement Central Logistique de la Police Nationale
Atelier Central Automobile
1 rue Faraday - 87022 Limoges Cedex 9 - BP 81600

Tel. : 05 55 10 50 41 — Fax : 05 55 10 50 54

	ISO 2768-m	Ech. : 1 : 2	Date : 22/01/2026		
S/E	**SUPPORT TOLE HABILLAGE CAPUCINE**			Masse (estimation) =	
				Surface = m²	
Ens.	**ENS SUPPORT TOLE HABILLAGE CAPUCINE**			Dessinateur : JEL	Vérificateur :
Véh.	**Bibliothèque Iveco VME VMG**		Format : A2	Numéro de plan : 80HAB001014	Ind C

Ce dessin est la propriété du ministère de l'intérieur (ECLPN Limoges) et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.