


NOTA: Pose des renforts REP 8; 24 et 25 en premier



35	19	VS BNCr Mx215 ISO F380-2 - Acer-Zinc Freddi	33VZFA71226	BAFA	01HC260505
36	19	Rev1P1 T661 Aluminium 6x6x16	33RZF32728	BADEL	01HC10A045
28	1	ENS, INSERT RENFORT BLINDAGE HAUT CENTRAL G			8051927348D_A
29	1	ENS, INSERT RENFORT BLINDAGE HAUT CENTRAL G			8051927347D_B
28	1	ENS, INSERT RENFORT BLINDAGE HAUT V_G			8051927346D_B
27	1	ENS, INSERT RENFORT BLINDAGE VERTICAL G_AVG_ARR			8051927345D_B
26	1	ENS, INSERT RENFORT BLINDAGE VERTICAL D_AVG_ARR			8051927344D_B
25	1	ENS, INSERT RENFORT BLINDAGE BAS AV_G			8051927342D_A
24	1	ENS, INSERT RENFORT BLINDAGE BAS ARR_G			8051927341D_A
23	1	ENS, TRAVERGE, FIX MEU HUB AV_G			8051927339D_B
22	1	ENS, TRAVERGE, FIX MEU HUB AV_G			8051927338D_B
21	1	FIX, HUB FENETRE, BAS G EQUIPE			8051927339D_B
20	1	FIXATION, HABILLAGE, LATERALE D			8051927336D_B
20	1	FIX, HUB FENETRE, BAS D_PGS_2			8051927335D_B
19	1	FIX, HUB FENETRE, BAS G			8051927334D_B
18	1	FIX, HUB FENETRE, BAS G			8051927333D_B
17	1	FIX, DEMI, HUB FENETRE CENTRE D-G			8051927332D_B
17	1	FIXATION, DEMI, HUB LATERAL, D-G			8051927331D_B
16	1	ENS, TRAVERGE, SUPPORT HUB USB_G			8051927328D_B
15	1	TRAVERGE, SUPPORT HUB ARR			8051927328D_B
14	1	ENS, TRAVERGE, SUPPORT HUB USB_G			8051927327D_A
13	1	TRAVERGE, SUPPORT HUB ARR			8051927327D_A
12	4	FIXATION, HUB PORTE LATERAL_2			8051901112
11	1	FIXATION, HUB PORTE LATERAL_1			8051901111
10	1	FIXATION, LATERAL, RENFORT G			8051901109
9	1	ENS, INSERT, BOUT, PASSE, ROUE			8051901104
8	1	ENS, INSERT, BOUT, PASSE, ROUE			8051901103
8	1	ENS, INSERT, RENFORT, PASSE, ROUE, ARR_G			8051901102
3	1	INSERT, CARROSSERIE, LAT			8000197292D_A
5	1	SUPPORT HABILLAGE ARRIERE GAUCHE VPM G EQUIPE			0048427915D_A
4	1	SUPPORT HABILLAGE ARRIERE VPM G EQUIPE			0048427914D_A
3	1	SUPPORT HABILLAGE CENTRALE VPM G EQUIPE			0048427916D_A
2	1	SUPPORT HABILLAGE CENTRALE			0048427917D_A
2	1	SUPPORT HABILLAGE HUB LAT LATERALE			0048427918D_B
Rep	Nbre	Désignation	Code Magasin	Fournisseur	Réf Fournisseur
					NPLAN
					IN

FINITION DE L'ENSEMBLE					
TRAITEMENT DE L'ENSEMBLE					
OBSERVATIONS GENERALES					
- ETAT DES FIOLES DES INSERTS : les flacons des inserts ne doivent contenir aucune autre trace de protection autre que la leur					
- ETAT DE SURFACE : Aucune arête agressive					
- TOLERANCE DE POSITION : 1mm/sauf indication contraire					
- TOLERANCE DE FORME : 1mm/sauf indication contraire					
A	29/05/2024	QUB			
Ind	Date	Dess		Modification(s)	
<div> <div> <div>EC</div> <div>CLPN</div> </div> <div> Etablissement Central Logistique de la Police Nationale Atelier Central Automobile 1 rue Faraday - 87022 Limoges Cedex 9 - BP 81600 </div> </div>					
S/E	ISO 2768-m	Ech. : 3 : 20	Date : 27/05/2024	Tel. : 05 55 10 50 54	Fax : 05 55 10 50 54
ENS_STRUCTURE_RENFORT_BLINDAGE_LAT_G			Masse (estimation) : Surface : m²		
			Dessinateur : QUB	Vérificateur :	
Web	Daily 70C15 4100/H3 VMG GN 024			Format : A0	Numéro de doc : 80MC0279230
					Ind A
Ce dessin est la propriété du ministère de l'intérieur (ECLPN Limoges) et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.					