



Qtité à fab.	Visa fab.	Date

Tôle 20/10 DD11 2500x1250			21LCM000127					
MATIERE		TRAITEMENT	FINITION					
OBSERVATIONS GENERALES								
<div>- ETAT DES FILETS DES INSERTS: Les filets des inserts ne doivent comporter aucune trace de protection autre que la leur</div> <div>- ETAT DE SURFACE: Aucune arrete agressive</div> <div>- TOLERANCE DE POSITION: 1mm/m sauf indication contraire</div> <div>- TOLERANCE DE FORME: 1mm/m sauf indication contraire</div>								
					B	16/05/2025	GRT	MODIF POUR COTE DROIT UNIQUEMENT
					A	19/06/2024	QUB	
					Ind	Date	Dess.	Modification(s)

ECLPN

Etablissement Central Logistique de la Police Nationale
Atelier Central Automobile
1 rue Faraday - 87022 Limoges Cedex 9 - BP 81600

		ISO 2768-m	Ech. : 1 : 1	Date : 28/01/2026	Tel. : 05 55 10 50 41	Fax : 05 55 10 50 54
S/E	RENFORT_BLI_PASSE_ROUE_ARR_D				Masse (estimation) = 0,31kg	
Ens.	ENS_INSERT_RENFORT_BLI_PASSE_ROUE_ARR				Surface = m²	
					Dessinateur : QUB	Vérificateur :
Véh.	Bibliothèque Iveco VME VMG				Format : A2	Numéro de plan : 80STR001033
					Ind B	

Ce dessin est la propriété du ministère de l'intérieur (ECLPN Limoges) et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.