

Qtité à fab.	Visa fab.	Date


Tôle 20/10 DD11 2500x1250			21LCM000127	
MATIERE		TRAITEMENT	FINITION	
OBSERVATIONS GENERALES				
<div>- ETAT DES FILETS DES INSERTS: Les filets des inserts ne doivent comporter aucune trace de protection autre que la leur</div> <div>- ETAT DE SURFACE: Aucune arrete agressive</div> <div>- TOLERANCE DE POSITION: 1mm/m sauf indication contraire</div> <div>- TOLERANCE DE FORME: 1mm/m sauf indication contraire</div>				
A	19/06/2024	QUB		
Ind	Date	Dess.	Modification(s)	

ECLPN

Etablissement Central Logistique de la Police Nationale

Atelier Central Automobile

1 rue Faraday - 87022 Limoges Cedex 9 - BP 81600

		ISO 2768-m	Ech. : 4 : 5	Date : 29/01/2026	Tel. : 05 55 10 50 41	Fax : 05 55 10 50 54	
S/E	RENFORT_BLI_PASSE_ROUE				Masse (estimation) = 0,75kg		
					Surface = m²		
Ens.	ENS_RENFORT_BLI_PASSE_ROUE				Dessinateur : QUB	Vérificateur :	
Véh.	Bibliothèque Iveco VME VMG				Format : A2	Numéro de plan : 80STR001041	Ind A

Ce dessin est la propriété du ministère de l'intérieur (ECLPN Limoges) et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.