



Qtité à fab.	Visa fab.	Date

Tôle 20/10 DD11 2500x1250				21LCM000127					
MATIERE		TRAITEMENT		FINITION					
OBSERVATIONS GENERALES									
- ETAT DES FILETS DES INSERTS: Les filets des inserts ne doivent comporter aucune trace de protection autre que la leur - ETAT DE SURFACE: Aucune arrete agressive - TOLERANCE DE POSITION: 1mm/m sauf indication contraire - TOLERANCE DE FORME: 1mm/m sauf indication contraire									
						B	30/04/2025	JL BERGER	Diam de 6.5 Passe à 10.1 Modification découpe
						A	20/12/2024	QUB	
						Ind	Date	Dess.	Modification(s)
<div><div>ECLPN</div><div>Etablissement Central Logistique de la Police Nationale Atelier Central Automobile 1 rue Faraday - 87022 Limoges Cedex 9 - BP 81600</div></div>									
		ISO 2768-m	Ech. : 1 : 5	Date : 29/01/2026	Tel. : 05 55 10 50 41 Fax : 05 55 10 50 54				
S/E	TRAVERSE_FIX_ETAGERE_MEU_HAB_AV			Masse (estimation) = 4,49kg					
				Surface = m²					
Ens.				Dessinateur : QUB	Vérificateur :				
Véh.	Daily 70C15 4100/H3 VMG GN 2024			Format : A2	Numéro de plan : 80STR279111	Ind B			
Ce dessin est la propriété du ministère de l'intérieur (ECLPN Limoges) et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.									