

**Rapport de contrôle des installations
classées protection de l'environnement
Bâtiment
15 Quai Anatole France
75007 PARIS
Le 08/12/2021**



N°ANC 1

1.3 Présence du nombre d'heures d'exploitation par an

Code Obs: CG/030220/112120/0

Absence du nombre d'heure d'exploitation par an

Une pochette en accord avec BUREAU VERITAS sera mise en place (photo ci-dessous)

[illegible]

Caisse des Dépôts

Interne

Date et titre de votre présentation 2


N°ANC 2

2.1 Distance entre l'installation et des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables ou justificatif des caractéristiques de comportement au feu

Code Obs: CG/030220/112217/0

Non respect des distances entre l'installation et des installations mettant en œuvre des matières combustibles

Situé au niveau -3 dans le parking, il n'y a (hormis les véhicules) pas d'installations de matière combustible.
Le local est bien isolé



Caisse des Dépôts

Interne

N°ANC 3

2.6 Présence d'ouvertures en parties haute et basse ou d'un moyen équivalent

Code Obs: CG/030220/112732/0

L'installation doit être ventilée en permanence même en cas de l'arrêt de l'équipement: des ouvertures en parties hautes et basses ou tout autre moyen équivalent doivent être installées: Ouverture du volet du bas à 30% d'apport d'air neuf naturel pour ventilation du local.



Caisse des Dépôts

Interne

Date-et titre de votre présentation

4

N°ANC 4

2.9 Etanchéité des sols (par examen visuel: nature du sol et absence de fissures)

Code Obs: CG/030220/112756/0

Le sol n'est pas étanche dans le local de stockage de fioul domestique.

Etanchéité du sol en résine (photo ci-dessous)



Caisse des Dépôts

Interne

Date et titre de votre présentation 5

N°ANC 5

2.13 Accessibilité du dispositif de coupure

Code Obs: CG/030220/113418/0

Mauvais positionnement du dispositif de coupure. Celui-ci est situé à l'extérieur du local et non à l'extérieur du bâtiment

Validé par BUREAU VERITAS (voir photo)



Caisse des Dépôts

Interne

Date et titre de votre présentation 6

N°ANC 6

3.5 Présence de l'état (la nature et la quantité) des combustibles consommés

Code Obs: CG/030220/114612/0

Absence d'un registre mentionnant l'état des combustibles consommés (registre entrée/ sortie)

(voir photo ci-dessous)

Suivi entrée / sortie du fluide						
Equipement : Groupe électrogène SDMO de 1000KVA				Année de l'équipement : fabrication 1990		
Propriétaire : Caisse des dépôts et consignations				Date de début contrat CEGELEC : 2018		
Cuve N°1	Année	Cuve N°2	Année	Cuve Journalière	Année	Nbre D'heures D'utilisation
5000 litres	2018	5000 litres	2018	500 litres	2018	175 heures
4000 litres	2019	3500 litres	2019	500 litres	2019	360 heures
3500 litres	2020	2800 litres	2020	350 litres	2020	420 heures
3000 litres	2021	2450 litres	2021	350 litres	2021	460 heures

Caisse des Dépôts

Date et titre de votre présentation 7

Interne


N°ANC 7

3.5 Présence du plan général des stockages: absence de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation à l'intérieur des locaux abritant des appareils de combustion

Code Obs: CG/030220/114640/0

Absence du plan des stockages de combustible

(voir photo ci-dessous)



Caisse des Dépôts

Interne

Date et titre de votre présentation

8

N°ANC 8

3.6 Présence de chacune de ces consignes

Code Obs: CG/030220/114755/0

Consignes d'exploitation non présentées

(voir photo ci-dessous)

PLANNING DES ESSAIS GE – 2021

51 rue de Lille

07 rue de Lille

17 février 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

17 février 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

19 mai 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

19 mai 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

8 septembre 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

8 septembre 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

27 novembre 2021 (2 heures sur banc de charges)

27 novembre 2021 (2 heures sur banc de charges)

19 rue de Lille

24 février 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

26 mai 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

15 septembre 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

11 décembre 2021 (2 heures sur banc de charges)

Autant 1

Autant 2

17 février 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

24 février 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

19 mai 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

26 mai 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

8 septembre 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

15 septembre 2021 (10 minutes, charge du bâtiment)

27 novembre 2021 (2 heures sur banc de charges)

11 décembre 2021 (2 heures sur banc de charges)

1- Validation par client de l'essai

2- Validation des services impactés

3- Vérification de la cuve avant essai

4- Vérification du mode AUTO

5- Coupure au poste HT sur la cellule comptage client

6- Démarrage du GE au bout de 7 secondes

7- Vérification des paramètres (huile, ampères, volt, T° eau, T° huile)

8- Durée de l'essai 10 minutes

10- Retour au poste de livraison réarmement de la cellule comptage, retour de EDF

11 – Découplage du GE, phase de refroidissement

12- Arrêt du GE retour à la normale de l'installation

13- Vérification des locaux techniques production

Caisse des Dépôts

Date et titre de votre présentation 9

Interne

Date de l'édition : 01/08/2025 à 14h32
Utilisateur : Monsieur Xavier BRUN

Diffusion interdite sans autorisation préalable de Ampere.Ginisty

Page 9/16


N°ANC 9

3.8 Présence des procédures écrites citées au troisième paragraphe du présent article

Code Obs: CG/030220/114835/0

Procédures écrites non présentées

(voir photo ci-dessous)



- Au titre de la maintenance:
- 1- Un passage annuel sur la maintenance mécanique de l'équipement
 - 2- Un passage annuel sur la maintenance électrique de l'équipement

Caisse des Dépôts

Interne

Date et titre de votre présentation 10


N°ANC 10

3.8 Présence des procédures écrites des indications de fréquence et de nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation

Code Obs: CG/030220/114847/0

Procédures écrites non présentées

(voir photo ci-dessous)



4.1 Présence d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger

Absence d'indication des différentes zones de danger sur un plan général des ateliers et des stockages

Interne

Date et titre de votre présentation 12

N°ANC 12

4.1 Présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan

Code Obs: CG/030220/115111/0

Absence d’indication des différentes zones de danger sur un plan général des ateliers et des stockages

(voir photo)



Caisse des Dépôts

Interne


N°ANC 13

4.2 Présentation d'un justificatif de la vérification annuelle de ces matériels

Code Obs: CG/030220/115231/0

Absence d'un justificatif de contrôle annuel du poteau incendie présent à proximité du site

Les poteaux et bouches d'incendie sont vérifiés par les services de secours.



Caisse des Dépôts

Interne

Date et titre de votre présentation 14

N°ANC 14

4.5 Présence de chacune de ces consignes

Code Obs: CG/030220/115847/0

Absence de la consigne suivante: obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident



Caisse des Dépôts

Interne

Date et titre de votre présentation 15

