

EXPERTISES PARASITAIRES

DIAGNOSTICS AMIANTE

LOI CARREZ

DÉTECTION DE TERMITES

CONTRÔLES DES CHARPENTES

ÉTAT D'ACCESSIBILITÉ AU PLOMB

ÉTAT D'ACCESSIBILITÉ VIT & TONIS

COLLECTES DES CHAMBRILLES

DETECTION DE LIGNES

POI CYBRES

DYNOHOLICS VITVILLE

EXERCICES & VITVILLE

Constat de repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante n°37112

Parties visibles et accessibles sans TRAVAUX DESTRUCTIFS

A l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Réalisé en application des art. R.1334-24 du code de la santé publique

Annexe 13-9 du code de la santé publique - Conforme à l'Arrêté du 22 Août 2002

Conforme au décret modificatif du 03/05/2002

NORME NF X 46-020

Il ne peut être reproduit ou utilisé que dans son intégralité.

Mission : L'Opérateur est mandaté pour identifier les produits contenant de l'amiante dans le cadre du DTA défini par le Décret 2003-462 du 21 mai 2003, abrogeant le Décret 96-97, remplacé par les articles R 1334-14 à R 1334-29 et R 1336-2 à 1336-5 du Code de la Santé Publique et du Décret du 22 Août 2002.

Conforme au décret modificatif du 03/05/2002 obligeant tout vendeur de logement à produire un constat de présence ou d'absence d'amiante sur les parties communes (et privatives), ceci à partir du 1er septembre 2002.

Contenu

Définition d'un état mentionnant la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante

Documents fournis

Néant

Programme de repérage de l'amiante

Repérage selon l'annexe du décret 2003-462 du 21 mai 2003

Repérage selon l'annexe du décret du 02 janvier 2002 et autres matériaux et produits de l'arrêté du 22 Août 2002 dans son annexe 1 chapitre 3 (modalités de repérage)

« s'il a connaissance d'autres produits et matériaux réputés contenir de l'amiante, l'opérateur les repère également »

Désignation du bâtiment

Localisation du bâtiment

- Lieu-dit : ÉCOLE DES MINES - Bâtiment Principal
- Adresse : Campus JARLARD
: 81000 ALBI
- Réf. Cadastre : non communiquée
- N° de lot de copropriété : non communiqué
- Étage :
- Bâtiment :
- Escalier :

Nature et usage du bâtiment

Identification de l'immeuble selon les critères réglementaires

Immeuble d'activité socioculturel

Description du bâtiment

- Date du permis de construire :
- Travaux de réaménagement (année) : Aucune information
- Type : R+3

Désignation du demandeur

- Nom /Prénom : ÉCOLE DES MINES -Mme BOUDES Françoise
- Adresse : SERVICE ACHATS -CAMPUS JARLARD - 81013 ALBI CEDEX 09
- Qualité du demandeur : Propriétaire
- Propriétaire (si différent du demandeur) : ÉCOLE DES MINES -Mme BOUDES Françoise
SERVICE ACHATS -CAMPUS JARLARD
81013 ALBI CEDEX 09

Identification de l'opérateur de repérage

- Nom / Prénom : Patrick VASQUEZ
 - Adresse : 75 avenue Colonel Teyssier 81000 ALBI
 - N° d'identification (quand il existe) : 443 025 499 00015 APE 742C
 - Compagnie d'assurance
 N° de contrat : 111 567 192
 Date de validité du contrat : 30/06/2005
 - Attestation de compétence délivrée le : 30/11/2004
 par : CESI SAS

Personnes accompagnant l'opérateur lors du repérage

Services techniques de l'école

Description des bâtiments contrôlés

Étage	Local	Désignation	Matériaux	Remarques
BÂTIMENT PRINCIPAL				
REZ-DE-CHAUSSEE	1, 2	2 Trémies Ascenseur	<u>Sol</u> : chape ciment <u>Murs</u> : hourdis <u>Plafond</u> : hourdis	R.A.S - Moteur Hydraulique
	3	1 Local technique ascenseur	<u>Sol</u> : chape ciment <u>Murs</u> : hourdis <u>Plafond</u> : hourdis	R.A.S - pompe hydraulique
	4	1 Cellule A49 (3)	<u>Sol</u> : parquet bois <u>Murs</u> : plâtrés peints <u>Plafond</u> : plafond suspendu dalles fibres minérales	R.A.S
	5	1 Cellule A99 (4) WC	<u>Sol</u> : carrelage <u>Murs</u> : plâtrés peints et faïencés <u>Plafond</u> : plaque métal perforé	R.A.S
	6,7,8,9	Cellules A47 (6) -A 28 (7) -A32 (9) -A34(10)	<u>Sol</u> : parquet bois <u>Murs</u> : plâtrés peints <u>Plafond</u> : plafond suspendu dalles fibres minérales	R.A.S
	10 à 21	Cellules 11 à 22 (Imprimerie)	<u>Sol</u> : Peinture EPOXI de sol <u>Murs</u> : papiers peints et plâtrés peints <u>Plafond</u> : plafonds dalles fibres minérales	R.A.S
	22, 23, 24	Cellules 23 (jardin d'hiver) - 53 & 59	<u>Sol</u> : tomettes et graviers <u>Murs</u> : plâtrés peints <u>Plafond</u> : plâtrés peints	Conduit de climatisation en INOX
	25	Amphithéâtre	<u>Sol</u> : moquette <u>Murs</u> : plâtrés peints, tissus tendus et plaques de fer <u>Plafond</u> : caisson placoplâtre et bardage métallique	R.A.S
	26 à 33	Cellules A97-(24,25,26,27) + a 96(32,33,34,35)	<u>Sol</u> : carrelage <u>Murs</u> : plâtrés peints et faïencés <u>Plafond</u> : tôle perforé	R.A.S
	34	Cellule 28 (1 Couloir)	<u>Sol</u> : Peinture EPOXI sur chape ciment <u>Murs</u> : plâtrés peints <u>Plafond</u> : plâtre peint et puits de jour, dalles fibres minérales	R.A.S

35	Cellule 29 (Entrée des Artistes Amphithéâtre)	Sol : chape ciment peinte Murs : plâtrés peints Plafond : plafond suspendu dalles fibres minérales	R.A.S
36	Cellule A31 (37)	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : plafond suspendu dalles fibres minérales	R.A.S
37 à 40	Cellules A95(38) + a98 (52) A94 (56) + a93561+	Sol : carrelage Murs : plâtrés peints et faïencés Plafond : dalle métallique perforée	R.A.S
41 à 50	Cellules A33 & A35 (39 à 48)	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : plafonds suspendus dalles fibres minérales	R.A.S
51,52	Cellules A45 (50 & 51)	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : plafond suspendu dalles fibres minérales	R.A.S
53	Cellule Hall Amphitheatre (36)	Sol : carrelage Murs : plâtrés peints Plafond : plâtrés peints	R.A.S - Plaque métal boulonnée sous amphi
54	Trémie d'ascenseur T1-T2	Sol : chape ciment Murs : hourdis Plafond : hourdis	R.A.S
55	Cellule A 29(55)	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : plafond suspendu fibres minérales	R.A.S
56	Cellule 57	Sol : chape ciment peinte Murs : plâtrés peints Plafond : Plâtre peint et suspendu fibres minérales	R.A.S
57	Cellule Accueil (58)	Sol : carrelage Murs : plâtrés peints Plafond : plafond suspendu dalles fibres minérales	R.A.S
58 à 63	Bibliothèque (63) et Cellules 64 à 68	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : plâtrés peints et plafonds suspendus	R.A.S
64	Bar cafétéria (71)	Sol : carrelage Murs : plaques isorel Plafond : plaques isorel	R.A.S
65 à 92	Cellules 72,73, 81 à 90,92,94 à 108	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : plafonds suspendus dalles fibres minérales	R.A.S
93	1 Cafétéria (69)	Sol : carrelage Murs : plâtrés peints Plafond : plafond suspendu dalles fibres minérales	R.A.S
94	1 Salle fumeurs cafétéria (80)	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : plafond suspendu dalles fibres minérales	R.A.S
95 à 98	Cellules 49,54,60,93	Sol : chape ciment peinte Murs : plâtrés peints Plafond : plâtrés peints et plafond suspendu dalles fibres minérales	R.A.S
99 à 110	Cellules 113 à 115, 118, 120,121,127 à 131, 133	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints	R.A.S

1er ÉTAGE			Plafond : plafonds suspendus dalles fibres minérales	
	111 à 122	Cellules 139 à 144, 150, 152 à 156	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : plafonds suspendus dalles fibres minérales	Plafonds suspendus dalles fibres minérales
	123 à 131	Cellules 116,117,122 à 126, 132, 151	Sol : carrelage Murs : métal et alu Plafond : plâtrés peints et plafonds suspendus	R.A.S
	132,133,134	Cellules 168 à 170	Sol : chape ciment peintes Murs : plâtrés peints Plafond : hourdis	R.A.S
	135,136	Cellules 167 (local technique) & 166	Sol : chapes ciment peintes Murs : hourdis Plafond : hourdis	Gaine technique aération calorifugée
	137	Cellule 171	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : Plâtre peint	Chemin de câble
	138 & 139	Cellules 164 & 165	Sol : moquette Murs : plâtrés peints Plafond : plâtre peint, tôles de bardage - flocage sur charpente métal	Flocage
2ème ÉTAGE	140 à 149	Cellules 172, 173, 175 à 177, 192, 193, 208 à 210	Sol : carrelage Murs : plâtrés peints et faïencés Plafond : dalles métalliques perforées	R.A.S
	150 à 185	Cellules 179 à 184, 195 à 206, 174, 215 à 232	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : plafonds suspendus dalles fibres minérales	Plafonds suspendus dalles fibres minérales
	186 à 220	Cellules 178, 185, 233 à 265	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : plafonds suspendus fibres minérale et plâtrés peints	Plafonds suspendus dalles fibres minérales
	221	Cellule 212 (local technique)	Sol : chape ciment Murs : doublages placoplâtre Plafond : bardage tôles et flocage	Gaine technique ventilation calorifugeage
	222, 223	Cellules 191 & 207	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : plâtrés peints	R.A.S
	224	Cellule 211	Sol : moquette Murs : plâtrés peints Plafond : plâtrés peints	R.A.S
	EPI 500			
REZ-DE-CHAUSSEE	225, 226	Cellules A51 & A53	Sol : parquets bois Murs : plâtrés peints Plafond : plafonds suspendus dalles fibres minérales	Plafonds suspendus dalles fibres minérales
	227, 228	Cellules 5 & 8 (2 Couloirs)	Sol : chape ciment Murs : plâtrés peints Plafond : plafonds suspendus dalles fibres minérales	Plafonds suspendus dalles fibres minérales
	229, 230	Cellules 51 & 57	Sol : chape ciment Murs : plâtrés peints Plafond : hourdis et peints	R.A.S
	231 à 233	Cellules 52,53,54	Sol : carrelage Murs : plâtrés peints Plafond : plaque métal perforé	R.A.S
	234	Cellule 56	Sol : chape ciment peinte Murs : bardage tôles	R.A.S

REZ-DE-CHAUSSEE			Plafond : bardage tôles	
	235 à 248	Cellules 1,2,4,6,7,10 à 14, 17, 18, 20, 22	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : plafonds suspendus dalles fibres minérales	Plafonds suspendus dalles fibres minérales
	249 à 253	Cellules 24, 25, 26, 27, 29	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : plafonds suspendus dalles fibres minérales	Plafonds suspendus dalles fibres minérales
	254 à 261	Cellules 3,9,15,16,19,21,23,28	Sol : carrelage Murs : plâtrés peints Plafond : plâtrés peints	R.A.S
1er ÉTAGE	262 à 276	Cellules 30, 31, 33 à 35, 37 à 40, 42, 43, 47 à 48	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : plafonds suspendus dalles fibres minérales	Plafonds suspendus dalles fibres minérales
	277 à 280	Cellules 32, 36, 41, 44	Sol : carrelage Murs : plâtrés peints Plafond : plâtrés peints	R.A.S
EPI 600				
REZ-DE-CHAUSSEE	281 à 292	Cellules 3.4.7.8.11.14.22.25.29.35.34.36	Sol : carrelage Murs : plâtrés peints Plafond : plâtrés peints	R.A.S
	293 à 310	Cellules 1.2.5.6.9.10.12.13.23.24.26.27.30 à 33.37.	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : fibres minérales	Plafonds suspendus dalles fibres minérales
	311.312	Cellules 18 & 21	Sol : chape ciment Murs : crépi Plafond : béton	R.A.S
	313.314.315.316	Cellules 15.16.17	Sol : carrelage Murs : plâtrés peints Plafond : plaques métal perforé	R.A.S
	316	Cellule 19	Sol : chape ciment Murs : bardage tôles Plafond : bardage tôles	R.A.S
	317	Cellule 20	Sol : chape ciment Murs : plâtrés peints Plafond : plâtre peint	R.A.S
	318	1 Couloir	Sol : chape ciment Murs : plâtrés peints Plafond : plâtre peint	R.A.S
1er ÉTAGE	319 à 334	Cellules 39 à 41, 44 à 46.48 à 53.59 à 62	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : dalles fibres minérales	Plafonds suspendus dalles fibres minérales
	335 à 340	Cellules 42.43.47.50.54.58	Sol : carrelage Murs : plâtrés peints Plafond : plâtrés peints	R.A.S
	341	1 Couloir 45	Sol : chape ciment Murs : plâtrés peints Plafond : plâtre peint	R.A.S
REZ-DE-CHAUSSEE		EPI 700	Sol : chape ciment	R.A.S
	342 à 364	Cellules 1.2.5.6.8.9.10.12. 0 17.19 0 26.30.29	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : fibres minérales	R.A.S
	365 à 371	Cellules 3.4.7.11.18.27.28	Sol : carrelage Murs : plâtrés peints Plafond : plâtrés peints	R.A.S
	372	1 Cellule 56	Sol : chape ciment Murs : bardages tôles Plafond : bardages tôles	R.A.S

REZ-DE-CHAUSSEE	373.374	2 Cellules 51 & 55	Sol : chape ciment Murs : crépi Plafond : béton	R.A.S
	375.376.377	3 Cellules 1.2.3	Sol : chape ciment Murs : plâtrés peints Plafond : plâtrés peints	R.A.S
1er ÉTAGE	378 à 393	Cellules 31.32.33.35.36.37.39 à 42.44.45.46.48.49.	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : fibres minérales	Plafonds suspendus dalles fibres minérales
	394.395.396.397	Cellules 34.38.43.47	Sol : carrelage Murs : plâtrés peints Plafond : plâtrés peints	R.A.S
	398	1 Cellule 51	Sol : chape ciment Murs : plâtrés peints Plafond : plâtre peint	R.A.S
EPI 800				
REZ-DE-CHAUSSEE	399 à 406	Cellules 1 à 8	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : fibres minérales	Plafonds suspendus dalles fibres minérales
	407 à 411	Cellules 16 à 20	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : fibres minérales	Plafonds suspendus dalles fibres minérales
	412 à 418	Cellules 9 à 15	Sol : carrelage Murs : faïencés Plafond : dalles métal perforé	R.A.S
	419.420	Cellules 24 & 25	Sol : chape ciment Murs : plâtrés peints Plafond : plâtrés peints	R.A.S
1er ÉTAGE	421 à 436	Cellules 26 à 41	Sol : revêtements pvc Murs : plâtrés peints Plafond : dalles fibres minérales	Plafonds suspendus dalles fibres minérales
	437	1 Cellule 42	Sol : chape ciment Murs : plâtrés peints Plafond : plâtre peint	R.A.S

Parties de bâtiment non contrôlées

Hottes de cuisines et cheminées, gaines internes non visibles et non accessibles sans travaux destructifs.
Conduites et gaines se situant derrière grilles d'aération, non visibles et non accessibles sans travaux destructifs.
Prendre des précautions en cas de travaux d'entretien ou de rénovation de ces matériaux.

Repérage des autres produits et matériaux RAS

Conclusions

● Parties visibles et accessibles sans travaux destructifs, notre constat ne permet pas de révéler la présence de matériaux ou de produits susceptibles de contenir de l'amiante.


*** TRÈS IMPORTANT :** *Beaucoup de locaux ont des faux plafonds suspendus dalles fibres minérales et avant d'effectuer des prélèvements, il faudrait rechercher les fiches techniques de ces matériaux près du fabricant ou les dates de mises en œuvre et les joindre au présent dossier*

*** Mesures préconisées en cas de présence de matériaux dégradés :**

Retrait ou confinement des matériaux amiantés non friables avec obligations de travaux sous douze mois.

Repérage effectué le : 04/05/2005

Signature


CABINET EXPERTISES RT
75, av. Colonel Teyssié - 84000 ALBI
Tél. 05 63 46 02 74 - Fax 05 63 45 78 94

Rapport rédigé le : 04/05/2005

Nom de l'Opérateur

P/O Patrick VASQUEZ

Ce document comporte 7 pages + annexes.

Annexes jointes : Tableaux récapitulatif amiante s'il y a lieu, consignes générales de sécurité, attestation de compétence de l'opérateur et attestation d'assurance RC