




4.3.4. Munitions découvertes lors de précédents chantiers dans le Camp bâti

Diverses munitions ont déjà été découvertes lors de précédents travaux de dépollution pyrotechnique, menés à l'intérieur du Camp bâti. La localisation et les types de munitions mises au jour sont reportés sur le plan ci-dessous :



4.3.5. Munitions découvertes lors d'interventions Nedex

Sans objet : aucune intervention Nedex à l'intérieur du Camp bâti n'est portée à notre connaissance.

4.3.6. Etude des évolutions au sein de l'emprise, à partir de vues aériennes

Les photographies présentées sont extraites du site internet Géoportail. Elles permettent de visualiser l'évolution du site d'étude entre 1942 et 2001, et d'évaluer la période de construction des bâtiments ou des superstructures encore visibles aujourd'hui sur le terrain.

Les limites de la zone d'étude sont indiquées sur les vues aériennes, par un trait continu magenta.