

record portes automatiques**RPA Agence de Metz**

Rue de la Fontaine Chaudron
57140 NORROY-LE-VEEUR
Tél: 0809 100 122

Rapport de visite de maintenance Equipement N° **FF19020579**

Adresse du site

MADIC TOTAL NF078151
RELAIS LE BOIS DES CHENES
RN 57
AIRE DU BOIS DES CHENES
88450 VINCEY

Adresse de facturation

MADIC FRANCE
5 IMPASSE DES TOURMALINES
TECHNOPARC DE L'AUBINIÈRE
44300 NANTES

N° SV2310011028@@1**N° Site :** 11331061-884501**N° équip. record:** FF19020579**Visite réalisée par****N° Contrat :** 0000153970**N° équip. client:**

DIVOUX Aurélien

Contrat - Perf Spécifique Modèle 1**Localisation:** ENTREE-SORTIE

111T-AUDI

Options contrat :**Type:** PORTE COULISSANTE**Le :** 02-10-2023

7J/7 - 24H/24

Marque: DIVERS**Organes de sécurité****Vérifié**

Compensation, Protection ouverture, Protection fermeture, Feu clignotant / Eclairage, Parachute, Bande de visualisation ,BBGV, Dispositif anti-panique, Réouverture sur obstacle

Dispositif de transmission**Vérifié**

Courroie, Vis sans fin, Câble / Chaîne, Galets / Contre-galets, Chariots, Rail de roulement, Crémaillère

Éléments constitutifs et fixations**Vérifié**

Capot, Vantaux, Panneaux / Tablier, Joints, Articulation, Lisse, Motorisation, Armoire, Poutre, Poteaux, Caisson, Fut

Organes de commande**Vérifié**

Radar, Bouton poussoir, Émetteurs, Badges, Tirettes, Sélecteur de commande

Mécanisme**Vérifié**

Motorisation, Logique de commande, Verrou / Gâche / Ventouse, Butée d'ouverture, Poulie / Contre poulie, Fin de course

Présentation du registre de sécurité**Non****Répond à la norme en vigueur****Oui****Etat équipement : En service****Pièces changées :****Observations générales :****Client:** Charpentier