



**BUREAU
VERITAS**

BUREAU VERITAS

27 Allée du Chargement
BP 336
59666 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
03.20.19.25.00
03.20.19.25.39

Chambre de Commerces et d'Industrie Grand Lille

2 Place du théâtre
BP 359
59020 LILLE

Ce rapport annule et remplace le rapport du 22/03/2011
Rapport N° 003864 / 2272770/1/SYD/FL/1
Rapport établi le **31/05/2011** par Sylvain Détrez et Florence Laude

A l'attention de **Mr HARBONNIER**
s.harbonnier@grand-lille.cci.fr

**PRE-RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L'AMIANTE
AVANT REALISATION DE TRAVAUX
(Article R1334-27 du Code de la Santé Publique)**



(1)
Cf. conclusions au § 1



Lieu d'intervention	PALAIS DE LA BOURSE
Adresse	2, PLACE DU THEATRE BP 359 59020 LILLE CEDEX
Intervention du	02/02/2011- 21/22/25/02/2011 et du 04/05/2011



En présence de : **Mr. DEJET Philippe**

Les travaux concernent l'ensemble de l'établissement
(Les locaux occupés par la poste ne sont pas concernés).

Opérateur de repérage : **Sylvain.DETREZ et Florence LAUDE**

Laboratoire accrédité COFRAC pour les analyses (sous le n°1-1751) :

Eurofins LEM –

Ce rapport comporte 111 pages dont 5 annexes
Le chargé d'affaire/ Diagnostiqueur
Sylvain DETREZ et Florence Laude

(1) dans le cadre de la mission qui nous a été confié

SOMMAIRE

1. CONCLUSIONS	3
1.1. Conclusion Générale	3
1.2. Matériaux Déclarés Amiantés après Analyse (TAB « MDAA »)	4
1.3. Matériaux Déclarés Amiantés sur décision de l'Opérateur (TAB « MDAO »)	5
1.4. Matériaux Déclarés ne contenant pas d'Amiante après Analyse (TAB « MDSAA »)	6
1.5. Zones et Locaux Non Visités nécessitant des investigations complémentaires (TAB « ZLNV »)	12
1.6. Composants de la construction Nécessitant des Investigations Approfondies (TAB « CNIA »)	13
2. PREAMBULE	14
3. OBJET DE LA MISSION	14
4. TEXTES DE REFERENCE	15
5. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC	15
6. VISITE DES LOCAUX	16
6.1. Description succincte des travaux envisagés	16
6.2. Locaux concernés par les travaux	16
6.3. Locaux susceptibles d'être affectés par les travaux	16
6.4. Récolement des données	17
6.4.1. Liste des documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite.	17
6.4.2. Conclusion de ces documents.	17
6.5. Démarches réglementaires en présence de matériaux amiantés	18
6.6. Remarques complémentaires	18
ANNEXE 1. : LISTE DES LOCAUX VISITES	19
ANNEXE 2. : REPERAGE DES MATERIAUX, PRELEVEMENTS & INVESTIGATIONS	21
ANNEXE 3. : ATTESTATION(S) ET CERTIFICAT(S)	42
ANNEXE 4. : PROCES VERBAL DU LABORATOIRE	46
ANNEXE 5. : COPIE(S) DE(S) RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	119

1. **CONCLUSIONS**

1.1. CONCLUSION GENERALE



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante (se reporter aux tableaux TAB « MDAA » et « MDAO »).

Ceci n'est qu'un Pré Rapport , une visite complémentaire sera obligatoire afin de lever certaines suspensions sur certains matériaux/produits susceptibles de contenir de l'amiante.
En attente de connaître la localisation exacte des travaux par le client.

1.2. MATERIAUX DECLARES AMIANTES APRES ANALYSE (TAB « MDAA »)



Matériau	N° prélèvement	Localisation du prélèvement ou du matériau	Nature - description	Présence amiante	Observations éventuelles	Réf. photo
Calorifuge	P5	Palais de la Bourse - s/sol - circulation SS 32 -	Matériau bitumineux plâtre : Amosite	OUI	0	Photo N°5
Calorifuge dans coffrage bois	P 65	Palais de la Bourse – s/sol - circulation	Plâtre : Amosite	OUI		Photo N°64
Murs de la passerelle	P70	Passerelle service informatique 3 ^{ème} étage	Plaque dure fibreuse : Chrysotile	OUI		Photo N°69
Toiture de la passerelle	P71	Passerelle service informatique 3 ^{ème} étage	Plaque dure fibreuse : Chrysotile	OUI		Photo N°70

RAPPEL :

En cas de présence avérée d'amiante, les démarches réglementaires prévues dans le code du travail et le code de la santé publique doivent être engagées.



1.3. MATERIAUX DECLARES AMIANTES SUR DECISION DE L'OPERATEUR (TAB « MDAO »)

Matériau	Localisation du prélèvement ou du matériau	Nature - description	Présence amiante	Observations éventuelles	Réf. Photo
SANS OBJET					

RAPPEL :

En cas de présence avérée d'amiante, les démarches réglementaires prévues dans le code du travail et le code de la santé publique doivent être engagées.

1.4. MATERIAUX DECLARES NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE (TAB « MDSAA »)



Matériau	N° prélèvement	Localisation du prélèvement ou du matériau	Nature - description	Présence amiante	Observations éventuelles	Réf. photo
Toiture Ardoise synthétique	P1	Palais de la Bourse - couverture -	0	NON	0	Photo N° 1
Colle de carrelage	P2	Palais de la Bourse - s/sol - circulation SS14A - devant palier ascenseurs	gris	NON	0	Photo N° 2
Colle de carrelage	P3	Palais de la Bourse - s/sol - circulation SS15 -	marron	NON	0	Photo N° 3
Colle de faïence murale	P4	Palais de la Bourse - s/sol - local supprimeur SS13 -	0	NON	0	Photo N° 4
Enduit	P6	Palais de la Bourse - s/sol - circulation SS54A	0	NON	0	
Flocage	P7	Palais de la Bourse - s/sol - hall devant local groupe électrogène SS45	0	NON	0	Photo N° 6
Flocage	P8	Palais de la Bourse - s/sol - local groupe électrogène SS46	0	NON	0	Photo N° 7
Enduit	P9	Palais de la Bourse - s/sol - circulation SS40 -	0	NON	beige	Photo N° 8
Enduit	P10	Palais de la Bourse - s/sol - circulation SS41 -	0	NON	marron	Photo N° 9
Panneaux	P11	Palais de la Bourse - s/sol - circulation SS15 -	Trappe d'accès local cuve de fuel	NON	marron	Photo N° 10
Colle de carrelage côté rue de la clefs	P12	Palais de la Bourse - 5ème - Circulation côté rue de la clefs -	Colle ragréage carrelage - matériau dur gris foncé	NON	0	Photo N° 11

Matériau	N° prélèvement	Localisation du prélèvement ou du matériau	Nature - description	Présence amiante	Observations éventuelles	Réf. photo
Colle marbre mural côté rue de la clefs	P13	Palais de la Bourse - 5ème - Circulation côté rue de la clefs -	Colle carrelage ragréage - matériau dur jaune - plâtre	NON	0	Photo N° 12
Colle carrelage gaine technique côté rue de la clefs	P14	Palais de la Bourse - 5ème - Gaine technique incendie dans circulation côté rue de la clefs -	Colle carrelage ragréage - matériau dur noir orange	NON	0	Photo N° 13
Maçonnerie gaine technique WC	P15	Palais de la Bourse - Comble - Gaine technique wc -	Colle carrelage ragréage	NON	0	Photo N° 14
Colle carrelage devant la porte bois pour accéder au beffroi	P16	Palais de la Bourse - Comble - devant porte bois accès beffroi -	Colle carrelage ragréage	NON	0	Photo N° 15
Habillage de la cheminée	P17	Palais de la Bourse - Comble - Habillage cheminée dans local devant la porte bois du beffroi -	Plâtre + peinture	NON	0	Photo N° 16
Ragréage + colle	P18	Palais de la Bourse - 4ème - Salle Douais -	Colle jaune - ragréage gris jaune	NON	0	Photo N° 17
Colle carrelage	P19	Palais de la Bourse - 4ème - Côté rue de la clefs -	Colle carrelage ragréage	NON	0	Photo N° 18
Colle carrelage	P20	Palais de la Bourse - 4ème - Gaine technique côté rue de la clefs	Colle carrelage ragréage	NON	0	Photo N° 19
Dalles de faux plafond	P21	Palais de la Bourse - 2ème - Local technique ARRIST -	Plaque semi dure	NON	0	Photo N° 20
Maçonnerie intérieur local technique ARRIST	P22	Palais de la Bourse - 2ème - Local technique ARRIST -	Plâtre	NON	0	Photo N° 21
Colle + ragréage bureau voisin au local technique	P23	Palais de la Bourse - 2ème - Bureau voisin du local technique ARRIST -	Moquette mousse colle - matériau dur	NON	0	Photo N° 22
Colle carrelage	P24	Palais de la Bourse - 2ème - Gaine technique wc -	Colle carrelage ragréage	NON	0	Photo N° 23
Ragréage + colle	P25	Palais de la Bourse - 2ème - Bureau 218 -	Plaque semi dre colle jaune mousse moquette - ragréage	NON	0	Photo N° 24

Matériau	N° prélèvement	Localisation du prélèvement ou du matériau	Nature - description	Présence amiante	Observations éventuelles	Réf. photo
Joint de la porte coupe feu du local technique	P26	Palais de la Bourse - 2ème - Local technique salle Vauban -	Bois papier joint	NON	0	Photo N° 25
Colle carrelage	P27	Palais de la Bourse - 1er - Gaine technique wc	Colle carrelage ragréage - matériau dur gris foncé	NON	0	Photo N° 26
Colle de faïence murale verte	P28	Palais de la Bourse - 1er - Cuisine Présidentielle -	Colle carrelage ragréage	NON	0	Photo N° 27
Colle de plinthes	P29	Palais de la Bourse - 1er - Cuisine Présidentielle -	Colle carrelage ragréage	NON	0	Photo N° 28
Colle carrelage	P30	Palais de la Bourse - 1er - Cuisine Présidentielle -	Colle ragréage	NON	0	Photo N° 29
Colle carrelage	P31	Palais de la Bourse - 1er - Cuisine Présidentielle -	Colle carrelage ragréage	NON	0	Photo N° 30
Plafond du local au dessus de la cuisine	P32	Palais de la Bourse - 1er - Local au dessus de la cuisine Présidentielle -	Bois matériau hétérogène	NON	0	Photo N° 31
Plafond de la cage d'escalier de la cuisine présidentielle	P33	Palais de la Bourse - 1er - Local au dessus de la cuisine Présidentielle -	Bois matériau hétérogène	NON	0	Photo N° 32
Colle carrelage	P34	Palais de la Bourse - 2ème - Ex bibliothèque -	Colle carrelage ragréage	NON	0	Photo N° 33
Ragréage + colle	P35	Palais de la Bourse - 2ème - Circulation -	Colle jaune - ragréage - plaque souple	NON	0	Photo N° 34
Ragréage + colle	P36	Palais de la Bourse - 1er - Placard du bureau du Psdt CCI Régional -	Moquette colle jaune - ragréage	NON	0	Photo N° 35
Colle de plinthes	P37	Palais de la Bourse - 1er - Gaine technique à côté des ascenseurs côté rue de la clefs -	Colle carrelage ragréage	NON	0	Photo N° 36
Colle carrelage	P38	Palais de la Bourse - 1er - Gaine technique à côté des ascenseurs côté rue de la clefs -	Colle carrelage ragréage	NON	0	Photo N° 37

Matériau	N° prélèvement	Localisation du prélèvement ou du matériau	Nature - description	Présence amiante	Observations éventuelles	Réf. photo
Dalles de faux plafond	P39	Palais de la Bourse - 1er - Salle de reprographie -	Plaque semi dure	NON	0	Photo N° 38
Plafond	P40	Palais de la Bourse - 1er - Salle de reprographie -	Plâtre peinture	NON	0	Photo N° 39
Colle carrelage	P41	Palais de la Bourse - Entresol - Gaine technique côté rue de la clefs	Colle carrelage ragréage	NON	0	Photo N° 40
Colle de faïence murale dans la trémie de l'ascenseur	P42	Palais de la Bourse - Sous sol Gaine/trémie d'ascenseur -	Colle ragréage carrelage	NON	0	Photo N° 41
Ragréage + colle	P43	Palais de la Bourse - Entresol - Cage d'escalier devant la porte E12 -	Colle jaune plaque souple rose bleu beige - plaque souple beige - ragréage	NON	0	Photo N° 42
Mastic fenêtre en bois	P44	Palais de la Bourse - Entresol Cage d'escalier devant la porte E12	Mastic	NON	0	Photo N° 43
Colle de faïence murale dans la cuisine	P45	Palais de la Bourse - Entresol - Cuisine du jardin d'hiver -	Colle ragréage carrelage - plâtre	NON	0	Photo N° 44
Colle carrelage en marbre dans la galerie du port	P46	Palais de la Bourse - Entresol - Grande salle galerie du port -	Colle ragréage carrelage	NON	0	Photo N° 45
Colle de faïence murale	P47	Palais de la Bourse - 2ème - wc hommes -	Colle ragréage carrelage	NON	0	Photo N° 46
Colle de carrelage mosaïque bleue	P48	Palais de la Bourse - RdC - Entrée "Lille ancien" -	Colle ragréage carrelage	NON	0	Photo N° 47
Mastic fenêtre en bois	P49	Palais de la Bourse - 4ème - wc hommes -	Mastic	NON	0	Photo N° 48
Ragréage + colle	P50	Palais de la Bourse - RdC - Loge concierge côté rue de la clefs	Colle ragréage carrelage	NON	0	Photo N° 49
Maçonnerie	P51	Palais de la Bourse - RdC - Loge concierge côté rue de la clefs	Matériau dur peinture	NON	0	Photo N° 50
Maçonnerie du mur dans l'entrée de la cave côté rue de la clefs	P52	Palais de la Bourse - RdC - Entrée de la cave côté rue de la clefs	Matériau dur peinture	NON	0	Photo N° 51

Matériau	N° prélèvement	Localisation du prélèvement ou du matériau	Nature - description	Présence amiante	Observations éventuelles	Réf. photo
Plafond dans la cage d'escalier pour accéder à la sono	P53	Palais de la Bourse - RdC - Cage d'escalier accès sono -	Matériau dur peinture	NON	0	Photo N° 52
Ragréage + colle de la pente pour accéder à la salle Descamps	P54	Palais de la Bourse - RdC - Pente pour accéder à la salle Descamps -	Colle jaune plaque souple ragréage	NON	0	Photo N° 53
Ragréage + colle dans la circulation de la Direction	P55	Palais de la Bourse - 3ème - Entrée couloir de la Direction -	Colle jaune bois - ragréage	NON	0	Photo N° 54
Ragréage + colle carrelage + colle du revêtement de sol	P56	Palais de la Bourse - 3ème - Gaine technique de l'escalier de service -	Colle jaune - plaque souple vert - plaque souple bleu - colle ragréage carrelage	NON	0	Photo N° 55
Colle carrelage	P57	Palais de la Bourse - 3ème - Gaine Technique wc -	Colle ragréage carrelage	NON	0	Photo N° 56
Joint/mousse gris de la porte coupe feu du local du groupe électrogène	P58	Palais de la Bourse - Sous sol - Local groupe électrogène -	Mousse	NON	0	Photo N° 57
Intérieur de la porte coupe feu du local du groupe électrogène	P59	Palais de la Bourse - Sous sol - Local groupe électrogène -	Laine de verre hétérogène	NON	0	Photo N° 58
Colle carrelage mosaïque à côté du petit ascenseur	P60	Palais de la Bourse - Entresol - Bibliothèque à côté de l'ascenseur -	Colle carrelage ragréage joint	NON	0	Photo N° 59
Contour plâtreux autour de la porte du petit ascenseur	P61	Palais de la Bourse - Entresol - Bibliothèque à côté de l'ascenseur -	Colle jaune plâtre peinture	NON	0	Photo N° 60
Colle carrelage dans la cage d'escalier de service	P62	Palais de la Bourse - Entresol - Cage de l'escalier de service -	Carrelage colle ragréage matériau dur	NON	0	Photo N° 61
Ragréage + colle	P63	Palais de la Bourse - Entresol - Couloir porte codée -	Colle jaune moquette plaque souple ragréage	NON	0	Photo N° 62

Matériau	N° prélèvement	Localisation du prélèvement ou du matériau	Nature - description	Présence amiante	Observations éventuelles	Réf. photo
Calorifuge	P 64	Circulation au sous sol	Laine de verre hétérogène – matériau bitumineux peinture	NON	0	Photo N°63
Calorifuge bleu	P 66	Chaufferie principale sous sol	Laine de verre – matériau bitumineux	NON	0	Photo N°65
Plafond	P67	Ancien local transformateur tension au sous sol	Matériau dur peinture	NON	0	Photo N° 66
Calorifuge sur petite canalisation	P68	Ancienne cuisine salle Descamps	Bois tresse papier plâtre	NON	0	Photo N° 67
Calorifuge sur grosse canalisation	P69	Ancienne cuisine salle Descamps	Bois plâtre	NON	0	Photo N°68



1.5. ZONES ET LOCAUX NON VISITES NECESSITANT DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES (TAB « ZLNV »)

Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à Bureau Veritas toute omission éventuelle à ce titre et de confier à Bureau Veritas, le cas échéant, une mission complémentaire relative au diagnostic des locaux et zones omis.

«Locaux occupés en activité. Toutes les vérifications n'ont pu être effectués, une visite complémentaire sera obligatoire aux endroits qui n'ont pu être sondés. (pas de moyen d'accès – pas d'exactitude de la part du client concernant la localisation exact de certaines modifications.»



1.6. COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION NECESSITANT DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES (TAB « CNIA »)

Sans Objet



2. **PREAMBULE**

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante **des principaux éléments de la construction dans le cadre de travaux d'en cloisonnement des cages d'escaliers et remplacement de 2 ascenseurs concernant le Palais de la Bourse sis :**

**PALAIS DE LA BOURSE
2, PLACE DU THEATRE
BP 359
59020 LILLE CEDEX**

Les travaux concernent l'ensemble de l'établissement (Les locaux occupés par la poste ne sont pas concernés.)

Les travaux objet de la présente mission de repérage, sont assimilés à une démolition (partielle) au sens de l'article R1334-27 du code de la santé publique.

3. **OBJET DE LA MISSION**

Etablir le repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux en regard de la liste figurant en annexe 1 de l'arrêté du 2 janvier 2002, et **notamment** les composants suivants :

- Toiture et étanchéité.
- Façades.
- Parois verticales intérieures et enduits.
- Plafonds et faux plafonds.
- Revêtements de sols et de murs.
- Conduits, canalisations et équipements.
- Ascenseurs et monte-charge.
- Equipements divers.
- Installations industrielles.
- Voies et réseaux divers.

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants de la construction affectés par les travaux font l'objet du présent repérage (voir paragraphe 6).



4. **TEXTES DE REFERENCE**

- Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1334-14 à R1334-29 et annexe 13-9.
- Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 – articles R1336-2 à R1336-5
- Code du travail - Section 3 Risques d'exposition à l'amiante - articles R4412-94 à R4412-148
- Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique
- Arrêté du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées des travaux
- Arrêté du 7 février 1996, relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.
- Norme NFX 46-020 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. **METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC**

La mission de diagnostic est réalisée par un ou des opérateurs de repérage de Bureau VERITAS titulaire(s) de la certification de personne dans le domaine de l'amiante.

M. S.DETREZ est certifié dans le domaine de l'amiante depuis le 06/12/2007 par *BUREAU VERITAS CERTIFICATION*, organisme certificateur dans le domaine de l'amiante, accrédité par le COFRAC.

Certificat N°1767021

Date limite de validité de la certification : 06/12/2012

et

Mr. Laude Florence est certifiée dans le domaine de l'amiante depuis le 31/10/2007 par *BUREAU VERITAS CERTIFICATION*, organisme certificateur dans le domaine de l'amiante, accrédité par le COFRAC.

Certificat N°1785741

Date limite de validité de la certification : 31/10/2012

Phase de repérage :

La recherche est effectuée sur la base d'une inspection visuelle dont l'objectif est de repérer les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Phase d'analyse d'échantillons :

Les prélèvements éventuels font l'objet d'une analyse par le laboratoire « Eurofins LEM », accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n°1-1751.



6. **VISITE DES LOCAUX**

La visite a été effectuée le **02/02/2011** accompagné de : **Mr. DEJET Philippe.**

Présence d'une société qualifiée pour effectuer les sondages et/ou démontages : **NON**

Présence de la société de maintenance des ascenseurs : **NON**

Présence de la société de maintenance des installations de chauffage : **NON**

Présence d'une personne habilitée à ouvrir les locaux TGBT : **NON**

On se reportera à l'annexe 1 qui précise les locaux visités et au paragraphe qui liste les zones et locaux non visités (TAB « ZLNV »).

Locaux occupés.

6.1. **DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX ENVISAGES**

Les travaux concernent la mise en sécurité de l'établissement : changements de portes, désenfumage, ascenseurs, encloisonnement d'escaliers

6.2. **LOCAUX CONCERNES PAR LES TRAVAUX**

Liste des locaux concernés par les travaux

6.3. **LOCAUX SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES PAR LES TRAVAUX**

Liste des locaux Affectés par les travaux



6.4. RECOLEMENT DES DONNEES

6.4.1. Liste des documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite.

❖ Plans fournis : **oui**

❖ Anciens rapports de repérage : **oui** (Copie de ces documents en annexe)

DTA du 03/08/2006

6.4.2. Conclusion de ces documents.

Gaines et tuyaux en amiante-ciment au sous-sol
couverture de passerelle suspect

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante, communiqués à BUREAU VERITAS dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics et constats.



6.5. DEMARCHES REGLEMENTAIRES EN PRESENCE DE MATERIAUX AMIANTES

Préalablement aux travaux de démolition, même partiels, des travaux de retrait des matériaux amiantés sont obligatoires (sauf lorsqu'ils apportent un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place).

- ❖ L'entreprise de travaux doit rédiger un plan de retrait amiante indiquant notamment son mode opératoire, l'aptitude médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de l'amiante. etc. Les travaux ne pourront débuter qu'un mois après la date de réception du plan de retrait par l'Inspection du Travail, la CRAM, l'OPPBT et la médecine du travail.
- ❖ Les travailleurs intervenants doivent être titulaires d'une attestation de compétence délivrée par un organisme de formation certifié.
- ❖ Pour réaliser le retrait de matériaux dits friables ou de matériaux non friables représentant un risque particulier (présents à l'intérieur du bâti) l'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification auprès d'un organisme certificateur accrédité.

Tout travailleur dont l'activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l'amiante, mais dont l'intervention est susceptible de libérer des fibres d'amiante et par voie de conséquence de l'y exposer, entre dans le champ d'application de la sous-section 4 défini à l'article R. 4412-139 du Code du travail et doit bénéficier des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 à R. 4412-113 et R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travail.

Les travailleurs concernés bénéficient, préalablement à toute activité ou intervention en présence d'amiante, d'une formation à la prévention des risques liés à l'amiante suivant les dispositions de l'Arrêté du 22 décembre 2009.

6.6. REMARQUES COMPLEMENTAIRES

Le DTA indique que les clapets contiennent ou sont susceptible de contenir l'amiante. En cas d'intervention non prévue initialement sur un clapets ou volets coupe-feu, il faudra nous demander d'intervenir au préalable.



ANNEXE 1. : LISTE DES LOCAUX VISITES

ANNEXE

LISTE DES LOCAUX VISITES

[cette annexe comporte 1 + 1 page]

La présente liste présente les locaux et /ou zones ayant été inspectés par l'opérateur dans le cadre de la mission confiée à Bureau Veritas.

Le tableau « ZLNV » figurant au paragraphe 1.5 du présent rapport, précise les locaux et zones qui, à la connaissance de l'opérateur n'ont pu être visités.

Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à Bureau Veritas toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux et zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

BATIMENT	NIVEAU	ZONES OU LOCAUX VISITES	CIRCONSTANCES DE LA VISITE
Palais de la Bourse		couverture	
Palais de la Bourse	s/sol	circulation SS14A	Locaux encore occupés avec présence de meubles et de matériel.
Palais de la Bourse	s/sol	circulation SS15	Locaux encore occupés avec présence de meubles et de matériel.
Palais de la Bourse	s/sol	local suppresseur SS13	Locaux encore occupés avec présence de meubles et de matériel.
Palais de la Bourse	s/sol	circulation SS 32	Locaux encore occupés avec présence de meubles et de matériel.
Palais de la Bourse	s/sol	circulation SS54A	Locaux encore occupés avec présence de meubles et de matériel.
Palais de la Bourse	s/sol	hall devant local groupe électrogène SS45	Locaux encore occupés avec présence de meubles et de matériel.
Palais de la Bourse	s/sol	local groupe électrogène SS46	Locaux encore occupés avec présence de meubles et de matériel.
Palais de la Bourse	s/sol	circulation SS40	Locaux encore occupés avec présence de meubles et de matériel.
Palais de la Bourse	s/sol	circulation SS41	Locaux encore occupés avec présence de meubles et de matériel.



ANNEXE 2. : REPERAGE DES MATERIAUX, PRELEVEMENTS & INVESTIGATIONS

Les documents, fournis dans cette annexe sont la traduction visuelle des constats effectués en tête de rapport.










ANNEXE

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE LOCALISATION DES PRELEVEMENTS & DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES


(DOSSIERS PLANS ET PHOTOS)

[cette annexe comporte 1 + 20 pages(1)]

**Prélèvements effectués &
Présence d'amiante**

			
<p>P1 : Toiture Ardoise synthétique - Photo N°1</p>		<p>P2 : Colle de carrelage - Photo N°2</p>	
			
<p>P3 : Colle de carrelage - Photo N°3</p>		<p>P4 : Colle de faïence - Photo N°4</p>	
			
<p>P5 : Calorifuge - Photo N°5</p>			

			
<p>P7 : Flochage - Photo N°6</p>		<p>P8 : Flochage - Photo N°7</p>	
			
<p>P9 : Enduit - Photo N°8</p>		<p>P10 : Enduit - Photo N°9</p>	
			
<p>P11 : Panneaux - Photo N°10</p>		<p>P12 : Colle de carrelage côté rue de la clefs - Photo N°11</p>	

			
<p>P13 : Colle marbre mural côté rue de la clefs - Photo N° 12</p>		<p>P14 : Colle carrelage gaine technique côté rue de la clefs - Photo N° 13</p>	
			
<p>P15 : Maçonnerie gaine technique WC - Photo N° 14</p>		<p>P16 : Colle carrelage devant la porte bois pour accéder au beffroi - Photo N° 15</p>	
			
<p>P17 : Habillage de la cheminée - Photo N° 16</p>		<p>P18 : Ragréage + colle - Photo N° 17</p>	

	
<p>P19 : Colle carrelage - Photo N°18</p> 	<p>P20 : Colle carrelage - Photo N°19</p> 
	
<p>P21 : Dalles de faux plafond - Photo N°20</p> 	<p>P22 : Maçonnerie intérieur local technique ARRIST - Photo N°21</p> 
	
<p>P23 : Colle + ragréage bureau voisin au local technique - Photo N°22</p> 	<p>P24 : Colle carrelage - Photo N°23</p> 




			
<p>P25 : Ragréage + colle - Photo N°24</p>		<p>P26 : Joint de la porte coupe feu du local technique - Photo N°25</p>	
			
<p>P27 : Colle carrelage - Photo N°26</p>		<p>P28 : Colle de faïence murale verte - Photo N°27</p>	
			
<p>P29 : Colle de plinthes - Photo N°28</p>		<p>P30 : Colle carrelage - Photo N°29</p>	





	
<p>P31 : Colle carrelage - Photo N°30</p> <div data-bbox="719 689 780 786">  </div>	<p>P32 : Plafond du local au dessus de la cuisine - Photo N°31</p> <div data-bbox="1418 689 1479 786">  </div>
	
<p>P33 : Plafond de la cage d'escalier de la cuisine présidentielle - Photo N°32</p> <div data-bbox="719 1294 780 1391">  </div>	<p>P34 : Colle carrelage - Photo N°33</p> <div data-bbox="1418 1294 1479 1391">  </div>
	
<p>P35 : Ragréage + colle - Photo N°34</p> <div data-bbox="719 1899 780 1995">  </div>	<p>P36 : Ragréage + colle - Photo N°35</p> <div data-bbox="1418 1899 1479 1995">  </div>

	
<p>P37 : Colle de plinthes - Photo N°36</p> 	<p>P38 : Colle carrelage - Photo N°37</p> 
	
<p>P39 : Dalles de faux plafond - Photo N°38</p> 	<p>P40 : Plafond - Photo N°39</p> 
	
<p>P41 : Colle carrelage - Photo N°40</p> 	<p>P42 : Colle de faïence murale dans la trémie de l'ascenseur - Photo N°41</p> 

	
<p>P43 : Ragréage + colle - Photo N°42</p> 	<p>P44 : Mastic fenêtre en bois - Photo N°43</p> 
	
<p>P45 : Colle de faïence murale dans la cuisine - Photo N°44</p> 	<p>P46 : Colle carrelage en marbre dans la galerie du port - Photo N°45</p> 
	
<p>P47 : Colle de faïence murale - Photo N°46</p> 	<p>P48 : Colle de carrelage mosaïque bleue - Photo N°47</p> 

	
<p>P49 : Mastic fenêtre en bois - Photo N°48</p> 	<p>P50 : Ragréage + colle - Photo N°49</p> 
	
<p>P51 : Maçonnerie - Photo N°50</p> 	<p>P52 : Maçonnerie du mur dans l'entrée de la cave côté rue de la clefs - Photo N°51</p> 
	
<p>P53 : Plafond dans la cage d'escalier pour accéder à la sono - Photo N°52</p> 	<p>P54 : Ragréage + colle de la pente pour accéder à la salle Descamps – Photo N°53</p> 

	
<p>P55 : Ragréage + colle dans la circulation de la Direction - Photo N°54</p> 	<p>P56 : Ragréage + colle carrelage + colle du revêtement de sol - Photo N°55</p> 
	
<p>P57 : Colle carrelage - Photo N°56</p> 	<p>P58 : Joint/mousse gris de la porte coupe feu du local du groupe électrogène - Photo N°57</p> 
	
<p>P59 : Intérieur de la porte coupe feu du local du groupe électrogène - Photo N°58</p> 	<p>P60 : Colle carrelage mosaïque à côté du petit ascenseur - Photo N°59</p> 

	
<p>P61 : Contour plâtreux autour de la porte du petit ascenseur - Photo N°60</p> 	<p>P62 : Colle carrelage dans la cage d'escalier de service - Photo N°61</p> 
	
<p>P63 : Ragréage colle moquette dans le couloir près de la porte codée (entresol) – Photo N°62</p> 	<p>P64 : Calorifuge dans la couloir en sous sol rue de la clefs – Photo N°63</p> 
	
<p>P65 : Calorifuge dans le coffrage dans la circulation au sous sol – Photo N°64</p> 	<p>P66 : Calorifuge « bleu » dans la chaufferie principale au sous sol – Photo N°65</p> 




P67 : Plafond dans l'ancien local transformateur tension au sous sol – Photo N°66



P68 : Calorifuge dans l'ancienne cuisine de la salle Descamps (petite canalisation) – Photo N°67



P69 : Calorifuge dans l'ancienne cuisine de la salle Descamps (grosse canalisation) – Photo N°68




P 70 : Murs extérieurs de la passerelle du service informatique au 3^{ème} étage contenant de l'amiante – Photo N°69



P 71 : Toiture de la passerelle du service informatique au 3^{ème} étage contenant de l'amiante – Photo N°70





RDC

PR 53 : Plafond dans la cage d'escalier ne contenant pas d'amiante.

PR 52 : Maçonnerie ne contenant pas d'amiante.

PR 51 : Maçonnerie ne contenant pas d'amiante.

PR 50 : Ragréage + colle ne contenant pas d'amiante.

PR 54 : Ragréage + colle ne contenant pas d'amiante.

PR 48 : Colle de carrelage ne contenant pas d'amiante.

Legende & risques
Légende & risques
Zone d'encadrement
Recommandé 3-4 / projet de remplacement

PLACE DU THEATRE

	C.C.I GRAND LILLE - PALAIS DE LA BOURSE MISE EN SECURITE - PHASE 2	CCI ILL	PROJEX INGENIERIE Bureau : 02 9896 1 AL AP / APO / DCE	Schéma : SECUR-02 Légende : Fiche : Date : 02
--	---	------------	--	---

PLACE DU THEATRE

PR 44 : Mastic
fenêtre ne contenant
pas d'amiante.

PR 43 : Ragréage +
colle ne contenant
pas d'amiante.

PR 45 : Colle
faïence murale
ne contenant
pas d'amiante.

PR 41 : Colle de
carrelage ne contenant
pas d'amiante.

PR 46 : Colle sur le marbre ne contenant pas d'amiante.



PR 60 : Colle de
carrelage ne contenant
pas d'amiante.

PR 62 : Colle de carrelage ne contenant pas d'amiante.

PR 61 : Plâtre autour de l'ascenseur ne contenant pas d'amiante.

PR 63 : Ragréage +
colle ne contenant
pas d'amiante.


 Locaux à risques
 Locaux à risques moyens
 Zone d'enclavement
 Accesseur 3-4 / projet de remplacement



		C.C.I GRAND LILLE - PALAIS DE LA BOURSE MISE EN SECURITE - PHASE 2		 REPLACE BRUNO ALBRECHT RD 400 VILLERIEUX STADE 76100 VILLERIEUX STADE www.projex-ingenier.com projet@projex-ingenier.com	SCHMA : SECU-03 Fiche : Index :
				Relevé : M7 130400 - 61 an / 130400 / 130401	03



SCHEMA :	
SECU-04	
Estado :	
Falla :	Indice :

Etage 2



		C.C.I GRAND LILLE - PALAIS DE LA BOURSE MISE EN SECURITE - PHASE 2						Schema : SECJ-05 Cahiers : Folia : 05 Index :	
Ord.	Dates	Modifications				Dessiné : M.J. Vuille : A.L. AP <input type="checkbox"/> JPD <input type="checkbox"/> DCL <input type="checkbox"/>			

Etage 3

PR 71 :
Toiture de la
passerelle
contenant
de l'amiante.

PR 70 :
Murs de la
passerelle
contenant
de l'amiante.

PR 55 : Colle
+ ragréage ne
contenant
pas
d'amiante.

PR 56 : Colle +
ragréage ne
contenant pas
d'amiante.

PR 57 : Colle
carrelage ne
contenant pas
d'amiante

[illegible]

C.C.I GRAND LILLE - PALAIS DE LA BOURSE
MISE EN SECURITE - PHASE 2




PROJEX
INGENIERIE

REPLACE BRUNNEN ALUMINE
DE 200 VOLUMES D'EAU
Tel 01.20.47.81.91 Fax 01.20.47.81.92
www.projex.fr e-mail projex@projex.fr

Schema :	
SECU-06	
Echelle :	
Folio :	Index :

Etage 4



C.C.I GRAND LILLE - PALAIS DE LA BOURSE
MISE EN SECURITE - PHASE 2



PROJEX
INCORPORATED

SUPREME INSURANCE GROUP
OF THE NETHERLANDS GROUP
Tel 01.26.47.62.61 Fax 01.26.47.62.62
www.sing.nl e-mail: info@sing.nl

IDMOMA :		SECU-07	
Echelle :			
Folio :		Indice :	
07			

Etage 5

PR 12 : Colle carrelage ne contenant pas d'amiante.

PR 13 : Colle de marbre mural ne contenant pas d'amiante.

PR 14 : Colle carrelage ne contenant pas d'amiante.

PR 15 : Maçonnerie dans la gaine technique ne contenant pas d'amiante.

PR 17 : Habillage du conduit de cheminée ne contenant pas d'amiante.

PR 16 : Colle carrelage ne contenant pas d'amiante.

L'écoulement à risque
 L'écoulement à risque moyen
 Zone d'encastrement Ascenseur 3-4 / projet de remplacement

PLACE DU THEATRE

RUE DE LA CLEF

AVENUE CARNOT

C.C.I GRAND LILLE - PALAIS DE LA BOURSE MISE EN SECURITE - PHASE 2		PROJEX INGENIERIE		SOMMAIRE : SECU-08	
Date : 08/05/2011		Dessiné : RD		Folio : 08	
Modifications :		Vérifié : AL		Index :	

ANNEXE 3. : ATTESTATION(S) ET CERTIFICAT(S)

ANNEXE

ATTESTATION(S) ET CERTIFICAT(S)

[cette annexe comporte 1 + 3 pages]



Attestation d'assurance :



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRAT : HA RCP0084283**

LE PRENEUR D'ASSURANCE

Souscripteur : BUREAU VERITAS
67/71 BOULEVARD DU CHATEAU
92200 NEUILLY SUR SEINE

Assuré : BUREAU VERITAS

LES CONDITIONS DE GARANTIE

Catégorie : Assurances Professionnelles by Hiscox : Diagnostiqueurs immobilier

ACTIVITES DE L'ASSURE

Activités de diagnostics Immobiliers dont notamment :

Contrôle périodique amiante
Diagnostic amiante avant vente
Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
Diagnostic amiante après travaux ou démolition
Dossier technique amiante

Ainsi que toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil aux clients, découlant directement des missions de Diagnostics ci-dessus, et ce y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'Assuré.

PERIODE DE VALIDITE

La présente attestation est valable pour la période du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011.
La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des termes et limites du contrat auquel elle se réfère.

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE et/ou RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON
(Les garanties s'appliquent par sinistre et par année d'assurance.)

- Montant des garanties	1 000 000,00 Euros
Dont :	
- Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non	1 000 000,00 Euros

Fait à Paris, le 11/01/2011
Pour les Assureurs

11/01/2011 10:53
BUREAU VERITAS

Certificat :

Certificat
Attribué à**Madame Florence LAUDE**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en applications des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés
Amiante	21 novembre 2006 (JO 5 décembre 2006)
DPE	16 octobre 2006 (JO 27 octobre 2006)


Date de certification originale : **31 octobre 2007**

Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : **31 octobre 2012**

La validité du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le site : www.certification.bureauveritas.fr

Date : 14 novembre 2007
Numéro de certificat : 1785741**Romain PETIT**
Directeur Général

BUREAU EN CHARGE : Bureau Veritas Certification France - 80, avenue du Général de Gaulle - 92046 Paris La Défense
Bureau Veritas Certification France - 80, avenue du Général de Gaulle - 92046 Paris La Défense





ANNEXE 4. : PROCES VERBAL DU LABORATOIRE

ANNEXE

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE

[cette annexe comporte 1 + 72 pages]

Prélèvements effectués &
Présence d'amiante



BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S004683-001

Version du : 08/02/2011 16:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 08/02/2011

Référence dossier : 003864NPCLIL00047
CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : 1 - Ardoise couverture

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Plaque dure	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S004683-002

Version du : 08/02/2011 16:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 08/02/2011

Référence dossier : 003864NPCLIL00047
CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : 2 - Carrelage gris sous sol ragréage circulation sous sol

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S004683-003**

Version du : 08/02/2011 16:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 08/02/2011

Référence dossier : 003864NPCLIL00047
CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : 3 - Ragrée carrelage marron sous sol

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Ragrée Matériau dur	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S004683-004

Version du : 08/02/2011 16:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 08/02/2011

Référence dossier : 003864NPCLIL00047
CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : 4 - Colle de faïence murale local surpresseur sous sol

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S004683-005

Version du : 08/02/2011 16:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 08/02/2011

Référence dossier : 003864NPCLIL00047
CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : 5 - Calo sous sol

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Matériau bitumineux Plâtre	
Description microscopique en MOLP	Matériau granuleux	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	3	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante de type Amosite	HSG 248(MDHS 77)

Observation: Les fibres d'amiante sont localisées dans le plâtre

Les fibres d'amiante étant localisées dans une strate "fibreuse", il en résulte que l'ensemble des phases sont contaminées

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S004683-006

Version du : 08/02/2011 16:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 08/02/2011

Référence dossier : 003864NPCLIL00047
CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : 6 - Enduit mural mur ouverture à vide

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Peinture	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S004683-007

Version du : 08/02/2011 16:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 08/02/2011

Référence dossier : 003864NPCLIL00047
CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : 7 - Flocage plafond hall devant local groupe hall devant local groupe électrogène

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Matériau dur Peinture	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**N° échantillon LEM :** 11S004683-008

Version du : 08/02/2011 16:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 08/02/2011

Référence dossier : 003864NPCLIL00047

CCI GRAND LILLE

PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : 8 - Flochage local groupe électrogène

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Matériau non compact	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau granuleux Fibres de verre Fibres synthétique	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverny

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com

SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S004683-009

Version du : 08/02/2011 16:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 08/02/2011

Référence dossier : 003864NPCLIL00047
CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : 9 - Enduit mural beige couloir sous sol

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Enduit Peinture	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1



LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S004683-010

Version du : 08/02/2011 16:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 08/02/2011

Référence dossier : 003864NPCLIL00047
CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : 10 - Enduit mural marron couloir sous sol

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Enduit Peinture	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 2		
Description visuelle	Enduit Peinture	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1



LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S004683-011

Version du : 08/02/2011 16:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 08/02/2011

Référence dossier : 003864NPCLIL00047
CCI GRAND LILLE
PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : 11 - Plaque porte réserve fioul sous sol

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Matériau dur	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Observation: La totalité de l'échantillon a été utilisée

Pascal Haller
Responsable de Production

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverny
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-001

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°12 - Colle carrelage marbre - 5° étage côté clefs circulation

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 2		
Description visuelle	Matériau dur Gris foncé(e)	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-002

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°13 - Colle marbre mural - 5° étage côté clefs circulation

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 2		
Description visuelle	Matériau dur Jaune	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 3		
Description visuelle	Plâtre	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-003

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE

LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°14 - Colle carrelage - 5° étage côté clefs gaine technique incendie

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 2		
Description visuelle	Matériau dur noire Orange	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

rapport : RAPPORT ANALYSE AMIANTE-REV1

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



N° 1003 00422121011510111



LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-004

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°15 - Maçonnerie - Gaine technique WC au 5° étage comble

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



N°:003 864/22/27/001/SYD/FL/1



BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S008596-005**

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE

LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°16 - Colle carrelage devant porte bois - 5° étage comble accès beffroi

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - Fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



N°:003 864/22/21/01/SYD/FL/1



LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-006

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE

LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°17 - Habillage cheminée comble - Comble 5° étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Plâtre Peinture	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-007

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°18 - Colle + ragréage - 4° étage gaine technique SDB

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Colle jaune	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Ragréage Gris rose (Indissociable, les phases sont préparées ensemble)	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NF X 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-008

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE

LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°19 - Colle carrelage marbre + ragréage - Côté gaine technique côté clefs

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

Page : 65 / 119

Du : 31/05/2011



LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-009

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE

LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°20 - Colle carrelage + ragréage - 4° étage gaine technique côté clefs

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com

SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



N°:003 864/22/21/01/SYD/FL/1



BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-010

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE

LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°21 - Dalles faux plafond - 2° étage local technique ARRIST

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Plaque semi dure	
Description microscopique en MOLP	matériaux granuleux, fibres de papier, fibres de verre	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1



BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S008596-011**

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE

LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°22 - Maçonnerie intérieure - 2° étage local technique ARRIST

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Plâtre	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-012

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°23 - Colle moquette + ragréage - 2° étage bureau côté local technique ARRIST

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Moquette Mousse Colle	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique Fibres synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Matériau dur	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-013

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°24 - Colle carrelage - 2° étage gaine technique WC

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-014

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCIL00086

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE

LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°25 - Ragréage + colle moquette - 2° étage bureau 218

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Plaque semi dure Colle jaune Mousse Moquette	
Description microscopique en MOLP	Matériau granuleux Fibres de bois Matériau synthétique Fibres synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Ragréage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com

SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

Page : 71 / 119

Du : 31/05/2011



LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-015

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°26 - Joint porte coupe-feu - 2° étage local technique salle Vauban

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Bois Papier	
Description microscopique en MOLP	Matériau granuleux Fibres de bois Fibres de papier	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Joint	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NF X 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-016

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE

LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°27 - Colle carrelage - 1 ° étage gaine technique WC

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 2		
Description visuelle	Matériau dur Gris foncé(e)	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-017

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE

LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°28 - Colle faïence murale verte - 1° étage cuisine présidence

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

Page : 74 / 119

Du : 31/05/2011



LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-018

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°29 - Colle plinthes - 1° étage cuisine présidence

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverny

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverny
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-019

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE

LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°30 - Colle carrelage - 1° étage cuisine présidence

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1

Page : 76 / 119

Du : 31/05/2011



BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-020

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°31 - Colle carrelage - 1° étage cuisine présidence

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverny

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverny
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-021

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE
Référence échantillon : N°32 - Plafond - 1° étage cuisine présidence

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Bois	
Description microscopique en MOLP	Matériau granuleux Fibres de bois	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Matériau hétérogène	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverny

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverny
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-022

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE

LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°33 - Plafond - Plafond cage escalier cuisine présidence 1° étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Bois	
Description microscopique en MOLP	Matériau granuleux Fibres de bois	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Matériau hétérogène	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-REV1

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



N° : 003 864 221 21 / 01/15 D/F/L/1



BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S008596-023**

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°34 - Colle carrelage - 2° étage ex-bibliothèque

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-024

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°35 - Ragréage + colle revêtement de sol - Circulation 2° étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Colle jaune	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Ragréage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 3		
Description visuelle	Plaque souple	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S008596-025**

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°36 - Ragréage + colle moquette - 1° étage placard bureau président CCIR

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Moquette Colle jaune	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique Fibres synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Ragréage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-026

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°37 - Colle plinthes - 1° étage rue de la Clef gaine technique côté ascenseur

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@iemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S008596-027**

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°38 - Colle carrelage - 1° étage gaine technique côté ascenseur rue de la Clef

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S008596-028**

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°39 - Dalles faux plafond - 1 ° étage salle reprographie

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Plaque semi dure	
Description microscopique en MOLP	matériaux granuleux, fibres de papier, fibres de verre	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

Page : 85 / 119

Du : 31/05/2011



LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-029

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCLIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°40 - Plafond - 1 ° étage plafond salle reprographie

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Plâtre Peinture	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008596-030

Version du : 12/03/2011 12:23

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003846NPCIL00086
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N°41 - Colle carrelage - Entresol gaine technique rue de la Clef

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008284-001

Version du : 03/03/2011 13:24

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00091

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 42 - Colle faïence murale - S/sol trémie ascenseur/gaine

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008284-002

Version du : 03/03/2011 13:24

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00091

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 43 - Ragréage + revêtement de sol + colle - Entresol - cage escalier porte E12

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Colle jaune	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Plaque souple rose bleu Beige	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 3		
Description visuelle	Plaque souple Beige	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 4		
Description visuelle	Ragréage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - Fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S008284-003**

Version du : 03/03/2011 13:24

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00091

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 44 - Mastic fenêtre bois - Entresol cage escalier porte E12

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Mastic	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008284-004

Version du : 03/03/2011 13:24

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00091

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 45 - colle faïence murale - entresol cuisine côté jardin d'hiver

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 2		
Description visuelle	Plâtre	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008284-005

Version du : 03/03/2011 13:24

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00091

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 46 - Colle carrelage marbre - Galerie du port - Entresol

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverny

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverny
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008284-006

Version du : 03/03/2011 13:24

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00091

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 47 - Colle de faïence murale - 2è étage - WC hommes

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008284-007

Version du : 03/03/2011 13:24

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00091

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 48 - Colle carrelage mosaïque bleue - RdC entrée "Lille Ancien"

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S008284-008**

Version du : 03/03/2011 13:24

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00091

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE LILLE - PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 49 - Mastic fenêtre bois - WC hommes au 4^e étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Mastic	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Phuoc Bui
Chef de Groupe
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

Page : 95 / 119

Du : 31/05/2011



LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008320-001

Version du : 04/03/2011 15:49

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00101

Affaire n° 2272770

CCI GRAND LILLE

LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 50 - colle carrelage + ragréage - RdC loge concierge

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

Page : 96 / 119

Du : 31/05/2011



BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008320-002

Version du : 04/03/2011 15:49

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00101
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 51 - Maçonnerie murale - Loge concierge RdC

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Matériau dur Peinture	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1



BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008320-003

Version du : 04/03/2011 15:49

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00101
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 52 - Maçonnerie - Entrée cave RdC rue de la clef

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Matériau dur Peinture	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S008320-004**

Version du : 04/03/2011 15:49

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00101
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 53 - Plafond - RdC cage escalier accès sono

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Matériau dur Peinture	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008320-005

Version du : 04/03/2011 15:49

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00101
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 54 - Rev sol + colle + ragréage - Pente accès salle Descamps RdC

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Colle jaune	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Plaque souple	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 3		
Description visuelle	Ragréage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008320-006

Version du : 04/03/2011 15:49

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00101
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 55 - Ragréage + colle moquette - entrée couloir direction 3è étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Colle jaune Bois	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique Matériau granuleux Fibres de bois	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Ragréage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008320-007

Version du : 04/03/2011 15:49

Page 1 sur 2

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00101
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 56 - Colle carrelage + rev. sol + ragréage - 3ème étage escalier service gaine technique

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Colle jaune	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Plaque souple Vert	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 3		
Description visuelle	Plaque souple bleu	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 4		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





N° échantillon :

11S008320-007

Versión de :

1 15:49

LEM

Page 2 sur 2

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département



LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008320-008

Version du : 04/03/2011 15:49

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00101
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 57 - Colle carrelage - 3è étage gaine technique WC

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008320-009

Version du : 04/03/2011 15:49

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00101
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 58 - Joint gris sur porte coupe feu - S/sol local groupe électrogène

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Mousse	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008320-010

Version du : 04/03/2011 15:49

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/02/2011

Référence dossier : N° 003864NPCLIL00101
Affaire n° 2272770
CCI GRAND LILLE
LILLE PALAIS DE LA BOURSE

Référence échantillon : N° 59 - Intérieur porte coupe feu - S/sol local groupe électrogène

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Laine de verre hétérogène	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique Fibres synthétique Fibres de verre	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)

Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Département

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverny
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS
Mme LAUDE
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008726-001

Version du : 07/03/2011 21:02

Page 1 sur 1

Date de réception : 03/03/2011

Référence dossier : 003 864 NPC LIL 00 102
N°Aff 2272770
CCI Grand Lille
Site : Lille - Palais de la Bourse

Référence échantillon : N°60 - Colle carrelage mosaïque - Entresol bibliothèque

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage Joint	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Fabrice PENTECOTE
Technicien en charge des analyses

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

Page : 107 / 119

Du : 31/05/2011



BUREAU VERITAS
Mme LAUDE
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008726-002

Version du : 07/03/2011 21:02

Page 1 sur 1

Date de réception : 03/03/2011

Référence dossier : 003 864 NPC LIL 00 102

N°Aff 2272770

CCI Grand Lille

Site : Lille - Palais de la Bourse

Référence échantillon : N°61 - Contour plâtre ascenseur - Bilbiothèque - Entresol contour côté ascenseur

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Colle jaune	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Plâtre Peinture	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Fabrice PENTECOTE
Technicien en charge des analyses

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - Fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS
Mme LAUDE
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008726-003

Version du : 07/03/2011 21:02

Page 1 sur 1

Date de réception : 03/03/2011

Référence dossier : 003 864 NPC LIL 00 102

N°Aff 2272770

CCI Grand Lille

Site : Lille - Palais de la Bourse

Référence échantillon : N°62 - Colle carrelage - Entresol - Cage escalier service bibliothèque

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	carrelage colle ragréage Matériau dur	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Fabrice PENTECOTE
Technicien en charge des analyses

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverny
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU VERITAS
Mme LAUDE
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S008726-004

Version du : 07/03/2011 21:02

Page 1 sur 1

Date de réception : 03/03/2011

Référence dossier : 003 864 NPC LIL 00 102

N° Aff 2272770

CCI Grand Lille

Site : Lille - Palais de la Bourse

Référence échantillon : N°63 - Ragréage + colle moquette - entresol - Couloir porte codée

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Colle jaune Moquette	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique Fibres synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Plaque souple	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 3		
Description visuelle	Ragréage	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Fabrice PENTECOTE
Technicien en charge des analyses

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



N°:003 864/22/21/001/SYD/FL/1



BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S019340-001

Version du : 13/05/2011 08:05

Page 1 sur 1

Date de réception : 10/05/2011

Référence dossier : 1510 003 864 111 28
N° Aff 2272770
Client : CCIGL
Site : Palais de la Bourse

Référence échantillon : N°64 - Calo - Accès ss col Rue de la Clefs

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Laine de verre hétérogène	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique Fibres synthétique Fibres de verre	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Matériau bitumineux Peinture	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET		Adaptation de la NFX 43-050

Véronique Motsch
Chef de Service site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S019340-002

Version du : 13/05/2011 08:05

Page 1 sur 1

Date de réception : 10/05/2011

Référence dossier : 1510 003 864 111 28

N° Aff 2272770

Client : CCIGL

Site : Palais de la Bourse

Référence échantillon : N°65 - Calo dans coffrage bois - Ss sol - Circulation

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Plâtre	
Description microscopique en MOLP	Matériau granuleux Fibres de papier Fibres synthétique	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	3	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante de type Amosite	HSG 248(MDHS 77)

Véronique Motsch
Chef de Service site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S019340-003

Version du : 13/05/2011 08:05

Page 1 sur 1

Date de réception : 10/05/2011

Référence dossier : 1510 003 864 111 28
N° Aff 2272770
Client : CCIGL
Site : Palais de la Bourse

Référence échantillon : N°66 - Calo bleu - Ss sol - chaufferie principale

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Laine de verre	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique Fibres de verre	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Matériau bitumineux	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Véronique Motsch
Chef de Service site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013
Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-REV1

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



N° : 003 864 221 21 / 01/15 D/F/L/1



LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S019340-004

Version du : 13/05/2011 08:05


Page 1 sur 1

Date de réception : 10/05/2011

Référence dossier : 1510 003 864 111 28
N° Aff 2272770
Client : CCIGL
Site : Palais de la Bourse

Référence échantillon : N°67 - Plafond + peinture - Ancien local transfo tension Ss sol

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Matériau dur Peinture	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050


Véronique Motsch
Chef de Service site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S019340-005

Version du : 13/05/2011 08:05


Page 1 sur 1

Date de réception : 10/05/2011

Référence dossier : 1510 003 864 111 28
N° Aff 2272770
Client : CCIGL
Site : Palais de la Bourse

Référence échantillon : N°68 - Calo sur petite canalisation plafond - Ss sol- Ancienne cuisine - Salle Descamps

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Bois Tresse Papier	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique Fibres synthétique Matériau granuleux Fibres de bois Fibres de papier	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Plâtre	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050


Véronique Motsch
Chef de Service site de Saverny

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverny
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1

Page : 115 /119

Du : 31/05/2011

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S019340-006

Version du : 13/05/2011 08:05

Page 1 sur 1

Date de réception : 10/05/2011

Référence dossier : 1510 003 864 111 28
N°Aff 2272770
Client : CCIGL
Site : Palais de la Bourse

Référence échantillon : N°69 - Calo grosse canalisation au plafond - Ss sol - Ancienne cuisine - Salle Deschamps

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Bois	
Description microscopique en MOLP	Matériau granuleux Fibres de bois	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Plâtre	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement acide	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Véronique Motsch
Chef de Service site de Saveme

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saveme
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saveme Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaveme@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE-Rev1

N°:003 864/2272770/1/SYD/FL/1

Copyright Bureau Veritas 12/2010

Page : 116 /119

Du : 31/05/2011



BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : **11S019340-007**

Version du : 13/05/2011 08:05

Page 1 sur 1

Date de réception : 10/05/2011

Référence dossier : 1510 003 864 111 28
N°Aff 2272770
Client : CCIGL
Site : Palais de la Bourse

Référence échantillon : N°70 - Mur ext - Passerelle service informatique 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	plaque dure fibreuse	
Description microscopique en MOLP	Matériau granuleux	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante de type Chrysotile	HSG 248(MDHS 77)


Véronique Motsch
Chef de Service site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





LEM

BUREAU VERITAS SA
Mme LEPERS
27 allée du Chargement
BP 336
59650 VILLENEUVE D ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 11S019340-008

Version du : 13/05/2011 08:05

Page 1 sur 1

Date de réception : 10/05/2011

Référence dossier : 1510 003 864 111 28
N°Aff 2272770
Client : CCIGL
Site : Palais de la Bourse

Référence échantillon : N°71 - Toiture passerelle - Passerelle service informatique 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	plaque dure fibreuse	
Description microscopique en MOLP	Matériau granuleux	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante de type Chrysotile	HSG 248(MDHS 77)

Véronique Motsch
Chef de Service site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemilabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





ANNEXE 5. : COPIE(S) DE(S) RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

ANNEXE

COPIE(S) DE(S) RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

[cette annexe comporte 1 + 0 page]

Annexe sans objet