

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX

N° de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Date d'intervention : 09-10/04/2024

Date de commande : 06/04/2024

Objet

La présente mission consiste à établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante en vue de travaux dans l'immeuble. Ce repérage a pour objectif de rechercher, d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante de l'annexe 1 de Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis ou de tout autres matériaux et produit réputés contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance. Il s'agit des matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée par le repérage. A cette fin, des démontages et investigations approfondies destructives peuvent être nécessaires.

Selon l'article R1334-19-6 du code de la santé publique, le propriétaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment démolie a obligation de communiquer le présent rapport à toute personne physique ou morale appelé à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

Références réglementaires :

Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,

Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

NORME X 46-020

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

Conclusion

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Voir tableau de résultats ci-après Voir tableau de résultats ci-après

Le(s) signataire(s)

Nom et prénom	Fonction	Organisme de certification	Détail de la certification
ARTHOZOUL Maxime	Opérateur	ABCIDIA	Le présent rapport est établi par Maxime ARTHOZOUL dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA Certification pour le domaine AMIANTE certification n°17-993 valide jusqu'au 03-02-2028 Cette information est vérifiable auprès de : ABCIDIA Certification, « Domaine de Saint Paul » 102 route de Limours 91190 SAINT REMY LES CHEVREUSES Tel : 01-30-85-25-11 Site internet : www.abcidia-certification.fr
		Assurance	
		LE GAN 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS Validité 30/09/2022	

Objets relatifs au bien

Lieu d'intervention	Photo générale (le cas échéant)
36 Rue Aux Juifs 76000 ROUEN	
Propriétaire	
Nom : Ministère de la JUSTICE Adresse : 36 Rue Aux Juifs 76000 ROUEN	
Donneur d'ordre	
Nom : Ministère de la JUSTICE Adresse : du Puits Mauget 35108 RENNES CEDEX	

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante – Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr et maximearthozoul@gmail.com

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Sommaire

Renseignements relatifs au bien

- 1.1 Situation géographique
- 1.2 Description du ou des bâtiments
- 1.3 Désignation de l'Opérateur de repérage
- 1.4 Organisme chargé de la mission
- 1.5 Désignation du laboratoire d'Analyse
- 1.6 Annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019

Conclusion du Rapport

Description générale du bien et réalisation du repérage

- 3.1 Personne accompagnant l'opérateur lors de la visite
- 3.2 Document(s) remis
- 3.3 Descriptif général du lot
- 3.4 Liste des pièces visitées
- 3.5 Périmètre de repérage défini par l'opérateur
- 3.6 Tableau des pièces ou parties de l'immeuble non visitées
- 3.7 Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage
- 3.8 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Résultats détaillés du repérage

Rapports d'essais du laboratoire

Attestation sur l'honneur et informations diverses

Obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti

Certification de compétence

Attestation d'assurance

Annexes

- 10.1 Schéma(s) de la localisation des MPCA
- 10.2 Justificatifs de non prélèvement
- 10.3 Rapport(s) d'analyse des prélèvements
- 10.4 Photographies

Accusé de réception

1. Renseignements relatifs au bien

1.1 Situation géographique

Département : SEINE MARITIME
Commune : ROUEN
Adresse : 36 Rue Aux Juifs
Code postal : 76000

1.2 Description du ou des bâtiments

Type de bien : Bâtiments Publics Tribunal
Référence cadastrale : BH 170
Fonction principale du bâtiment : Non résidentiel
Date du permis de construire (à défaut année de construction) : Avant 1948
Si Partielle : Description des zones ou parties d'ouvrage ou de bâtiments concernées :
COUR D'APPEL : Zone 2 RDC, Zone 3 RDC, Zone 4 RDC, Zone 4 R+1, Zone 5 R+1, Zone 6 R+1
TRIBUNAL JUDICIAIRE : Zone 4 RDC, Zone 5 RDC, Zone 7 R+1, Zone 8 R+1, Zone 10 R+1, Zone 11 R+1, Escalier R+1, Escalier R+1-R+2, Pièces pour Ascenseur.
Prélèvements pour mise en accessibilité ERP

1.3 Opérateur de repérage

Nom - Prénom : ARTHOZOUL Maxime
N° certificat : 17-993
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
ABCIDIA CERTIFICATION
Le numéro et date du certificat sont :
17-993 Validité 06/02/2028

1.4 Organisme chargé de la mission

Raison sociale : AMIANTE-DIAGS
Adresse : 1785 Rue de la Haie Immeuble 12 76230 BOIS GUILLAUME
Numéro de SIRET : 329 149 546 00056
Code NAF : 7120B
Numéro T.V.A. Exonéré
Numéro R.C.S. 329 149 546 R.S.E.I.R.L.
Assurance : LE GAN Validité 30/09/2023
N° : 191.300.462
Adresse : 8-10 Rue D'Astorg
CP - Ville : 75008 PARIS

1.5 Désignation du laboratoire d'analyse

Laboratoire AN DIAG 50 rue Colette 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

1.6 Annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits de la liste, incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir, ainsi qu'à tout autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance (cf. arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.)

Programme de repérage :

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à vérifier et à sonder	Matériau ou produit
1. Couvertures, toiture, terrasses et étanchéités		
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti condensation sous bac acier	P P M
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment. Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (shingles »)	P P P
Eléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation. Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment	P P M M P P P P M P M
Eléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés.	P P M
Etanchéité de toiture terrasse.	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Colles, produits d'accrochage	P P P M
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	M M P
2. Parois verticales extérieures et façades		
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich.	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures) Peinture des bardages métalliques	P P P M P M
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage.	Flocages, enduits projetés Carton-amiante	M M
Façades lourdes y compris poteaux.	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton	M M M

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante – Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr et maximearthozoul@gmail.com

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M
	Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P
	Garnissage des joints de dilatation	M
	Joints de dilatation	M
	Couvre-joints	P
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P
	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P
	Garniture de friction sur fenêtres basculantes	P
Menuiseries extérieures	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P
	Peintures décoratives	M
Eléments associés aux façades	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P
	Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P
3. Parois verticales intérieures		
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu	M
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P
Poteaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits à base de ciment projetés, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloison lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P
	Flocages	M
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous-couches des tissus muraux	M
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment	P
		M
Gainages et coffres verticaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment...)	M
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare-flamme (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite	
	Isolants intérieurs des portes	P

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante – Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr et maximearthozoul@gmail.com

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes	P P P M P M M
4. Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Flocage Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous-couches des tissus muraux Peintures intumescentes Revêtements bitumineux Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes ...) Résines Colles de carrelage, ragréage, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M M M P P M M M M M M M
Poutres et charpentes	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich) Peintures intumescentes Revêtements bitumineux Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes ...) Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M M M M M M P
Gaines et coffres horizontaux	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M M M M M
Faux plafonds.	Panneaux et plaques Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux Pare vapeur Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P M M P M
Suspentes et contrevents	Flocages Protections en plâtre Peintures intumescentes	M P M
5. Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Dalles de sol Nez de marche Dalles moquettes avec entre couche noire Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples Colles bitumineuses Colles non bitumineuses	P P P P M M

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante – Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr et maximearthozoul@gmail.com

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

	Moquette Sols coulés à base de ciment (terrazolith, etc.) Peintures de sol Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Revêtements de sols sportifs Joints de dilatation et d'assemblage Joints de cantonnement sur faux planchers Enduit de cuvelage Rebouchages autour de conduits (principalement immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M M M M P M P P P
6. Conduits et accessoires intérieurs		
Conduits de fluides (air, eaux, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifugeage (tresses, coquilles, matelas...) Matelas Enveloppe (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides Rubans adhésifs Mastics Conduits en fibres-ciment, manchons Conduits en fibre-bitumes (conduits de drainage) Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	M P M M P P P P
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints) Volets coupe-feu y compris ossature Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	P P M
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment Joints d'étanchéité des trappes	P M
7. Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques		
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières Panneaux dans les cloisons palières	P P
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...) Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre) Isolants Colles Joints	P P P M P
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits... Tresses Joints plats	P P P P
8. Equipements divers et accessoires		
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, poêles à bois, à fuel, à charbon, groupes électrogènes	Flocages Bourres Tresses Calorifugeages Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.) Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	M M M M M M M
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés Tresse des diffuseurs	P M

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante – Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr et maximearthozoul@gmail.com

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Fusibles à broche	Carton, tresse	P
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P
Coffres-forts	Portes et parois	P
Porte de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles	P
Jardinières, bac à sable incendie	Eléments en fibres-ciment	P
9. Fondations et soubassements		
Etanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	M
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation	M
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie	P
10. Aménagements, voiries et réseaux divers		
Conduits, siphons	Eléments de canalisations enterrées en fibres-ciment	P
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes	M
Espaces sportifs	Revêtements de sols	P
Aménagements extérieurs	Eléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)	P

2. Conclusions du rapport

Conclusion

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
Voir tableau de résultats ci-après Voir tableau de résultats ci-après

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

COUR D'APPEL

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante Cour d'Appel

Après analyse en laboratoire			
Description	Localisation	Prélèvement	Etat (si requis)
Néant			

Sur justificatifs (marquage, document(s) consulté(s))		
Description	Localisation	Etat (si requis)
Aucun		

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante Cour d'Appel

Après analyse en laboratoire		
Prélèvements	Description	Localisation
2	Dalle de plafond suspendu	Plafond : Zone 2 RDC
3	Pierre et joint	Sol : Zone 2 RDC
4	Plâtre et toile de verre peinture	Mur : Zone 2 RDC
5	Plâtre peinture	Mur : Zone 2 RDC
6	Faïence et colle	Mur Sanitaires : Zone 3 RDC
7	Enduit plâtre	Mur couloir : Zone 3 RDC
8	Enduit plâtre	Mur couloir (dans colonne): Zone 4 RDC
9	Plâtre peinture	Garde corps : Zone 4 R+1
10	Enduit plâtre	Mur couloir : Zone 5 R+1
11	Enduit plâtre	Mur couloir : Zone 6 R+1

Sur justificatifs		
Description	Localisation	Justificatif
Aucun		

Matériaux ou produit qui par nature ne contiennent pas d'amiante	
Description	Localisation
Sans Objet	

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante – Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr et maximearthozoul@gmail.com

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectués Cour d'Appel.

Après analyse en laboratoire		
Description	Localisation	Cause de non-prélèvement
Aucun		

TRIBUNAL JUDICIAIRE

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante Tribunal Judiciaire

Après analyse en laboratoire			
Description	Localisation	Prélèvement	Etat (si requis)
Conduit fibrociment (passage conduits électriques)	Mur : Ascenseur Sous-sol (Local archives)	35	

Sur justificatifs (marquage, document(s) consulté(s))		
Description	Localisation	Etat (si requis)
Aucun		

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante Tribunal Judiciaire

Après analyse en laboratoire		
Prélèvements	Description	Localisation
1	Pierre et joint	Sol : Salle d'audience Zone 4 RDC
2	Moquette murale et colle	Mur : Salle d'audience Zone 4 RDC
3	Dalle faux plafond	Plafond : Salle d'audience Zone 4 RDC
4	Plâtre et toile de verre peinture	Mur C : Sanitaires 1 (Public) Zone 5 RDC
5	Plâtre et toile de verre peinture	Mur D : Sanitaires 1 (Public) Zone 5 RDC
6	Carrelage bleu et ragréage	Sol 1 : Sanitaires 1 (Public) Zone 5 RDC
7	Faïence et colle	Mur B' : Sanitaires 2 (Privé) Zone 5 RDC
8	Plâtre et toile de verre peinture	Mur D' : Sanitaires 2 (Privé) Zone 5 RDC
9	Carrelage bleu et ragréage	Sol 2 : Sanitaires 2 (Privé) Zone 5 RDC
11	Revêtement plastifié et colle	Sol : Salle d'audience 101 Zone 7 R+1
12	Pierre et Joint	Mur : Couloir 100-101 Zone 8 R+1
13	Pierre et Joint	Mur : Couloir 100-101 Zone 8 R+1
14	Pierre et Joint	Sol : Couloir 100-101 Zone 8 R+1
16	Revêtement plastifié plus colle	Sol : Marche Salle d'audience 126 Zone 10 R+1
17	Revêtement plastifié plus colle	Sol : Marche Salle d'audience 126 Zone 10 R+1
18	Pierre et Joint	Sol : Couloir 126 Zone 11 R+1
19	Pierre et Joint	Mur : Couloir 126 Zone 11 R+1
20	Pierre et Joint	Mur : Couloir 126 Zone 11 R+1
22	Pierre et Joint	Sol : Zone Escalier R+1
23	Pierre et Joint	Mur : Zone Escalier R+1
24	Pierre et Joint	Mur : Zone Escalier R+1

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante – Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr et maximearthozoul@gmail.com

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Après analyse en laboratoire		
Prélèvements	Description	Localisation
25	Pierre et Joint	Mur : Zone Escalier R+1-R+2
26	Pierre et Joint	Mur : Zone Escalier R+1-R+2
27	Pierre et Joint	Sol : Zone Escalier R+1-R+2
28	Plâtre et toile de verre peinture	Mur D : Pièce destinée pour Ascenseur RDC
29	Dalle plafond suspendu	Plafond : Pièce destinée pour Ascenseur RDC
30	Revêtement plastifié plus colle	Sol : Pièce destinée pour Ascenseur RDC
31	Plâtre et toile de verre peinture	Mur D : Pièce destinée pour Ascenseur R+1
32	Pierre et Joint	Sol : Pièce destinée pour Ascenseur R+1
33	Plâtre et tapisserie peinture	Mur D : Pièce destinée pour Ascenseur R+2
34	Revêtement plastifié plus ragréage	Sol : Pièce destinée pour Ascenseur R+2

Sur justificatifs		
Description	Localisation	Justificatif
Aucun		

Matériaux ou produit qui par nature ne contiennent pas d'amiante	
Description	Localisation
Sans Objet	

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectués Tribunal Judiciaire.

Après analyse en laboratoire		
Description	Localisation	Cause de non-prélèvement
Aucun		

3. Description générale du bien et réalisation du repérage

3.1 Personne accompagnant l'opérateur lors de la visite
Date : 10/04/2024 La description des travaux à l'origine de ce repérage, a été définie par l'accompagnateur : Mr GARCIA Architecte, mise en accessibilité pour ERP.

3.1 Document(s) remi(s)	
Documents demandés	Documents remis
Les plans de l'immeuble	Oui
Précédent repérage amiante	Aucun

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante – Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr et maximearthozoul@gmail.com

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

3.3 Description général du lot

Prélèvements pour mise en accessibilité ERP

3.4 Liste des pièces visitées

COUR D'APPEL : Zone 2 RDC - Zone 3 RDC - Zone 4 RDC- Zone 4 R+1 - Zone 5 R+1 - Zone 6 R+1

TRIBUNAL JUDICIAIRE : Salle d'audience Zone 4 RDC - Sanitaires 1 (Public) Zone 5 RDC - Sanitaires 2 (Privé) Zone 5 RDC - Salle d'audience 101 Zone 7 R+1 - Couloir 100-101 Zone 8 R+1 - Salle d'audience 126 Zone 10 R+1 - Couloir 126 Zone 11 R+1 - Zone Escalier R+1 - Zone Escalier R+1-R+2 - Pièce destinée pour Ascenseur RDC - Pièce destinée pour Ascenseur R+1 - Pièce destinée pour Ascenseur R+2 - Ascenseur Sous-sol (Local archives)

3.5 Nature et la localisation des travaux devant être effectués

Mise en conformité pour accessibilité ERP

3.6 Tableau des pièces non visitées

Ensemble des bâtiments

En cas de locaux et ouvrages fermés ou non visités :
- l'opération de repérage doit être étendue,

3.7 Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
COUR D'APPEL		
Plafond : Zone 2 RDC	Dalle de plafond suspendu	Sur demande
Sol : Zone 2 RDC	Pierre et joint	Sur demande
Mur : Zone 2 RDC	Plâtre et toile de verre peinture	Sur demande
Mur : Zone 2 RDC	Plâtre peinture	Sur demande
Mur Sanitaires : Zone 3 RDC	Faïence et colle	Sur demande
Mur couloir : Zone 3 RDC	Enduit plâtre	Sur demande
Mur couloir (dans colonne): Zone 4 RDC	Enduit plâtre	Sur demande
Garde corps : Zone 4 R+1	Plâtre peinture	Sur demande
Mur couloir : Zone 5 R+1	Enduit plâtre	Sur demande
Mur couloir : Zone 6 R+1	Enduit plâtre	Sur demande
TRIBUNAL JUDICIAIRE		
Sol : Salle d'audience Zone 4 RDC	Pierre et joint	Sur demande
Mur : Salle d'audience Zone 4 RDC	Moquette murale et colle	Sur demande
Plafond : Salle d'audience Zone 4 RDC	Dalle faux plafond	Sur demande
Mur C : Sanitaires 1 (Public) Zone 5 RDC	Plâtre et toile de verre peinture	Sur demande
Mur D : Sanitaires 1 (Public) Zone 5 RDC	Plâtre et toile de verre peinture	Sur demande
Sol 1 : Sanitaires 1 (Public) Zone 5 RDC	Carrelage bleu et ragréage	Sur demande
Mur B' : Sanitaires 2 (Privé) Zone 5 RDC	Faïence et colle	Sur demande
Mur D' : Sanitaires 2 (Privé) Zone 5 RDC	Plâtre et toile de verre peinture	Sur demande
Sol 2 : Sanitaires 2 (Privé) Zone 5 RDC	Carrelage bleu et ragréage	Sur demande
Sol : Salle d'audience 101 Zone 7 R+1	Revêtement plastifié et colle	Sur demande
Mur : Couloir 100-101 Zone 8 R+1	Pierre et Joint	Sur demande
Mur : Couloir 100-101 Zone 8 R+1	Pierre et Joint	Sur demande

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante – Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr et maximearthozoul@gmail.com

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Sol : Couloir 100-101 Zone 8 R+1	Pierre et Joint	Sur demande
Sol : Marche Salle d'audience 126 Zone 10 R+1	Revêtement plastifié plus colle	Sur demande
Sol : Marche Salle d'audience 126 Zone 10 R+1	Revêtement plastifié plus colle	Sur demande
Sol : Couloir 126 Zone 11 R+1	Pierre et Joint	Sur demande
Mur : Couloir 126 Zone 11 R+1	Pierre et Joint	Sur demande
Mur : Couloir 126 Zone 11 R+1	Pierre et Joint	Sur demande
Sol : Zone Escalier R+1	Pierre et Joint	Sur demande
Mur : Zone Escalier R+1	Pierre et Joint	Sur demande
Mur : Zone Escalier R+1	Pierre et Joint	Sur demande
Mur : Zone Escalier R+1-R+2	Pierre et Joint	Sur demande
Mur : Zone Escalier R+1-R+2	Pierre et Joint	Sur demande
Sol : Zone Escalier R+1-R+2	Pierre et Joint	Sur demande
Mur D : Pièce destinée pour Ascenseur RDC	Plâtre et toile de verre peinture	Sur demande
Plafond : Pièce destinée pour Ascenseur RDC	Dalle plafond suspendu	Sur demande
Sol : Pièce destinée pour Ascenseur RDC	Revêtement plastifié plus colle	Sur demande
Mur D : Pièce destinée pour Ascenseur R+1	Plâtre et toile de verre peinture	Sur demande
Sol : Pièce destinée pour Ascenseur R+1	Pierre et Joint	Sur demande
Mur D : Pièce destinée pour Ascenseur R+2	Plâtre et tapisserie peinture	Sur demande
Sol : Pièce destinée pour Ascenseur R+2	Revêtement plastifié plus ragréage	Sur demande
Mur : Ascenseur Sous-sol (Local archives)	Conduit fibrociment (passage conduits électriques)	Sur demande

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité. Le tableau ci-dessus liste les locaux et volumes concernés :

Si le repérage est effectué en site occupé et en présence du personnel avec du mobilier, l'accès aux produits et matériaux a été réalisé sur la base d'une approche visuelle qui doit être complétée par une visite des locaux vides avant le démarrage des travaux. Nous proposons d'effectuer une visite complémentaire selon les conditions de notre contrat pour prélever les échantillons complémentaires au plus tard au début des travaux de démolition.

En conséquence, le présent document ne constitue qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir de rapport définitif qu'une fois complété à l'issue des investigations réalisées.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que les obligations réglementaires prévues à l'article R1334-19 du code de la santé publique ne sont pas remplies

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante – Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr et maximearthozoul@gmail.com

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

3.8 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Conformément à l'arrêté du 26/06/2017 relatif au repérage des matériaux ou produits de l'annexe I, contenant de l'amiante, la méthodologie du repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition suit deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019. A cette fin, l'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d'ouvrages qui composent les différentes parties de l'immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d'ouvrage. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Si l'opérateur repère tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019.

L'inspection visuelle, les sondages et les prélèvements sont réalisés selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46-020 de décembre 2008.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.

Dans un second temps, en prenant en compte les zones de similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise, parmi les matériaux et produits mentionnés à l'article 4, ceux qui contiennent de l'amiante. A cette fin, il conclut, pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante.

Conformément aux prescriptions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau ou produit. L'opérateur de repérage transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement comportant au moins les informations énumérées en annexe. A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 :

-Les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.

-Pour éviter tout risque de contamination croisée :

Les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.


Les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.

Il conclut définitivement à l'absence ou la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante.

4. Résultats détaillés du repérage

Avant et après investigations approfondies avec sondages destructifs, le résultat de l'analyse des échantillons prélevés ou reconnaissance visuelle fait apparaître :

COUR D'APPEL

Désignation	Composant de la construction	Parties du composant vérifié	Numéro échantillon ou identification	Méthode	Présence amiante			PHOTOS
					Oui	Non	Etat	
Plafond : Zone 2 RDC	Ventilation	Conduit	1	Reconnaissance visuelle	OUI		Non requis	
Plafond : Zone 2 RDC	Dalle de plafond suspendu		2	Analyse		NON	Non requis	
Sol : Zone 2 RDC	Pierre et joint		3	Analyse		NON	Non requis	
Mur : Zone 2 RDC	Plâtre et toile de verre peinture		4	Analyse		NON	Non requis	
Mur : Zone 2 RDC	Plâtre peinture		5	Analyse		NON	Non requis	
Mur Sanitaires : Zone 3 RDC	Faïence et colle		6	Analyse		NON	Non requis	
Mur couloir : Zone 3 RDC	Enduit plâtre		7	Analyse		NON	Non requis	
Mur couloir (dans colonne): Zone 4 RDC	Enduit plâtre		8	Analyse		NON	Non requis	
Garde corps : Zone 4 R+1	Plâtre peinture		9	Analyse		NON	Non requis	
Mur couloir : Zone 5 R+1	Enduit plâtre		10	Analyse		NON	Non requis	
Mur couloir : Zone 6 R+1	Enduit plâtre		11	Analyse		NON	Non requis	

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.


1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE

Désignation	Composant de la construction	Parties du composant vérifié	Numéro échantillon ou identification	Méthode	Présence amiante			PHOTOS
					Oui	Non	Etat	
Sol : Salle d'audience Zone 4 RDC	Pierre et joint		1	Analyse		NON	Non requis	
Mur : Salle d'audience Zone 4 RDC	Moquette murale et colle		2	Analyse		NON	Non requis	
Plafond : Salle d'audience Zone 4 RDC	Dalle faux plafond		3	Analyse		NON	Non requis	
Mur C : Sanitaires 1 (Public) Zone 5 RDC	Plâtre et toile de verre peinture		4	Analyse		NON	Non requis	
Mur D : Sanitaires 1 (Public) Zone 5 RDC	Plâtre et toile de verre peinture		5	Analyse		NON	Non requis	
Sol 1 : Sanitaires 1 (Public) Zone 5 RDC	Carrelage bleu et ragréage		6	Analyse		NON	Non requis	
Mur B' : Sanitaires 2 (Privé) Zone 5 RDC	Faïence et colle		7	Analyse		NON	Non requis	
Mur D' : Sanitaires 2 (Privé) Zone 5 RDC	Plâtre et toile de verre peinture		8	Analyse		NON	Non requis	
Sol 2 : Sanitaires 2 (Privé) Zone 5 RDC	Carrelage bleu et ragréage		9	Analyse		NON	Non requis	
Mur C' : Sanitaires 2 (Privé) Zone 5 RDC	Ventilation-Gaine	Conduit	10	Reconnaissance visuelle	OUI		Non requis	
Sol : Salle d'audience 101 Zone 7 R+1	Revêtement plastifié et colle		11	Analyse		NON	Non requis	
Mur : Couloir 100-101 Zone 8 R+1	Pierre et Joint		12	Analyse			Non requis	

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Désignation	Composant de la construction	Parties du composant vérifié	Numéro échantillon ou identification	Méthode	Présence amiante			PHOTOS
					Oui	Non	Etat	
Mur : Couloir 100-101 Zone 8 R+1	Pierre et Joint		13	Analyse			Non requis	
Sol : Couloir 100-101 Zone 8 R+1	Pierre et Joint		14	Analyse			Non requis	
Sol : Marche Salle d'audience 126 Zone 10 R+1	Revêtement plastifié plus colle		16	Analyse			Non requis	
Sol : Marche Salle d'audience 126 Zone 10 R+1	Revêtement plastifié plus colle		17	Analyse			Non requis	
Sol : Couloir 126 Zone 11 R+1	Pierre et Joint		18	Analyse			Non requis	
Mur : Couloir 126 Zone 11 R+1	Pierre et Joint		19	Analyse			Non requis	
Mur : Couloir 126 Zone 11 R+1	Pierre et Joint		20	Analyse			Non requis	
Sol : Zone Escalier R+1	Pierre et Joint		22	Analyse			Non requis	
Mur : Zone Escalier R+1	Pierre et Joint		23	Analyse			Non requis	
Mur : Zone Escalier R+1	Pierre et Joint		24	Analyse			Non requis	
Mur : Zone Escalier R+1-R+2	Pierre et Joint		25	Analyse			Non requis	
Mur : Zone Escalier R+1-R+2	Pierre et Joint		26	Analyse			Non requis	
Sol : Zone Escalier R+1-R+2	Pierre et Joint		27	Analyse			Non requis	
Mur D : Pièce destinée pour Ascenseur RDC	Plâtre et toile de verre peinture		28	Analyse			Non requis	
Plafond : Pièce destinée pour Ascenseur RDC	Dalle plafond suspendu		29	Analyse			Non requis	
Sol : Pièce destinée pour Ascenseur RDC	Revêtement plastifié plus colle		30	Analyse			Non requis	
Mur D : Pièce destinée pour Ascenseur R+1	Plâtre et toile de verre peinture		31	Analyse			Non requis	
Sol : Pièce destinée pour Ascenseur R+1	Pierre et Joint		32	Analyse			Non requis	
Mur D : Pièce destinée pour Ascenseur R+2	Plâtre et tapisserie peinture		33	Analyse			Non requis	
Sol : Pièce destinée pour Ascenseur R+2	Revêtement plastifié + ragréage		34	Analyse			Non requis	


Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Désignation	Composant de la construction	Parties du composant vérifié	Numéro échantillon ou identification	Méthode	Présence amiante			PHOTOS
					Oui	Non	Etat	
Mur : Ascenseur Sous-sol (Local archives)	Conduit fibrociment (passage conduits électriques)	Conduit	35	Analyse	OUI		Non requis	

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

5. Rapports d'essais du laboratoire

Identification des prélèvements :

COUR D'APPEL					
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon AN Lab	Désignation AN Lab	Résultat
2	Dalle de plafond suspendu	Plafond : Zone 2 RDC	60970P1A	Plaque effritable	(*) Amiante non détecté
3	Pierre et joint	Sol : Zone 2 RDC	60970P2A	Joint	(*) Amiante non détecté
4	Plâtre et toile de verre peinture	Mur : Zone 2 RDC	60970P3A	Toile de verre, plâtre et peinture indissociables	(*) Amiante non détecté
5	Plâtre peinture	Mur : Zone 2 RDC	60970P4A	Plâtre et peinture indissociables	(*) Amiante non détecté
6	Faïence et colle	Mur Sanitaires : Zone 3 RDC	60970P5A	Colle ragréage	(*) Amiante non détecté
7	Enduit plâtre	Mur Couloir : Zone 3 RDC	60970P6A	Enduit	(*) Amiante non détecté
8	Enduit plâtre	Mur Couloir (dans colonne): Zone 4 RDC	60970P7A	Enduit	(*) Amiante non détecté
9	Plâtre peinture	Garde corps : Zone 4 R+1	60970P8A	Plâtre et peinture indissociables	(*) Amiante non détecté
10	Enduit plâtre	Mur Couloir : Zone 5 R+1	60970P9A	Enduit	(*) Amiante non détecté
11	Enduit plâtre	Mur Couloir : Zone 6 R+1	60970P10A	Enduit	(*) Amiante non détecté

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE

Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon AN Lab	Désignation AN Lab	Résultat
1	Pierre et joint	Sol : Salle d'audience Zone 4 RDC	60968P1A	Joint	(*) Amiante non détecté
2	Moquette murale et colle	Mur : Salle d'audience Zone 4 RDC	60968P2A 60968P2B	Colle ragréage et moquette indissociables Colle ragréage et moquette indissociables	(*) Amiante non détecté (*) Amiante non détecté
3	Dalle faux plafond	Plafond : Salle d'audience Zone 4 RDC	60968P3A	Laine de verre hétérogène et enduit indissociables	(*) Amiante non détecté
4	Plâtre et toile de verre peinture	Mur C : Sanitaires 1 (Public) Zone 5 RDC	60968P4A 60968P4B	Toile de verre et peinture indissociables Toile de verre et peinture indissociables	(*) Amiante non détecté (*) Amiante non détecté
5	Plâtre et toile de verre peinture	Mur D : Sanitaires 1 (Public) Zone 5 RDC	60968P5A 60968P5B	Toile de verre et peinture indissociables Toile de verre et peinture indissociables	(*) Amiante non détecté (*) Amiante non détecté
6	Carrelage bleu et ragréage	Sol 1 : Sanitaires 1 (Public) Zone 5 RDC	60968P6A	Colle ragréage	(*) Amiante non détecté
7	Faïence et colle	Mur B' : Sanitaires 2 (Privé) Zone 5 RDC	60968P7A	Colle ragréage	(*) Amiante non détecté
8	Plâtre et toile de verre peinture	Mur D' : Sanitaires 2 (Privé) Zone 5 RDC	60968P8A	Toile de verre et peinture indissociables	(*) Amiante non détecté
9	Carrelage bleu et ragréage	Sol 2 : Sanitaires 2 (Privé) Zone 5 RDC	60968P9A	Colle ragréage	(*) Amiante non détecté
11	Revêtement plastifié et colle	Sol : Salle d'audience 101 Zone 7 R+1	60968P10A 60968P10B	Matériau souple et colle ragréage indissociables Matériau souple et colle ragréage indissociables	(*) Amiante non détecté (*) Amiante non détecté

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

12	Pierre et joint	Mur : Couloir 100-101 Zone 8 R+1	60968P11A	Joint	(*) Amiante non détecté
13	Pierre et joint	Mur : Couloir 100-101 Zone 8 R+1	60968P12A	Joint	(*) Amiante non détecté
14	Pierre et joint	Sol : Couloir 100-101 Zone 8 R+1	60968P13A	Joint	(*) Amiante non détecté
16	Revêtement plastifié plus colle	Sol : Marche Salle d'audience 126 Zone 10 R+1	60968P14A 60968P14B	Matériau souple et colle ragréage indissociables Matériau souple et colle ragréage indissociables	(*) Amiante non détecté (*) Amiante non détecté
17	Revêtement plastifié plus colle	Sol : Marche Salle d'audience 126 Zone 10 R+1	60968P15A 60968P15B	Matériau souple et colle ragréage indissociables Matériau souple et colle ragréage indissociables	(*) Amiante non détecté (*) Amiante non détecté
18	Pierre et joint	Sol : Couloir 126 Zone 11 R+1	60968P16A	Joint	(*) Amiante non détecté
19	Pierre et joint	Mur : Couloir 126 Zone 11 R+1	60968P17A	Joint	(*) Amiante non détecté
20	Pierre et joint	Mur : Couloir 126 Zone 11 R+1	60968P18A	Joint	(*) Amiante non détecté
22	Pierre et joint	Sol : Zone Escalier R+1	60968P19A	Joint	(*) Amiante non détecté
23	Pierre et joint	Mur : Zone Escalier R+1	60968P20A	Joint	(*) Amiante non détecté
24	Pierre et joint	Mur : Zone Escalier R+1	60968P21A	Joint	(*) Amiante non détecté
25	Pierre et joint	Mur : Zone Escalier R+1-R+2	60968P22A	Joint	(*) Amiante non détecté
26	Pierre et joint	Mur : Zone Escalier R+1-R+2	60968P23A	Joint	(*) Amiante non détecté
27	Pierre et joint	Sol : Zone Escalier R+1-R+2	60968P24A	Joint	(*) Amiante non détecté
28	Plâtre et toile de verre peinture	Mur D : Pièce destinée pour Ascenseur RDC	60968P25A 60968P25B	Toile de verre, plâtre et peinture indissociables Toile de verre, plâtre et peinture indissociables	(*) Amiante non détecté

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

29	Dalle plafond suspendu	Plafond : Pièce destinée pour Ascenseur RDC	60968P26A	Laine de verre	(*) Amiante non détecté
30	Revêtement plastifié plus colle	Sol : Pièce destinée pour Ascenseur RDC	60968P27A	Matériau souple et colle indissociables	(*) Amiante non détecté
31	Plâtre et toile de verre peinture	Mur D : Pièce destinée pour Ascenseur R+1	60968P28A 60968P28B	Toile de verre, plâtre et peinture indissociables Toile de verre, plâtre et peinture indissociables	(*) Amiante non détecté (*) Amiante non détecté
32	Pierre et joint	Sol : Pièce destinée pour Ascenseur R+1	60968P29A	Joint	(*) Amiante non détecté
33	Plâtre et tapisserie peinture	Mur D : Pièce destinée pour Ascenseur R+2	60968P30A 60968P30B	Plâtre et peinture indissociables Plâtre et peinture indissociables	(*) Amiante non détecté (*) Amiante non détecté
34	Revêtement plastifié plus ragréage	Sol : Pièce destinée pour Ascenseur R+2	60968P31A 60968P31B	Matériau souple et ragréage indissociables Matériau souple et ragréage indissociables	(*) Amiante non détecté (*) Amiante non détecté
35	Conduit fibrociment (passage conduits électriques)	Mur : Ascenseur Sous-sol (Local archives)	60968P32A	Matériau dur fibreux	(*) Présence d'amiante du Type Chrysotile

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Attestation et informations diverses

Je soussigné, ARTHOZOUL Maxime, déclare ce jour détenir la certification de compétence délivrée par ABCIDIA CERTIFICATION pour la spécialité : AMIANTE

Cette information est vérifiable auprès de :

ABCIDIA Certification, « Domaine de Saint Paul » 102 route de Limours 91190 SAINT REMY LES CHEVREUSES

Tel : 01-30-85-25-11

Site internet : www.abcidia-certification.fr

Sur le site ABCIDIA Certification, consulter la rubrique « Nos certifiés »

Fait à : BOIS GUILLAUME

Le : 13/04/2024

Signature :



Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Préconisations

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modifications du périmètre ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'une investigation complémentaire appropriée dans les meilleurs délais.

Il ne relève pas de notre champ d'intervention la qualification future éventuelle du chantier ni la réalisation d'une étude de faisabilité et/ou d'un Avant Projet Sommaire qui permettrait de définir les surfaces et métrages nécessaires à l'élaboration du plan de retrait et/ou de confinement.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et consulté par les entreprises extérieures pour établir leur plan de prévention.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. Elles comprennent notamment l'obligation d'élaborer une analyse de risque et un mode opératoire validé par des mesures d'empoussièrement.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

1. Obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiante-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

2. Certification de compétence



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

ARTHOZOUL Maxime
sous le numéro **17-993**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☒ **Amiante sans mention** Prise d'effet : 04/02/2021 Validité : 04/02/2028
Anté du 24 décembre 2021 défrissent les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☒ **Amiante avec mention** Prise d'effet : 04/02/2021 Validité : 04/02/2028
Anté du 24 décembre 2021 défrissent les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

17-993 - v2 - 14/04/2022



Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

3. Attestation d'assurance



ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS

ATTESTATION D'ASSURANCE

La Compagnie d'Assurance, GAN ASSURANCES, dont le Siège Social est situé au 8-10, RUE D'ASTORG – 75383 PARIS CEDEX 08, atteste que :

Nom ou raison sociale : ARTHOZOUL

Adresse ou Siège Social : 1785 rue de la haie Immeuble12 76230 BOIS GUILLAUME
est titulaire d'un contrat d'assurance Essentiel n°26383256 0001 (anciennement n°191.300.462), à effet du 01/10/2019, par l'intermédiaire de AGENCE RENNES SAINT SAUVEUR - code A03508 - n° ORIAS 07015565, garantissant la Responsabilité Civile Professionnelle dans le cadre de ses activités de Diagnostiqueurs immobiliers mentionnées à « OUI » ci-après :

Nature des prestations	Usage des locaux	
	Habitation	Professionnel
Diagnostic amiante (DTA hors recherche et diagnostic amiante dans les voiries, activités d'extraction, d'exploitation et d'enlèvement d'amiante)	OUI	OUI
Dont parties privatives (DAPP)	OUI	OUI
Pré diagnostic amiante	OUI	NON
Etat de l'installation intérieure de gaz	OUI	NON
Etat de l'installation intérieure d'électricité	OUI	NON
DPE (Diagnostic de performance énergétique)	OUI	OUI
ERNT (Etat des Risques Naturels et Technologiques)	OUI	OUI
CREP (Constat de risques d'exposition au plomb)	OUI	OUI
Diagnostic d'assainissement	NON	NON
Etat relatif à la présence de termites	NON	NON
Etat relatif à la présence de mûres	NON	NON
Diagnostic de repérage du radon	NON	NON
Etat parasitaire (autres que termites et mûres)	NON	NON
Diagnostic légionellose	NON	NON
Diagnostic lié à l'accessibilité pour les personnes handicapées	NON	NON
Etat des lieux (Loi SRU)	NON	NON
Diagnostic décence ou certificat d'habitabilité (SRU)	NON	NON
Diagnostic d'immeuble en copropriété (Loi SRU)	NON	NON
Détermination des millièmes de copropriété	NON	NON
Métrage des bâtiments (CARREZ)	OUI	OUI
Métrage de la surface habitable (Boutin)	OUI	OUI

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Contrôles techniques assujettis à investissements dans l'immobilier locatifancien	NON	NON
Diagnostics liés à investissements dans l'immobilier locatif neuf	NON	NON
Contrôles techniques assujettis à obtention de prêts bancairesréglementés	NON	NON
Missions d'expertises confiées à titre amiable ou judiciaire	NON	NON
Diagnostic acoustique	NON	NON
Diagnostic monoxyde de carbone (hors diagnostic gaz obligatoire)	NON	NON
DTG (Diagnostic technique global)	OUI	OUI
Accessoire à un diagnostic assuré		
Diagnostic air	NON	NON
Thermographie (outil de mesure)	NON	NON
Infiltrométrie (outil de mesure)	NON	NON
Porte soufflante (Test)	NON	NON
Relevé dimensionnel et élaboration de plan en 3D	NON	NON
Etat des lieux locatifs (amiable) mandaté par le propriétaire	NON	NON
Diagnostic humidité (en accessoire à un DPE ou un état de salubrité)	NON	NON
Diagnostic étanchéité eaux	NON	NON

Ce contrat est conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France notamment :

- à l'Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 modifiée,
- et aux dispositions du Décret n°2006-114 du 5 septembre 2006.

Il est entendu que la garantie n'est effective que pour les personnes physiques certifiées ou morales employant des personnes physiques certifiées ou constituées de personnes physiques certifiées.

La présente attestation est valable du 01/10/2023 au 30/09/2024 inclus sous réserve que la garantie soit en vigueur.

La présente attestation ne constitue qu'une présomption de garantie.

Elle ne peut engager l'assureur au-delà des conditions et limites prévues par les dispositions du contratci-dessus référencé.

La présente attestation a été établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à RENNES CEDEX, le 22/11/2022

Pour Gan Assurances, l'Agent général

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN



Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Schéma(s) de localisation des MPCA

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :

- La localisation des éventuels sondages complémentaires à l'inspection visuelle
- La localisation des prélèvements
- La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir si des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées pour conclure.

COUR D'APPEL



Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.



1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiante-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- T.I-CA BOUEN



Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.



1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN



Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME



Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE



Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.



1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiante-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- T.I-CA BOUEN



Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.



1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN



Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.


1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57


Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN



Escalier R+1



Escalier R+1-R+2

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57


Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN


Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN




Ascenseur Sous-sol



Ascenseur RDC



Ascenseur R+1



**Ascenseur
Pièce au dessus R+1
Logement**

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Justificatif(s) de non prélèvement

Sans objet


Rapport(s) d'analyse des prélèvements

En Annexe

Photographies/Prélèvements


Photographies Prélèvements COUR D'APPEL

Photographie n°1 Zone 2 RDC Cour d'Appel



Conduit Fibrociment AMIANTE Plénum

Photographie n°2 Zone 2 RDC Cour d'Appel



Plafond

Photographie n°3 Zone 2 RDC Cour d'Appel



Sol

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.





1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Photographie n°4 Zone 2 RDC Cour d'Appel	Photographie n°5 Zone 2 RDC Cour d'Appel
	
Mur	Mur
Photographie n°6 Zone 3 RDC Cour d'Appel	Photographie n°7 Zone 3 RDC Cour d'Appel
	
Mur Sanitaires	Mur Couloir extérieur Sanitaires

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.





1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Photographie n°8 Zone RDC - R+1 Cour d'Appel	Photographie n°9 Zone 4 R+1 Cour d'Appel
	
Mur Escalier (Dans le coffrage)	Garde corps
Photographie n°10 Zone 5 R+1 Cour d'Appel	Photographie n°11 Zone 6 R+1 Cour d'Appel
	
Mur Couloir	Mur Couloir

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.




1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

<p>Photographies Prélèvements TRIBUNAL JUDICIAIRE</p>	<p>Photographie n°1 Zone 4 Salle d'audience RDC TJ</p>  <p>Sol</p>
	<p>Photographie n°2 Zone 4 Salle d'audience RDC TJ</p>  <p>Mur</p>
	<p>Photographie n°3 Zone 4 Salle d'audience RDC TJ</p>  <p>Plafond</p>

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.




1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Photographie n°4 Zone 5 Sanitaires 1 (Public) RDC TJ	Photographie n°5 Zone 5 Sanitaires 1 (Public) RDC TJ
	
Mur C	Mur D
Photographie n°6 Zone 5 Sanitaires 1 (Public) RDC TJ	Photographie n°7 Zone 5 Sanitaires 2 (Privé) RDC TJ
	
Sol 1	Mur B'

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.





1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Photographie n°8 Zone 5 Sanitaires 2 (Privé) RDC TJ	Photographie n°9 Zone 5 Sanitaires 2 (Privé) RDC TJ
	
Mur D'	Sol 2
Photographie n°10 Zone 5 Sanitaires 2 (Privé) RDC TJ	Photographie n°11 Zone 7 Salle d'Audience 101 R+1 TJ
	
Mur C' Conduit fibrociment Amiante	Sol

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.





1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Photographie n°12 Zone 8 Couloir 100-101 R+1 TJ	Photographie n°13 Zone 8 Couloir 100-101 R+1 TJ
	
Mur	Mur
Photographie n°14 Zone 8 Couloir 100-101 R+1 TJ	Photographie n°16 Zone 10 Salle d'audience 126 R+1 TJ
	
Sol	Sol : Marche

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.





1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Photographie n°17 Zone 10 Salle d'audience 126 R+1 TJ	Photographie n°18 Zone 11 Couloir 126 R+1 TJ
	
Sol : Marche	Sol
Photographie n°19 Zone 11 Couloir 126 R+1 TJ	Photographie n°20 Zone 11 Couloir 126 R+1 TJ
	
Mur	Mur

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Photographie n°22 Zone Escalier R+1	Photographie n°23 Zone Escalier R+1
	
Sol	Mur
Photographie n°24 Zone Escalier R+1	Photographie n°25 Zone Escalier R+1-R+2
	
Mur	Mur

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.




1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Photographie n°26 Zone Escalier R+1-R+2	Photographie n°27 Zone Escalier R+1-R+2
	
Mur	Sol
Photographie n°28 Pièce destinée pour Ascenseur RDC	Photographie n°29 Pièce destinée pour Ascenseur RDC
	
Mur D	Plafond

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.




1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Photographie n°30 Pièce destinée pour Ascenseur RDC	Photographie n°31 Pièce destinée pour Ascenseur R+1
	
Sol	Mur D
Photographie n°32 Pièce destinée pour Ascenseur R+1	Photographie n°33 Pièce destinée pour Ascenseur R+2
	
Sol	Mur

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.



1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Photographie n°34 Pièce destinée pour Ascenseur R+2	Photographie n°35 Ascenseur Sous-sol (Local Archives)
	
Sol	Mur Conduit Fibrociment AMIANTE

Diagnostics : DTG - DTA – Amiante - Thermographie – Relevé de surface.

1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@amiente-diags.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B RCP : LE GAN

Numéro de dossier : 2024-15-DAAT ERP- TJ-CA ROUEN

Accusé de réception

(à compléter, signer et à nous retourner dès réception de votre rapport de repérage amiante à ARTHOZOUL)

Je soussigné Ministère de la JUSTICE propriétaire d'un bien immobilier situé à 36 Rue Aux Juifs 76000 ROUEN
accuse bonne réception le du rapport de repérage amiante provenant de la société ARTHOZOUL (mission
effectuée le 10/04/2024).

J'ai bien pris connaissance des informations présentes dans ce rapport de repérage et notamment des conclusions.

Nom et prénom :

Fait à :

Le :

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »).