

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants NF X46-035



| | |
|---|--------------------------------------|
| Numéro de rapport | 18754591 P |
| Propriétaire | CHRU DE BREST |
| Donneur d'ordre | CHRU DE BREST |
| Adresse de l'immeuble | 2 AVENUE FOCH 29200 BREST |
| Bâtiment ou installation | BATIMENT 2BIS |
| Date de la commande | 25/04/2023 |
| La ou le(s) date(s) de la visite | 03/07/2023 |
| Date d'édition du rapport de repérage | 26/07/2023 |
| Nombre total de pages du rapport, annexes comprises | 272 |
| Liste des documents transmis par le donneur d'ordre | Néant |

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise


BUREAU VERITAS EXPLOITATION
 Pôle Gestion du Patrimoine Ouest
 SIREN : 790 184 675
 PatrimoineOuest@bureauveritas.com

Opérateur de repérage :

JEGOUIC ARNAUD
BUREAU VERITAS EXPLOITATION
29200 BREST
 Le **26/07/2023**



SOMMAIRE

| | |
|---|------------|
| SIGNATAIRE DU RAPPORT | 1 |
| DESCRIPTION DE LA MISSION | 3 |
| OBJET DE LA MISSION : | 3 |
| IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : | 3 |
| IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : | 3 |
| IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE : | 3 |
| LISTE DES DOCUMENTS REMIS : | 3 |
| PROGRAMME DE TRAVAUX | 3 |
| ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE | 3 |
| PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : | 4 |
| L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X | 14 |
| VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS) | 15 |
| IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE | 15 |
| RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES | 15 |
| ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS | 264 |
| ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE | 271 |

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **18754591**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

| | |
|---------------------------------------|--|
| Propriétaire de l'immeuble : | CHRU DE BREST |
| Demeurant : | 2 Avenue Maréchal Foch 29200 BREST |
| Représenté par : | MME Stéphanie CESARO |
| Donneur d'ordre du repérage : | CHRU DE BREST |
| Coordonnées du donneur d'ordre : | 2 Avenue Maréchal Foch 29200 BREST |
| Opérateur ayant réalisé le repérage : | M. JEGOUIC ARNAUD |
| Nom et adresse de l'entreprise : | BUREAU VERITAS EXPLOITATION 26, rue de l'Eau Blanche 29200 BREST |
| N° de Siret : | 79018467501464 |
| RCP-compagnie-n° de police : | MSIG Insurance Europe AG - F210.16.0414. |

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Dénomination : | BATIMENT 2BIS |
| Adresse complète : | 2 AVENUE FOCH 29200 BREST |
| Référence Cadastre : | NC |

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

| | | |
|---|------------------------|----------------|
| Date du PC et/ou date de construction : | Permis de Construire : | Construction : |
| Fonction principale du bâtiment : | | |
| Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné : | | |

1.5 Liste des documents remis :

| Programme de travaux | Statut : remis |
|----------------------|----------------|
| Titre | |
| Programme de travaux | |

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Perçages pour passages de câbles

3 Élément de la mission de repérage

| | |
|-----|---|
| 3.1 | Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) : |
|-----|---|



| Local | Etage | Visité | Justification de non visite |
|--|-----------|--------|-----------------------------|
| A-MDHP-01-T.P. | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-02-Vestiaires | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-03-TGBT | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-04-Poste BT | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-05-Sanitaires | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-06-Salle de réunion | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-07-Archives_1 | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-08-Archives_2 | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-09-Archives_3 | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-10-Sophro | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-11-Bureau Méd EFR | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-12-Bureau Méd.du travail | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-13-Bureau EFR Dr Sarni | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-14-Salle d'attente CHRU/MDPH | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-15-Bureau consult.MDPH 29 | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-16-Réserve archives | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-17-Pièce vers bât.tabacologie | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-18-Consult. | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-19-Secrétariat | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-20-Ch.de SCE | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-21-Sanitaires | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-22-Hall | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-23-Ascenseur 2b3 | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-24-Escaliers 2b4 | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-25-Pièce autre | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-26-Archives_1 | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-27-Archives_2 | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-28-Vestiaire | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-29-Salle de repos | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-30-Labo | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-31-Attente public | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-32-Couloir_1 | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-33-couloir_2 | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-34-Rangt | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-35-Méd.du travail Dr Pougnet | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-36-Salle d'examen Cotorep | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-37-Prof_1 | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-38-Infirmière | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-39-Chef de service | Niveau -1 | OUI | |
| A-MDHP-40-Prof_2 | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-01-Couloir | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-02-Attente_1 | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-03-Attente_2 | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-04-Secrétariat | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-05-Escaliers | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-06-Ch.de garde | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-07-Sanitaires | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-08-Spiro | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-09-Holter | Niveau -1 | OUI | |

| | | | |
|--|-----------|-----|--|
| B-MP/Pathologie-10-ECG_1 | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-11-ECG_2 | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-12-Désh_1 | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-13-Désh_2 | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-14-Rangt | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-15-Salle_1 | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-16-Salle_2 | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-17-Rangt | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-18-Salle_3 | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-19-Rangt | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-20-Salle_4 | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-21-Rangt | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-22-Salle_5 | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-23-Rangt | Niveau -1 | OUI | |
| B-MP/Pathologie-24-Archives | Niveau -1 | OUI | |
| Bureau | Niveau -1 | OUI | |
| C-Autre-01-Vide sanitaire | Niveau -1 | OUI | |
| C-Autre-02-Passage | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-01-Archives_1 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-02-Surplus pharma | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-03-Archives_2 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-04-ss-station chauffage | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-05-Bibliothèque | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-06-Gamma cam.Symbia T6 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-07-Dével. | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-08-Salle de contrôle | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-09-Gamma cam.Intevo 2 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-10-Récep.colis_1 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-11-Récep.colis_2 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-12-Attente patients couchés | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-13-Sanitaires | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-14- Ostéo/Densitomètre | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-15-Désha_1 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-16-Désha_2 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-17-Attente 2 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-18-Circulation_1 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-19-Circulation_2 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-20_Hall | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-21-Local tech | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-22-Escaliers 2b1 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-23-Ascenseur 2b2 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-24-Monte-Malade 2b1 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-25-Dossiers | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-26-Secrétariat | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-27-Accueil | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-28-Attente 1 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-29-Attente 3 | Niveau -1 | OUI | |

| | | | |
|---|-----------|-----|--|
| D-Méd.nucléaire-30-Sanitaire | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-31-Secrétariat | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-32-Consult.Chef de serv. | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-33-TEP biograph.MCT | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-34-Déshab. | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-35-Controle | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-36-Box1 Inject.caméra | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-37-Box2 Inject.caméra | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-38-Labo In vivo | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-39-Box 1 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-40-Box 2 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-41-Box 3 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-42-Box 4 patients couchés | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-43-Poste d'injections | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-44-WC hand. | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-45-Réserve | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-46-Machinerie Ascenseur | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-47-Ascenseur 2b4 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-48-Salle examens TEP | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-49-Salle de commande | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-50-Salle interprétation | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-51-Sas | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-52-Labo chaud | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-53-Box 3 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-54-Box 4 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-55-Poste d'injections TEP | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-56-Sanitaire | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-57-Box 1 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-58-Box 2 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-59-Salle d'attente pédiatrique | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-60-Circulation_3 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-61-Circulation_4 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-62-Vestiaires | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-63-Controle | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-64-Sanitaire | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-65-Douche | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-66-Escaliers 2b3 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-67-Réserve | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-68-Cuves Décroiss Labo chaud | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-69-Cuves Décroiss Ch.de l'étage | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-70-Salle autre | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-71-Sas | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-72-Dispo | Niveau -1 | OUI | |

| | | | |
|---|-----------|-----|--|
| D-Méd.nucléaire-73-Bureau | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-74-Bureau radiophysienne | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-75-Echographie | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-76-Bureau | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-77-Bureau 1 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-78-Bureau 2 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-79-Bureau 3 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-80-Bureau 4 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-81-Bureau 5 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-82-Circulation | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-83-Bureau 6 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-84-Bureau 7 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-85-Circulation | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-86-Bureau 8 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-87-Bureau 9 | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-88-Vestiaires chaud | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-89-Vestiaires froid | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-90-Circulation | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-91-Salle autre | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-92-Douche | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-93-Salle de pause | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-94-Salle autre | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-95-Sanitaires | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-96-Galerie | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-97-Salle autre | Niveau -1 | OUI | |
| D-Méd.nucléaire-98-Linge sale déchets | Niveau -1 | OUI | |
| Méd.nucléaire-01-Hall | Niveau 0 | OUI | |
| Méd.nucléaire-02-Local tech | Niveau 0 | OUI | |
| Méd.nucléaire-03-Escaliers 2b1 | Niveau 0 | OUI | |
| Méd.nucléaire-04-MM 2b1 | Niveau 0 | OUI | |
| Méd.nucléaire-05-Ascenseur 2b2 | Niveau 0 | OUI | |
| Méd.nucléaire-06-Attente 1 | Niveau 0 | OUI | |
| Méd.nucléaire-07-Accueil | Niveau 0 | OUI | |
| Méd.nucléaire-08-Secrétariat | Niveau 0 | OUI | |
| Méd.nucléaire-09-Dossiers | Niveau 0 | OUI | |
| Méd.nucléaire-10-Circulation | Niveau 0 | OUI | |
| Méd.nucléaire-11-Attente 2 | Niveau 0 | OUI | |
| Méd.nucléaire-12-Attente 3 | Niveau 0 | OUI | |
| Méd.nucléaire-13-Sanitaire | Niveau 0 | OUI | |
| Bloc | Niveau 0 | OUI | |
| Chambre | Niveau 0 | OUI | |
| Dégagement | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-01-Ch.1 | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-02-Ch.2 | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-03-Ch.3 | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-04-Circulation | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-05-Sanit. | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-06-Rangt | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-07-WC | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-08-Escaliers 2b3 | Niveau 0 | OUI | |

| | | | |
|---|----------|-----|--|
| A-Méd.nucl-09-Poste d'utilité | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-10-Ascenseur 2b4 | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-11-Office | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-12-Rangt | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-13-Salle à manger | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-14-Circulation | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-15-Ch.4 | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-16-Ch.5 | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-17-Ch.6 | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-18-Ch.7 | Niveau 0 | OUI | |
| A-Méd.nucl-19-Ch.8 | Niveau 0 | OUI | |
| B-Diététique-01-Bureau carde sup. | Niveau 0 | OUI | |
| B-Diététique-02-Bureau R02 | Niveau 0 | OUI | |
| B-Diététique-03-Bureau R03 | Niveau 0 | OUI | |
| B-Diététique-05-Bureau R32 | Niveau 0 | OUI | |
| B-Diététique-06-Sanitaires | Niveau 0 | OUI | |
| B-diététique-04-Bureau R31 | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-01-Salle de réunions | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-02-Consult.Ass.sociales_1 | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-03-Consult.Ass.sociales_2 | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-04-Salle de pause | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-05-Vest.patients | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-06-Secrét.serv.social patients | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-07-Attente | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-08-Bureau_1 | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-09-Bureau_2 | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-10-Bureau_3 | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-11-Circulation | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-12-Bureau_4 | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-13-Bureau_5 | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-14-Sanitaires | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-15-Escaliers 2b1 | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-16-MM 2b1 | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-17-Ascenseur 2b2 | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-18-Hall | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-19-Secrét.ass.sociale du personnel | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-20-Bureau ass.sociale du personnel | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-21-Bureau cadre socio.educ | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-22-Secrétariat CSE | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-23-Consult.Ass.sociales_1 | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-24-Consult.Ass.sociales_2 | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-25-Consult.Ass.sociales_3 | Niveau 0 | OUI | |
| C-Ass.sociales-26-Circulation | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-01-Hall | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-02-Local vide | Niveau 0 | OUI | |

| | | | |
|--|----------|-----|--|
| D-Méd.prév-03-Ascenseur 2b3 | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-03-Escaliers 2b4 | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-04-Circulation | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-05-Vestiaires | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-06-WC hand.hommes | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-07-WC hand.femmes | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-08-Pièce_1 | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-09-Infirmier bur.polyvalent | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-10-Bureau IDE | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-11-Poste de soins | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-12-Bureau méd.1 | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-13-Examen 1 | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-14-Bureau méd.2 | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-15-Examen 2 | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-16-Circulation | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-17-Bureau psychologue | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-18-Réserve 1 | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-19-réserve 2 | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-20-Inoccupé | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-21-Salle de réunions | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-22-Bureau méd.3 | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-23-Archives | Niveau 0 | OUI | |
| D-Méd.prév-24-Secrétariat | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-01-Local tech | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-02-Escaliers 2b2 | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-03-Pièce-1 | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-04-Pièce_2 | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-05-Inoccupé | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-06-Attente | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-07-Inoccupé | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-08-Circulation | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-09-Bureau | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-10-Mobiliers divers | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-11-Sanit.hand | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-12-Ménage | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-13-Bureau_1 | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-14-Bureau cadre | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-15-Bureau poly. | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-16-Attente | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-17-Attente jeunes consos | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-18-Bureau méd_1 | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-19-Bureau méd_2 | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-20-Bureau méd_3 | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-21-Bureau méd_4 | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-22-Attente méthadone | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-23-Détente | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-24-Bureau | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-25-Circulation | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-26-Sanit.hand | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-27-Poste de soins | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-28-Local tech. | Niveau 0 | OUI | |



| | | | |
|-------------------------------|----------|-----|--|
| E-Autre-29-Secrétariat | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-30-Bureau psychologue | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-31-Bureau_2 | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-32-Salle de réunions | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-33-Bureau infirmier | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-34-Salle d'activités | Niveau 0 | OUI | |
| E-Autre-35-Circulation | Niveau 0 | OUI | |
| W.C. chambre 1 | Niveau 0 | OUI | |
| W.C. chambre 2 | Niveau 0 | OUI | |
| W.C. chambre 3 | Niveau 0 | OUI | |
| W.C. chambre 4 | Niveau 0 | OUI | |
| W.C. chambre 5 | Niveau 0 | OUI | |
| W.C. chambre 6 | Niveau 0 | OUI | |
| W.C. chambre 7 | Niveau 0 | OUI | |
| W.C. chambre 8 | Niveau 0 | OUI | |
| Vol 1 (Réserve 1) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 2 (Sanitaires 1) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 3 (Local 1) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 4 (Local 2) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 5 (Chambre 1) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 6 (Chambre 2) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 7 (Chambre 3) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 8 (Chambre 4) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 9 (Chambre 5) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 10 (Chambre 6) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 11 (Chambre 7) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 12 (Chambre 8) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 13 (Chambre 9) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 14 (Chambre 10) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 15 (Chambre 11) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 16 (Chambre 12) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 17 (Chambre 13) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 18 (Chambre 14) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 19 (Chambre 15) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 20 (Local 3) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 21 (Sanitaires 2) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 22 (Local 4) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 23 (SDB) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 24 (Vestiaire) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 25 (Bloc 1) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 26 (Salle d'attente) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 27 (Réserve 2) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 28 (Réserve 3) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 29 (Soin 1) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 31 (Soin 2) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 32 (Soin 3) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 33 (Soin 4) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 34 (Soin 5) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 35 (Dégagement 1) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 37 (Sas 1) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 38 (Bloc 2) | Niveau 1 | OUI | |



| | | | |
|-----------------------|----------|-----|--|
| Vol 39 (Bloc 3) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 41 (Réserve 4) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 42 (Sas 4) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 43 (Dégagement 2) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 44 (Sas 2) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 45 (Réserve 5) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 46 (Bloc 4) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 47 (Local 5) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 48 (Local 6) | Niveau 1 | OUI | |
| Vol 50 (Local 8) | Niveau 1 | OUI | |
| Local 101 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 102 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 103 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 104 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 105 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 106 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 107 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 108 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 109 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 110 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 111 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 112 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 113 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 114 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 115 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 116 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 117 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 118 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 119 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 120 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 121 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 122 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 123 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 124 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 125 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 126 | Niveau 1 | OUI | |
| Local 127 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 128 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 129 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 130 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 131 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 132 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 133 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 134 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 135 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 136 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 137 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 138 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 139 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 140 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 141 | Niveau 1 | OUI | |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----|--|
| Syndicat 142 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 143 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 144 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 145 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 146 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 147 (WC) | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 148 (WC) | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 149 | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 150 (dégagement) | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 151 (dégagement) | Niveau 1 | OUI | |
| Syndicat 152 (dégagement) | Niveau 1 | OUI | |
| Labo Immunologie-01-Archives | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-02-Bureau | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-03-Bureau | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-04-Photo | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-05-Vestiaire | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-06-Microscope | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-07-Secrétariat | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-08-Bureau | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-09-Escaliers 2b2 | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-10-Bureau | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-11-Assistant | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-12-Réunions | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-13-Archives | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-14-Bureau médecin | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-15-Bureau médecin | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-16-Bureau tech | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-17-Sanitaires | Niveau 2 | OUI | |
| Labo Immunologie-18-Circulation | Niveau 2 | OUI | |
| Extérieur | Niveau 0 | OUI | |
| Façade (cour intérieure) | Niveau -1 | OUI | |

3.2 L'appareil portable à fluorescence X

| | |
|--|--|
| Marque : | Niton |
| Modèle : | XLP S |
| Numéro de série : | 93705 |
| Date de changement de source : | 24/03/2021 |
| Nature du radionucléide : | Cadmium 109 |
| Activité de la source : | 370 Mbq |
| Etalon 1 | Etalon 2 |
| Fabricant de l'étalon : NIST | Fabricant de l'étalon : NIST |
| Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm ² | Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm ² |
| Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm ² | Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm ² |
| N° NIST de l'étalon : SRM2575 | N° NIST de l'étalon : SRM2574 |

| 3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons) | | | | |
|--|------------------------------|-------|------------|-----------------------------------|
| N° de mesure | Teneur (mg/cm ²) | Marge | Date | Observation |
| 1 | 1,04 | 0,05 | 03/07/2023 | Etalonnage de début de diagnostic |
| 7188 | 1,04 | 0,05 | 03/07/2023 | Etalonnage de fin de diagnostic |

| 3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique | |
|---|--|
| Nom : | |
| Adresse : | |
| Numéro d'accréditation : | |

| 4 Résultats du repérage et commentaires | |
|--|--|
| <p>Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.</p> <p>La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre. la zone «plafond» est indiquée en clair. <p>Une unité de repérage définit soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ; un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb) <p>NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.</p> | |

| A-MDHP-02-Vestiaires (Niveau -1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 3 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 8 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 9 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 10 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 11 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 12 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 13 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 14 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-03-TGBT (Niveau -1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 15 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 16 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 17 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 18 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 19 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 20 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 21 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 22 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 23 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 24 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 25 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 26 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-04-Poste BT (Niveau -1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 27 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 28 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 29 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 30 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 31 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 32 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 33 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 34 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 35 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 36 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 37 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 38 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-05-Sanitaires (Niveau -1) | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 39 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 40 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 41 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 42 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 43 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 44 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 45 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 46 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 47 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 48 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 49 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 50 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-06-Salle de réunion (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 51 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 52 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 55 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 56 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 57 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 58 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 59 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 60 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 61 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 62 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 53 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 54 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 63 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 64 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 65 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 66 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Parquet | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-07-Archives_1 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 67 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 68 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 71 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 72 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 73 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 74 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 75 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 76 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 83 | B | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 84 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 85 | B | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 86 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 77 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 78 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 69 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 70 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 79 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 80 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 81 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 82 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 12 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-08-Archives_2 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 87 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 88 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 91 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 92 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 93 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 94 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 95 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 96 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 97 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 98 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 89 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 90 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 103 | C | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 104 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 105 | C | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 106 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 99 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 100 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 101 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 102 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 12 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-09-Archives_3 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 107 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 108 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 111 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 112 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 113 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 114 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 115 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 116 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 117 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 118 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 109 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 110 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 123 | C | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 124 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 125 | C | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 126 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 119 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 120 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 121 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 122 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 12 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

A-MDHP-10-Sophro (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 131 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 132 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 135 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 136 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 137 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 138 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 139 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 140 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 141 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 142 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 133 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 134 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 143 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 144 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 127 | D | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 128 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 129 | D | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 130 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 145 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 146 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 12 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-11-Bureau Méd EFR (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 151 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 152 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 155 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 156 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 157 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 158 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 159 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 160 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 147 | B | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 148 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 149 | B | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 150 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 161 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 162 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 167 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 168 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 169 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 170 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 171 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 172 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 153 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 154 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 163 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 164 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 165 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 166 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage 15

Commentaire sur le local Néant

A-MDHP-12-Bureau Méd. du travail (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 173 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 174 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 177 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 178 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 179 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 180 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 181 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 182 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 183 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 184 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 189 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 190 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 191 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 192 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 193 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 194 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 175 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 176 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 185 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 186 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 187 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 188 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 13 |
| Commentaire sur le local | Néant |

A-MDHP-13-Bureau EFR Dr Sarni (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 195 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 196 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 199 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 200 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 201 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 202 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 203 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 204 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 205 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 206 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 211 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 212 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 213 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 214 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 215 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 216 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 197 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 198 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 207 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 208 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 209 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 210 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 13 |
| Commentaire sur le local | Néant |

A-MDHP-14-Salle d'attente CHRU/MDPH (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|------|----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 221 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 222 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 225 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 226 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 227 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 228 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 229 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 230 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 231 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|---------|----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 232 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 223 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 224 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 233 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 234 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 217 | D | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 218 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 219 | D | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 220 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 235 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 236 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 12 |
| Commentaire sur le local | Néant |

| A-MDHP-15-Bureau consult.MDPH 29 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 237 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 238 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 241 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 242 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 243 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 244 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 245 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 246 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 247 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 248 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 253 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 254 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 255 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 256 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 257 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 258 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 239 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 240 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 249 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 250 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 251 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 252 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 13 |
| Commentaire sur le local | Néant |

A-MDHP-16-Réserve archives (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 259 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 260 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 263 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 264 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 265 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 266 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 267 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 268 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 269 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 270 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 261 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 262 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 271 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 272 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 273 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 274 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

A-MDHP-17-Pièce vers bât.tabacologie (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 275 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 276 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 279 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 280 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 281 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 282 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 283 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 284 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 285 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 286 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 277 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 278 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 287 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 288 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 289 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 290 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-18-Consult. (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 291 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 292 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 295 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 296 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 297 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 298 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 299 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 300 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 301 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 302 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 307 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 308 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 309 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 310 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 311 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 312 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 293 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 294 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 303 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 304 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 305 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 306 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-19-Secrétariat (Niveau -1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 317 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 318 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|-----|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 321 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 322 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 323 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 324 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 325 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 326 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 313 | B | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 314 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 315 | B | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 316 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 327 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 328 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 333 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 334 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 335 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 336 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 337 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 338 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 319 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 320 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 329 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 330 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 331 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 332 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage 15

Commentaire sur le local Néant

A-MDHP-20-Ch.de SCE (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|-----|------|----------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 343 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 344 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 355 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 356 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 357 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 358 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 347 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 348 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 349 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 350 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 359 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 360 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 361 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 362 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 363 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 364 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 345 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 346 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 351 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 352 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 339 | D | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 340 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 341 | D | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 342 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 353 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 354 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 15 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| A-MDHP-21-Sanitaires (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 365 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 366 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 367 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 368 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 369 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 370 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 371 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 372 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 373 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 374 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 375 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 376 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

A-MDHP-22-Hall (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|---------|-------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 403 | A | Escalier Garde-corps | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 404 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 383 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 384 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 385 | A | Porte n°1 Ouvrant porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 386 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 377 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 378 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 401 | B | Canalisarion radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 402 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 389 | B | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 390 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 387 | B | Porte n°2 Ouvrant porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 388 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 399 | B | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 400 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 379 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 380 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 393 | C | Porte n°3 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 394 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 391 | C | Porte n°3 Ouvrant porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 392 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 381 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 382 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 397 | E | Porte n°4 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 398 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 395 | E | Porte n°4 Ouvrant porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 396 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 405 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 406 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage 17

Commentaire sur le local Néant

A-MDHP-26-Archives_1 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 407 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 408 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 409 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 410 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 411 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 412 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 413 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 414 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 415 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 416 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 417 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 418 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

A-MDHP-27-Archives_2 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 419 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 420 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 421 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 422 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 423 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 424 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 425 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 426 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 427 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 428 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 429 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 430 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

A-MDHP-28-Vestiaire (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 431 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 432 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 435 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 436 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 437 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 438 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 439 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 440 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 441 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 442 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 433 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 434 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 443 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 444 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 445 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 446 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-29-Salle de repos (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 447 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 448 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 451 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 452 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 453 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 454 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 455 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 456 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 457 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 458 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 449 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 450 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 459 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 460 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 461 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 462 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-30-Labo (Niveau -1) | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 463 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 464 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 467 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 468 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 469 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 470 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 471 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 472 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 473 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 474 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 479 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 480 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 481 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 482 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 483 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 484 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 465 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 466 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 475 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 476 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 477 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 478 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-31-Attente public (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 485 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 486 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 489 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 490 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 491 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 492 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 493 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 494 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 501 | B | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 502 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 503 | B | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 504 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 495 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|---------|----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 496 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 487 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 488 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 505 | C | Porte n°3 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 506 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 507 | C | Porte n°3 Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 508 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 497 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 498 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 499 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 500 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 14 |
| Commentaire sur le local | Néant |

A-MDHP-32-Couloir_1 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 509 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 510 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 513 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 514 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 515 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 516 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 517 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 518 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 519 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 520 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 511 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 512 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 525 | C | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 526 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 527 | C | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 528 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 521 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 522 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 523 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 524 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 12 |
| Commentaire sur le local | Néant |

| A-MDHP-33-couloir_2 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 529 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 530 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 533 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 534 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 535 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 536 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 541 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 542 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 543 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 544 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 531 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 532 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 537 | C | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 538 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 539 | C | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 540 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 545 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 546 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 547 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 548 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 12 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-34-Rangt (Niveau -1) | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 549 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 550 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 551 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 552 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 553 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 554 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 555 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 556 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 557 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 558 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 559 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 560 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| A-MDHP-35-Méd. du travail Dr Pougnet (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 561 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 562 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 565 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 566 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 567 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 568 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 569 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 570 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 571 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 572 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 577 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 578 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 579 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 580 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 581 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 582 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 563 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 564 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 573 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 574 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 575 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 576 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 13 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| A-MDHP-36-Salle d'examen Cotorep (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 587 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 588 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 591 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 592 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 593 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 594 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 595 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 596 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 597 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 598 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 585 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 586 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 589 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 590 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 599 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 600 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 583 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 584 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-37-Prof_1 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 601 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 602 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 605 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 606 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 607 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 608 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 609 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 610 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 611 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 612 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 603 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 604 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 613 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 614 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 615 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 616 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

A-MDHP-38-Infirmière (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 617 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 618 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 621 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 622 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 623 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 624 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 625 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 626 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 627 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 628 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 619 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 620 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 629 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 630 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 631 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 632 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

A-MDHP-39-Chef de service (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 633 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 634 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 637 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 638 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 639 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 640 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 641 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 642 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 643 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 644 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 635 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 636 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 645 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 646 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 647 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 648 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-MDHP-40-Prof_2 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 649 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 650 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 653 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 654 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 655 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 656 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 657 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 658 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 659 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 660 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 651 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 652 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 661 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 662 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 663 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 664 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-MP/Pathologie-01-Couloir (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 665 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 666 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 669 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 670 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 671 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 672 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 673 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 674 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 675 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 676 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 667 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 668 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 677 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 678 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 679 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 680 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

B-MP/Pathologie-02-Attente_1 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 681 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 682 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 685 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 686 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 687 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 688 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 689 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 690 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 691 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 692 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 683 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 684 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 693 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 694 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 695 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 696 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

B-MP/Pathologie-03-Attente_2 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 697 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 698 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 701 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 702 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 703 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 704 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 705 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 706 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 707 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 708 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 699 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 700 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 709 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 710 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 711 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 712 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-MP/Pathologie-04-Secrétariat (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 713 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 714 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 717 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 718 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 719 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 720 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 721 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 722 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 723 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 724 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 715 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 716 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 725 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 726 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 727 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 728 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

B-MP/Pathologie-05-Escaliers (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|-----|--------------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 729 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 730 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 733 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 734 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 735 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 736 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 731 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 732 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 737 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 738 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 739 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 740 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 741 | Plafond | Faux-plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 742 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| 743 | Toutes zones | Main-courante | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 744 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 9 |
| Commentaire sur le local | Néant |

B-MP/Pathologie-06-Ch.de garde (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|-----|------|----------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 745 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 746 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 749 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 750 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 751 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 752 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 753 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 754 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 755 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 756 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 747 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 748 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 761 | C | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 762 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 763 | C | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 764 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 757 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 758 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 759 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 760 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Moquette | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 12 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

B-MP/Pathologie-07-Sanitaires (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 767 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 768 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 769 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 770 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 771 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 772 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 773 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 774 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 765 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 766 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 775 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 776 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 777 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 778 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

B-MP/Pathologie-08-Spiro (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 779 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 780 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 783 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 784 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 785 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 786 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 787 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 788 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 789 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 790 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 781 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 782 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 791 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 792 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 793 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 794 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Moquette | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-MP/Pathologie-09-Holter (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 795 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 796 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 799 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 800 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 801 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 802 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 803 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 804 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 805 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 806 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 797 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 798 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 807 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 808 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 809 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 810 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-MP/Pathologie-10-ECG_1 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 811 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 812 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 815 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 816 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 817 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 818 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 819 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 820 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 821 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 822 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 813 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 814 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 823 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 824 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 825 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 826 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-MP/Pathologie-11-ECG_2 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 827 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 828 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 831 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 832 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 833 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 834 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 835 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 836 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 837 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 838 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 829 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 830 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 839 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 840 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 841 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 842 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-MP/Pathologie-12-Désh_1 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 843 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 844 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 847 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 848 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 849 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 850 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 851 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 852 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 853 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 854 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 845 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 846 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 855 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 856 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 857 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 858 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-MP/Pathologie-13-Désh_2 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 859 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 860 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 863 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 864 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 865 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 866 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 867 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 868 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 869 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 870 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 861 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 862 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 871 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 872 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 873 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 874 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

B-MP/Pathologie-14-Rangt (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|-----|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 875 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 876 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 879 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 880 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 881 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 882 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 883 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 884 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 885 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 886 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 877 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 878 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 887 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 888 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 889 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 890 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

B-MP/Pathologie-15-Salle_1 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|-----|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 891 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 892 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 895 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 896 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 897 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 898 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 899 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 900 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 901 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 902 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 893 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 894 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 903 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 904 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 905 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 906 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-MP/Pathologie-16-Salle_2 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 907 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 908 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 911 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 912 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 913 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 914 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 915 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 916 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 917 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 918 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 909 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 910 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 919 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 920 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 921 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 922 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-MP/Pathologie-17-Rangt (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 923 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 924 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 927 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 928 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 929 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 930 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 931 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 932 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 933 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 934 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 925 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 926 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 935 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 936 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 937 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 938 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

B-MP/Pathologie-18-Salle_3 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 939 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 940 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 943 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 944 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 945 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 946 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 947 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 948 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 949 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 950 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 941 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 942 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 951 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 952 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 953 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 954 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

B-MP/Pathologie-19-Rangt (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 955 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 956 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 959 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 960 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 961 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 962 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 963 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 964 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 965 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 966 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 957 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 958 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 967 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 968 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 969 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 970 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-MP/Pathologie-20-Salle_4 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 971 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 972 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 975 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 976 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 977 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 978 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 979 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 980 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 981 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 982 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 973 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 974 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 983 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 984 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 985 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 986 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-MP/Pathologie-21-Rangt (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 987 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 988 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 991 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 992 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 993 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 994 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 995 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 996 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 997 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 998 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 989 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 990 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 999 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1000 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1001 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1002 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-MP/Pathologie-22-Salle_5 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1003 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1004 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1007 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1008 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1009 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1010 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1011 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1012 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1013 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1014 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1005 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1006 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1015 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1016 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1017 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1018 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

B-MP/Pathologie-23-Rangt (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1019 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1020 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1023 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1024 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1025 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1026 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1027 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1028 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1029 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1030 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1021 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1022 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1031 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1032 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1033 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1034 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

B-MP/Pathologie-24-Archives (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1035 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1036 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1039 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1040 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1041 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1042 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1043 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1044 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1045 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1046 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1037 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1038 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1047 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1048 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1049 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1050 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

C-Autre-02-Passage (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1051 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1052 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1053 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1054 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1055 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1056 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1057 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1058 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1059 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1060 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1061 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1062 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 6 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-01-Archives_1 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1063 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1064 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1067 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1068 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1069 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1070 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1071 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1072 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1073 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1074 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1065 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1066 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1075 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1076 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1077 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1078 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-02-Surplus pharma (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1079 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1080 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1083 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1084 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1085 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1086 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1087 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1088 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1089 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1090 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1081 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1082 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1091 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1092 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1093 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1094 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-03-Archives_2 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1100 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1101 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1104 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1105 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1106 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1107 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1108 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1109 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1110 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1111 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1095 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1096 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1097 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 1,5 | 0,1 | |
| 1098 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 1,4 | 0,1 | |
| 1099 | C | Fenêtre Grille extérieur | | Peinture | HD | 8,6 | 0,1 | |
| 1102 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1103 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1112 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1113 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1114 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1115 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 14 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-04-ss-station chauffage (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1116 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 1,3 | 0,1 | |
| 1117 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 1,6 | 0,1 | |
| 1118 | C | Fenêtre Grille extérieur | | Peinture | HD | 5,4 | 0,1 | |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 3 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-05-Bibliothèque (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1119 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1120 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1123 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1124 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1125 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1126 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1127 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1128 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1129 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1130 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1121 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1122 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1131 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1132 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1133 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1134 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-06-Gamma cam.Symbia T6 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1135 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1136 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1139 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1140 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1141 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1142 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1143 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1144 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1145 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1146 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1151 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1152 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1153 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1154 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1155 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1156 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1137 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1138 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1147 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1148 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1149 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1150 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-07-Dével. (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1157 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1158 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1161 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1162 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1163 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1164 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1165 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1166 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1167 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1168 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1159 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1160 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1169 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1170 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1171 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1172 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-08-Salle de contrôle (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1173 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1174 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1177 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1178 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1179 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1180 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1181 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1182 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1195 | B | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1196 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1197 | B | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1198 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1183 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1184 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1189 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1190 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1191 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1192 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1193 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1194 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1175 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1176 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1185 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1186 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1199 | D | Porte n°3 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1200 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1201 | D | Porte n°3 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1202 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1203 | D | Porte n°4 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1204 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1205 | D | Porte n°4 Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1206 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1187 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1188 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 19 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-09-Gamma cam.Intevo 2 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1207 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1208 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1211 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1212 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1213 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1214 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1215 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1216 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1229 | B | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1230 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1231 | B | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1232 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1233 | B | Porte n°3 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1234 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1235 | B | Porte n°3 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1236 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1217 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1218 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1223 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1224 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1225 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1226 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1227 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1228 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1209 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1210 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1219 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1220 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1221 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1222 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage 17

Commentaire sur le local Néant

D-Méd.nucléaire-10-Récep.colis_1 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 1237 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1238 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1239 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1240 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1241 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1242 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1243 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1244 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1245 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1246 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1247 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1248 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage 9

Commentaire sur le local Néant

D-Méd.nucléaire-11-Récep.colis_2 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|----|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1249 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1250 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1251 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1252 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1253 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1254 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1255 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1256 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1257 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1258 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1259 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1260 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-12-Attente patients couchés (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 1262 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1263 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1266 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1267 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1268 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1269 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1270 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1271 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1272 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1273 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1278 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1279 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1280 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 1,5 | 0,1 | |
| 1281 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 1,4 | 0,1 | |
| 1261 | C | Fenêtre Grille extérieur | | Peinture | HD | 5,4 | 0,1 | |
| 1264 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1265 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1274 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1275 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1276 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1277 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 14 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

D-Méd.nucléaire-13-Sanitaires (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 1282 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1283 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1284 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1285 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1286 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1287 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1288 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1289 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1290 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1291 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1292 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1293 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

D-Méd.nucléaire-14-Ostéo/Densitomètre (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1295 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1296 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1299 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1300 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1301 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1302 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1303 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1304 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1305 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1306 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1311 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1312 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1313 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 1,5 | 0,1 | |
| 1314 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 1,4 | 0,1 | |
| 1294 | C | Fenêtre Grille extérieur | | Peinture | HD | 5,3 | 0,1 | |
| 1297 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1298 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1307 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1308 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1309 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1310 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 14 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-15-Désa_1 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1315 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1316 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1319 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1320 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1321 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1322 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1323 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1324 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1325 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1326 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1317 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1318 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1327 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1328 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1329 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1330 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-16-Désa_2 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1331 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1332 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1335 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1336 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1337 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1338 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1339 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1340 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1341 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1342 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1333 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1334 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1343 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1344 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1345 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1346 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-17-Attente 2 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1347 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1348 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1351 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1352 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1353 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1354 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1355 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1356 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1363 | A | Verrière | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1364 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1357 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1358 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1349 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1350 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1359 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1360 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1361 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1362 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 11 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-18-Circulation_1 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1365 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1366 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1369 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1370 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1371 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1372 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1373 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1374 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1375 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1376 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1367 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1368 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1377 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1378 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1379 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1380 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-19-Circulation_2 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1381 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1382 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1385 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1386 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1387 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1388 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1383 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1384 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1389 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1390 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1391 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1392 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 8 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

D-Méd.nucléaire-20_Hall (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1393 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1394 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1397 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1398 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1399 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1400 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1395 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1396 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1401 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1402 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1403 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1404 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 8 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

D-Méd.nucléaire-22-Escaliers 2b1 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1405 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1406 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1409 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1410 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1411 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1412 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1407 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1408 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1413 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1414 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1415 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1416 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| 1417 | Toutes zones | Main-courante | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1418 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-25-Dossiers (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1419 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1420 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1431 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1432 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1433 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1434 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1423 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1424 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1425 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1426 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1421 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1422 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1427 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1428 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1429 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1430 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 10 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

D-Méd.nucléaire-26-Secrétariat (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1435 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1436 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1447 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1448 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1449 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1450 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1439 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1440 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1441 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1442 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1437 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1438 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1443 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1444 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1445 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1446 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-27-Accueil (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 1451 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1452 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1463 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1464 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1465 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1466 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1455 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1456 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1457 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1458 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1453 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1454 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1459 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1460 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1461 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1462 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-28-Attente 1 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1467 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1468 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1479 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1480 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1481 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1482 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1471 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1472 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1473 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1474 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1469 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1470 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1475 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1476 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1477 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1478 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-29-Attente 3 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1483 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1484 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1494 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1495 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1496 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1497 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1487 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1488 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1489 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1490 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1485 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1486 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1491 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1492 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1493 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 22,6 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-30-Sanitaire (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1498 | A | Plinthes | | Carrelage | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1499 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1508 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1509 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1510 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1511 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1500 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1501 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1502 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1503 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1504 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1505 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1506 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1507 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-31-Secrétariat (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1512 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1513 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1530 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1531 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1532 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1533 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1516 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1517 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1524 | B | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1525 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1526 | B | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1527 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1528 | B | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1529 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1518 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1519 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1514 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1515 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1520 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1521 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1522 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1523 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-32-Consult.Chef de serv. (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1534 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1535 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1546 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1547 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1548 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1549 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1538 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1539 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1540 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1541 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1536 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1537 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1542 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1543 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1544 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1545 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-33-TEP biograph.MCT (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1550 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1551 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1552 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1553 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 2 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-34-Déshab. (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1554 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1555 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1566 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1567 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1568 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1569 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1558 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1559 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1560 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1561 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1556 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1557 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1562 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1563 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1564 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1565 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-35-Controle (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1570 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1571 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1592 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1593 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1594 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1595 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1574 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1575 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1576 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1577 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1582 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1583 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1584 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1585 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1586 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1587 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1572 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1573 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1578 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1579 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1580 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1581 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1588 | E | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1589 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1590 | F | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1591 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-36-Box1 Inject.caméra (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1596 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1597 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1605 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 1606 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 2,8 | 0,1 | |
| 1600 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 11 | 0,1 | |
| 1601 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 12 | 0,1 | |
| 1598 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1599 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1602 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 11,4 | 0,1 | |
| 1603 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1604 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-37-Box2 Inject.caméra (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1607 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1608 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1616 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 2,7 | 0,1 | |
| 1617 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 1611 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 11,7 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1612 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1613 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1609 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1610 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1614 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 12,6 | 0,1 | |
| 1615 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 12,5 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-38-Labo In vivo (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1618 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1619 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1636 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1637 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1638 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1639 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1622 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1623 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1630 | B | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1631 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1632 | B | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1633 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1634 | B | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1635 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1624 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1625 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1620 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1621 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1626 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1627 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1628 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1629 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-39-Box 1 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1640 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1641 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1652 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1653 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1654 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1655 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1644 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1645 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1646 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1647 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1642 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1643 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1648 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1649 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1650 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1651 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-40-Box 2 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1656 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1657 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1668 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1669 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1670 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1671 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1660 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1661 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1662 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1663 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1658 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1659 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1664 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1665 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1666 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1667 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |

| | |
|--------------------------|-------|
| Commentaire sur le local | Néant |
|--------------------------|-------|

D-Méd.nucléaire-41-Box 3 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1672 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1673 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1684 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1685 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1686 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1687 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1676 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1677 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1678 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1679 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1674 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1675 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1680 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1681 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1682 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1683 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.nucléaire-42-Box 4 patients couchés (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1688 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1689 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1700 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1701 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1702 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1703 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1692 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1693 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1694 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1695 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1690 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1691 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1696 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1697 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1698 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1699 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-43-Poste d'injections (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1704 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1705 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1722 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1723 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1724 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1725 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1708 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1709 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1716 | B | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1717 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1718 | B | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1719 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1720 | B | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1721 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1710 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1711 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1706 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1707 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1712 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1713 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1714 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1715 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-44-WC hand. (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1726 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1727 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1738 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1739 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1740 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1741 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1730 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1731 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1732 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1733 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1728 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1729 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1734 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1735 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1736 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1737 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-45-Réserve (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1742 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1743 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1756 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1757 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1758 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1759 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1746 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1747 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1748 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1749 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1744 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1745 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1750 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1751 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1752 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1753 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1754 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1755 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-46-Machinerie Ascenseur (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1760 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1761 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1764 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1765 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1766 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1767 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1762 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1763 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1768 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1769 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1770 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1771 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1772 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1773 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-48-Salle examens TEP (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|------|---|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1779 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 2,6 | 0,1 | |
| 1780 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 1774 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 22,5 | 0,1 | |
| 1775 | C | Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,3 | 0,1 | |
| 1776 | C | Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 1777 | C | Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 1778 | C | Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,3 | 0,1 | |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 7 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-49-Salle de commande (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1781 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1782 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1797 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1798 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1799 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1800 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1785 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1786 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1801 | B | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1802 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1803 | B | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1804 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1787 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1788 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1793 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1794 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1795 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 1,4 | 0,1 | |
| 1796 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 1,5 | 0,1 | |
| 1783 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1784 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1789 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1790 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1791 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1792 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-50-Salle interprétation (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1805 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1806 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1809 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1810 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1817 | B | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1818 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1819 | B | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 1,4 | 0,1 | |
| 1820 | B | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 1,5 | 0,1 | |
| 1811 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1812 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1807 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1808 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1813 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1814 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1815 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1816 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 11 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-52-Labo chaud (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1821 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1822 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1823 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 1824 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 1,6 | 0,1 | |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 3 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-53-Box 3 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1825 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1826 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1829 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1830 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1831 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1832 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1833 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1834 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1835 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1836 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1827 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1828 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1837 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1838 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1839 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1840 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.nucléaire-54-Box 4 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1841 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1842 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1845 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1846 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1847 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1848 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1849 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1850 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1851 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1852 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1843 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1844 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1853 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1854 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1857 | D | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1858 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1859 | D | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 1,6 | 0,1 | |
| 1860 | D | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 1,8 | 0,1 | |
| 1855 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1856 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 13 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.nucléaire-55-Poste d'injections TEP (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1861 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1862 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1865 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1866 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1867 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1868 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1869 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1870 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1871 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1872 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1863 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1864 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1873 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1874 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1875 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1876 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1881 | E | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1882 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1883 | E | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1884 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1877 | E | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1878 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1879 | F | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1880 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 14 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-56-Sanitaire (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1889 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1890 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1885 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1886 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1887 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1888 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1893 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1894 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1895 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 1896 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1891 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1892 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1897 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1898 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1899 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1900 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-57-Box 1 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1901 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1902 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1905 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1906 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1907 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1908 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1909 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1910 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1911 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1912 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1903 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1904 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1913 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1914 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1915 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1916 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-58-Box 2 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 1917 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1918 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1921 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1922 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1923 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1924 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1925 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1926 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1933 | B | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1934 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1935 | B | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 1,4 | 0,1 | |
| 1936 | B | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 1,6 | 0,1 | |
| 1927 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1928 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1919 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1920 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1929 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1930 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 1931 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1932 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-59-Salle d'attente pédiatrique (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1937 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1938 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1941 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1942 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1943 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1944 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1945 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1946 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1947 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1948 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1953 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1954 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1955 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 1,5 | 0,1 | |
| 1956 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 1,5 | 0,1 | |
| 1939 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1940 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1949 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1950 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1951 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1952 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-60-Circulation_3 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1957 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1958 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1961 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1962 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1963 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1964 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1959 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1960 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1965 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1966 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1967 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1968 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 8 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.nucléaire-61-Circulation_4 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1969 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1970 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1973 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1974 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1975 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1976 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1971 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1972 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1977 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1978 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1979 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1980 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 8 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.nucléaire-62-Vestiaires (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1981 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1982 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1983 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1984 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1985 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1986 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1987 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1988 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1989 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1990 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 6 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-63-Controle (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 2001 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2002 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2003 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2004 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1991 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1992 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1993 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 1994 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 1995 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1996 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1997 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 1998 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 1999 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2000 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-64-Sanitaire (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 2005 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2006 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2007 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2008 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2009 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2010 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2011 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2012 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2013 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2014 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2015 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2016 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2017 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2018 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-65-Douche (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2019 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2020 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2021 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2022 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2023 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2024 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2025 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2026 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2027 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2028 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2029 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2030 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2031 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2032 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-66-Escaliers 2b3 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2033 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2034 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2037 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2038 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|--------------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2039 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2040 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2035 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2036 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2041 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2042 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2043 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2044 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2045 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2046 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| 2047 | Toutes zones | Main-courante | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2048 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 9 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.nucléaire-67-Réserve (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2049 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2050 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2051 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2052 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2053 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2054 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2055 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2056 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2057 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2058 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2059 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2060 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2061 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2062 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 8 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.nucléaire-68-Cuves Décroiss Labo chaud (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2063 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2064 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2065 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2066 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2067 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2068 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2069 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2070 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2071 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2072 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2073 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2074 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2075 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2076 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-69-Cuves Décroiss Ch.de l'étage (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2077 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2078 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2079 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2080 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2081 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2082 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2083 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2084 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2085 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2086 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2087 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2088 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2089 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2090 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-70-Salle autre (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2091 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2092 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2093 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2094 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2095 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2096 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2097 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2098 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2099 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2100 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 6 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-71-Sas (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2101 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2102 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2103 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2104 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2105 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2106 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2107 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2108 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2109 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2110 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2115 | D | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2116 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2117 | D | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2118 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2111 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2112 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2113 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2114 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-72-Dispo (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2119 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2120 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2131 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2132 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2133 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2134 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2123 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2124 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2125 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2126 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2121 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2122 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2135 | C | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2136 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2137 | C | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2138 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2127 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2128 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2129 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2130 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2143 | E | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2144 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2145 | F | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2146 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2139 | G | Porte n°3 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2140 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2141 | G | Porte n°3 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2142 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2147 | G | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2148 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage 17

Commentaire sur le local Néant

D-Méd.nucléaire-73-Bureau (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2149 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2150 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2153 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2154 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2155 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2156 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2157 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2158 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2159 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2160 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2151 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2152 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2161 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2162 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2165 | D | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2166 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2167 | D | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2168 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2169 | D | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2170 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2163 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2164 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2171 | E | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2172 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage 14

Commentaire sur le local Néant

D-Méd.nucléaire-74-Bureau radiophysienne (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2173 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2174 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2177 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2178 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2179 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2180 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2181 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2182 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2183 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2184 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2189 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2190 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2191 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2192 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2193 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2194 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2175 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2176 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2185 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2186 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2187 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2188 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-75-Echographie (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2195 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2196 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2199 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2200 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2201 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2202 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2203 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2204 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2205 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2206 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2211 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2212 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2213 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2214 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2215 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2216 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2197 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2198 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2207 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2208 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2209 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2210 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-76-Bureau (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2217 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2218 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2221 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2222 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2223 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2224 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2225 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2226 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2227 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2228 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2219 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2220 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2229 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2230 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2231 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2232 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-77-Bureau 1 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|-----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2233 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2234 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2237 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2238 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2239 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2240 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2241 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2242 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2243 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2244 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2235 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2236 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2245 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2246 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2247 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2248 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |

| | |
|--------------------------|-------|
| Commentaire sur le local | Néant |
|--------------------------|-------|

D-Méd.nucléaire-78-Bureau 2 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2249 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2250 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2253 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2254 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2255 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2256 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2257 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2258 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2259 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2260 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2251 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2252 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2261 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2262 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2263 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2264 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.nucléaire-79-Bureau 3 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2265 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2266 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2269 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2270 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2271 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2272 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2273 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2274 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2275 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2276 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2267 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2268 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2277 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2278 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2279 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2280 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-80-Bureau 4 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2281 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2282 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2285 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2286 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2287 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2288 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2289 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2290 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2291 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2292 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2283 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2284 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2293 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2294 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2295 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2296 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-81-Bureau 5 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2297 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2298 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2301 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2302 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2303 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2304 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2305 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2306 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2307 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2308 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2299 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2300 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2309 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2310 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2311 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2312 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-82-Circulation (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2313 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2314 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2317 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2318 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2319 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2320 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2315 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2316 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2321 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2322 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2323 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2324 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.nucléaire-83-Bureau 6 (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2325 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2326 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2329 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2330 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2331 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2332 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2333 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2334 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2335 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2336 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2327 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2328 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2337 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2338 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2339 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2340 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-84-Bureau 7 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 2341 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2342 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2345 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2346 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2347 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2348 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2349 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2350 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2351 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2352 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2343 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2344 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2353 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2354 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2355 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2356 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-85-Circulation (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2357 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2358 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2361 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2362 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2363 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2364 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2359 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2360 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2365 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2366 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2367 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2368 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-86-Bureau 8 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2369 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2370 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2373 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2374 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2375 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2376 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2377 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2378 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2379 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2380 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2371 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2372 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2381 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2382 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2383 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2384 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-87-Bureau 9 (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2385 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2386 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2389 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2390 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2391 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2392 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2393 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2394 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2395 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2396 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2387 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2388 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2397 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2398 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2399 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2400 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-88-Vestiaires chaud (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2401 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2402 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2405 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2406 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2407 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2408 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2409 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2410 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2411 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2412 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2403 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2404 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2413 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2414 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2415 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2416 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |

| | |
|--------------------------|-------|
| Commentaire sur le local | Néant |
|--------------------------|-------|

D-Méd.nucléaire-89-Vestiaires froid (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2417 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2418 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2421 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2422 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2423 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2424 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2425 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2426 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2427 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2428 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2419 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2420 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2429 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2430 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2431 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2432 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.nucléaire-90-Circulation (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2433 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2434 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2437 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2438 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2439 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2440 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2435 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2436 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2441 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2442 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2443 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2444 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 8 |
| Commentaire sur le local | Néant |

| D-Méd.nucléaire-91-Salle autre (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2445 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2446 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2449 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2450 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2451 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2452 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2453 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2454 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2455 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2456 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2447 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2448 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2457 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2458 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2459 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2460 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-92-Douche (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2461 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2462 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2465 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2466 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2467 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2468 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2469 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2470 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2471 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2472 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2463 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2464 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2473 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2474 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2475 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2476 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.nucléaire-93-Salle de pause (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2477 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2478 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2481 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2482 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2483 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2484 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2485 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2486 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2487 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2488 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2479 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2480 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2489 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2490 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2491 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2492 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.nucléaire-94-Salle autre (Niveau -1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2493 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2494 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2497 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2498 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2499 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2500 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2501 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2502 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2503 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2504 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2495 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2496 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2505 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2506 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2507 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2508 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 10 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-95-Sanitaires (Niveau -1) | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 2509 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2510 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2511 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2512 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2513 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2514 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2515 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2516 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2517 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2518 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2519 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2520 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| D-Méd.nucléaire-97-Salle autre (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 2521 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2522 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2525 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2526 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2527 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2528 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2529 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2530 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2531 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2532 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2523 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2524 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2533 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2534 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2535 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2536 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Façade (cour intérieure) (Niveau -1) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 7185 | Toutes zones | Conduit (dauphin) n°1 | | Peinture | HD | 12 | 0,1 | |
| 7186 | Toutes zones | Conduit (dauphin) n°2 | | Peinture | HD | 16 | 0,1 | |
| 7187 | Toutes zones | Conduit (dauphin) n°3 | | Peinture | HD | 16 | 0,1 | |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 3 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Méd.nucléaire-01-Hall (Niveau 0) | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2537 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2538 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2541 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2542 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2543 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2544 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2549 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2550 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2551 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2552 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2553 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2554 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2539 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2540 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2545 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2546 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2547 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2548 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 11 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Méd.nucléaire-03-Escaliers 2b1 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 2555 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2556 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2559 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2560 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2561 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2562 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2557 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2558 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2563 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2564 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2565 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2566 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2567 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2568 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Méd.nucléaire-06-Attente 1 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 2569 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2570 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2573 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2574 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2575 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2576 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2571 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2572 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2577 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2578 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2579 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2580 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 8 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Méd.nucléaire-07-Accueil (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 2581 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2582 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2585 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2586 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2587 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2588 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2583 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2584 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2589 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2590 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2591 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2592 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 8 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Méd.nucléaire-08-Secrétariat (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 2593 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2594 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2597 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2598 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2599 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2600 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2595 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2596 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2601 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2602 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2603 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2604 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Méd.nucléaire-10-Circulation (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2605 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2606 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2609 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2610 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2611 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2612 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2607 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2608 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2613 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2614 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2615 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2616 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Méd.nucléaire-11-Attente 2 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2617 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2618 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2621 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2622 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2623 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2624 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2625 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2626 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2627 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2628 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2619 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2620 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2629 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2630 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2631 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2632 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

Méd.nucléaire-12-Attente 3 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2633 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2634 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2637 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2638 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2639 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2640 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2635 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2636 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2641 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2642 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2643 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2644 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

Méd.nucléaire-13-Sanitaire (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 2645 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2646 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2647 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2648 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2649 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2650 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2651 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2652 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 7 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| A-Méd.nucl-01-Ch.1 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 2653 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2654 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2657 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2658 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2659 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2660 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2661 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2662 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2663 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2664 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2669 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2670 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2671 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2672 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 2655 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2656 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2673 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2674 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2665 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2666 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2667 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2668 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 15 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| A-Méd.nucl-02-Ch.2 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 2675 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2676 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2679 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2680 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2681 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2682 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2683 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2684 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2685 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2686 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2691 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2692 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2693 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2694 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 2677 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2678 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2695 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2696 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2687 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2688 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2689 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2690 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage 15

Commentaire sur le local Néant

A-Méd.nucl-03-Ch.3 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2697 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2698 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2701 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2702 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2703 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2704 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2705 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2706 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2707 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2708 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2713 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2714 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2715 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2716 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 2699 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2700 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2717 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2718 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2709 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2710 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2711 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2712 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-Méd.nucl-04-Circulation (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2719 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2720 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2723 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2724 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2725 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2726 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2727 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2728 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2729 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2730 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2721 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2722 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2731 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2732 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2733 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2734 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-Méd.nucl-05-Sanit. (Niveau 0) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 2743 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2744 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2745 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2746 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2735 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2736 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2737 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2738 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2747 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2748 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2749 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2 | 0,1 | |
| 2750 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2 | 0,1 | |
| 2739 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2740 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2741 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2742 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 12 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-Méd.nucl-06-Rangt (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2751 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2752 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2755 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2756 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2757 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2758 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2759 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2760 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2761 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2762 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2767 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2768 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2769 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 2770 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2 | 0,1 | |
| 2753 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2754 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2763 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2764 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2765 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2766 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-Méd.nucl-07-WC (Niveau 0) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2771 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2772 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2775 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2776 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2777 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2778 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2779 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2780 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2781 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2782 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2787 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2788 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2789 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2790 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2791 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2792 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2773 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2774 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2783 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2784 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2785 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2786 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

A-Méd.nucl-08-Escaliers 2b3 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2793 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2794 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2797 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2798 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2799 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2800 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2801 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2802 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2803 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2804 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2809 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2810 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2811 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 2812 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 1,9 | 0,1 | |
| 2795 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2796 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2805 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2806 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2807 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2808 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2813 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2814 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-Méd.nucl-09-Poste d'utilité (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2815 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2816 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2819 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2820 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2821 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2822 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2823 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2824 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2825 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2826 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2817 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2818 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2827 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2828 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2829 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2830 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

A-Méd.nucl-11-Office (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2831 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2832 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2835 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2836 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2837 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2838 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2839 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2840 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2841 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2842 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2847 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2848 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2849 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2850 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 2833 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2834 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2851 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2852 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2843 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2844 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2845 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2846 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

A-Méd.nucl-12-Rangt (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2853 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2854 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2857 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2858 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2859 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2860 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2861 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2862 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2863 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2864 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2855 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2856 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2865 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2866 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2867 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2868 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-Méd.nucl-13-Salle à manger (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2869 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2870 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2873 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2874 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2875 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2876 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2877 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2878 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2879 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2880 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2885 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2886 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2887 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2888 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 2871 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2872 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2889 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2890 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2881 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2882 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2883 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2884 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

A-Méd.nucl-14-Circulation (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2891 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2892 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2895 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2896 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2897 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2898 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2899 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2900 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2901 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2902 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2893 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2894 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2903 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2904 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2905 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2906 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

A-Méd.nucl-15-Ch.4 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2907 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2908 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2911 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2912 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2913 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2914 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2915 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2916 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2917 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2918 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2923 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2924 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2925 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2926 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 2909 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2910 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2927 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2928 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2919 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2920 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2921 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2922 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-Méd.nucl-16-Ch.5 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2929 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2930 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2933 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2934 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2935 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2936 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2937 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2938 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2939 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2940 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2945 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2946 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2947 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2948 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 2931 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2932 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2949 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2950 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2941 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2942 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2943 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2944 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-Méd.nucl-17-Ch.6 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 2951 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2952 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2955 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2956 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2957 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2958 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2959 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2960 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2961 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2962 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2967 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2968 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2969 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2970 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 2953 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2954 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 2971 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2972 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2963 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2964 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2965 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2966 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| A-Méd.nucl-18-Ch.7 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 2973 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2974 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2977 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 2978 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2979 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2980 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2981 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2982 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2983 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2984 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2989 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2990 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2991 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2992 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 2975 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2976 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2993 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2994 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2985 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2986 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 2987 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2988 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

A-Méd.nucl-19-Ch.8 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2995 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 2996 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 2999 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3000 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3001 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3002 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3003 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3004 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3005 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3006 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3011 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3012 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3013 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3014 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 2997 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 2998 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3015 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3016 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3007 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3008 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3009 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3010 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

B-Diététique-01-Bureau carte sup. (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3017 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3018 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3021 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3022 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3023 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3024 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3025 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3026 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3027 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3028 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3033 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3034 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3035 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3036 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3037 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3038 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3039 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3040 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3019 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3020 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3041 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3042 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3029 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3030 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3031 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3032 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-Diététique-02-Bureau R02 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3043 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3044 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3047 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3048 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3049 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3050 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3051 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3052 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3053 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3054 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3059 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3060 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3061 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3062 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 3045 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3046 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3063 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3064 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3055 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3056 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3057 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3058 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-Diététique-03-Bureau R03 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3067 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3068 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3071 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3072 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3073 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3074 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3075 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3076 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3077 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3078 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3083 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3084 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3085 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3086 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 3069 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3070 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3065 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3066 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3079 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3080 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3081 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3082 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-Diététique-05-Bureau R32 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3087 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3088 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3091 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3092 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3093 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3094 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3095 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3096 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3097 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3098 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3103 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3104 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3105 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3106 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3107 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 3108 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 3089 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3090 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3109 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3110 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3099 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3100 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3101 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3102 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| B-Diététique-06-Sanitaires (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 3111 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3112 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3113 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3114 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3115 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3116 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3117 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3118 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 3119 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3120 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3121 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3122 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

B-diététique-04-Bureau R31 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 3123 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3124 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3127 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3128 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3129 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3130 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3131 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3132 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3133 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3134 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3139 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3140 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3141 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3142 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3143 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,2 | 0,1 | |
| 3144 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3 | 0,1 | |
| 3125 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3126 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3145 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3146 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3135 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3136 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3137 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3138 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 15 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

C-Ass.sociales-01-Salle de réunions (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3147 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3148 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3151 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3152 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3153 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3154 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3155 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3156 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3157 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3158 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3163 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3164 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3165 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3166 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3167 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3168 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3169 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3170 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3149 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3150 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3171 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3172 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3159 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3160 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3161 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3162 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

C-Ass.sociales-02-Consult.Ass.sociales_1 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3173 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3174 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3177 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3178 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3179 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3180 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3181 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3182 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3183 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3184 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3191 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3192 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3193 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3194 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 3175 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3176 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3189 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3190 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3185 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3186 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3187 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3188 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| C-Ass.sociales-03-Consult.Ass.sociales_2 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3195 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3196 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3199 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3200 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3201 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3202 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3203 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3204 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3205 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3206 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3211 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3212 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3213 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3214 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 3197 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3198 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3215 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3216 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3207 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3208 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3209 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3210 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

C-Ass.sociales-04-Salle de pause (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3217 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3218 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3221 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3222 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3223 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3224 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3225 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3226 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3227 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3228 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3233 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3234 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3235 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3236 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 3219 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3220 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3237 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3238 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3229 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3230 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3231 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3232 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| C-Ass.sociales-05-Vest.patients (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3239 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3240 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3243 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3244 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3245 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3246 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3247 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3248 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3249 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3250 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3255 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3256 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3241 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3242 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3257 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3258 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3251 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3252 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3253 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3254 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 12 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| C-Ass.sociales-06-Secrét.serv.social patients (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3259 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3260 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3263 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3264 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3265 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3266 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3267 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3268 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3269 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3270 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3275 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3276 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3277 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3278 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3279 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 3280 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 3261 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3262 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3281 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3282 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3271 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3272 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3273 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3274 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| C-Ass.sociales-07-Attente (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3283 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3284 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3287 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3288 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3289 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3290 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3291 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3292 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3293 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3294 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3299 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3300 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3285 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3286 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3301 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3302 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3295 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3296 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3297 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3298 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Parquet | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 12 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| C-Ass.sociales-08-Bureau_1 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3305 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3306 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3309 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3310 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3311 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3312 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3313 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3314 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3315 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3316 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3321 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3322 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3303 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3304 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 3307 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3308 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3323 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3324 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3317 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3318 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3319 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3320 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| C-Ass.sociales-09-Bureau_2 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3325 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3326 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3329 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3330 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3331 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3332 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3333 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3334 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3335 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3336 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3341 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3342 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3327 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3328 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3343 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3344 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3337 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3338 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3339 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3340 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 12 |
| Commentaire sur le local | Néant |

C-Ass.sociales-10-Bureai_3 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3345 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3346 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3349 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3350 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3351 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3352 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3353 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3354 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3355 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3356 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3361 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3362 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3347 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3348 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3363 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3364 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3357 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3358 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3359 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3360 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 12 |
| Commentaire sur le local | Néant |

| C-Ass.sociales-11-Circulation (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3365 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3366 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3369 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3370 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3371 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3372 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3373 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3374 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3375 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3376 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3381 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3382 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3367 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3368 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3383 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3384 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3377 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3378 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3379 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3380 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Linoléum collé | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 12 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| C-Ass.sociales-12-Bureau_4 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3385 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3386 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3389 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3390 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3391 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3392 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3393 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3394 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3395 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3396 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3401 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3402 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3403 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3404 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3405 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,2 | 0,1 | |
| 3406 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 3387 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3388 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3407 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3408 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3397 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3398 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3399 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3400 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| C-Ass.sociales-13-Bureau_5 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3409 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3410 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3413 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3414 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3415 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3416 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3417 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3418 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3419 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3420 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3425 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3426 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3427 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3428 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3429 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,4 | 0,1 | |
| 3430 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3,6 | 0,1 | |
| 3411 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3412 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3431 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3432 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3421 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3422 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3423 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 3424 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

C-Ass.sociales-14-Sanitaires (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 3433 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3434 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3435 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3436 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3437 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3438 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3439 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3440 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3441 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3442 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3443 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3444 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

C-Ass.sociales-15-Escaliers 2b1 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 3445 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3446 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3447 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3448 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3449 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3450 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3451 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3452 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3453 | Toutes zones | Main-courante | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3454 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

C-Ass.sociales-18-Hall (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 3455 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3456 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3457 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3458 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3459 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3460 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3461 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3462 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| 3463 | Toutes zones | Main-courante | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3464 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

C-Ass.sociales-19-Secrét.ass.sociale du personnel (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 3465 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3466 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3469 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3470 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3471 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3472 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3473 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3474 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3475 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3476 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3481 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3482 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3483 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3484 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3485 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 3486 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 3467 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3468 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3487 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3488 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3477 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3478 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3479 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3480 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| C-Ass.sociales-20-Bureau ass.sociale du personnel (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3489 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3490 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3493 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3494 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3495 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3496 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3497 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3498 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3499 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3500 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3505 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3506 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3507 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3508 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3509 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,4 | 0,1 | |
| 3510 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 4,3 | 0,1 | |
| 3491 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3492 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3511 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3512 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3501 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3502 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3503 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3504 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

C-Ass.sociales-21-Bureau cadre socio.educ (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3513 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3514 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3517 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3518 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3519 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3520 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3521 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3522 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3523 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3524 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3529 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3530 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3531 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3532 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3533 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3534 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3535 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3536 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3515 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3516 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3537 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3538 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3525 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3526 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3527 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3528 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

C-Ass.sociales-22-Secrétariat CSE (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3539 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3540 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3543 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3544 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3545 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3546 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3547 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3548 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3549 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3550 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3555 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3556 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3557 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3558 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3559 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3560 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3561 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3562 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3541 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3542 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3563 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3564 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3551 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3552 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3553 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3554 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

C-Ass.sociales-23-Consult.Ass.sociales_1 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3565 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3566 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3569 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3570 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3571 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3572 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3573 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3574 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3575 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3576 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3581 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3582 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3583 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3584 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3585 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 3586 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 3567 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3568 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3587 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3588 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3577 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3578 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3579 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3580 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| C-Ass.sociales-24-Consult.Ass.sociales_2 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3589 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3590 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3593 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3594 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3595 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3596 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3597 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3598 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3599 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3600 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3605 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3606 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3607 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3608 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3609 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,3 | 0,1 | |
| 3610 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 1,9 | 0,1 | |
| 3591 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3592 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3611 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3612 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3601 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3602 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3603 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3604 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| C-Ass.sociales-25-Consult.Ass.sociales_3 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3613 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3614 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3617 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3618 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3619 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3620 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3621 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3622 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3623 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3624 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3629 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3630 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3631 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3632 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3633 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 3634 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3 | 0,1 | |
| 3615 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3616 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3635 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3636 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3625 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3626 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3627 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3628 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| C-Ass.sociales-26-Circulation (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3637 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3638 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3641 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3642 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3643 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3644 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3645 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3646 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3647 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3648 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3639 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3640 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3649 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3650 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3651 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3652 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.prév-01-Hall (Niveau 0) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 3653 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3654 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3655 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3656 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3657 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3658 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3659 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3660 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3661 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3662 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3663 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3664 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3665 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3666 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |

| | |
|--------------------------|-------|
| Commentaire sur le local | Néant |
|--------------------------|-------|

D-Méd.prév-02-Local vide (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 3667 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3668 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3669 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3670 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3671 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3672 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3673 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3674 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3675 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3676 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3681 | D | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3682 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3683 | D | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,3 | 0,1 | |
| 3684 | D | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 3677 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3678 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3679 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3680 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 12 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.prév-03-Escaliers 2b4 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3685 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3686 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3687 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3688 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3689 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3690 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3691 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3692 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3693 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3694 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3695 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3696 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3697 | Sol | Revêtement de sol | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3698 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3699 | Toutes zones | Main-courante | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3700 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.prév-04-Circulation (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3701 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3702 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3705 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3706 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3707 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3708 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3709 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3710 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3711 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3712 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3703 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3704 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3713 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3714 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3715 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3716 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.prév-05-Vestiaires (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3717 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3718 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3721 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3722 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3723 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3724 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3725 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3726 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3727 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3728 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3733 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3734 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3735 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3736 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 3719 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3720 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3737 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3738 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3729 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3730 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3731 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3732 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3739 | E | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3740 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3741 | E | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3742 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3743 | E | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3744 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3745 | F | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3746 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 19 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.prév-06-WC hand.hommes (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 3747 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3748 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3749 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3750 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3751 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3752 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3753 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3754 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3755 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3756 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3757 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3758 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

D-Méd.prév-07-WC hand.femmes (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 3759 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3760 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3761 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3762 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3763 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3764 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3765 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3766 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3767 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3768 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3769 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3770 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

D-Méd.prév-08-Pièce_1 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3771 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3772 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3775 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3776 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3777 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3778 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3779 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3780 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3781 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 3782 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3773 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3774 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3783 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3784 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3785 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3786 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.prév-09-Infirmier bur.polyvalent (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 3787 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3788 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3791 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3792 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3793 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3794 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3795 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3796 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3797 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3798 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3803 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3804 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3805 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3806 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 3789 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3790 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3807 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3808 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3799 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3800 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3801 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3802 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |

| | |
|--------------------------|-------|
| Commentaire sur le local | Néant |
|--------------------------|-------|

D-Méd.prév-10-Bureau IDE (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3809 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3810 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3813 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3814 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3815 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3816 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3817 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3818 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3819 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3820 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3825 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3826 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3827 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3828 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 3811 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3812 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3829 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3830 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3821 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3822 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3823 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3824 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 15 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.prév-11-Poste de soins (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3831 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3832 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3835 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3836 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3837 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3838 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3839 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3840 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3841 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3842 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3847 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3848 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3849 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3850 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 3833 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3834 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3851 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3852 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3843 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3844 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3845 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3846 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.prév-12-Bureau méd.1 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3853 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3854 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3857 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3858 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3859 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3860 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3861 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3862 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3863 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3864 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3869 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3870 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3871 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3872 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3855 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3856 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3873 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3874 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3865 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3866 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3867 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3868 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.prév-13-Examen 1 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3875 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3876 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3879 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3880 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3881 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3882 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3883 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3884 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3885 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3886 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3891 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3892 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3893 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3894 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 3877 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3878 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3895 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3896 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3887 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3888 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3889 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3890 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 15 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.prév-14-Bureau méd.2 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3915 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3916 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3897 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3898 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3899 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3900 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3901 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3902 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3903 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3904 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3909 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3910 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3911 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3912 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 3917 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3918 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3913 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3914 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3905 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3906 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3907 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3908 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 15 |
| Commentaire sur le local | Néant |

D-Méd.prév-15-Examen 2 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3919 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3920 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3923 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3924 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3925 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3926 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3927 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3928 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3929 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3930 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3935 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3936 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3937 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3938 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 3921 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3922 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3939 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 3940 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3931 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3932 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3933 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3934 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.prév-16-Circulation (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3941 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3942 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3945 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3946 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3947 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3948 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3949 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3950 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3951 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3952 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3943 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3944 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3953 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3954 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3955 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3956 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.prév-17-Bureau psychologue (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3957 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3958 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3961 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3962 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3963 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3964 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3965 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3966 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3967 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3968 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3973 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3974 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3975 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3976 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 3959 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3960 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3977 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3978 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 3969 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3970 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3971 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3972 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

D-Méd.prév-18-Réserve 1 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3979 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3980 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3983 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3984 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3985 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3986 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3987 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3988 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3989 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 3990 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 3981 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3982 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3991 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3992 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3993 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3994 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.prév-19-réserve 2 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 3995 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3996 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 3999 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4000 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4001 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4002 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4003 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4004 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4005 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4006 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4011 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4012 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4013 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4014 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 3997 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 3998 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4015 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4016 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4007 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4008 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4009 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4010 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.prév-20-Inoccupé (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4017 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4018 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4021 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4022 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4023 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4024 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4025 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4026 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4027 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4028 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4033 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4034 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4035 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4036 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4037 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 4038 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3 | 0,1 | |
| 4019 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4020 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4039 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4040 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4029 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4030 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4031 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4032 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.prév-21-Salle de réunions (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4041 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4042 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4045 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4046 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4047 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4048 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4049 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4050 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4051 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4052 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4057 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4058 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4059 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4060 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 4043 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4044 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4061 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4062 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4053 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4054 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4055 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4056 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.prév-22-Bureau méd.3 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4063 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4064 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4067 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4068 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4069 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4070 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4071 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4072 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4073 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4074 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4079 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4080 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4081 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4082 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 4065 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4066 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4083 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4084 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4075 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4076 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4077 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4078 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| D-Méd.prév-23-Archives (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|-----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4085 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4086 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4089 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4090 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4091 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4092 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4093 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4094 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4095 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4096 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4087 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4088 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4097 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4098 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4099 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4100 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |

| | |
|--------------------------|-------|
| Commentaire sur le local | Néant |
|--------------------------|-------|

D-Méd.prév-24-Secrétariat (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4101 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4102 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4105 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4106 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4107 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4108 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4109 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4110 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4111 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4112 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4117 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4118 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4119 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4120 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | PVC |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | PVC |
| 4103 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4104 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4121 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4122 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4113 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4114 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4115 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4116 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 15 |
| Commentaire sur le local | Néant |

E-Autre-01-Local tech (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4123 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4124 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4127 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4128 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4129 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4130 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4131 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4132 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4133 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4134 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4125 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4126 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4135 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4136 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4137 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4138 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

E-Autre-02-Escaliers 2b2 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4139 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4140 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4143 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4144 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4145 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4146 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4147 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4148 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4149 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4150 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4141 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4142 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4151 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4152 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4153 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4154 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

E-Autre-03-Pièce-1 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4155 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4156 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4159 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4160 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4161 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4162 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4163 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4164 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4165 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4166 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4171 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4172 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4173 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4174 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4175 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4176 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4177 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4178 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4157 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4158 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4179 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4180 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4167 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4168 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4169 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4170 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-04-Pièce_2 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4181 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4182 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4185 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4186 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4187 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4188 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4189 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4190 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4191 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4192 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4197 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4198 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4199 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4200 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4201 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4202 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4203 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4204 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4183 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4184 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4205 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4206 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4193 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4194 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4195 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4196 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-05-Inoccupé (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4207 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4208 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4211 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4212 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4213 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4214 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4215 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4216 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4217 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4218 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4223 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4224 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4225 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4226 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4227 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4228 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4229 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4230 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4209 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4210 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4231 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4232 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4219 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4220 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4221 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4222 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

E-Autre-06-Attente (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4233 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4234 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4237 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4238 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4239 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4240 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4241 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4242 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4243 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4244 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4249 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4250 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4251 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4252 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4253 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 4254 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,8 | 0,1 | |
| 4235 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4236 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4255 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4256 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4245 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4246 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4247 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4248 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 15 |
| Commentaire sur le local | Néant |

E-Autre-07-Inoccupé (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4257 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4258 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4261 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4262 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4263 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4264 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4265 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4266 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4267 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4268 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4273 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4274 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4275 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4276 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4277 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 4278 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 1,7 | 0,1 | |
| 4259 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4260 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4279 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4280 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4269 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4270 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4271 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4272 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 15 |
| Commentaire sur le local | Néant |

E-Autre-08-Circulation (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4281 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4282 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4285 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4286 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4287 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4288 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4289 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4290 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4291 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4292 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4283 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4284 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4293 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4294 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4295 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4296 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-09-Bureau (Niveau 0) | | | | | | | | |
|------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4297 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4298 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4301 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4302 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4303 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4304 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4305 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4306 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4307 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4308 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4313 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4314 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4315 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4316 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4317 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4318 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4319 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4320 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4299 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4300 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4321 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4322 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4309 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4310 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4311 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4312 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-10-Mobiliers divers (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4323 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4324 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4327 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4328 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4329 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4330 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4331 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4332 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4333 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4334 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4339 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4340 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4341 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4342 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4343 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 4344 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,8 | 0,1 | |
| 4325 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4326 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4345 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4346 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4335 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4336 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4337 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4338 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

E-Autre-11-Sanit.hand (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 4347 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4348 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4349 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4350 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4351 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4352 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4353 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4354 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4355 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4356 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4357 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4358 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-12-Ménage (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4359 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4360 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4363 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4364 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4365 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4366 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4367 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4368 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4369 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4370 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4361 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4362 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4371 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4372 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4373 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4374 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

E-Autre-13-Bureau_1 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4375 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4376 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4379 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4380 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4381 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4382 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4383 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4384 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4385 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4386 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4391 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4392 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4393 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4394 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4395 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,9 | 0,1 | |
| 4396 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3,8 | 0,1 | |
| 4377 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4378 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4397 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4398 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4387 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4388 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4389 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4390 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-14-Bureau cadre (Niveau 0) | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4399 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4400 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4403 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4404 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4405 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4406 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4407 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4408 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4409 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4410 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4415 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4416 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4417 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4418 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4419 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,5 | 0,1 | |
| 4420 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 4401 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4402 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4421 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4422 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4411 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4412 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4413 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4414 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-15-Bureau poly. (Niveau 0) | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4423 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4424 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4427 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4428 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4429 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4430 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4431 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4432 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4433 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4434 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4439 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4440 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4441 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4442 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4443 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,6 | 0,1 | |
| 4444 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 4425 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4426 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4445 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4446 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4435 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4436 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4437 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4438 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-16-Attente (Niveau 0) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4447 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4448 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4451 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4452 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4453 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4454 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4455 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4456 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4457 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4458 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4449 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4450 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4459 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4460 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4461 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4462 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-17-Attente jeunes consos (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4463 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4464 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4467 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4468 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4469 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4470 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4471 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4472 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4473 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4474 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4479 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4480 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4481 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4482 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4483 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,5 | 0,1 | |
| 4484 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3,9 | 0,1 | |
| 4465 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4466 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4485 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4486 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4475 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4476 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4477 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4478 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-18-Bureau méd_1 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4487 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4488 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4491 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4492 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4493 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4494 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4495 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4496 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4497 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4498 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4503 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4504 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4505 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4506 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4507 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 4508 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 4489 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4490 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4509 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4510 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4499 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4500 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4501 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4502 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-19-Bureau méd_2 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4511 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4512 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4515 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4516 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4517 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4518 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4519 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4520 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4521 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4522 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4527 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4528 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4529 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4530 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4531 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 4532 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3,6 | 0,1 | |
| 4513 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4514 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4533 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4534 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4523 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4524 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4525 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4526 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

E-Autre-20-Bureau méd_3 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4535 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4536 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4539 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4540 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4541 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4542 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4543 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4544 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4545 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4546 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4551 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4552 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4553 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4554 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4555 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,5 | 0,1 | |
| 4556 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3,2 | 0,1 | |
| 4537 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4538 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4557 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4558 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4547 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4548 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4549 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4550 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

E-Autre-21-Bureau méd_4 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4559 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4560 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4563 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4564 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4565 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4566 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4567 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4568 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4569 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4570 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4575 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4576 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4577 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4578 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4579 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,5 | 0,1 | |
| 4580 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 4561 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4562 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4581 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4582 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4571 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4572 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4573 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4574 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-22-Attente méthadone (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4583 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4584 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4587 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4588 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4589 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4590 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4591 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4592 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4593 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4594 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4599 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4600 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4601 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4602 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4603 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,2 | 0,1 | |
| 4604 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 4585 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4586 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4605 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4606 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4595 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4596 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4597 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4598 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

E-Autre-23-Détente (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4607 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4608 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4611 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4612 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4613 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4614 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4615 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4616 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4617 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4618 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4623 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4624 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4625 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4626 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4627 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 4628 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3 | 0,1 | |
| 4609 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4610 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4629 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4630 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4619 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4620 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4621 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4622 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-24-Bureau (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4631 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 3,5 | 0,1 | |
| 4634 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4635 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4636 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4637 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4638 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4639 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4640 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4641 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4646 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4647 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4648 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4649 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4650 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4651 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4652 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4653 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4632 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4633 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4654 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4655 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4642 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4643 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4644 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4645 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-25-Circulation (Niveau 0) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 4656 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4657 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4658 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4659 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4660 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4661 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4662 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4663 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4664 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4665 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4666 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4667 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-26-Sanit.hand (Niveau 0) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 4668 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4669 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4670 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4671 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4672 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4673 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4674 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4675 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4676 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4677 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4678 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4679 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-27-Poste de soins (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4680 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4681 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4684 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4685 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4686 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4687 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4688 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4689 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4690 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4691 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4696 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4697 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4698 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4699 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4700 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4701 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4702 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4703 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4682 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4683 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4704 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4705 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4692 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4693 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4694 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4695 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

E-Autre-29-Secrétariat (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4706 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4707 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4710 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4711 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4712 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4713 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4714 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4715 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4716 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4717 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4722 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4723 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4724 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4725 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4726 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4727 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4728 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4729 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4708 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4709 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4730 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4731 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4718 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4719 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4720 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4721 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-30-Bureau psychologue (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4732 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4733 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4736 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4737 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4738 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4739 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4740 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4741 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4742 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4743 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4748 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4749 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4750 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4751 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 4734 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 4735 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4752 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4753 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4744 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4745 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4746 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4747 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-31-Bureau_2 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 4754 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4755 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4758 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4759 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4760 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4761 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4762 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4763 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4764 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4765 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4770 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4771 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4772 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4773 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 4756 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4757 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4774 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4775 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4766 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4767 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4768 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4769 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |

| | |
|--------------------------|-------|
| Commentaire sur le local | Néant |
|--------------------------|-------|

E-Autre-32-Salle de réunions (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4776 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4777 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4780 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4781 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4782 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4783 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4784 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4785 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4786 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4787 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4792 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4793 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4794 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4795 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 4778 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4779 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4796 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4797 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4788 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4789 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4790 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4791 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 15 |
| Commentaire sur le local | Néant |

E-Autre-33-Bureau infirmier (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4798 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4799 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4802 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4803 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4804 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4805 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4806 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4807 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4808 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4809 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4814 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4815 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4816 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4817 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4818 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4819 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4820 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4821 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4800 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4801 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4822 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4823 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4810 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4811 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4812 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4813 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage 15

Commentaire sur le local Néant

E-Autre-34-Salle d'activités (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 4830 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4831 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4834 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4835 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4836 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4837 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4838 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4839 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4840 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4841 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4846 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4847 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4848 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4849 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4824 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4825 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 4826 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4827 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4832 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4833 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4828 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4829 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4842 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4843 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4844 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4845 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| E-Autre-35-Circulation (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 4850 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4851 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4854 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4855 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4856 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4857 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4852 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4853 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4858 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4859 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4860 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4861 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 8 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| W.C. chambre 1 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 4862 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4863 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 4864 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4865 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4866 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4867 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4868 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4869 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4870 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4871 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4872 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4873 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| W.C. chambre 2 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 4874 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4875 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4876 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4877 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4878 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4879 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4880 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4881 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4882 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4883 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4884 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4885 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| W.C. chambre 3 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 4886 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 4887 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4888 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4889 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4890 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4891 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4892 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4893 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4894 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4895 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4896 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4897 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage

9

Commentaire sur le local

Néant

W.C. chambre 4 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 4898 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4899 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4900 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4901 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4902 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4903 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4904 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4905 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4906 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4907 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4908 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4909 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage

9

Commentaire sur le local

Néant

W.C. chambre 5 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|----|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 4910 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4911 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4912 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4913 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4914 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4915 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4916 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4917 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4918 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4919 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4920 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4921 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| W.C. chambre 6 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 4922 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4923 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4924 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4925 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4926 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4927 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4928 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4929 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4930 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4931 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4932 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4933 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

W.C. chambre 7 (Niveau 0)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 4934 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4935 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4936 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4937 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4938 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4939 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4940 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4941 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4942 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4943 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4944 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4945 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| W.C. chambre 8 (Niveau 0) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 4946 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4947 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4948 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4949 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 4950 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4951 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4952 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4953 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4954 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4955 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4956 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 4957 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Non peint | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Extérieur (Niveau 0) | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|--------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 7184 | Toutes zones | Escalier vers centre méthadone Grille extérieur | | Peinture verte | HD | 7,9 | 0,1 | |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 1 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 1 (Réserve 1) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 4958 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4959 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4962 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4963 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4964 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4965 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4966 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4967 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4968 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4969 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4960 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4961 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4970 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4971 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4972 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4973 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 2 (Sanitaires 1) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 4974 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4975 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4976 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4977 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4978 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4979 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4980 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4981 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 4982 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4983 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4984 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4985 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

Vol 3 (Local 1) (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 4986 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4987 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4990 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4991 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4992 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4993 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4994 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 4995 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4996 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4997 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5002 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5003 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5004 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5005 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5006 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5007 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 4988 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4989 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 4998 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 4999 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5000 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5001 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 13 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

Vol 4 (Local 2) (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5008 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5009 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5012 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 1,4 | 0,1 | |
| 5013 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 5014 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5015 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5022 | B | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5027 | B | Radiateur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5028 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5016 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5017 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5023 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5024 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5025 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,2 | 0,1 | |
| 5026 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 5010 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5011 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5018 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5019 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5020 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5021 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 5 (Chambre 1) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5029 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5030 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5033 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 14,3 | 0,1 | |
| 5034 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 35,3 | 0,1 | |
| 5035 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5036 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5037 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5038 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5051 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 3,4 | 0,1 | |
| 5043 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5044 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5045 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5046 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 4,5 | 0,1 | |
| 5031 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5032 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5049 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5050 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5039 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5040 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5041 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5042 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5047 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5048 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage 15

Commentaire sur le local Néant

| Vol 6 (Chambre 2) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5052 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5053 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5056 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 11,4 | 0,1 | |
| 5057 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 29,1 | 0,1 | |
| 5058 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5059 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5060 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5061 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5066 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 5067 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5068 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5069 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,4 | 0,1 | |
| 5070 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3,5 | 0,1 | |
| 5054 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5055 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5071 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5072 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5062 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5063 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5064 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5065 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5073 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5074 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 15 |
| Commentaire sur le local | Néant |

Vol 7 (Chambre 3) (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5075 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5076 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5079 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5080 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5081 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 5082 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5083 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5084 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5085 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5090 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 3,9 | 0,1 | |
| 5091 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5092 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5093 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 5094 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3,6 | 0,1 | |
| 5077 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5078 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5095 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5096 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5086 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5087 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5088 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5089 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 15 |
| Commentaire sur le local | Néant |

Vol 8 (Chambre 4) (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5097 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5098 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5101 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 3,5 | 0,1 | |
| 5102 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5103 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5104 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5105 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5106 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5107 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5112 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,9 | 0,1 | |
| 5113 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5114 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5115 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,6 | 0,1 | |
| 5116 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5099 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5100 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5117 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5118 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5108 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5109 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5110 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5111 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5119 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5120 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 9 (Chambre 5) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5121 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5122 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5125 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5126 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5127 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 3,5 | 0,1 | |
| 5128 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5129 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5130 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5131 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5136 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,6 | 0,1 | |
| 5137 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5138 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5139 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5140 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,3 | 0,1 | |
| 5123 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5124 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5141 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5142 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5132 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5133 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5134 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5135 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5143 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5144 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 10 (Chambre 6) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5145 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5146 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5149 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5150 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5151 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 3 | 0,1 | |
| 5152 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5153 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5154 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5155 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5160 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 3,7 | 0,1 | |
| 5161 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5162 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5163 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 1,9 | 0,1 | |
| 5164 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,8 | 0,1 | |
| 5147 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5148 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5165 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5166 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5156 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5157 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5158 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5159 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5167 | Plafond | Plafond | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5168 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 11 (Chambre 7) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5169 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5170 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5173 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5174 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5175 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 5176 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5177 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5178 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5179 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5184 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 3,2 | 0,1 | |
| 5185 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5186 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5187 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,3 | 0,1 | |
| 5188 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 5171 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5172 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5189 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5190 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5180 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5181 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5182 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5183 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 12 (Chambre 8) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5191 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5192 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5195 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5196 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5197 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5198 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5199 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5200 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5201 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5206 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5207 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5208 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5209 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,7 | 0,1 | |
| 5210 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 5193 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5194 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5211 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5212 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5202 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5203 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5204 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5205 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 13 (Chambre 9) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5213 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5214 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5217 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5218 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5219 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 5220 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5221 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5222 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5223 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5228 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5229 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5230 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5231 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,8 | 0,1 | |
| 5232 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,8 | 0,1 | |
| 5215 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5216 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5233 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5234 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5224 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5225 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5226 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5227 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 15 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Vol 14 (Chambre 10) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 5235 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5236 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5239 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5240 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5241 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 2,6 | 0,1 | |
| 5242 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5243 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5244 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5245 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5250 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 3,2 | 0,1 | |
| 5251 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5252 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5253 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3 | 0,1 | |
| 5254 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5237 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5238 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5255 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5256 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5246 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5247 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5248 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5249 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 15 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Vol 15 (Chambre 11) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 5257 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5258 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5261 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 5262 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5263 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 3,8 | 0,1 | |
| 5264 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5265 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5266 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5267 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5272 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,6 | 0,1 | |
| 5273 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5274 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5275 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 5276 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,7 | 0,1 | |
| 5259 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5260 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5277 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5278 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5268 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5269 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5270 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5271 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 16 (Chambre 12) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 5279 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5280 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5283 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5284 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5285 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5286 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5287 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5288 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5289 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5294 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5295 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5296 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5297 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 5298 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3,5 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5281 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5282 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5299 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5300 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5290 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5291 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5292 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5293 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 17 (Chambre 13) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5301 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5302 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5305 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5306 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5307 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 3,6 | 0,1 | |
| 5308 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5309 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5310 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5311 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5316 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,6 | 0,1 | |
| 5317 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5318 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5319 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5320 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,7 | 0,1 | |
| 5303 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5304 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5321 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5322 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5312 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5313 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5314 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5315 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

Vol 18 (Chambre 14) (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 5323 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5324 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5327 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5328 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5329 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 2,7 | 0,1 | |
| 5330 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5331 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5332 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5333 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5338 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 5339 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5340 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5341 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,4 | 0,1 | |
| 5342 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5325 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5326 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5343 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5344 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5334 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5335 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5336 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5337 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 15 |
| Commentaire sur le local | Néant |

Vol 19 (Chambre 15) (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 5345 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5346 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5349 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5350 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5351 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5352 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5353 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5354 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5355 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5360 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,6 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5361 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5362 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5363 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,4 | 0,1 | |
| 5364 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3,4 | 0,1 | |
| 5347 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5348 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5365 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5366 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5356 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5357 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5358 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5359 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 20 (Local 3) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5367 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5368 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5369 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 1,5 | 0,1 | |
| 5370 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5371 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5372 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5373 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5383 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5384 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5385 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 5386 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,8 | 0,1 | |
| 5374 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5375 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5376 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5377 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5378 | E | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5379 | E | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5380 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5381 | E | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5382 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 21 (Sanitaires 2) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5387 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5388 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5389 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 5390 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5391 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5392 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5393 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5402 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5398 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5399 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5400 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,9 | 0,1 | |
| 5401 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,8 | 0,1 | |
| 5403 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5404 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5394 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5395 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5396 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5397 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 14 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 22 (Local 4) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5405 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5406 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5407 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5408 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5409 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5410 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5411 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5412 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5413 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5414 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5415 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5416 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Vol 23 (SDB) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5417 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5418 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5419 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5420 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5421 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5422 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5423 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5424 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5427 | D | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5428 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5429 | D | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5430 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5425 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5426 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 10 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Vol 24 (Vestiaire) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5431 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5432 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5433 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5434 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5435 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5436 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5443 | B | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5444 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5445 | B | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5446 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5437 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5438 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5439 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5440 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5441 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5442 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 11 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Vol 25 (Bloc 1) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5455 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5456 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5457 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5458 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5447 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5448 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5449 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5450 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5451 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5452 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5453 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5454 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Vol 26 (Salle d'attente) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5461 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5462 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5465 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5466 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5467 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5468 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5469 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5470 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5477 | B | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,7 | 0,1 | |
| 5471 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5472 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5463 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5464 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5473 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5474 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5459 | D | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5460 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | D | Fenêtre Allège | | Faïence | | | | Non peint |
| | D | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | D | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 5478 | D | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5479 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5475 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5476 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 16 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 27 (Réserve 2) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5480 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5481 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5484 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5485 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5486 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 2,8 | 0,1 | |
| 5487 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5488 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5489 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5490 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5491 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5492 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5482 | D | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5483 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5493 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5494 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 28 (Réserve 3) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5495 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5496 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5497 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5498 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5499 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 2,8 | 0,1 | |
| 5500 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5501 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5502 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5503 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5504 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5505 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5508 | D | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5509 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5506 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5507 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 29 (Soin 1) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------------|------|----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5513 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5514 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5517 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5518 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5519 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5520 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5521 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5522 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5523 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5528 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 5529 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5530 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5531 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,6 | 0,1 | |
| 5532 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,9 | 0,1 | |
| 5515 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5516 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5533 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5534 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5524 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5525 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5510 | D | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5511 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5512 | D | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5526 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5527 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 17 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 31 (Soin 2) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5535 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5536 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5539 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5540 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5541 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 3 | 0,1 | |
| 5542 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5543 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5557 | B | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5558 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5559 | B | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5560 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5544 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5545 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5550 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5551 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5552 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5553 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 5554 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5537 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5538 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5555 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5556 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5546 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5547 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5548 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5549 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 17 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 32 (Soin 3) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5564 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5565 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5568 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5569 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5570 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5571 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5572 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5573 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5574 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5566 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5567 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5561 | C | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5562 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5563 | C | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 3 | 0,1 | |
| 5575 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5576 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5579 | D | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 5580 | D | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5581 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5582 | D | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 5583 | D | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 5584 | D | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5585 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5577 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5578 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 17 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 33 (Soin 4) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 5604 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5605 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5588 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5589 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5590 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 3,4 | 0,1 | |
| 5591 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5592 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5593 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5594 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5586 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5587 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5595 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5596 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5599 | D | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 3,2 | 0,1 | |
| 5600 | D | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5601 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 110 | D | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | HD | 3,6 | 0,1 | Non peint |
| 111 | D | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | HD | 3,1 | 0,1 | Non peint |
| 5602 | D | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5603 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5597 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5598 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

Vol 34 (Soin 5) (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5606 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5607 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5610 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5611 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5612 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5613 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5614 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5615 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5616 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5617 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5608 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5609 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5618 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5619 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5622 | D | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5623 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | D | Fenêtre Allège | | Faïence | | | | Non peint |
| | D | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | D | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 5624 | D | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5625 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5620 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5621 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 35 (Dégagement 1) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5626 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5627 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5628 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5629 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5630 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5631 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5632 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5633 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5634 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5635 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5636 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5637 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Vol 37 (Sas 1) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5638 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5639 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5640 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5641 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5642 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5643 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5644 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5645 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5646 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5647 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5648 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5649 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Vol 38 (Bloc 2) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------------|------|----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5650 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5651 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | A | Porte n°1 Porte | | Verre | | | | Non peint |
| 5660 | A | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5661 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5662 | A | Porte n°3 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5663 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5664 | A | Porte n°3 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5665 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5652 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5653 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5654 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5655 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Allège | | Faïence | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 5656 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5657 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5658 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5659 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 39 (Bloc 3) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5666 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5667 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5668 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5669 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5670 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5671 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5672 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5673 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Allège | | Faïence | | | | Non peint |
| 5678 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,8 | 0,1 | |
| 5679 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 1,8 | 0,1 | |
| 5674 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5675 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5676 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5677 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 12 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 41 (Réserve 4) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5680 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5681 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5682 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5683 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5684 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5685 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5686 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5687 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5688 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5689 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5690 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5691 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 42 (Sas 4) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5692 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5693 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5694 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5695 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5696 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5697 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5698 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5699 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5700 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5701 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5702 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5703 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 43 (Dégagement 2) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5704 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5705 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5706 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5707 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5708 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5709 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5710 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5711 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5712 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5713 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5714 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5715 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 44 (Sas 2) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5716 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5717 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5718 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5719 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5720 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5721 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5728 | B | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5729 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5730 | B | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5731 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5722 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5723 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5724 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5725 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5726 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5727 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 11 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 45 (Réserve 5) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5732 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5733 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5734 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5735 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5736 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5737 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5738 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5739 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5740 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5741 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5742 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5743 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 46 (Bloc 4) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5744 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5745 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5746 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5747 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5748 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5749 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5750 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5751 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Allège | | Faïence | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 5752 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5753 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5754 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5755 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 12 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 47 (Local 5) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 5756 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5757 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5760 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5761 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5762 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5763 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5764 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5765 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5766 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5767 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5772 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5773 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5758 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5759 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5774 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5775 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5768 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5769 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5770 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5771 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 12 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 48 (Local 6) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 5776 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5777 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5780 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5781 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5782 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5783 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5784 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5785 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5786 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5787 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5778 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5779 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5788 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5789 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Vol 50 (Local 8) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5790 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5791 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5794 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5795 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5796 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 1,8 | 0,1 | |
| 5797 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5798 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5799 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5800 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5805 | C | Canalisation radiateur n°1 | | Peinture | HD | 3,4 | 0,1 | |
| 5792 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5793 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5801 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5802 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5806 | D | Canalisation radiateur n°2 | | Peinture | HD | 2,6 | 0,1 | |
| 5803 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5804 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 12 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 101 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5819 | A | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | Non peint |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | |
| 5807 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5808 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5809 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5810 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5820 | A | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5821 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 5811 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5812 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5813 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5814 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5815 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5816 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5817 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5818 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 11 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 102 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5822 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5823 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5824 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5825 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5826 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5827 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5828 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5829 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5830 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5831 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5832 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5833 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 103 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5834 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5835 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5836 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5837 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5838 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5839 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5840 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5841 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5842 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5843 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5854 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5855 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5846 | E | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5847 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5848 | E | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5849 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | E | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | E | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 5850 | E | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5851 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5852 | E | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5853 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5844 | F | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5845 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 16 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 104 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5856 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5857 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5858 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5859 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5860 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5861 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5868 | B | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5869 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5870 | B | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5871 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | B | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | B | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 5872 | B | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5873 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5862 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5863 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5864 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5865 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5866 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5867 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage 14

Commentaire sur le local Néant

Local 105 (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5874 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5875 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5876 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5877 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5878 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5879 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5880 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5881 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5882 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5883 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5884 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5885 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage 9

Commentaire sur le local Néant

Local 106 (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5886 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5887 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5888 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5889 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5890 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5891 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5892 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5893 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5894 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5895 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5896 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5897 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 9 |
| Commentaire sur le local | Néant |

| Local 107 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5918 | A | Porte n°1 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5919 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5898 | A | Porte n°1 Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5899 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5900 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5901 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5902 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5903 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5914 | C | Porte n°2 Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5915 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5916 | C | Porte n°2 Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5917 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5904 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5905 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5908 | D | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5909 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5910 | D | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5911 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | D | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | D | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 5912 | D | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5913 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5906 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5907 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 16 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 108 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5920 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5921 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5922 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5923 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5924 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5925 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5926 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5927 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5928 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5929 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5930 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5931 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 9 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 109 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5932 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5933 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5934 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5935 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5936 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5937 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5938 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5939 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5940 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5941 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5942 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5943 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Local 110 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5944 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5945 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5946 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5947 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 5948 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5949 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5950 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5951 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5956 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5957 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5958 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5959 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 5952 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5953 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5954 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5955 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 13 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Local 111 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5960 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5961 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5962 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5963 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5964 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5965 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5972 | B | Canalisation radiateur n°1 | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5973 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5976 | B | Radiateur n°1 | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5977 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5966 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5967 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5974 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5975 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 5968 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 5969 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5978 | D | Canalisation radiateur n°2 | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5979 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5980 | D | Radiateur n°2 | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5981 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 5970 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5971 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 16 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 112 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 5982 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5983 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5984 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5985 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5986 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 5987 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5988 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5989 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5990 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5991 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5992 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5993 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 9 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Local 113 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 5994 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5995 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 5998 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5999 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6000 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6001 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6002 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6003 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6004 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6005 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6010 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6011 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 5996 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 5997 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6006 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6007 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6008 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6009 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 13 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Local 114 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| | A | Plinthes | | Carrelage | | | | Non peint |
| 6012 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6013 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6014 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6015 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6016 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6017 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6018 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6019 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6020 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6021 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6022 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6023 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Carrelage | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 9 |
| Commentaire sur le local | Néant |

Local 115 (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6024 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6025 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6028 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6029 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6030 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6031 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6032 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6033 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6034 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6035 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6026 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6027 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6036 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6037 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6038 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6039 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

Local 116 (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6040 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6041 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6044 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6045 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6046 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6047 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6048 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6049 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6050 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6051 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6056 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6057 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6058 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6059 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 6042 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6043 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6060 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6061 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6052 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6053 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6054 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6055 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 117 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6062 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6063 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6066 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6067 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6068 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6069 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6070 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6071 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6072 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6073 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6078 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 3,5 | 0,1 | |
| 6079 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6080 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 6064 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6065 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6081 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6082 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6074 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6075 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6076 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6077 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 118 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6083 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6084 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6087 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6088 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6089 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6090 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6091 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6092 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6093 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6094 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6085 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6086 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6095 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6096 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6097 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6098 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 119 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6099 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6100 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6103 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6104 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6105 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6106 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6107 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6108 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6109 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6110 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6115 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6116 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6117 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6118 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6119 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6120 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6121 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6122 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6101 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6102 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6123 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6124 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6111 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6112 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6113 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6114 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 120 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6125 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6126 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6129 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6130 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6131 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6132 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6133 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6134 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 6135 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6136 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6141 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6142 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6143 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6144 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6145 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6146 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6147 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6148 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6127 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6128 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6149 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6150 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6137 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6138 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6139 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6140 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage 15

Commentaire sur le local Néant

Local 121 (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 6151 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6152 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6155 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6156 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6157 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6158 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6159 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6160 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6161 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6162 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Allège | | Faïence | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 6153 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6154 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6163 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6164 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6167 | D | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6168 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6169 | D | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6170 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6165 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6166 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6171 | E | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6172 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 16 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 122 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6173 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6174 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6177 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6178 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6179 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6180 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6181 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6182 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6183 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6184 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6189 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 3 | 0,1 | |
| 6190 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6191 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 6175 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6176 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6192 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6193 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6185 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6186 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6187 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6188 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 15 |
| Commentaire sur le local | Néant |

Local 123 (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 6194 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6195 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6198 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6199 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6200 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6201 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6202 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6203 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6204 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6205 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6210 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 6211 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6212 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 6196 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6197 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6213 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6214 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6206 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6207 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6208 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6209 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre total d'unités de repérage | 15 |
| Commentaire sur le local | Néant |

Local 124 (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 6215 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6216 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6219 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6220 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6221 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6222 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6223 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6224 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6225 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6226 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6231 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,3 | 0,1 | |
| 6232 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6233 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6234 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,2 | 0,1 | |
| 6235 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,6 | 0,1 | |
| 6217 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6218 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6236 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6237 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6227 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6228 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6229 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6230 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 125 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6238 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6239 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6242 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6243 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6244 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6245 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6246 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6247 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6248 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6249 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6254 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 6255 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6256 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6257 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,4 | 0,1 | |
| 6258 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3 | 0,1 | |
| 6240 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6241 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6259 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6260 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6250 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6251 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6252 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6253 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 126 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6261 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6262 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6265 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6266 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6267 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6268 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6269 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6270 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6271 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6272 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6277 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 6278 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6279 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6280 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,8 | 0,1 | |
| 6281 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,6 | 0,1 | |
| 6263 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6264 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6282 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6283 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6273 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6274 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6275 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6276 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Local 127 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6284 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6285 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6288 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6289 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6290 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6291 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6292 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6293 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6294 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6295 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6300 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6301 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6302 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2 | 0,1 | |
| 6303 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 6286 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6287 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6296 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6297 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6298 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6299 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 128 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6304 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6305 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6308 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6309 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6310 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6311 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6312 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6313 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6314 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6315 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6320 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,6 | 0,1 | |
| 6321 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6322 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6323 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,3 | 0,1 | |
| 6324 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3,4 | 0,1 | |
| 6306 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6307 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6325 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6326 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6316 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6317 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6318 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6319 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 129 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6327 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6328 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6331 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6332 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6333 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6334 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6335 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6336 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6337 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6338 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6343 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 3,4 | 0,1 | |
| 6344 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6345 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6346 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 6347 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 6329 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6330 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6348 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6349 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6339 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6340 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6341 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6342 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 130 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6350 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6351 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6354 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6355 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6356 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6357 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6358 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6359 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6360 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6361 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6366 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 6367 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6368 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6369 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,7 | 0,1 | |
| 6370 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,9 | 0,1 | |
| 6352 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6353 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6371 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6372 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6362 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6363 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6364 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6365 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 131 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6373 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 6374 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6377 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6378 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6379 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6380 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6381 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6382 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6383 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6384 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6389 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 6390 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6391 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6392 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 6393 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,9 | 0,1 | |
| 6375 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6376 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6394 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6395 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6385 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6386 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6387 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6388 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

Nombre total d'unités de repérage 15

Commentaire sur le local Néant

Syndicat 132 (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 6396 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6397 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6400 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6401 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6402 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6403 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6404 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6405 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6406 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6407 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6412 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 6413 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6414 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6415 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,4 | 0,1 | |
| 6416 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 6398 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6399 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6417 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6418 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6408 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6409 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6410 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6411 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 133 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6419 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6420 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6423 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6424 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6425 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6426 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6427 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6428 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6429 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6430 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6435 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,8 | 0,1 | |
| 6436 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6437 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6438 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 6439 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,3 | 0,1 | |
| 6421 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6422 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6440 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6441 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6431 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6432 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6433 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6434 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 134 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6442 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6443 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6446 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6447 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6448 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6449 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6450 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6451 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6452 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6453 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6458 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,2 | 0,1 | |
| 6459 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6460 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6461 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,9 | 0,1 | |
| 6462 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 6444 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6445 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6463 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6464 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6454 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6455 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6456 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6457 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

Syndicat 135 (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6465 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6466 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6469 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6470 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6471 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 1,5 | 0,1 | |
| 6472 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6473 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6474 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6475 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6467 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6468 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6476 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6477 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6480 | D | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,5 | 0,1 | |
| 6481 | D | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6482 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6483 | D | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,7 | 0,1 | |
| 6484 | D | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,8 | 0,1 | |
| 6485 | D | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6486 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6478 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6479 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6487 | E | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6488 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 16 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 136 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6489 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6490 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6493 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6494 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6495 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6496 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6497 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6498 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6499 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6500 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6505 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6506 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6507 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6508 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6509 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6510 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6511 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6512 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6491 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6492 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6513 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6514 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6501 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6502 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6503 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6504 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 137 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6515 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6516 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6519 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6520 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6521 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6522 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6523 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6524 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6525 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6526 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6531 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2 | 0,1 | |
| 6532 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6533 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6534 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 6535 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,9 | 0,1 | |
| 6517 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6518 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6536 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6537 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6527 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6528 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6529 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6530 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 138 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6538 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6539 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6542 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6543 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6544 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6545 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6546 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6547 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6548 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6549 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6540 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6541 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6550 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6551 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6552 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6553 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 139 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6554 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6555 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6558 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6559 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6560 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 1,2 | 0,1 | |
| 6561 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6562 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6563 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6564 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6556 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6557 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6565 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6566 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6567 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6568 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 140 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6569 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6570 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6573 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6574 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6575 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 1,3 | 0,1 | |
| 6576 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6577 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6578 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6579 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6571 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6572 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6580 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6581 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6582 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6583 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 141 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6584 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6585 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6588 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6589 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6590 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 1,3 | 0,1 | |
| 6591 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6592 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6593 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6594 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6599 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 6600 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6601 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6602 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 3,1 | 0,1 | |
| 6603 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 3,2 | 0,1 | |
| 6586 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6587 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6604 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6605 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6595 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6596 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6597 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6598 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 142 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6606 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6607 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6610 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6611 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6612 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 1,3 | 0,1 | |
| 6613 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6614 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6615 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6616 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6608 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6609 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6617 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6618 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6619 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6620 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

Syndicat 143 (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6621 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6622 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6625 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6626 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6627 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 1,3 | 0,1 | |
| 6628 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6629 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6630 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6631 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6636 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 3,2 | 0,1 | |
| 6637 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6638 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6639 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 2,1 | 0,1 | |
| 6640 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 2,4 | 0,1 | |
| 6623 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6624 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6641 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6642 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6632 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6633 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6634 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6635 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

Syndicat 144 (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6643 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6644 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6647 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6648 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6649 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 1,2 | 0,1 | |
| 6650 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6651 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6652 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6653 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6658 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6659 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6660 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6661 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | PVC | | | | Non peint |
| 6645 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6646 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6654 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6655 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6656 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6657 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 14 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 145 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6662 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6663 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6666 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6667 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6668 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 1,2 | 0,1 | |
| 6669 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6670 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6671 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6672 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6677 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6678 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6679 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6680 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6681 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6682 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6683 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6684 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6664 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6665 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6685 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6686 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6673 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6674 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6675 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6676 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 146 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6687 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6688 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6691 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6692 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6693 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 1,3 | 0,1 | |
| 6694 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6695 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6696 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6697 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6702 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6703 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6704 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6705 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6706 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6707 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6708 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6709 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6689 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6690 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6710 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6711 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6698 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6699 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6700 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6701 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 147 (WC) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6712 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6713 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6716 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6717 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6718 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 1,4 | 0,1 | |
| 6719 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6720 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6721 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6722 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6714 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6715 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6723 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6724 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6725 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6726 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 148 (WC) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6727 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6728 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6731 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6732 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6733 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 1,2 | 0,1 | |
| 6734 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6735 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6736 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 6737 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6729 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6730 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6738 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6739 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6740 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6741 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Syndicat 149 (Niveau 1) | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 6742 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6743 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6746 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6747 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6748 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6749 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6750 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6751 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6752 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6753 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6758 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6759 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6760 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6761 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6762 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6763 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6764 | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6765 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6744 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6745 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6766 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6767 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6754 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6755 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6756 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6757 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 15 |
| Commentaire sur le local | Néant |

Syndicat 150 (dégagement) (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6768 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6769 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6772 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6773 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6774 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6775 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6776 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6777 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6778 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6779 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6770 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6771 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6780 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6781 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6782 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6783 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |

| | |
|--|--------------|
| Nombre total d'unités de repérage | 10 |
| Commentaire sur le local | Néant |

Syndicat 151 (dégagement) (Niveau 1)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6784 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6785 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6788 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6789 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6790 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6791 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6792 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6793 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6794 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6795 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6786 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6787 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6796 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6797 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6798 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6799 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 10 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Syndicat 152 (dégagement) (Niveau 1) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6800 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6801 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6804 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6805 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6806 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6807 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6808 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6809 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6810 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6811 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6802 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6803 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6812 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6813 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6814 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6815 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | 10 | | | | | | |
| Commentaire sur le local | | Néant | | | | | | |

| Labo Immunologie-01-Archives (Niveau 2) | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6816 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6817 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6820 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6821 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6822 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6823 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6824 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6825 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6826 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6827 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6832 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6833 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 6818 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6819 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6828 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6829 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6830 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6831 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 13 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Labo Immunologie-02-Bureau (Niveau 2) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6834 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6835 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6838 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6839 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6840 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6841 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6842 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6843 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6844 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6845 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6850 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6851 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6852 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6853 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 6836 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6837 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6854 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6855 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6846 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6847 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6848 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6849 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Labo Immunologie-03-Bureau (Niveau 2) | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6856 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6857 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6860 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6861 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6862 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6863 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6864 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6865 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6866 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6867 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6872 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6873 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6874 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6875 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 6858 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6859 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6876 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6877 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6868 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6869 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6870 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6871 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

Labo Immunologie-04-Photo (Niveau 2)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6878 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6879 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6882 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6883 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6884 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6885 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6886 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6887 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6888 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6889 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6894 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6895 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6896 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6897 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 6880 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6881 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6898 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6899 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6890 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6891 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6892 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6893 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Labo Immunologie-05-Vestiaire (Niveau 2) | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6900 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6901 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6904 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6905 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6906 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6907 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6908 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6909 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6910 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6911 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6902 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6903 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6912 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6913 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6914 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6915 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Labo Immunologie-06-Microscope (Niveau 2) | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6916 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6917 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6920 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6921 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6922 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6923 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6924 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6925 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6926 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6927 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6932 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6933 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6934 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6935 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 6918 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6919 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6936 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6937 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6928 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6929 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6930 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6931 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

Labo Immunologie-07-Secrétariat (Niveau 2)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 6938 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6939 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6942 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6943 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6944 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6945 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6946 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6947 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6948 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6949 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6954 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6955 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6956 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6957 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 6940 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6941 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6958 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6959 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6950 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6951 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6952 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6953 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

Labo Immunologie-08-Bureau (Niveau 2)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 6960 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6961 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6964 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6965 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6966 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6967 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6968 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6969 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6970 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 6971 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6976 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6977 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6978 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6979 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 6962 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6963 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6980 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6981 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 6972 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6973 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6974 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6975 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Labo Immunologie-09-Escaliers 2b2 (Niveau 2) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 6982 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6983 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6986 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6987 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 6988 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6989 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6990 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 6991 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6992 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6993 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6984 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6985 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6994 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6995 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6996 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 6997 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 6998 | Plafond | Faux-plafond | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 6999 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7000 | Sol | Revêtement de sol | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 7001 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7002 | Toutes zones | Garde-corps | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7003 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 11 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Labo Immunologie-10-Bureau (Niveau 2) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 7004 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7005 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7008 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7009 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7010 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7011 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7012 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7013 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7014 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7015 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7020 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7021 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7022 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7023 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 7006 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7007 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7024 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7025 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7016 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7017 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7018 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7019 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

Labo Immunologie-11-Assistant (Niveau 2)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 7026 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7027 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7030 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,03 | 0,1 | |
| 7031 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7032 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7033 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7034 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7035 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7036 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7037 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 7042 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7043 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7044 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7045 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 7028 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7029 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7046 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7047 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7038 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7039 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7040 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7041 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Labo Immunologie-12-Réunions (Niveau 2) | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 7048 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7049 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7052 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7053 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 7054 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7055 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7056 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7057 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7058 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7059 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 7064 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7065 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7066 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7067 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 7050 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7051 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7068 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7069 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7060 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7061 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7062 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7063 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Labo Immunologie-13-Archives (Niveau 2) | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 7070 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7071 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7074 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7075 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7076 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7077 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7078 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7079 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7080 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7081 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7072 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7073 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7082 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7083 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7084 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7085 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

Labo Immunologie-14-Bureau médecin (Niveau 2)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 7086 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7087 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 7090 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7091 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7092 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7093 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7094 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7095 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7096 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7097 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 7102 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7103 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7104 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7105 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 7088 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7089 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7106 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7107 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7098 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7099 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7100 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7101 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

Labo Immunologie-15-Bureau médecin (Niveau 2)

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|------|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 7108 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7109 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7112 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7113 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7114 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7115 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7116 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7117 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7118 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 7119 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7124 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7125 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7126 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7127 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 7110 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7111 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7128 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7129 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7120 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7121 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7122 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7123 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Labo Immunologie-16-Bureau tech (Niveau 2) | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
| 7130 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7131 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7134 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7135 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7136 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7137 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7138 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7139 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7140 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7141 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 7146 | C | Canalisation radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7147 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7148 | C | Fenêtre Allège | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7149 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| | C | Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs | | Aluminium | | | | Non peint |
| 7132 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7133 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 7150 | C | Radiateur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7151 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 7142 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7143 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7144 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7145 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 15 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Labo Immunologie-17-Sanitaires (Niveau 2) | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 7152 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7153 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7156 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7157 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7158 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7159 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7160 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7161 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7162 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7163 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7154 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7155 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7164 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7165 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7166 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7167 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| Labo Immunologie-18-Circulation (Niveau 2) | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm ²) | Marge d'erreur mg/cm ² | Observations |
| 7168 | A | Plinthes | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7169 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7172 | A | Porte Bâti porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |

| N° | Zone | Unité de repérage | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur mg/cm² | Observations |
|--|---------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 7173 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7174 | A | Porte Porte | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7175 | | | | | C | 0,03 | 0,1 | |
| 7176 | A | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7177 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7178 | B | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7179 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7170 | C | Plinthes | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7171 | | | | | C | 0,01 | 0,1 | |
| 7180 | C | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,02 | 0,1 | |
| 7181 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| 7182 | D | Revêtement de mur | | Peinture | HD | 0,01 | 0,1 | |
| 7183 | | | | | C | 0,02 | 0,1 | |
| | Plafond | Faux-plafond | | Faux-plafond | | | | Non peint |
| | Sol | Revêtement de sol | | Dalles de sol | | | | Non peint |
| Nombre total d'unités de repérage | | | 10 | | | | | |
| Commentaire sur le local | | | Néant | | | | | |

| LEGENDE | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Localisation de la mesure | HG : en Haut à Gauche | HC : en Haut au Centre | HD : en Haut à Droite |
| | MG : au Milieu à Gauche | C : au Centre | MD : au Milieu à Droite |
| | BG : en Bas à Gauche | BC : en Bas au Centre | BD : en Bas à Droite |


ANNEXE : Plans et/ou Croquis


| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | | Adresse de l'immeuble : | |
|---------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------|------------|
| N° dossier : | 18754591 | | | | |
| N° planche : | 1/4 | Version : 0 | Type : Croquis | | |
| Origine du plan : | Cabinet de diagnostics | | | Bâtiment – Niveau : | Document 1 |



| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | | | Adresse de l'immeuble : | |
|---------------------------|--|------------------------|-----------|---|-------------------------|------------|
| N° dossier : | | 18754591 | | | | |
| N° planche : | | 2/4 | Version : | 0 | Type : | Croquis |
| Origine du plan : | | Cabinet de diagnostics | | | Bâtiment – Niveau : | Document 2 |

| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | | Adresse de l'immeuble : | |
|---------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------|------------|
| N° dossier : | 18754591 | | | | |
| N° planche : | 3/4 | Version : 0 | Type : Croquis | | |
| Origine du plan : | Cabinet de diagnostics | | | Bâtiment – Niveau : | Document 3 |





ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



Europe

- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par sinistre** 1 000 000 EUR

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par année d'assurance** 1 000 000 EUR

La présente attestation valable du 01/01/2023 à zéro heure au 31/12/2023 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 14 décembre 2022

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Traduction du document ThermoFisher Scientific du 1er mars 2011 signé par Dr. Björn Klaupe

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scientific Niton pourvus d'une source isotopique Cd-109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :
Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est déterminée par l'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios signal/bruit statistiquement acceptables, soit 75 MBq.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **1480 MBq** cette valeur limite est atteinte après **64 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 75 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Ces durées d'utilisation maximales de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un inévitable remplacement de la source sont simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Si l'on considère une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg/cm² de plomb nous statuons que :

Pendant cette durée l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm², sont comprises dans un intervalle : [valeur cible - 0,1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm²].

Au-delà des durées limites mentionnées précédemment (soit 36 ou 64 mois selon l'activité initiale de la source) nous ne pouvons garantir que l'analyse définie ci-dessus puisse être réalisée avec une erreur inférieure à ±0,1 mg/cm² dans un intervalle de confiance de 95% (2σ).

Nom de la société : BUREAU VERITAS (29)

| | |
|--|-------------|
| Modèle de l'analyseur : | XLP S |
| Numéro de série analyseur : | 93705 |
| Numéro de série de la source : | RTV-1081-23 |
| Activité de la source (Mbq) : | 898 |
| Date d'origine de la source : | 24/03/2021 |
| Date de fin de validité de la source : | 07/10/2025 |



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.



ThermoFisher
SCIENTIFIC

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

The world leader
in serving science

Niton Europe GmbH - Joseph-Dollinger-Bogen 9 - 80807 München - Germany

01.03.2011

Maximum Usage Time for Cd-109 Sources in Thermo Scientific Niton XRF Analyzers

To Whom It May Concern

With regard to the instrument performance of Cd-109 isotope source based handheld Thermo Scientific Niton XRF analyzers designed for lead-in-paint applications we state the following:

Based on the established physical half-life of Cd-109 of 462.6 days, the maximum use for a Cd-109 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal-to-noise ratios, which is 75 MBq.

- For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of **370 MBq** this limit is reached after **36 months**.
- For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of **1480 MBq** this limit is reached after **64 months**.

These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally. Towards the end of the life for the source the signal-to-noise ratio decreases even further because the electronic noise sources become more dominant. At an activity below 75 MBq the required analysis times increase to levels which render the instrument impractical for the application. At very low activities also other sources of error diminish the precision and accuracy of the results.

The stated maximum usage times of 36 (370 MBq source) and 64 months (1480 MBq source) prior to the inevitable resourcing are simply based on physical constants and laws. Past those usage periods the units become practically useless within only few weeks. The maximum re-sourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum periods to ensure the optimum duty cycle within proper performance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Niton analyzer on a sample containing 1 mg/cm² of lead, we state the following:

Beyond the time limits stated above (i.e. : 36 months or 64 months depending on the initial activity of the source), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an error smaller than +/- 0.1 mg/cm² with a confidence interval of 95% (2σ).

Sincerely



Dr. Björn Klaue
General Manager
Director Technical Support and Applications
Radiation Safety Officer

Niton Europe GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9 - D-80807 München
Tel. +49-89-36 81 33 0 · Fax +49-89-36 81 33 30
E-mail: europe@niton.com

Niton Europe GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9
80807 München
Germany

Tel. +49-(0)89-36 81 33-0
Fax +49-(0)89-36 81 33-30
Email eur@thermofisher.com

Bankverbindung
Commerzbank AG
Kto-Nr. 8219000
BLZ 763 400 61
IBAN DE 58 7634 0061 0521 8000 00
SWIFT COBADE33

Geschäftsführer:
Dr. Olaf Haupt, Dr. Björn Klaue
James R.E. Coley, Piet van der Zande
Amtsgericht München HRB 129790
Ust-ID-Nr.: DE 205 372 303

www.thermofisher.com



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.