




ANNEXE 02 : COUPE DU BARRAGE



PHOTOGRAPHIES DES EQUIPEMENTS





Extrémité amont de la voûte des Robinets

Les photos ci-après illustrent l'entrée de la voûte des Robinets ainsi que les anciens robinets aujourd'hui abandonnés.



Entrée de la voûte des Robinets



Robinet aujourd'hui abandonnés



Grille d'entrée du puits vertical



Dispositif de manœuvre des vannes de fond et du Tambour depuis l'entrée de la voûte du Tambour



Prise des robinets (actuellement hors service)



Orifice de vidange (alimentant la conduite de vidange)




Batardeau en poutrelles bois à quelques mètres de l'extrémité aval de la voûte d'Enfer



Voûte de Vidange



Conduite de vidange et vannes de vidange dans la chambre des vannes



Vue en coupe des galeries de vidange et des robinets¹



Vannes de vidange

