

Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante

Examen réalisé conformément à l'Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des
matériaux de la liste A et B contenant de l'amiante

ADRESSE DU BIEN

Adresse : 247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON

Référence client : CNMSS - Bât Bleu

Rapport émis le : 24/08/2023

Désignation : Commerce - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCI

SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Assurance
- A-5 - Commentaires et réserves
- A-6 - Locaux ou parties de locaux non visitées

Plan de repérage technique
Reportage photographique
Etat de conservation des matériaux de la liste A

Documents

B - Conditions de repérage

- B-1 - Documents sources
- B-2 - Objectif de la mission
- B-3 - Périmètre de la mission
- B-4 - Textes réglementaire

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité



A - Renseignements administratifs

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : CNMSS - Bât Bleu

N° de lot : Non communiqué - Non communiqué

Descriptif sommaire : CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU
SECURITE SOCIALE - Bât Bleu

Date de construction ou permis de construire : En 1997

Fonction du bâtiment : Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DE SECURITE
SOCIALE
247, AV JACQUES
CARTIER

Donneur d'ordre :
CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE
247, AV JACQUES
CARTIER

Date commande : 24/08/2023

Date repérage : 24/08/2023

Représentant du donneur d'ordre : ILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

Rapport émis le : 24/08/2023

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : ROSSILLON VICTOR

Certification n° : CPDI4785

Délivré le 09/12/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires,
Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

A-4 ASSURANCE

Assurance HDI Global SE 76208471-30015

A-5 COMMENTAIRE(S) ET RESERVE(S)

A-6 LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITES

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

Localisation	Justification(s)	Investigations supplémentaires
Néant	Néant	Néant

B - Condition de repérage

B-1 RAPPORTS PRÉCÉDEMMENT RÉALISÉS

Date	Références	Principales conclusions
Sans objet	Sans objet	Sans objet

B-2 OBJECTIF DE LA MISSION

La prestation a pour objectif de réaliser l'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante figurant dans la liste A et B de l'annexe 13-9 du code de la Santé Publique.

Cette prestation ne comprend aucun repérage de matériaux contenant de l'amiante.

Le présent rapport concerne l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante figurant dans la liste A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, visible et accessible. Il n'exclut pas la présence d'amiante dans d'autres parties d'ouvrage accessible avec sondages destructifs.

B-3 PERIMETRE DE LA MISSION

Dans le cadre de cette mission, nous avons uniquement procédé à l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante figurant dans la liste A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique nommés dans le dossier technique amiante ou dans le rapport de repérage.

B-4 TEXTES REGLEMENTAIRES

Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le Code de la Santé Publique.

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste A et B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Décret 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris en application de l'article L.271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Articles R 1334-15 à 18, article R 1334-20, Articles R 1334-26 à 29 (Code de la Santé Publique).


C - SYNTHESE DE LA MISSION


Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Réf action	Description	EC
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5							
Vol 2 (BL-T-1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S2	Voir dossier N721658 du 06/12/2019	EP
Vol 2 (BL-T-1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S3	Voir dossier N721658 du 06/12/2019	EP
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2							
Vol 1 (A949)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S1	Voir dossier N721658 du 06/12/2019	EP
Néant							
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	






ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Plan de repérage - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5 - Plan de repérage - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements

Légende	
	Périmètre d'intervention 1




	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	24/08/2023	ROSSILLON VICTOR

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BLEU N-2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER605305	
<div></div> <div><div>Plan de situation</div></div>				Légende	
					Localisation dun sondage positif
AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS		Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
		247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	24/08/2023	ROSSILLON VICTOR


Légende











S1: Conduit en fibres-ciment







Plan de situation



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	24/08/2023	ROSSILLON VICTOR

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BLEU N-2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS				Référence: 002ER605305																																																	
<div><div>Vol 1 (A949)</div><div>LOCAL FROID</div><div>S= 56.33m²</div><div>S1</div><div>Plan de situation</div></div> <tr><th colspan="2">Légende</th><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>S1: Conduit en fibres-ciment</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="2"></td><th colspan="1">Adresse du bien</th><th colspan="1">Désignation</th><th colspan="1">Date intervention</th><th colspan="1">Technicien intervenant</th></tr> <tr><td colspan="1">247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON</td><td colspan="1">CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu</td><td colspan="1">24/08/2023</td><td colspan="1">ROSSILLON VICTOR</td></tr>	Légende					S1: Conduit en fibres-ciment																																								Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	24/08/2023	ROSSILLON VICTOR
	Légende																																																				
		S1: Conduit en fibres-ciment																																																			
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant																																																	
	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	24/08/2023	ROSSILLON VICTOR																																																	

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BLEU N+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER605305
<div>08/17</div> <div>BT BLEU NIVEAU 5</div> 				Légende
				<div></div> Périmètre d'intervention 1
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON		CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	24/08/2023	ROSSILLON VICTOR

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BLEU N+5 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER605305	
				Légende	
					Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	24/08/2023	ROSSILLON VICTOR	


Légende



S3: Conduit en fibres-ciment








S2: Conduit en fibres-ciment




Plan de situation



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	24/08/2023	ROSSILLON VICTOR

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BLEU N+5 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS				Référence: 002ER605305
<div></div> <div><div>Plan de situation</div></div>				Légende
				 S3: Conduit en fibres-ciment
				 S2: Conduit en fibres-ciment
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	24/08/2023	ROSSILLON VICTOR

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
S2 - 2 (S2)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5 - Vol 2 (BL-T-1)	Présence sur présentation de documents
S2 - 4 (S2)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5 - Vol 2 (BL-T-1)	Présence sur présentation de documents
S3 - 2 (S3)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5 - Vol 2 (BL-T-1)	Présence sur présentation de documents
S3 - 4 (S3)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5 - Vol 2 (BL-T-1)	Présence sur présentation de documents
S3 - 6 (S3)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5 - Vol 2 (BL-T-1)	Présence sur présentation de documents
S1 - 2 (S1)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Vol 1 (A949)	Présence sur présentation de documents
S1 - 4 (S1)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Vol 1 (A949)	Présence sur présentation de documents
S1 - 6 (S1)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Vol 1 (A949)	Présence sur présentation de documents



S1 - 2 (S1)



S1 - 4 (S1)



S1 - 6 (S1)



S2 - 2 (S2)




S2 - 4 (S2)



S3 - 2 (S3)



S3 - 4 (S3)



S3 - 6 (S3)



ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER605305 Matériau : Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : S1 Destination du local :
Date évaluation : 24/08/2023 Local ou zone homogène :
Batiment : Vol 1
(A949)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER605305 Matériau : Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : S2 Destination du local :
Date évaluation : 24/08/2023 Local ou zone homogène :
Batiment : Vol 2 (BL-T-1)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER605305 Matériau : Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : S3 Destination du local :
Date évaluation : 24/08/2023 Local ou zone homogène :
Batiment : Vol 2
(BL-T-1)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée	Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
				AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER605305 Matériau : Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : S3 Destination du local :
Date évaluation : 24/08/2023 Local ou zone homogène :
Batiment : Vol 2 (BL-T-1)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

