



Groupe L3a

DDE 93

118 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE
93110 ROSNY

Date de la visite : 09 juillet 2010

Document Confidentiel

Date du rapport : 15 juillet 2010
Ref Commande : 10070234-123313

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

(Conformément au code de la santé publique et à la norme NF X 46-020)

Avant réalisation de travaux ultérieurs

(Article R-231-59-16 du Code du travail)

SITE :

**TRIBUNAL DE GRANE INSTANCE
173 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
93000 Bobigny**

ENTREE / ACCEUIL / PARVIS / S.SOL - PARKING SOUS JARDINIERES /
JARDINIERES-SALLE DES PAS PERDUS / VENTILATION-PLENUM /
ARCHIVES NEUVES

**Conclusion de la mission de repérage :
Absence d'amiante**

Durée de validité du présent rapport : Sans Objet

Propriétaire:	Représentant :	Accompagnateur :	Laboratoire d'analyse
DDE 93	MARIO DALLA GUARDA	sans accompagnateur	Sans objet

Technicien Diagnostiqueur
J MARTIAL

Le chef de Service
Ludine Le Métayer

Ou Suppléant

Sommaire du rapport de repérage

1- Conclusion du rapport de repérage

2- Cadre de la mission

2.1 – Objectif

2.2 – Cadre Juridique

3 – Description du site

4 – Annexes au rapport de repérage

1- Conclusion du rapport de repérage

Il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante (au sens de l'annexe 13_9 du code de la Santé Publique)

Après analyses :

Matériau ou produit	N° Prel	Description	Localisation	Etat de conservation ou de dégradation	Résultat			* Obligation ou Préconisation
					Revisite dans 3 ans	Mesure d'air	Travaux	
SANS OBJET								

Sur décision de l'opérateur de repérage

Matériau ou produit	Description	Localisation	Etat de conservation ou de dégradation	Résultat			Obligation ou Préconisation
				Revisite dans 3 ans	Mesure d'air	Travaux	
SANS OBJET							

Colonne "résultat" :

La colonne "résultat" indique selon le matériau, l'état, la législation et l'avis de l'opérateur trois types d'action à mener :

- Revisite dans 3 ans : nouvelle évaluation de l'état de conservation du matériaux dans un délai maximum de 3 ans à compter de la date du rapport de repérage,
- Mesure d'air : Surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé,
- Travaux : Réalisation de travaux appropriés dans un délai de 36 mois.

Colonne "obligation ou préconisation" :

La colonne "obligation ou préconisation" complète la précédente (revisite dans 3 ans, mesure d'air, travaux) en indiquant si cela est :

- soit une obligation légale donc une action impérative
- soit une préconisation donc une action conseillée par l'opérateur

Liste des autres matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante qui ne font pas partie de la mission de repérage (liste non exhaustive)

Matériau ou produit	Description	Localisation	Etat de conservation ou de dégradation
SANS OBJET			

Liste des locaux et parties de l'immeuble non visités dans le cadre du repérage.

Etage	Locaux	Raisons
Parvis	Dalle sous jardinières	Plus de 70 cm de terre.

Remarques :

La présence ou (non présence) d'une étanchéité sous les jardinières n'a pu être constatée, car celle-ci était inaccessible le jour du diagnostic.

Il est toutefois possible de lever cette incertitude en permettant l'accès à celle-ci.

La mission porte sur les matériaux de l'annexe 13-9 du code de la santé publique, y compris flocages, calorifugeages (et leur enveloppe) et faux plafonds.

L'analyse des matériaux est sous traitée auprès de laboratoires compétents et habilités.

Ecart par rapport à la norme NF X 46-020 :

Seuls les documents suivants nous ont été remis par le client :

NEANT

2 – Cadre de la mission

2.1 Objectif

* Dans le cadre d'une vente ou d'une mission de repérage à intégrer au dossier technique amiante, l'inspection est réalisée afin de localiser les matériaux accessibles susceptibles de contenir de l'amiante listés dans l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme un repérage avant travaux ou démolition.

* Dans le cadre d'une mission de repérage avant travaux ou avant démolition, l'inspection est réalisée afin de fournir aux différents intervenants des informations sur la présence d'amiante dans les matériaux susceptibles d'être concernés par les travaux.

Il appartient à chacun de respecter les obligations réglementaires en matière de protection contre les risques liés à l'amiante.

Les équipements techniques et mécaniques nécessitant un démontage spécifique, ou en usage lors de la visite ne sont pas considérés par le présent diagnostic. (Machineries ascenseurs, Chaudières, Chambres froides...)

Nous attirons l'attention au maître d'ouvrage sur le fait que les cartographies de localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante sont établies sur la base d'échantillons représentatifs selon l'annexe de la norme NFX 46 020. De fait, l'exhaustivité est difficile à atteindre, sauf à prélever et à analyser l'ensemble des matériaux présents dans un immeuble. Aussi, la découverte ultérieurement à cette mission d'autres matériaux ou produits contenant de l'amiante n'est donc pas à exclure.

2.2 Cadre juridique

La mission est réalisée conformément à la réglementation en vigueur au jour de la visite en particulier aux articles 1334-14 à 29 du code de la santé publique et à la norme NFX 46-020 .

3 – Description du site

Adresse : 173 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
Code postal et Ville : 93000 Bobigny
Nature : BATI

Repérage : ENTREE / ACCEUIL / PARVIS / S.SOL – PARKING SOUS JARDINIERES
/JARDINIERES-SALLE DES PAS PERDUS / VENTILATION-PLENUM / μ
ARCHIVES NEUVES

Descriptif du bien :

Année de construction : N.C
Nombre de Bâtiments : N.C
Nombre de cages d'escalier : N.C
Nombre d'étages par bâtiment : N.C
Présences de caves : N.C
Présence de parkings : OUI
Présence de combles : N.C
Présence de chaufferie : N.C

L'ensemble des locaux sur lesquels porte ce repérage est indiqué dans la grille de visite en annexe.

4 – Annexes au rapport de repérage

Fiche de renseignement sur site (1 page)

Photos (1 page)

Plans et croquis (2 pages)

Grille de visite (1 page)

Fiche d'identification et de cotation (1 page)

Rapports d'essai d'analyse (12 pages)

Consignes générales de sécurité (1 page)

Attestations (assurance, certification et indépendance) (2 pages)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
172 AVENUE PAUL VALLANT COUTURIER
93000 BOBIGNY
Niveau S.sol



P4

Enveloppe

Salle plénum derrière le local de ventilation P4




P3


Flocage

Salle archives neuves P3

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
172 AVENUE PAUL VALLANT COUTURIER
93000 BOBIGNY
Niveau S.sol




FACADE SAS



- P1
- Bitume
- P2
- Bitume + Colle

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
172 AVENUE PAUL VALLANT COUTURIER
93000 BOBIGNY
Niveau Parvis



[illegible]

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Réf commande : 10070234-123313

Date d'intervention : 09/07/2010

Niveau	Local	Localisation du matériel	N° Pré	Localisation du pré	Type de matériel ou produit	Description du matériel	Résultat	Etat de conservation ou de dégradation	Résultat			* Obligation ou Préconisation
									révisite dans 3 ans	mesure d'air	travaux	
S.sol	Archives neuves	Plafonds	P3	En haut a coté entre la tuyauterie grise et rouge	Flocage	Flocage blanc	Négatif	BON ETAT				Sans objet
Parvis	Accueil	Planchers	P10	En dessus du bureau	Revêtement de sol	Linoléum + colle	Négatif	BON ETAT				Sans objet
S.sol Parking	Sous Jardinières	Planchers	P1	A l'entrée de la trappe	Revêtement de sol	Bitume	Négatif	BON ETAT				Sans objet
S.sol Parking	-Sous Jardinières	Planchers	P2	En dessous de P1	Revêtement de sol	Bitume + colle	Négatif	BON ETAT				Sans objet
Parvis	Jardinières Salle des pas perdu	Planchers	P5	Sur le mur gauche	Revêtement de sol	Bitume + colle	Négatif	BON ETAT				Sans objet
S.sol	Plénum - Ventilation	Conduit de fluides	P4	Entre le conduit et le mur	Enveloppe		Négatif	BON ETAT				Sans objet
Parvis	Accueil	Murs	P6	Dilatation en murs	Joint		Négatif	BON ETAT				Sans objet
Parvis	Entrée principale	Baies vitrées	P7	A gauche du SAS, entre la baie et le sol	Joint		Négatif	BON ETAT				Sans objet
Parvis	Entrée principale	Baies vitrées	P8	A droite du SAS, entre la baie et le sol	Joint		Négatif	BON ETAT				Sans objet
Parvis	Accueil	Porte	P9	Sur le bâti de porte	Joint		Négatif	BON ETAT				Sans objet
Parvis	Entrée principale	Baies vitrées	P11	Sur baie, entre le mur et la toiture	Bitume + colle		Négatif	BON ETAT				Sans objet
Parvis	Entrée principale	Baies vitrées	P12	Dilatation entre le mur et la baie	Joint		Négatif	BON ETAT				Sans objet



Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tel : 01.49.66.75.75 Fax : 01.49.66.65.95

ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



accréditation n° 1- 0966

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT061007-2994 EN DATE DU 13/07/2010 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : L3A - L Agence de l Analyse de l Air
18 rue Roger Salengro
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 12/07/2010

Réf. Commande Client : 10070234-123313

Réf. Dossier Client :

Référence Client de l'échantillon :

P1 - Bitume

Réf. Commande ITGA : IT0610-6666

Réf. Echantillon ITGA : IT061007-2994

Description ITGA :

Couche bitumineuse souple avec gravillons

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Couche bitumineuse souple avec gravillons	META le 13/07/2010	Amiante non détecté	---	1

Validé par :

Mamadou CAMARA
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tel : 01.49.66.75.75 Fax : 01.49.66.65.95

ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



accréditation n° 1- 0966

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT061007-2995 EN DATE DU 13/07/2010 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : L3A - L Agence de l Analyse de l Air
18 rue Roger Salengro
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 12/07/2010

Réf. Commande Client : 10070234-123313

Réf. Dossier Client :

Référence Client de l'échantillon :

P2 - Bitume + colle

Réf. Commande ITGA : IT0610-6666

Réf. Echantillon ITGA : IT061007-2995

Description ITGA :

Couche bitumineuse souple avec inter-couche fibreuse

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Couche bitumineuse souple avec inter-couche fibreuse	META le 13/07/2010	Amiante non détecté	---	1

Validé par :

Mamadou CAMARA
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tel : 01.49.66.75.75 Fax : 01.49.66.65.95

ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



accréditation n° 1-0966

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT061007-2992 EN DATE DU 13/07/2010 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : L3A - L. Agence de l'Analyse de l'Air
18 rue Roger Salengro
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 12/07/2010

Réf. Commande Client : 10070234-123313

Réf. Dossier Client :

Référence Client de l'échantillon :

P3 - Flochage

Réf. Commande ITGA : IT0610-6666

Réf. Echantillon ITGA : IT061007-2992

Description ITGA :

Flocage blanchâtre pelotonneux

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (Guide HSG248 - appendix 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Flocage blanchâtre pelotonneux	MOLP le 13/07/2010	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mamadou CAMARA
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tel : 01.49.66.75.75 Fax : 01.49.66.65.95

ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



accréditation n° 1- 0966

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT061007-2999 EN DATE DU 13/07/2010 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : L3A - L Agence de l Analyse de l Air
18 rue Roger Salengro
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 12/07/2010

Réf. Commande Client : 10070234-123313

Réf. Dossier Client :

Référence Client de l'échantillon :

P4 - Enveloppe

Réf. Commande ITGA : IT0610-6666

Réf. Echantillon ITGA : IT061007-2999

Description ITGA :

Mousse noire avec peinture

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Mousse noire avec peinture	META le 13/07/2010	Amiante non détecté	---	1

Validé par :

Mamadou CAMARA
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tel : 01.49.66.75.75 Fax : 01.49.66.65.95

ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



accréditation n° 1- 0966

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT061007-2997 EN DATE DU 13/07/2010 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : L3A - L Agence de l Analyse de l Air
18 rue Roger Salengro
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 12/07/2010

Réf. Commande Client : 10070234-123313

Réf. Dossier Client :

Référence Client de l'échantillon :

P5 - Bitume + colle

Réf. Commande ITGA : IT0610-6666

Réf. Echantillon ITGA : IT061007-2997

Description ITGA :

Couche bitumineuse souple avec gravillons et inter-couche fibreuse

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Couche bitumineuse souple avec gravillons et inter-couche fibreuse	META le 13/07/2010	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mamadou CAMARA
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tel : 01.49.66.75.75 Fax : 01.49.66.65.95

ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



accréditation n° 1- 0966

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT061007-3000 EN DATE DU 13/07/2010 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : L3A - L Agence de l Analyse de l Air
18 rue Roger Salengro
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 12/07/2010

Réf. Commande Client : 10070234-123313

Réf. Dossier Client :

Référence Client de l'échantillon :

P6 - Joint

Réf. Commande ITGA : IT0610-6666

Réf. Echantillon ITGA : IT061007-3000

Description ITGA :

Matériau souple noir

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Matériau souple noir	META le 13/07/2010	Amiante non détecté	---	1

Validé par :

Mamadou CAMARA
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tel : 01.49.66.75.75 Fax : 01.49.66.65.95

ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



accréditation n° 1- 0966

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT061007-3001 EN DATE DU 13/07/2010 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : L3A - L Agence de l Analyse de l Air
18 rue Roger Salengro
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 12/07/2010

Réf. Commande Client : 10070234-123313

Réf. Dossier Client :

Référence Client de l'échantillon :

P7 - Joint

Réf. Commande ITGA : IT0610-6666

Réf. Echantillon ITGA : IT061007-3001

Description ITGA :

Matériau souple noir

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Matériau souple noir	META le 13/07/2010	Amiante non détecté	---	1

Validé par :

Mamadou CAMARA
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tel : 01.49.66.75.75 Fax : 01.49.66.65.95

ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



accréditation n° 1- 0966

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT061007-3002 EN DATE DU 13/07/2010 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : L3A - L Agence de l Analyse de l Air
18 rue Roger Salengro
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 12/07/2010

Réf. Commande Client : 10070234-123313

Réf. Dossier Client :

Référence Client de l'échantillon :

P8 - Joint

Réf. Commande ITGA : IT0610-6666

Réf. Echantillon ITGA : IT061007-3002

Description ITGA :

Matériau souple noir

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Matériau souple noir	META le 13/07/2010	Amiante non détecté	---	1

Validé par :

Mamadou CAMARA
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tel : 01.49.66.75.75 Fax : 01.49.66.65.95

ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



accréditation n° 1- 0966

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT061007-3003 EN DATE DU 13/07/2010 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : L3A - L Agence de l Analyse de l Air
18 rue Roger Salengro
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 12/07/2010

Réf. Commande Client : 10070234-123313

Réf. Dossier Client :

Référence Client de l'échantillon :

P9 - Joint

Réf. Commande ITGA : IT0610-6666

Réf. Echantillon ITGA : IT061007-3003

Description ITGA :

Matériau souple noir avec colle plastique jaune et plastique

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Matériau souple noir avec colle plastique jaune et plastique	META le 13/07/2010	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mamadou CAMARA
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tel : 01.49.66.75.75 Fax : 01.49.66.65.95

ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



accréditation n° 1- 0966

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT061007-2993 EN DATE DU 13/07/2010 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : L3A - L Agence de l Analyse de l Air
18 rue Roger Salengro
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 12/07/2010

Réf. Commande Client : 10070234-123313

Réf. Dossier Client :

Référence Client de l'échantillon :

P10 - Linoléum + colle

Réf. Commande ITGA : IT0610-6666

Réf. Echantillon ITGA : IT061007-2993

Description ITGA :

Revêtement souple gris avec colle plastique jaune avec copeaux de bois

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Revêtement souple gris avec colle plastique jaune avec copeaux de bois	META le 13/07/2010	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mamadou CAMARA
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tel : 01.49.66.75.75 Fax : 01.49.66.65.95

ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



accréditation n° 1- 0966

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT061007-3004 EN DATE DU 13/07/2010 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : L3A - L Agence de l Analyse de l Air
18 rue Roger Salengro
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 12/07/2010

Réf. Commande Client : 10070234-123313

Réf. Dossier Client :

Référence Client de l'échantillon :

P11 - Bitume + colle

Réf. Commande ITGA : IT0610-6666

Réf. Echantillon ITGA : IT061007-3004

Description ITGA :

Couche bitumineuse souple avec inter-couche fibreuse et aluminium

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Couche bitumineuse souple avec inter-couche fibreuse et aluminium	META le 13/07/2010	Amiante non détecté	---	1

Validé par :

Mamadou CAMARA
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tel : 01.49.66.75.75 Fax : 01.49.66.65.95

ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



accréditation n° 1- 0966

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT061007-3005 EN DATE DU 13/07/2010 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : L3A - L Agence de l Analyse de l Air
18 rue Roger Salengro
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 12/07/2010

Réf. Commande Client : 10070234-123313

Réf. Dossier Client :

Référence Client de l'échantillon :

P12 - Joint

Réf. Commande ITGA : IT0610-6666

Réf. Echantillon ITGA : IT061007-3005

Description ITGA :

Matériau souple noir

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Matériau souple noir	META le 13/07/2010	Amiante non détecté	---	2

Validé par :

Mamadou CAMARA
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.