

Rapport de repérage amiante sur carottage béton et lingettes

Numéro de dossier : **25/ING/19169/JJE/SAUCOURT/BAT3/CAROT-BETON**
 Date du repérage : **09/10/2025**
 Remis au propriétaire : **V1 :03/11/2025**

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	Norme NF X 43-050 et suivant les dispositions de la norme NF ICO 18287. Norme NF X 46-020 d'Août 2017.
-----------------------	---

Localisation du dossier

Adresse	Rue : Allée Gaspard Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: Bat. 3 Code postal, ville : . 10000 TROYES
Périmètre de repérage : Bâtiment 3: Pièce 3, Pièce 4, Pièce 6, Pièce 8
Type de logement : Bâtiment 3
Fonction principale du bâtiment : Industrie
Date du permis : Date du permis de construire non connue

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... EPFGE Adresse : Service Comptabilité Rue Robert Blum BP 245 54701 PONT A MOUSSON Cedex
Le commanditaire	Nom et prénom : ... EPFGE représenté par madame Daul Clémence Adresse : Rue Robert Blum BP 245 54701 PONT A MOUSSON CEDEX

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	Julien JEANDENANS	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 18/09/2024 Échéance : 17/09/2031 N° de certification : CPDI 4509
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport				

Raison sociale de l'entreprise : **INGEDIAG** (Numéro SIRET : **508.576.659.00074**)
 Adresse : **11, rue Bois le Duc, 54500 Vandœuvre-les Nancy**
 Désignation de la compagnie d'assurance : **MSIG**
 Numéro de police et date de validité : **F210.19.1503 - 31/12/2025**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 03/11/2025, remis au propriétaire le 03/11/2025
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 33 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan de localisation
- 5 Résultats détaillés du repérage
 - 5.1 Liste des carottes et couches affiliées
- 6 Signatures
- 7 Annexes

1. – Les conclusions

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport :

- **il a été repéré des matériaux et produits susceptibles (*) de contenir de l'amiante : après analyses, ils contiennent de l'amiante.**

Les investigations ont révélé la présence d'amiante sur l'ensemble des lingettes analysées. La délimitation précise de la zone impactée n'a toutefois pas pu être établie dans le rapport.

(*) : « **Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante** » : matériau ou produit contenant naturellement de l'amiante ou dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel la présence ou l'absence d'amiante n'a pas été démontrée

Liste des carottes contenant de l'amiante :

Carotte	Localisation	Conclusion Amiante
Lingette 10	Pièce 8 P67 Allée Gaspard	Couche 01 : Présence d'amiante
Lingette 11	Pièce 6 P85 Allée Gaspard	Couche 01 : Présence d'amiante
Lingette 12	Pièce 4 P86 Allée Gaspard	Couche 01 : Présence d'amiante
Lingette 13	Pièce 8 Carotte1 Allée Gaspard	Couche 01 : Présence d'amiante
Lingette 14	Pièce 6 Carotte2 Allée Gaspard	Couche 01 : Présence d'amiante
Lingette 15	Pièce 4 Carotte3 Allée Gaspard	Couche 01 : Présence d'amiante
Lingette 16	Pièce 4 Carotte4 Allée Gaspard	Couche 01 : Présence d'amiante
Lingette 17	Pièce 4 Carotte5 Allée Gaspard	Couche 01 : Présence d'amiante
Lingette 18	Pièce 4 Carotte6 Allée Gaspard	Couche 01 : Présence d'amiante
Lingette 19	Pièce 3 Carotte7 Allée Gaspard	Couche 01 : Présence d'amiante
Lingette 20	Pièce 3 Carotte8 Allée Gaspard	Couche 01 : Présence d'amiante

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... ITGA

Adresse : rue de la terre Adélie 35760 Saint Gregoire

Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-5967 rév 12

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre d'un contrôle du revêtement bitumineux, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer la localisation des matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le périmètre de repérage effectif

Etendu de la zone de contrôle :

Démolition du bâtiment

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Rapport amiante n° Amiante_Démolition_V2_25_ING_18670_MAC_SAUCCOURT_BAT3 daté du 27/06/2025
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux zones analysées	Oui

Observations :

L'examen du rapport amiante avant travaux a mis en évidence la présence de matériaux amiantés dans les revêtements de sol des pièces 3, 4, 6 et 8. Afin de confirmer ou d'infirmer ces résultats et de caractériser les limites ainsi que la profondeur des zones impactées, des investigations complémentaires par prélèvements ont été menées.

Les résultats ont démontré une présence d'amiante sur les lingettes uniquement

Suite à la concertation avec la MOE, il a été constaté que les zones présentant une contamination par l'amiante surfacique concernent les parties du bâtiment équipées d'une toiture en fibrociment ou de plaques isolantes en plafond. L'étendue de ces zones est estimée entre 1 500 et 1 700 m².

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 30/09/2025

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 09/10/2025

Heure d'arrivée : 13 h 00

Durée du repérage : 01 h 30

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : EPFGE Mme Clémence DAUL


4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur


La mission de repérage ne s'est pas déroulée conformément aux prescriptions de la norme Norme NF X 46-020 d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-

4.4 Plan de localisation



L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.









5. – Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des carottes et couches affiliées :



IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Carotte 01		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 8	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 10	Epaisseur des couches : Couche 01 : 3 cm Couche 02 : 7 cm
	Plan de localisation 	Photo de la Carotte 
Commentaires : Sans objet		
Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion	
Couche 01 Dalle beton surfacique	Oui Amiante non détecté	
Couche 02 Dalle béton à cœur	Oui Amiante non détecté	

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Carotte 02		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 6	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 11	Epaisseur des couches : Couche 01 : 4 cm Couche 02 : 7 cm
	Plan de localisation 	Photo de la Carotte 
Commentaires : Sans objet		



Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Dalle beton surfacique	Oui Amiante non détecté
Couche 02 Dalle béton à cœur	Oui Amiante non détecté

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Carotte 03		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 4	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 12	Epaisseur des couches : Couche 01 : 4 cm Couche 02 : 8 cm
	Plan de localisation 	Photo de la Carotte 
Commentaires : Sans objet		



Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Dalle beton surfacique	Oui Amiante non détecté
Couche 02 Dalle béton à cœur	Oui Amiante non détecté

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Carotte 04		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 4	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 12	Epaisseur des couches : Couche 01 : 2 cm Couche 02 : 10 cm
	Plan de localisation 	Photo de la Carotte 
Commentaires : Sans objet		



Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Dalle beton surfacique	Oui Amiante non détecté
Couche 02 Dalle béton à cœur	Oui Amiante non détecté

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Carotte 05		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 4	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 11	Epaisseur des couches : Couche 01 : 2 cm Couche 02 : 9 cm
	Plan de localisation 	Photo de la Carotte 
Commentaires : Sans objet		


Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Dalle beton surfacique	Oui Amiante non détecté
Couche 02 Dalle béton à cœur	Oui Amiante non détecté

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Carotte 06		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 4	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 10	Epaisseur des couches : Couche 01 : 4 cm Couche 02 : 6 cm
	Plan de localisation 	Photo de la Carotte 
Commentaires : Sans objet		


Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Dalle beton surfacique	Oui Amiante non détecté
Couche 02 Dalle béton à cœur	Oui Amiante non détecté

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Carotte 07		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 3	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 14	Epaisseur des couches : Couche 01 : 2 cm Couche 02 : 10 cm Couche 03 : 2 cm
	Plan de localisation 	Photo de la Carotte 
Commentaires : Sans objet		


Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Dalle beton surfacique	Oui Amiante non détecté
Couche 02 Dalle béton à cœur	Oui Amiante non détecté
Couche 03 Dalle béton sous cœur	Oui Amiante non détecté

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Carotte 08		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 3	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 17	Epaisseur des couches : Couche 01 : 3 cm Couche 02 : 6 cm Couche 03 : 5 cm Couche 04 : 3 cm
	Plan de localisation 	Photo de la Carotte 
Commentaires : Sans objet		


Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Dalle beton surfacique	Oui Amiante non détecté
Couche 02 Dalle béton à cœur	Oui Amiante non détecté
Couche 03 Dalle béton à cœur	Oui Amiante non détecté
Couche 04 Dalle béton sous cœur	Oui Amiante non détecté

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Lingette 10		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 8 PR / Position : P67	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 0	Epaisseur des couches : Couche 01 : cm
	Photo Lingette 	
Commentaires : Sans objet		


Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Poussière	Oui Présence d'amiante

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Lingette 11		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 6 PR / Position : P85	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 0	Epaisseur des couches : Couche 01 : cm
	Photo Lingette 	
Commentaires : Sans objet		


Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Poussière	Oui Présence d'amiante

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Lingette 12		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 4 PR / Position : P86	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 0	Epaisseur des couches : Couche 01 : cm
	Photo Lingette 	
Commentaires : Sans objet		


Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Poussière	Oui Présence d'amiante

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Lingette 13		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 8 PR / Position : Carotte1	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 0	Epaisseur des couches : Couche 01 : cm
	Photo Lingette 	
Commentaires : Sans objet		

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Poussière	Oui Présence d'amiante

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Lingette 14		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 6 PR / Position : Carotte2	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 0	Epaisseur des couches : Couche 01 : cm
	Photo Lingette 	
Commentaires : Sans objet		

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Poussière	Oui Présence d'amiante

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Lingette 15		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 4 PR / Position : Carotte3	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 0	Epaisseur des couches : Couche 01 : cm
	Photo Lingette 	
Commentaires : Sans objet		

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Poussière	Oui Présence d'amiante

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Lingette 16**Localisation**

CP / Commune : 10000 TROYES
Zone : Pièce 4
PR / Position : Carotte4

Précision : Allée Gaspard

Caractéristique du carottage


Date : 09/10/2025
Epaisseur totale : 0

Epaisseur des couches :
Couche 01 : cm


Photo Lingette

Commentaires : Sans objet


Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Poussière	Oui Présence d'amiante

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Lingette 17		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 4 PR / Position : Carotte5	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 0	Epaisseur des couches : Couche 01 : cm
	Photo Lingette 	
Commentaires : Sans objet		


Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Poussière	Oui Présence d'amiante

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Lingette 18		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 4 PR / Position : Carotte6	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 0	Epaisseur des couches : Couche 01 : cm
	Photo Lingette 	
Commentaires : Sans objet		

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Poussière	Oui Présence d'amiante

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Lingette 19		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 3 PR / Position : Carotte7	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 0	Epaisseur des couches : Couche 01 : cm
	Photo Lingette 	
Commentaires : Sans objet		

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Poussière	Oui Présence d'amiante

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Lingette 20		
Localisation		
	CP / Commune : 10000 TROYES Zone : Pièce 3 PR / Position : Carotte8	Précision : Allée Gaspard
Caractéristique du carottage		
	Date : 09/10/2025 Epaisseur totale : 0	Epaisseur des couches : Couche 01 : cm
	Photo Lingette 	
Commentaires : Sans objet		

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion
Couche 01 Poussière	Oui Présence d'amiante

6. – Signatures

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert**
Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE*

Fait à **TROYES**, le V1 : **03/11/2025**

Par : **Julien JEANDENANS**



Signature du représentant :

--

ANNEXES

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Rapports d'essais

7.2 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Rapports d'essais

Copie des rapports d'essais :



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tel : 03.87.35.83.50
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-12863 EN DATE DU 20/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : INGED/AG 11 RUE BOIS LE DUC 54500 VANDOEUVRE LES NANCY	Réf. Commande ITGA : IT0325-12863 Réf. Commande Client : 25/ING/19169/JJE/SAUCOURT/BAT3/CAROT-BETON
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 15/10/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6413	
Réf échantillon client : Carotte 1 couche 1 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène / Peinture	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène + Peinture	META (A) le 18/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6414	
Réf échantillon client : Carotte 1 couche 2 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 18/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-12863 EN DATE DU 20/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6415	
Réf échantillon client : Carotte 2 couche 1 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 18/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6416	
Réf échantillon client : Carotte 2 couche 2 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 18/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6417	
Réf échantillon client : Carotte 3 couche 1 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 18/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6418	
Réf échantillon client : Carotte 3 couche 2 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 18/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6419	
Réf échantillon client : Carotte 4 couche 1 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IRC (2)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6420	
Réf échantillon client : Carotte 4 couche 2 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IRC (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-12863 EN DATE DU 20/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6421	
Réf échantillon client : Carotte 5 couche 1 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IRC (2)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6422	
Réf échantillon client : Carotte 5 couche 2 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IRC (2)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6423	
Réf échantillon client : Carotte 6 couche 1 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IRC (2)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6424	
Réf échantillon client : Carotte 6 couche 2 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène / Matériau métallique	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IRC (2)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6425	
Réf échantillon client : Carotte 7 couche 1 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
*1 Matériau compact gris hétérogène + Peinture	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6426	
Réf échantillon client : Carotte 7 couche 2 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 18/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-12863 EN DATE DU 20/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6427	
Réf échantillon client : Carotte 7 couche 3 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
*1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6428	
Réf échantillon client : Carotte 8 couche 1 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène / Peinture	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène + Peinture	META (A) le 18/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6429	
Réf échantillon client : Carotte 8 couche 2 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 18/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6430	
Réf échantillon client : Carotte 8 couche 3 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact rouge en vrac hétérogène	
*1 Matériau compact rouge en vrac hétérogène	META (A) le 18/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6431	
Réf échantillon client : Carotte 8 couche 4 - Carotte béton - /		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
*1 Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 18/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6432	
Réf échantillon client : Lingette 10 - Poussières sur lingettes - /		Description ITGA : Poussières sur lingette	
1 Poussières sur lingette	META (A) le 18/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YNG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-12863 EN DATE DU 20/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6433	
Réf échantillon client : Lingette 11 - Poussières sur lingettes - /		Description ITGA : Poussières sur lingette / Matériau compact gris	
1 Poussières sur lingette	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : IRC
*2 Matériau compact gris	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YNG
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6434	
Réf échantillon client : Lingette 12 - Poussières sur lingettes - /		Description ITGA : Poussières sur lingette / Matériau compact gris hétérogène	
1 Poussières sur lingette	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YNG
*2 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6435	
Réf échantillon client : Lingette 13 - Poussières sur lingettes - /		Description ITGA : Poussières sur lingette	
1 Poussières sur lingette	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : IRC (3)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6436	
Réf échantillon client : Lingette 14 - Poussières sur lingettes - /		Description ITGA : Poussières sur lingette	
1 Poussières sur lingette	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : IRC (3)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6437	
Réf échantillon client : Lingette 15 - Poussières sur lingettes - /		Description ITGA : Poussières sur lingette	
1 Poussières sur lingette	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : IRC (3)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6438	
Réf échantillon client : Lingette 16 - Poussières sur lingettes - /		Description ITGA : Poussières sur lingette	
1 Poussières sur lingette	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : IRC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-12863 EN DATE DU 20/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6439	
Réf échantillon client : Lingette 17 - Poussières sur lingettes - /		Description ITGA : Poussières sur lingette	
1 Poussières sur lingette	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : IRC (3)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6440	
Réf échantillon client : Lingette 18 - Poussières sur lingettes - /		Description ITGA : Poussières sur lingette	
1 Poussières sur lingette	META (A) le 18/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6441	
Réf échantillon client : Lingette 19 - Poussières sur lingettes - /		Description ITGA : Poussières sur lingette	
1 Poussières sur lingette	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : Allée Gaspard 10000 TROYES - Bât.3 - Aube		Réf échantillon ITGA : IT032510-6442	
Réf échantillon client : Lingette 20 - Poussières sur lingettes - /		Description ITGA : Poussières sur lingette	
1 Poussières sur lingette	META (A) le 20/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YNG (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) L'analyse de la fraction est non réglementaire.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/6

7.2 - Annexe - Autres documents