

Rapport de vérification

Suivant la Norme EN 795 2016 A

Équipement de protection individuelle contre les chutes – Dispositifs d'ancrage

Protection contre les chutes de hauteur - Dispositif d'ancrage - Vérification périodique de l'état de mise en service ou de conformité

Bâtiment et structure :

Références : N° MAH2111100

Date du rapport : 10/11/2021

Date de vérification : 10/11/2021

Date de validité du rapport : **10/11/2022**

Contact sur le site : Mr CHESNIAUX

Bâtiment et structure :

Adresse du site : BULAC 65 rue des grands moulins 75013 Paris

Caractéristique de la structure : ☒ Terrasse,
Structure métallique,
Toiture,
Autre.

Équipement sur le site :

Nbr de Points d'ancrage : 33

Nbr de Terrasse : 4

Constructeur : PETZL

Modèle ou réf.. : Cœur steel

Installateur :

Société : clean system

Adresse : 4/6 impasse Riçois 94700 Maison Alfort

Nom du contact : Perez Gregory

Tel : 0662600533

Client :

Société : clean system

Adresse : 4/6 impasse Riçois 94700 Maison Alfort

Nom du contact : Perez Gregory

Tel : 0662600533

Nom et visa du signataire :

Mathieu HIESSE :

Observation(s) constatée(s) : RAS

N° de fiche concernée :

Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission d'inspection que vous nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident.

Elaboré selon un processus défini dans le système de management Qualité SCAF, conforme aux exigences

Réglementaires et normatives applicables à chaque type de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention.

Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements.

Nos observations décrivent l'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport. Des recommandations sur les suites à donner peuvent y être associées, cependant, le choix de la solution définitive vous appartient. D'autre part, l'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, l'installation ou l'équipement ne présentait pas d'anomalie en rapport avec l'objet de la mission. Bien entendu, si une vérification n'a pas pu être effectuée, cette information est mentionnée et justifiée.

D'une façon générale, les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des informations recueillies, des conditions de vérification et des constats réalisés à la date de notre intervention.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le contenu du rapport, nous vous prions de vous adresser au responsable de l'agence dont les coordonnées figurent au bas de la première page en rappelant le numéro de ce rapport.

Sauf réception de votre avis contraire par courrier dans un délai de deux mois à compter de la date du rapport indiquée en page de garde, le contenu de ce rapport sera considéré comme définitivement approuvé.

Propriété, conservation. - Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer l'archivage et la conservation. En particulier, lorsque le rapport est établi dans le cadre de vérifications réalisées pour répondre à une prescription réglementaire définie par le code du travail, Il doit être conservé dans les conditions définies par l'article D.4711-3 : *"Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications."*

Confidentialité. - Sauf demande particulière des ministères en charge de nos agréments ou réclamation par voie judiciaire, SCAF ne transmettra le rapport à un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif à son établissement, qu'avec l'accord préalable du client.



Identification des équipements. Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre système d'identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent être traités en lot : seul le nombre d'appareils vérifiés est alors mentionné. En cas d'anomalie, l'appareil est identifié sans ambiguïté dans le libellé de l'observation.

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

X Non / O Oui

Thèmes	Constat	Vérifié	Commentaire
1. Aspect documentaire	1.1 Certificat de conformité à la norme EN795 A, 1.2 Fiche Technique ancrage,	☐ ☐	
2. Affichage	2.1 Identification, 2.2 Consigne d'utilisation, 2.3 Affichage informatif entrée de site	☐ ☐ ☐	
3. Ancre structurelle (Mur ou structure)	3.1 Aspect général, 3.2 Etat apparent de la fixation, 3.3 Etat apparent de la structure, 3.4 Qualité de l'ancre (inox, acier),	☐ ☐ ☐ ☐	: Inox / Acier
4. Nature du support	4.1 Béton, 4.2 Pierre, 4.3 Acier, 4.4 Note de calcul Support,	☐	
5. Type de point d'ancrage (Platine ancrage, ligne de vie)	5.1 Etat des ancrages, 5.2 Etat des fixations, 5.3. Identifications, 5.4 Contrôle visuel des ancrages, 5.5 Tests arrachement 5Kn/1min suivant Norme EN 795 2016 5.6 Contrôle de serrage (couple),	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Test normatif suivant la Norme EN795 2016



Localisation :



Fiche équipement vérifié :


Fiche Constat N°1	Types ancrages : Ancrage Petzl cœur steel diamètre 12 mm,		Règlementation : Norme EN 795 2016 Recommandation R430		
	Numéro identifiant : 01 à 15		Mise en service : 09/2020 Mise en conformité : 11/2021		
	Localisation : Terrasse du 08 ^{ème} étage sur trois édicules en béton				
	Pieces à vérifier	Critères de vérification	OK	HS	Commentaires
	Ancrage dans son ensemble	Etat général, Pas de déformation	X		
	Ancrage sur support	Pas de corrosion, Ecrou ou rondelle freins, Manufacturé	X		
	Divers : Signalisation	Présence de la plaque signalétique, Informations techniques présentes, Date de la prochaine vérification	X		
	Divers : Echrous	Pas de corrosion, Serrage, Echrous freins	X		
	Avis général : RAS		Commentaires : L'examen de l'état de mise en service ne fait apparaitre aucunes des déféctuosités ou anomalies mentionnées dans le tableau des actions à entreprendre.		
Réserves : RAS					

Photos terrasse du 8^{ème} étage :




Fiche Constat N°2	Types ancrages : Ancrage Petzl cœur steel diamètre 12 mm,		Règlementation : Norme EN 795 2016 Recommandation R430		
	Numéro identifiant : 16 à 21		Mise en service : 09/2020 Mise en conformité : 11/2021		
	Localisation : Terrasse du 06 ^{ème} étage sur trois édicules en béton				
	Pieces à vérifier	Critères de vérification	OK	HS	Commentaires
	Ancrage dans son ensemble	Etat général, Pas de déformation	X		
	Ancrage sur support	Pas de corrosion, Erou ou rondelle freins, Manufacturé	X		
	Divers : Signalisation	Présence de la plaque signalétique, Informations techniques présentes, Date de la prochaine vérification	X		
	Divers : Ecrous	Pas de corrosion, Serrage, Ecrous freins	X		
	Avis général : RAS		Commentaires : L'examen de l'état de mise en service ne fait apparaitre aucunes des déféctuosités ou anomalies mentionnées dans le tableau des actions à entreprendre.		
Réserves : RAS					

Photos terrasse du 06^{ème} étage :



Fiche Constat N°3	Types ancrages : Ancrage Petzl cœur steel diamètre 12 mm,		Règlementation : Norme EN 795 2016 Recommandation R430		
	Numéro identifiant : 22 à 31		Mise en service : 09/2020 Mise en conformité : 11/2021		
	Localisation : Grandes terrasse du 05 ^{ème} étage sur deux édicules en béton				
	Pieces à vérifier	Critères de vérification	OK	HS	Commentaires
	Ancrage dans son ensemble	Etat général, Pas de déformation	X		
	Ancrage sur support	Pas de corrosion, Erou ou rondelle freins, Manufacturé	X		
	Divers : Signalisation	Présence de la plaque signalétique, Informations techniques présentes, Date de la prochaine vérification	X		
	Divers : Ecrous	Pas de corrosion, Serrage, Ecrous freins	X		
	Avis général : RAS		Commentaires : L'examen de l'état de mise en service ne fait apparaitre aucunes des déféctuosités ou anomalies mentionnées dans le tableau des actions à entreprendre.		
Réserves : RAS					

Photos grande terrasse du 05^{ème} étage :





Fiche Constat N°4	Types ancrages : Ancrage Petzl cœur steel diamètre 12 mm,		Règlementation : Norme EN 795 2016 Recommandation R430		
	Numéro identifiant : 32 et 33		Mise en service : 09/2020 Mise en conformité : 11/2021		
	Localisation : Petite terrasse du 05 ^{ème} étage sur un édicule en béton				
	Pieces à vérifier	Critères de vérification	OK	HS	Commentaires
	Ancrage dans son ensemble	Etat général, Pas de déformation	X		
	Ancrage sur support	Pas de corrosion, Ecrou ou rondelle freins, Manufacturé	X		
	Divers : Signalisation	Présence de la plaque signalétique, Informations techniques présentes, Date de la prochaine vérification	X		
	Divers : Ecrours	Pas de corrosion, Serrage, Ecrours freins	X		
Avis général : RAS		Commentaires : L'examen de l'état de mise en service ne fait apparaître aucunes des défectuosités ou anomalies mentionnées dans le tableau des actions à entreprendre.			
Réserves : RAS					

Photos petite terrasse du 05^{ème} étage :

