

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

8 rue de l'Université
iLONI - BP 53
97660 DEMBENI

Propriétaire

Centre Universitaire de Recherche et de Formation de Mayotte
8 rue de l'Université
iLONI - BP 53
97660 DEMBENI

Demandeur

Centre Universitaire de Recherche et de Formation de Mayotte
8 rue de l'Université
iLONI - BP 53
97660 DEMBENI

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 29/06/2021

Date de visite : 18/05/2021

Nombre de pages : 96

Fait à : SAINTE MARIE

Référence du dossier :
2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/
Accèsibilité

N° de Rapport : REUY6/21/449

Nombre de prélèvements : 50

Le présent rapport est établi par
Sully BUPTO

dont les compétences sont certifiées par
: CESI CERTIFICATION

sur la durée de validité du 26/09/2017 au
26/09/2022

Certificat de compétence :
n° ODI-00258

Contrat d'assurance :
AXA /
n° 37503519275087 / échéance
31/12/2021

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION.....	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	6
1. PRESTATIONS REALISEES	6
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	6
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION.....	7
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	8
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF	11
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES	11
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	12
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	13
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	23
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	32
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	91
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	92
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....	95

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Travaux d'accessibilité handicapés

2. PERIMETRE DU REPERAGE

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Niveau	Local	Matériau ou produit
Néant		

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Enseignements supérieur/Recherche

Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Rez de jardin	Cafétéria
Rez de jardin	Sanitaire cafétéria
Rez de jardin	Cuisine
Rez de jardin	Ascenseur
Rez de chaussée	Escalier extérieur
Rez de jardin	Escalier extérieur
Rez de chaussée	Sanitaire
Rez de chaussée	escalier intérieur
Rez de chaussée	Auditorium
Rez de chaussée	Salle info 2
Rez de chaussée	Salle 7 /Réserve
Entresol	Salle polyvalente
Entresol	Salle 3

Entresol	Sanitaire homme
Entresol	CDU
	Vestiaire homme

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA La Réunion (Cofrac : 1-6585)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
 > Centre Universitaire de Recherche et de Formation

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

Parties non visitées

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Plan de repérage des prélèvements_1	Plan de repérage des prélèvements_1
Plan de repérage des prélèvements_2	Plan de repérage des prélèvements_2
Plan de repérage des prélèvements_3	Plan de repérage des prélèvements_3
Plan de repérage des prélèvements_4	Plan de repérage des prélèvements_4

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Matériau	Localisation	Composant	N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
Néant		-				

* la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Rez de jardin - Cafétéria	-	Colle sous carrelage sol gris 30x30	P001	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Rez de jardin - Cafétéria	-	Colle sous plinthes 30x15	P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Rez de jardin - Cafétéria	-	Faux plafond dalle 60x60	P003	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Rez de jardin - Cafétéria	-	Enduit et peinture mur intérieur bleu foncé	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Rez de jardin - Cafétéria	-	Enduit et peinture mur intérieur gris	P005	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Rez de jardin - Cafétéria	-	Enduit et peinture plafond intérieur	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Rez de jardin - Sanitaire cafétéria	-	Colle sous carrelage sol et ragréage	P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Rez de jardin - Sanitaire cafétéria	-	Colle sous plinthes	P008	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Rez de jardin - Sanitaire cafétéria	-	Colle faïence blanche	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Rez de jardin - Sanitaire cafétéria	-	Enduit et peinture mur intérieur beige	P010	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-011	Rez de jardin - Sanitaire cafétéria	-	Enduit et peinture plafond blanc	P011	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Rez de jardin - Cuisine	-	Colle sous carrelage sol et ragréage	P012	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	Rez de jardin - Cuisine	-	Colle sous carrelage mur blanche	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Rez de jardin - Escalier extérieur	-	Enduit et peinture mur extérieur rouge	P014	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	Rez de jardin - Escalier extérieur	-	Enduit et peinture mur extérieur blanc	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Rez de jardin - Escalier extérieur	-	Peinture grise sur main courante	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Rez de jardin - Escalier extérieur	-	Colle sous plinthes	P019	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	Rez de jardin - Escalier extérieur	-	Colle carrelage béton	P017	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	Rez de jardin - Ascenseur	-	Enduit et peinture mur extérieur	P018	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Rez de jardin - Escalier extérieur	-	Peinture extérieur sur main courante	P020	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	Rez de chaussée - Sanitaire	-	Colle sous plinthes	P021	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	Rez de chaussée - Sanitaire	-	Colle sous carrelage mur blanc	P022	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	Rez de chaussée - Sanitaire	-	Enduit et peinture mur intérieur blanc	P023	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	Rez de chaussée - escalier intérieur	-	Colle sous plinthes	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	Rez de chaussée - escalier intérieur	-	Enduit et peinture mur intérieur blanc	P025	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	Rez de chaussée - Auditorium	-	Colle sous plinthes	P026	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	Rez de chaussée - Auditorium	-	Enduit et peinture mur intérieur jaune	P027	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	Rez de chaussée - Salle info 2	-	Colle sous carrelage	P028	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	Rez de chaussée - Salle info 2	-	Enduit et peinture mur intérieur bleu foncé	P029	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-030	Rez de chaussée - Salle info 2	-	Faux plafond dalle 60x60	P030	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	Entresol - Salle polyvalente	-	Colle sous plinthes	P031	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	Entresol - Salle polyvalente	-	Enduit et peinture mur intérieur beige	P032	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	Entresol - Salle polyvalente	-	Faux pladonf dalle 60x60	P033	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	Entresol - Salle polyvalente	-	Enduit et peinture mur extérieur blanc	P034	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	Entresol - Salle polyvalente	-	Enduit et peinture mur extérieur rouge	P035	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	Entresol - Salle 3	-	Enduit et peinture blanche dalle haute	P036	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	Rez de chaussée - Salle 7 /Réserve	-	Enduit et peinture mur intérieur blanc	P037	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	Rez de chaussée - Salle 7 /Réserve	-	Peinture au sol	P038	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	Entresol - Sanitaire homme	-	Colle sous plinthes	P039	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	Entresol - Sanitaire homme	-	Colle sous carrelage mur blanc	P040	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	Entresol - Sanitaire homme	-	Colle sous carrelage mur vert	P041	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	Entresol - Sanitaire homme	-	Enduit et peinture mur intérieur blanc	P042	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	Entresol - CDU	-	Colle sous plinthes	P043	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	Entresol - CDU	-	Enduit et peinture mur intérieur blanc	P044	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	Entresol - CDU	-	Faux plafond dalle 60x60	P045	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	Entresol - CDU	-	Colle sous carrelage sol et ragréage	P046	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	Rez de chaussée - escalier intérieur	-	Enduit et peinture mur intérieur marron	P047	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	Vestiaire homme	-	Colle faïence blanche	P048	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-049	Vestiaire homme	-	Colle sous plinthes	P049	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	Vestiaire homme	-	Enduit et peinture mur intérieur jaune	P050	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
Néant		-			

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau	Localisation	Composant		Conclusion (justification)
Néant		-		

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrément par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION



Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001
Description : Colle sous carrelage sol gris 30x30
Localisation : Rez de jardin - Cafétéria
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P002
Description : Colle sous plinthes 30x15
Localisation : Rez de jardin - Cafétéria
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P003
Description : Faux plafond dalle 60x60
Localisation : Rez de jardin - Cafétéria
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P004
Description : Enduit et peinture mur intérieur bleu foncé
Localisation : Rez de jardin - Cafétéria
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P005
Description : Enduit et peinture mur intérieur gris
Localisation : Rez de jardin - Cafétéria
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P006
Description : Enduit et peinture plafond intérieur
Localisation : Rez de jardin - Cafétéria
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P007
Description : Colle sous carrelage sol et ragréage
Localisation : Rez de jardin - Sanitaire cafétéria
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P008
Description : Colle sous plinthes
Localisation : Rez de jardin - Sanitaire cafétéria
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-009
Prélèvement : P009
Description : Colle faïence blanche
Localisation : Rez de jardin - Sanitaire cafétéria
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-010
Prélèvement : P010
Description : Enduit et peinture mur intérieur beige
Localisation : Rez de jardin - Sanitaire cafétéria
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-011
Prélèvement : P011
Description : Enduit et peinture plafond blanc
Localisation : Rez de jardin - Sanitaire cafétéria
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-012
Prélèvement : P012
Description : Colle sous carrelage sol et ragréage
Localisation : Rez de jardin - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P013
Description : Colle sous carrelage mur blanche
Localisation : Rez de jardin - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-014
Prélèvement : P014
Description : Enduit et peinture mur extérieur rouge
Localisation : Rez de jardin - Escalier extérieur
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-015
Prélèvement : P015
Description : Enduit et peinture mur extérieur blanc
Localisation : Rez de jardin - Escalier extérieur
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement : P016
Description : Peinture grise sur main courante
Localisation : Rez de jardin - Escalier extérieur
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement : P019
Description : Colle sous plinthes
Localisation : Rez de jardin - Escalier extérieur
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-018
Prélèvement : P017
Description : Colle carrelage béton
Localisation : Rez de jardin - Escalier extérieur
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-019
Prélèvement : P018
Description : Enduit et peinture mur extérieur
Localisation : Rez de jardin - Ascenseur
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-020
Prélèvement : P020
Description : Peinture extérieur sur main courante
Localisation : Rez de jardin - Escalier extérieur
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-021
Prélèvement : P021
Description : Colle sous plinthes
Localisation : Rez de chaussée - Sanitaire
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-022
Prélèvement : P022
Description : Colle sous carrelage mur blanc
Localisation : Rez de chaussée - Sanitaire
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-023
Prélèvement : P023
Description : Enduit et peinture mur intérieur blanc
Localisation : Rez de chaussée - Sanitaire
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-024
Prélèvement : P024
Description : Colle sous plinthes
Localisation : Rez de chaussée - escalier intérieur
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-025
Prélèvement : P025
Description : Enduit et peinture mur intérieur blanc
Localisation : Rez de chaussée - escalier intérieur
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-026
Prélèvement : P026
Description : Colle sous plinthes
Localisation : Rez de chaussée - Auditorium
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-027
Prélèvement : P027
Description : Enduit et peinture mur intérieur jaune
Localisation : Rez de chaussée - Auditorium
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-028
Prélèvement : P028
Description : Colle sous carrelage
Localisation : Rez de chaussée - Salle info 2
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-029
Prélèvement : P029
Description : Enduit et peinture mur intérieur bleu foncé
Localisation : Rez de chaussée - Salle info 2
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-030
Prélèvement : P030
Description : Faux plafond dalle 60x60
Localisation : Rez de chaussée - Salle info 2
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-031
Prélèvement : P031
Description : Colle sous plinthes
Localisation : Entresol - Salle polyvalente
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-032
Prélèvement : P032
Description : Enduit et peinture mur intérieur beige
Localisation : Entresol - Salle polyvalente
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-033
Prélèvement : P033
Description : Faux pladaf dalle 60x60
Localisation : Entresol - Salle polyvalente
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-034
Prélèvement : P034
Description : Enduit et peinture mur extérieur blanc
Localisation : Entresol - Salle polyvalente
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-035
Prélèvement : P035
Description : Enduit et peinture mur extérieur rouge
Localisation : Entresol - Salle polyvalente
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-036
Prélèvement : P036
Description : Enduit et peinture blanche dalle haute
Localisation : Entresol - Salle 3
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-037
Prélèvement : P037
Description : Enduit et peinture mur intérieur blanc
Localisation : Rez de chaussée - Salle 7 /Réserve
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-038
Prélèvement : P038
Description : Peinture au sol
Localisation : Rez de chaussée - Salle 7 /Réserve
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-039
Prélèvement : P039
Description : Colle sous plinthes
Localisation : Entresol - Sanitaire homme
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-040
Prélèvement : P040
Description : Colle sous carrelage mur blanc
Localisation : Entresol - Sanitaire homme
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-041
Prélèvement : P041
Description : Colle sous carrelage mur vert
Localisation : Entresol - Sanitaire homme
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-042
Prélèvement : P042
Description : Enduit et peinture mur intérieur blanc
Localisation : Entresol - Sanitaire homme
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-043
Prélèvement : P043
Description : Colle sous plinthes
Localisation : Entresol - CDU
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-044
Prélèvement : P044
Description : Enduit et peinture mur intérieur blanc
Localisation : Entresol - CDU
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-045
Prélèvement : P045
Description : Faux plafond dalle 60x60
Localisation : Entresol - CDU
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-046
Prélèvement : P046
Description : Colle sous carrelage sol et ragréage
Localisation : Entresol - CDU
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-047
Prélèvement : P047
Description : Enduit et peinture mur intérieur marron
Localisation : Rez de chaussée - escalier intérieur
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-048
Prélèvement : P048
Description : Colle faïence blanche
Localisation : Vestiaire homme
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-049
 Prélèvement : P049
 Description : Colle sous plinthes
 Localisation : Vestiaire homme
 Résultat : Absence d'amiante
 Quantité :



Matériaux : ZPSO-050
 Prélèvement : P050
 Description : Enduit et peinture mur intérieur jaune
 Localisation : Vestiaire homme
 Résultat : Absence d'amiante
 Quantité :

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Sully BUPTO
Dossier n° 2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilité du 18/05/2021
Adresse du bien : 8 rue de l'Université
iLONI - BP 53 (Non communiqué) 97660 DEMBENI




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Sully BUPTO
Dossier n° 2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilité du 18/05/2021
Adresse du bien : 8 rue de l'Université
iLONI - BP 53 (Non communiqué) 97660 DEMBENI




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Sully BUPTO
Dossier n° 2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilité du 18/05/2021
Adresse du bien : 8 rue de l'Université
iLONI - BP 53 (Non communiqué) 97660 DEMBENI




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Sully BUPTO
Dossier n° 2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilité du 18/05/2021
Adresse du bien : 8 rue de l'Université
iLONI - BP 53 (Non communiqué) 97660 DEMBENI

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3820 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3820
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P001 - Colle sous carrelage sol gris 30x30 - Rez de jardin - Cafeteria
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Matériau gris hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle beige + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3821 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3821
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P002 - Colle sous plinthes 30x15 - Rez de jardin - Cafeteria
Description ITGA	Colle blanche avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Colle blanche avec poussières	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3822 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3822
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI - BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P003 - Faux plafond dalle 60x60 - Rez de jardin - Cafeteria
Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux beige

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : YOP
▶ Matériau fibreux beige	MOLP le 01/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.


La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3822 EN DATE DU 01/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 2 / 2



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3823 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3823
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P004 - Enduit et peinture mur interieur bleu fonce - Rez de jardin - Cafeteria
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Enduit gris	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3824 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3824
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P005 - Enduit et peinture mur interieur gris - Rez de jardin - Cafeteria
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3825 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3825
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P006 - Enduit et peinture plafond interieur - Rez de jardin - Cafeteria
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3826 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3826
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI - BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P007 - Colle sous carrelage sol et ragréage - Rez de jardin - Sanitaire cafeteria
Description ITGA	Carrelage / Colle grise en vrac / Ragréage gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3827 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3827
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université iLONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P008 - Colle sous plinthes - Rez de jardin - Sanitaire cafeteria
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique


La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3828 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3828
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI - BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P009 - Colle faïence blanche - Rez de jardin - Sanitaire cafeteria
Description ITGA	Colle blanche

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Colle blanche	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3829 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3829
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P010 - Enduit et peinture mur interieur beige - Rez de jardin - Sanitaire cafeteria
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3830 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3830
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P011 - Enduit et peinture plafond blanc - Rez de jardin - Sanitaire cafeteria
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3831 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3831
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier cliant	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Universite iLONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P012 - Colle sous carrelage solet ragréage - Rez de jardin - Cuisine
Description ITGA	Carrelage en vrac / Colle grise en vrac / Ragréage gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage en vrac	Non analysé			
▶ Colle grise en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3832 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3832
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université iLONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P013 - Colle sous carrelage mur blanche - Rez de jardin - Cuisine
Description ITGA	Colle blanche / Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Colle blanche + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3833 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3833
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI - BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P014 - Enduit et peinture mur extérieur rouge - Rez de jardin - Escalier extérieur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3834 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3834
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P015 - Enduit et peinture mur extérieur blanc - Rez de jardin - Escalier extérieur
Description ITGA	Peinture / Enduit gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit gris non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3835 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3835
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI - BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P016 - Peinture grise sur main courante - Rez de jardin - Escalier extérieur
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Peintures multiples en vrac	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3836 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3836
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université iLONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P017 - Colle carrelage beton - Rez de jardin - Excalier extérieur
Description ITGA	Peinture / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3837 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3837
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P018 - Enduit et peinture mur extérieur - Rez de jardin - Escalier extérieur
Description ITGA	Peinture / Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3838 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3838
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université iLONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P019 - Colle sous plinthes - Rez de jardin - Ascenseur
Description ITGA	Peinture / Colle grise

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3839 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3839
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI - BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P020 - Peinture exterieur sur main courante - Rez de jardin - Escalier exterieur
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peintures multiples en vrac	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3840 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3840
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI - BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P021 - Colle sous plinthes - Rez de chaussée - Sanitaire
Description ITGA	Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Colle grise	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : OCS

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3841 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3841
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P022 - Colle sous carrelage mur blanc - Rez de chaussée - Sanitaire
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique


La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle blanche	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3842 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3842
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P023 - Enduit et peinture mur interieur blanc - Rez de chaussee - Sanitaire
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3843 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3843
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P024 - Colle sous plinthes - Rez de chaussée - escalier intérieur
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle blanche avec poussières	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)
Carrelage	Non analysé			


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3844 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3844
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P025 - Enduit et peinture mur interieur blanc - Rez de chaussee - escalier interieur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : OCS (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3845 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3845
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université iLONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P026 - Colle sous plinthes - Rez de chaussée - Auditorium
Description ITGA	Peinture / Colle grise

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3846 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3846
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P027 - Enduit et peinture mur interieur jaune - Rez de chaussee - Auditorium
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3847 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3847
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université iLONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P028 - Colle sous carrelage - Rez de chaussée - Salle info 2
Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3848 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3848
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P029 - Enduit et peinture mur interieur bleu fonce - Rez de chaussee - Salle info 2
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3849 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3849
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI - BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P030 - Faux plafond dalle 60x60 - Rez de chaussée - Salle info 2
Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux beige

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : YOP
▶ Matériau fibreux beige	MOLP le 01/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3849 EN DATE DU 01/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 2 / 2



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3850 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3850
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI - BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P031 - Colle sous plinthes - Entre sol - Salle polyvalente
Description ITGA	Colle grise

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Colle grise	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3851 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3851
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier cliant	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P032 - Enduit et peinture mur interieur beige - Entresol - Salle polyvalente
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le cliant. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le cliant, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3852 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3852
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI - BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P033 - Faux plafond dalle 60x60 - Entresol - Salle polyvalente
Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux beige

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : YOP
▶ Matériau fibreux beige	MOLP le 01/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.


La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3852 EN DATE DU 01/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 2 / 2



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3853 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3853
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P034 - Enduit et peinture mur extérieur blanc - Entresol - Salle polyvalente
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3854 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3854
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI - BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P035 - Enduit et peinture mur extérieur rouge - Entresol - Salle polyvalente
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3855 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3855
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université iLONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P036 - Enduit et peinture blanche dalle haute - Entresol - Salle 3
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3856 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3856
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université iLONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P037 - Enduit et peinture mur interieur blanc - Rez de chaussée - Salle 7 /Reserve
Description ITGA	Peinture / Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3857 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3857
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P038 - Peinture au sol - Rez de chaussée - Salle 7 /Reserve
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3858 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3858
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P039 - Colle sous plinthes - Entre sol - Sanitaire homme
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche / Joint cassant gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle blanche	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.


La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3858 EN DATE DU 01/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 2 / 2



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3859 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3859
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P040 - Colle sous carrelage mur blanc - Entresol - Sanitaire homme
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle blanche	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)
Carrelage	Non analysé			


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3860 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3860
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P041 - Colle sous carrelage mur vert - Entresol - Sanitaire homme
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)
Carrelage	Non analysé			


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3861 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3861
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI - BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P042 - Enduit et peinture mur interieur blanc - Entresol - Sanitaire homme
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3862 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3862
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P043 - Colle sous plinthes - Entre sol - CDU
Description ITGA	Peinture / Colle blanche / Joint cassant gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Colle blanche	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : OCS (2)
▶ Joint cassant gris	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : OCS

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.


La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3862 EN DATE DU 01/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 2 / 2



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3863 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3863
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P044 - Enduit et peinture mur interieur blanc - Entresol - CDU
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : OCS (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3864 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3864
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université iLONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P045 - Faux plafond dalle 60x60 - Entresol - CDU
Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux beige

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : YOP
▶ Matériau fibreux beige	MOLP le 01/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.


La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3864 EN DATE DU 01/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 2 / 2



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3865 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3865
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI - BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P046 - Colle sous carrelage sol et ragréage - Entresol - CDU
Description ITGA	Carrelage / Colle grise hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique


La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise hétérogène	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3866 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3866
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P047 - Enduit et peinture mur intérieur marron - Rez de chaussée - escalier intérieur
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Enduit gris	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3867 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINT-CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3867
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P048 - Colle faïence blanche - Vestiaire homme
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche / Matériau gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : YOP
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle blanche + Matériau gris non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.


La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3867 EN DATE DU 01/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 2 / 2



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3868 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3868
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P049 - Colle sous plinthes - Vestiaire homme
Description ITGA	Colle blanche / Matériau gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Colle blanche	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : OCS
▶ Matériau gris	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : OCS


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1



Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-3869 EN DATE DU 01/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

SOCOTEC REUNION
M. Sully BUPTO
Agence Amiante
Technopole de la reunion 8 rue Henri cornu CS 51105
97495 SAINTE CLOTILDE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2370
Echantillon ITGA : IT322105-3869
Reçu au laboratoire le : 31/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ _Accessibilite_2021_05_27_1420_0923
Dossier client	2105REUY6000006/CUFR_MAYOTTE/ Accessibilite - 8 rue de l'Université ILONI- BP 53 97660 DEMBENI
Echantillon	P050 - Enduit et peinture mur interieur jaune - Vestiaire homme
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 01/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : OCS (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire





La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES





CERTIFICAT
N° ODI-00258
Version 03
 Nous attestons que :
BUPTO Sully
 Né(e) le : 21/05/1987 A : SAINTE-CLOTILDE

Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :

<u>Domaine(s) Technique(s)</u>	<u>Validité du Certificat</u>
Amiante sans mention	Du 26/09/2017 au 25/09/2022
Amiante avec mention	Du 26/09/2017 au 25/09/2022

Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.

- Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Paris,

Le 29/09/2017

Le Directeur

 Sébastien MAURICE



ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ **01 41 34 50 00**
 📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
 Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
 A effet du **01/01/2001**
 Client : **0010834120**

SOCOTEC REUNION SAS
 33 Rue André Lardy – La Mare
 97438 SAINTE MARIE

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC REUNION SAS
 33 Rue André Lardy – La Mare
 97438 SAINTE MARIE
 N°SIREN : 321 936 197 R.C.S. Saint Denis de la Réunion

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

- les missions relatives à l'établissement de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante, prévu à l'article L.1334 – 13 du Code de la Santé Publique ainsi que toutes autres missions de vérification technique.
- Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.
- les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.
- les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
- les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.
- Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 01 février 2021

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 9390CS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 773 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 30 773 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terminus de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 834,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gléze 92320 Châtillon. TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

CUFR TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE
8 RUE DE L'UNIVERSITE
BP 53
97660 BANDRELE DEMBENI
Marché CUFR 2021 – 01

Propriétaire

CFUR CENTRE UNIVERSITAIRE DE MAYOTTE
8 RUE DE L'UNIVERSITE
BP 53
97660 BANDRELE DEMBENI

Demandeur

CFUR CENTRE UNIVERSITAIRE DE MAYOTTE
8 RUE DE L'UNIVERSITE
BP 53
97660 BANDRELE DEMBENI

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, **ils ne contiennent pas d'amiante.**

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 17/08/2021

Date de visite : 15/07/2021

Nombre de pages : 52

Fait à : SAINTE MARIE

Référence du dossier : REUY6/21/522

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Nombre de prélèvements : 50

Le présent rapport est établi par
Daniel SOMARIA

dont les compétences sont certifiées par
: **WI.CERT**

sur la durée de validité du 20/12/2020 au
19/12/2027

Certificat de compétence :
n° 2020-SE11-045

Contrat d'assurance :
AXA /
n° 37503519275087 / échéance
31/12/2021

SOMARIA

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION.....	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION.....	6
1. PRESTATIONS REALISEES	6
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	6
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION.....	7
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	8
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF	11
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES	11
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	12
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	13
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS.....	22
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	29
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS.....	48
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	49
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....	51

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU CFUR DE MAYOTTE

2. PERIMETRE DU REPERAGE

L'ensemble des façades extérieures du bâtiment principal + Bureaux+ Patio+ Sanitaires - vestiaires

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Niveau	Local	Matériau ou produit
Néant		

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire :

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Enseignements supérieur/Recherche

Date de construction : < 1997

Bâtiments en béton en RDJ - ENTRESOL- RDC

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
	Pièce 1
	Pièce 2
	Pièce 3
	Pièce 4
	Pièce 5
	Pièce 6
	Pièce 7
	Pièce 8
	Pièce 9
	Pièce 10

	Pièce 11
	Pièce 12
	Pièce 13
	patio intérieur
	BT Principal

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : SGS Gennevilliers France (accrédité COFRAC)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Agent de l'université

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

Parties non visitées

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	- Plans du BT Principal (RDJ-ENTRESOL-RDC)

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
CUFR 1_1	CUFR 1_1
CUFR 2_1	CUFR 2_1
CUFR 3_1	CUFR 3_1

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Matériau	Localisation	Composant	N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
Néant		-				

* la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Pièce 1; Pièce 2; Pièce 3; Pièce 4; Pièce 5; Pièce 6; Pièce 7; Pièce 8	-	colle s/c sol 33X33 gris= ragréage (bâtiment principal)	P001	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Pièce 1; Pièce 2; Pièce 3; Pièce 4; Pièce 5; Pièce 6; Pièce 7; Pièce 8	-	colle s/c plinthes gris	P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Pièce 1	-	colle s/c faïence blanc 15X15	P003	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Pièce 1; Pièce 2; Pièce 3; Pièce 4; Pièce 5; Pièce 6; Pièce 7; Pièce 8	-	Dalle de faux plafond blanc 50X50 +béton	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Pièce 1	-	enduit peinture mur jaune	P005	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Pièce 1	-	enduit peinture mur jaune placo	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Pièce 2; Pièce 3; Pièce 4; Pièce 5; Pièce 6; Pièce 7; Pièce 8	-	enduit peinture mur blanc	P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Pièce 2; Pièce 3; Pièce 4; Pièce 5; Pièce 6; Pièce 7; Pièce 8	-	enduit peinture mur blanc placo	P008	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-009	Pièce 1	-	colle s/c sol gris 20X20 + ragréage	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Pièce 9; Pièce 10	-	enduit peinture mur jaune (façade ARR intérieure)	P010	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Pièce 9; Pièce 10	-	enduit peinture mur jaune (façade ARR extérieure HAUT)	P011	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Pièce 9; Pièce 10	-	enduit peinture mur marron (façade ARR extérieure BAS)	P012	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	Pièce 9; Pièce 10	-	enduit peinture plafond blanc	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Pièce 9; Pièce 10	-	dalle de faux plafond blanc 50X50	P014	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	Pièce 11	-	enduit peinture mur beige (façade ARR mur intérieur)	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Pièce 11	-	enduit peinture marron brique (façade ARR mur extérieur)	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Pièce 11	-	enduit peinture plafond blanc	P017	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	Pièce 11	-	dalle de faux plafond blanc 50X50	P018	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	Pièce 12	-	Enduit peinture mur blanc (escalier Haut côté intérieur)	P019	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Pièce 12	-	enduit peinture mur marron brique (escalier BAS côté intérieur)	P020	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	Pièce 12	-	béton brut type crépi (escalier côté extérieur)	P021	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	Pièce 13	-	enduit peinture mur jaune (extérieur HAUT)	P022	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	Pièce 13	-	enduit peinture marron kaki (extérieur BAS)	P023	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	Pièce 13	-	enduit peinture mur jaune (intérieur)	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	patio intérieur	-	enduit peinture mur beige (façade AVT côté droit)	P025	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	patio intérieur	-	enduit peinture mur beige (façade AVT côté gauche)	P026	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-027	patio intérieur	-	enduit peinture mur marron brique (façade AVT mur BAS)	P027	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	patio intérieur	-	enduit peinture mur beige (façade Droite côté droit)	P028	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	patio intérieur	-	enduit peinture mur beige (façade droite côté gauche)	P029	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	patio intérieur	-	enduit peinture mur marron brique (façade Droite mur BAS)	P030	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	patio intérieur	-	enduit peinture mur beige (façade ARR côté droit)	P031	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	patio intérieur	-	enduit peinture mur beige (façade ARR côté gauche)	P032	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	patio intérieur	-	enduit peinture mur marron brique (façade ARR mur BAS)	P033	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	patio intérieur	-	enduit peinture mur beige (façade gauche côté droit)	P034	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	patio intérieur	-	enduit peinture mur beige (façade ARR côté gauche)	P035	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	patio intérieur	-	enduit peinture marron brique (façade gauche mur BAS)	P036	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	BT Principal	-	enduit peinture mur beige (façade AVT côté droit)	P037	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	BT Principal	-	enduit peinture mur beige (façade AVT Milieu BT)	P038	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	BT Principal	-	enduit peinture mur beige (façade AVT côté gauche)	P039	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	BT Principal	-	enduit peinture mur beige (façade droite côté droit)	P040	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	BT Principal	-	enduit peinture mur beige (façade droite Milieu BT)	P041	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	BT Principal	-	enduit peinture mur beige (façade droite côté gauche)	P042	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	BT Principal	-	enduit peinture mur beige (façade ARR côté droit)	P043	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	BT Principal	-	enduit peinture mur beige (façade ARR Milieu BT)	P044	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-045	BT Principal	-	enduit peinture mur beige (façade ARR côté gauche)	P045	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	BT Principal	-	enduit peinture mur beige (façade Gauche côté droit)	P046	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	BT Principal	-	enduit peinture mur beige (façade gauche Mileu BT)	P047	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	BT Principal	-	enduit peinture mur beige (façade gauche côté gauche)	P048	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	BT Principal	-	enduit peinture mur brique marron (façades AVT ARR D et G mur BAS)	P049	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	BT Principal	-	enduit peinture mur brique marron type crépi (façade AVT devant escalier entrée principale)	P050	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
Néant		-			

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau	Localisation	Composant		Conclusion (justification)
Néant		-		

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION



Matériaux : ZPSO-001

Prélèvement : P001

Description : colle s/c sol 33X33 gris= ragréage (bâtiment principal)

Localisation : Pièce 1; Pièce 2; Pièce 3; Pièce 4; Pièce 5; Pièce 6; Pièce 7; Pièce 8

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-002

Prélèvement : P002

Description : colle s/c plinthes gris

Localisation : Pièce 1; Pièce 2; Pièce 3; Pièce 4; Pièce 5; Pièce 6; Pièce 7; Pièce 8

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-003

Prélèvement : P003

Description : colle s/c faïence blanc 15X15

Localisation : Pièce 1

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-004


Prélèvement : P004

Description : Dalle de faux plafond blanc 50X50 +béton

Localisation : Pièce 1; Pièce 2; Pièce 3; Pièce 4; Pièce 5; Pièce 6; Pièce 7; Pièce 8

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-005


Prélèvement : P005

Description : enduit peinture mur jaune

Localisation : Pièce 1

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-006


Prélèvement : P006

Description : enduit peinture mur jaune placo

Localisation : Pièce 1

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-007


Prélèvement : P007

Description : enduit peinture mur blanc

Localisation : Pièce 2; Pièce 3; Pièce 4; Pièce 5; Pièce 6; Pièce 7; Pièce 8

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-008

Prélèvement : P008

Description : enduit peinture mur blanc placo

Localisation : Pièce 2; Pièce 3; Pièce 4; Pièce 5; Pièce 6; Pièce 7; Pièce 8

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-009


Prélèvement : P009

Description : colle s/c sol gris 20X20 + ragréage

Localisation : Pièce 1

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-010


Prélèvement : P010

Description : enduit peinture mur jaune (façade ARR intérieure)

Localisation : Pièce 9; Pièce 10

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-011


Prélèvement : P011

Description : enduit peinture mur jaune (façade ARR extérieure HAUT)

Localisation : Pièce 9; Pièce 10

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-012

Prélèvement : P012

Description : enduit peinture mur marron (façade ARR extérieure BAS)


Localisation : Pièce 9; Pièce 10

Résultat : Absence d'amiante


Quantité :



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P013
Description : enduit peinture plafond blanc
Localisation : Pièce 9; Pièce 10
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-014
Prélèvement : P014
Description : dalle de faux plafond blanc 50X50
Localisation : Pièce 9; Pièce 10
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-015
Prélèvement : P015
Description : enduit peinture mur beige (façade ARR mur intérieur)
Localisation : Pièce 11
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement : P016
Description : enduit peinture marron brique (façade ARR mur extérieur)
Localisation : Pièce 11
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement : P017
Description : enduit peinture plafond blanc
Localisation : Pièce 11
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-018
Prélèvement : P018
Description : dalle de faux plafond blanc 50X50
Localisation : Pièce 11
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-019

Prélèvement : P019

Description : Enduit peinture mur blanc (escalier Haut côté intérieur)

Localisation : Pièce 12

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-020

Prélèvement : P020

Description : enduit peinture mur marron brique (escalier BAS côté intérieur)

Localisation : Pièce 12

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-021

Prélèvement : P021

Description : béton brut type crépi (escalier côté extérieur)

Localisation : Pièce 12

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-022


Prélèvement : P022

Description : enduit peinture mur jaune (extérieur HAUT)

Localisation : Pièce 13

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-023

Prélèvement : P023

Description : enduit peinture marron kaki (extérieur BAS)

Localisation : Pièce 13

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-024


Prélèvement : P024

Description : enduit peinture mur jaune (intérieur)

Localisation : Pièce 13

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-025


Prélèvement : P025

Description : enduit peinture mur beige (façade AVT côté droit)

Localisation : patio intérieur

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-026

Prélèvement : P026

Description : enduit peinture mur beige (façade AVT côté gauche)

Localisation : patio intérieur

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-027

Prélèvement : P027

Description : enduit peinture mur marron brique (façade AVT mur BAS)

Localisation : patio intérieur

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-028

Prélèvement : P028

Description : enduit peinture mur beige (façade Droite côté droit)

Localisation : patio intérieur

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-029

Prélèvement : P029

Description : enduit peinture mur beige (façade droite côté gauche)

Localisation : patio intérieur

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-030


Prélèvement : P030

Description : enduit peinture mur marron brique (façade Droite mur BAS)

Localisation : patio intérieur

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-031


Prélèvement : P031

Description : enduit peinture mur beige (façade ARR côté droit)

Localisation : patio intérieur

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-032

Prélèvement : P032

Description : enduit peinture mur beige (façade ARR côté gauche)

Localisation : patio intérieur

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-033


Prélèvement : P033

Description : enduit peinture mur marron brique (façade ARR mur BAS)

Localisation : patio intérieur

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-034

Prélèvement : P034

Description : enduit peinture mur beige (façade gauche côté droit)

Localisation : patio intérieur

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-035

Prélèvement : P035

Description : enduit peinture mur beige (façade ARR côté gauche)

Localisation : patio intérieur

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-036


Prélèvement : P036

Description : enduit peinture marron brique (façade gauche mur BAS)

Localisation : patio intérieur

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-037


Prélèvement : P037

Description : enduit peinture mur beige (façade AVT côté droit)

Localisation : BT Principal

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-038


Prélèvement : P038

Description : enduit peinture mur beige (façade AVT Milieu BT)

Localisation : BT Principal

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-039


Prélèvement : P039

Description : enduit peinture mur beige (façade AVT côté gauche)

Localisation : BT Principal

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-040


Prélèvement : P040

Description : enduit peinture mur beige (façade droite côté droit)

Localisation : BT Principal

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-041

Prélèvement : P041

Description : enduit peinture mur beige (façade droite Milieu BT)

Localisation : BT Principal

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



Matériaux : ZPSO-042


Prélèvement : P042

Description : enduit peinture mur beige (façade droite côté gauche)

Localisation : BT Principal


Résultat : Absence d'amiante

Quantité :




Matériaux : ZPSO-043
Prélèvement : P043

Description : enduit peinture mur beige (façade ARR côté droit)
Localisation : BT Principal
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-044
Prélèvement : P044

Description : enduit peinture mur beige (façade ARR Milieu BT)
Localisation : BT Principal
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-045
Prélèvement : P045

Description : enduit peinture mur beige (façade ARR côté gauche)
Localisation : BT Principal
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-046
Prélèvement : P046

Description : enduit peinture mur beige (façade Gauche côté droit)
Localisation : BT Principal
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-050
Prélèvement : P050

Description : enduit peinture mur brique marron type crépi (façade AVT devant escalier entrée principale)
Localisation : BT Principal
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

Les photos des prélèvements 47-48-49 ne sont pas exploitables (la résolution des clichés est floue)

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

Les numéros de prélèvements figurent en couleur verte sur les plans en fonction du numéro des pièces répertoriées de (01 à 13)

Dans la zone du PATIO et des façades du bâtiment principal





Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Daniel SOMARIA
Dossier n° 2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE du 15/07/2021
Adresse du bien : 8 RUE DE L'UNIVERSITE
BP 53 (Non communiqué) 97660 BANDRELE DEMBENI



Numéro du dossier : 21

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
Lieu d'intervention : 8 RUE DE L'UNIVERSITE
BP 53 – 97660 BANDRELE DEMBENI

25/52

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Daniel SOMARIA
Dossier n° 2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE du 15/07/2021
Adresse du bien : 8 RUE DE L'UNIVERSITE
BP 53 (Non communiqué) 97660 BANDRELE DEMBENI




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Daniel SOMARIA
Dossier n° 2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE du 15/07/2021
Adresse du bien : 8 RUE DE L'UNIVERSITE
BP 53 (Non communiqué) 97660 BANDRELE DEMBENI

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



SGS Environmental Analytics B.V.
 99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
 Tel.: 01.55.90.52.50 · Fax: 01.55.90.52.50
 www.sgs.com/analytics-fr

Rapport pour la détection et l'identification d'amiante dans les matériaux et produits manufacturés

SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION
 DANIEL SOMARIA
 Technopole de la Réunion
 8, Rue Henri Comu - CS 51105
 97495 SAINTE CLOTILDE CEDEX

Page 1 sur 18

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet: 2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE.

Les analyses ont été réalisées en accord avec votre commande. Les résultats rapportés se réfèrent aux échantillons tels qu'ils ont été reçus à SGS. Le rapport reprend les descriptions des échantillons, la date de prélèvement (si fournie), le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande. SGS n'est pas responsable des données fournies par le client.

Ce rapport est constitué de 1 page dont les références normatives, informations sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est autorisée. En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service Client.

Toutes les analyses sont réalisées par SGS Environmental Analytics B.V. 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Projet	Nom du projet	2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE		Date de commande	20-07-2021	
	Réf. client	2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE		Date de début	22-07-2021	
	Réf. SGS	13504650 - version 1		Rapport du	28-07-2021	
Texte réglementaire de référence			Arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019 relatif à aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.			
Norme, méthode, technique MOLP			Conforme à HSG 248 (annexe 2) et NF ISO 22262-1 (pour les parties utiles de la norme)			
Norme, méthode, technique META			Prétraitement par méthode interne (AF004W) Mesure conforme à NF X43-050 (pour les parties utiles de la norme) et à NF ISO 22262-1 (pour les parties utiles de la norme)			
Échantillon description client			P001-- - colle s/c sol 33X33 gris= ragreage (batiment principal) - Piece 1			
Date de réception		22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS		13504650-001	Code barres	AC0303677	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)			Amiante non détecté			
Numéro couche(s) (Q)		1	Description (Q)	Colle, beige; matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)		non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)		META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur		CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires			- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			



 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director


SGS Environmental Analytics B.V. est accréditée sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
 Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.


SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P002-- - colle s/c plinthes gris - Piece 1				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-002	Code barres	AC0317786	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	Colle, cassant, beige		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires					
Échantillon description client	P003-- - colle s/c faïence blanc 15X15 - Piece 1				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-003	Code barres	AC0317787	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	Colle, cassant, beige		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires					
Échantillon description client	P004-- - Dalle de faux plafond blanc 50X50 +beton - Piece 1				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-004	Code barres	AC0317788	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau, friable, fibreux, jaune; Enduit, cassant, blanc(he); matériau, dur, beige (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	fibres minérales synthétiques, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				



SGS Environmental Analytics B.V. est accréditée sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Paraphe:




SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P005-- - enduit peinture mur jaune - Piece 1				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-005	Code barres	AC0317800	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", souple, jaune; Enduit, blanc(he) (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Échantillon description client	P006-- - enduit peinture mur jaune placo - Piece 1				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-006	Code barres	AC0317802	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", souple, jaune; Enduit, cassant, blanc(he); matériau de type "papier", souple, fibreux, beige (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	fibres organiques naturelles, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Échantillon description client	P007-- - enduit peinture mur blanc - Piece 2				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-007	Code barres	AC0317801	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", souple, blanc(he); Enduit, beige (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Paraphe:




SGS Environmental Analytics B.V. est accréditée sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.


SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P008-- - enduit peinture mur blanc placo - Piece 2				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-008	Code barres	AC0317799	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", souple, blanc(he); Enduit, blanc(he); matériau de type "papier", souple, fibreuse, beige (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	fibres organiques naturelles, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P009-- - colle s/c sol gris 20X20 + ragreage - Piece 1				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-009	Code barres	AC0317789	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	Colle, beige		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires					
Échantillon description client	P010-- - enduit peinture mur jaune (facade ARR interieure) - Piece 9				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-010	Code barres	AC0317798	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", jaune; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Paraphe:




SGS Environmental Analytics B.V. est accréditée sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.


SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P011-- - enduit peinture mur jaune (facade ARR extérieure HAUT) - Piece 10				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-011	Code barres	AC0317790	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", jaune; Enduit, blanc(he); matériau, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P012-- - enduit peinture mur marron (facade ARR extérieure BAS) - Piece 10				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-012	Code barres	AC0317791	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", souple, marron; Enduit, blanc(he); matériau, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P013-- - enduit peinture plafond blanc - Piece 9				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-013	Code barres	AC0317792	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", blanc(he); Enduit, beige; matériau, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Paraphe:




SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.


SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P014-- - dalle de faux plafond blanc 50X50 - Piece 9				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-014	Code barres	AC0317797	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau, friable, fibreux, jaune; matériau, souple, beige (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	fibres minérales synthétiques, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P015-- - enduit peinture mur beige (facade ARR mur interieur) - Piece 11				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-015	Code barres	AC0317795	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", blanc(he); Enduit, beige (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P016-- - enduit peinture marron brique (facade ARR mur extérieur) - Piece 11				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-016	Code barres	AC0317794	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", marron; Enduit, beige (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Paraphe:




SGS Environmental Analytics B.V. est accréditée sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.


SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P017-- - enduit peinture plafond blanc - Piece 11				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-017	Code barres	AC0317816	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P018-- - dalle de faux plafond blanc 50X50 - Piece 11				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-018	Code barres	AC0317815	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau, friable, fibreux, jaune		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	fibres minérales synthétiques, -		
Commentaires					
Échantillon description client	P019-- - Enduit peinture mur blanc (escalier Haut cote interieur) - Piece 12				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-019	Code barres	AC0317796	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", blanc(he); Enduit, beige (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				



SGS Environmental Analytics B.V. est accréditée sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Paraphe:




SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P020-- - enduit peinture mur marron brique (escalier BAS cote interieur) - Piece 12				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-020	Code barres	AC0317807	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", marron; Enduit, beige (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P021-- - beton brut type crepi (escalier cote extérieur) - Piece 12				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-021	Code barres	AC0317817	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	Enduit, cassant, beige; matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P022-- - enduit peinture mur jaune (exterieur HAUT) - Piece 13				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-022	Code barres	AC0317808	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", jaune; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Paraphe:




SGS Environmental Analytics B.V. est accréditée sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.


SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P023-- - enduit peinture marron kaki (extérieur BAS) - Piece 13				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-023	Code barres	AC0317809	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", marron; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P024-- - enduit peinture mur jaune (intérieur) - Piece 13				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-024	Code barres	AC0317812	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", jaune; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	CHNE	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P025-- - enduit peinture mur beige (facade AVT cote droit) - patio interieur				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-025	Code barres	AC0317813	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Paraphe:




SGS Environmental Analytics B.V. est accréditée sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.


SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P026-- - enduit peinture mur beige (facade AVT cote gauche) - patio interieur				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-026	Code barres	AC0317811	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P027-- - enduit peinture mur marron brique (facade AVT mur BAS) - patio interieur				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-027	Code barres	AC0317814	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", cassant, marron; matériau, beige (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P028-- - enduit peinture mur beige (facade Droite cote droit) - patio interieur				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-028	Code barres	AC0317803	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Paraphe:




SGS Environmental Analytics B.V. est accréditée sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.


SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P029-- - enduit peinture mur beige (facade droite cote gauche) - patio interieur				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-029	Code barres	AC0317806	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, fibres minérale naturelles		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P030-- - enduit peinture mur marron brique (facade Droite mur BAS) - patio interieur				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-030	Code barres	AC0317805	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", cassant, marron; matériau, beige (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P031-- - enduit peinture mur beige (facade ARR cote droit) - patio interieur				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-031	Code barres	AC0317793	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Paraphe:




SGS Environmental Analytics B.V. est accréditée sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.


SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P032--- enduit peinture mur beige (facade ARR cote gauche) - patio interieur				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-032	Code barres	AC0317804	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Échantillon description client	P033--- enduit peinture mur marron brique (facade ARR mur BAS) - patio interieur				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-033	Code barres	AC0317820	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", cassant, marron; matériau, beige (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Échantillon description client	P034--- enduit peinture mur beige (facade gauche cote droit) - patio interieur				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-034	Code barres	AC0317819	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Paraphe:




SGS Environmental Analytics B.V. est accréditée sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.


SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P035-- - enduit peinture mur beige (facade ARR cote gauche) - patio interieur				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-035	Code barres	AC0317823	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P036-- - enduit peinture marron brique (facade gauche mur BAS) - patio interieur				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-036	Code barres	AC0317821	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", cassant, marron; matériau, beige (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P037-- - enduit peinture mur beige (facade AVT cote droit) - BT Principal				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-037	Code barres	AC0317833	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Paraphe:




SGS Environmental Analytics B.V. est accréditée sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.


SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client		P038-- - enduit peinture mur beige (facade AVT Milieur BT) - BT Principal			
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-038	Code barres	AC0317834	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)		Amiante non détecté			
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, cassant, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires		- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Échantillon description client		P039-- - enduit peinture mur beige (facade AVT cote gauche) - BT Principal			
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-039	Code barres	AC0317818	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)		Amiante non détecté			
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires		- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Échantillon description client		P040-- - enduit peinture mur beige (facade droite cote droit) - BT Principal			
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-040	Code barres	AC0317832	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)		Amiante non détecté			
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires		- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			



SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Paraphe:




SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P041--- enduit peinture mur beige (facade droite Milieu BT) - BT Principal				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-041	Code barres	AC0303670	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P042-- - enduit peinture mur beige (facade droite cote gauche) - BT Principal				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-042	Code barres	AC0303681	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P043-- - enduit peinture mur beige (facade ARR cote droit) - BT Principal				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-043	Code barres	AC0317822	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, fibres minérale naturelles		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Paraphe:




SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.


SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P044-- - enduit peinture mur beige (facade ARR Milieu BT) - BT Principal				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-044	Code barres	AC0317828	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, fibres minérale naturelles		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P045-- - enduit peinture mur beige (facade ARR cote gauche) - BT Principal				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-045	Code barres	AC0317827	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, fibres minérale naturelles		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P046-- - enduit peinture mur beige (facade Gauche cote droit) - BT Principal				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-046	Code barres	AC0317824	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Paraphe:




SGS Environmental Analytics B.V. est accréditée sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.


SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P047-- - enduit peinture mur beige (facade gauche Mieu BT) - BT Principal				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-047	Code barres	AC0317826	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P048-- - enduit peinture mur beige (facade gauche cote gauche) - BT Principal				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-048	Code barres	AC0303678	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", beige; Enduit, blanc(he); matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	SICH	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Échantillon description client	P049-- - enduit peinture mur brique marron (facades AVT ARR D et G mur BAS) - BT Principal				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-049	Code barres	AC0317825	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", souple, marron; Enduit, beige (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	ANAD	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Paraphe:




SGS Environmental Analytics B.V. est accréditée sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.


SOCOTEC AGENCE FORMATION & AMIANTE REUNION

DANIEL SOMARIA

Nom du projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Projet

2105REUY6000006 CFUR MAYOTTE

Réf. SGS

13504650 - 1

SGS Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

20-07-2021

Date de début

22-07-2021

Rapport du

28-07-2021

Premier rapport

28-07-2021

Échantillon description client	P050-- - enduit peinture mur brique marron type crepi (facade AVT devant escalier entree principale) - BT Principal				
Date de réception	22-07-2021	Date de prél.	20-07-2021		
Code SGS	13504650-050	Code barres	AC0303679	Matrice	Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q)	Amiante non détecté				
Numéro couche(s) (Q)	1	Description (Q)	matériau de type "peinture", marron; Enduit, beige; matériau, dur, gris (couches inséparables)		
Amiante détecté (Q)	non	Type(s) d'amiante (Q)	Pas d'amiante détecté		
Technique (Q)	META	Nombre de préparations ou de grilles (Q)	2		
Tétragramme de l'opérateur	ANAD	Autres fibres	-, -		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

- Seules les fibres d'amiante correspondant aux critères définis dans les articles 1 et 2 de l'arrêté du 1er octobre 2019 sont prises en compte.
- La limite de détection garantie est de 0,1% pour l'analyse au MOLP et au META.
- Dans le cas de couches inséparables, la limite de détection de 0,1% reste garantie jusqu'à quatre couches.
- Au MOLP, pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 microns.
- Si l'amiante n'est pas détecté au META et au MOLP, la couche peut renfermer une teneur en amiante inférieure à la limite de détection garantie.
- Autres fibres : structures fibreuses dont les caractéristiques physico-chimiques ne correspondent pas à de l'amiante.



SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Paraphe:



ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES

WI. CERT

« CERTIFICATION DE COMPETENCES »

« Version 06 »

 Décerné à : **SOMARIA DANIEL**

 Sous le numéro : **2020-SE11-045**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 20/12/2020 Au 19/12/2027
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 20/12/2020 Au 19/12/2027
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 20/12/2020 Au 19/12/2027
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 20/12/2020 Au 19/12/2027
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	Du 20/12/2020 Au 19/12/2027

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis;

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 25 mars 2019.

Délivré à Thionville, le 20/12/2020

Par WI.CERT

Responsable de certification



 WILCERT
 16 RUE DE VILLARS
 57100 THIONVILLE
 Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-compences.com
 Siret N° 82885893600010 - APE 7120B

WiCert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
 Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-compences.com
 SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 82885893600010

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ 01 41 34 50 00

☎ 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037
 Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087

A effet du 01/01/2001

Client : 0010634120

SOCOTEC REUNION SAS
 33 Rue André Lardy – La Mare
 97438 SAINTE MARIE

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC REUNION SAS
 33 Rue André Lardy – La Mare
 97438 SAINTE MARIE
 N°SIREN : 321 936 197 R.C.S. Saint Denis de la Réunion

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

- les missions relatives à l'établissement de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante, prévu à l'article L.1334 – 13 du Code de la Santé Publique ainsi que toutes autres missions de vérification technique.
- Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.
- les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.
- les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
- les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.
- Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 01 février 2021

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siège social : 313, Terrasse de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78190 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 600 0451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Glide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.