

Bureau Veritas Exploitation SAS

SAINT HERBLAIN
4 rue Duguay Trouin
44800 SAINT-HERBLAIN France
Téléphone : 02 40 92 06 89
Mail : andreas.leroux@bureauveritas.com

A l'attention de Liébard Christophe

ACADEMIE DE NANTES RECTORAT
8 RUE DU GENERAL MARGUERITTE
44326 NANTES

Compte rendu de visite

Intervention du 20/08/2024

Nom du site : CUD LA ROCHE SUR YON

Lieu d'intervention : CUD LA ROCHE SUR YON

221 rue Hubert Cailler
Campus de La Roche Sur Yon
85000 LA ROCHE SUR YON

Numéro d'affaire : 23063510

Référence du rapport : 23063510/S2.2.1.RAP

Rédigé le : 22/08/2024

Rédigé et signé par : Andreas LEROUX

Date de la commande : 12/08/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60 avenue Général De Gaulle - Immeuble Le Guillaumet --- 92046 PARIS LA DEFENSE - Certificat n° 15042964 délivré le 11/09/2022 et valable jusqu'au 10/09/2029. Ce document a été validé par son auteur.

Ce rapport contient 3 pages y compris les annexes.

**Signature du
rédacteur :**



SOMMAIRE

1. OBJET DU DOCUMENT.....	3
2. INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE.....	3
3. MOYEN(S) D'ACCES A METTRE EN PLACE PAR LE DONNEUR D'ORDRE.....	3
4. ALEA(S) CONSTATE(S) LORS DE LA VISITE.....	3
5. NOMBRE DE PRELEVEMENT(S) POUR ANALYSE(S).....	3

1. OBJET DU DOCUMENT

Il vise à informer le donneur d'ordre :

- des moyens d'accès à mettre en œuvre et des investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre
- de tout aléas rencontrés lors de la visite devant être porté à sa connaissance
- du nombre de prélèvement pour analyse effectués lors du repérage.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, sans action du donneur relative aux actions demandées par l'opérateur de repérage, un pré-rapport sera établi.

2. INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE

<i>Parties de locaux, volumes, ouvrages, matériaux ou produits restant à investiguer</i>	<i>Motifs</i>	<i>Investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre</i>
E, Gaine ventilation CTA , IA4	Présence de faux plafond avec isolant dans le plenum, gaine non visible	Prévoir dépose total du faux plafond avec isolant
E, Bardage zinc Bat G et E, IA1	Doublage non visible et non démontable	Prévoir une ouverture pour visualiser isolant
E, Chauffage, IA5	En fonctionnement	Réseau à consigner
E, Joint de précadres menuiseries extérieures, IA2	Prévoir l'intervention avec menuisier	Intervention à prévoir
E, Toiture , IA3	Prévoir étanchéité sur les zones a diagnostiqué	Prévoir intervention

3. MOYEN(S) D'ACCES A METTRE EN PLACE PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun moyen d'accès n'est à mettre en place par le donneur d'ordre.

4. ALEA(S) CONSTATE(S) LORS DE LA VISITE

Aucun aléa rencontré lors de la visite n'est à porter à la connaissance du donneur d'ordre.

5. NOMBRE DE PRELEVEMENT(S) POUR ANALYSE(S)

78 prélèvement(s) devant faire l'objet d'analyse(s) en laboratoire a (ont) été réalisé(s) lors du repérage.