



Dossier photographique des ascenseurs à rénover ou remplacer - Ministère de l'Intérieur – Site Beauvau

Ce dossier présente un état visuel de 3 ascenseurs du site Beauvau, en vue de leur rénovation ou remplacement :


- Ascenseur JGA52
- Ascenseur JGA62
- Ascenseur JGA65



2. Description des ascenseurs à rénover ou à remplacer

2.1 Ascenseur JGA52

- **Localisation** : Bâtiment Brossolette escalier G
- **Caractéristiques techniques** :
 - **Capacité** : 10 personnes (800 kg)
 - **Année de modernisation** : 2006
 - **Nombre d'étages desservis** : 5
- **État actuel** : Voir photos ci-dessous



- Vue extérieure de l'ascenseur JGA52 – rez-de-chaussée et 6 étage




- Vue intérieure de l'ascenseur JGA52



2.2 Ascenseur JGA62

- **Localisation** : Bâtiment Georges Fournernet escalier P
- **Caractéristiques techniques** :
- **Capacité** : 10 personnes (800 kg)
- **Année de modernisation** : 2006
- **Nombre d'étages desservis** : 5
- **État actuel** : Voir photos ci-dessous



- Vue extérieure de l'ascenseur JGA62 – rez-de-chaussée et 5 étage



- Vue intérieure de l'ascenseur JGA62



2.3 Ascenseur JGA65

- **Localisation** : Bâtiment Lamartine escalier V
- **Caractéristiques techniques** :
- **Capacité** : 12 personnes (900 kg)
- **Année de modernisation** : 2006
- **Nombre d'étages desservis** : 6
- **État actuel** : Voir photos ci-dessous



- Vue extérieure de l'ascenseur JGA65 – rez-de-chaussée et 1 étage

